Popayán, 23 febrero 2023

Presentado a:
JAIR RICARDO VAQUIRO OLAYA
Supervisor Contrato No 0175/ 26- 01-2022.

Presentado por:
JHONNY EFREN TORRES RODRIGUEZ
Contratista.

Asunto: Informe de actividades desarrolladas desde el 26 de septiembre al 25 de octubre del 2022.

En el marco del contrato No. 175/ 26- 01-2022, el cual tiene por objeto "Prestar los servicios profesionales, como apoyo al cumplimiento de las actividades 1.1 y 2.1 en el marco del proyecto interno 22031 en los municipios de San Sebastián, Almaguer, La Vega, La Sierra, Rosas, Soltará y Timbío que permita la implementación y consolidación de las estrategias de protección, conservación, rehabilitación, recuperación y reforestación de ecosistemas estratégicos en el departamento del Cauca." Doy a conocer las acciones adelantadas en cumplimiento del objeto contractual hasta la fecha.

RESUMEN

En cumplimiento al contrato No. 175/ 26- 01-2022, se brindó apoyo técnico a los profesionales de planta de la Subdirección de Gestión Ambiental, a la coordinación de del proyecto POAI No 22031-2022 de la C.R.C, dando cumplimiento a:
Obligación No 9, el cual consiste en realizar seguimiento al establecimiento de los procesos de conservación de seguimiento de conservación, restauración, rehabilitación que se efectúen en los municipios objeto del contrato en el marco de los procesos de compensación.
Obligación No 6: que consistes en el seguimiento y revisión del establecimiento de ochenta y cinco (85) hectáreas acompañadas de 17 kilómetros de aislamiento.
Obligación No 3: que consiste en Realizar una socialización a juntas de acción comunal, cabildos indígenas y/o consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas de los municipios descritos en el objeto del contrato.
Obligación No 4 la cual consiste en la priorización, validación, georreferenciación de polígono y el perímetro de cada predio, la obligación.

SEMANA DEL 26 SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2022

- **En cumplimiento a la obligación No 9**, se realizó visita técnica de seguimiento y verificación del mantenimiento de 2 has implementadas con el proyecto 21047 "GESTION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE RECURSO HIDRICO (Actividad 4.2: Implementar las estrategias priorizadas orientadas a la participación, cultura del agua, manejo de conflictos y de gestión de proyectos estratégicos asociados al agua de los actores para la gestión integral del recurso hídrico con inclusión del enfoque de género y la estrategia priorizada en el marco de la plataforma colaborativa Río Cauca)." como se evidencia en el siguiente cuadro. Ver anexo 1

PROPIETARIO	MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	H.M. P		OBSERVACION
				R. A	R. P	
Ricaute Chazoi	Sotará	La Catana	Parcelación el Roble	0,5	0	En la visita de seguimiento y verificación en campo del estado del proceso de restauración implementada se evidencio aislamiento con postes plástico anclados a 2 y 2,5 metros de distancias con alambre de púa templado a 3 hilos el cual se encuentra en buenas condiciones de igual forma se observó la plantación de los árboles en donde se mira plántulas con crecimiento lento y debajo del arvenses lo cual restringe su crecimiento debido a las competencias por nutrientes y luz.

PROPIETARIO	MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	H.M. P		OBSERVACION
				R. A	R. P	
Rodrigo Magín	Sotará	La Catana	Parcelación el Roble	0,5	0	En la visita, se evidencio el establecimiento del aislamiento el cual se encuentra en buenas condiciones, la plantación no presenta problema fitosanitario. Se recomienda realizar plateo y fertilización de las plántulas. En el predio se observa proceso de regeneración natural, generando conectividad entre relicto de ecosistemas estratégicos.
Ruribe Guatapo Chicangana	Sotará	La Catana	Parcelación el Roble	0,5	0	Se evidencia aumento en la cobertura vegetal donde se observa el crecimiento de Rastrojo bajo, pastos y arvenses, de igual formas se mira que el asilamiento se encuentra en buen estado, y las plántulas presenta crecimiento lento esto debido a las deficiencias nutricionales por los que se recomienda realizar plateo y fertilización de las plántulas y resiembra con plántulas nativas de la zona.
Jaime Darío Magín	San Sebastián	El Paraíso	Parcelación El Cabildo	0,5	0	En la visita se evidencio el establecimiento de 0,5Has, en donde se observó la implementación del Cerco con alambre de púa templado a 3 hilos, postes de madera anclados a 2,5 metros de distancias entre postes, de igual manera se observa plántulas sembradas alrededor del aislamiento como cerco vivo y dentro del predio como enriquecimiento vegetal sembrado de forma irregular.

SEMANA DE 3 AL 9 DE OCTUBRE 2022

- En cumplimiento a la obligación No 5: se realizó visita técnica de seguimiento y verificación de 4,5 has establecidas en el municipio de Almaguer mediante el convenio 538 – 2020 por el consorcio CORPOMACIZO. cómo se evidencia en el siguiente cuadro. Ver anexo 2

PROPIETARIO	MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	H.M. P		OBSERVACION
				R. A	R. P	
Soledad Gómez	Almaguer	La Resina	La Ramada	0,5	0	En el recorrido realizado al predio La ramada se observa una mejora en la conectividad entre relicto de ecosistemas, aumento en la cobertura vegetal y se evidencia el regreso de algunas aves que hace rato no se veían en el predio, así mismo se observa que el predio se encuentra en buen estado, el estado fitosanitario de las plántulas las cuales presenta crecimiento normal, de igual manera se mira un porcentaje muy alto de mortalidad la cual se originó durante la época en la que realizo la entrega de la misma ya que para la fecha se presentaba un verano muy fuerte que afecto las plántulas desde el momento de la entrega hasta la realización de la siembra ya que no se esperaron las temporadas de lluvias para hacer la siembra. Por lo que se recomienda realizar un plateo y fertilización de las plántulas una limpia selectiva del cerco.
Eusebia Gómez	Almaguer	La Resina	Peña Blanca	1	1	Se evidencia que el predio ha aumentado la cobertura vegetal, en donde se observa el crecimiento de rastrojo bajo, alto y bosque secundario, de igual forma se evidencio la protección establecida con el aislamiento el cual se solicita realizar una limpia colectiva, los árboles sembrados con el cual se genera enriquecimiento vegetal en el predio, presenta un porcentaje de mortalidad de aproximadamente del 20%, generado por el fuerte verano en la época en la que se llevaron, entregaron y sembraron las plántulas. Se recomienda realizar mantenimiento del cerco como de los árboles para garantizar un mejor funcionamiento y desarrollo del mismo.
Octavio Erazo Pérez	Almaguer	La Resina	La Manguita	1	1	Se evidencio la protección del nacimiento de agua y del bosque, el cual se encuentra con aislamiento establecido en la vigencia 2021 por el consocio Macizo convenio 538/ 2020, la plantación de los árboles presenta un elevado porcentaje de mortalidad ocasionada por la fuerte época de verano al momento de siembra, lo cual afecto las

PROPIETARIO	MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	H.M. P		OBSERVACION
				R. A	R. P	
						plántulas, asi mismo durante el transporte llegaron un poco maltratadas, y en el trasporte interno también sufrieron mucho por la lejanía del camino al lote donde se sembraron por la falta de agua y suelo cálido, que aunque se le aplico Hidrogel no fue suficiente y se murieron más del 25% de los árboles, durante el recorrido también se evidencio una mejora en la conectividad entre relicto de ecosistemas y aumento en la cobertura vegetal del predio, por lo cual no se hace necesario la reposición de los árboles muertos, pero si se recomienda realizar mantenimiento de los árboles.

SEMANA DE 10 AL 16 DE OCTUBRE 2022







- **En cumplimiento a la obligación No 6:** Se realizaron visitas de seguimiento y revisión al proceso de conservación de ecosistemas estratégico de 3 Has establecidas en el municipio de la Sierra en la vigencia 2022, como se evidencia en el siguiente cuadro. Ver anexo 3

PROPIETARIO	MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	H.M. P		OBSERVACION
				R. A	R. P	
Rafael muñoz	La Sierra	Quebrada Azul	La piedra	0	1	Se evidencio la implementación del cerco el cual cuenta con alambre de púa templado a 3 hilos, postes de madera anclados a 2,5 metros de distancias entre postes, de igual manera se observa plántulas sembradas alrededor del aislamiento como cerco vivo, en la visita se contó con el apoyo del señor Julio Zúñiga técnico de la territorial Macizo.
David Ortega	La Sierra	El retiro	El Retiro	0	1	Cuenta con aislamiento con alambre de púa templado a 3 hilos, postes de madera anclados a 2,5 metros de distancias entre postes, de igual manera se observa plántulas sembradas alrededor del aislamiento como cerco vivo y dentro del predio sembrada de forma irreguiar. En la visita se contó con el apoyo del señor Julio Zúñiga técnico de la territorial Macizo, quien acompaño la visita.
Nelcy Fabiola Ordoñez	La Sierra	Frontino Bajo	Acueducto frontino	0	1	Realizó el proceso de conservación de ecosistemas estratégicos correctamente en donde se observó aislamiento con alambre de púa templado a 3 hilos, postes anclados a 2,5 m de distancias entre postes y plántulas sembradas de forma irregular dentro del predio. En la visita se contó con el apoyo del señor Julio Zúñiga técnico de la territorial Macizo, quien acompaño la visita.

SEMANA DE 17 AL 25 DE OCTUBRE 2022

- **En cumplimiento a la obligación No 9**, se realizó visita técnica de seguimiento y verificación del mantenimiento de 2 has implementadas mediante el PROYECTO 21047 "GESTION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE RECURSO HIDRICO (Actividad 4.2: Implementar las estrategias priorizadas orientadas a la participación, cultura del agua, manejo de conflictos y de gestión de proyectos estratégicos asociados al agua de los actores para la gestión integral del recurso hídrico con inclusión del enfoque de género y la estrategia priorizada en el marco de la plataforma colaborativa Río Cauca)." como se evidencia en el siguiente cuadro. Ver anexo 4

PROPIETARIO	MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	H.M. P		OBSERVACION
				R. A	R. P	
Rosevelt Magín	Sotará	La Catana	Parcelación el Roble	0	0,5	En el recorrido se identifica aumento de la cobertura vegetal donde se evidencia el crecimiento de pasto y rastrojo, la cual mejora la conectividad entre relicto de ecosistemas, como bosque, fuentes hídricas, fauna y suelo, en la visita se observó aislamiento en buenas condiciones y la plantación establecida presenta crecimiento lento, por lo que se recomienda realizar plateo y fertilización de los árboles para incentivar el crecimiento y bajar la competencia entre el pasto y los árboles, proyecto 21047 vigencia 2021.
Marina Omen	Sotará	La Catana	Parcelación el Roble	0	0,5	En el recorrido realizad al predio de la señora Marina Omen observó, aislamiento en buenas condiciones y plántulas sembradas en el lote, las cuales requieren de plateo y fertilización, además se observó que el predio presento aumento en la cobertura vegetal y mejora en los servicios ecosistémicos ya que se encuentran protegido. De igual forma se sugiere realizar actividades silviculturales a los árboles y al cerco, para garantizar un buen desarrollo y sostenibilidad, proyecto 21047 vigencia 2021.
Julio Usuriaga	Sotará	La Catana	Parcelación el Roble	0	0,5	En la visita al predio del señor Julio Usuriaga se evidencio el establecimiento del proceso de conservación de ecosistemas estratégicos, en el cual se evidencia aislamiento en buen estado y las plántulas sembradas en la cual se mira una mortalidad aproximada del 11% esto debido a que en el momento de la siembra inicio a caer paramo y esto quemo algunos árboles, por lo que se recomienda realizar fertilización y plateo de los árboles, de igual forma se evidencio aumento en la cobertura vegetal, en donde se observa crecimiento del pasto y rastrojo pero pocas especies arbóreas (plántulas nativas como regeneración vegetal). Proyecto 21047 vigencia 2021.
Jairo Alonso Palechor	San Sebastián	El Paraíso	El Sinaí	0	0,5	En la visita realizado al señor Joiro A Palechor se evidencio el establecimiento del aislamiento el cual se encuentra en buen estado y la plantación de los árboles sembrada en el lote la cual presenta buenas condiciones ficto sanitaria, pero sin embargo se recomienda realizar plateo y fertilización ya que algunas presentan crecimiento lento, de igual forma se observa aumento en la cobertura vegetal lo cual genera conectividad entre relicto de ecosistemas. Proyecto 21047 vigencia 2021.

	
Nombre del Usuario: Jairo Alonso Palechor Municipio: Sotará Vereda: La catana Predio: El Sinaí. Actividad: seguimiento y verificación del mantenimiento del proyecto 21047 vigencia 2021. Responsable: Jhonny E Torres	Nombre del Usuario: Rodrigo Majin Municipio: Sotará Vereda: La Catana Predio: Parcelación el Roble. Actividad: seguimiento y verificación del mantenimiento del proyecto 21047 vigencia 2021. Responsable: Jhonny E Torres
	
Nombre del Usuario: Rafael Muñoz Municipio: La Sierra Vereda: Quebrada Azul Predio: La Piedra Actividad: seguimiento y verificación del establecimiento del proceso de conservación de ecosistemas estratégicos vigencia 2022. Responsable: Jhonny E Torres	Nombre del Usuario: David Ortega Municipio: La Sierra Vereda: El Retiro Predio: El Retiro Actividad: seguimiento y verificación del establecimiento del proceso de conservación de ecosistemas estratégicos vigencia 2022. Responsable: Jhonny E Torres
	
Nombre del Usuario: Octavio Erazo Pérez Municipio: Almaguer Vereda: La resina Predio: La Manguita Actividad: seguimiento y verificación del mantenimiento del convenio 538 vigencia 2021. Responsable: Jhonny E Torres	Nombre del Usuario: Eusebia Gómez Municipio: Almaguer Vereda: La Resina Predio: Peña Blanca Actividad: seguimiento y verificación del mantenimiento del convenio 538 vigencia 2021. Responsable: Jhonny E Torres

Atentamente,

JHONNY EFREN TORRES RODRIGUEZ

Contrato No 175/ 26- 01-2022.