INMOBILIARIA
BEDREGAL BARRERA
& ASOCIADOS S.A.S

AVALUO COMERCIAL
VEHICULO PARTICULAR
No. 449-2022

CLASE	RETROEXCAVADORA	MARCA:	CATERPILLAR
PLACA	N/A	MATRICULADO	
CARROCERIA	N/A	LINEA	320B
COLOR	AMARILLO	PASAJEROS	
MODELO	1997	MOTOR	112574 (9KR00268)
CHASIS	9KR00268	ESTADO	Activo
CILINDRAJE		DECLARACION IMP.	
ADUANA	N/A	FECHA	

EMPRESA VENDORA	Sin información	FECHA	20/03/2014
PROPIETARIO		SOLICITANTE	Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación

OBSERVACIONES JURIDICAS: Ninguna

HORAS DE TRABAJO	No se tuvo información	FECHA	25/09/2022
ESTADO MECANICO	Bueno	IDENTIFICACION	No se obtuvo
ESTADO FISICO	regular	CALIFICACION	7
SOAT	N/A	REVISION T.M.	No se obtuvo

OBSERVACIONES TECNICAS: Se informa que el vehículo se encuentra en funcionamiento, no se pudo encender, presenta un buen estado físico y mecánico en general con algunos detalles, debido a que el vehículo se encuentra parqueado hace varios meses.

COMBUSTIBLE	Diesel	LLANTAS:	Oruga regular estado
RINES	N/A	RADIO	N/A
DIRECCION	Hidráulica	TRANSMISION	Mecánica
SERVICIO	N/A	KILOMETRAJE	N/A
CARROCERIA	rayones, Vidrios rotos	CHASIS	En buen estado

NOTA: El presente avalúo no constituye una revisión técnico mecánica del vehículo, ya que por su ubicación y estado no es posible hacer pruebas ni mediciones para establecer su funcionamiento mecánico. Se asume que es correcto de acuerdo al reporte presentado por el solicitante, salvo las observaciones evidenciadas en la inspección.

DESCRIPCION GENERAL:

Retroexcavadora CAT modelo 320B cuenta con cabina en regular estado, los mandos en regular estado, de acuerdo a la hoja de vida y registro de ingreso el vehículo funciona y está en buen estado mecánico en sus componentes incluido el brazo y pala.

El vehículo se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación - Pasto

El vehículo presenta las siguientes observaciones:

1- Parte delantera: Algunos rayones.

2- Parte izquierda: Algunos rayones en puerta laterales

3- Parte trasera: Rayones importantes y partes oxidadas

4- Parte derecha: Algunos rayones.

5- Interior: Tapicería asientos regular estado, techo, carteras puertas regular estado y comandos en buen estado.

Se observa una (1) llave presentada al momento de la visita.

Se recomienda hacer, cambio de aceite y puesta a punto de motor y mecánica general del vehículo, sistemas hidráulicos y oruga para garantizar su correcto funcionamiento.

Los temas de pintura y daños se descuentan en la liquidación del valor comercial tras calcular el costo de dichas reparaciones junto con los demás trabajos para llevar el vehículo al estado promedio del mercado en cuanto a condiciones físicas y de funcionamiento ya que no ha tenido mantenimiento.

Se realizó estudio de mercado en publicaciones especializadas como Carroya.com. Tucarro,com, mercadolibre.com,. OLX entre otras, así como información de concesionarios y tablas de Fasecolda.

Se revisa documento suministrado del fabricante, en donde se establece que el año de fabricación es 1997.

INMOBILIARIA
BEDREGAL BARRERA
& ASOCIADOS S.A.S

ESTUDIO DE MERCADO

ITEM	VEHICULO	MODELO	OBSERVACIONES	FUENTE	VALOR
1	Retroexcavadora Cat 320D	1998	motor 300hs rep	Mercadolibre.com	$ 190.000.000
2	Retroexcavadora Cat 320D	1997	medlelin func.	Machineryline.com 21073108033292018300	$ 185.000.000
3	Retroexcavadora Cat 320D	1997	entrega en col	import. 84295212	$ 175.000.000
				TOTAL	**$ 550.000.000**
				PROMEDIO	**$ 183.333.333**
				MEDIA GEOMÉTRICA	**$ 183.226.292**
				DESVIACIÓN ESTANDAR	**7.637.626**
				COEF. DISPERSION	**4,17%**
				VALOR TEÓRICO	**$ 182.500.000**
				HOMOGENIZACIÓN DEL 5%	**$ 9.125.000**
				VALOR REAL	**$ 173.375.000**

El presente informe se realizó con base en las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.

Valor comercial (buen estado):	$ 183.333.333
Valor reparaciones y puesta a punto:	$ 27.500.000
Demérito estado y kilometraje	$ 18.333.333
Valor razonable (valor comercial):	**$ 137.500.000**
AVALUO COMERCIAL	**$137.500.000**

Son: Ciento Treinta y Siete Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.

FECHA INSPECCION: Septiembre 03 de 2022
FECHA AVALUO: Marzo 03 de 2023



PEDRO A. BEDREGAL
RAA AVAL-79486261

INMOBILIARIA
BEDREGAL BARRERA
& ASOCIADOS S.A.S

ANEXO FOTOGRAFICO















INMOBILIARIA
BEDREGAL BARRERA
& ASOCIADOS S.A.S













Carrera 15 N° 99-13 Oficina 206 - Teléfono 2870965 - info@bedregalbarrera.com
Miembro de la Corporación Lonja Colombiana

INMOBILIARIA
BEDREGAL BARRERA
& ASOCIADOS S.A.S

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRACION DE BIENES
SECCIONAL PASTO

Tila 4.

INVENTARIO DE VEHICULOS

FECHA: 30-08-2012
Hora: 16:42

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

MARCA: CATERPILLAR	TIPO: Retro Excabadora	COLOR: Amarillo	
PLACA: ———	MOTOR: (112574)	CILINDRAJE: ———	
MODELO: ———	CHASIS: ——— 9kr 00268		

Motor No 00268 9kr

ACCESORIOS

CONCEPTO	CANT.	ESTADO B	ESTADO R	ESTADO M	CONCEPTO	ESTADO B	ESTADO R	ESTADO M	CANT.
ANTENA					FAROLAS				
AIRE ACONDICIONADO					GRIFO LAVABRISAS				
ALARMA					INSTALACION ALTA				
ALFOMBRA					LUZ PLACA				
ALTERNADOR					LUZ TECHO				
ARRANQUE	1		X		LUZ REVERSA				
AROS RINES					LLAVES				1
BATERIA	2				LLANTAS				
BAJO					MANIJAS EXTERNAS				2
BOCELES					MANIJAS INTERNAS				
BOMPER					MOTOR PLUMILLAS				
BOMPERETAS					PARABRISAS				1
BOTONES SEGURIDAD					PARASOLES				
BRUJULA					PARLANTES				
CABECEROS					PARRILLA				
CALEFACCION					PASACINTAS				
CAJA DE DIRECCION	1		X		PITO				
CARBURADOR					PURIFICADOR DE AIRE				
CARPA					RADIADOR				
CENICEROS					RADIO				
CINTURON DELANTERO					RECIPIENTE DE AGUA				
CINTURON TRASERO					RELOJ				
COCUYOS					RINES				
COJINERIA	1		X		STOPS				
COMPRESOR DE AIRE					TABLERO				
COMPUTADOR					TACOMETRO				
COPAS RINES					TAPA ACEITE DE MOTOR				
CUCHILLAS PARABRISAS					TAPA CUBO				
DESCANSA BRAZOS					TAPA GASOLINA EXTERNA				
DIRECCION HIDRAHULICA					TAPA GASOLINA INTERNA				
DIRECCION MECANICA	1		X		TAPA RADIADOR				
DIRECCIONALES					TAPETES PISO				
DISTRIBUIDOR					TAPIZ TECHO				
ECUALIZADOR					VARILLA ACEITE				
ENCENDEDOR					VIDRIO DELANTERO				1
ESPEJO EXTERIOR					VIDRIO TRASERO				1
ESPEJO INTERIOR					VIDRIO VENTILACION				
EXPLORADORAS	4		X		VIDRIO PUERTAS				2


OBSERVACIONES: Ingresa Funcionando, partido parte de los rieles lado izquierdo tiene 06 vidrios, daña el llave de encendido, en el cajon de herramienta solo quedan Neomaticos de Motos, tiene 05 lamparas.

QUIEN ENTREGA:
NOMBRE: [illegible] Jimenez Nava
CC No. 86083993

QUIEN RECIBE:
Mario F. Ortiz
NOMBRE:
CC No. 18395853

SEGURIDAD DEL SUR LTDA.

INMOBILIARIA
BEDREGAL BARRERA
& ASOCIADOS S.A.S



CAT CATEGORÍAS SIS PEDIDO RÁPIDO BÚSQUEDA DE PIEZA

BÚSQUEDA DE PIEZA

TIPO DE PIEZA | EQUIPO*

grese aquí las palabras clave de las piezas. | 9KR00268 | BUSCAR

campos obligatorios

ESULTADOS DE: 9KR00268

20B EXCAVATOR
Número de serie de la máquina - 9KR00268 (Fecha de fabricación - 05/07/1997)

RODUCTO - GRUPO COMPLETO (9KR00268)

ta	No. de serie	No. de pieza	Nombre de la pieza
		1345800	320B HYDRAULIC EXCAVATOR
		4A3019	320B SMA SKID PACK PTNR
	7JK28453	1000	MOTOR