Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkalarcon KATHERINE ALARCON VASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-28-7:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448382222	**Fecha Registro:**	2022-12-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	749322	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	**Código de Referencia:**	04500016500448382222	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	40.500.000,00	**Valor Deducciones:**	5.008.386,00	**Valor Neto:**	35.491.614,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**40.500.000,00**	Valor Deducciones	5.008.386,00	Valor Neto	**35.491.614,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900346062	**Razón Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	116600041374	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE400	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 HSR-GESTION GENERAL / C-0199-1000-8-0-0199001-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACION PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA - AMPLIACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL												
	Nación	13	CSF	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	3.743.697,00	3.743.697,00	
2-01-04-02-01-01	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	969.958,00	969.958,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	294.731,00	294.731,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - HSR-GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-26	40.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlriascos LEIDY ELIZABETH RIASCOS MENA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA

Fecha y Hora Sistema: 26/12/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	749322	**Fecha Registro:**	2022-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 206622
Valor Inicial:	40.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	40.500.000,00	**Saldo x Ordenar:** 40.500.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	5.008.386,00	**Valor Neto:**	35.491.614,00				**Valor IVA:**	6.466.386,55	**Nro. Cdp:** 26622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 19120

TERCERO

Identificacion:	900346062	**Razon Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	116600041374	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	749522	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVE400	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 HSR-GESTION GENERAL	C-0199-1000-8-0-0199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	13	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00

Objeto:	CONTRATO 1445-2022, MES DICIEMBRE DE 2022, FACTURA FVE-400, EN BIENESTAR DE URGENCIAS MEDICAS ENCARGADA CIC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 HSR-GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-26	Generada	40.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	34.033.613,00	11,000 %	3.743.697,00	3.743.697,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.466.386,55	15,000 %	969.958,00	969.958,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	34.033.613,00	0,866 %	294.731,00	294.731,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHlriascos	LEIDY ELIZABETH RIASCOS MENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-01-01	SENADO DE LA REPÚBLICA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-26-9:54 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	749322	**Fecha Registro:**	2022-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	206622	**Nro. Cdp:** 26622
Valor Inicial:	40.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	40.500.000,00	**Atributo Contable:** 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	5.008.386,00	**Valor Neto:**	35.491.614,00			**Saldo x Ordenar:**	40.500.000,00	**Comprobante Contable:** 19120
TERCERO								
Identificacion:	900346062	**Razon Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S					**Medio de Pago:** Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	FVE400	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2022-12-26	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 19120 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	35.491.614,00
243603001	Retenido	0,00	3.743.697,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	969.958,00
243627001	Retenido	0,00	294.731,00
511179001	Honorarios	40.500.000,00	0,00
	Sumatoria	40.500.000,00	40.500.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
000 HSR-GESTION GENERAL	C-0199-1000-8-0-0199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL	Nación	13	CSF	40.500.000,00	A-02-02-02-008-003-01-9	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	40.500.000,00

Objeto:	CONTRATO 1445-2022, MES DICIEMBRE DE 2022, FACTURA FVE-400, EN BIENESTAR DE URGENCIAS MEDICAS ENCARGADA CIC.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LIQUIDACION PROVEEDORES

VR FACTURA	IVA	VR ANTES DE IVA	TARIFA RETEFUENTE	VR RETEFUENTE	TARIFA RETEICA	VR RETEICA	TARIFA RETEIVA	VR RETEIVA
$ 40.500.000,00	$ 6.466.386,55	$ 34.033.613,45	11,00%	$ 3.743.697,48	8,66	$ 294.731	15%	$ 969.957,98

RESUMEN DE PAGO	
VR FACTURA	$ 40.500.000,00
DESCUENTOS	$ 5.008.386,55
TOTAL A PAGAR	$ 35.491.613,45
CUENTA POR PAGAR	

DATOS GENERALES	
PROVEEDOR	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT	900346062 - 7
FACTURA	FVE-400

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SENADO DE LA REPÚBLICA	**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**	**CODIGO:** RF-Fr06
	CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE CUENTA	**VERSIÓN:** 03
	SENADO DE LA REPÚBLICA	**FECHA DE APROBACIÓN:** 2018/12/13

1. INFORMACIÓN BASICA

No ACTO ADMTIVO/CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT O CEDULA
1445-2022	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	900.346.062-7

TELEFONO DE CONTACTO	PAGO No.	FACTURA No. (Cuando aplique)	VALOR	PERIODO (Cuando aplique)
3104113156	1	FVE-400	$ 40.500.000	dic-22

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios especializados como persona jurídica en el Senado de la República con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo acompañamiento técnico requerido en el proceso de verificación del funcionamiento del sistema de control de accesos, detección de incendios, rayos x, control vehicular del Senado de la República

CUENTA BANCARIA PARA ABONO:

Banco: DAVIVIENDA	AH: X	CO:	No.: 116600041374

Nombre: CI COMERCIAALIZADOR INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS

CDP No.	REGISTRO PPTAL No.	RUBRO PPTAL	VALOR	OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO No.
26622	206622	C-0199-1000-8-0-0199001-02	$ 40.500.000	

2. CONTROL SALDOS DEL CONTRATO

	CONTRATO	ANTICIPO
VALORES INICIALES	**$40.500.000**	
+ ADICIONES	**$0**	
= VALORES TOTALES	**$40.500.000**	
- TOTAL PAGOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA	**$0**	
- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$40.500.000**	
- *AMORTIZACION CON ESTE PAGO	**$0**	
= VALOR NETO A CANCELAR	**$40.500.000**	
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA).	**$0**	

*** Cuando se traten de amortizaciones se deben diligenciar en la casilla de anticipos.**

3. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y APORTES PARAFISCALES
(Este numeral solo debe ser diligenciado para contratos de prestación servicios personales)

COMO CONTRATISTA DECLARO Y CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1) SOY DECLARANTE DE RENTA: SI __X___ NO _____ ; SOY DECLARANTE DE IVA : SI ___X___ NO _____

2) MIS INGRESOS MENSUALES SE DERIVAN DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO No. __1445 de 2022_____ SUSCRITO CON EL SENADO DE LA REPÙBLICA, CON FECHA DEL ACTA DE INICIO ___01 DE DICIEMBRE DE 2022_____

3) QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1819 DE 2016, CERTIFICO QUE PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SI__X___ NO_____ , HE CONTRATADO O VINCULADO DOS O MAS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD QUE REALIZO.

4) QUE EN CUMPLIMIENTO DEL CITADO CONTRATO HE REALIZADO EL PAGO DE APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL POR EL PERÌODO DE ____DICIEMBRE 2022_____, PARA EFECTO DE APLICAR EL (DECRETO 2271 de Junio 18/2009 y el Art 126-1 del ET y Resolución 3559 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud) ASÌ :

Nombre EPS, AFP y ARL		Valor aporte a deducir de la base de retenciòn en la fuente	
Número de planilla:		**No. de aprobación del pago:**	
Salud:			
Pension:			
ARL:			

4. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

NÚMERO DE FOLIOS QUE ACOMPAÑAN LA CUENTA: 147	**FIRMA CONTRATISTA**

Por lo anterior certifico para trámite de pago, que esta cuenta cumple lo pactado en el contrato.


NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE: ANDREA ISABEL GALVIS	
CARGO: JEFE DE SECCION	
DEPENDENCIA: BIENESTAR DE URGENCIAS MEDICAS ENCARGADA CIC	**FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato Número: 1445 de 2022	
Nombre del Contratista: CISEI SAS	
Objeto: Prestación de servicios especializados como persona jurídica en el Senado de la República con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo acompañamiento técnico requerido en el proceso de verificación del funcionamiento del sistema de control de accesos, detección de incendios, rayos x, control vehicular del Senado de la República	
Número del CDP: 26622	**Número del Registro: 206622**
Fecha de Iniciación: 1/12/2022.	**Fecha de Terminación: 31/12/2022.**

DATOS DEL INFORME				
Marque con una X según corresponda:	*Informe Mensual:*	**X**	*Informe Final:*	**X**
Informe mensual de actividades No.: 1				
Fecha de presentación: diciembre de 2022		**Período del informe: diciembre de 2022**		
Valor del Contrato: $ 40.500.000		**Valor de Adición: $0**		

ITEM	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO**	
1	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República apoyando el levantamiento de la información del estado de los equipos que componen el sistema de control de acceso SIEMENS / VANDERBILT	• Las DRIs e IPMs se encuentran funcionando de manera satisfactoria, se realizaron algunas actualizaciones de firmware para solventar algunos conflictos que se presentaban con los pulsos de activación en los pasillos del sótano 2 norte. • En anexo A se encuentra la hoja de vida de todos los equipos de control de acceso, indicando el

	SIPASS 2,65 indicando condiciones de operación, recomendaciones de mejora y actualizaciones requeridas, para el buen funcionamiento de este.	estado inicial y final de los equipos durante el mes así como las actividades realizadas. • Se recuperaron los pictogramas de los pasillos del túnel los cuales estaban deshabilitados. • Se hizo la supervisión del cableado del tablero de S1 norte el cual presentaba fallas de corto, y se recomienda la integración de relevos para la apertura de puertas por emergencia para los pasillos de sótano 1 y 2 norte • Los pasillos de acceso al congreso de la república se encuentran funcionando en buenas condiciones, con excepción de algunos pasillos en los cuales su mecanismo esta deficiente y se recomienda cambio, del mismo modo las estructuras se encuentran en buen estado, salvo por rayaduras en el vidrio debido a la fricción del mecanismo o desgaste en la pintura de las estructuras. • En el anexo B se puede observar el informe técnico del estado de los pasillos y portillones de discapacitados.
2	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la depuración y actualización de la base de datos del sistema de acuerdo con los listados actualizados de tarjetahabientes y vehículos autorizados entregados por las entidades del Congreso.	• Durante el mes de diciembre se revisó estado de los tarjeta-habientes con permiso a los portillos de discapacitados y se depuro la base de datos, de tal manera que solo estén autorizados las personas en condición de discapacidad y quienes en razón a su trabajo requieran el paso a material voluminoso, está pendiente evaluar este permiso para el personal de policía ya que se requiere el listado actualizado y la información de quienes requieren permisos especiales. • Se ejecuto la revisión de los tarjetahabientes con permiso al parqueadero interno, y se revocaron los permisos a personal sin autorización escrita y a quienes les caduco el carnet.

3	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la revisión y diagnóstico del mecanismo de puertas automáticas para las tres (3) puertas del CIC.	• Se reviso el estado de las puertas automáticas del CIC, y se recomienda un mantenimiento al mecanismo de dichas puertas ya que presentan ruido y algo de juego, además sus poleas se encuentran deterioradas, en la siguiente tabla se muestra un resumen del estado y diagnóstico de las puertas automáticas del CIC. • CIC PUERTA 1: Esta en servicio, se recomienda mantenimiento y acondicionamiento de poleas. • CIC PUERTA 2: Está en funcionamiento y en buenas condiciones generales. • CIC PUERTA 3: Está en funcionamiento, presenta ruido en el mecanismo de apertura de puertas, se recomienda ajuste de tornillos para evitar el juego y así discernir del ruido. • En el anexo C se observa el informe técnico de las puertas automáticas del CIC, en donde se indica el estado inicial, final, fecha de revisión y diagnóstico.
4	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la capacitación del personal operador del sistema de control de accesos en el correcto uso del sistema, respuesta a eventos y accionamiento manual.	• Se ha venido capacitando en sitio al personal del CIC, se entregó un manual de usuario para el uso correcto del sistema de control de accesos, en la siguiente imagen se observa el listado del personal capacitado. 
5	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en el levantamiento y actualización de la información de los elementos periféricos del sistema de detección de incendios indicando la ubicación	• Se realizó acompañamiento y asesoría para corregir fallas al sistema, con esto se logró que el sistema tenga catorce (14) fallas, correspondientes a dos módulos de referencia Siemens modelos DAC- NET que están averiados. Tres paneles detección modelo Siemens XLS, no tienen baterías de respaldo, dos sensores de humo de las oficinas 317-318, y cuatro sensores de humo de las oficinas 528B-

CISEI

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERADOR DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS CONTRATO 1445 DE 2022

CAPACITADO POR JESÚS CHARRIS D. FECHA: 15/12/22


NOMBRES Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
Ricardo Cruz Garzon	80'398.805	mauricruz20@hotmail.com	3018790838
Diego Fernando Suarez Martinez	7257055	dsuarezdavid87@hotmail.com	3134941340
Vladimir Tinana	16335715	tinana1209@hotmail.com	
Jose Luis Ahumada Casas	93300156	laminoriagalactor@hotmail.com	3212364491

	actual y el estado de operación, así como las recomendaciones para su correcto funcionamiento.	529B los cuales fueron removidos por remodelación.
6	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en el levantamiento y actualización de la información de los elementos periféricos del sistema de detección de incendios indicando la ubicación actual y el estado de operación, así como las recomendaciones para su correcto funcionamiento (Actualización de planos).	• El estado actual de los elementos periféricos del sistema de detección de incendios, así como ubicación y recomendaciones se pueden observar en el anexo D mediante los planos de los edificios.
7	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en el diagnóstico, informe técnico y recomendaciones de mejora para los paneles centrales y las tarjetas de control de voceo del Sistema de Detección de Incendios marca SIEMENS XLS, incluyendo software y hardware.	• Se realizo asesoría y acompañamiento al sistema se sugiere actualizar los módulos de detección de incendios, así como los sensores de humo de manera gradual. • Se realizaron actualizaciones de firmware de algunos sensores de humo los cuales presentaban problemas, los sensores que fueron actualizados son los sensores de humo de comisión 2, sótano 2 norte y pasillo de capitolio nacional. • En el anexo E se observa la hoja de vida de los equipos de detección de incendios.
8	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República para la actualización en el firmware de los paneles centrales y las tarjetas de control de voceo del Sistema de Detección de Incendios marca SIEMENS XLS, incluyendo software y hardware.	• De acuerdo con la revisión en el sistema de voceo integrado en la red de paneles Siemens XLS se detectó falla en el módulo de gestión de voceo referencia Siemens DAC-NET. Es necesario actualizar el firmware de las tarjetas DAC- NET ubicadas en Sótano Capitolio, Salón de Apoyo y cuarto piso NEC para restablecer su funcionamiento.

9	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República para la realización de pruebas de todos los elementos periféricos del sistema, con el reporte automático y elaborando el protocolo de pruebas correspondiente.	• Se realizó pruebas tipo waltest (protocolos de prueba) para realizar pruebas de los dispositivos desde el panel de detección Siemens XLS.
10	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la capacitación del personal operador del sistema de detección de incendios en el correcto uso del sistema, respuesta a alarmas y accionamiento manual.	• Se realizó capacitación al personal en la operación del sistema de detección de incendios En la siguiente imagen se observa el personal que asistió a la capacitación. CISEI CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERADOR DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONTRATO 1445 DE 2022 CAPACITADO POR JESÚS CHARRIS D. FECHA: 15/12/22 NOMBRES Y APELLIDOS / N° IDENTIFICACIÓN / CORREO ELECTRONICO / TELEFONO Ricardo Cruz Garzon 79'598.808 ricardocruzgar@hotmail.com 3058290838 Yimi Alfredo Zuleta Martinez 72557095 dylanzulet07@hotmail.com 3148613220 Bladimiro Tuirán 7633371S tuiran1209@hotmail.com Jose Luis Arumada Casas 93300156 laminoriaselecta@hotm... 3212364481
11	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control CIC del Senado de la República en la revisión y diagnóstico de las maquinas detectoras por RX, marca SMITHS, elaborando el respectivo informe técnico, indicando voltajes de operación, estado del equipo y recomendaciones técnicas.	Se realizó asesoría y acompañamiento en la revisión y diagnostico a las máquinas detectoras de RX. Resumen: • Auditorio: Esta en servicio, buenas condiciones. • Capitolio Cámara: Se configuro el HITRAX para su puesta en marcha, y se deja operando de forma adecuada. • Capitolio Senado: Se configuro el HITRAX, y actualizo controlador de motores su puesta en marcha, y se deja operando de forma adecuada. Entrada NEC: Opera de manera normal. • Salida NEC: Está operando de manera normal. • Sótano 1 Norte: Está fuera de servicio, puede entrar en operación si se requiere. • Sótano 1 Sur: El equipo está apagado y requiere reparación de Hitrax para entrar a operar. La UPS esta averiada. • Sótano 2 Norte: Esta fuera de servicio para volver a operar requiere reparación del Hitrax, regeneración del tubo de rayos X y la instalación de una multitoma. Presenta golpes en los rodillos. Fueron almacenados materiales de aseo y se deterioró la banda transportadora. • Sótano 2 Sur: Se encuentra fuera de servicio, para volver a operar necesita reparación del Hitrax, reparación del circuito CR16-5, regeneración del tubo de rayos X y la instalación de una multitoma.

12	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la revisión y diagnóstico de los arcos detectores de metales ubicados en los ingresos al edificio NEC y Capitolio, indicando niveles de voltaje, estado de operación y recomendaciones, elaborando el informe técnico correspondiente.	Se realizó asesoría y acompañamiento al sistema de arcos detectores de metales obteniendo los siguientes resultados: • Los arcos detectores de metales se encuentran en funcionamiento, a excepción de algunos que se encuentran desconectados, se recomienda calibración para cada uno de ellos. • En el anexo G se encuentra el estado actual de todos los arcos detectores de metales instalados.
13	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la puesta en funcionamiento de la rutina para el bloqueo automático de vehículos no autorizados de acuerdo al listado entregados por las entidades del Congreso.	• Se creo procedimiento para bloqueo de vehículos y empleados no autorizados con ingreso y salida del parqueadero interno. Se recomienda actualizar este listado de forma semana.
14	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la programación de rutinas automáticas de backup del sistema de control de accesos, de acuerdo a la capacidad de disco duro y a la frecuencia más adecuada para evitar perdida de información.	• Se programó un evento tipo Host en el sistema de control de accesos Siemens Sipass, el cual realiza copia de respaldo “back-up” completo tanto a la base de datos como al Auditrail (Histórico del sistema) los días miércoles y sábado a las 4:00 A.M. estos backup se están almacenando en el disco D en la carpeta BKSipass.
15	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control CIC del Senado de la República en la prueba de la rutina de evacuación del edificio evaluando los tiempos de respuesta de todos los dispositivos de acceso.	Se realizaron las pruebas a los botones de apertura de puertas por emergencias con los siguientes resultados: • Todos los pasillos y portillones de discapacitados se abrieron al oprimir el botón correspondiente y volvieron a operar normalmente al restablecer los botones tipo hongo. • En el software Sipass se desplegaron las ventanas de alarmas cuando fueron obturados los botones, esta alarma desapareció una vez se registraron las causas del evento en el campo correspondiente. • Se entrega reporte de los eventos registrados durante la liberación de puertas de emergencia.

16	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la evaluación de la integración de los equipos de detección de rayos X a la red de datos para tener visualización remota de las imágenes de las maletas durante el paso por las máquinas.	Se hizo la evaluación en la maquina ubicada en el ingreso capitolio senado, y se concluyó que para la implementación de esta solución se requiere lo siguiente: • Un punto de red que conecte directamente con la red interna de seguridad del edificio • Se requiere una dirección IP estática a asignar por cada una de las máquinas que se quieran integrar al sistema de cámaras • Se requiere el cambio de la exportadora de video
17	Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control CIC del Senado de la República en la recuperación de la máquina de rayos X de Sótano 1 norte para la inspección de equipajes en este acceso.	• Se reviso el equipo y se encuentra listo para operar, se requiere que el área de seguridad evalué la posibilidad de implementar vigilancia en este punto.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
El Contratista: **Nombre: CISEI SAS**  **Firma**_____	**El Supervisor:** **Nombre: ANDREA ISABEL GALVIS** **Cargo: JEFE DE SECCION** **DEPENDENCIA: BIENESTAR DE URGENCIAS MEDICAS ENCARGADA CIC** **Vo.** **Bo**_____

Original: Expediente del Contrato

Bogotá, diciembre de 2022

Contrato Número: 1445-2022

Nombre del Contratista: CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS

Objeto: Prestación de servicios especializados como persona jurídica en el Senado de la República con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo y acompañamiento técnico requerido en el proceso de verificación del funcionamiento del sistema de control de accesos, detección de incendios, rayos x, control vehicular del Senado de la República

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES CONTRATO
DICIEMBRE DE 2022
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

1. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República apoyando el levantamiento de la información del estado de los equipos que componen el sistema de control de acceso SIEMENS / VANDERBILT SIPASS 2,65 indicando condiciones de operación, recomendaciones de mejora y actualizaciones requeridas, para el buen funcionamiento de este.**

    - Las DRIs e IPMs se encuentran funcionando de manera satisfactoria, se realizaron algunas actualizaciones de firmware para solventar algunos conflictos que se presentaban con los pulsos de activación en los pasillos del sótano 2 norte.

    - En anexo A se encuentra la hoja de vida de todos los equipos de control de acceso, indicando el estado inicial y final de los equipos durante el mes de noviembre, así como las actividades realizadas.

    - Se realizo acompañamiento para arreglo de los pictogramas de los pasillos del túnel los cuales estaban deshabilitados, estos pertenecen al sistema de control de accesos.

    - Se hizo la supervisión del cableado del tablero de S1 norte el cual presentaba fallas de corto, y se recomienda la integración de relevos para la apertura de puertas por emergencia para los pasillos de sótano 1 y 2 norte

    - Los pasillos de acceso al congreso de la república se encuentran funcionando en buenas condiciones, con excepción de algunos pasillos en los cuales su mecanismo esta deficiente y se recomienda cambio, del mismo modo las estructuras se encuentran en buen estado, salvo por rayaduras en el vidrio debido a la fricción del mecanismo o desgaste en la pintura de las estructuras.

    - En el anexo B se puede observar el informe técnico del estado de los pasillos y portillos de discapacitados.

2. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la depuración y actualización de la base de datos del sistema de acuerdo con los listados actualizados de tarjetahabientes y vehículos autorizados entregados por las entidades del Congreso.**

   - Durante el mes de diciembre se revisó estado de los tarjeta-habientes con permiso a los portillos de discapacitados y se depuro la base de datos, de tal manera que solo estén autorizados las personas en condición de discapacidad y quienes en razón a su trabajo requieran el paso a material voluminoso, está pendiente evaluar este permiso para el personal de policía ya que se requiere el listado actualizado y la información de quienes requieren permisos especiales.

   - Se ejecuto la revisión de los tarjeta-habientes con permiso al parqueadero interno, y se revocaron los permisos a personal sin autorización escrita y a quienes les caduco el carnet.

3. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la revisión y diagnóstico del mecanismo de puertas automáticas para las tres (3) puertas del CIC.**


   - Se reviso el estado de las puertas automáticas del CIC, y se recomienda un mantenimiento al mecanismo de estas, ya que presentan ruido y falta de ajustes, además sus poleas se encuentran deterioradas, en la siguiente tabla se muestra un resumen del estado y diagnóstico de las puertas automáticas del CIC.

Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Voltaje de Entrada	Estado Final 9/12/2022	Observaciones
CIC PUERTA 1	FAAC	PB1100	120 VAC	Operando	Este operando, se recomienda mantenimiento y acondicionamiento de poleas.
CIC PUERTA 2	DÍTEC	REX	120 VAC	Operando	Está en funcionamiento y en buenas condiciones generales.
CIC PUERTA 3	CAME	930 N SF-SFA	120 VAC	Operando	Está en funcionamiento, presenta ruido en el mecanismo de apertura de puertas, se recomienda ajuste de tornillos para evitar el juego y así discernir del ruido.

   - En el anexo C se observa el informe técnico de las puertas automáticas del CIC, en donde se indica el estado inicial, final, fecha de revisión y diagnóstico.

4. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la capacitación del personal operador del sistema de control de accesos en el correcto uso del sistema, respuesta a eventos y accionamiento manual.**

   - Se ha venido capacitando en sitio al personal del CIC, se entregó un manual de usuario para el uso correcto del sistema de control de accesos, en la siguiente imagen se observa el listado del personal capacitado.




CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERADOR DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS CONTRATO 1445 DE 2022

CAPACITADO POR JESÚS CHARRIS D. FECHA: 15/12/22

NOMBRES Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
Ricardo Cruz Garzon	7a'598 808	ricardocruz099@hotmail.com	3028390838
Omar Armando Suarez Martinez	7257055	dovendavid@hotmail.com	3134841390
Bladimir Tinana	26.355215	tinana1209@hotmail.com	
Jose Luis Ahumada Casas	93300156	laminoviaselecta@hotm	3212364481

5. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en el levantamiento y actualización de la información de los elementos periféricos del sistema de detección de incendios indicando la ubicación actual y el estado de operación, así como las recomendaciones para su correcto funcionamiento.**

- Se realizó acompañamiento y asesoría para corregir fallas al sistema, con esto se logró que el sistema tenga catorce (14) fallas, correspondientes a dos módulos de referencia Siemens modelos DAC- NET que están averiados. Tres paneles detección modelo Siemens XLS, no tienen baterías de respaldo, dos sensores de humo de las oficinas 317-318, y cuatro sensores de humo de las oficinas 528B-529B los cuales fueron removidos por remodelación.



6. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en el levantamiento y actualización de la información de los elementos periféricos del sistema de detección de incendios indicando la ubicación actual y el estado de operación, así como las recomendaciones para su correcto funcionamiento (Actualización de planos).**

    - El estado actual de los elementos periféricos del sistema de detección de incendios, así como ubicación y recomendaciones se pueden observar en el anexo D mediante los planos de los edificios.

7. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en el diagnóstico, informe técnico y recomendaciones de mejora para los paneles centrales y las tarjetas de control de voceo del Sistema de Detección de Incendios marca SIEMENS XLS, incluyendo software y hardware.**

    - Se realizo asesoría y acompañamiento al sistema se sugiere actualizar los módulos de detección de incendios, así como los sensores de humo de manera gradual.

    - Se realizaron actualizaciones de firmware de algunos sensores de humo los cuales presentaban problemas, los sensores que fueron actualizados son los sensores de humo de comisión 2, sótano 2 norte y pasillo de capitolio nacional.

    - En el anexo E se observa la hoja de vida de los equipos de detección de incendios.

8. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República para la actualización en el firmware de los paneles centrales y las tarjetas de control de voceo del Sistema de Detección de Incendios marca SIEMENS XLS, incluyendo software y hardware.**


    - De acuerdo con la revisión en el sistema de voceo integrado en la red de paneles Siemens XLS se detectó falla en el módulo de gestión de voceo referencia Siemens DAC-NET. Es necesario actualizar el firmware de las tarjetas DAC- NET ubicadas en Sótano Capitolio, Salón de Apoyo y cuarto piso NEC para restablecer su funcionamiento.

9. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República para la realización de pruebas de todos los elementos periféricos del sistema, con el reporte automático y elaborando el protocolo de pruebas correspondiente.**

    - Se realizó pruebas tipo waltest (protocolos de prueba) para realizar pruebas de los dispositivos desde el panel de detección Siemens XLS.

10. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la capacitación del personal operador del sistema de detección de incendios en el correcto uso del sistema, respuesta a alarmas y accionamiento manual.**

    - Se realizó capacitación al personal en la operación del sistema de detección de incendios. En la siguiente imagen se observa el personal que asistió a la capacitación.



CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERADOR DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONTRATO 1445 DE 2022

CAPACITADO POR JESÚS CHARRIS D. FECHA: 15/12/22

NOMBRES Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
Ricardo Cruz Garzon	79'598.808	ricardocruz709@hotmail.com	3085390838
Yimi Armando Suarez Martinez	71257055	duvandavid09@hotmail.com	3134841340
Bladimir Tuiran	7633521S	tuiran1209@hotmail.com	
Jose Luis Alvarado Casas	93300156	laminoriaselecta@hotmail.com	3212364481

11. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control CIC del Senado de la República en la revisión y diagnóstico de las maquinas detectoras por RX, marca SMITHS, elaborando el respectivo informe técnico, indicando voltajes de operación, estado del equipo y recomendaciones técnicas.

- Se realizó asesoría y acompañamiento en la revisión y diagnóstico a las máquinas detectoras de RX. En la siguiente tabla se encuentra un resumen del estado para cada una de las máquinas de RX, de igual modo en el anexo F se encuentra el estado de las máquinas de RX, diagnostico, y recomendaciones.

Nombre del Dispositivo	Marca	Modelo	Referencia	Voltaje de Entrada	Estado Inicial	Estado Final 30/11/2022	Observaciones	Fecha de Revisión
AUDITORIO	HEIMANN	6046si	72565	118 VAC	Operando	Operando	Esta en servicio, buenas condiciones	Diciembre-22
CAPITOLIO CÁMARA	HEIMANN	6046si	72563	120 VAC	Fuera de servicio	Operando	Se configuro el HITRAX para su puesta en marcha, en buenas condiciones y operando el 15 de diciembre de 2022	Diciembre-22
CAPITOLIO SENADO	HEIMANN	6046si	75226	118 VAC	Fuera de servicio	Operando	Se configuro el HITRAX, y actualizo controlador de motores para su puesta en marcha, en buenas condiciones y operando el 15 de diciembre de 2022	Diciembre-22
ENTRADA NEC	HEIMANN	100100T	72051	120 VAC	Operando	Operando	Opera de manera normal	Diciembre-22
SALIDA NEC	HEIMANN	6046si	72566	120 VAC	Operando	Operando	Está operando de manera normal	Diciembre-22
SÓTANO 1 NORTE	HEIMANN	6046si	72560	120 VAC	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Está fuera de servicio, Puede entrar en operación si se requiere.	Diciembre-22
SÓTANO 1 SUR	HEIMANN	6046si	72562	120 VAC	Fuera de servicio	Fuera de servicio	El equipo está apagado y requiere reparación de Hitrax para entrar a operar. La UPS esta averiada.	Diciembre-22
SÓTANO 2 NORTE	HEIMANN	6046si	72561	120 VAC	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Esta fuera de servicio para volver a operar requiere reparación del Hitrax, regeneración del tubo de rayos X y la instalación de una multitoma. Presenta golpes en los rodillos. Fueron almacenados materiales de aseo y se deterioró la banda transportadora.	Diciembre-22
SÓTANO 2 SUR	HEIMANN	6046si	72564	120 VAC	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Se encuentra fuera de servicio, para volver a operar necesita reparación del Hitrax, reparación del circuito CR16-5, regeneración del tubo de rayos X y la instalación de una multitoma.	Diciembre-22

12. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la revisión y diagnóstico de los arcos detectores de metales ubicados en los ingresos al edificio NEC y Capitolio, indicando niveles de voltaje, estado de operación y recomendaciones, elaborando el informe técnico correspondiente.**

    Se realizo asesoría y acompañamiento al sistema de arcos detectores de metales obteniendo los siguientes resultados:

    - Los arcos detectores de metales se encuentran en funcionamiento, a excepción de algunos que se encuentran desconectados, se recomienda calibración para cada uno de ellos.


    - En el anexo G se encuentra el estado actual de todos los arcos detectores de metales instalados.

13. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la puesta en funcionamiento de la rutina para el bloqueo automático de vehículos no autorizados de acuerdo al listado entregados por las entidades del Congreso.**

    - Se creo procedimiento para bloqueo de vehículos y empleados no autorizados con ingreso y salida del parqueadero interno. Se recomienda actualizar este listado de forma semana.

14. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la programación de rutinas automáticas de backup del sistema de control de accesos, de acuerdo a la capacidad de disco duro y a la frecuencia más adecuada para evitar perdida de información.**

    - Se programó un evento tipo Host en el sistema de control de accesos Siemens Sipass, el cual realiza copia de respaldo “back-up” completo tanto a la base de datos como al Auditrail (Histórico del sistema) los días miércoles y sábado a las 4:00 A.M. estos backup se están almacenando en el disco D en la carpeta BKSipass.



15. **Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control CIC del Senado de la República en la prueba de la rutina de evacuación del edificio evaluando los tiempos de respuesta de todos los dispositivos de acceso.**

Se realizaron las pruebas rutinarias de los botones de apertura de puertas por emergencias obteniéndose los siguientes resultados:

- Todos los pasillos y portillones de discapacitados se abrieron al oprimir el botón correspondiente y volvieron a operar normalmente al restablecer los botones tipo hongo.

- En el software Sipass se desplegaron las ventanas de alarmas cuando fueron obturados los botones, esta alarma desapareció una vez se registraron las causas del evento en el campo correspondiente.

- En el anexo H se encuentra el reporte de los eventos registrados durante la liberación de puertas de emergencia.

16. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la evaluación de la integración de los equipos de detección de rayos X a la red de datos para tener visualización remota de las imágenes de las maletas durante el paso por las máquinas.

Se hizo la evaluación en la maquina ubicada en el ingreso capitolio senado, y se concluyó que para la implementación de esta solución se requiere lo siguiente:

- Un punto de red que conecte directamente con la red interna de seguridad del edificio
- Se requiere una dirección IP estática a asignar por cada una de las maquinas que se quieran integrar al sistema de cámaras
- Se requiere el cambio de la exportadora de video

Se recomienda implementar un piloto de esta solución, ya que de funcionar permitiría que estas imágenes sean revisadas por el personal de la reserva y así tener una mejor vigilancia a los paquetes que ingresan al edificio.

17. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control CIC del Senado de la República en la recuperación de la máquina de rayos X de Sótano 1 norte para la inspección de equipajes en este acceso.

- Se reviso el equipo y se encuentra listo para operar, se requiere que el área de seguridad evalué la posibilidad de implementar vigilancia en este punto.

Mayra Patricia Lizcano Cuello
CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS CONGRESO DE LA REPUBLICA					
UNIDADES CONTROLADORAS ACC					
Item	**Nombre Del Dispositivo**	**Tipo**	**N/Serial**	**Estado 1/12/2022**	**Observaciones**
1	ACC CENTRO DE CONTROL 1	ACC	7013129	Funcionando	Operativa Revisión 1/12/2022
2	ACC CENTRO DE CONTROL 2	ACC	7264400	Funcionando	Operativa Revisión 1/12/2022
3	ACC CARNETIZACIÓN	ACC	33606647	Funcionando	Instalada en la oficina de Carnetización anteriormente Capitolio 1/12/2022
4	ACC CAPITOLIO 3	ACC	7254403	Funcionando	Operativa Revisión 1/12/2022
5	ACC DIRECCION ADMINISTRATIVA	ACC	7244035	Funcionando	Operativa Revisión 1/12/2022
6	ACC SOTANO 1 NEC	ACC	33606641	Funcionando	Operativa Revisión 1/12/2022
7	ACCCAPITOLIO 1	ACC	8266301	Funcionando	Reemplazó a Capitolio anteriormente Santa Clara

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA						
DRI E IPM						
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Tipo	Controlador ACC	N/Serial	Estado 2/12/2022	Observaciones
1	CAP SENADO 1 BIO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 3	3034688	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
2	CAP SENADO 2 BIO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 3	3022355	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
3	CAP CAM 1 BIO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3034974	Deshabilitada	Operativa Revisión 2/12/2022
4	CAP CAM 1 PRO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3034816	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
5	CAP CAM 2 BIOD	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3034866	Deshabilitada	Operativa Revisión 2/12/2022
6	CAP CAM 2 PROD	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3034826	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
7	CAP SENADO 1 PR	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 3	3034975	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
8	CAP SENADO 2 PRO D	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 3	3022264	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
9	CIC PUERTA 1	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 1	3034679	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
10	CIC PUERTA 2	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 1	3035049	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
11	CIC PUERTA 3	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 1	3035023	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
12	DIR ADMIN BIO	ACC DRI	ACC DIRECCION ADMINISTRATIVA	3033691	Funcionando	Conectada, deshabilitada
13	DIR ADMIN PR	ACC DRI	ACC DIRECCION ADMINISTRATIVA	3023637	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
14	IPM 2.4	ACC IPM	ACC CENTRO DE CONTROL 1	4000325	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
15	IPM PISOS 2 3	ACC IPM	ACC CAPITOLIO 3	4000305	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
16	IPM-CENTRO-CONTROL	ACC IPM	ACC CENTRO DE CONTROL 1	4000326	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
17	IPM-CENTRO-CONTROL2	ACC IPM	ACC CENTRO DE CONTROL 1	4000309	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
18	IPM-PISO1-SOTANO	ACC IPM	ACC CAPITOLIO 1	4000313	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
19	IPM-PISO2-SOTANO	ACC IPM	ACC CAPITOLIO 1	4000307	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
20	IPM-PISO-3	ACC IPM	ACC CENTRO DE CONTROL 1	4000311	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
21	NEC CR7 1 BIO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3190653	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
22	NEC CR7 1 PRO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3200537	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
23	NEC CR7 10 BIO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3220975	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
24	NEC CR7 10 PRO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3221085	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
25	NEC CR7 2 BIO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3200533	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
26	NEC CR7 2 PRO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3200518	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
27	NEC CR7 3 BIO D	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3200515	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
28	NEC CR7 3 PRO D	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3200541	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
29	NEC CR7 4 BIO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3220980	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
30	NEC CR7 4 PRO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3221084	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
31	NEC CR7 5 BIO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3034819	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
32	NEC CR7 5 PRO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3034815	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
33	NEC CR7 6 BIO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3034979	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
34	NEC CR7 6 PRO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3023441	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022

35	NEC CR7 7 BIO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3034799	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
36	NEC CR7 7 PRO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3034824	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
37	NEC CR7 8 BIO D	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3035006	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
38	NEC CR7 8 PRO D	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3034797	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
39	NEC CR7 9 BIO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3221226	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
40	NEC CR7 9 PRO	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3220794	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
41	PANICO CAP CAM	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3023305	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
42	PANICO SOTANO NOR	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3023357	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
43	PANICO SOTANO SUR	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3022284	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
44	PANICO TUNEL CAP	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3023353	Deshabilitada	Desconectada
45	PLACAS VEHICULARES	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3034682	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
46	PQ EXTERNO	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 1	3031761	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
47	PQ INTERNO NORTE	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3032032	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
48	PQ INTERNO SUR	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3023599	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
49	PQ S1 NORTE LPR	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3034474	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
50	S1 NORTE 1 BIO	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3022719	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
51	S1 NORTE 1 PRO	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3022346	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
52	S1 NORTE 2 BIO D	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3031966	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
53	S1 NORTE 2 PRO D	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3023607	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
54	S1 SUR 1 BIO	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3034859	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
55	S1 SUR 1 PRO	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3023440	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
56	S1 SUR 2 BIO D	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3022330	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
57	S1 SUR 2 PRO D	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3035033	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
58	S2 NORTE 1 BIO	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3034437	Desconectado	Se deja desconectado debido a inconveniente con el DRI de proximidad 2/12/2022
59	S2 NORTE 1 PRO	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3034868	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
60	S2 NORTE 2 BIO D	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3022342	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
61	S2 NORTE 2 PRO D	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3034474	Funcionando	Se actualizo firmware, operativa Revisión 2/12/2022
62	S2 SUR 1 BIO	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3022723	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
63	S2 SUR 1 PRO	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3022261	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
64	S2 SUR 2 BIO D	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3034949	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
65	S2 SUR 2 PRO D	ACC DRI	ACC CENTRO DE CONTROL 2	3022269	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
66	CARNETIZACIÓN	ACC DRI	ACC CARNETIZACIÓN	3034774	Funcionando	Reinstalado 09/11/2022
68	SUBESTACION CAP	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1		Desconectado	Revision 2/12/22
69	SUBESTACION NEC	ACC DRI	ACC SOTANO 1 NEC	3200527	Desconectado	Revisión 2/12/2022
70	TUNEL CAP 1 BIO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3023348	Deshabilitada	Desconectada
71	TUNEL CAP 1 PRO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3031992	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
72	TUNEL CAP 2 BIO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3031731	Deshabilitada	Desconectada
73	TUNEL CAP 2 PRO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3032001	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
74	TUNEL CAP 3 BIO D	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3023215	Deshabilitada	Desconectada
75	TUNEL CAP 3 PRO D	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3022352	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
76	TUNEL NEC 1 BIO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3021882	Deshabilitada	Desconectada

77	TUNEL NEC 1 PRO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3034883	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
78	TUNEL NEC 2 BIO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3023143	Deshabilitada	Desconectada
79	TUNEL NEC 2 PRO	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3035014	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022
80	TUNEL NEC 3 BIO D	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3023315	Deshabilitada	Desconectada
81	TUNEL NEC 3 PRO D	ACC DRI	ACC CAPITOLIO 1	3034817	Funcionando	Operativa Revisión 2/12/2022

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA							
PASILLOS Y PORTILLONES							
Item	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Voltaje de Entrada**	**Estado Inicial**	**Estado Final 5/12/22**	**Observaciones**
1	CAP CAM 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento.
2	CAP CAM 2 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
3	CAP SENADO 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	118 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento .
4	CAP SENADO 2 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	118 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
5	NEC CR7 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
6	NEC CR7 2 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
7	NEC CR7 3 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
8	NEC CR7 4 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	El lector de Biometria se encuentra desmontado, y la estructura rayada, en funcionamiento.
9	NEC CR7 5 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Se presentan rayaduras en el vidrio por friccion del mecanismo, en funcionamiento.
10	NEC CR7 6 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
11	NEC CR7 7 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, en funcionamiento.
12	NEC CR7 8 PASILLO	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, en funcionamiento.
13	NEC CR7 9 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Se presentan rayaduras en el vidrio por friccion del mecanismo, en funcionamiento.
14	NEC CR7 10 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Se presentan rayaduras en el vidrio por friccion del mecanismo, en funcionamiento.
15	S1 NORTE 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento.
16	S1 NORTE 2 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
17	S1 SUR 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento.

18	S1 SUR 2 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Fuera de servicio	Operando	Se presentan rayaduras en la estructura, mal funcionamiento
19	S2 NORTE 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Se presentan rayaduras en el vidrio por friccion del mecanismo, en funcionamiento.
20	S2 NORTE 2 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
21	S2 SUR 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Lector de biomentria desmontado, y presenta rayaduras en la estructura
22	S2 SUR 2 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Tarjeta dañada, fuera de servicio
23	SANTA CLARA		Torniquete		Fuera de servicio	Fuera de servicio	Buenas condiciones, fuera de servicio.
24	TUNEL CAP 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	118 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
25	TUNEL CAP 2 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	118 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
26	TUNEL CAP 3 PASILLO DISC	Gunnebo	Glass Style	118 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
27	TUNEL NEC 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
28	TUNEL NEC 2 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
29	TUNEL NEC 3 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.
30	DIRECCION ADMINISTRATIVA		Torniquete	118 VAC	Operando	Operando	Estado mecánico muy deficiente, se recomienda cambio, en funcionamiento.

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA						
LECTORAS BIOMETRICAS Y DE PROXIMIDAD						
Item	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 6/12/2022**	**Observaciones**
#						
1	CAP CAM 1 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Deshabilitada	Deshabilitada	Operativa Revisión 6/12/2022
2	CAP CAM 1 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
3	CAP CAM 2 IN BIOD	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
4	CAP CAM 2 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
5	CAP SENADO 1 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
6	CAP SENADO 1 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
7	CAP SENADO 2 IN BIOD	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
8	CAP SENADO 2 OUT BIOD	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
9	DIRECCION ADMIN IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
10	DIRECCION ADMIN OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
11	NEC CR7 1 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
12	NEC CR7 1 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
13	NEC CR7 10 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
14	NEC CR7 10 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
15	NEC CR7 2 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
16	NEC CR7 2 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
17	NEC CR7 3 IN BIO D	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
18	NEC CR7 3 OUT BIO D	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
19	NEC CR7 4 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
20	NEC CR7 4 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
21	NEC CR7 5 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
22	NEC CR7 5 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
23	NEC CR7 6 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
24	NEC CR7 6 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
25	NEC CR7 7 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
26	NEC CR7 7 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
27	NEC CR7 8 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
28	NEC CR7 8 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
29	NEC CR7 9 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
30	NEC CR7 9 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Operando	Operando	Operativa Revisión 6/12/2022
31	S1 NORTE 1 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Deshabilitada	Deshabilitada	Revisión 6/12/2022
32	S1 NORTE 1 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada

33	S1 NORTE 2 IN BIO D	BioScrypt	4GFXS	Deshabilitada	Deshabilitada	Revisión 6/12/2022
34	S1 NORTE 2 OUT BIO D	BioScrypt	4GFXS	Deshabilitada	Deshabilitada	Revisión 6/12/2022
35	S1 SUR 1 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
36	S1 SUR 1 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
37	S1 SUR 2 IN BIOD	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
38	S1 SUR 2 OUT BIOD	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
39	S2 NORTE 1 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
40	S2 NORTE 1 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
41	S2 NORTE 2 IN BIO D	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
42	S2 NORTE 2 OUT BIO D	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
43	S2 SUR 1 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
44	S2 SUR 1 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
45	S2 SUR 2 IN BIOD	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
46	S2 SUR 2 OUT BIOD	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
47	SANTA CLARA IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
48	SANTA CLARA OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
49	SUBESTACION NEC BAJA TENSION BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
50	SUBESTACION NEC MEDIA TENSION BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
51	TUNEL CAP 1 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Deshabilitada	Deshabilitada	Revisión 6/12/2022
52	TUNEL CAP 1 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Deshabilitada	Deshabilitada	Revisión 6/12/2022
53	TUNEL CAP 2 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Deshabilitada	Deshabilitada	Revisión 6/12/2022
54	TUNEL CAP 2 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
55	TUNEL CAP 3 IN BIO D	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
56	TUNEL CAP 3 OUT BIO D	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
57	TUNEL NEC 1 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
58	TUNEL NEC 1 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
59	TUNEL NEC 2 IN BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
60	TUNEL NEC 2 OUT BIO	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
61	TUNEL NEC 3 IN BIO D	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
62	TUNEL NEC 3 OUT BIO D	BioScrypt	4GFXS	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Averiada
63	CAP CAM 1 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
64	CAP CAM 1 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
65	CAP CAM 2 IN PROD	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
66	CAP CAM 2 OUT PROD	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
67	CAP SENADO 1 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
68	CAP SENADO 1 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
69	CAP SENADO 2 IN PROD	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
70	CAP SENADO 2 OUT PROD	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
71	CIC PUERTA 1 IN	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
72	CIC PUERTA 1 OUT	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022

73	CIC PUERTA 2 IN	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
74	CIC PUERTA 2 OUT	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
75	CIC PUERTA 3 IN	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
76	CIC PUERTA 3 OUT	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
77	DIRECCION ADMIN IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
78	DIRECCION ADMIN OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
79	CIC PUERTA 2	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
80	CIC PUERTA 3	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
81	NEC CR7 1 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
82	NEC CR7 1 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
83	NEC CR7 10 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
84	NEC CR7 10 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
85	NEC CR7 2 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
86	NEC CR7 2 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
87	NEC CR7 3 IN PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
88	NEC CR7 3 OUT PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
89	NEC CR7 4 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
90	NEC CR7 4 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
91	NEC CR7 5 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
92	NEC CR7 5 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
93	NEC CR7 6 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
94	NEC CR7 6 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
95	NEC CR7 7 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
96	NEC CR7 7 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
97	NEC CR7 8 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
98	NEC CR7 8 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
99	NEC CR7 9 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
100	NEC CR7 9 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
101	PQ EXTERNO IN	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
102	PQ EXTERNO OUT	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
103	PQ INTERNO NORTE OUT	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
104	PQ INTERNO SUR IN	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
105	PQ INTERNO SUR RESERVA	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
106	PQ S1 NORTE LPR OUT 1	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
107	PQ S1 SUR LPR IN 1	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
108	S1 NORTE 1 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
109	S1 NORTE 1 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
110	S1 NORTE 2 IN PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
111	S1 NORTE 2 OUT PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
112	S1 SUR 1 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
113	S1 SUR 1 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022

114	S1 SUR 2 IN PROD	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
115	S1 SUR 2 OUT PROD	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
116	S2 NORTE 1 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
117	S2 NORTE 1 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
118	S2 NORTE 2 IN PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Revisión 6/12/2022
119	S2 NORTE 2 OUT PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
120	S2 SUR 1 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
121	S2 SUR 1 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
122	S2 SUR 2 IN PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
123	S2 SUR 2 OUT PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
124	SANTA CLARA IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
125	SANTA CLARA OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
126	TUNEL CAP 1 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
127	TUNEL CAP 1 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
128	TUNEL CAP 2 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
129	TUNEL CAP 2 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
130	TUNEL CAP 3 IN PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
131	TUNEL CAP 3 OUT PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
132	TUNEL NEC 1 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
133	TUNEL NEC 1 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
134	TUNEL NEC 2 IN PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
135	TUNEL NEC 2 OUT PRO	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
136	TUNEL NEC 3 IN PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022
137	TUNEL NEC 3 OUT PRO D	SIEMENS	ARS6311-RX	Operando	Funcionando	Operativa Revisión 6/12/2022

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA				
ACCIONAMIENTO DE PUERTA				
Item	**Nombre Del Dispositivo**	**Estado Inicial**	**Estado Final 7/12/2022**	**Observaciones**
1	SUBESTACION NEC BAJA TENSION BIO	Operando	Operando	
2	SUBESTACION NEC MEDIA TENSION BIO	Operando	Operando	
3	CIC PUERTA 1 IN	Operando	Operando	
4	CIC PUERTA 2 IN	Operando	Operando	
5	CIC PUERTA 3 IN	Operando	Operando	
6	SUBESTACION CAP PUERTA	Deshabilitada	Deshabilitada	Desconectada

CISEI
SERVICIOS E INGENIERIA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA								
PASILLOS								
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Voltaje de Entrada**	**Estado Inicial**	**Estado Final 5/12/22**	**Observaciones**	**Fecha de Revisión**
1	CAP CAM 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
2	CAP CAM 2 PASILLO	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
3	CAP SENADO 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	118 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento .	Revisión 5/12/2022
4	CAP SENADO 2 PASILLO	Gunnebo	Glass Style	118 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
5	NEC CR7 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
6	NEC CR7 2 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
7	NEC CR7 3 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
8	NEC CR7 4 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	El lector de Biometría se encuentra desmontado, y la estructura rayada, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
9	NEC CR7 5 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Se presentan rayaduras en el vidrio por fricción del mecanismo, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
10	NEC CR7 6 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
11	NEC CR7 7 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
12	NEC CR7 8 PASILLO	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
13	NEC CR7 9 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Se presentan rayaduras en el vidrio por fricción del mecanismo, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
14	NEC CR7 10 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Se presentan rayaduras en el vidrio por fricción del mecanismo, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
15	S1 NORTE 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
16	S1 NORTE 2 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
17	S1 SUR 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
18	S1 SUR 2 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Fuera de servicio	Operando	Se presentan rayaduras en la estructura, mal funcionamiento	Revisión 5/12/2022
19	S2 NORTE 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Se presentan rayaduras en el vidrio por fricción del mecanismo, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
20	S2 NORTE 2 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
21	S2 SUR 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Lector de biometría desmontado, y presenta rayaduras en la estructura	Revisión 5/12/2022
22	S2 SUR 2 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Tarjeta dañada, fuera de servicio	Revisión 5/12/2022
23	SANTA CLARA		Torniquete		Fuera de servicio	Fuera de servicio	Buenas condiciones, fuera de servicio.	Revisión 5/12/2022
24	TUNEL CAP 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	118 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
25	TUNEL CAP 2 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	118 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
26	TUNEL CAP 3 PASILLO DISC	Gunnebo	Glass Style	118 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
27	TUNEL NEC 1 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
28	TUNEL NEC 2 PASILLO	Gunnebo	Hidden gate 2FP	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
29	TUNEL NEC 3 PASILLO DISC.	Gunnebo	Glass Style	120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022
30	DIRECCION ADMINISTRATIVA		Torniquete	118 VAC	Operando	Operando	Estado mecánico muy deficiente, se recomienda cambio, en funcionamiento.	Revisión 5/12/2022

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
CAP CAM 1 PASILLO		**Revisión 5/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Capitolio Cámara**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: **La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO:	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
CAP CAM 2 PASILLO		Revisión 5/12/2022

MANTENIMIENTO APLICADO	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	1 DIA	1 Horas

FECHA ENTREGA EQUIPO:	UBICACIÓN
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	Entrada Capitolio Cámara

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Buenas condiciones, en funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: CAP SENADO 1 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Capitolio Senado**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: **La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento .**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
CAP SENADO 2 PASILLO		**Revisión 5/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Capitolio Senado**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
NEC CR7 1 PASILLO		**Revisión 5/12/2022**

MANTENIMIENTO APLICADO	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**1 DIA**	**1 Horas**

FECHA ENTREGA EQUIPO:	**UBICACIÓN**
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**Entrada Carrera 7**

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: NEC CR7 2 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
NEC CR7 3 PASILLO DISC.		**Revisión 5/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: NEC CR7 4 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☑ Mantenimiento sistema mecánico
- ☑ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☑ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **El lector de Biometría se encuentra desmontado, y la estructura rayada, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: NEC CR7 5 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☑ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Se presentan rayaduras en el vidrio por fricción del mecanismo, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: NEC CR7 6 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☑ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: NEC CR7 7 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **La estructura se encuentra rayada, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: NEC CR7 8 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **La estructura se encuentra rayada, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: NEC CR7 9 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Se presentan rayaduras en el vidrio por fricción del mecanismo, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: NEC CR7 10 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☑ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Se presentan rayaduras en el vidrio por fricción del mecanismo, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
S1 NORTE 1 PASILLO		**Revisión 5/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Sótano 1 norte**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: **La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO:	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
S1 NORTE 2 PASILLO DISC.		Revisión 5/12/2022

MANTENIMIENTO APLICADO	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	1 DIA	1 Horas

FECHA ENTREGA EQUIPO:	UBICACIÓN
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	Entrada Sótano 1 norte

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Buenas condiciones, en funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1


NOMBRE DEL EQUIPO:	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
S1 SUR 1 PASILLO		Revisión 5/12/2022

MANTENIMIENTO APLICADO	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	1 DIA	1 Horas

FECHA ENTREGA EQUIPO:	UBICACIÓN
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	Entrada Sótano 1 sur

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: La estructura se encuentra rayada, y presenta rayaduras en el vidrio a causa del mecanismo, en funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO:	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
S1 SUR 2 PASILLO DISC.		Revisión 5/12/2022

MANTENIMIENTO APLICADO	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	1 DIA	1 Horas

FECHA ENTREGA EQUIPO:	UBICACIÓN
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	Entrada Sótano 1 sur

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Se presentan rayaduras en la estructura, mal funcionamiento

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: S2 NORTE 1 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Sótano 2 norte**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: **Se presentan rayaduras en el vidrio por fricción del mecanismo, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: S2 NORTE 2 PASILLO DISC.	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO 1 DIA	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO 1 Horas
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	UBICACIÓN Entrada Sótano 2 norte	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: Buenas condiciones, en funcionamiento.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO:	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
S2 SUR 1 PASILLO		Revisión 5/12/2022

MANTENIMIENTO APLICADO	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	1 DIA	1 Horas

FECHA ENTREGA EQUIPO:	UBICACIÓN
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	Entrada Sótano 2 sur

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Lector de biometría desmontado, y presenta rayaduras en la estructura

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO:	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
S2 SUR 2 PASILLO DISC.		Revisión 5/12/2022

MANTENIMIENTO APLICADO	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	1 DIA	1 Horas

FECHA ENTREGA EQUIPO:	UBICACIÓN
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	Entrada Sótano 2 sur

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Tarjeta dañada, fuera de servicio

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: SANTA CLARA	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Santa Clara**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☑ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, fuera de servicio.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: TUNEL CAP 1 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Túnel Capitolio**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: TUNEL CAP 2 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Túnel Capitolio**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: TUNEL CAP 3 PASILLO DISC	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Túnel Capitolio**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
TUNEL NEC 1 PASILLO		**Revisión 5/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Túnel NEC**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☑ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: TUNEL NEC 2 PASILLO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Túnel NEC**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☑ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: TUNEL NEC 3 PASILLO DISC.	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 5/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Túnel NEC**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☑ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
DIRECCION ADMINISTRATIVA		**Revisión 5/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **2 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **DIRECCION ADMINISTRATIVA**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: **Estado mecánico muy deficiente, se recomienda cambio, en funcionamiento.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022 PUERTAS AUTOMATICAS CIC

Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Voltaje de Entrada	Estado Final 9/12/2022	Observaciones	Fecha de Revisión
CIC PUERTA 1	FAAC	PB1100	120 VAC	Operando	Esta en servicio, se recomienda mantenimiento y acondicionamiento de poleas.	diciembre-22
CIC PUERTA 2	DÍTEC	REX	120 VAC	Operando	Está en funcionamiento y en buenas condiciones generales.	diciembre-22
CIC PUERTA 3	CAME	930 N SF-SFA	120 VAC	Operando	Esta en funcionamiento, presenta ruido en el mecanismo de abrir y cerrar las puertas, se recomienda ajuste de tornillos para evitar el juego y así discernir del ruido.	diciembre-22

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1


NOMBRE DEL EQUIPO:	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
CIC PUERTA 1		diciembre-22


MANTENIMIENTO APLICADO	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	1 DIA	N/A

FECHA ENTREGA EQUIPO:	UBICACIÓN
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	Entrada CIC

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: 44904

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**


NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
CIC PUERTA 2		**diciembre-22**

MANTENIMIENTO APLICADO	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO**
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**1 DIA**	**N/A**

FECHA ENTREGA EQUIPO:	**UBICACIÓN**
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**En el centro de CIC**

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☑ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: **Está en funcionamiento y en buenas condiciones generales.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1


NOMBRE DEL EQUIPO:	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
CIC PUERTA 3		diciembre-22

MANTENIMIENTO APLICADO	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	1 DIA	N/A

FECHA ENTREGA EQUIPO:	UBICACIÓN
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	Ultima puerta de CIC

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento






DIAGNOSTICO: Esta en funcionamiento, presenta ruido en el mecanismo de abrir y cerrar las puertas, se recomienda ajuste de tornillos para evitar el juego y así discernir del ruido.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

Actualización de planos de los elementos periféricos del sistema de detección de incendios


Auditorio Piso 1




Capitolio Nacional Piso 1




Capitolio Nacional Piso 2




Capitolio Nacional Piso 3




Capitolio Nacional Sotano




Mezanine Congreso




NEC Piso 1




NEC Piso 2




NEC Piso 3




NEC Piso 4




NEC Piso 5




NEC Piso 6




NEC Piso 7




NEC Sotano 1




NEC Sotano 2



Topology Page



XNET_NODE_MAP



HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1	2 NCC "CIC"	Siemens		Operando	Operando	
2	1 FireFinder XLS "CONGRESO DE LA REPUBLICA" Local	Siemens	XLS	Operando	Operando	
3	1 CAB-3 "NEC CIC"	Siemens	CAB3	Operando	Operando	
4	CC-5 "EDIFICIO CONGRESO"	Siemens	CC5	Operando	Operando	
5	^23 TZC-8B "TZC-8 TELEFONO"	Siemens	TZC	Operando	Operando	
6	20 ZIC-4A "ESTROBOS NEC"	Siemens	ZIC-4A	Operando	Operando	
11	21 ZIC-4A "PARLANTES NEC"	Siemens	ZIC-4A	Operando	Operando	
16	22 NIC-C(XNet) "COMUNICACION NCC"	Siemens	NIC-C	Operando	Operando	
17	CC-5 "EDIFICIO CONGRESO"	Siemens	CC5	Operando	Operando	
18	1 DAC-NET "DAC NEC CIC"	Siemens	DACNET	Fuera de Servicio	Fuera de Servicio	Actualización firmware DAC NEC CIC el 12 de diciembre de 2022
19	1:1^23 TZC-8B "TZC-8 TELEFONO"	Siemens	TZC	Fuera de Servicio	Fuera de Servicio	Falla en Dacnet
20	1:1^32 ZAM "ZAM NEC CIC"	Siemens	ZAM	Fuera de Servicio	Fuera de Servicio	Falla en Dacnet
21	1:1^33 SCM-8 "NEC S2- S1- P1- MZ- P2- P3"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
22	1:1^34 SCM-8 "NEC P4- P5- P6 P7"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
23	1:1^35 SCM-8 "CAP SOT - TUNEL -P1"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
24	1:1^36 SCM-8 "CAP P2 P3"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
25	1:1^37 FMT "FMT TELEFONO CIC"	Siemens	FMT	Fuera de Servicio	Fuera de Servicio	Falla en Dacnet
26	1:1^38 LVM "LVM MICROFONO CIC"	Siemens	LVM	Fuera de Servicio	Fuera de Servicio	Falla en Dacnet
27	2 MLC loop "NEC MLC LOOP 2 MZ - P1- S1"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
28	1 FP-11 "D.H P1 CORRESPONDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
29	2 FP-11 "D.H NEC MZ PRESIDENCIA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
30	3 FP-11 "D.H NEC MZ TRANSCRIPTORA SENADO "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
31	4 FP-11 "D.H NEC MZ RECEPCION SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
32	5 FP-11 "D.H NEC MZ COCINA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
33	6 FP-11 "D.H NEC MZ BANO HOMBRES SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
34	7 FP-11 "D.H NEC MZ BANO MUJERES SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
35	8 FP-11 "D.H NEC MZ COMISION 1 SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
36	9 FP-11 "D.H NEC MZ COMISION 1 SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
37	10 FP-11 "D.H NEC MZ SUBSECRETARIO SENADO	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
38	11 FP-11 "D.H NEC MZ SECRETARIO SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
39	12 FP-11 "D.H NEC MZ BODEGA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
40	13 FP-11 "D.H NEC P1 UPS CANAL CONGRESO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
41	14 FP-11 "D.H NEC P1 MASTER GRABACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
42	15 FP-11 "D.H NEC P1 PROGRAMACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
43	17 FP-11 "D.H NEC P1 EDICION 2"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
44	18 FP-11 "D.H NEC P1 CANAL-C BANOS MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
45	19 FP-11 "D.H NEC P1 CANAL-C BANOS HOMBRE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
46	20 FP-11 "D.H NECP1 PRESIDENCIA COMISION 1"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
47	21 FP-11 "D.H NECP1 PRESIDENCIA COMISION 1"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
48	22 FP-11 "D.H NEC P1 CANAL-C EDICION 1"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
49	23 FP-11 "D.H NEC P1 CANAL-C VISUALIZACION"	Siemens	FP-11	Fuera de Servicio	Fuera de Servicio	Se desinstaló por remodelación abril 1 de 2022, eliminado programa 11/05/2022
50	24 FP-11 "D.H NEC P1 CANAL-C DIRECCION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
51	25 FP-11 "D.H NEC P1 CANAL-C REDACCION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
52	26 FP-11 "D.H NEC P1 CANAL-C PRODUCCION"	Siemens	FP-11	Fuera de Servicio	Fuera de Servicio	Se desinstaló por remodelación abril 1 de 2022, eliminado programa 11/05/2022
53	27 FP-11 "D.H NEC P1 CANAL-C ARCHIVO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
54	29 FP-11 "D.H NEC P1 MASTER EDICION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
55	30 FP-11 "D.H NEC P1 CORRESPONDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
56	31 FP-11 "D.H NEC P1 CORRESPONDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
57	32 FP-11 "D.H NEC P1 CORRESPONDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
58	33 FP-11 "D.H NEC P1 CORRESPONDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
59	34 FP-11 "D.H NEC P1 RECEPCION GENERAL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
60	35 FP-11 "D.H NEC P1 RECEPCION GENERAL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
61	36 FP-11 "D.H NEC P1 RECEPCION GENERAL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
62	37 FP-11 "D.H NEC P1 RECEPCION GENERAL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
63	38 FP-11 "D.H NEC P1 RECEPCION GENERAL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
64	39 FP-11 "D.H NEC P1 BIENES Y SERVICIOS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
65	40 FP-11 "D.H NEC P1 BIENES Y SERVICIOS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
66	41 FP-11 "D.H NEC S1 OFICINA BBVA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
67	42 FP-11 "D.H NEC S1 OF SENADO BANO 1"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
68	44 FP-11 "D.H NEC S1 OFICINA SENADO 1"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
69	45 FP-11 "D.H NEC S1 OFICINA SENADO 1"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
70	46 FP-11 "D.H NEC S1 OFICINA SENADO 1"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
71	47 FP-11 "D.H NEC S1 OFICINA BBVA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
72	48 MSI-1 "AV.MANUAL NEC INGRESO NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
73	49 FP-11 "D.H NEC S1 BANOS HOMBRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
74	50 FP-11 "D.H NEC S1 BANOS MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
75	51 FP-11 "D.H NEC S1 AREA DE DESCANSO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
76	52 MSI-1 "AV.MANUAL NEC CORRESPONDENCIA"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
77	53 FP-11 "D.H NEC S2 INGRESO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
78	54 MSI-1 "AV.MANUAL NEC S2 INGRESO NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
79	3 MLC loop "NEC MLC LOOP 3 P1- MZ"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
80	1 FP-11 "D.H NEC P1 RESTAURANTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
81	2 FP-11 "D.H NEC P1 RESTAURANTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
82	3 FP-11 "D.H NEC P1 RESTAURANTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
83	4 FP-11 "D.H NEC MEZANINE SUR 10"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
84	5 FP-11 "D.H NEC MEZANINE SUR BANO 10"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
85	6 FP-11 "D.H NEC MEZANINE SUR COCINETA 10"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
86	7 FP-11 "D.H NEC MEZANINE SUR OFICINA 10"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
87	8 FP-11 "D.H NEC MEZANINE SUR OFICINA 10"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
88	9 FP-11 "D.H NEC MEZANINE SUR OFICINA 10"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
89	10 FP-11 "D.H NEC MEZANINE SUR OFICINA 10"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
90	11 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 9"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
91	12 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 9"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
92	13 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 9"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
93	14 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 9"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
94	15 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 9"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
95	16 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 8"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
96	17 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 8"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
97	18 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 8"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
98	19 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 8"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
99	20 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 8"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
100	21 MSI-1 "AV.MANUAL SUR NEC P1 "	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
101	22 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 7"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
102	23 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 7"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
103	24 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 7"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
104	25 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 7"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
105	26 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 5"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
106	27 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 5"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
107	28 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 5"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
108	29 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 6"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
109	30 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 6"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
110	31 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 6"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
111	32 FP-11 "D.H NEC MEZANINE OFICINA 6"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
112	33 FP-11 "D.H NEC P1 SUR PAGADURIA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
113	34 FP-11 "D.H NEC P1 SUR PAGADURIA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
114	35 FP-11 "D.H NEC P1 SUR PAGADURIA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
115	36 FP-11 "D.H NEC P1 SUR PAGADURIA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
116	37 FP-11 "D.H NEC P1 SUR PAGADURIA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
117	38 FP-11 "D.H NEC P1 SUR PAGADURIA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
118	39 FP-11 "D.H NEC P1 SUR OFICINA 109"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
119	40 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P1 SUR PASILLO"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
120	41 FP-11 "D.H NEC P1 SUR OFICINA 109"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
121	42 FP-11 "D.H NEC P1 SUR OFICINA 108"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
122	43 FP-11 "D.H NEC P1 SUR OFICINA 108"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
123	44 FP-11 "D.H NEC P1 SUR OFICINA 107"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
124	45 FP-11 "D.H NEC P1 SUR OFICINA 107"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
125	46 FP-11 "D.H NEC P1 SUR OFICINA 4"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
126	47 FP-11 "D.H NEC P1 SUR OFICINA 4"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
127	48 FP-11 "D.H NEC P1 SUR OFICINA 4"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
128	49 FP-11 "D.H NEC P1 SUR PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
129	4 MLC loop "NEC MLC LOOP 4 S1"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
130	1 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	Falla por humedad reemplazado
131	2 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
132	3 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
133	4 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
134	5 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
135	6 FP-11 "D..H NEC S1 SUMINISTRO CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
136	7 FP-11 "D.H NEC S1 SUMINISTRO CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	Se reinstaló el 12 de diciembre del 2022
137	8 FP-11 "D.H NEC S1 SUMINISTRO CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
138	9 FP-11 "D.H NEC S1 SUMINISTRO CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
139	10 FP-11 "D.H NEC S1 OFICINA CAFAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
140	11 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
141	12 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
142	13 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
143	14 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
144	15 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
145	16 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
146	17 FP-11 "D.H NEC S1 ALMACEN SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
147	18 FP-11 "D.H NEC S1 CIC CARNETIZACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
148	19 FP-11 "D.H NEC S1 CIC RECEPCION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
149	20 FP-11 "D.H NEC S1 CIC RECEP BANO MUJERE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
150	21 FP-11 "D.H NEC S1 CIC RECEP BANO HOMBRE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
151	22 FP-11 "D.H NEC S1 CIC SALA DEJUNTAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
152	23 FP-11 "D.H NEC S1 CIC HALL SALA DE JUNT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
153	24 FP-11 "D.H NEC S1 CIC SALA DE DESCANSO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
154	25 FP-11 "D.H NEC S1 CIC OFICINA ENLACE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
155	26 FP-11 "D.H NEC S1 CIC OFICINA SUPERVISO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
156	27 FP-11 "D.H NEC S1 CIC HALL RECEPCION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
157	28 FP-11 "D..H NEC S1 CIC DEPOSITO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
158	29 FP-11 "D.H NEC S1 CIC CENTRO DE CONTROL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
159	30 FP-11 "D.H NEC S1 CIC CENTRO DE CONTROL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
160	31 FP-11 "D.H NEC S1 CIC CUARTO UPS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
161	32 FP-11 "D.H NEC S1 CIC CUARTO RACK"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
162	33 FP-11 "D.H NEC S1 CIC CUARTO UPS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
163	34 FP-11 "D.H NEC S1 CIC CUARTO RACK"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
164	35 FP-11 "D.H NEC S1 CIC HALL RECEPCION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
165	36 MSI-1 "EVACUACION GENERAL NEC"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
166	37 MSI-1 "EVACUACION GENERAL CAP"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
167	40 TRI-60D "CIC"	Siemens	TRI	Operando	Operando	no en plano
168	41 TRI-60D "PARO EXTINCION CIC"42 TRI-60D "CIC"	Siemens	TRI	Operando	Operando	no en plano
169	42 TRI-60D "CIC"	Siemens	TRI	Operando	Operando	
170	43 TRI-60D "PARO EXTINCION CIC"	Siemens	TRI	Operando	Operando	no en plano
171	5 MLC loop "NEC MLC LOOP 5 P1 MZ"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
172	1 FP-11 "D.H NEC P1 OF 101"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
173	2 FP-11 "D.H NEC P1 OF 101"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
174	3 FP-11 "D.H NEC P1 OF 101"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
175	4 FP-11 "D.H NEC P1 PAGADURIA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
176	5 FP-11 "D.H NEC P1 PAGADURIA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
177	6 MSI-1 "A.V MANUA NEC P1 NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
178	7 FP-11 "D.H NEC P1 PAGADURIA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
179	8 FP-11 "D.H NEC P1 PAGADURIA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
180	9 FP-11 "D.H NEC OF 103 RACK COMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
181	10 FP-11 "D.H NEC P1 OF 103"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
182	11 FP-11 "D.H NEC P1 BANO MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
183	12 FP-11 "D.H NEC P1 BANO HOMBRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
184	13 FP-11 "D.H NEC P1 OF 104"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
185	14 FP-11 "D.H NEC P1 OF 104"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
186	15 FP-11 "D.H NEC P1 OF 103"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
187	16 FP-11 "D.H NEC P1 OF 104"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
188	17 FP-11 "D.H NEC P1 OF 103"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
189	18 FP-11 "D.H NEC MZ TELECOMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
190	19 FP-11 "D.H NEC MZ TELECOMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
191	20 FP-11 "D.H NEC MZ TELECOMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
192	21 FP-11 "D.H NEC MZ TELECOMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
193	22 FP-11 "D.H NEC P1 N. SISTEMAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
194	23 FP-11 "D.H NEC P1 N. FOTOCOPIADORAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
195	24 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 11"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
196	25 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 11"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
197	26 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 11"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
198	27 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 11"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
199	28 MSI-1 "A.V MANUAL NEC MZ NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
200	29 FP-11 "D.H NEC MZ BANO HOMBRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
201	30 FP-11 "D.H NEC MZ BANO MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
202	31 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 4"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
203	32 FP-11 "D..H NEC MZ HR CAMARA OF 4"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
204	33 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 4"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
205	34 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 4"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
206	35 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 2"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
207	36 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 2"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
208	37 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 2"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
209	38 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 2"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
210	39 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 2"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
211	40 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 3"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
212	41 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 3"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
213	42 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 3"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
214	43 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 3"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
215	44 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 2"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
216	45 FP-11 "D.H NEC MZ HR CAMARA OF 2"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
217	46 FP-11 "D.H NEC MZ OF ESCALERAS EMERGENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
218	47 FP-11 "D.H NEC MZ OF ESCALERAS EMERGENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
219	48 FP-11 "D.H NEC MZ OF ESCALERAS EMERGENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
220	49 FP-11 "D.H NEC MZ OF ESCALERAS EMERGENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
221	50 FP-11 "D.H NEC MZ OF ESCALERAS EMERGENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
222	51 FP-11 "D.H NEC MZ OF ESCALERAS EMERGENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
223	52 FP-11 "D.H NEC MZ OF ESCALERAS EMERGENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
224	53 FPT-11 "D.T NEC P1 NORTE COCINETA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
225	54 FP-11 "D.H NEC P1 CCP ETB"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
226	55 FP-11 "D.H NEC P1 CCP ETB"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
227	6 MLC loop "NEC MLC LOOP 6 S2- S1- P1"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
228	1 FP-11 "D.H NEC S1 BODEGA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
229	2 FP-11 "D.H NEC S1 BODEGA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
230	3 FP-11 "D.H NEC S1 BODEGA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
231	4 FP-11 "D.H NEC S1 BODEGA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
232	5 FP-11 "D.H NEC S1 BODEGA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
233	6 FP-11 "D.H NEC S1 BANO HOMBRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
234	7 FP-11 "D.H NEC S1 BANO HOMBRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
235	8 FP-11 "D.H NEC S1 BANO MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
236	9 FP-11 "D.H NEC S1 BANO MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
237	10 MSI-1 "A.V MANUNALNEC S1 INGRESO SUR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
238	12 FP-11 "D.H NEC S1 SUR BODEGA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
239	14 FP-11 "D.H NEC S2 INGRESO PEATONAL SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
240	15 MSI-1 "A.V MANUNALNEC S2 INGRESO SUR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
241	16 FP-11 "D.H NEC S2 BODEGA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
242	17 FP-11 "D.H NEC S2 BODEGA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
243	18 FP-11 "D.H NEC S2 SUBESTACION ELECTRICA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
244	19 FP-11 "D.H NEC S2 SUBESTACION ELECTRICA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
245	20 FP-11 "D.H NEC S2 BODEGA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
246	21 FP-11 "D.H NEC S2 BODEGA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
247	22 FP-11 "D.H NEC S2 BODEGA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
248	23 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO BANOS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
249	24 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO BANOS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
250	28 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO TARIMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
251	29 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO TARIMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
252	31 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO BANO MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
253	32 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO BANO DISCAPACI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
254	33 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO BANO DISCAPACI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
255	34 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO BANO HOMBRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
256	35 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO HALL BANOS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
257	36 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
258	37 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
259	39 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO LOBBY"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
260	40 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO RECINTO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
261	41 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO RECINTO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
262	42 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO RECINTO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
263	43 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO RECINTO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
264	44 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO RECINTO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
265	45 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO RECINTO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
266	46 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO 2DO PISO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
267	47 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO 2DO PISO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
268	48 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO 2DO PISO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
269	49 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO P2 COCINETA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
270	50 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO P2 DEPOSITO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
271	51 FP-11 "D.H NEC AUDITORIO P2 SALA AUXILI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
272	53 FP-11 "D.H NEC S2 NORTE CTO AIRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
273	54 FP-11 "D.H NEC S2 NORTE CTO BASURAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
274	55 FP-11 "D.H NEC S2 S/E ELECTRICA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
275	56 FP-11 "D.H NEC S2 S/E ELECTRICA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
276	57 FP-11 "D.H NEC S2 NORTE ARCHIVO CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
277	58 FP-11 "D.H NEC S2 NORTE S/E ELECTRICA T"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
278	60 TRI-60R "TRI-60R S/E NORTE SOTANO NEC PAN"	Siemens	TRI	Operando	Operando	
279	7 MLC loop "NEC MLC LOOP 7 P2"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
280	1 FP-11 "D.H NEC P2 OF.228"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
281	2 FP-11 "D.H NEC P2 OF.228"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
282	3 FP-11 "D.H NEC P2 OF.228"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
283	4 FP-11 "D.H NEC P2 OF.227"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
284	5 FP-11 "D.H NEC P2 OF.227"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
285	6 FP-11 "D.H NEC P2 OF.225"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
286	7 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P2 NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
287	8 FP-11 "D.H NEC P2 OF.223 - 224"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
288	9 FP-11 "D.H NEC P2 BANO MUJERES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
289	10 FP-11 "D.H NEC P2 BANO HOMBRES NORTE"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
290	11 FP-11 "D.H NEC P2 CTO ASEO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
291	12 FP-11 "D.H NEC P2 CTO ELECTRICO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
292	13 FP-11 "D.H NEC P2 OF.230"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
293	14 FP-11 "D.H NEC P2 OF.221"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
294	15 FP-11 "D.H NEC P2 OF.221"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
295	16 FP-11 "D.H NEC P2 OF.223 - 224"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
296	17 FP-11 "D.H NEC P2 OF.223 - 224"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
297	18 FP-11 "D.H NEC P2 OF.220 - 222"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
298	19 FP-11 "D.H NEC P2 OF.220 - 222"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
299	20 FP-11 "D.H NEC P2 OF.220 - 222"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
300	21 FP-11 "D.H NEC P2 OF.217 - 218"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
301	22 FP-11 "D.H NEC P2 OF.217 - 218"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
302	23 FP-11 "D.H NEC P2 OF.217 - 218"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
303	24 FP-11 "D.H NEC P2 OF.216"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
304	25 FP-11 "D.H NEC P2 OF.216"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
305	26 FP-11 "D.H NEC P2 CTO ASEO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
306	27 FP-11 "D.H NEC P2 OF.215"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
307	28 FP-11 "D.H NEC P2 OF.214"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
308	29 FP-11 "D.H NEC P2 BANO MUJERES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
309	30 FP-11 "D.H NEC P2 BANO HOMBRES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
310	31 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P2 NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
311	32 FP-11 "D.H NEC P2 OF.213"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
312	33 FP-11 "D.H NEC P2 OF.213"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
313	34 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P2 NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
314	35 FP-11 "D.H NEC P2 OF.212"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
315	36 FP-11 "D.H NEC P2 OF.211"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
316	37 FP-11 "D.H NEC P2 OF.211"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
317	38 FP-11 "D.H NEC P2 OF.210"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
318	39 FP-11 "D.H NEC P2 OF.210"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
319	40 FP-11 "D.H NEC P2 OF.210"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
320	41 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
321	42 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
322	43 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
323	45 FP-11 "D.H NEC P2 OF 204"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
324	46 FP-11 "D.H NEC P2 OF 204"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
325	8 MLC loop "NEC MLC LOOP 8 PISO 2"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
326	1 FP-11 "D.H NEC P2 OF.204"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
327	2 FP-11 "D.H NEC P2 OF.204"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
328	3 FP-11 "D.H NEC P2 OF.203"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
329	4 FP-11 "D.H NEC P2 OF.203"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
330	5 FP-11 "D.H NEC P2 OF.204"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
331	6 FP-11 "D.H NEC P2 OF.203"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
332	7 FP-11 "D.H NEC P2 OF.203"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
333	8 FP-11 "D.H NEC P2 OF.202"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
334	9 FP-11 "D.H NEC P2 OF.202"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
335	10 FP-11 "D.H NEC P2 OF.202"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
336	11 FP-11 "D.H NEC P2 OF.201"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
337	12 FP-11 "D.H NEC P2 OF.201"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
338	13 FP-11 "D.H NEC P2 OF.201"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
339	14 FP-11 "D.H NEC P2 OF.201 A"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
340	15 FP-11 "D.H NEC P2 OF.201 A"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
341	16 FP-11 "D.H NEC P2 OF.201 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
342	17 FP-11 "D.H NEC P2 OF.201 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
343	18 FP-11 "D.H NEC P2 OF.201 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
344	19 FP-11 "D.H NEC P2 OF.202 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
345	20 FP-11 "D.H NEC P2 OF.202 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
346	21 FP-11 "NEC P2 OF.202 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
347	22 FP-11 "NEC P2 OF.202 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
348	23 FP-11 "NEC P2 OF.202 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
349	24 FP-11 "NEC P2 OF.203 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
350	25 FP-11 "NEC P2 OF.203 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
351	26 FP-11 "NEC P2 OF.204 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
352	27 FP-11 "NEC P2 OF.204 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
353	28 MSI-1 "A.V MAUAL NEC P2 SUR-ORI"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
354	29 FP-11 "H.D NEC P2 OF.204 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
355	30 FP-11 "D.H NEC P2 OF.204 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
356	31 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
357	32 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
358	33 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
359	34 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
360	35 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
361	36 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
362	37 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
363	38 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
364	39 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
365	40 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
366	41 FP-11 "D.H NEC P2 OF.208 B - 210 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
367	44 FP-11 "D.H NEC P2 OF 204"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
368	57 FP-11 "DH NEC P2 OF 202"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
369	9 MLC loop "NEC MLC LOOP 9 PISO 2"	Siemens	MLC	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
370	1 FP-11 "D.H NEC P2 CTO ELECTRICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
371	2 FP-11 "D.H NEC P2 CTO SISTEMAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
372	3 FP-11 "D.H NEC P2 OF.205B - 206B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
373	4 FP-11 "D.H NEC P2 BANO MUJERES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
374	5 FP-11 "D.H NEC P2 BANO HOMBRES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
375	6 FP-11 "D.H NEC P2 OF.205B - 206B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
376	7 FP-11 "D.H NEC P2 CTO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
377	8 FP-11 "D.H NEC P2 OF.220B - 221B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
378	9 FP-11 "D.H NEC P2 OF.220B - 221B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
379	10 FP-11 "D.H NEC P2 OF.220B - 221B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
380	11 FP-11 ".H NEC P2 OF.220B - 221B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
381	12 FP-11 "D.H NEC P2 OF.222B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
382	13 FP-11 "D.H NEC P2 OF.222B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
383	14 FP-11 "D.H NEC P2 OF.223B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
384	15 FP-11 "D.H NEC P2 OF.223B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
385	16 FP-11 "D.H NEC P2 OF.224B - 225B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
386	17 FP-11 "D.H NEC P2 OF.224B - 225B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
387	18 FP-11 "D.H NEC P2 OF.224B - 225B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
388	19 FP-11 "D.H NEC P2 OF.227B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
389	20 FP-11 "D.H NEC P2 OF.227B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
390	21 FP-11 "D.H NEC P2 OF.229B - 230B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
391	22 FP-11 "D.H NEC P2 OF.229B - 230B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
392	23 FP-11 "D.H NEC P2 OF.229B - 230B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
393	24 FP-11 "D.H NEC P2 OF.231B - 232B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
394	25 FP-11 "D.H NEC P2 BANO MUJERES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
395	26 FP-11 "D.H NEC P2 BANO HOMBRES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
396	27 FPT-11 "D.T NEC P2 COCINETA SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
397	29 FP-11 "D.H NEC P2 OF.226B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
398	30 FP-11 "D.H NEC P2 OF.226B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
399	31 FP-11 "D.H NEC P2 OF.226B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
400	32 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P2"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
401	33 FP-11 "D.H NEC P2 OF.231B - 232B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
402	34 FP-11 "D.H NEC P2 OF.231B - 232B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
403	35 FP-11 "D.H NEC P2 OF.233B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
404	36 FP-11 "D.H NEC P2 OF.233B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
405	37 FP-11 "D.H NEC P2 OF.233B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
406	38 FP-11 "D.H NEC P2 OF.235B - 236B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
407	39 FP-11 "D.H NEC P2 OF.235B - 236B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
408	42 FP-11 "D.H NEC P2 OF.210B - 209B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
409	43 FP-11 "D.H NEC P2 OF.211B - 212B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
410	44 FP-11 "D.H NEC P2 OF.211B - 212B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
411	45 FP-11 "D.H NEC P2 OF.211B - 212B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
412	46 FP-11 "D.H NEC P2 OF.213B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
413	47 FP-11 "D-H NEC P2 OF.213B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
414	48 FP-11 "D.H NEC P2 OF.214B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
415	49 FP-11 "D.H NEC P2 OF.215B - 216B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
416	50 FP-11 "D.H NEC P2 OF.215B - 216B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
417	51 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P2 L SUR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
418	52 FP-11 "D.H NEC P2 OF.217B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
419	53 FP-11 "D.H NEC P2 OF.217B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
420	54 FP-11 "D.H NEC P2 OF.218B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
421	55 FP-11 "D.H NEC P2 OF.219B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
422	56 FP-11 "D.H NEC P2 OF.219B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
423	CC-5 "EDIFICIO CONGRESO"	Siemens	CC5	Operando	Operando	
424	18 NIC-C(HNet) "COMUNICACION CIC"	Siemens	NIC-C	Operando	Operando	
425	10 MLC loop "NEC MLC LOOP 10 PISO 2"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
426	1 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VII OF 241B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
427	2 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VII OF 241B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
428	3 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VII OF 241B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
429	4 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VII OF 241B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
430	5 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VII OF 241B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
431	6 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VII OF 241B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
432	7 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VII OF 241B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
433	8 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VII OF 241B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
434	9 FPT-11 "D.H NEC P2 COMISION VII COCINETA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
435	10 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VII OF 241B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
436	11 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VII OF 241B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
437	12 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VII OF 241B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
438	13 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VI OF 240B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
439	14 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VI OF 240B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
440	15 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VI OF 240B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
441	16 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VI OF 240B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
442	17 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VI OF 240B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
443	18 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VI OF 240B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
444	19 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VI OF 240B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
445	20 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VI OF 240B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
446	21 FPT-11 "D.H NEC P2 COMISION VI COCINETA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
447	22 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VI OF 240B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
448	23 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VI OF 240B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
449	24 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION VI OF 240B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
450	25 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION V OF 239B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
451	26 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION V OF 239B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
452	27 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION V OF 239B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
453	28 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION V OF 239B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
454	29 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION V OF 239B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
455	30 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION V OF 239B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
456	31 FP-11 "D.HNEC P2 COMISION V OF 239B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
457	32 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION V OF 239B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
458	33 FPT-11 "D.H NEC P2 COMISION V COCINETA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
459	34 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION V OF 239B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
460	35 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION V OF 239B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
461	36 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION V OF 239B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
462	37 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P2 SUR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
463	38 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
464	39 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
465	40 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
466	41 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
467	42 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
468	43 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
469	44 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
470	45 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
471	46 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
472	47 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
473	48 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
474	49 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION I OF 238B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
475	50 FP-11 "D.H NEC P2 OFICINA ETB"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
476	11 MLC loop "NEC MLC LOOP 11 PISO 2"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
477	1 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
478	2 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
479	3 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
480	4 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
481	5 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
482	6 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
483	7 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
484	8 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
485	9 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
486	10 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
487	11 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
488	12 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
489	13 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P2 COMI NOR-OCCI"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
490	14 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
491	15 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
492	16 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
493	17 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
494	18 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
495	19 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
496	20 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
497	21 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
498	22 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
499	23 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
500	24 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
501	25 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
502	26 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
503	27 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
504	28 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
505	29 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
506	30 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
507	31 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
508	32 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
509	33 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
510	34 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
511	35 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
512	36 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
513	37 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	Se apoyo el personal del CIC para su remplazo el 30 de noviembre de 2022
514	38 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
515	39 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
516	40 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
517	41 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
518	42 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
519	43 FPT-11 "D.T NEC P2 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
520	44 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
521	45 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
522	46 FP-11 "D.H NEC P2 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
523	12 MLC loop "NEC MLC LOOP 12 PISO 3"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
524	1 FP-11 "D.H P3 OF 336"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
525	2 FP-11 "D.H NEC P3 OF 336"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
526	3 FP-11 "D.H NEC P3 OF 336"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
527	4 FP-11 "D.H NEC P3 OF 335"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
528	5 FP-11 "D.H NEC P3 OF 335"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
529	6 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P3 NOR-OCC"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
530	7 FP-11 "D.H NEC P3 OF 332 - 333"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
531	8 FP-11 "D.H NEC P3 OF 334"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
532	9 FP-11 "D.H NEC P3 BANO HOMBRES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
533	10 FP-11 "D.H NEC P3 BANO MUJERES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
534	11 FPT-11 "D.T NEC P3 CTO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
535	12 FP-11 "D.H NEC P3 CTO ELECTRICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
536	13 FP-11 "D.H NEC P3 OF 337"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
537	14 FP-11 "D.H NEC P3 OF 327"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
538	15 FP-11 "D.H NEC P3 OF 327"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
539	16 FP-11 "D.H NEC P3 OF 327"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
540	17 FP-11 "D.H NEC P3 OF 332 - 333"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
541	18 FP-11 "D.H NEC P3 OF 330 - 331"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
542	19 FP-11 "D.H NEC P3 OF 330 - 331"					NO EN PROGRAMA
543	20 FP-11 "D.H NEC P3 OF 330 - 331"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
544	21 FP-11 "D.H NEC P3 OF 330 - 331"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
545	22 FP-11 "D.H NEC P3 OF 325 - 326"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
546	23 FP-11 "D.H NEC P3 OF 325 - 326"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
547	24 FP-11 "D.H NEC P3 OF 325 - 326"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
548	25 FP-11 "D.H NEC P3 CTO MANTENIMINETO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
549	26 FP-11 "D.H NEC P3 322 - 323"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
550	27 FP-11 "D.H NEC P3 322 - 323"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
551	28 FP-11 "D.H NEC P3 BANOS MUJER NORTE "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
552	29 FP-11 "D.H NEC P3 BANOS HOMBRES NORTE "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
553	30 FP-11 "D.H NEC P3 CTO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
554	31 MSI-1 "A.V MAUAL NEC P3 NOR-ORI"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
555	33 FP-11 "D.H NEC P3 OF 322 - 323"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
556	34 FP-11 "D.H NEC P3 OF 321"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
557	35 FP-11 "D.H NEC P3 OF 321"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
558	36 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P3 NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
559	37 FP-11 "D.H NEC P3 OF 319 - 320"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
560	38 FP-11 "D.H NEC P3 OF 319 - 320"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
561	39 FP-11 "D.H NEC P3 OF 319 - 320"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
562	40 FP-11 "D.H NEC P3 OF 317 - 318"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado por remodelación
563	41 FP-11 "D.H NEC P3 OF 317 - 318"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado por remodelación
564	42 FP-11 "D.H NEC P3 OF 317 - 318"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
565	43 FP-11 "D.H NEC P3 OF 315 - 316"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
566	44 FP-11 "D.H NEC P3 OF 315 - 316"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
567	45 FP-11 "D.H NEC P3 OF 315 - 316"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
568	46 FP-11 "D.H NEC P3 OF 313"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
569	47 FP-11 "D.H NEC P3 OF 313"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
570	48 FP-11 "D.H NEC P3 OF 313"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
571	49 FP-11 "D.H NEC P3 OF 336"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
572	13 MLC loop "NEC MLC LOOP 13 PISO 3"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
573	1 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 312"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
574	2 FP-11 "D.H NEC P3 OF 310"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
575	3 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 312"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
576	4 FP-11 "D.H NEC P3 OF 310"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
577	5 FP-11 "D.H NEC P3 OF 309"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
578	6 FP-11 "D.H NEC P3 OF 309"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
579	7 FP-11 "D.H NEC P3 OF 306"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
580	8 FP-11 "D.H NEC P3 OF 305 - 304"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
581	9 FP-11 "D.H NEC P3 OF 305 - 304"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
582	10 FP-11 "D.H NEC P3 OF 305 - 304"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
583	11 FP-11 "D.H NEC P3 OF 311"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
584	12 FP-11 "D.H NEC P3 OF 311"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
585	13 FP-11 "D.H NEC P3 OF 308"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
586	14 FP-11 "D.H NEC P3 OF 307"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
587	15 FP-11 "D.H NEC P3 OF 307"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
588	16 FP-11 "D.H NEC P3 OF 303"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
589	18 FP-11 "D.H NEC P3 OF 302"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
590	19 FP-11 "D.H NEC P3 OF 301"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
591	20 FP-11 "D.H NEC P3 OF 301"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
592	21 FP-11 "D.H NEC P3 OF 301B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
593	22 FP-11 "D.H NEC P3 OF 301B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
594	23 FP-11 "D.H NEC P3 OF 301B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
595	24 FP-11 "D.H NEC P3 OF 303B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
596	25 FP-11 "D.H NEC P3 OF 304B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
597	26 FP-11 "D.H NEC P3 OF 304B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
598	27 FP-11 "D.H NEC P3 OF 305B- 306 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
599	28 FP-11 "D.H NEC P3 OF 305B- 306 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
600	29 FP-11 "D.H NEC P3 OF 305B- 306 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
601	30 FP-11 "D.H NEC P3 OF 307B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
602	31 FP-11 "D.H NEC P3 OF 308B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
603	32 FP-11 "D.H NEC P3 OF 308B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
604	33 FP-11 "D.H NEC P3 OF 309B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
605	34 FP-11 "D.H NEC P3 OF 309B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
606	35 FP-11 "D.H NEC P3 OF 310B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
607	36 FP-11 "D.H NEC P3 OF 310B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
608	37 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P3 SUR-ORI"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
609	38 FP-11 "D.H NEC P3 OF 311B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
610	39 FP-11 "D.H NEC P3 OF 312B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
611	40 FP-11 "D.H NEC P3 OF 312B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
612	41 FP-11 "D.H NEC P3 OF 313B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
613	42 FP-11 "D.H NEC P3 OF 314B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
614	43 FP-11 "D.H NEC P3 OF 314B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
615	44 FP-11 "D.H NEC P3 OF 315B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
616	45 FP-11 "D.H NEC P3 OF 315B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
617	46 FP-11 "D.H NEC P3 OF 316 B- 317 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
618	47 FP-11 "D.H NEC P3 OF 316 B- 317 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
619	48 FP-11 "D.H NEC P3 OF 316 B- 317 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
620	49 FP-11 "D.H NEC P3 OF 318 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
621	50 FP-11 "D.H NEC P3 OF 318 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
622	51 FP-11 "D.H NEC P3 OF 319 B- 320 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
623	52 FP-11 "D.H NEC P3 OF 319 B- 320 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
624	53 FP-11 "D.H NEC P3 OF 319 B- 320 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
625	14 MLC loop "NEC MLC LOOP 14 PISO 3"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
626	3 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 322 B - 323 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
627	4 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 322 B - 323 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
628	5 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 322 B - 323 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
629	6 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 324 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
630	7 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 325 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
631	8 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 325 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
632	9 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 326 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
633	10 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 326 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
634	11 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 327 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
635	12 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 327 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
636	13 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 329 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
637	14 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 329 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
638	15 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 329 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
639	16 MSI-1 "A.V MANUAL NEC ORIENTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
640	17 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 330 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
641	18 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 330 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
642	19 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 331 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
643	20 FP-11 "D.H NEC P3 OF. 332 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
644	21 FP-11 "D.H NEC P3 CTO ELECTRICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
645	22 FP-11 "D.H NEC P3 OF 335 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
646	23 FP-11 "D.H NEC P3 BAÑO MUJERES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
647	24 FP-11 "D.H NEC P3 BAÑO HOMBRES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
648	25 FP-11 "D.H NEC P3 OF 335 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
649	26 FP-11 "D.H NEC P3 OF 335 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
650	27 FP-11 "D.H NEC P3 CTO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
651	28 FP-11 "D.H NEC P3 OF 333 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
652	29 FP-11 "D.H NEC P3 OF 333 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
653	30 FP-11 "D.H NEC P3 OF 334 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desmontado el 25 de marzo por remodelación, eliminado 11/05/22
654	31 FP-11 "D.H NEC P3 OF 334 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
655	32 FP-11 "D.H NEC P3 OF 336 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
656	33 FP-11 "D.H NEC P3 OF 337 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
657	34 FP-11 "D.H NEC P3 OF 337 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
658	35 FP-11 "D.H NEC P3 OF 339 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
659	36 FP-11 "D.H NEC P3 OF 339 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
660	38 FP-11 "D.H NEC P3 OF 341 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
661	39 FP-11 "D.H NEC P3 OF 341 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
662	40 FP-11 "D.H NEC P3 OF 343 B - 344 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
663	41 FP-11 "D.H NEC P3 OF 343 B - 344 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
664	42 FP-11 "D.H NEC P3 OF 343 B - 344 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
665	43 FP-11 "D.H NEC P3 CTO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
666	44 FP-11 "D.H NEC P3 OF 342 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
667	45 FP-11 "D.H NEC P3 BAÑO HOMBRES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
668	46 FP-11 "D.H NEC P3 BAÑO MUJERES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
669	47 FP-11 "D.H NEC P3 OF 348 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
670	48 FP-11 "D.H NEC P3 OF 348 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
671	49 FP-11 "D.H NEC P3 OF 345 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
672	50 FP-11 "D.H NEC P3 OF 345 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
673	51 FP-11 "D.H NEC P3 OF 346 B - 347 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
674	52 FP-11 "D.H NEC P3 OF 346 B - 347 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
675	53 MSI-1 "A.V MANUAL NEC SUR OCC"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
676	54 FP-11 "D.H NEC P3 OF 346 B - 347 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
677	55 FP-11 "D.H NEC P3 OF 348 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
678	56 FP-11 "D.H NEC P3 OF 348 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
679	57 FP-11 "D.H NEC P3 OF 349 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
680	58 FP-11 "D.H NEC P3 OF 349 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
681	59 FP-11 "D.H NEC P3 OF 349 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
682	60 FPT-11 "D.T NEC P3 CAFETERIA SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
683	15 MLC loop "NEC LC LOOP 15 PISO 3"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
684	1 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION PASILLO EXTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
685	2 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
686	3 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
687	4 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
688	5 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
689	6 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
690	7 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
691	8 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
692	9 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
693	10 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
694	11 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION IV SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
695	12 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
696	13 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
697	14 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
698	15 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
699	16 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
700	17 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
701	18 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
702	19 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
703	20 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
704	21 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION II SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
705	22 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
706	23 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
707	24 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
708	25 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
709	26 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
710	27 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
711	28 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
712	29 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
713	30 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION III SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
714	31 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
715	32 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
716	33 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
717	34 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
718	35 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
719	36 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
720	37 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
721	38 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
722	39 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
723	40 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
724	41 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION ETICA SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
725	42 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION VII SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
726	43 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION VII SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
727	44 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION VII SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
728	45 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
729	46 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION VII SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
730	47 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION VII SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
731	48 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION VII SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
732	49 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION VII SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
733	50 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION VII SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
734	51 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION VII SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
735	52 FP-11 "D.H NEC P3 COMISION VII SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
736	53 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P3 MOMISION NORT"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
737	16 MLC loop "NEC MLC LOOP 16 PISO 3"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
738	2 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES SUR PASILL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
739	3 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES VI SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
740	4 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES VI SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
741	5 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES VI SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
742	6 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES VI SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
743	7 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES VI SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
744	8 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES VI SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
745	9 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES SUR PASILL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
746	10 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES SUR PASILL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
747	11 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES V SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
748	12 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES V SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
749	13 FP-11 "D. HNEC P3 COMISIONES V SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
750	14 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES V SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
751	15 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES V SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
752	16 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES SUR PASILL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
753	17 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES V SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
754	18 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES V SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
755	19 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES V SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
756	20 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
757	21 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
758	22 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
759	23 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
760	24 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
761	25 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES SUR PASILL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
762	26 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES SUR PASILL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
763	27 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
764	28 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
765	29 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
766	30 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano, ni físico
767	31 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano, ni físico
768	32 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano, ni físico
769	33 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano, ni físico
770	34 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano, ni físico
771	35 FP-11 "D.H NEC P3 COMISIONES I CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano, ni físico
772	17 MLC loop "NEC MLS LOOP 17 S1 - S2"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
773	1 TRI-60D "NEC S1 NORTE DETECTOR DE CO2"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
774	2 TRI-60D "SOTANO 1 "	Siemens	TRI	Operando	Operando	
775	3 TRI-60D "NEC S1 NORTE"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
776	4 TRI-60D "SONATO 1"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano, cambiar nombre
777	5 TRI-60D "NEC S1 CENTRO"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
778	6 TRI-60D "SOTANO 1"	Siemens	TRI	Operando	Operando	
779	7 TRI-60D "NEC S1 SUR" 8 TRI-60D "SOTANO 1"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
780	8 TRI-60D "SOTANO 1"	Siemens	TRI-D			

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
781	9 TRI-60D "NEC S1 SUR"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
782	10 TRI-60D "SOTANO 1"	Siemens	TRI	Operando	Operando	
783	11 TRI-60D "NEC S2 NORTE" 12 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
784	13 TRI-60D "NEC S2 NORTE"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
785	14 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI	Operando	Operando	
786	15 TRI-60D "NEC S2 CENTRO" 16 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
787	16 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI-D			
788	17 TRI-60D "NEC S2 CENTRO" 18 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
789	18 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI-D			
790	19 TRI-60D "NEC S2 CENTRO" 20 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
791	20 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI-D			
792	21 TRI-60D "NEC S2 CENTRO" 22 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
793	22 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI-D			
794	23 TRI-60D "NEC S2 CENTRO"	Siemens	TRI	Operando	Operando	
795	24 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI	Operando	Operando	
796	25 TRI-60D "NEC S2 SUR"	Siemens	TRI	Operando	Operando	No en plano
797	26 TRI-60D "SOTANO 2"	Siemens	TRI	Operando	Operando	
798	27 FP-11 "D.H NEC S1 NORTE OCCIDENTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
799	28 FP-11 "D.H NEC S1 NORTE ORIENTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
800	29 FP-11 "D.H NEC S1 CENTRO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
801	30 FP-11 "D.H NEC S1 SUR OCCIDENTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
802	31 FP-11 "D.H NEC S1 SUR ORIENTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
803	32 FP-11 "D.H NEC S2 NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
804	33 FP-11 "D.H NEC S2 NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	Se apoyo el personal del CIC para su remplazo el 7 de diciembre de 2022
805	34 FP-11 "D.H NEC S2 CENTRO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
806	35 FP-11 "D.H NEC S2 CENTRO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
807	36 FP-11 "D.H NEC S2 CENTRO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
808	37 FP-11 "D.H NEC S2 CENTRO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
809	38 FP-11 "D.H NEC S2 CENTRO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
810	39 FP-11 "D.H NEC S2 SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
811	^32 ZAM "ZAM NEC CIC"	Siemens	ZAM	Operando	Operando	
812	^33 SCM-8 "NEC S2- S1- P1- MZ- P2- P3"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
813	1 Speaker Group Switch "NEC S1 - S2 PARLANTES "	Siemens	SCM	Operando	Operando	
814	2 Speaker Group Switch "NEC P1 - MZ PARLANTES"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
815	3 Speaker Group Switch "NEC P2 - P3 PARLANTES"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
816	4 Generic Switch "Switch @ address 1^33-4"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
817	5 Speaker Group Switch "NEC S1 - S2 EVACUACION"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
818	6 Speaker Group Switch "NEC P1 - MZ EVACUACION"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
819	7 Speaker Group Switch "NEC P2 EVACUACION"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
820	8 Speaker Group Switch "NEC P3 EVACUACION"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
821	^34 SCM-8 "NEC P4- P5- P6 P7"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
822	1 Speaker Group Switch "NEC P4 PARLANTES"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
823	2 Speaker Group Switch "NEC P5 PARLANTES "	Siemens	SCM	Operando	Operando	
824	3 Speaker Group Switch "NEC P6 PARLANTES"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
825	4 Speaker Group Switch "NEC P7 PARLANTES "	Siemens	SCM	Operando	Operando	
826	5 Speaker Group Switch "NEC P4 EVACUACION"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
827	6 Speaker Group Switch "NEC P5 EVACUACION"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
828	7 Speaker Group Switch "NEC P6 EVACUACION"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
829	8 Speaker Group Switch "NEC P7 EVACUACION"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
830	^35 SCM-8 "CAP SOT - TUNEL -P1"	Siemens	SCM	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
831	1 Speaker Group Switch "CAP SOT PARLANTES"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
832	2 Speaker Group Switch "CAP TUNEL PARLANTES"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
833	3 Speaker Group Switch "CAP P1 PARLANTES"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
834	4 Speaker Group Switch "CAP P1 PARLANTES"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
835	5 Speaker Group Switch "CAP SOT EVACUACION"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
836	6 Speaker Group Switch "CAP TUNEL EVACUACION"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
837	7 Speaker Group Switch "CAP P1 EVACUACION"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
838	8 Speaker Group Switch ""	Siemens	SCM	Operando	Operando	
839	^36 SCM-8 "CAP P2 P3"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
840	1 Speaker Group Switch "CAP P2 PARLANTES"	Siemens		Operando	Operando	
841	2 Speaker Group Switch "CAP P3 PARLANTES"	Siemens		Operando	Operando	
842	3 Generic Switch ""	Siemens	Generic3 Generic Switch	Operando	Operando	
843	Inner Door	Siemens		Operando	Operando	
844	^36 SCM-8 "CAP P2 P3"	Siemens	SCM	Operando	Operando	
845	4 Generic Switch ""	Siemens	Generic4 Generic Switch	Operando	Operando	
846	5 Speaker Group Switch "CAP P2 EVACUACION"	Siemens		Operando	Operando	
847	6 Speaker Group Switch "CAP P3 EVACUACION"	Siemens		Operando	Operando	
848	7 Generic Switch ""	Siemens	Generic7 Generic Switch	Operando	Operando	
849	8 Generic Switch ""	Siemens	Generic8 Generic Switch	Operando	Operando	
850	^37 FMT "FMT TELEFONO CIC"	Siemens	FMT	Operando	Operando	
851	1 Master Phone "MAESTRO CIC"	Siemens	Master1 Master Phone	Operando	Operando	
852	^38 LVM "LVM MICROFONO CIC"	Siemens	LVM	Operando	Operando	
853	1 All Call Switch "ALL CALL"	Siemens	All1 All Call Switch	Operando	Operando	
854	4 Generic Switch "Switch @ address 1^38-4"	Siemens	Switch	Operando	Operando	
855	5 Generic Switch "Switch @ address 1^38-5"	Siemens	Switch	Operando	Operando	
856	6 Selective Page Switch "SELECTIVE PAGE SIWTCH"	Siemens	Selective6 Selective Page Switch	Operando	Operando	
857	9 MIC "MIC MAESTRO"	Siemens	MIC9 MIC	Operando	Operando	
858	253 PMI-2 "COGRESO DE LA REPUBLICA"	Siemens	PMI-2	Operando	Operando	
859	1 Function Key "Function Key @ address 253-1"	Siemens		Operando	Operando	
860	30 PSC-12 "NEC FUENTE ALIMENTACION CIC"	Siemens	PSC-12	Operando	Operando	
861	1 PSC Relay "Relay @ 001:001 - Common Alarm"	Siemens		Operando	Operando	
862	2 PSC Relay "Relay @ 001:002 - Common Trouble"	Siemens		Operando	Operando	
863	3 Relay "Relay APERTURA SISTEMA ACCESOS"	Siemens	Relay3 Relay	Operando	Operando	
864	4 Relay "Relay ACTIVACION EXTINCION"	Siemens	Relay4 Relay	Operando	Operando	
865	31 PSX-12 "NEC FUENTE AUXILIAR NEC CIC"	Siemens		Operando	Operando	
866	2 CAB-3 "NEC PISO 4"	Siemens	CAB-3	Operando	Operando	
867	CC-5 "EDIFICIO CONGRESO"	Siemens	CC5	Operando	Operando	
868	40 MLC loop "NEC MLC LOOP 40 PISO 7"	Siemens	MLC	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
869	1 FP-11 "D.H NEC P7 MENTO_CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
870	2 FP-11 "D.H NEC P7 MENTO_CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
871	3 FP-11 "D.H NEC P7 MENTO_CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
872	4 FP-11 "D.H NEC P7 CTO MAQ ASCENSOR NORTE"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
873	5 FPT-11 "D.T NEC P7 COCINETA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
874	6 FP-11 "D.H NEC OF SALA DE RADIO POLICI"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
875	7 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 706"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
876	8 FP-11 "D.H NEC P7 BAÑO HOMBRES NORTE"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
877	9 FP-11 "D.H NEC P7 BAÑO MUJERES NORTE"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
878	10 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 704"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
879	11 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 704"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
880	12 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 704"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
881	13 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 703"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
882	14 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 703"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
883	16 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 702"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
884	17 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 702"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
885	18 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 701"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
886	19 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 701"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
887	20 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 701 B P.J"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
888	21 FP-11 "D.H NEC P7 OF. 701 B F.O"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
889	22 FP-11 "D.H NEC P7 OF 701 ARCHIVO"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
890	24 FP-11 "D.H NEC P7 ARCHIVO BIENES Y SERV"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
891	25 FP-11 "D.H NEC P7 OF 702 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
892	26 FP-11 "D.H NEC P7 OF 702 B B. G. P"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
893	27 FP-11 "D.H NEC P7 OF 702 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
894	28 FP-11 "D.H NEC P7 OF 703"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
895	29 FP-11 "D.H NEC P7 OF 703"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
896	30 FP-11 "D.H NEC P7 OF 704"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
897	31 FP-11 "D.H NEC P7 OF 704"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
898	32 FP-11 "D.H NEC P7 BAÑOS MUEJRES SUR"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
899	33 FP-11 "D.H NEC P7 BAÑO HOMBRES SUR"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
900	34 FP-11 "D.H NEC P7 OF 705 ODONTOLOGIA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
901	35 FP-11 "D.H NEC P7 OF 705 ODONTOLOGIA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
902	36 FP-11 "D.H NEC P7 CTO MANTENIMINETO SEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
903	37 FP-11 "D.H NEC P7 SALA RAYOS X"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
904	38 FP-11 "D.H CTO ASCENSORES SENADO"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
905	39 FP-11 "D.H NEC P7 RECEP MANTENIMIENTO S"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
906	40 FP-11 "D.H NEC P7 CTO MANTENIMINETO SEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
907	41 FP-11 "D.H NEC P7 CTO MANTENIMINETO SEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
908	42 FP-11 "D.H NEC P7 CTO MANTENIMINETO SEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
909	43 FP-11 "D.H NEC P7 CTO MANTENIMINETO SEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
910	44 MSI-1 "AV MANUAL NEC P7 NORTE"	Siemens	MSI-1	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
911	45 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P7 SUR"	Siemens	MSI-1	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
912	46 FP-11 "D.H NEC P7 CTO MANTENIMINETO SEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
913	47 FP-11 "D.H NEC P7 CTO MANTENIMINETO SEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desconectado desde 2019
914	41 MLC loop "NEC MLS LOOP 41 PISO 6"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
915	1 FP-11 "D.H NEC P6 OF 636"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
916	2 FP-11 "D.H NEC P6 OF 636"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
917	3 FP-11 "D.H NEC P6 OF 635"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
918	4 FP-11 "D.H NEC P6 OF 635"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
919	5 FP-11 "D.H NEC P6 OF 633 - 634"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
920	6 MSI-1 "AV. MANUAL NEC P6 NOR-OCCIDENTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
921	7 FP-11 "D.H NEC P6 OF 633 - 634"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	Eliminado temporalmente 25/07/2022
922	8 FP-11 "D.H NEC P6 OF 633 - 634"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
923	9 FP-11 "D.H NEC P6 BAÑO MUJERES NORTE"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
924	10 FP-11 "D.H NEC P6 BAÑO HOMBRES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
925	11 FP-11 "D.H NEC P6 CTO ELECTRICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
926	12 FP-11 "D.H NEC P6 CTO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
927	13 FP-11 "D.H NEC P6 OF 629"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
928	14 FP-11 "D.H NEC P6 OF 627"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
929	15 FP-11 "D.H NEC P6 OF 627"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
930	16 FP-11 "D.H NEC P6 OF 627"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
931	17 FP-11 "D.H NEC P6 OF 631 - 632"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
932	18 FP-11 "D.H NEC P6 OF 630"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
933	19 FP-11 "D.H NEC P6 OF 630"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
934	20 FP-11 "D.H NEC P6 OF 628"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
935	21 FP-11 "D.H NEC P6 OF 628"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
936	22 FP-11 "D.H NEC P6 OF 626"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
937	23 FP-11 "D.H NEC P6 OF 626"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
938	24 FP-11 "D.H NEC P6 OF 625"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
939	25 FP-11 "D.H NEC P6 OF 624"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
940	26 FP-11 "D.H NEC P6 CO ASEO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
941	27 FP-11 "D.H NEC P6 OF 623"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
942	28 FP-11 "D.H NEC P6 OF 622"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
943	29 FP-11 "D.H NEC P6 BAÑO MUJERES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
944	30 FP-11 "D.H NEC P6 BAÑO HOMBRES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
945	31 FP-11 "D.H NEC P6 CO ASEO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
946	32 MSI-1 "AV. MANUAL NEC P6 NOR-ORIENTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
947	33 MSI-1 "AV. MANUAL NEC P6 NOR-ORIENTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
948	34 FP-11 "D.H NEC P6 OF 621"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
949	35 FP-11 "D.H NEC P6 OF 621"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
950	36 FP-11 "D.H NEC P6 OF 620"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
951	37 FP-11 "D.H NEC P6 OF 620"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
952	38 FP-11 "D.H NEC P6 OF 619"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
953	39 FP-11 "D.H NEC P6 OF 619"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
954	41 FP-11 "D.H NEC P6 OF 618"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
955	42 FP-11 "D.H NEC P6 OF 618"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
956	43 FP-11 "D.H NEC P6 OF 616"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
957	44 FP-11 "D.H NEC P6 OF 615"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
958	45 FP-11 "D.H NEC P6 OF 615"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
959	46 FP-11 "D.H NEC P6 OF 614"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
960	47 FP-11 "D.H NEC P6 OF 612 - 613"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
961	48 FP-11 "D.H NEC P6 OF 612 - 613"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
962	49 FP-11 "D.H NEC P6 OF 609 - 610"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
963	50 FP-11 "D.H NEC P6 OF 609 - 610"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
964	51 FP-11 "D.H NEC P6 OF 609 - 610"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
965	52 FP-11 "D.H NEC P6 OF 606"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
966	53 FP-11 "D.H NEC P6 OF 606"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
967	54 FP-11 "D.H NEC P6 OF 604 - 605"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
968	55 FP-11 "D.H NEC P6 OF 604 - 605"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
969	56 FP-11 "D.H NEC P6 OF 604 - 605"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
970	42 MLC loop "NEC MLC LOOP 42 PISO 6"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
971	1 FP-11 "D.H NEC P6 OF 611"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
972	2 FP-11 "D.H NEC P6 OF 611"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
973	3 FP-11 "D.H NEC P6 OF 608"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
974	4 FP-11 "D.H NEC P6 OF 607"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
975	5 FP-11 "D.H NEC P6 OF 603"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
976	6 FP-11 "D.H NEC P6 OF 603"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
977	7 FP-11 "D.H NEC P6 OF 602"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
978	8 FP-11 "D.H NEC P6 OF 601"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
979	9 FP-11 "D.H NEC P6 OF 601 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
980	10 FP-11 "D.H NEC P6 OF 602 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
981	11 FP-11 "D.H NEC P6 OF 602 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
982	12 FP-11 "D.H NEC P6 OF 603 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
983	13 FP-11 "D.H NEC P6 OF 603 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
984	14 FP-11 "D.H NEC P6 OF 604 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
985	15 FP-11 "D.H NEC P6 OF 605 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
986	16 FP-11 "D.H NEC P6 OF 606 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
987	17 FP-11 "D.H NEC P6 OF 606 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
988	18 FP-11 "D.H NEC P6 OF 607 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
989	19 FP-11 "D.H NEC P6 OF 607 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
990	20 FP-11 "D.H NEC P6 OF 608 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
991	21 FP-11 "D.H NEC P6 OF 608 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
992	22 FP-11 "D.H NEC P6 OF 609 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
993	23 FP-11 "D.H NEC P6 OF 611 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
994	24 FP-11 "D.H NEC P6 OF 611 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
995	25 FP-11 "D.H NEC P6 OF 611 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
996	26 MSI-1 "A.V MANUALNEC P6 SUR ORIENTE"	Siemens	MSI-1	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
997	27 FP-11 "D.H NEC P6 OF 613 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
998	28 FP-11 "D.H NEC P6 OF 613 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
999	29 FP-11 "D.H NEC P6 OF 614 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1000	30 FP-11 "D.H NEC P6 OF 615 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1001	31 FP-11 "D.H NEC P6 OF 615 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1002	32 FP-11 "D.H NEC P6 OF 615 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1003	33 FP-11 "D.H NEC P6 OF 616 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1004	34 FP-11 "D.H NEC P6 OF 616 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1005	35 FP-11 "D.H NEC P6 OF 617 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1006	36 FP-11 "D.H NEC P6 OF 617 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1007	37 FP-11 "D. NEC P6 OF 618 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1008	38 FP-11 "D.H NEC P6 OF 619 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1009	39 FP-11 "D.H NEC P6 OF 620 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1010	40 FP-11 "D.H NEC P6 OF 620 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1011	41 FP-11 "D.H NEC P6 OF 622 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1012	42 FP-11 "D.H NEC P6 OF 622 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1013	43 FP-11 "D.H NEC P6 OF 623 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1014	44 FP-11 "D.H NEC P6 OF 624 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1015	45 FP-11 "D.H NEC P6 OF 624 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1016	46 FP-11 "D.H NEC P6 OF 624 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1017	47 FP-11 "D.H NEC P6 OF 626 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1018	48 FP-11 "D.H NEC P6 OF 626 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1019	49 MSI-1 "A.V MANAUAL NEC P6 SUR ORIENTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1020	50 FP-11 "D.H NEC P6 OF 626 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1021	51 FP-11 "D.H NEC P6 OF 629 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1022	52 FP-11 "D.H NEC P6 BAÑO HOMBRES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1023	53 FP-11 "D.H NEC P6 BAÑO MUJERES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1024	54 FP-11 "D.H NEC P6 CTO ELECTRICO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1025	55 FP-11 "D.H NEC P6 OF 633 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1026	56 FP-11 "D.H NEC P6 OF 633 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1027	57 FP-11 "D.H NEC P6 CTO ASEO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1028	43 MLC loop "NEC MLC LOOP 43 PISO 5 PISO 6"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1029	1 FP-11 "D.H NEC P6 OF 629 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1030	2 FP-11 "D.H NEC P6 OF 629 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1031	3 FP-11 "D.H NEC P6 OF 630 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1032	4 FP-11 "D.H NEC P6 OF 630 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1033	5 FP-11 "D.H NEC P6 OF 631 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1034	6 FP-11 "D.H NEC P6 OF 631 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1035	7 FP-11 "D.H NEC P6 OF 632 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1036	8 FP-11 "D.H NEC P6 OF 634 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1037	9 FP-11 "D.H NEC P6 OF 634 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
1038	10 FP-11 "D.H NEC P6 OF 634 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
1039	11 FP-11 "D.H NEC P6 OF 636 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1040	12 FP-11 "D.H NEC P6 OF 636 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1041	13 FP-11 "D.H NEC P6 OF 638 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1042	14 FP-11 "D.H NEC P6 OF 636 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1043	15 FP-11 "D.H NEC P6 OF 636 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1044	16 FP-11 "D.H NEC P6 OF 644 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1045	17 FP-11 "D.H NEC P6 OF 644 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1046	18 FP-11 "D.H NEC P6 OF 644 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1047	19 FP-11 "D.H NEC P6 OF 646 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1048	20 FP-11 "D.H NEC P6 OF 646 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1049	21 FP-11 "D.H NEC P6 OF 646 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1050	22 FP-11 "D.H NEC P6 OF 645 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1051	23 FP-11 "D.H NEC P6 OF 645 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1052	24 FP-11 "D.H NEC P6 OF 649 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1053	25 FP-11 "D.H NEC P6 OF 649 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1054	26 MSI-1 "A.V MANNUAL NEC P6 SUR OCCIDENT"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1055	27 FP-11 "D.H NEC P6 BAÑO HOMBRES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1056	28 FP-11 "D.H NEC P6 BAÑO MUJERESSUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1057	29 FPT-11 "D.T NEC P6 CAFETERIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1058	30 FP-11 "D.H NEC P6 OF 642 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1059	31 FP-11 "D.H NEC P6 OF 648 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1060	32 FP-11 "D.H NEC P6 OF 642 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1061	33 FP-11 "D.H NEC P6 OF 648 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1062	34 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1063	35 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1064	36 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1065	37 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1066	38 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1067	39 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1068	40 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1069	41 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1070	42 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1071	43 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1072	44 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1073	45 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1074	46 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1075	47 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1076	48 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1077	49 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1078	50 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1079	51 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1080	52 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1081	53 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1082	54 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1083	55 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1084	56 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1085	57 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION PASILLO EXT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1086	58 FPT-11 "D.T NEC P6 COCINETA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1087	44 MLC loop "NEC MLC LOOP 44 PISIO 5"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1088	1 FP-11 "D.H NEC P5 OF 536"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No responde
1089	2 FP-11 "D.H NEC P5 OF 536"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1090	3 FP-11 "D.H NEC P5 OF 536"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1091	4 FP-11 "D.H NEC P5 OF 535"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
1092	5 FP-11 "D.H NEC P5 OF 535"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
1093	6 FP-11 "D.H NEC P5 OF 533 534"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1094	7 FP-11 "D.H NEC P5 OF 533 534"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1095	8 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P5 NOR OCCIDENTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1096	9 FP-11 "D.H NEC P5 OF 533 534"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1097	10 FP-11 "D.H NEC P5 OF 531 532"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1098	11 FP-11 "D.H NEC P5 BAÑO MUJERES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1099	12 FP-11 "D.H NEC P5 BAÑO HOMBRES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1100	13 FP-11 "D.H NEC P5 CTO ELECTRICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1101	15 FP-11 "D.H NEC P5 OF 529"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1102	16 FP-11 "D.H NEC P5 OF 527"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1103	17 FP-11 "D.H NEC P5 OF 527"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1104	18 FP-11 "D.H NEC P5 OF 531 532"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1105	19 FP-11 "D.H NEC P5 OF 531 532"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1106	20 FP-11 "D.H NEC P5 OF 530"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1107	21 FP-11 "D.H NEC P5 OF 530"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1108	22 FP-11 "D.H NEC P5 OF 528"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1109	23 FP-11 "D.H NEC P5 OF 528"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1110	24 FP-11 "D.H NEC P5 OF 525 - 526"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1111	25 FP-11 "D.H NEC P5 OF 525 - 526"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1112	26 FP-11 "D.H NEC P5 OF 525 - 526"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
1113	27 FP-11 "D.H NEC P5 OF 524"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1114	28 FP-11 "D.H NEC P5 CTO DE ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1115	29 FP-11 "D.H DNEC P5 OF 522 - 523"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1116	30 FP-11 "D.H NEC P5 OF 522 - 523"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1117	31 FP-11 "D.H NEC P5 BAÑO MUJERES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1118	32 FP-11 "D.H NEC P5 BAÑO HOMBRES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1119	33 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P5 NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1120	34 FP-11 "D.H NEC P5 CAPILLA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1121	35 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P5 NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1122	36 FP-11 "D.H NEC P5 OF 521"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1123	37 FP-11 "D.H NEC P5 OF 521"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1124	38 FP-11 "D.H NEC P5 OF 520"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1125	39 FP-11 "D.H NEC P5 OF 519"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1126	40 FP-11 "D.H NEC P5 OF 519"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1127	41 FP-11 "D.H NEC P5 OF 517 - 518"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1128	42 FP-11 "D.H NEC P5 OF 517 - 518"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1129	43 FP-11 "D.H NEC P5 OF 517 - 518"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1130	44 FP-11 "D.H NEC P5 OF 516"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1131	45 FP-11 "D.H NEC P5 OF 516"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1132	46 FP-11 "D.H NEC P5 OF 515"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1133	47 FP-11 "D.H NEC P5 OF 515"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1134	48 FP-11 "D.H NEC P5 OF 514"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1135	49 FP-11 "D.H NEC P5 OF 514"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1136	50 FP-11 "D.H NEC P5 OF 512 - 511"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1137	51 FP-11 "D.H NEC P5 OF 512 - 511"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1138	52 FP-11 "D.H NEC P5 OF 512 - 511"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1139	53 FP-11 "D.H NEC P5 OF 509 - 510"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
1140	54 FP-11 "D.H NEC P5 OF 509 - 510"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
1141	55 FP-11 "D.H NEC P5 OF 509 - 510"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
1142	56 FP-11 "D.H NEC P5 OF 506"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1143	57 FP-11 "D.H NEC P5 OF 506"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1144	58 FP-11 "D.H NEC P5 OF 504 - 505"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1145	59 FP-11 "D.H NEC P5 OF 504 - 505"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1146	60 FP-11 "D.H NEC P5 OF 503"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1147	45 MLC loop "NEC MLC LOOP 45 PISO 5"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1148	1 FP-11 "D.H NEC P5 OF 511"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1149	2 FP-11 "D.H NEC P5 OF 511"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1150	3 FP-11 "D.H NEC P5 OF 508"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1151	4 FP-11 "D.H HNEC P5 OF 507"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1152	5 FP-11 "D.H NEC P5 OF 507"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1153	7 FP-11 "D.H NEC P5 OF 502"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1154	8 FP-11 "D.H NEC P5 OF 501"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1155	9 FP-11 "D.H NEC P5 OF 501"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1156	10 FP-11 "D.H NEC P5 OF 501 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1157	11 FP-11 "D.H NEC P5 OF 501 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1158	12 FP-11 "D.H NEC P5 OF 502 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1159	13 FP-11 "D.H NEC P5 OF 502 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1160	14 FP-11 "D.H NEC P5 OF 503 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1161	15 FP-11 "D.H NEC P5 OF 503 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1162	16 FP-11 "D.H NEC P5 OF 504 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1163	17 FP-11 "D.H NEC P5 OF 505 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1164	18 FP-11 "D.H NEC P5 OF 506 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1165	19 FP-11 "D.H NEC P5 OF 506 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1166	20 FP-11 "D.H NEC P5 OF 506 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1167	21 FP-11 "D.H NEC P5 OF 507 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1168	22 FP-11 "D.H NEC P5 OF 507 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1169	23 FP-11 "D.H NEC P5 OF 508 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1170	24 FP-11 "D.H NEC P5 OF 509 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1171	25 FP-11 "D.H NEC P5 OF 509 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1172	26 FP-11 "D.H NEC P5 OF 512 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1173	27 FP-11 "D.H NEC P5 OF 512 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1174	28 FP-11 "D.H NEC P5 OF 512 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1175	29 FP-11 "D.H NEC P5 OF 512 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1176	30 FP-11 "D.H NEC P5 OF 512 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1177	31 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P5 SUR ORIENTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1178	32 FP-11 "D.H NEC P5 OF 513 B - 514 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1179	33 FP-11 "D.H NEC P5 OF 513 B - 514 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1180	34 FP-11 "D.H NEC P5 OF 513 B - 514 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1181	35 FP-11 "D.H NEC P5 OF 515 B - 516 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1182	36 FP-11 "D.H NEC P5 OF 515 B - 516 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1183	37 FP-11 "D.H NEC P5 OF 517 B - 518 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1184	38 FP-11 "D.H NEC P5 OF 517 B - 518 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1185	40 FP-11 "D.H NEC P5 OF 519 B - 520 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1186	41 FP-11 "D.H NEC P5 OF 519 B - 520 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1187	42 FP-11 "D.H NEC P5 OF 521 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1188	43 FP-11 "D.H NEC P5 OF 523 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1189	44 FP-11 "D.H NEC P5 OF 524 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1190	45 FP-11 "D.H NEC P5 OF 523 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1191	46 FP-11 "D.H NEC P5 OF 524 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1192	47 FP-11 "D.H NEC P5 OF 525 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1193	48 FP-11 "D.H NEC P5 OF 526 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1194	49 FP-11 "D.H NEC P5 OF 526 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1195	50 FP-11 "D.H NEC P5 OF 527 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1196	51 FP-11 "D.H NEC P5 OF 527 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
1197	52 FP-11 "D.H NEC P5 OF 528 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	No han sido reinstalados
1198	53 FP-11 "D.H NEC P5 OF 528 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	No han sido reinstalados
1199	54 FP-11 "D.H NEC P5 OF 529 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	No han sido reinstalados
1200	55 FP-11 "D.H NEC P5 OF 529 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	No han sido reinstalados
1201	56 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P5 SUR "	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1202	57 FP-11 "D.H NEC P5 OF 530 B - 531 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1203	58 FP-11 "D.H NEC P5 OF 530 B - 531 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1204	59 FP-11 "D.H NEC P5 OF 530 B - 531 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1205	60 FP-11 "D.H NEC P5 OF 532 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1206	46 MLC loop "NEC MLC LOOP 46 PISO 5"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1207	1 FP-11 "D.H NEC P5 OF 532 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1208	3 FP-11 "D.H NEC P5 OF 533 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1209	4 FP-11 "D.H NEC P5 OF 534 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1210	5 FP-11 "D.H NEC P5 BAÑO HOMBERS SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1211	6 FP-11 "D.H NEC P5 BAÑO MUJERERS SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1212	7 FP-11 "D.H NEC P5 CTO ELECTRICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1213	8 FP-11 "D.H NEC P5 OF 535 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1214	9 FP-11 "D.H NEC P5 OF 535 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1215	10 FP-11 "D.H NEC P5 OF 535 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1216	11 FP-11 "D.H NEC P5 CTO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1217	12 FP-11 "D.H NEC P5 OF 536 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1218	13 FP-11 "D.H NEC P5 OF 536 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1219	14 FP-11 "D.H NEC P5 OF 537 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1220	15 FP-11 "D.H NEC P5 OF 537 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1221	16 FP-11 "D.H NEC P5 OF 538 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1222	17 FP-11 "D.H NEC P5 OF 539 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1223	18 FP-11 "D.H NEC P5 OF 539 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1224	19 FP-11 "D.H NEC P5 OF 541 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1225	20 FP-11 "D.H NEC P5 OF 541 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1226	21 FP-11 "D.H NEC P5 OF 543 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1227	22 FP-11 "DH NEC P5 OF 543 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1228	23 FP-11 "D.H NEC P5 OF 544 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1229	24 FP-11 "D.H NEC P5 OF 544 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1230	25 FP-11 "D.H NEC P5 OF 545 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1231	26 FP-11 "D.H NEC P5 OF 545 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1232	27 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P5 SUR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1233	28 FP-11 "D.H NEC P5 OF 546 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1234	31 FP-11 "D.H NEC P5 OF 548 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1235	32 FP-11 "D.H NEC P5 OF 548 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1236	33 FP-11 "D.H NEC P5 OF 549 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1237	34 FP-11 "D.H NEC P5 OF 549 B"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
1238	35 FP-11 "D.H NEC P5 BAÑO HOMBERS SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1239	36 FP-11 "D.H NEC P5 BAÑO MUJERERS SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1240	37 FPT-11 "D.T NEC P5 CAFETERIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1241	38 FP-11 "D.H NEC P5 OF 542 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	no en plano
1242	39 FP-11 "D.H NEC P5 OF 542 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1243	40 FP-11 "D.H NEC P5 OF 548 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1244	41 FP-11 "D.H NEC P5 OF 540 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1245	42 FPT-11 "D.T NEC P5 CAFETERIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1246	43 FPT-11 "D.T NEC P5 CAFETERIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1247	47 MLC loop "NEC MLC"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1248	48 MLC loop "NEC MLC LOOP 48 PSIO 5"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1249	1 FP-11 "D.H NEC P5 COM INVESTIG Y ACUSAC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1250	2 FP-11 "D.H NEC P5 COM INVESTIG Y ACUSAC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1251	3 FP-11 "D.H NEC P5 COM INVESTIG Y ACUSAC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1252	4 FP-11 "D.H NEC P5 COM INVESTIG Y ACUSAC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1253	5 FP-11 "D.H NEC P5 COM INVESTIG Y ACUSAC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1254	6 FP-11 "D.H NEC P5 COM INVESTIG Y ACUSAC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1255	7 FP-11 "D.H NEC P5 COM INVESTIG Y ACUSAC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1256	8 FP-11 "D.H NEC P5 COM INVESTIG Y ACUSAC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1257	9 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P5 COMISION NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1258	10 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION ETICA Y LEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	no en plano
1259	11 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION ETICA Y LEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1260	12 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION ETICA Y LEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1261	13 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION ETICA Y LEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1262	14 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION ETICA Y LEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1263	15 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION ETICA Y LEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1264	16 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION ETICA Y LEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1265	17 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION ETICA Y LEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1266	18 FP-11 "D.H NEC P5 COM II DE LA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1267	19 FP-11 "D.H NEC P5 COM II DE LA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1268	20 FP-11 "D.H NEC P5 COM II DE LA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1269	21 FP-11 "D.H NEC P5 COM II DE LA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1270	22 FP-11 "D.H NEC P5 COM II DE LA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1271	23 FP-11 "D.H NEC P5 COM II DE LA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1272	24 FP-11 "D.H NEC P5 COM II DE LA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1273	25 FP-11 "D.H NEC P5 COM II DE LA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1274	26 FP-11 "D.H NEC P5 COM IV CONST PERMANEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1275	27 FP-11 "D.H NEC P5 COM IV CONST PERMANEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1276	28 FP-11 "D.H NEC P5 COM IV CONST PERMANEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1277	29 FP-11 "D.H NEC P5 COM IV CONST PERMANEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1278	30 FP-11 "D.H NEC P5 COM IV CONST PERMANEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1279	31 FP-11 "D.H NEC P5 COM IV CONST PERMANEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1280	32 FP-11 "D.H NEC P5 COM IV CONST PERMANEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1281	33 FP-11 "D.H NEC P5 COM IV CONST PERMANEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	no en plano
1282	34 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1283	35 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1284	36 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1285	37 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1286	38 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1287	39 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1288	40 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1289	41 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1290	42 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1291	43 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1292	44 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1293	45 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1294	46 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1295	47 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1296	48 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1297	49 FP-11 "D.H NEC P5 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1298	50 FP-11 "D.H NEC COMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1299	51 FP-11 "D.H NEC COMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1300	52 FP-11 "D.H NEC COMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1301	53 FP-11 "D.H NEC COMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1302	54 FP-11 "D.H NEC COMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1303	55 FP-11 "D.H NEC COMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1304	56 FP-11 "D.H NEC COMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1305	57 FP-11 "D.H NEC COMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1306	58 FP-11 "D.H NEC COMUNICACION"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1307	49 MLC loop "NEC MLC LOOP 49 PISO 4"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1308	1 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P4 PASILLO NOR OC"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1309	2 FP-11 "D.H NEC P4 OF 436"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1310	3 FP-11 "D.H NEC P4 OF 436"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1311	4 FP-11 "D.H NEC P4 OF 436"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1312	5 FP-11 "D.H NEC P4 OF 434 435"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1313	6 FP-11 "D.H NEC P4 OF 434 435"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1314	7 FP-11 "D.H NEC P4 OF 434 435"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1315	8 FP-11 "D.H NEC P4 OF 434 435"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1316	9 FP-11 "D.H NEC P4 OF 432 433"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1317	10 FP-11 "D.H NEC P4 OF 432 433"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1318	11 FP-11 "D.H NEC P4 OF 432 433"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1319	12 FP-11 "D.H NEC P4 BAÑO MUJERES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1320	13 FP-11 "D.H NEC P4 BAÑO HOMBRES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1321	14 FP-11 "D.H NEC P4 CTO ELECTRICO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1322	16 FP-11 "D.H NEC P4 OF 429"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1323	17 FP-11 "D.H NEC P4 OF 427"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1324	18 FP-11 "D.H NEC P4 OF 430"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1325	19 FP-11 "D.H NEC P4 OF 430"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1326	20 FP-11 "D.H NEC P4 OF 431"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1327	21 FP-11 "D.H NEC P4 OF 431"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO RESPONDE
1328	22 FP-11 "D.H NEC P4 OF 428"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1329	23 FP-11 "D.H NEC P4 OF 426"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1330	24 FP-11 "D.H NEC P4 OF 426"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1331	25 FP-11 "D.H NEC P4 OF 424 - 425"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	Eliminado temporalmente 25/07/2022
1332	26 FP-11 "D.H NEC P4 OF 424 - 425"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	Eliminado temporalmente 25/07/2022
1333	27 FP-11 "D.H NEC P4 OF 424 - 425"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1334	28 FP-11 "D.H NEC P4 CTO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1335	29 FP-11 "D.H NEC P4 OF 423"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1336	30 FP-11 "D.H NEC P4 OF 423"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1337	31 FP-11 "D.H NEC P4 OF 421 - 422"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1338	32 FP-11 "D.H NEC P4 BAÑO MUJERES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1339	33 FP-11 "D.H NEC P4 BAÑO HOMBRES NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1340	34 FP-11 "D.H NEC P4 CTO MANTENIMIENTO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1341	35 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P4 PASILLO NOR OR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	ID INCORRECTO
1342	36 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P4 PASILLO NOR OR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	ID INCORRECTO
1343	37 FP-11 "D.H NEC P4 OF 421 - 422"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1344	38 FP-11 "D.H NEC P4 OF 420"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1345	39 FP-11 "D.H NEC P4 OF 420"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1346	40 FP-11 "D.H NEC P4 OF 420"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1347	41 FP-11 "D.H NEC P4 OF 417 - 418"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1348	42 FP-11 "D.H NEC P4 OF 417 - 418"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1349	43 FP-11 "D.H NEC P4 OF 417 - 418"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1350	44 FP-11 "D.H NEC P4 OF 416"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1351	45 FP-11 "D.H NEC P4 OF 416"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1352	46 FP-11 "D.H NEC P4 OF 414 - 415"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1353	47 FP-11 "D.H NEC P4 OF 412 - 413"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1354	48 FP-11 "D.H NEC P4 OF 414 - 415"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1355	49 FP-11 "D.H NEC P4 OF 412 - 413"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1356	50 FP-11 "D.H NEC P4 OF 412 - 413"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1357	51 FP-11 "D.H NEC P4 OF 410"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1358	52 FP-11 "D.H NEC P4 OF 427"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1359	CC-5 "EDIFICIO CONGRESO"	Siemens	CC5	Operando	Operando	
1360	55 ZIC-4A "PARLANTES NEC"	Siemens	ZIC-4A	Operando	Operando	
1361	1 Out Ckt "NEC PARLANTES P4" 70V Speaker	Siemens		Operando	Operando	
1362	2 Out Ckt "NEC PARLANTES P5" 70V Speaker	Siemens		Operando	Operando	
1363	3 Out Ckt "NEC PARLANTES P6" 70V Speaker	Siemens		Operando	Operando	
1364	56 ZIC-4A "ESTROBOS NEC"	Siemens	ZIC-4A	Operando	Operando	
1365	1 Out Ckt "NEC ESTROBOS P4" Strobe Sync	Siemens		Operando	Operando	
1366	2 Out Ckt "NEC ESTROBOS P5" Strobe Sync	Siemens		Operando	Operando	
1367	3 Out Ckt "NEC ESTROBOS P6" Strobe Sync	Siemens		Operando	Operando	
1368	4 Out Ckt "NEC ESTROBOS P7" Strobe Sync	Siemens		Operando	Operando	
1369	63 NIC-C(HNet) "COMUNICACION PISO 4"	Siemens	NIC-C	Operando	Operando	
1370	50 MLC loop "NEC MLC LOOP 50 PISO 4"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1371	1 FP-11 "D.H NEC P4 OF 409"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1372	2 FP-11 "D.H NEC P4 OF 406"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1373	3 FP-11 "D.H NEC P4 OF 409"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1374	4 FP-11 "D.H NEC P4 OF 404 - 405"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1375	5 FP-11 "D.H NEC P4 OF 404 - 405"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1376	6 FP-11 "D.H NEC P4 OF 404 - 405"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1377	7 FP-11 "D.H NEC P4 OF 404 - 405"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1378	8 FP-11 "D.H NEC P4 OF 411"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1379	9 FP-11 "D.H NEC P4 OF 411"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1380	10 FP-11 "D.H NEC P4 OF 407 - 408"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1381	11 FP-11 "D.H NEC P4 OF 411"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1382	12 FP-11 "D.H NEC P4 OF 407 - 408"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1383	13 FP-11 "D.H NEC P4 OF 407 - 408"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1384	14 FP-11 "D.H NEC P4 OF 407 - 408"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1385	15 FP-11 "D.H NEC P4 OF 403 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1386	16 FP-11 "D.H NEC P4 OF 403 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1387	17 FP-11 "D.H NEC P4 OF 401 - 402"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1388	18 FP-11 "D.H NEC P4 OF 401 - 402"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1389	19 FP-11 "D.H NEC P4 OF 401 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1390	20 FP-11 "D.H NEC P4 OF 401 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1391	21 FP-11 "D.H NEC P4 OF 402 B - 403 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1392	22 FP-11 "D.H NEC P4 OF 402 B - 403 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1393	23 FP-11 "D.H NEC P4 OF 402 B - 403 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1394	24 FP-11 "D.H NEC P4 OF 404 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1395	25 FP-11 "D.H NEC P4 OF 404 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1396	26 FP-11 "D.H NEC P4 OF 406 B - 407 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1397	27 FP-11 "D.H NEC P4 OF 405 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1398	28 FP-11 "D.H NEC P4 OF 406 B - 407 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1399	29 FP-11 "D.H NEC P4 OF 405 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1400	30 FP-11 "D.H NEC P4 OF 406 B - 407 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1401	31 FP-11 "D.H NEC P4 OF 408 B - 409 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1402	32 FP-11 "D.H NEC P4 OF 408 B - 409 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1403	33 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P4 SUR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1404	34 FP-11 "D.H NEC P4 OF 410 B - 412 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1405	35 FP-11 "D.H NEC P4 OF 410 B - 412 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1406	36 FP-11 "D.H NEC P4 OF 410 B - 412 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1407	37 FP-11 "D.H NEC P4 OF 410 B - 412 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1408	38 FP-11 "D.H NEC P4 OF 413 B - 414 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1409	39 FP-11 "D.H NEC P4 OF 413 B - 414 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1410	40 FP-11 "D.H NEC P4 OF 413 B - 414 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1411	43 FP-11 "D.H NEC P4 OF 421 B - 422 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1412	44 FP-11 "D.H NEC P4 OF 421 B - 422 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1413	45 FP-11 "D.H NEC P4 OF 421 B - 422 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1414	46 FP-11 "D.H NEC P4 OF 419 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1415	47 FP-11 "D.H NEC P4 OF 420 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1416	48 FP-11 "D.H NEC P4 OF 419 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1417	49 FP-11 "D.H NEC P4 OF 420 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1418	50 FP-11 "D.H NEC P4 OF 417 B - 418 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1419	51 FP-11 "D.H NEC P4 OF 417 B - 418 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1420	52 FP-11 "D,H NEC P4 OF 417 B - 418 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1421	53 FP-11 "D.H NEC P4 OF 415 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1422	54 FP-11 "D.H NEC P4 OF 415 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1423	55 FP-11 "D.H NEC P4 OF 416 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1424	56 FP-11 "D.H NEC P4 OF 416 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1425	51 MLC loop "NEC MLC LOOP 51 PISO 4"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1426	1 FP-11 "D.H NEC P4 OF 425 B - 426 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1427	2 FP-11 "D.H NEC P4 OF 423 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1428	3 FP-11 "D.H NEC P4 OF 425 B - 426 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1429	4 FP-11 "D.H NEC P4 OF 427 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1430	5 FP-11 "D.H NEC P4 OF 425 B - 426 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1431	6 FP-11 "D.H NEC P4 OF 427 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1432	7 FP-11 "D.H NEC P4 OF 425 B - 426 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1433	8 FP-11 "D.H NEC P4 OF 428 B - 429 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1434	9 FP-11 "D.H NEC P4 OF 428 B - 429 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1435	10 FP-11 "D.H NEC P4 OF 428 B - 429 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1436	11 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P4 SUR ORIENTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1437	12 FP-11 "D.H NEC P4 OF 431 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1438	13 FP-11 "D.H NEC P4 OF 431 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1439	14 FP-11 "D.H NEC P4 OF 431 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1440	15 FP-11 "D.H NEC P4 CTO ELECTRICO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1441	16 FP-11 "D.H 5NEC P4 OF 435 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1442	17 FP-11 "D.H NEC P4 CTO ASEO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1443	18 FP-11 "D.H NEC P4 OF 435 B "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1444	19 FP-11 "D.H NEC P4 BAÑO MUJERES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1445	20 FP-11 "D.H NEC P4 BAÑO HOMBRES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1446	21 FP-11 "D.H NEC P4 BAÑO MUJERES SUR OCC "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1447	22 FP-11 "D.H NEC P4 BAÑO HOMBRES SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1448	23 FP-11 "D.H NEC P4 OF 323 B - 433 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1449	24 FP-11 "D.H NEC P4 OF 323 B - 433 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1450	26 FP-11 "D.H NEC P4 OF 324 B - 436 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1451	27 FP-11 "D.H NEC P4 OF 324 B - 436 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1452	28 FP-11 "D.H NEC P4 OF 324 B - 436 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1453	29 FP-11 "D.H NEC P4 OF 327 B - 438 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1454	30 FP-11 "D.H NEC P4 OF 327 B - 438 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1455	31 FP-11 "D.H NEC P4 OF 327 B - 438 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1456	32 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 439 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1457	33 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 439 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1458	34 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 444 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1459	35 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 444 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1460	36 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 444 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1461	37 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 444 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1462	39 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 442 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1463	40 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 442 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1464	41 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 423 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1465	42 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 423 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1466	43 FP-11 "D.H NEC P4 CTO ASEO SUR OCC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1467	44 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 452 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1468	45 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 446 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1469	46 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 444 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1470	47 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 446 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1471	48 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P4 SUR OCCIDENTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1472	49 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 448 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1473	50 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 448 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1474	51 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 446 B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1475	52 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 449} B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1476	53 FP-11 "D.H NEC P4 NEC P4 OF 449} B"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1477	52 MLC loop "NEC MLC LOOP 52 PISO 4"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1478	1 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1479	2 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1480	3 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1481	4 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1482	5 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1483	6 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1484	7 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1485	8 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1486	9 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1487	10 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1488	11 FPT-11 "D.T NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1489	12 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VII CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1490	13 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1491	14 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1492	15 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1493	16 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1494	17 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1495	18 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1496	19 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1497	20 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1498	21 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1499	22 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1500	23 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1501	24 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO EN PROGRAMA
1502	25 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P4 COMISION SUR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1503	26 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1504	27 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1505	28 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1506	29 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1507	30 FPT-11 "D.T NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1508	31 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1509	32 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1510	33 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1511	34 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1512	35 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1513	36 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1514	37 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1515	38 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION IV CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1516	39 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1517	40 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1518	41 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1519	42 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1520	43 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1521	44 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1522	45 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1523	46 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1524	47 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1525	48 FPT-11 "D.T NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1526	49 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
1527	50 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1528	51 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION V CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1529	53 MLC loop "NEC MLC LOOP 53 PISO 4"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1530	1 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1531	2 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1532	3 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1533	4 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1534	5 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1535	6 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1536	7 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1537	8 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1538	9 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1539	10 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1540	11 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1541	12 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION ACUSACION CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1542	13 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1543	14 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1544	15 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1545	16 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1546	17 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1547	18 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1548	19 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1549	20 FPT-11 "D.T NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1550	21 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1551	22 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1552	23 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1553	24 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1554	25 MSI-1 "A.V MANUAL NEC P4 COMISION NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1555	26 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1556	27 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1557	28 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1558	29 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1559	30 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1560	31 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1561	32 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1562	33 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1563	34 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1564	35 FPT-11 "D.T NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1565	36 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1566	37 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION CUENTAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1567	38 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1568	39 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1569	40 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1570	41 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1571	42 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1572	43 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1573	44 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	no en plano
1574	45 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	no en plano
1575	46 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1576	47 FPT-11 "D.T NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1577	48 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1578	49 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1579	50 FP-11 "D.H NEC P4 COMISION VI CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1580	CC-2 "EDIFICIO CONGRESO"	Siemens	CC2	Operando	Operando	
1581	19 DAC-NET "DAC NEC PISO 4"	Siemens	DACNET	Operando	Operando	
1582	1 Audio File "PreRec Msg EMERGENCIA"	Siemens	Audio1 Audio File	Operando	Operando	
1583	2 Audio File "PreRec Msg EVACUACION"	Siemens	Audio2 Audio File	Operando	Operando	
1584	3 Audio File "PreRec Msg ALERTA"	Siemens	Audio3 Audio File	Operando	Operando	
1585	1:19^61 ZAM "ZAM NEC PISO 4"	Siemens	ZAM	Operando	Operando	
1586	^61 ZAM "ZAM NEC PISO 4"	Siemens	ZAM	Operando	Operando	
1587	1 Amp Ckt "Amp. Ckt PISO 4"	Siemens		Operando	Operando	
1588	59 PSC-12 "NEC FUENTE ALIMENTACION P4"	Siemens	PSC	Operando	Operando	NO SE DETECTO BATERIA
1589	1 PSC Relay "Relay @ 003:001 - Common Alarm"	Siemens		Operando	Operando	
1590	2 PSC Relay "Relay @ 003:002 - Common Trouble"	Siemens		Operando	Operando	
1591	60 PSX-12 "NEC FUENTE AUXILIAR P4"	Siemens		Operando	Operando	NO SE DETECTO BATERIA
1592	3 CAB-3 "CAPITOLIO SOTANO"	Siemens	CAB-3	Operando	Operando	
1593	CC-5 "EDIFICIO CAPITLIO"	Siemens	CC5	Operando	Operando	
1594	70 MLC loop "CAP MLC LOOP 70 SOT"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1595	1 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO RE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1596	2 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO RE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1597	3 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO RE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1598	4 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO RE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1599	5 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1600	6 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO CA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1601	7 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1602	8 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1603	9 FPT-11 "D.T CAP SOTANO SALON AMARILLO CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1604	10 FPT-11 "D.T CAP SOTANO SALON AMARILLO CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1605	11 FPT-11 "D.T CAP SOTANO SALON AMARILLO CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1606	12 FPT-11 "D.T CAP SOTANO SALON AMARILLO CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1607	14 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO HA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1608	15 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO HA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1609	16 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO HA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1610	17 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO HA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
1611	18 FP-11 "D.H CAP SOTANO SCTO CABLEADO SAL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1612	19 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1613	20 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1614	21 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1615	22 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1616	23 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1617	24 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1618	25 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1619	26 MSI-1 "A.V MANUAL CAP SOTANO HALL EXTER"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1620	27 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1621	28 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1622	29 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1623	30 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1624	31 FP-11 "D.H CAP SOTANO SECRETARIO GENERA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1625	32 FP-11 "D.H CAP CTO MANT SENADO SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1626	33 FP-11 "D.H CAP CTO MANT SENADO SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1627	34 FP-11 "D.H CAP CTO MANT SENADO SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1628	35 MSI-1 "A.V MANUAL CAP SOTANO AMARI"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1629	36 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO HA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1630	37 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO HA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1631	38 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO HA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1632	39 FP-11 "D.H CAP SOTANO BAÑO HOMBRES SENA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1633	40 FP-11 "D.H CAP SOTANO BAÑO HOMBRES SENA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1634	41 FP-11 "D.H CAP SOTANO BAÑO MUJERESSENAD"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1635	42 FP-11 "D.H CAP SOTANO BAÑO MUJERESSENAD"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1636	43 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO BA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1637	46 FP-11 "D.H CAP SOTANO CTO ASEO SENADO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1638	47 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1639	48 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1640	49 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1641	50 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1642	51 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1643	52 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1644	53 MSI-1 "AV.MANAL CAP SOTANO SALON AMARI"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	No en plano
1645	54 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1646	55 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1647	56 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1648	57 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMA HALL EX"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1649	71 MLC loop "CAP MLC LOOP 71 SOT"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1650	1 FP-11 "D.H CAP CORREDOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1651	2 FP-11 "D.H CAP CORREDOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1652	3 FP-11 "D.H CAP CORREDOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1653	4 FP-11 "D.H CAP CORREDOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1654	5 FP-11 "D.H CAP SOT BIENESTAR Y ENFERMER"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1655	6 FP-11 "D.H CAP SOT BIENESTAR Y ENFERMER"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1656	7 FP-11 "D.H CAP SOT BIENESTAR Y ENFERMER"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1657	8 FP-11 "D.H CAP SOT BIENESTAR Y ENFERMER"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1658	9 FP-11 "D.H CAP SOT BIENESTAR Y ENFERMER"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1659	10 FP-11 "D.H CAP SECRET GEN ARCHIVO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1660	11 FP-11 "D.H CAP SECRET GEN ARCHIVO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1661	12 FP-11 "D.H CAP SECRET GEN ARCHIVO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1662	13 FP-11 "D.H CAP SECRET GEN ARCHIVO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1663	14 FP-11 "D.H CAP SECRET GEN ARCHIVO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1664	15 FP-11 "D.H CAP SECRET GEN ARCHIVO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1665	16 FP-11 "D.H CAP CORREDOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1666	17 FP-11 "D.H CAP CORREDOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1667	18 MSI-1 "AV. MANUAL CAP CORREDOR SOTANO"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1668	19 FP-11 "D.H CAP CORREDOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1669	20 FP-11 "D.H CAP CORREDOR ASCENSOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1670	21 FP-11 "D.H CAP SOTANO BAÑOS CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1671	22 FP-11 "D.H CAP CTO ELECTRICO SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1672	23 FP-11 "D.H CAP CORREDOR ASCENSOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1673	24 FP-11 "D.H CAP CORREDOR ASCENSOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1674	25 FP-11 "D.H CAP CORREDOR ASCENSOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1675	26 MSI-1 "AV. MANUALCAP CORREDOR SOTANO"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1676	27 FP-11 "D.H CAP SOTANO BAÑO HOMBRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1677	28 FP-11 "D.H CAP SOTANO BAÑO HOMBRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1678	29 FP-11 "D.H CAP SOTANO BAÑO CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1679	30 FP-11 "D.H CAP SOTANO BAÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1680	31 FP-11 "D.H CAP SOTANO BAÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1681	32 FP-11 "D.H CAP CORREDOR ASCENSOR SOTANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1682	72 MLC loop "CAP MLC LOOP 72 SOT"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1683	1 FP-11 "D.H CAP SOTANO IGLESIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1684	2 FP-11 "D.H CAP SOTANO IGLESIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1685	3 FP-11 "D.H CAP SOTANO IGLESIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1686	4 FP-11 "D.H CAP SOTANO IGLESIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1687	6 FP-11 "D.H CAP SOT ENLACE POLICIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1688	7 FP-11 "D.H CAP SOT ENLACE POLICIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1689	8 FP-11 "D.H CAP SOT ENLACE POLICIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1690	9 FP-11 "D.H CAP SOT ENLACE POLICIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1691	10 FP-11 "D.H CAP SOT ENLACE POLICIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1692	11 FP-11 "D.H CAP SOT ENLACE POLICIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1693	12 FP-11 "D.H CAP SOT ENLACE POLICIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1694	13 FP-11 "D.H CAP SOTANO BAÑOS CARNETIZACI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1695	14 FP-11 "D.H CAP SOTANO CO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1696	15 FP-11 "D.H CAP SOTANO CO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1697	17 FP-11 "D.H CAP SOTANO CO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1698	18 FP-11 "D.H CAP SOTANO CO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1699	19 FP-11 "D.H CAP SOTANO CAFETERIA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1700	20 FP-11 "D.H CAP SOTANO CAFETERIA CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1701	21 FP-11 "D.H CAP SOT PLAN Y SISTEMAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1702	22 FP-11 "D.H CAP SOT PLAN Y SISTEMAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1703	23 FP-11 "D.H CAP SOT PLAN Y SISTEMAS CAMA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1704	24 FP-11 "D.H CAP SOTANO CTO TECNICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1705	25 FP-11 "D H CAP SOT OF REPRESENTANTE CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1706	26 FP-11 "D.H CAP SOT OF REPRESENTANTE CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1707	27 FP-11 "D.H CAP SOT OF REPRESENTANTE CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1708	28 FP-11 "D.H CAP SOTANO JUAN VALDEZ"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1709	29 FP-11 "D.H CAP SOTANO JUAN VALDEZ"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1710	30 FP-11 "D.H CAP SOTANO JUAN VALDEZ"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1711	31 MSI-1 "AV.MANUAL CAP SOT HALL JUAN VALD"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1712	32 FP-11 "D.H CAP SOTANO JUAN VALDEZ"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1713	33 FP-11 "D.H CAP SOTANO HALL CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1714	34 FP-11 "D.H CAP SOTANO HALL CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
1715	35 FP-11 "D.H CAP SOTANO HALL CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1716	36 FP-11 "D.HCAP SOTANO HALL CAMARA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1717	37 FP-11 "D.H CAP SOT EQUIPOS ETB"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1718	38 FP-11 "D.HCAP SOT EQUIPOS ETB"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1719	39 FP-11 "D.H CAP SOT EQUIPOS ETB"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1720	40 FP-11 "D.H CAP SOT PLANEACION Y SISTEM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1721	41 FP-11 "D.H CAP SOT PLANEACION Y SISTEM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1722	60 TRI-60R "TRI 60 R PANEL BOSH S/E CAPITOLI"	Siemens	TRI	Operando	Operando	
1723	73 MLC loop "CAP MLC LOOP 73 TUNEL"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1724	1 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1725	2 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1726	3 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1727	4 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1728	5 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1729	6 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1730	7 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1731	8 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1732	9 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1733	10 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1734	11 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1735	12 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1736	13 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1737	14 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1738	15 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1739	16 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1740	17 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1741	18 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1742	19 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1743	20 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1744	21 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1745	22 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1746	23 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1747	24 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1748	25 FP-11 "D.H TUNEL COSTADO NORTE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1749	26 MSI-1 "AV.MANUAL TUNEL"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1750	27 MSI-1 "AV.MANUAL TUNEL"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1751	28 MSI-1 "AV.MANUAL TUNEL"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1752	29 MSI-1 "AV.MANUAL TUNEL"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1753	30 MSI-1 "AV.MANUAL TUNEL"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1754	31 MSI-1 "AV.MANUAL TUNEL"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1755	74 MLC loop "CAP MLC LOOP 74 PSIO 2"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1756	1 FP-11 "D.H }CAP P2 CAM BAÑO SECRETARIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1757	2 FP-11 "D.H CAP P2 CAM CTO ELECTRICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1758	3 FP-11 "D.H CAP P2 CAM BAÑO SECRETARIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1759	4 FP-11 "D.H CAP P2 CAM BAÑO SECRETARIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1760	5 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1761	6 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1762	7 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 2DA VICEPRECIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1763	8 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 2DA VICEPRECIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1764	9 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 2DA VICEPRECIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1765	10 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 2DA VICEPRECIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1766	11 FP-11 "D.H CAP P2 CAM KARINA MONTOYA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
1767	12 FP-11 "D.H CAP P2 CAM KARINA MONTOYA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1768	13 FP-11 "D.H CAP P2 CAM KARINA MONTOYA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1769	14 FP-11 "D.H CAP P2 CAM KARINA MONTOYA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1770	15 FP-11 "D.H CAP P2 CAM CAM PASILLOS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1771	16 FP-11 "D.H CAP P2 CAM CAM PASILLOS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1772	17 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PROTOCOLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1773	18 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PROTOCOLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1774	19 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PROTOCOLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1775	20 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PROTOCOLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1776	21 FP-11 "D.H CAP P2 PASILLO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1777	22 FP-11 "D.H CAP P2 PASILLO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1778	23 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1779	24 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1780	25 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1781	26 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1782	27 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1783	28 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1784	29 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1785	30 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1786	31 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1787	32 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1788	33 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA CTO E"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1789	34 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA COCIN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1790	35 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA BAÑO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1791	36 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1792	37 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1793	38 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1794	39 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1795	40 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1796	41 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1797	42 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO PRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1798	43 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO PRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1799	44 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO PRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1800	45 FP-11 "D.H CAP P2 CAM COCINETA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1801	46 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 1RA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1802	47 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 1RA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1803	48 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 1RA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1804	49 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 1RA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1805	50 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P2 CAM 1RA VICEPR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1806	51 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P2 CAM PROTOCOLO"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1807	52 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1808	53 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1809	54 FP-11 "D.H CAP P2 CAM BAÑO 1RA VICEPRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1810	58 FP-11 "D.H CAP P2 CAM BAÑO 1RA VICEPRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1811	75 MLC loop "CAP MLC LOOP 75 PSIO 2"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1812	1 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECRETARIA GENER"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1813	2 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECRETARIA GENER"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1814	3 FP-11 "D.H CAP P2 CAM OF AUGUSTO POSAD"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1815	4 FP-11 "D.H CAP P2 CAM OF AUGUSTO POSAD"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1816	5 FP-11 "D.H CAP P2 CAM OF AUGUSTO POSAD"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1817	6 FP-11 "D.H CAP P2 CAM OF AUGUSTO POSAD"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1818	7 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 2DA VICEPRESIDEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1819	8 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 2DA VICEPRESIDEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1820	9 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 2DA VICEPRESIDEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1821	10 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 2DA VICEPRESIDEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1822	11 FP-11 "D.H CAP P2 CAM HALL SUBSECRE GE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1823	12 FP-11 "D.H CAP P2 CAM HALL SUBSECRE GE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1824	13 FP-11 "D.H CAP P2 CAM HALL SUBSECRE GE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1825	14 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P2 CAM HALL SUBSEC"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1826	16 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 1DA VICEPRESIDEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1827	17 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 1DA VICEPRESIDEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1828	18 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 1DA VICEPRESIDEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1829	19 FP-11 "D.H CAP P2 CAM 1DA VICEPRESIDEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1830	20 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SUB SECRETARIA G"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1831	21 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SUB SECRETARIA G"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1832	22 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SUB SECRETARIA G"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1833	23 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SUB SECRETARIA G"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1834	24 FP-11 "D.H CAP P2 CAM HALL SUBSECRETAR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1835	25 FP-11 "D.H CAP P2 CAM HALL SUBSECRETAR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1836	26 MSI-1 "AV.MANUALCAP P2 CAM HALL SUBSECR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1837	27 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SUBSECRETARIA G"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1838	28 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SUBSECRETARIA G"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1839	29 FP-11 "D.H CAP P2 CAM OF JORGE GERLEIN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1840	30 FP-11 "D.H CAP P2 CAM OF JORGE GERLEIN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	Repetido en plano
1841	31 FP-11 "D.H CAP P2 CAM OF JORGE GERLEIN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1842	32 FP-11 "D.H CAP P2 CAM OF JORGE GERLEIN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1843	33 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1844	34 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1845	35 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1846	36 FP-11 "D.H CAP P2 CAM BAÑO SECCION REL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1847	37 FP-11 "D.H CAP P2 CAM BAÑO SECCION REL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1848	38 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECCION RELATORI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1849	39 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECCION RELATORI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1850	40 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECCION RELATORI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1851	41 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECCION RELATORI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1852	42 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECCION RELATORI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1853	43 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECCION RELATORI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1854	44 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECCION GRABACIO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1855	45 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECCION GRABACIO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1856	46 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECCION GRABACIO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1857	47 FP-11 "D.H CAP P2 CAM SECCION GRABACIO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1858	48 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	No en plano
1859	49 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P2 CAM HALL SUR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1860	50 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1861	51 MSI-1 "AV.MNUAL +CAP P2 CAM HALL SUR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1862	52 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1863	53 FP-11 "D.H CAP P2 CAM PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1864	56 FP-11 "D.H CAP P2 CAM BAÑO SECCION REL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1865	76 MLC loop "CAP MLC LOOP 76 PISO 2"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1866	1 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1867	2 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1868	3 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1869	4 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1870	5 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1871	6 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1872	7 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1873	8 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1874	9 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1875	10 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1876	11 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1877	12 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1878	13 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1879	14 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1880	15 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1881	16 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA BA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1882	17 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRES COCINETA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1883	18 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P2 SEN PASILO"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1884	19 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO HALL PRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1885	20 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO HALL PRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1886	21 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO HALL PRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1887	22 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1888	23 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1889	24 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1890	25 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PRESIDENCIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1891	26 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1892	27 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1893	28 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 2DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1894	29 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 2DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1895	30 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 2DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1896	31 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 2DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1897	32 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PROTOCOLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1898	33 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PROTOCOLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1899	34 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PROTOCOLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1900	35 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PROTOCOLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1901	36 FP-11 "D.H CAP P2 SEN HALL PROTOCOLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1902	37 MSI-1 "AV. MANUAL CAP P2 SEN PASILO PRO"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
1903	38 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PROTOCOLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1904	39 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO HALL PRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1905	40 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO HALL PRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1906	41 FP-11 "D.H CAP P2 SEN ARMANDO BENEDETTI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1907	42 FP-11 "D.H CAP P2 SEN ARMANDO BENEDETTI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1908	43 FP-11 "D.H CAP P2 SEN ARMANDO BENEDETTI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1909	44 FP-11 "D.H CAP P2 SEN ARMANDO BENEDETTI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1910	45 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO HALL PRESIDEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1911	46 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO HALL PRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1912	47 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO HALL PRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1913	48 FP-11 "D.H CAP P2 SENADO HALL PRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
1914	77 MLC loop "CAP MLC LOOP 76 PISO 2"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
1915	1 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OS HECTOR H ROJAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1916	2 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OS HECTOR H ROJAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1917	3 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OS HECTOR H ROJAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1918	4 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OS HECTOR H ROJAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1919	5 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OS HECTOR H ROJAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1920	6 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OS HECTOR H ROJAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1921	7 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1922	8 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
1923	9 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1924	10 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 2DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1925	11 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 2DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1926	12 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 2DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1927	13 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 2DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1928	14 FP-11 "D.H CAP P2 SEN BAÑO HOMBRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1929	15 FP-11 "D.H CAP P2 SEN CTO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1930	16 FP-11 "D.H CAP P2 SEN BAÑO HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1931	17 FP-11 "D.H CAP P2 SEN BAÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1932	18 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1933	19 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1934	20 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 1DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1935	21 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 1DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1936	22 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 1DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1937	23 FP-11 "D.H CAP P2 SEN 1DA VICEPRESIDENC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1938	24 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P2 SEN HALL ORIENT"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1939	25 FP-11 "D.H CAP P2 SEN HALL CONSTIT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1940	26 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P2 SEN HALL ORIENT"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1941	27 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1942	28 MSI-1 "AV. MANUAL CAP P2 SEN HALL ORIEN"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1943	29 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1944	30 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1945	31 MSI-1 "AV. MANUAL CAP P2 SEN PASILLO SU"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1946	32 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1947	33 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1948	34 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA GRABACI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1949	35 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA GRABACI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1950	36 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA GRABACI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1951	37 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA GRABACI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1952	38 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA GRABACI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1953	39 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA GRABACI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1954	40 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA GRABACI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1955	41 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA GRABACI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1956	42 FP-11 "D.H CAP P2 SEN CTO ELE RELATORIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1957	43 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1958	44 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1959	45 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1960	46 FP-11 "D.H CAP P2 SEN RELATORIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1961	47 FP-11 "D.H CAP P2 SEN BAÑO RELATORIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1962	48 FP-11 "D.H CAP P2 SEN BAÑO RELATORIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1963	49 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1964	51 FP-11 "D.H CAP P2 SEN PASILLO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1965	52 FP-11 "D.H CAP P2 SEN MZ SALON ELIPTICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1966	53 FP-11 "D.H CAP P2 SEN MZ SALON ELIPTICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1967	54 FP-11 "D.H CAP P2 SEN MZ SALON ELIPTICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1968	55 FP-11 "D.H CAP P2 SEN MZ SALON ELIPTICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1969	56 CZM-1 "CAP P2 SEN BEAM SETEC SALON CONS"	Siemens	CZM-1	Operando	Operando	
1970	57 CZM-1 "CAP P2 SEN BEAM SETEC SALON CONS"	Siemens	CZM-1	Operando	Operando	
1971	58 FP-11 "D.H CAP P2 SEN MZ SALON ELIPTICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1972	59 FP-11 "D.H CAP P2 SEN MZ SALON ELIPTICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
1973	CC-5 "EDIFICIO CAPITOLIO"	Siemens	CC5	Operando	Operando	
1974	78 NIC-C(HNet) "COMUNICACION SOTANO CAPITOLIO"	Siemens	NIC-C	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
1975	79 ZIC-4A "ESTROBO CAPITOLIO"	Siemens	ZIC-4A	Operando	Operando	
1976	1 Out Ckt "CAP ESTROBO SOTANO" Strobe Sync	Siemens	Out1 Out Ckt	Operando	Operando	
1977	2 Out Ckt "CAP ESTROBO TUNEL" Strobe Sync	Siemens	Out2 Out Ckt	Operando	Operando	
1978	3 Out Ckt "CAP ESTROBO PISO 2" Strobe Sync	Siemens		Operando	Operando	
1979	4 Out Ckt "CAP ESTROBO PISO 3" Strobe Sync	Siemens		Operando	Operando	
1980	80 ZIC-4A "PARLANTES CAPITOLIO"	Siemens	ZIC-4A	Operando	Operando	
1981	1 Out Ckt "CAP PARLANTES TUNEL " 70V Speaker	Siemens		Operando	Operando	
1982	2 Out Ckt "CAP PARLANTES SOTANO" 70V Speaker	Siemens		Operando	Operando	
1983	3 Out Ckt "CAP PARLANTES PISO 1 " 70V Speaker	Siemens		Operando	Operando	
1984	4 Out Ckt "CAP PARLANTES PISO 2" 70V Speaker	Siemens		Operando	Operando	
1985	81 DAC-NET "DAC CAP SOT"	Siemens	DACNET	Operando	Operando	No responde
1986	1 Audio File "PreRec Msg EMERGENCIA"	Siemens	Audio1 Audio File	Operando	Operando	
1987	2 Audio File "PreRec Msg EVACUACION"	Siemens	Audio2 Audio File	Operando	Operando	
1988	3 Audio File "PreRec Msg ALERTA"	Siemens	Audio3 Audio File	Operando	Operando	
1989	1:81^24 ZAM "ZAM CAPITLIO SOTANO"	Siemens	ZAM	Operando	Operando	
1990	^24 ZAM "ZAM CAPITLIO SOTANO"	Siemens	^^24 ZAM	Operando	Operando	
1991	1 Amp Ckt "Amp. Ckt @ address 81^84-1"	Siemens	Ckt	Operando	Operando	
1992	82 PSC-12 "CAP FUENTE ALIMENTACION CAP "	Siemens	PSC-12	Operando	Operando	NO SE DETECTO BATERIA
1993	1 PSC Relay "Relay @ 019:001 - Common Alarm"	Siemens		Operando	Operando	
1994	2 PSC Relay "Relay @ 019:002 - Common Trouble"	Siemens		Operando	Operando	
1995	3 Relay "LIBERACION PUERTAS CAP"	Siemens	Relay3 Relay	Operando	Operando	
1996	4 Relay "LIBERACION PUERTAS CAP"	Siemens	Relay4 Relay	Operando	Operando	
1997	83 PSX-12 "CAP FUENTE AUXILIAR CAP"	Siemens		Operando	Operando	NO SE DETECTO BATERIA
1998	4 CAB-3 "CAPITOLIO SALON DE APOYO"	Siemens	CAB-3	Operando	Operando	
1999	CC-5 "CAPITOLIO"	Siemens	CC5	Operando	Operando	
2000	96 NIC-C(HNet) "COMUNICACION SALON DE APOYO"	Siemens	NIC-C	Operando	Operando	
2001	90 MLC loop "CAP MLC LOOP 90 PISO 1"	Siemens	MLC	Operando	Operando	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2002	1 FP-11 "D.H CAP P1 CAM SERVICIO MEDICO"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2003	2 FP-11 "D.H CAP P1 CAM SERVICIO MEDICO"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2004	3 FP-11 "D.H CAP P1 CAM SERVICIO MEDICO"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2005	4 FP-11 "D.H CAP P1 CAM SERVICIO MEDICO"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2006	5 FP-11 "D.H CAP P1 CAM SERVICIO MEDICO"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2007	6 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF BLADIMIR CUELL"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2008	7 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF BLADIMIR CUELL"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2009	8 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF BLADIMIR CUELL"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2010	9 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF POLICIA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2011	10 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF POLICIA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2012	11 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF POLICIA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2013	12 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF POLICIA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2014	13 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF COCINETA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2015	14 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF COCINETA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2016	15 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2017	16 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2018	17 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2019	18 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2020	19 FP-11 "D.H CAP P1 CAM BAÑO HOMBRE"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2021	20 FP-11 "D.H CAP P1 CAM BAÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2022	21 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P1 CAM SECRE GENER"	Siemens	MSI-1	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2023	22 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2024	23 MSI-1 "AV. MANUAL CAP P1 SEN PASILLO S"	Siemens	MSI-1	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2025	24 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2026	25 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
2027	26 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2028	27 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2029	28 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2030	29 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2031	30 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2032	31 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2033	32 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2034	33 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2035	34 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2036	35 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2037	36 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2038	37 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2039	38 FP-11 "D.H CAP P1 CAM JUAN C GRANADOS"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2040	39 FP-11 "D.H CAP P1 CAM JUAN C GRANADOS"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2041	40 FP-11 "D.H CAP P1 CAM JUAN C GRANADOS"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2042	41 FP-11 "D.H CAP P1 CAM JUAN C GRANADOS"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2043	42 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2044	43 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2045	91 MLC loop "CAP MLC LOOP 91 PISO 1"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
2046	1 FP-11 "D.H CAP P1 CAM BAÑO M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2047	2 FP-11 "D.H CAP P1 CAM BAÑO M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2048	3 FP-11 "D.H CAP P1 CAM BAÑO M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2049	4 FP-11 "D.H CAP P1 CAM BAÑO M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2050	5 FP-11 "D.H CAP P1 CAM CTO ELECTRICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2051	6 FP-11 "D.H CAP P1 CAM BAÑO M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2052	7 FP-11 "D.H CAP P1 CAM BAÑO M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2053	8 FP-11 "D.H CAP P1 CAM CTO ASEO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2054	9 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF WILLIAM ORTEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2055	10 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF WILLIAM ORTEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2056	11 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF WILLIAM ORTEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2057	12 FP-11 "D.H CAP P1 CAM OF WILLIAM ORTEGA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2058	13 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2059	14 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2060	15 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2061	16 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2062	17 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2063	18 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL M SALON ELIP"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2064	19 CZM-1 "CAP P1 CAM OF LUIS CARLOS GALAN"	Siemens	CZM-1	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2065	20 CZM-1 "CAP P1 CAM OF LUIS CARLOS GALAN"	Siemens	CZM-1	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2066	21 FP-11 "D.H CAP P1 CAM BAÑO INFO Y PRENS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2067	22 FP-11 "D.H CAP P1 CAM BAÑO INFO Y PRENS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2068	23 FP-11 "D.H CAP P1 CAM INFORMACION Y PRE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2069	24 FP-11 "D.H CAP P1 CAM INFORMACION Y PRE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2070	25 FP-11 "D.H CAP P1 CAM INFORMACION Y PRE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2071	26 FP-11 "D.H CAP P1 CAM INFORMACION Y PRE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2072	27 FP-11 "D.H CAP P1 CAM INFORMACION Y PRE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2073	28 FP-11 "D.H CAP P1 CAM INFORMACION Y PRE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2074	29 FP-11 "D.H CAP P1 CAM INFORMACION Y PRE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2075	30 MSI-1 "AV.MANUALCAP P1 CAM HALL BOYACA"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2076	31 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL SALON BOYACA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2077	32 MSI-1 "AV MANUAL CAP P1 CAM HALL BOYACA"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2078	33 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
2079	34 MSI-1 "AV. MANUAL CAP P1 CAM HALL SUR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2080	35 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2081	36 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	NO EN PROGRAMA
2082	37 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL SUR SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2083	38 MSI-1 "AV. MANUAL CAP P1 CAM HALL SENAD"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2084	39 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL SUR SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2085	40 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL SUR SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2086	41 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL SUR SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2087	42 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL SUR SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2088	43 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL SUR SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2089	44 MSI-1 "AV.MNUAL CAP P1 CAM HALL SENADO"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2090	45 FP-11 "D.H CAP P1 CAM HALL SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2091	46 FP-11 "D.H CAP P1 HALL SENADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2092	47 FP-11 "D.H CAP P1 HALL SENADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2093	48 FP-11 "D.H CAP P1 HALL SENADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2094	49 FP-11 "D.H CAP P1 HALL SENADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2095	50 FP-11 "D.H CAP P1 HALL SENADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2096	51 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P1 CAM HALL SUR"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2097	52 FP-11 "D.H CAP P1 HALL SENADO SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2098	53 FP-11 "D.H CAP P1 CAM CTO ASEO"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2099	92 MLC loop "CAP MLC LOOP 92 PISO 2"	Siemens	MLC	Operando	Operando	lazo aterrizado, ser desconecto la porción aterrizada
2100	1 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF JAIRO CLOPATOR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2101	2 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF JAIRO CLOPATOR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2102	3 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF JAIRO CLOPATOR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2103	4 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF JAIRO CLOPATOR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2104	5 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF JAVIER E CACER"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2105	6 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF JAVIER E CACER"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2106	7 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF JAVIER E CACER"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2107	8 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF JAVIER E CACER"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2108	9 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF POLIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2109	10 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF POLIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2110	11 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF POLIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2111	12 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF POLIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2112	13 FP-11 "D.H CAP P2 SEN BOÑO HOMBRES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2113	14 FP-11 "D.H CAP P2 SEN BOÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2114	15 FP-11 "D.H CAP P2 SEN COCINETA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2115	16 FP-11 "D.H CAP P2 SEN CONTROL DE INFO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2116	17 FP-11 "D.H CAP P2 SEN CONTROL DE INFO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2117	18 FP-11 "D.H CAP P2 SEN CONTROL DE INFO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2118	19 FP-11 "D.H CAP P2 SEN CONTROL DE INFO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2119	20 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2120	21 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2121	22 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2122	23 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2123	24 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2124	25 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2125	26 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2126	27 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2127	28 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2128	29 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2129	30 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2130	31 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
2131	32 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2132	33 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2133	34 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SECRETARIA GEN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2134	35 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PRENSA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2135	36 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PRENSA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2136	37 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PRENSA"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Operando	Se apoyo el personal del CIC para su remplazo el 28 de noviembre de 2022
2137	38 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PRENSA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2138	39 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PRENSA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2139	40 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PRENSA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2140	41 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PRENSA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2141	42 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF PRENSA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2142	43 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SALON DE LA CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2143	44 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SALON DE LA CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2144	45 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SALON DE LA CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2145	46 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SALON DE LA CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2146	47 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SALON DE LA CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2147	48 FP-11 "D.H CAP P2 SEN OF SALON DE LA CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2148	49 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P2 SEN NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2149	50 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P2 SEN NORTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2150	51 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P2 SEN SALON CONST"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2151	93 MLC loop "CAP MLC LOOP 93 PISO 1"	Siemens	MLC	Operando	Operando	lazo aterrizado, ser desconecto la porción aterrizada
2152	1 FP-11 "CAP P1 SEN OF LEYES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2153	2 FP-11 "CAP P1 SEN OF LEYES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2154	3 FP-11 "CAP P1 SEN OF LEYES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2155	4 FP-11 "CAP P1 SEN OF LEYES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2156	5 FP-11 "CAP P1 SEN OF LEYES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2157	6 FP-11 "CAP P1 SEN OF LEYES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2158	7 FP-11 "CAP P1 SENA BAÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2159	8 FP-11 "CAP P1 SENA BAÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2160	9 FP-11 "CAP P1 SENA BAÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2161	10 FP-11 "CAP P1 SENA BAÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2162	11 FP-11 "CAP P1 SENA BAÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2163	12 FP-11 "CAP P1 SENA BAÑO HOMBRES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2164	13 FP-11 "CAP P1 SENA BAÑO HOMBRES"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2165	16 FP-11 "CAP P1 SENADO SALON DE APOYO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2166	17 FP-11 "CAP P1 SENADO SALON DE APOYO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2167	18 FP-11 "CAP P1 SENADO SALON DE APOYO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2168	19 FP-11 "CAP P1 SENADO SALON DE APOYO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2169	20 FP-11 "CAP P1 SENADO SALON DE APOYO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2170	21 FP-11 "CAP P1 SENADO SALON DE APOYO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2171	22 FP-11 "CAP P1 SENADO SALON DE APOYO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2172	23 FP-11 "CAP P1 SENADO SALON DE APOYO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2173	26 FP-11 "CAP P1 SENADO SALON DE APOYO WC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2174	27 FP-11 "CAP P1 SENADO SALON DE APOYO WC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2175	29 FP-11 "CAP P1 SEN SALON APOYO CRT ELECT"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2176	94 MLC loop "CAP MLC LOOP 94 PISO 3"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
2177	1 FP-11 "D.H CAP P3 CAM AUDITORIA INTERNA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2178	2 FP-11 "D.H CAP P3 CAM AUDITORIA INTERNA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2179	3 FP-11 "D.H CAP P3 CAM AUDITORIA INTERNA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2180	4 FP-11 "D.H CAP P3 CAM AUDITORIA INTERNA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2181	5 FP-11 "D.H CAP P3 CAM AUDITORIA INTERNA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	Nombre Del Dispositivo	Marca	Referencia	Estado Inicial	Estado Final 12/12/2022	Observaciones
2182	6 FP-11 "D.H CAP P3 CAM AUDITORIA INTERNA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2183	7 FP-11 "D.H CAP P3 CAM AUDITORIA INTERNA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2184	8 FP-11 "D.H CAP P3 CAM AUDITORIA INTERNA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2185	9 FP-11 "D.H CAP P3 CAM AUDITORIA INTERNA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2186	10 FP-11 "D.H CAP P3 CAM AUDITORIA INTERNA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2187	11 FP-11 "D.H CAP P3 CAM HALL SUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2188	12 FP-11 "D.H CAP P3 CAM DIV FINAN GEFATUR"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2189	13 MSI-1 "AV MANUALL CAP P3"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2190	14 FP-11 "D.H CAP P3 CAM HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2191	15 FP-11 "D.H CAP P3 CAM HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2192	16 FP-11 "D.H CAP P3 CAM HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2193	17 FP-11 "D.H CAP P3 CAM DIV FINAN JURIDIC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2194	18 FP-11 "D.H CAP P3 CAM DIV FINAN JURIDIC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2195	19 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P3"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2196	20 FP-11 "D.H CAP P3 CAM HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2197	21 FP-11 "D.H CAP P3 CAM DIV FINAN JURIDIC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2198	22 FP-11 "D.H CAP P3 CAM DIV FINAN JURIDIC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2199	23 FP-11 "D.H CAP P3 CAM HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2200	24 FP-11 "D.H CAP P3 CAM REGISTRO Y CONTRO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2201	25 FP-11 "D.H CAP P3 CAM REGISTRO Y CONTRO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2202	26 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PER REGISTRO Y CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2203	27 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PER REGISTRO Y CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2204	28 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PER REGISTRO Y CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2205	29 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PER REGISTRO Y CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2206	30 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PER REGISTRO Y CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2207	31 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PER REGISTRO Y CO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2208	32 FP-11 "D.H CAP P3 CAM CONTROL INTERNO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2209	33 FP-11 "D.H CAP P3 CAM DIRECCION ADMINIS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2210	34 FP-11 "D.H CAP P3 CAM DIRECCION ADMINIS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2211	35 FP-11 "D.H CAP P3 CAM DIRECCION ADMINIS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2212	36 FP-11 "D.H CAP P3 CAM DIRECCION ADMINIS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2213	38 FP-11 "D.H CAP P3 CAM CONTROL INTERNO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2214	39 FP-11 "D.H CAP P3 CAM RECEP NICOLAS URI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2215	40 FP-11 "D.H CAP P3 CAM RECEP NICOLAS URI"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2216	41 FP-11 "D.H CAP P3 CAM CTO EECTRICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2217	42 FP-11 "D.H CAP P3 CAM BAÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2218	43 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2219	45 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PASILLO ASCENSORE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2220	46 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PASILLO ASCENSORE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2221	47 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PASILLO ASCENSORE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2222	48 FP-11 "D.H CAP P3 CAM JOSE DE LOZANO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2223	49 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PASILLO ASCENSORE"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2224	50 FP-11 "D.H CAP P3 CAM PASILLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2225	51 FP-11 "D.H CAP P3 CAM CTO EECTRICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2226	52 FP-11 "D.H CAP P3 CAM CONTRALORIA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2227	53 FP-11 "D.H CAP P3 CAM COCINETA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2228	57 MSI-1 "AV.MAUALCAP P3 PASILLO"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2229	60 FP-11 "D.H CAP P3 CAM TECHO SALON DE AP"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	No se ubico en físico, se ubico en plano
2230	95 MLC loop "CAP MLC LOOP 95 PISO 3"	Siemens	MLC	Operando	Operando	
2231	1 FP-11 "D.H CAP P3 HALL SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2232	2 FP-11 "D.H CAP P3 HALL SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2233	3 FP-11 "D.H CAP P3 HALL SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
2234	4 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P3 SEN-CAM"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2235	5 FP-11 "D.H CAP P3 HALL SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2236	6 FP-11 "D.H CAP P3 HALL SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2237	7 FP-11 "D.H CAP P3 HALL SEN- CAM"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2238	8 FP-11 "D.H CAP P3 COCINETA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2239	9 FP-11 "D.H CAP P3 BAÑOS CLAUDIA CASTELL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2240	10 FP-11 "D.H CAP P3 CLAUDIA CASTELLA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2241	11 FP-11 "D.H CAP P3 CLAUDIA CASTELLA"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2242	12 FP-11 "D.H CAP P3 SENADO CONTROL INTERN"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Desinstalado
2243	13 FP-11 "D.H CAP P3 SENADO CONTROL INTERN"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2244	14 FP-11 "D.H CAP P3 SENADO HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2245	15 FP-11 "D.H CAP P3 SENADO HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2246	16 FP-11 "D.H CAP P3 SENADO HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2247	17 FP-11 "D.H CAP P3 SEN CTO ELECTRI HALLO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2248	18 FP-11 "D.H CAP P3 SEN VARGAS LLERAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2249	19 FP-11 "D.H CAP P3 SEN VARGAS LLERAS"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	No responde
2250	20 FP-11 "D.H CAP P3 CUARTO DE MAQUINAS"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Se desinstaló por obra en techo. Eliminado de programa 11/05/2022
2251	21 FP-11 "D.H CAP P3 SEN VARGAS LLERAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2252	22 FP-11 "D.H CAP P3 SEN VARGAS LLERAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2253	23 FP-11 "D.H CAP P3 SEN VARGAS LLERAS"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2254	24 FP-11 "D.H CAP P3 SEN DIV.FINANCIERA EL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2255	25 FP-11 "D.H CAP P3 SEN DIV.FINANCIERA EL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2256	26 FP-11 "D.H CAP P3 SEN DIV.FINANCIERA EL"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2257	27 FP-11 "D.H CAP P3 SEN VARGAS LLERAS"	Siemens	FP-11	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Eliminado temporalmente 25/07/2022
2258	28 FP-11 "D.H CAP P3 SEN VARGAS LLERAS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2259	29 FP-11 "D.H CAP P3 SEN DIV.FINANCIERA EL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2260	30 FP-11 "D.H CAP P3 SEN DIV.FINANCIERA EL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2261	31 FP-11 "D.H CAP P3 SEN SECCION PRESUPUES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2262	32 FP-11 "D.H CAP P3 SEN SECCION PRESUPUES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2263	33 FP-11 "D.H CAP P3 SEN SECCION PRESUPUES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2264	34 FP-11 "D.H CAP P3 SEN SECCION PRESUPUES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2265	35 FP-11 "D.H CAP P3 SEN BAÑOS"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2266	36 FP-11 "D.H CAP P3 SEN CTO ELECTRICO "	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2267	37 FP-11 "D.H CAP P3 SEN COTROL INTERNO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2268	38 FP-11 "D.H CAP P3 SEN COTROL INTERNO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2269	39 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P3 "	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2270	40 FP-11 "D.H CAP P3 SEN COTROL INTERNO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2271	41 FP-11 "D.H CAP P3 SEN CONTABILIDAD"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2272	42 MSI-1 "AV.MANUAL CAP P3 CONTABILIDAD"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2273	43 FP-11 "D.H CAP P3 SEN CONTABILIDAD"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2274	44 FP-11 "D.H CAP P3 SEN HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2275	45 FP-11 "D.H CAP P3 SEN HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2276	46 FP-11 "D.H CAP P3 SEN HALL"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2277	47 MSI-1 "AV,MANUAL CAP P3 ESC ORIENTE"	Siemens	MSI-1	Operando	Operando	
2278	48 FP-11 "D.H CAP P3 SEN BAÑO MUJERES"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2279	49 FP-11 "D.H CAP P3 SEN ELIPTICO"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2280	54 FP-11 "D.H CAP P3 SEN ESC SALON ELIPTIC"	Siemens	FP-11	Operando	Operando	
2281	58 CZM-1 "CAP SALON ELIPTICO BEAM DETECTOR"	Siemens	CZM-1	Operando	Operando	
2282	59 CZM-1 "CAP SALON ELIPTICO BEAM DETECTOR"	Siemens	CZM-1	Fuera de servicio	Operando	
2283	60 CZM-1 "CAP SALON ELIPTICO BEAM DETECTOR"	Siemens	CZM-1	Operando	Operando	
2284	CC-2 "CAPITOLIO"	Siemens	CC2	Operando	Operando	

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022						
	HOJA DE VIDA DE ACTIVOS SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA					
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Estado Inicial**	**Estado Final 12/12/2022**	**Observaciones**
2285	97 ZIC-4A "CAPITOLIO SALON APOYO"	Siemens	ZIC-4A	Operando	Operando	
2286	98 DAC-NET "DAC CAP SALON DE APOYO"	Siemens	DACNET	Fuera de servicio	Fuera de servicio	NO RESPONDE
2287	4 CAB-3 "CAPITOLIO SALON DE APOYO"	Siemens	CAB-3	Operando	Operando	
2288	CC-2 "CAPITOLIO"	Siemens	CC2	Operando	Operando	
2289	1:98^25 ZAM "ZAM CAP SALON APOYO"	Siemens	ZAM	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Falla en Dacnet
2290	^25 ZAM "ZAM CAP SALON APOYO"	Siemens	ZAM	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Falla en Dacnet
2291	100 PSC-12 "CAP FUENTE ALIMENTACION CAP "	Siemens	PSC-12	Operando	Operando	

CISEI
SERVICIOS E INGENIERIA

HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022 MAQUINAS DE RAYOS X

Nombre Del Dispositivo	Marca	Modelo	Referencia	Voltaje de Entrada	Estado Inicial	Estado Final 13/12/2022	Observaciones	Fecha de Revisión
AUDITORIO	HEIMANN	6046si	72565	118 VAC	Operando	Operando	Esta en servicio, buenas condiciones	diciembre-22
CAPITOLIO CÁMARA	HEIMANN	6046si	72563	120 VAC	Fuera de servicio	Operando	Se configuro el HITRAX para su puesta en marcha, en buenas condiciones y operando el 15 de diciembre de 2022	diciembre-22
CAPITOLIO SENADO	HEIMANN	6046si	75226	118 VAC	Fuera de servicio	Operando	Se configuro el HITRAX, y actualizo controlador de motores para su puesta en marcha, en buenas condiciones y operando el 15 de diciembre de 2022	diciembre-22
ENTRADA NEC	HEIMANN	100100T	72051	120 VAC	Operando	Operando	Opera de manera normal	diciembre-22
SALIDA NEC	HEIMANN	6046si	72566	120 VAC	Operando	Operando	Está operando de manera normal	diciembre-22
SÓTANO 1 NORTE	HEIMANN	6046si	72560	120 VAC	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Está fuera de servicio, Puede entrar en operación si se requiere.	diciembre-22
SÓTANO 1 SUR	HEIMANN	6046si	72562	120 VAC	Fuera de servicio	Fuera de servicio	El equipo está apagado y requiere reparación de Hitrax para entrar a operar. La UPS esta averiada.	diciembre-22
SÓTANO 2 NORTE	HEIMANN	6046si	72561	120 VAC	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Esta fuera de servicio para volver a operar requiere reparación del Hitrax, regeneración del tubo de rayos X y la instalación de una multitoma. Presenta golpes en los rodillos. Fueron almacenados materiales de aseo y se deterioró la banda transportadora.	diciembre-22
SÓTANO 2 SUR	HEIMANN	6046si	72564	120 VAC	Fuera de servicio	Fuera de servicio	Se encuentra fuera de servicio, para volver a operar necesita reparación del Hitrax, reparación del circuito CR16-5, regeneración del tubo de rayos X y la instalación de una multitoma.	diciembre-22

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: AUDITORIO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO diciembre-22
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO 1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO N/A**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Auditorio**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Esta en servicio, buenas condiciones**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: CAPITOLIO CÁMARA	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO diciembre-22
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **N/A**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Capitolio Camara**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Se configuro el HITRAX para su puesta en marcha, en buenas condiciones y operando el 15 de diciembre de 2022**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: CAPITOLIO SENADO	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO diciembre-22
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **N/A**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **ENTRADA SENADO CAPITOLIO**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☑ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Se configuro el HITRAX, y actualizo controlador de motores para su puesta en marcha, en buenas condiciones y operando el 15 de diciembre de 2022**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: ENTRADA NEC	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO diciembre-22
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** 1 DIA	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** N/A
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** ENTRADA EDIFICIO NEC	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Opera de manera normal

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: SÓTANO 1 NORTE	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO diciembre-22
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **N/A**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Sótano 1 Norte**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Está fuera de servicio, Puede entrar en operación si se requiere.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
SALIDA NEC		**diciembre-22**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **N/A**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **SALIDA EDIFICIO NEC CRA 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento





DIAGNOSTICO: **Está operando de manera normal**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: SÓTANO 1 SUR	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO diciembre-22
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **N/A**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Sótano 1 Sur**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Está fuera de servicio, Puede entrar en operación si se requiere.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: SÓTANO 2 NORTE	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO diciembre-22
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** 1 DIA	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** N/A
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** Entrada Sótano 2 Norte	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Esta fuera de servicio para volver a operar requiere reparación del Hitrax, regeneración del tubo de rayos X y la instalación de una multitoma. Presenta golpes en los rodillos. Fueron almacenados materiales de aseo y se deterioró la banda transportadora.

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: SÓTANO 2 SUR	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO diciembre-22
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **N/A**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Sótano 2 sur**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☑ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Se encuentra fuera de servicio, para volver a operar necesita reparación del Hitrax, reparación del circuito CR16-5, regeneración del tubo de rayos X y la instalación de una multitoma.**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI
SERVICIOS E INGENIERIA


HOJA DE VIDA DE ACTIVOS CONTRATO 1445 DE 2022 SISTEMA DE DETECCION DE METALES CONGRESO DE LA REPUBLICA BOGOTA								
DETECTOR METALES								
Ítem	**Nombre Del Dispositivo**	**Marca**	**Referencia**	**Voltaje de Entrada**	**Estado Inicial**	**Estado Final 16/12/22**	**Observaciones**	**Fecha de Revisión**
1	CAP CAM 1 DETECTOR METALES	RANGER		120 VAC	Desconectado	Desconectado	Actualmente desconectado	Revisión 16/12/2022
2	CAP CAM 2 DETECTOR METALES	RANGER		120 VAC	Desconectado	Desconectado	Actualmente desconectado	Revisión 16/12/2022
3	CAP SENADO 1 DETECTOR METALES	RANGER		118 VAC	Desconectado	Desconectado	Actualmente desconectado	Revisión 16/12/2022
4	CAP SENADO 2 DETECTOR METALES	RANGER		118 VAC	Desconectado	Desconectado	Actualmente desconectado	Revisión 16/12/2022
5	NEC CR7 1 DETECTOR METALES IN	RANGER		120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, se recomienda calibracion, en funcionamiento	Revisión 16/12/2022
6	NEC CR7 2 DETECTOR METALES IN	RANGER		120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, se recomienda calibracion, en funcionamiento	Revisión 16/12/2022
7	NEC CR7 3 DETECTOR METALES IN	RANGER		120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, se recomienda calibracion, en funcionamiento	Revisión 16/12/2022
8	NEC CR7 4 DETECTOR METALES OUT	RANGER		120 VAC	Desconectado	Desconectado	Actualmente desconectado	Revisión 16/12/2022
9	NEC CR7 5 DETECTOR METALES OUT	RANGER		120 VAC	Desconectado	Desconectado	Actualmente desconectado	Revisión 16/12/2022
10	NEC CR7 6 DETECTOR METALES OUT	RANGER		120 VAC	Desconectado	Desconectado	Actualmente desconectado	Revisión 16/12/2022
15	S1 NORTE 1 DETECTOR METALES	RANGER		120 VAC	Desconectado	Desconectado	Actualmente desconectado	Revisión 16/12/2022
16	S1 NORTE 2 DETECTOR METALES DISC.	RANGER		120 VAC	Desconectado	Desconectado	Actualmente desconectado	Revisión 16/12/2022
17	S1 SUR 1 DETECTOR METALES	RANGER		120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento	Revisión 16/12/2022
18	S1 SUR 2 DETECTOR METALES DISC.	RANGER		120 VAC	operando	Operando	Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento	Revisión 16/12/2022
19	S2 NORTE 1 DETECTOR METALES	RANGER		120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento	Revisión 16/12/2022
20	S2 NORTE 2 DETECTOR METALES DISC.	RANGER		120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento	Revisión 16/12/2022
21	S2 SUR 1 DETECTOR METALES	RANGER		120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento	Revisión 16/12/2022
22	S2 SUR 2 DETECTOR METALES DISC.	RANGER		120 VAC	Operando	Operando	Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento	Revisión 16/12/2022

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: CAP CAM 1 DETECTOR METALES	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 16/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Capitolio Cámara**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Actualmente desconectado

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: CAP CAM 2 DETECTOR METALES	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 16/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Capitolio Cámara**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Actualmente desconectado**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: CAP SENADO 1 DETECTOR METALES	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 16/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Capitolio Senado**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Actualmente desconectado**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
CAP SENADO 2 DETECTOR METALES		**Revisión 16/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Capitolio Senado**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Actualmente desconectado**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
NEC CR7 1 DETECTOR METALES IN		**Revisión 16/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO:

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			**TOTAL**			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
NEC CR7 2 DETECTOR METALES IN		**Revisión 16/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, se recomienda calibracion, en funcionamiento**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: NEC CR7 3 DETECTOR METALES IN	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 16/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO 1 DIA	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO 1 Horas
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	UBICACIÓN Entrada Carrera 7	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Buenas condiciones, se recomienda calibracion, en funcionamiento

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
NEC CR7 4 DETECTOR METALES OUT		**Revisión 16/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☑ Mantenimiento sistema mecánico
- ☑ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☑ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Actualmente desconectado**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: NEC CR7 5 DETECTOR METALES OUT	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 16/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Actualmente desconectado**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: NEC CR7 6 DETECTOR METALES OUT	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 16/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Actualmente desconectado**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: S1 NORTE 1 DETECTOR METALES	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 16/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Actualmente desconectado**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1


NOMBRE DEL EQUIPO:	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
S1 NORTE 2 DETECTOR METALES DISC.		Revisión 16/12/2022

MANTENIMIENTO APLICADO	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	1 DIA	1 Horas

FECHA ENTREGA EQUIPO:	UBICACIÓN
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	Entrada Carrera 7

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Actualmente desconectado

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
S1 SUR 1 DETECTOR METALES		**Revisión 16/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Carrera 7**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO:	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
S1 SUR 2 DETECTOR METALES DISC.		Revisión 16/12/2022

MANTENIMIENTO APLICADO	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	1 DIA	1 Horas

FECHA ENTREGA EQUIPO:	UBICACIÓN
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	Entrada Carrera 7

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: S2 NORTE 1 DETECTOR METALES	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 16/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Sótano 1 norte**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	**PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS**	**Código: FRT.22**
		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	**Pág. 1de 1**

NOMBRE DEL EQUIPO:	**Nº DE INVENTARIO**	**FECHA DE MANTENIMIENTO**
S2 NORTE 2 DETECTOR METALES DISC.		**Revisión 16/12/2022**
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Sótano 1 norte**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

- ☐ Conectores (reapretar)
- ☐ Borneras (reapretar)
- ☐ Pulsadores
- ☐ Cableado
- ☐ Fusibles
- ☐ Pictogramas
- ☐ Revisión Eléctrica
- ☐ Ajustes mecánicos
- ☐ Medidas de tensión
- ☐ Cambio de Bujes
- ☐ Lubricación
- ☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**


REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1

NOMBRE DEL EQUIPO: S2 SUR 1 DETECTOR METALES	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO Revisión 16/12/2022
MANTENIMIENTO APLICADO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	**TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO** **1 DIA**	**TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO** **1 Horas**
FECHA ENTREGA EQUIPO: No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	**UBICACIÓN** **Entrada Sótano 1 sur**	

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: **Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento**

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

	PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS	Código: FRT.22
CISEI SERVICIOS E INGENIERIA		Versión: 06
	INFORME TÉCNICO DE SERVICIO CISEI S.A.S	Pág. 1de 1


NOMBRE DEL EQUIPO:	Nº DE INVENTARIO	FECHA DE MANTENIMIENTO
S2 SUR 2 DETECTOR METALES DISC.		Revisión 16/12/2022

MANTENIMIENTO APLICADO	TIEMPO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	TIEMPO UTILIZADO DE MANTENIMIENTO
☐ Preventivo ☐ Correctivo ☑ Verificación ☐ Repotenciación	1 DIA	1 Horas

FECHA ENTREGA EQUIPO:	UBICACIÓN
No se retira el equipo a laboratorio pruebas en el puesto.	Entrada Sótano 1 sur

- ☑ Verifica funcionamiento
- ☐ Mantenimiento sistema mecánico
- ☐ Mantenimiento y verificación de tarjetas
- ☐ Mantenimiento de sistema eléctrico
- ☑ Revisión de fuente de energía

☐ Conectores (reapretar)	☐ Borneras (reapretar)	☐ Pulsadores
☐ Cableado	☐ Fusibles	☐ Pictogramas
☐ Revisión Eléctrica	☐ Ajustes mecánicos	☐ Medidas de tensión
☐ Cambio de Bujes	☐ Lubricación	☐ Mantenimiento



DIAGNOSTICO: Buenas condiciones, se recomienda calibración, en funcionamiento

USO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES ☐ SI ☑ NO **Técnico de Apoyo:**

REPUESTOS	CNT	COSTO	MATERIALES	Cantidad	COSTO	Herramientas
TOTAL			TOTAL			

Date Occurred	Time Occurred	Location	Message
25/11/2022	13:59:42	BOTON GENERAL NEC	PUERTAS DE EMERGENCIA
25/11/2022	13:59:42	Liberación Talanquera por emergencia	Liberación Talanquera de salida por emergencia
25/11/2022	13:59:42	Liberacion CCI PUERTA 1 POR EMERGENCIA	Liberación de pasillo de la Recepción NEC 2 por Incendio
25/11/2022	13:59:42	Liberacion NEC CR7 2 POR INCENDIO	Liberación de pasillo de la Recepción NEC 2 por Incendio
25/11/2022	13:59:42	Liberacion SUBESTACION NEC2 POR INCENDIO	Liberación de puerta subestacion NEC Alta Tension
25/11/2022	13:59:42	Liberacion CCI PUERTA 3 POR EMERGENCIA	Liberación de pasillo de la Recepción NEC 2 por Incendio
25/11/2022	13:59:42	Liberacion PUERTA DE EMERGE POR INCENDIO	Liberacion Puertas emergencia recepcion NEC por Incendio
25/11/2022	13:59:42	Liberacion TUNEL NEC POR INCENDIO	Liberación de Torniquetes del TUNEL NEC por Incendio NEC
25/11/2022	13:59:42	Liberacion SOTANO SUR POR INCENDIO	Liberación de pasillo sotanos sur NEC por Incendio
25/11/2022	13:59:42	Liberacion SOTANO NORTE POR INCENDIO	Liberación de pasillo sotanos norte NEC por Incendio
25/11/2022	13:59:42	Liberacion NEC CR7 1 POR INCENDIO	Liberación de pasillo de la Recepción NEC 1 por Incendio
25/11/2022	13:59:42	RELAY PUERTA CIC 3	Unlocked
25/11/2022	13:59:42	0 RELAY PANICO TUNEL NEC	Unlocked
25/11/2022	13:59:42	0 RELAY PANICO NEC 1	Unlocked
25/11/2022	13:59:42	Liberacion NEC CR7 2 POR INCENDIO	Event task Delayed
25/11/2022	13:59:42	Liberacion PUERTA DE EMERGE POR INCENDIO	Event task Delayed
25/11/2022	13:59:42	Liberacion SUBESTACION NEC2 POR INCENDIO	Event task Failed
25/11/2022	13:59:42	RELAY PUERTA CIC 1	Unlocked
25/11/2022	13:59:43	PQ INTERNO NORTE Door 1 LK (RELAY 1)	Unlocked
25/11/2022	13:59:43	PQ INTERNO NORTE Door 1 REX (PASS BK)	Input disabled.
25/11/2022	13:59:43	PQ INTERNO NORTE Door 1 D/C (DOOR FR)	Input disabled.
25/11/2022	13:59:43	0 RELAY PANICO SOTANO SUR	Unlocked
25/11/2022	13:59:43	Puerta 2 LK(RELAY 2).	Unlocked
25/11/2022	13:59:43	0 RELAY PANICO SOTANO NORTE	Unlocked
25/11/2022	13:59:43	Puerta 2 LK(RELAY 2)	Unlocked
25/11/2022	13:59:44	Liberación Talanquera por emergencia	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:44	Liberacion CCI PUERTA 1 POR EMERGENCIA	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:44	Liberacion NEC CR7 2 POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:44	Liberacion SUBESTACION NEC2 POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:44	Liberacion CCI PUERTA 3 POR EMERGENCIA	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:44	Liberacion PUERTA DE EMERGE POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:44	Liberacion TUNEL NEC POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:44	Liberacion SOTANO SUR POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:44	Liberacion SOTANO NORTE POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:44	Liberacion NEC CR7 1 POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:52	PANICO CAP SENADO	Unlocked
25/11/2022	13:59:53	Liberacion CAPITOLIO SENADO INCENDIO DIS	Liberación de Pasillo Capitolio entrada Senado por Incendio
25/11/2022	13:59:53	Liberacion TUNEL CAPITOLIO POR INCENDIO	Liberación de pasillos Tunel NEC por Incendio
25/11/2022	13:59:53	0 PANICO TUNEL CAP	Unlocked
25/11/2022	13:59:53	PANICO TUNEL CAP Door 1 REX (PASS BK)	Input disabled.
25/11/2022	13:59:53	PANICO TUNEL CAP Door 1 D/C (DOOR FR)	Input disabled.
25/11/2022	13:59:53	Liberacion CAPITOLIO SENADO POR INCENDIO	Liberación de Pasillo Capitolio entrada Senado por Incendio
25/11/2022	13:59:53	Liberacion CAPITOLIO CAMARA POR INCENDIO	Liberación de Pasillo Capitolio entrada Camara por Incendio
25/11/2022	13:59:53	0 PANICO CAP CAM1	Unlocked
25/11/2022	13:59:53	PANICO CAP CAM1 Door 1 REX (PASS BK)	Input disabled.
25/11/2022	13:59:53	PANICO CAP CAM1 Door 1 D/C (DOOR FR)	Input disabled.
25/11/2022	13:59:53	BOTON GENERAL CAPITOLIO	PUERTAS DE EMERGENCIA
25/11/2022	13:59:55	Liberacion CAPITOLIO SENADO INCENDIO DIS	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:55	Liberacion TUNEL CAPITOLIO POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:55	Liberacion CAPITOLIO SENADO POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	13:59:55	Liberacion CAPITOLIO CAMARA POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:51	PQ INTERNO NORTE Door 1 LK (RELAY 1)	Locked
25/11/2022	14:00:51	PQ INTERNO NORTE Door 1 REX (PASS BK)	Input enabled.
25/11/2022	14:00:51	PQ INTERNO NORTE Door 1 D/C (DOOR FR)	Input enabled.
25/11/2022	14:00:51	0 RELAY PANICO SOTANO SUR	Locked

25/11/2022	14:00:51	Puerta 2 LK(RELAY 2).	Locked
25/11/2022	14:00:51	0 RELAY PANICO SOTANO NORTE	Locked
25/11/2022	14:00:51	Puerta 2 LK(RELAY 2)	Locked
25/11/2022	14:00:51	BOTON GENERAL NEC	PUERTAS DE EMERGENCIA NORMALIZADAS
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion PUERTA CIC1 POR EMERGENCIA	Recuperacion de pasillos recepcion NEC CR7 1 por Incendio
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion NEC CR71 POR INCENDIO	Recuperacion de pasillos recepcion NEC CR7 2 por Incendio
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion SUBESTACION NEC2 INCENDIO	Recuperacion puerta Subestacion NEC Alta Tension por Incendio
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion SUBESTACION NEC1 INCENDIO	Recuperacion puerta Subestacion NEC Baja Tencion por Incendio
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion TALANQUERA POR INCENDIO	Recuperación de talanquera de salida
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion SOTANO SUR POR INCENDIO	Recuperación de pasillo sotanos sur NEC por Incendio
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion SOTANO NORTE POR INCENDIO	Recuperacion de pasillo sotanos norte NEC por Incendio
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion NEC CR7 2 POR INCENDIO	Recuperacion de pasillos recepcion NEC CR7 2 por Incendio
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion TUNEL NEC POR INCENDIO	Recuperacion de pasillos Tunel NEC por Incendio
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion PUERTA CIC3 POR EMERGENCIA	Recuperacion de pasillos recepcion NEC CR7 1 por Incendio
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion PUERTA EMERGEN POR INCENDIO	Recuperacion Puertas emergencia recepcion NEC por Incendio
25/11/2022	14:00:51	RELAY PUERTA CIC 1	Locked
25/11/2022	14:00:51	0 RELAY PANICO NEC 1	Locked
25/11/2022	14:00:51	0 RELAY PANICO TUNEL NEC	Locked
25/11/2022	14:00:51	RELAY PUERTA CIC 3	Locked
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion NEC CR7 2 POR INCENDIO	Event task Delayed
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion PUERTA EMERGEN POR INCENDIO	Event task Delayed
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion SUBESTACION NEC2 INCENDIO	Event task Failed
25/11/2022	14:00:51	Recuperacion SUBESTACION NEC1 INCENDIO	Event task Failed
25/11/2022	14:00:51	PANICO CAP SENADO	Locked
25/11/2022	14:00:52	BOTON GENERAL CAPITOLIO	PUERTAS DE EMERGENCIA NORMALIZADAS
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion CAP SENADO INCENDIO DISC	Recuperacion de pasillos recepcion Capitolio Senado por Incendio
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion TUNELCAPITOLIO POR INCENDIO	Recuperacion de pasillos Tunel Capitolio por Incendio
25/11/2022	14:00:53	0 PANICO TUNEL CAP	Locked
25/11/2022	14:00:53	PANICO TUNEL CAP Door 1 REX (PASS BK)	Input enabled.
25/11/2022	14:00:53	PANICO TUNEL CAP Door 1 D/C (DOOR FR)	Input enabled.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion CAP SENADO POR INCENDIO	Recuperacion de pasillos recepcion Capitolio Senado por Incendio
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion CAP CAMARA POR INCENDIO	Recuperacion de pasillos recepcion Capitolio Camara por Incendio
25/11/2022	14:00:53	0 PANICO CAP CAM1	Locked
25/11/2022	14:00:53	PANICO CAP CAM1 Door 1 REX (PASS BK)	Input enabled.
25/11/2022	14:00:53	PANICO CAP CAM1 Door 1 D/C (DOOR FR)	Input enabled.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion PUERTA CIC1 POR EMERGENCIA	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion NEC CR71 POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion SUBESTACION NEC2 INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion SUBESTACION NEC1 INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion TALANQUERA POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion SOTANO SUR POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion SOTANO NORTE POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion NEC CR7 2 POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion TUNEL NEC POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion PUERTA CIC3 POR EMERGENCIA	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:53	Recuperacion PUERTA EMERGEN POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:54	Recuperacion CAP SENADO INCENDIO DISC	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:54	Recuperacion TUNELCAPITOLIO POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:54	Recuperacion CAP SENADO POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:00:54	Recuperacion CAP CAMARA POR INCENDIO	Event Task Cleared.
25/11/2022	14:02:04	BOTON GENERAL NEC	Alarm silenced: ' PUERTAS DE EMERGENCIA NORMALIZADAS'
25/11/2022	14:02:08	BOTON GENERAL CAPITOLIO	Alarm silenced: ' PUERTAS DE EMERGENCIA NORMALIZADAS'
25/11/2022	14:02:14	BOTON GENERAL NEC	Re-alarm: ' PUERTAS DE EMERGENCIA NORMALIZADAS'
25/11/2022	14:02:17	BOTON GENERAL CAPITOLIO	Re-alarm: ' PUERTAS DE EMERGENCIA NORMALIZADAS'

CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.062-7
CALLE 74 15 80 INT 2 605
Tel: (601) 6956356
Bogotá - Colombia
administracion@cisei.com.co
www.cisei.com.co

Factura electrónica de venta
No. FVE-400

Señores	HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA		
NIT	899.999.103-1	**Teléfono**	(601) 3823000 - Ext. 101
Dirección	Carrera 7 # 10 01	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2022, 20:48
Expedición	15/12/2022, 20:48
Vencimiento	14/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Prestación de servicios especializados como persona jurídica en el Senado de la República con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo y acompañamiento técnico requerido en el proceso de verificación del funcionamiento del sistema de control de accesos, detección de incendios, rayos x, control vehicular del Senado de la República.	1.00	34,033,613.45	34,033,613.45	19 %	6,466,386.55	40,500,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-14 por $ 40,500,000.00

Total Bruto	34,033,613.45
IVA 19%	6,466,386.55
Total a Pagar	40,500,000.00

Observaciones:
#$01-01-01;C-1445-2022;Andrea.galvis@senado.gov.co#$

Orden de compra: Contrato - 1445

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037322433 aprobado en 20221004 prefijo FVE desde el número 309 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7112
CUFE: 22ae77a42533c01bdd8e8959fbab77461386380594472adf9df4b76d119f48b6964c6664eb29b2b2a40629b7875ffbfb

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo Mayra Patricia Lizcano Cuello, identificada con cédula de ciudadanía No 57.422.455, en mi condición de Representante Legal de CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS identificada con Nit 900.346.062-7, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los 12 días del mes de diciembre de 2022



Firma _____

Mayra Patricia Lizcano Cuello

Cédula de Ciudadanía 57.422.455

Representante Legal CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	administracion@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	07/12/2022	63860365	$4.949.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	420.000	0		0		0	0	0	0	420.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	16.000	0		0		0	0	0	0	16.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	136.000	0		0		0	0	0	0	136.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.744.000	0	0	47.500	47.500	0	0		1.839.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	864.000	0	0	0	0	0	0		864.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	702.300				702.300	0	0	702.300			7.023	702.300	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	692.000	0	0	692.000	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	administracion@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	07/12/2022	63860365	$4.949.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	692.000	692.000
Pensión	3	2.863.000	2.863.000
Riesgos Laborales	1	702.300	702.300
CCF	1	692.000	692.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.949.300	4.949.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE		CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	administracion@cisei.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	07/12/2022	63860365	$4.949.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019071904	MUÑOZ AMAYA YULY KATHERINE	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030676690	SALAZAR GONZALEZ LEIDY MARITZA	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	1	7.400	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
3	CC	1032446830	FUQUENE GARCIA KEIDY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	11524401	PRADA RODRIGUEZ WILLIAM LEONARDO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	1193220583	CHARRIS DE LA CRUZ ANDRES JESUS	1	0			S	X																230201	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS002	400.000	16.000	14-4	400.000	1	2.100	CCF22	400.000	16.000	0	0	0	0	0
6	CC	22397542	MENDOZA DE MENDOZA MEYRA ESTHER	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	57422455	LIZCANO CUELLO MAYRA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	72303983	MENDOZA MENDOZA JAVIER ENRIQUE	1	0			S																	230201	9.500.000	1.520.000	0	0	47.500	47.500	EPS001	9.500.000	380.000	14-4	9.500.000	5	661.200	CCF22	9.500.000	380.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	administracion@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	15/11/2022	63252066	$4.828.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	420.000	0		0		0	0	0	0	420.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	132.300	0		0		0	0	0	0	132.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.680.000	0	0	47.500	47.500	0	0		1.775.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	849.100	0	0	0	0	0	0		849.100	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	699.700				699.700	0	0	699.700			6.997	699.700	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	672.300	0	0	672.300	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	672.300	672.300
Pensión	3	2.784.100	2.784.100
Riesgos Laborales	1	699.700	699.700
CCF	1	672.300	672.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.828.400	4.828.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE		CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	administracion@cisei.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	15/11/2022	63252066	$4.828.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019071904	MUÑOZ AMAYA YULY KATHERINE	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030676690	SALAZAR GONZALEZ LEIDY MARITZA	1	0			S	X																230301	1.306.667	209.100	0	0	0	0	EPS005	1.306.667	52.300	14-4	1.306.667	1	6.900	CCF22	1.306.667	52.300	0	0	0	0	0
3	CC	1032446830	FUQUENE GARCIA KEIDY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	11524401	PRADA RODRIGUEZ WILLIAM LEONARDO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	22397542	MENDOZA DE MENDOZA MEYRA ESTHER	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	57422455	LIZCANO CUELLO MAYRA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	72303983	MENDOZA MENDOZA JAVIER ENRIQUE	1	0			S																	230201	9.500.000	1.520.000	0	0	47.500	47.500	EPS001	9.500.000	380.000	14-4	9.500.000	5	661.200	CCF22	9.500.000	380.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FORMATO CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO # 1445 DE 2022

El suscrito (a), **ANDREA ISABEL GALVIS**, Cargo Jefe de Sección, dependencia Bienestar de Urgencias Médicas, Encargada CIC del Senado de la República, en calidad de Supervisor del Contrato # 1445 de 2022, se permite certificar el cumplimiento del citado contrato, con la siguiente información:

CONTRATISTA:	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	900.346.062-7
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios especializados como persona jurídica en el Senado de la República con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo acompañamiento técnico requerido en el proceso de verificación del funcionamiento del sistema de control de accesos, detección de incendios, rayos x, control vehicular del Senado de la República
VALOR INICIAL:	$ 40.500.000
VALORES ADICIONES:	0
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 40.500.000
VALOR A FAVOR DEL SENADO:	0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022
PLAZOS ADICIONADOS:	0
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:	EXCELENTE
MULTAS O SANCIONES:	NINGUNA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: en ejecución del contrato se verificó que el contratista se encontrara al día en sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales.
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 31 días del mes de DICIEMBRE del año 2022.

ANDREA ISABEL GALVIS
Supervisor contrato # 1445 DE 2022
SENADO DE LA REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

ACTA DE COMPROMISO CONTRATISTA

CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS, identificado con nit 900.346.062-7., me comprometo a cumplir a cabalidad con la ejecución de las obligaciones pactadas, en el contrato 1445 de 2022, hasta el día 31 diciembre de 2022, así como estar al día en el correcto cargue en la plataforma SECOP II de todos los informes de ejecución de conformidad a las circulares 6 y 29 de 2020 y 4 de 2021 del Senado de la República, inclusive la cuenta del mes de diciembre después de su respectivo pago

Se firma el día 20 de diciembre de 2022.

Firma_____

Mayra Patricia Lizcano Cuello

Cédula de Ciudadanía 57.422.455

Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO

_____

ANDREA ISABEL GALVIS
SUPERVISORA

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.9575033
Número del contrato	1445 de 2022
Versión del contrato	3
Objeto del contrato	Prestación de servicios especializados como persona jurídica en el Senado de la República con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo y acompañamiento técnico requerido en el proceso de verificación del funcionamiento del sistema de control de accesos, detección de incendios, rayos x, control vehicular del Senado de la República.
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato	18 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	45 Días
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (●) No
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Entidad Estatal

SENADO DE LA REPÚBLICA — **0** Recomendación (es)

COLOMBIA, Bogotá

Proveedor Seleccionado

CISEI SAS — **0** Recomendación (es)

COLOMBIA, Bogotá

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	116600041374

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MAYRA PATRICIA* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2022 8:02:50 PM ((UTC-05:00)*

LIZCANO CUELLO *Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*ASTRID SALAMANCA RAHÍN*	***Fecha de aprobación:***	*24/11/2022 10:16:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_4247448_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4247448_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Proceso de Contratación	APOYO AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	40.500.000,00 COP

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombi **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
Prestación de servicios en la Dirección General Administrativa del Senado de la República, desarrollando las siguientes actividades: 1. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República apoyando el levantamiento de la información del estado de los equipos que componen el sistema de control de acceso SIEMENS / VANDERBILT SIPASS 2,65 indicando condiciones de operación, recomendaciones de mejora y actualizaciones requeridas, para el buen funcionamiento de este. 2. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la depuración y actualización de la base de datos del sistema de acuerdo con los listados actualizados de tarjetahabientes y vehículos autorizados entregados por las entidades del Congreso.3. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la revisión y diagnóstico del mecanismo de puertas automáticas para las tres (3) puertas del CIC. 4. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la capacitación del personal operador del sistema de control de accesos en el correcto uso del sistema, respuesta a eventos y accionamiento manual. 5. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en el levantamiento y actualización de la información de los elementos periféricos del sistema de detección de incendios indicando la ubicación actual y el estado de operación, así como las recomendaciones para su correcto funcionamiento. 6. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en el levantamiento y actualización de la información de los elementos periféricos del sistema de detección de incendios indicando la ubicación actual y el estado de operación, así como las recomendaciones para su correcto funcionamiento. 7. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control – CIC del Senado de la República en el diagnóstico, informe técnico y recomendaciones de mejora para los paneles centrales y las tarjetas de control de voceo del Sistema de Detección de Incendios marca SIEMENS XLS, incluyendo software y hardware. 8.Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República para la actualización en el firmware de los paneles centrales y las tarjetas de control de voceo del Sistema de Detección de Incendios marca SIEMENS XLS, incluyendo software y hardware. 9. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República para la realización de pruebas de todos los elementos periféricos del sistema, con el reporte automático y elaborando el protocolo de pruebas correspondiente. 10.Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la capacitación del personal operador del sistema de detección de incendios en el correcto uso del sistema, respuesta a alarmas y accionamiento manual. 11. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la revisión y diagnóstico de las maquinas detectoras por RX, marca SMITHS, elaborando el respectivo informe técnico, indicando voltajes de operación, estado del equipo y recomendaciones técnicas. 12.Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la revisión y

diagnóstico de los arcos detectores de metales ubicados en los ingresos al edificio NEC y Capitolio, indicando niveles de voltaje, estado de operación y recomendaciones, elaborando el informe técnico correspondiente. 13. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la puesta en funcionamiento de la rutina para el bloqueo automático de vehículos no autorizados de acuerdo al listado entregados por las entidades del Congreso. 14. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la programación de rutinas automáticas de backup del sistema de control de accesos, de acuerdo a la capacidad de disco duro y a la frecuencia más adecuada para evitar perdida de información. 15. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la prueba de la rutina de evacuación del edificio evaluando los tiempos de respuesta de todos los dispositivos de acceso. 16.Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la evaluación de la integración de los equipos de detección de rayos X a la red de datos para tener visualización remota de las imágenes de las maletas durante el paso por las máquinas. 17. Brindar asesoría y acompañamiento técnico especializado al Centro Integrado de Control - CIC del Senado de la República en la recuperación de la máquina de rayos X de Sótano 1 norte para la inspección de equipajes en este acceso.

FORMA DE PAGO

Valor. OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS. ($81.000.000) M/CTE IVA incluido y los demás gastos, impuestos y deducciones a que haya lugar. El Senado pagará de la siguiente manera:

Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Julio	**Agosto**	**Sept.**	**Octubre.**	**Novbre.**	**Dicbre.**
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$40.500.000	$40.500.000

El Senado pagará a la finalización de cada mes, mediante transferencia electrónica en la cuenta bancaria aportada por el contratista, la cual podrá ser modificada o cambiada mediante escrito presentado por EL/LA CONTRATISTA, sin que para el efecto se requiera la suscripción de documento modificatorio del presente contrato.

Para el pago anteriormente señalado, se requiere de la presentación de la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y sus anexos. Todos los pagos que realice el Senado de la República al Contratista están sujetos a la disponibilidad de PAC y a los trámites administrativos a que haya lugar, ingreso al almacén, si fuere del caso, así como a la previa presentación de los documentos que acrediten el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral según lo ordenado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

OBLIGACIONES GENERALES

1. DOCUMENTOS DEL CONTRATO	Hacen parte integral del presente contrato todos los documentos expedidos en las etapas precontractual (necesidad, estudios previos,

	análisis del sector), contractual y en la liquidación de este (cuando haya lugar Decreto 019/12 art 217).
2. VIGENCIA	La vigencia del presente contrato será la sumatoria del plazo de ejecución y cuatro (04) meses más, contados a partir de la comunicación de inicio de ejecución.
3. OBLIGACIONES GENERALES A CARGO DE EL/LA CONTRATISTA	**1)** EL/LA CONTRATISTA se compromete a cumplir con las especificaciones contenidas en los estudios previos y a dar estricto cumplimiento con las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. **2)** EL/LA CONTRATISTA se compromete a obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos. 3) EL/LA CONTRATISTA se compromete a atender el objeto del contrato en forma oportuna. 4) EL/LA CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, pensión, afiliación al sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, conforme lo establecido en el Decreto 780/16, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista del Decreto 1072 de 2015 y lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás que las adicionen, complementen o modifiquen, entregando copia al supervisor del contrato, para cada pago, de los documentos respectivos que así lo acrediten y el/la contratista se obliga a subir en la plataforma SECOP II el informe de actividades, la cuenta de cobro y los demás documentos que soporten la misma. **5)** Presentar, al supervisor del contrato, un informe mensual sobre las actividades realizadas durante la ejecución de este. **6)** Dar cumplimiento a las normas constitucionales y legales que tengan relación con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, estos serán a cargo de EL/LA CONTRATISTA. **7)** Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del presente contrato, así como respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. Para efectos del presente contrato se entenderá por *"información confidencial"* aquella información propia de cada una de las partes, de carácter técnico, comercial, financiera, administrativo o legal a la que normalmente no tiene acceso libre el público en general y por tanto debe permanecer en reserva por los funcionarios y terceros no autorizados. Dentro de la información confidencial se encuentra incluido el secreto empresarial, de acuerdo con la definición que del mismo consagra el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 Comunidad Andina. La información dejará de ser confidencial cuando sea de dominio público por haber sido publicado por la parte que es titular de ella o de aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o de orden judicial. **8)** Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo

	del contrato. **9)** Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al Senado de la República o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **10)** Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. **11)** Informar al supervisor del contrato sobre cualquier incidente o accidente de trabajo que afecte la cobertura a la Administradora de Riesgos Laborales. **12)** EL/LA CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de medioambiente. **13)** EL/LA CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. **14)** En cumplimiento del artículo 2.8.2.2.4 del decreto 1080 de 2015, al finalizar la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar al Supervisor mediante inventario los documentos de archivo que se encuentren en su poder o custodia.
4. OBLIGACIONES DEL SENADO	**1)** Cancelar a EL/LA CONTRATISTA el valor del presente contrato en la oportunidad y formas aquí establecidas; **2)** Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato, según informe del Supervisor delegado para estos efectos; **3)** Suministrar la información que requiere EL/LA CONTRATISTA para realizar sus labores; **4)** Las demás que se requieran para el desarrollo de las obligaciones contenidas en el contrato; **5)** Informar a EL/LA CONTRATISTA, a través del supervisor del contrato, de las solicitudes o sugerencias dentro de los términos del contrato; **6)** Si por razones de la ejecución contractual EL/LA CONTRATISTA se debe desplazar fuera de la ciudad de Bogotá D.C, el Senado de la República asumirá los gastos de traslado y los gastos de viaje a que hubiere lugar, de conformidad con lo establecido al respecto por el Gobierno Nacional; la entidad estatal pagará la cobertura cuando del desplazamiento del contratista aumentare el riesgo. **7)** EL SENADO con el fin de prestarle colaboración al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y teniendo en cuenta EL SENADO maneja información sensible que debe ser protegida y por tanto sólo puede ser consultada en las sedes de EL SENADO, podrá facilitar al CONTRATISTA mobiliario, equipos, instrumentos, materiales e insumos en general para el ejercicio de sus actividades en las instalaciones de EL SENADO. En este caso el CONTRATISTA deberá restituir al SENADO los bienes en el estado en que los recibió (salvo su deterioro natural, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor), a la terminación de este contrato; en el evento en que los bienes sufran daños por causas distintas a la salvedad expuesta o se extravíen, su costo será asumido en su totalidad por el contratista, independientemente de las acciones legales a las que haya lugar.
5. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR Y CONTROL	**EL SENADO** supervisará y controlará la correcta ejecución del presente contrato por intermedio de quien sea designado mediante oficio por el Ordenador del Gasto. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor deberá certificar sobre el cumplimiento de este y remitir los informes respectivos a la Dirección Administrativa del Senado de la República. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** La Dirección General Administrativa se reserva la facultad de

	cambiar la supervisión del presente contrato en caso de considerarlo necesario, sin que para el efecto se requiera la aquiescencia de EL/LA CONTRATISTA.
6. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	Conforme a lo establecido en el artículo 2°, literal a), numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, se establece la obligatoriedad de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. **PARÁGRAFO.** La Dirección General Administrativa del Senado de la República, procederá a realizar la vinculación a la ARL POSITIVA, una vez el presente contrato se encuentre perfeccionado; EL/LA CONTRATISTA deberá asumir el valor total de la cotización, de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1562 de 2012.
7. ESPECIFICACIONES PARA PAGO	**1)** El Senado de la República efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. **2)** Los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad. **3)** Los pagos serán cancelados al contratista dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación, en la División Financiera, de los informes mensuales de ejecución (presentado en el formato estándar de actividades debidamente avalados por el supervisor) y soportes de pago de salud, pensión, ARL o parafiscales. **4)** En caso de terminación anticipada, el pago se realizará de manera proporcional.
8. SUSPENSIÓN	El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad ni deriven en mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes, sin que para los efectos el plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.
9. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN	EL / LA CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del **SENADO DE LA REPÚBLICA.**
10. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL	Teniendo en cuenta que EL/LA CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y administrativa, y sin subordinación frente a **EL CONTRATANTE**, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre **EL CONTRATANTE** y EL/LA CONTRATISTA o el personal utilizado por ésta para el desarrollo del objeto del contrato, por lo tanto, no da lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales y sólo tendrá derecho a los honorarios expresamente convenidos en el presente contrato. En consecuencia, será de exclusiva responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal mencionado.
11. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA	EL/LA CONTRATISTA es una persona independiente del SENADO **DE LA REPÚBLICA** y, en consecuencia, EL/LA CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL/LA CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del **SENADO DE LA REPÚBLICA** ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

12. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual a que pudiere haber lugar en relación con cualquier productor surgido en desarrollo del objeto del presente contrato pertenecerán única y exclusivamente al SENADO DE LA REPUBLICA, salvo las disposiciones de ley aplicables a la materia.
13. INDEMNIDAD	EL/LA CONTRATISTA mantendrá indemne al **SENADO DE LA REPÚBLICA** libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus subcontratistas o dependientes.
14. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES DE INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL	En el presente contrato se entienden incluidas las cláusulas excepcionales de INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD, conforme a lo consagrado en el artículo 14 numeral 2º de la Ley 80 de 1993.
15. SANCIÓN PENAL PECUNIARIA	De conformidad con la Ley 1150 de 2007, LA CONTRATISTA se obliga a pagar al SENADO DE LA REPÚBLICA una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, a título de tasación anticipada de perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. **PARÁGRAFO PRIMERO.** EL**/**LA CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato al SENADO DE LA REPÚBLICA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL/LA CONTRATISTA, se cobrará por la jurisdicción competente. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Este procedimiento para imponer la sanción penal se hará de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
16. MULTAS	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.19 (cuando aplique), o la norma que las modifique, sustituya o adicione, en caso de mora y/o incumplimiento total o parcial de alguna (s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, EL/LA CONTRATISTA pagará al SENADO DE LA REPÚBLICA multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal. **PARÁGRAFO ÚNICO.** El valor de las multas ingresará al Tesoro Nacional. EL/LA CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato al **SENADO DE LA REPÚBLICA** para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL/LA CONTRATISTA, se cobrará por la jurisdicción competente.
17. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO	Con la suscripción del presente contrato, las partes aceptan que, de común acuerdo entre ellos, se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta.
18. MECANISMOS DE SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias u discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato acudirán a los procedimientos de transacción,

	amigable composición o conciliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 y el capítulo 8° de la ley 80 de 1993.
19. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	De conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, el presente contrato no requiere liquidación, sin embargo, en el evento de terminación anticipada, existiendo saldos por liberar o reconocimientos a EL/LA CONTRATISTA, se liquidará este contrato de común acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización de este, mediante acta que suscribirán el ordenador del gasto del Senado de la República y EL/LA CONTRATISTA. Si EL/LA CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de esta, será practicada directa y unilateralmente por el Senado de la República y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El trámite de liquidación del contrato se sujetará a lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El presente contrato podrá liquidarse por manifestación expresa de alguna de las partes.
20. NATURALEZA JURÍDICA	El presente contrato es de prestación de servicios y se regirá para todos los efectos por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y todos y cada uno de los decretos vigentes de las precitadas leyes, por lo tanto, no generará ningún tipo de relación laboral entre **EL/ LA CONTRATISTA** y **EL SENADO**.
21. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA	**EL/LA CONTRATISTA**, de manera expresa y bajo la gravedad de juramento, hace las siguientes declaraciones, las cuales que se entiendan prestadas con la firma del presente contrato: 1) Conoce y acepta los documentos que antecedieron el presente contrato (Necesidad, Estudios Previos, Análisis del Sector, entre otros). 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos que antecedieron el presente contrato y recibió del Senado de la República respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4) Que no está incurso(a) en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad consagradas en la Constitución Política y en la ley, en particular las establecidas en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011. Si llegare a sobrevenir inhabilidad y/o incompatibilidad, se decidirá de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la citada ley 80 de 1993 modificado por el art 6 de la ley 2014 de 2019. 5) Está a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 6) Que la totalidad de documentación entregada al Senado de la República, para la suscripción del presente contrato, es veraz y cierta. 7) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 8) Conforme lo establecido en el punto 1 del inciso cuarto del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, EL/LA CONTRATISTA

	acepta ser notificado por medio electrónico en el e-mail señalado en el acápite "**Correo Electrónico de Notificación"** del presente contrato. 9) EL/LA CONTRATISTA autoriza expresamente al SENADO DE LA REPÚBLICA directamente o a través de terceros encargados o responsables a el tratamiento de sus datos personales, tales como datos de identificación, ubicación, nivel académico, antecedentes personales y judiciales, experiencia profesional y académica
22. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes y requiere para su ejecución: **1)** Registro presupuestal; **2)** Afiliación al ; Sistema General de Riesgos Laborales, que debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución del contrato, para el caso de personas afiliadas a una ARL diferente a la cual se encuentre afiliada la entidad, se deberá acreditar la afiliación para la expedición del registro presupuestal y la comunicación de inicio de ejecución, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.2.6 inicio y finalización de la cobertura y 2.2.4.2.16 obligaciones del contratista, del Decreto 1072 de 2015 **3)** Comunicación de inicio de ejecución al SUPERVISOR(A) y a EL/LA CONTRATISTA.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SENADO DE LA REPÚBLICA	**PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **MINUTA DE NOVEDAD CONTRACTUAL**	**CODIGO:** PC-Fr28
		VERSIÓN: 02
	SENADO DE LA REPUBLICA	**FECHA DE APROBACIÓN:** 21/05/2020

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO GENERAL DEL PRESENTE DOCUMENTO (Marque con una x)							
1445 DE 2022	**ADICIÓN**		**PRORROGA**		**SUSPENSIÓN**		**OTROSÍ**	**X**

INFORMACIÓN CONTRATANTE		
Nombre	:	SENADO DE LA REPÚBLICA
NIT	:	899.999.103-1
Dirección Notificación	:	Carrera 5 No. 10- 69
Teléfono	:	3824360- FAX 3824353
Ordenador del Gasto (OG)	:	Astrid Salamanca Rahin
Identificación OG	:	CC. 66.881.897 de Florida
Facultades OG		
Conforme a elección en Sesión Plenaria del 26 de octubre de 2022, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012.		

INFORMACIÓN CONTRATISTA		
Nombre	:	CISEI SAS
Identificación	:	NIT 900346062
E-mail notificación	:	gerencia@cisei.com.co

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre	**Cargo**
PABLO EDUARDO ALZATE PEREZ	**ASESOR II DE LA DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS**

ESPECIFICACIONES CONTRATUALES

Previo a la suscripción del presente documento, el Contrato No. 1445 de 2022 presenta las especificaciones que se relacionan a continuación:

1. Fecha de firma del Contrato	2. Plazo inicial de ejecución		3. Fecha Inicio de ejecución	4. Plazo Vigente
	31/12/2022			
	Fecha Inicio Suspensión	**Fecha Reinicio Ejecución**		
24/11/2022	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	31/12/2022

5. Suspensiones					
Primera		**Segunda**		**Tercera**	
Fecha Inicio Suspensión	**Fecha Reinicio Ejecución**	**Fecha Inicio Suspensión**	**Fecha Reinicio Ejecución**	**Fecha Inicio Suspensión**	**Fecha Reinicio Ejecución**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. Prórrogas			7. Valor				
Primera	**Segunda**	**Tercera**	**Inicial**	**Adición 1**	**Adición 2**	**Adición 3**	**TOTAL**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$81.000.000	0,00	0,00	0,00	$81.000.000

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE NOVEDAD CONTRACTUAL

La Directora General Administrativa del SENADO, justificó la necesidad de proceder a la presente novedad contractual, pues de acuerdo con la propuesta económica inicial presentada por el contratista, el valor correspondiente a dos meses de ejecución – inicialmente contemplados- asciende a la suma de $81.000.000, tal como quedó en los documentos precontractuales.

Sin embargo, teniendo en cuenta la fecha en la cual se suscribió el contrato en la plataforma SECOP I y la necesidad de la entidad durante el tiempo restante de la presente vigencia presupuestal, se hace necesario acortar el plazo de ejecución del contrato No. 1445 de 2022, lo cual implica modificar el plazo y valor total del contrato, quedando así por una suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($40.500.000.) y por un plazo de ejecución de un mes a partir del 1ero de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de la presente anualidad.

ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO

1. Especificaciones respecto al valor del Contrato No. 1445 de 2022		2. Prórroga	3. Suspensión	
Valor inicial	**Nuevo valor**			
$81.000.000	$ 40.500.000	NO APLICA	**Inicio Suspensión**	**Reinicio Ejecución**

4. Respaldo Presupuestal

Recursos Vigencia Actual						Recursos Vigencia Futura
Fuente	**Rubro**	**Número CDP**	**Fecha Expedición CDP**			
NACIÓN	C-0199-1000-7-0-0199001-02	26622	11	NOVIEMBRE	2022	NO APLICA
NACIÓN	C-0199-1000-8-0-0199001-02	26622	11	NOVIEMBRE	2022	

5. Modificaciones, Aclaraciones, Etc.					
Conforme a lo dispuesto en el presente documento el valor del contrato quedará en la suma de $ 40.500.000 M/CTE y el plazo de ejecución será de un mes					
6. Pagos					
Con ocasión de la modificación anteriormente señalada establecida en el presente documento, la "forma de pago" del contrato no. 1445 de 2022, para la actual vigencia, quedará así:					
Recursos Vigencia Actual					
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Julio	**Agosto**	**Sept.**	**Octubre.**	**Novbre.**	**Dicbre.**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$40.500.000

7. Modificación garantías por parte de "EL CONTRATISTA"	**8. Vigencia de las demás estipulaciones contractuales**	
El contratista se compromete a ajustar las garantías teniendo en cuenta la modificación incluida en el presente documento	Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás estipulaciones y especificaciones del Contrato No. 1445 DE 2022.	
9. Perfeccionamiento	**10. Requisitos de Ejecución**	
El presente documento se perfecciona con su suscripción por las partes.	**Aprobación Garantías por "EL SENADO"**	**Expedición Registro Presupuestal**
	SI APLICA	SI APLICA

Para constancia las partes firman el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., el 24 de noviembre de 2022.

Por el SENADO

(ORIGINAL FIRMADO)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

EL CONTRATISTA,

MAYRA PATRICIA LIZCANO CUELLO
R.L. CISEI SAS

Proyectó: M&L law firm consultores S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:23/07/2020

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900346062	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 71F 12B 51 IN 3 AP 1013 Teléfonos: 3104113156

Dirección electrónica: ventas@cisei.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 15/03/2010 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 47994 - Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de demás productos n.c.p.

Actividad 2: 4789 - Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles

Actividad 3: 71101 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
23/05/2018	C.C.	57422455	MAYRA PATRICIA LIZCANO CUELLO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14826757946

(415)7707212489984(8020) 000001482675794 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 6 0 6 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	C.I S.E.I

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 74 15 80 IN 2 OF 605

42. Correo electrónico gyaconsultoresasociados2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 7 7 5 5 0 0	3 1 0 4 1 1 3 1 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 0 0 3 1 3	4 7 9 9	2 0 1 0 0 3 1 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1		
		58. CPC	8 2		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 06 / 12 : 51: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LIZCANO CUELLO MAYRA PATRICIA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 06-05-2022 12:53:37PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14826757946

(415)7707212489984(8020) **000001482675794 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 6 0 6 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	9 9	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 0 0 3 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 3 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 9 7 3 2 9 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 3 0 8	
81. Hasta	2 0 4 0 0 3 0 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 0 0 3 1 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14826757946

(415)7707212489984(8020) **000001482675794 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 6 0 6 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 7 4 2 2 4 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LIZCANO	CUELLO	MAYRA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14826757946

(415)7707212489984(8020) **000001482675794 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 6 0 6 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 5 9 5 4 6 5		2 3 9 8 2 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BAUTE	GONZALEZ	ANDRES	FELIPE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 4 0 2

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Pagaduria Cuentas <pagaduriacuentas@senado.gov.co>

6697_TRAMITE OP_CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL - PERIODO DICIEMBRE 2022

1 mensaje

Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co> 27 de diciembre de 2022, 0:10
Para: Pagaduria Cuentas <pagaduriacuentas@senado.gov.co>, Victor Camilo Enriquez Zutta <camilo.enriquez@senado.gov.co>, Juan Felipe Ospina Bonces <juan.ospina@senado.gov.co>

Se remite obligación No. 749322- –del CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SASpara revisión de las deducciones y en espera, si hay que realizar algún ajuste a lo mencionado anteriormente.

Buena noche:

ADJUNTO 01 OBLIGACIÒN

Mil gracias.

---------- Forwarded message ---------
De: **Leidy Elizabeth Riascos Mena** <leidy.riascos@senado.gov.co>
Date: lun, 26 dic 2022 a las 22:04
Subject: Fwd: CUENTA COBRO C-1445-2022 CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL - PERIODO DICIEMBRE 2022
To: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>

Buen día,

Envio adjunto OBG 749322 CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS.

Cordialmente,

OBG 749322 CI COMERCIALIZADORA INTERNACION…

--

Leidy Elizabeth Riascos Mena
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
SENADO DE LA REPÚBLICA

Mail: leidy.riascos@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación

sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

---------- Forwarded message ---------
De: **Central de Cuentas Senado** <centraldecuentas@senado.gov.co>
Date: lun, 26 dic 2022 a las 16:04
Subject: Fwd: CUENTA COBRO C-1445-2022 CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL - PERIODO DICIEMBRE 2022
To: Leidy Elizabeth Riascos Mena <leidy.riascos@senado.gov.co>

Buena tarde Leidy:

Cordialmente solicito su colaboración para realizar la CXP, liquidación y la obligación.

Mil gracias.

---------- Forwarded message ---------
De: **División Financiera** <financiera@senado.gov.co>
Date: lun, 26 dic 2022 a las 16:01
Subject: Fwd: CUENTA COBRO C-1445-2022 CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL - PERIODO DICIEMBRE 2022
To: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Cuentas Direccion** <cuentas.direccion@senado.gov.co>
Date: lun, 26 dic 2022 a las 15:41
Subject: CUENTA COBRO C-1445-2022 CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL - PERIODO DICIEMBRE 2022
To: División Financiera <financiera@senado.gov.co>

Cordial saludo, por medio del presente me permito remitir cuenta de cobro revisada y aprobada para pago de CISEI

Inicio del mensaje reenviado:

> **De:** Luz Andrea Fajardo Robles <andrea.fajardo@senado.gov.co>
> **Fecha:** 26 de diciembre de 2022, 11:31:01 a.m. COT
> **Para:** Cuentas Direccion <cuentas.direccion@senado.gov.co>
> **Asunto: CUENTA COBRO C-1445-2022 CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL - PERIODO DICIEMBRE 2022**
>
> Respetuoso Saludo,
>
> De manera atenta me permito remitir cuenta de cobro relacionada en el asunto, la cual está revisada y avalada para aprobación de pago de la Directora General Administrativa.

Cordialmente,

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

LUZ ANDREA FAJARDO ROBLES

SENADO DE LA REPÚBLICA

CONTRATISTA DE:
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Teléfono: 3006516880
e-mail: andrea.fajardo@senado.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Direccion Administrativa Administrativa** <direccion.administrativa@senado.gov.co>
Date: mié, 21 dic 2022 a las 12:02
Subject: Fwd: Ceunta diciembre CISEI
To: Luz Andrea Fajardo Robles <andrea.fajardo@senado.gov.co>
Cc: Nidia Maribel Carrion <nidia.carrion@senado.gov.co>

Cordial saludo

Adjunto remito cuenta de cobro CISEI para conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA

Tel: 3 82 43 67
Mail: direccion.administrativa@senado.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **Andrea Galvis Cabrales** <andrea.galvis@senado.gov.co>
Date: mié, 21 dic 2022 a las 11:25
Subject: Ceunta diciembre CISEI
To: Direccion Administrativa Administrativa <direccion.administrativa@senado.gov.co>

Buen dia,
Adjunto documento para trámite de pago

--

ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES
SENADO DE LA REPÚBLICA

JEFE SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIA MEDICA

Tel: 6116
Mail:ANDREA.GALVIS@SENADO.GOV.CO

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--
Cordialmente

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA

Tel: 3 82 43 67
Mail: direccion.administrativa@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy,

reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--

Cordialmente,

DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Tel: 3826605

Mail:FINANCIERA@SENADO.GOV.CO

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--

Cordialmente

CENTRAL DE CUENTAS

SENADO DE LA REPÚBLICA

Mail: centraldecuentas@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--

Cordialmente

CENTRAL DE CUENTAS

SENADO DE LA REPÚBLICA

Mail: centraldecuentas@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

2 adjuntos

image.png
9K

pdf DOCUMENTOS CONTRATO 1445 2022.pdf
14368K