UNIÓN TEMPORAL AINLUB

SECRETARIA GENERAL

LOCALIDAD 11 - SUBA

CADE GAITANA
Carrera 126 # 133 – 22

ANALISIS DE SEGURIDAD

MARZO DEL 2023
BOGOTÁ

INTRODUCCIÓN



NOMBRE DE LA SEDE:	**CADE GAITANA**
DIRECCION:	**Carrera 126 # 133 – 22**
TELEFONO:	**3813000**
BARRIÓ:	**SIMON BOLIVAR SUBA**
LOCALIDAD:	**11 - SUBA**

ÍNDICES DELICTIVOS

A continuación, se presentan las estadísticas delictivas más importantes en la localidad de Suba dentro de las que se encuentran:

- **HOMICIDIOS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HOMICIDIOS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, se han presentado 2 casos menos que lo denunciado en el 2022. Presentándose con mayor frecuencia para el 2022 los días lunes y en lo corrido del presente año los días sábado en horas de la madrugada.

- **LESIONES PERSONALES**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%




Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de LESIONES PERSONALES en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja del 28.2% con 53 casos menos que lo denunciado en el 2022, presentándose con mayor frecuencia el día domingo en las horas de la madrugada.

- **HURTOS A PERSONAS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HURTO A PERSONAS



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO A PERSONAS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja de 59 casos, de acuerdo a la estadística en el 2021 se denunciaron 630 casos, para el 2022, 971 casos y para lo corrido del 2023 se han denunciado 912 cosos.

- **HURTOS A RESIDENCIAS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HURTO A RESIDENCIAS




Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO A RESIDENCIAS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, presento un aumento del 5.9%, presentándose de esta manera 4 casos más que lo denunciado en el 2020, presentándose de manera más frecuente según la estadística los días viernes y lunes en las horas de la madrugada.

- **HURTOS A BICICLETAS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HURTO DE BICICLETAS



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO A BICICLETAS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja de un 52,4% presentando una disminución de 65 casos menos que lo denunciando en el 2022, de acuerdo a la estadística se han presentado con mayor frecuencia para el año 2022 los días lunes y para lo corrido del 2023 los días martes en las horas de la madrugada.

- **HURTO DE CELULARES**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%


SUBA - HURTO DE CELULARES



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO DE CELULARES en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja, de acuerdo a la estadística en el 2021 se presentaron 394 casos, para el 2022 presento un incremento de 87 casos y para lo corrido del 2023 se han denunciado 412 cosos ante las autoridades competentes, presentándose con mayor frecuencia los días lunes y sábado en las horas de la madrugada. (Secretaría Distrital de Seguridad, 2023)

Referencias

Secretaría Distrital de Seguridad, C. y. (31 de Enero de 2023). *ESTADÍSTICAS Y MAPAS*. Obtenido de https://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal



EL CADE GAITANA, se encuentra ubicado en el barrio SIMON BOLIVAR (SUBA), esta zona es de estrato 3, El índice delictivo es **medio alto** y se ha venido incrementado debido a los hurtos frecuentes a personas, tráfico de sustancias alucinógenas hurto a vehículos y presencia de pandillas. En esta zona la presencia de la policía no es constante y la delincuencia común actúa a cualquier hora del día generando una sensación continua de inseguridad entre los habitantes del sector.

NIVEL DE SEGURIDAD

El nivel de seguridad es **Medio Bajo** debido a la oportunidad que tiene la delincuencia común para actuar por la poca presencia de la policía en el sector; se evidencia el hurto a personas con arma blanca, consumo y venta de sustancias alucinógenas de forma permanente, riñas callejeras.

El servicio de vigilancia tiene equipo de comunicación con la central de la Unión temporal **AINLUB**, La supervisión del coordinador del contrato y visitas alternas por parte de la Dirección de Operaciones, los cuales a su vez tienen comunicación inmediata con la Policía Nacional y redes de apoyo en caso de presentarse una necesidad que requiera presencia de las diferentes autoridades competentes.




Foto tomada de Google Maps

VULNERABILIDADES DEL ENTORNO


El entorno del **CADE GAITANA**, objeto del presente estudio, presenta inmuebles a su alrededor en propiedad horizontal, casas de dos plantas y negocios informales. La ubicación de la zona de tolerancia, aumenta los índices de inseguridad por el consumo frecuente de sustancias alucinógenas y hurto a transeúntes que dañan el ambiente ciudadano.

VULNERABILIDADES INTERNAS
Vista Interna






Vista Externa








CONCLUISON PARTICULAR

En la barrera perimetral cuenta con refuerzo de seguridad complementario superior dando oportunidad a una intrusión por esta área, teniendo en cuenta que los árboles que rodean el Cade dan facilidad para ingresar de menara que la vigilancia no lo detecte, por lo que sirven de escalera natural para sobre pasar las barreras físicas. De igual menara se encuentran los contenedores de basura cerca al acceso peatonal lo que genera el riesgo que dejen elementos sospechosos cerca al establecimiento. **Riesgo MUY ALTO.**

Este sector presenta un vacío de seguridad por la carrera 126 que presenta la presencia de expendedores y consumidores de alucinógenas que usan las góndolas de basura para camuflar su accionar.

ILUMINACIÓN NOCTURNA



El cade Gaitana presenta un déficit en la iluminación en algunos puntos de la sede, adicional algunos de los árboles que se encuentran sobre la malla perimetral impiden la visibilidad de una manera clara, esto hace que para la vigilancia se le dificulte identificar las áreas en su totalidad con el fin de eliminar la probabilidad de una posible intrusión de una manera repentina.

DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES

ENTIDADES PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS			
ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONOS	TIEMPO DE RESPUESTA
CUERPO DE BOMBEROS DE SUBA	Cl. 146c #92-04	(601) 3822500	15 MINUTOS
ESTACIÓN DE POLICIA SUBA	Carrera 92 # 146-39	(601) 685 0654	10 MINUTOS
CAI. POLICIA LA GAITANA	Cl. 139 #126 C-03, Suba, Bogotá	322 5698074	05 MINUTOS

ENTIDADES PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS			
ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONOS	TIEMPO DE RESPUESTA
HOSPITAL CAFAM SUBA	Carrera 113c #142A-98, Suba, Bogotá	(601) 13077011	DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE AMBULANCIAS

ESTUDIO DE SEGURIDAD

La necesidad de realizar estudios de seguridad surge ya que estos brindan una mejor identificación de las áreas vulnerables, para posteriormente crear estrategias e implementarlas de acuerdo a las necesidades de cada una de las sedes.

Objetivos del estudio de seguridad

- Identificar deficiencias
- Establecer la necesidad de protección y Recomendar medidas para mejorar la cobertura de seguridad
- Identificar deficiencias implicando que el examinador en este caso la empresa de vigilancia determine un adecuado nivel en seguridad que en las actuales condicionesde la SEDE pueda quedarse corto o por el contrario sea el más óptimoy viable.

Ventajas del estudio de seguridad

- Permite tener un diagnóstico detallado de debilidades y fortalezas
- Ayuda a la toma de decisiones, lo que Permite tener procesos continuos de mejoracon una mayor competitividad
- Disminución de costos Evitando robos, pérdidas y demás siniestros a los que se ven expuestos las distintas sedes.

Objeto y Alcance

Establecer los mecanismos de vigilancia y Autocontrol que determinen las actividades y funciones desarrolladas por el Personal de la UT - AINLUB, en la prestación del servicio de seguridad en las instalaciones de la Secretaria General, Alcaldia Mayor de Bogotá, definiendo protocolos y estableciendo los lineamientos para la buena prestación del servicio.

- Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, asegurando un adecuado nivel técnico y profesional, buscando conocer por medio del personal los puntos más críticos con el fin de darle el adecuado y manejo para reducir las probabilidades de un posible hurto y afectación a las instalaciones de cada sede de la Secretaria General.


- Desarrollar un análisis de riesgos, con base en lo observado en las áreas de seguridad física y seguridad electrónica, para su administración y mitigación.

SEGURIDAD FÍSICA

BARRERAS PERIMÉTRICAS

El Cade la Gaitana cuenta con barreras perimetrales propias y conformadas de la siguiente manera: La barrera perimetral costado sur occidental, es una reja metálica fraccionada con muro de concreto y ladrillo con refuerzo de altura de concertina, pero por debajo del promedio recomendado.





La barrera perimetral costado oriental, es una reja metálica fraccionada con muro de concreto y ladrillo con refuerzo de altura de concertina, se encuentra por encima del promedio recomendado mejorando en la zona el factor seguridad.





La barrera perimetral costado norte, su altura es menor al estándar requerido aumentado el riesgo de intrusión por este sector aumentado por el árbol que facilita el ingreso a la sede más las góndolas de basuras que se prestan para el expendio de alucinógenos como el mismo consumo.

CONCLUSIÓN PARTICULAR:

Las barreras perimetrales del Cade Gaitana, en su gran mayoría no alcanzan la altura mínima requerida necesita un apoyo arquitectónico con el fin de reforzar ciertos tramos, ya que por varios factores no restringen efectivamente un ingreso no autorizado.

ILUMINACIÓN

PÚBLICA

La iluminación externa se encuentra en un nivel medio baja en algunos sectores del Cade lo que aumenta las posibilidades de una intrusión a las instalaciones.

PROPIA


La iluminación interna es insuficiente, el aporte del alumbrado público es el que permite observar con claridad por el costado oriental, por el costado occidental es muy malo aumentando el riesgo de intrusión.

VISIBILIDAD

La distribución arquitectónica de las instalaciones, es posible tener visibilidad de las instalaciones desde el área externa, lo que en gran manera se pueda tener conocimiento de la conformación física del Cade Gaitana y de la ubicación de sus equipos y personal de Seguridad.

TOPOGRAFÍA Y VÍAS DE ACCESO.

La zona donde se halla ubicado el Cade Gaitana es llano, en una zona plana, sus vías de acceso son pavimentadas solo con entrada por el oriente occidente restringiendo el apoyo en caso de ser necesario por parte de las unidades de supervisión y las autoridades competentes.



TIPO DE CONSTRUCCIÓN:





La construcción del Cade Gaitana está construida en ladrillo y concreto, Tiene dos puertas metálicas tipo reja; dos de acceso peatonal y la otra vehicular. Pero su gran falencia es todo el lindero de sus barreras perimetrales.


TECHOS

La parte superior de la edificación cuenta con buena estructura de concreto, dada la altura no se genera vulnerabilidad disminuyendo el riesgo de intrusión.

PARQUEADEROS

El Cade Gaitana cuenta con espacios de parqueadero abierto, destinados para el estacionamiento de vehículos; el control y registro vehicular es llevado a diario por el personal de vigilancia.

ENTRADA PRINCIPAL



ATENCIÓN AL USUARIO





ADMINISTRACIÓN DE LLAVES

- **El personal de vigilancia:** maneja las llaves de portería principal y deparqueadero.
- **Área administrativa:** El manejo de llaves de estas dependencias es por parte decada funcionario asignado a cada dependencia y cuentan con chapas de seguridad.
- **Áreas de riesgo:** El auditorio cuentan con puerta lamina y el manejo dellaves está a cargo del área administrativa.

APERTURA Y CIERRE DE LAS INSTALACIONES

Las aperturas en jornada diurna con ingreso de público están distribuidas de la siguiente manera:

✓	**LUNES**	**07:00 A 17:00 HORAS**
✓	**MARTES**	**07:00 A 17:00 HORAS**
✓	**MIERCOLES**	**07:00 A 17:00 HORAS**
✓	**JUEVES**	**07:00 A 17:00 HORAS**
✓	**VIERNES**	**07:00 A 17:00 HORAS**
✓	**SABADO**	**CERRADO**
✓	**DOMINDO**	**CERRADO**

ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL Y RECOMENDADO

El Cade Gaitana, tiene asignado por la Secretaria General Distrital para prestar el servicio de vigilancia así:



Foto tomada de Google Maps

Dispositivo de seguridad

ACTUAL	RECOMENDADO
Uno (1) servicio 24H. 01 servicio, portería	Dos (2) servicios 24H. 01 servicio, portería 01 servicio Recorredor
Uno (1) servicios 12H. L-S 01 servicio, Recorredor	

SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y CCTV

CCTV

El Cade Gaitana cuenta con un sistema de seguridad electrónica (CCTV) para el monitoreo de áreas críticas; el mantenimiento del CCTV está a cargo de empresa contratista UT AINLUB.

ALARMAS CON SENSORES

El Cade Gaitana cuenta con sistema de alarma

CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES


Filtro al ingreso su ingreso: **Riego MEDIO**

CONTROL DE ACCESO DE EMPLEADOS


- En portería principal no se realiza este control.
- El personal de servicios generales se registra en libro salida de las instalaciones.
- A todo personal de empleados no se le efectúa verificación al ingreso y salida.
- No se cuenta con ayudas electrónicas.

CONCLUSIONES GENERALES

El nivel de cumplimiento frente al diagnóstico de la seguridad física del Cade Gaitana, se encuentra en el 62.5 % de cumplimiento, de acuerdo a lo siguiente:





El nivel de cumplimiento frente al diagnóstico de la seguridad electrónica del Cade Gaitana, se encuentra en el 40 % de cumplimiento, de acuerdo a lo siguiente:




Los aspectos más críticos recaen en que el CCTV, toda vez que no tiene el número de cámaras por su entorno que permita visualizar todo el perímetro.

CONCLUSIONES PARTICULARES
VULNERABILIDAD





El nivel de cumplimiento de la iluminación interna y externa de la sede es de un 55% de cumplimiento,se presenta una mala iluminación de puntos críticos y áreas comunes externas.



El nivel de cumplimiento de la visibilidad de la sede es de un 55% de cumplimiento, El Cade Gaitana cuenta con mala visibilidad natural en los puntos críticos.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Implementar más señalización de plan de evacuación.
- Notificar al personal de vigilancia cuando se realicen eventos especiales como reuniones, conferencias, para poder agilizar el ingreso respectivo a las actividades y nocausar traumatismo, por la falta de información.
- Sistema de protección para equipos de cómputo que retarden el accionar delincuencial.
- Crear campañas educativas con el fin de hacer llegar a dar a conocer la importancia decumplir con las normas mínimas de seguridad.
- Evitar dejar los visitantes solos a fin de evitar que haya eventos que afecten la integridad de los bienes, esto en espacios de eventos masivos o en donde haya bienes susceptibles de pérdida.
- Al momento de prestar las aulas para eventos se recomienda hacer un escrito en el cual la persona encargada del aula se comprometa por los elementos personales que allí ingresan, puesto que para el control de la Vigilancia es muy difícil realizarlo por lo que no se cuenta con listados previos de asistencia y controles de ingreso.
- Socializar con personal administrativo, funcionarios, y servicios generales, la necesidad deacatar la norma de revisión de bolsos, paquetes o similares al ingreso y salida del Cade.
- Recordar que el servicio de vigilancia no debe tener manejo de llaves de áreas de riesgoo de áreas que tengan relación con nuestro servicio de seguridad.
- Analizar las recomendaciones de seguridad que la empresa de vigilancia le envió, y enlo posible socializarlas y aplicarlas.
- Mantener los equipos contra incendio debidamente recargados.
- En caso que los extintores que están distribuidos por todo el Centro, no se encuentran en gabinetes, considerar el colocarles gabinetes para evitar su manipulación inadecuada,perdida y que se caigan de los ganchos que los tienen sujetos a la pared ocasionando alguna lesión.
- Realizar el mantenimiento y reparación de los reflectores generales del Centro que presentan fallas o no funcionan, son los que están ubicados en el parqueadero superior, uno que está parte posterior por costado occidental, mejor iluminación en horas nocturnas.
- Verificar toda la iluminación y en lo posible cambiar las bombillas fluorescentes que se encuentran fuera de servicio.

ACTUALIZADO POR:



SAMUEL ANTONIO MATEUS ORTIZ
Operaciones – Lubeck Security