UNIÓN TEMPORAL AINLUB

SECRETARIA GENERAL

LOCALIDAD 11 - SUBA

CENTRO ENCUENTRO SUBA
CARRERA 126 # 133 – 22

ANALISIS DE SEGURIDAD

FEBRERO 2023
BOGOTA

INTRODUCCIÓN



NOMBRE DE LA SEDE:	**CENTRO ENCUENTRO SUBA**
DIRECCION:	**Carrera 126 # 133 – 22**
TELEFONO:	**3813000**
BARRIÓ:	**SIMON BOLIVAR SUBA**
LOCALIDAD:	**11 - SUBA**

ÍNDICES DELICTIVOS

A continuación, se presentan las estadísticas delictivas más importantes en la localidad de SUBA dentro de las que se encuentran:

- **HOMICIDIOS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HOMICIDIOS



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HOMICIDIOS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, se han presentado 2 casos menos que lo denunciado en el 2022. Presentándose con mayor frecuencia para el 2022 los días lunes y en lo corrido del presente año los días sábado en horas de la madrugada.

- **LESIONES PERSONALES**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de LESIONES PERSONALES en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja del 28.2% con 53 casos menos que lo denunciado en el 2022, presentándose con mayor frecuencia el día domingo en las horas de la madrugada.

- **HURTOS A PERSONAS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HURTO A PERSONAS



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO A PERSONAS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja de 59 casos, de acuerdo a la estadística en el 2021 se denunciaron 630 casos, para el 2022, 971 casos y para lo corrido del 2023 se han denunciado 912 cosos.

- **HURTOS A RESIDENCIAS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HURTO A RESIDENCIAS




Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO A RESIDENCIAS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, presento un aumento del 5.9%, presentándose de esta manera 4 casos más que lo denunciado en el 2020, presentándose de manera más frecuente según la estadística los días viernes y lunes en las horas de la madrugada.

- **HURTOS A BICICLETAS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HURTO DE BICICLETAS




Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO A BICICLETAS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja de un 52,4% presentando una disminución de 65 casos menos que lo denunciando en el 2022, de acuerdo a la estadística se han presentado con mayor frecuencia para el año 2022 los días lunes y para lo corrido del 2023 los días martes en las horas de la madrugada.

- **HURTO DE CELULARES**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HURTO DE CELULARES



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO DE CELULARES en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja, de acuerdo a la estadística en el 2021 se presentaron 394 casos, para el 2022 presento un incremento de 87 casos y para lo corrido del 2023 se han denunciado 412 cosos ante las autoridades competentes, presentándose con mayor frecuencia los días lunes y sábado en las horas de la madrugada. (Secretaría Distrital de Seguridad, 2023)

Referencias

Secretaría Distrital de Seguridad, C. y. (31 de Enero de 2023). *ESTADÍSTICAS Y MAPAS*. Obtenido de https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/estadisticas-mapas



EL CENTRO DE ENCUENTRO SUBA, se encuentra ubicado en el barrio Simón Bolívar (SUBA), esta zonaes de estrato 3, El índice delictivo es **medio alto** y se ha venido incrementado debido a los hurtos frecuentes a personas, tráfico de sustancias alucinógenas hurto a vehículos y presencia de pandillas. En esta zona la presencia de la policía no es constante y la delincuencia común actúa a cualquier hora del día generando una sensación continua de inseguridad entre los habitantes del sector.


NIVEL DE SEGURIDAD

El nivel de seguridad es **Medio Bajo** debido a la oportunidad que tiene la delincuencia común para actuar por la poca presencia de la policía en el sector; se evidencia el hurto a personascon arma blanca, consumo y venta de sustancias alucinógenas de forma permanente, riñas callejeras.

El servicio de vigilancia tiene equipo de comunicación con la central de la Unión temporal **AINLUB**, La supervisión del coordinador del contrato y visitas alternas por parte de la Dirección de Operaciones, los cuales a su vez tienen comunicación inmediata con la Policía Nacional y redes de apoyo en caso de presentarse una necesidad que requiera presencia de las diferentes autoridades competentes

VULNERABILIDADES DEL ENTORNO





El entorno del **CENTRO DE ENCUENTRO SUBA**, objeto del presente estudio, presenta inmuebles a su alrededor en propiedad horizontal, casas de dos plantas y negocios informales. La ubicación de la zona de tolerancia aumenta los índices de inseguridad por el consumo frecuente de sustancias alucinógenas y hurto a transeúntes que dañan el ambiente ciudadano.

VULNERABILIDADES INTERNAS
Vista Interna



El Centro de Encuentro Suba en sus areas perimetrales presenta gran vulnerabilidad de intrusion, por lo que cuenta con arboles caidos sobre la malla, esto hace que se pierda gran parte de la visibilidad de esta forma se puede presentar el ingreso sin ser detectados por la vigilancia. De esta misma manera los arboles les facilita para saltar la malla ya que se puede utilizar como tipo escalera para acceder y a la misma vez salir por este costado.

Vista Externa






En la barrera perimetral cuenta con refuerzo de seguridad complementario superior dando oportunidad a una intrusión por esta área, teniendo en cuenta que lo grande de los árboles que rodean el Cade son una forma fácil de ingresar ya que sirven de escalera natural para sobre pasar las barreras físicas. **Riesgo MUY ALTO.**

Este sector presenta un vacío de seguridad por la carrera 126 que presenta la presencia de expendedores y consumidores de alucinógenas que usan las góndolas de basura para camuflar su accionar.

ILUMINACIÓN PROPIA



En el Centro de Encuentro Suba presenta un déficits bastante alto en cuanto a la iluminación, no permite ver con claridad lo que pasa en su interior, de esta manera el riesgo de intrusión sin ser detectado se incrementa. Se recomienda realizar la instalación de reflectores con el fin de garantizar la visión de una manera oportuna y efectiva.

DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES

ENTIDADES PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS			
ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONOS	TIEMPO DE RESPUESTA
CUERPO DE BOMBEROS DE SUBA	Cl. 146c #92-04	(601) 3822500	15 MINUTOS
ESTACIÓN DE POLICIA SUBA	Carrera 92 # 146c-39	(601)685 0654	10 MINUTOS
CAI. POLICIA LA GAITANA	#, Cl. 139 #126 C-03, Suba, Bogotá	322 5698074	05 MINUTOS

ENTIDADES PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS			
ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONOS	TIEMPO DE RESPUESTA
HOSPITAL CAFAM SUBA	Carrera 113c #142A-98, Suba, Bogotá	+5713077011	DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE AMBULANCIAS

ESTUDIO DE SEGURIDAD

La necesidad de realizar estudios de seguridad surge ya que estos brindan una mejor identificación de las áreas vulnerables, para posteriormente crear estrategias e implementarlas de acuerdo a las necesidades de cada una de las sedes.

Objetivos del estudio de seguridad

- Identificar deficiencias
- Establecer la necesidad de protección y Recomendar medidas para mejorar la cobertura de seguridad
- Identificar deficiencias implicando que el examinador en este caso la empresa de vigilancia determine un adecuado nivel en seguridad que en las actuales condicionesde la sede pueda quedarse corto o por el contrario sea el más óptimo y viable.

Ventajas del estudio de seguridad

- Permite tener un diagnóstico detallado de debilidades y fortalezas
- Ayuda a la toma de decisiones, lo que Permite tener procesos continuos de mejoracon una mayor competitividad
- Disminución de costos Evitando robos, pérdidas y demás siniestros a los que se venexpuestos las distintas sedes.

Objeto y Alcance

Establecer los mecanismos de vigilancia y Autocontrol que determinen las actividades y funciones desarrolladas por el Personal de la UT - AINLUB, en la prestación del servicio de seguridad en las instalaciones de la Secretaria General, Alcaldia Mayor de Bogotá, definiendo protocolos y estableciendo los lineamientos para la buena prestación del servicio.

- Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, asegurando un adecuado nivel técnico y profesional, buscando conocer por medio del personal los puntos más críticos con el fin de darle el adecuado y manejo para reducir las probabilidades de un posible hurto y afectación a las instalaciones de cada sede de la Secretaria General.


- Desarrollar un análisis de riesgos, con base en lo observado en las áreas de seguridad física y seguridad electrónica, para su administración y mitigación

SEGURIDAD FÍSICA

BARRERAS PERIMÉTRICAS

El Centro de Encuentro Suba cuenta con barreras perimetrales propias y conformadas de la siguiente manera:

La barrera perimetral costado sur occidental, es una reja metálica fraccionada con muro de concreto y ladrillo con refuerzo de altura de concertina, pero por debajo del promedio recomendado.






La barrera perimetral costado oriental, es una reja metálica fraccionada con muro de concreto y ladrillo con refuerzo de altura de concertina, por encima del promedio recomendado mejorando en la zona el factor seguridad.



La barrera perimetral costado norte, su altura es menor al estándar requerido aumentado el riesgo de intrusión por este sector aumentado por el árbol que facilita el ingreso a la sede más las góndolas de basuras que se prestan para el expendio de alucinógenos como el mismo consumo.



CONCLUSIÓN PARTICULAR:

Las barreras perimetrales del **Centro de Encuentro Suba**, en su gran mayoría no alcanzan la altura mínima requerida necesita un apoyo arquitectónico con el fin de reforzar ciertos tramos, ya que por varios factores no restringen efectivamente un ingreso no autorizado, además que la iluminación en sus perimetrales no es acorde a la necesidad requerida

.

ILUMINACIÓN

PÚBLICA

La iluminación externa no es acorde emite mala luminosidad hacia el interior del Centro de Encuentro, aportando negativamente lo que aumenta las posibilidades de una intrusión a las instalaciones.

PROPIA


La iluminación interna es insuficiente, el aporte del alumbrado público es el que permite observar, pero no manera que se evidencia con claridad por los costados oriental, por el costado occidental es muy mala y aumentando el riesgo de intrusión.

VISIBILIDAD

La distribución arquitectónica de las instalaciones es posible tener visibilidad de las instalaciones desde el área externa, lo que en gran manera se pueda tener conocimiento de la conformación física del Centro DE Encuentro Suba y de la ubicación de sus equipos y personal de Seguridad.

TOPOGRAFÍA Y VÍAS DE ACCESO.

La zona donde se halla ubicado el Centro de Encuentro Suba es llano, en una zona plana, sus vías de acceso son pavimentadas solo con entrada por el costado oriente occidente impidiendo el parqueo para el apoyo en caso de ser necesario por parte de las unidades de supervisión y las autoridades competentes.



TIPO DE CONSTRUCCIÓN:





La construcción del Centro de Encuentro Suba está construida en ladrillo y concreto, Tiene dos puertas metálicas tipo reja; dos de acceso peatonal y la otra vehicular. Pero su gran falencia es todo el lindero de sus barreras perimetrales, no cuenta con buena iluminación que garantice visualizar todos los movimientos a su alrededor y sumado a que los árboles se encuentran sobre la malla perimetral, lo que permite la facilidad de una intrusión de una manera más eficaz.

TECHOS

La parte superior de la edificación cuenta con buena estructura de concreto, dada la altura no se genera vulnerabilidad disminuyendo el riesgo de intrusión.

PARQUEADEROS

El Centro de encuentro Suba cuenta con espacios de parqueadero abierto, pero a su vez el ingreso es restringido por el administrador del Cade Gaitana, lo que dificulta el estacionamiento de los vehículos de apoyo de la supervisión de la empresa de seguridad.

ENTRADA FRONTAL



ADMINISTRACIÓN DE LLAVES

- **El personal de vigilancia:** maneja las llaves de portería principal y deparqueadero.
- **Área administrativa:** El manejo de llaves de estas dependencias es por parte decada funcionario asignado a cada dependencia y cuentan con chapas de seguridad.
- **Áreas de riesgo:** El auditorio cuentan con puerta lamina y el manejo dellaves está a cargo del área administrativa.


APERTURA Y CIERRE DE LAS INSTALACIONES

Las aperturas en jornada diurna con ingreso de público están distribuidas de la siguiente manera:

✓	**LUNES**	**07:00 A 17:00 HORAS**
✓	**MARTES**	**07:00 A 17:00 HORAS**
✓	**MIERCOLES**	**07:00 A 17:00 HORAS**
✓	**JUEVES**	**07:00 A 17:00 HORAS**
✓	**VIERNES**	**07:00 A 17:00 HORAS**
✓	**SABADO**	**CERRADO**
✓	**DOMINGO**	**CERRADO**

ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL Y RECOMENDADO

El Centro de Encuentro Suba, tiene asignado por la Secretaria General Distrital para prestar el servicio de vigilancia así:



Dispositivo de seguridad

ACTUAL	RECOMENDADO
Uno (1) servicio 24H. 01 servicio, portería	Dos (2) servicios 24H. 01 servicio, portería 01 servicio Recorredor
Tres (3) servicios 12H. L-V 01 servicio, Recorredor 01 servicio, Recorredor 01 servicio, Recorredor	Tres (3) servicios 12H. L-V 01 servicio, Recorredor 01 servicio, Recorredor 01 servicio, Recorredor

SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y CCTV

CCTV

El Centro de Encuentro Suba cuenta con un sistema de seguridad electrónica (CCTV) para el monitoreo de áreas críticas; el mantenimiento del CCTV está a cargo de empresa contratista de la UT AINLUB.

ALARMAS CON SENSORES

El Centro de Encuentro Suba cuenta con sistema de alarma.

CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES


Filtro al ingreso su ingreso: **RIEGO MEDIO ALTO,** los ciudadanos que ingresan en su mayoría llegan con carga emocional la cual es revertida hacia el personal de Seguridad.

CONTROL DE ACCESO DE EMPLEADOS


- En portería principal no se realiza este control.
- El personal de servicios generales se registra en libro salida de las instalaciones.
- A todo personal de empleados no se le efectúa verificación al ingreso y salida.
- No se cuenta con ayudas electrónicas.

CONCLUSIONES GENERALES

El nivel de cumplimiento frente al diagnóstico de la seguridad física del CENTRO DE ENCUENTRO SUBA, se encuentra en el 62.5 % de cumplimiento, de acuerdo con lo siguiente:





El nivel de cumplimiento frente al diagnóstico de la seguridad electrónica del CENTRO DE ENCUENTRO SUBA, se encuentra en el 40 % de cumplimiento, de acuerdo con lo siguiente:



Los aspectos más críticos recaen en que el CCTV, toda vez que no tiene el número de cámaras por su entorno que permita visualizar todo el perímetro.

CONCLUSIONES PARTICULARES VULNERABILIDAD





El nivel de cumplimiento de la iluminación interna y externa de la sede es de un 55% de cumplimiento,se presenta una mala iluminación de puntos críticos y áreas comunes externas.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Implementar más señalización de plan de evacuación.
- Notificar al personal de vigilancia cuando se realicen eventos especiales como reuniones, conferencias, para poder agilizar el ingreso respectivo a las actividades y no causar traumatismo, por la falta de información.
- Sistema de protección para equipos de cómputo que retarden el accionar delincuencial.
- Crear campañas educativas con el fin de hacer llegar a dar a conocer la importancia de cumplir con las normas mínimas de seguridad.
- Evitar dejar los visitantes solos a fin de evitar que haya eventos que afecten laintegridad de los bienes, esto en espacios de eventos masivos o en donde haya bienes susceptibles de pérdida.
- Al momento de prestar las aulas para eventos se recomienda hacer un escrito en el cual la persona encargada del aula se comprometa por los elementos personales que allí ingresan, puesto que para el control de la Vigilancia es muy difícil realizarlo por lo que no se cuenta con listados previos de asistencia y controles de ingreso.
- Socializar con personal administrativo, funcionarios, y servicios generales, la necesidad deacatar la norma de revisión de bolsos, paquetes o similares al ingreso y salida del Cade.
- Recordar que el servicio de vigilancia no debe tener manejo de llaves de áreas de riesgoo de áreas que tengan relación con nuestro servicio de seguridad.
- Analizar las recomendaciones de seguridad que la empresa de vigilancia le envió, y en lo posible socializarlas y aplicarlas.
- Mantener los equipos contra incendio debidamente recargados.
- En caso que los extintores que están distribuidos por todo el Centro, no se encuentran en gabinetes, considerar el colocarles gabinetes para evitar su manipulación inadecuada, perdida y que se caigan de los ganchos que los tienen sujetos a la pared ocasionando alguna lesión.
- Realizar el mantenimiento y reparación de los reflectores generales del Centro que presentan fallas o no funcionan, son los que están ubicados en el parqueadero superior, uno que está parte posterior por costado occidental, mejor iluminación en horas nocturnas.
- Verificar toda la iluminación y en lo posible cambiar las bombillas fluorescentes que se encuentran fuera de servicio.

ACTUALIZADO POR:



SAMUEL ANTONIO MATEUS ORTIZ
Operaciones Lubeck – UT AINLUB