UNIÓN TEMPORAL AINLUB

SECRETARIA GENERAL

LOCALIDAD 11 - SUBA

SUPER CADE SUBA
AVENIDA CALLE 145 N° 103 B – 90

ANALISIS DE SEGURIDAD.

FEBRERO 2023
BOGOTÁ

INTRODUCCIÓN



NOMBRE DE LA SEDE:	**SUPER CADE SUBA**
DIRECCION:	**AVENIDA CALLE 145 N° 103 B – 90**
TELEFONO:	**2347600**
BARRIÓ:	**EL PINAR DE SUBA**
LOCALIDAD:	**11 - SUBA**

ÍNDICES DELICTIVOS

A continuación, se presentan las estadísticas delictivas más importantes en la localidad de SUBA dentro de las que se encuentran:

- **HOMICIDIOS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HOMICIDIOS



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HOMICIDIOS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, se han presentado 2 casos menos que lo denunciado en el 2022. Presentándose con mayor frecuencia para el 2022 los días lunes y en lo corrido del presente año los días sábado en horas de la madrugada.

- **LESIONES PERSONALES**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de LESIONES PERSONALES en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja del 28.2% con 53 casos menos que lo denunciado en el 2022, presentándose con mayor frecuencia el día domingo en las horas de la madrugada.

- **HURTOS A PERSONAS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HURTO A PERSONAS



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO A PERSONAS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja de 59 casos, de acuerdo a la estadística en el 2021 se denunciaron 630 casos, para el 2022, 971 casos y para lo corrido del 2023 se han denunciado 912 cosos.

- **HURTOS A RESIDENCIAS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HURTO A RESIDENCIAS



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO A RESIDENCIAS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, presento un aumento del 5.9%, presentándose de esta manera 4 casos más que lo denunciado en el 2020, presentándose de manera más frecuente según la estadística los días viernes y lunes en las horas de la madrugada.

- **HURTOS A BICICLETAS**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HURTO DE BICICLETAS



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO A BICICLETAS en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja de un 52,4% presentando una disminución de 65 casos menos que lo denunciando en el 2022, de acuerdo a la estadística se han presentado con mayor frecuencia para el año 2022 los días lunes y para lo corrido del 2023 los días martes en las horas de la madrugada.

- **HURTO DE CELULARES**

Análisis General de Datos para SUBA

DELITOS	ENE-ENE 2021	ENE-ENE 2022	ENE-ENE 2023	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2022	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE 2022	Dif ENE-ENE 2023 vs ENE-ENE 2021	% Var ENE-ENE 2023 y ENE-ENE - 2021	ENE 2021	ENE 2022	ENE 2023	Dif ENE 2023 - ENE 2022	% Var ENE 2023 - ENE 2022	Dif ENE 2023 - ENE 2021	% Var ENE 2023 - ENE 2021
DELITOS SEXUALES	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%	43	38	36	-2	-5,3%	-7	-16,3%
EXTORSION	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%	15	12	9	-3	-25,0%	-6	-40,0%
HOMICIDIOS	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%	5	5	3	-2	-40,0%	-2	-40,0%
HURTO A COMERCIO	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%	64	80	46	-34	-42,5%	-18	-28,1%
HURTO A PERSONAS	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%	630	971	912	-59	-6,1%	282	44,8%
HURTO A RESIDENCIAS	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%	70	68	72	4	5,9%	2	2,9%
HURTO AUTOMOTORES	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%	12	23	26	3	13,0%	14	116,7%
HURTO DE BICICLETAS	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%	103	124	59	-65	-52,4%	-44	-42,7%
HURTO DE CELULARES	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%	394	481	412	-69	-14,3%	18	4,6%
HURTO MOTOCICLETAS	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%	27	45	26	-19	-42,2%	-1	-3,7%
LESIONES PERSONALES	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%	120	188	135	-53	-28,2%	15	12,5%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%	234	309	270	-39	-12,6%	36	15,4%
TOTAL DELITOS	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%	1.717	2.344	2.006	-338	-14,4%	289	16,8%

SUBA - HURTO DE CELULARES



Según las estadísticas de la Secretaria distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el índice de HURTO DE CELULARES en lo localidad de Suba para lo corrido del año 2023, ha presentado una baja, de acuerdo a la estadística en el 2021 se presentaron 394 casos, para el 2022 presento un incremento de 87 casos y para lo corrido del 2023 se han denunciado 412 cosos ante las autoridades competentes, presentándose con mayor frecuencia los días lunes y sábado en las horas de la madrugada. (Secretaría Distrital de Seguridad, 2023)

Referencias

Secretaría Distrital de Seguridad, C. y. (31 de Enero de 2023). *ESTADÍSTICAS Y MAPAS*. Obtenido de https://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal



EL SUPER CADE SUBA, se encuentra ubicado en el barrio **PINAR DE SUBA**, esta zona es de estrato 3, El índice delictivo es medio y se ha venido incrementado significativo debido a los hurtos frecuentes a personas. En esta zona la presencia de la policía es constante por su cercanía al PORTAL DE SUBA, la delincuencia común actúa en forma aislada por la misma presencia de la PONAL, debido a los constantes actos de vandalismos por las concentraciones que se presentan debido a las manifestaciones, además que es el punto de concentración de la llamada “la primera línea”.

NIVEL DE SEGURIDAD

El nivel de seguridad es **Medio Alto** debido a la poca oportunidad que tiene la delincuencia comúnpara actuar por la presencia de la policía en el sector; el hurto a personas sigue siendo el índice más alto de delincuencia según la estadística de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, si bien es cierto la estadística se centra en la localidad de Suba pero el Super Cade por estar tan carca al porta del Suba esto hace que haya más aglomeración de personas y su vez es aprovechado por la delincuencia común. A demás en altas horas de la noche se presenta el consumo de sustancias alucinógenas de forma alejada, riñas callejeras por el conflicto de manifestantes y alteración en el orden público.

El servicio de vigilancia tiene equipo de comunicación con la central de la Unión temporal **AINLUB**, La supervisión del coordinador del contrato y visitas alternas por parte de la Dirección de Operaciones, los cuales a su vez tienen comunicación inmediata con la Policía Nacional y Redes de Apoyo en caso de presentarse una necesidad que requiera presencia de las diferentes autoridades competentes.




VULNERABILIDADES DEL ENTORNO


El entorno del **SUPER CADE SUBA**, objeto del presente estudio, presenta inmuebles a su alrededor en propiedad horizontal, el portal de Suba, Centros Comerciales, entre otros.

Otro factor que presentan ausencia de atención oportuna y complican la situación de seguridad, son el desplazamiento por el conflicto interno y la situación de personal extranjeros migrantes en busca de una oportunidad laboral. Precisamente la inseguridad es unos de los problemas que más preocupa a los ciudadanos de Suba, pues el accionar de los delincuentes tiene azotados a vecinos de la localidad desde que comenzó la contingencia por el covid-19 y aún permanece este tipo eventualidades.


En las calles de esta localidad, el crimen organizado ha modificado la forma de operar teniendo en cuenta la coyuntura, pues una de las medidas de bioseguridad es el uso de tapabocas con el fin de frenar contagios, sin embargo, estos maleantes se aprovechan para intimidar y robar. A esto se le suma la constante incertidumbre con la que viven los ciudadanos, pues afirman que las calles tienen poca iluminación y existen pequeños tramos debajo de los puentes donde no hay presencia Policía Nacional de igual manera por la cercanía al portal suba hace que las instalaciones del superCADE Suba se vuelvan más vulnerables a recibir ataques de cualquier índole.

VULNERABILIDADES INTERNAS





El SeperCade suba cuenta con varias dependencias con el fin de atender diferentes solicitudes de los usuarios, esto hace que las instalaciones se vuelvan mas vulnerables por la alta concentracion de personas que a diario se atienden en un promedio de 2.500 a 3.000 usuarios que entrena y salen del establecimineto.



Los equipos de computo se encuentran expuesto para la facil manipulación

DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES

ENTIDADES PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS			
ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONOS	TIEMPO DE RESPUESTA
ESTACIÓN DE BOMBEROS B-12 SUBA	Carrera 92 # 143-23	(601)804141 (601) 6 85 74 86	5 MINUTOS
ESTACIÓN XI DE POLICIA	Carrera 92 # 146-49	(601) 6850646 (601) 6850654 (601) 5850642	7 MINUTOS
CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA POLICIA CAI EL PINAR	Cra 92 #153, Bogotá,	6812338	10 MINUTOS
HOSPITAL DE SUBA	Cra. 104 # 50-152c, Bogotá	(1) 4431790	DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE AMBULANCIAS 05 MINUTOS

ANALISIS DE SEGURIDAD

La necesidad de realizar los análisis de seguridad surge ya que estos brindan una mejor identificación de las áreas vulnerables, para posteriormente crear estrategias e implementarlas de acuerdo a las necesidades de cada una de las sedes.

Objetivos del análisis de seguridad

- Identificar deficiencias
- Establecer la necesidad de protección y recomendar medidas para mejorar la cobertura de seguridad
- Identificar deficiencias implicando que el examinador en este caso la empresa de vigilancia determine un adecuado nivel en seguridad que en las actuales condicionesde la SEDE pueda quedarse corto o por el contrario sea el más óptimo y viable.

Ventajas del análisis de seguridad

- Permite tener un diagnóstico detallado de debilidades y fortalezas
- Ayuda a la toma de decisiones, lo que Permite tener procesos continuos de mejoracon una mayor competitividad
- Disminución de costos Evitando robos, pérdidas y demás siniestros a los que se venexpuestos las distintas sedes.

OBJETIVO.

Establecer los mecanismos de vigilancia y Autocontrol que determinen las actividades y funciones desarrolladas por el Personal de la UT - AINLUB, en la prestación del servicio de seguridad en las instalaciones de la Secretaria General, Alcaldia Mayor de Bogotá, definiendo protocolos y estableciendo los lineamientos para la buena prestación del servicio.


- Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, asegurando un adecuado nivel técnico y profesional, buscando conocer por medio del personal los puntos más críticos con el fin de darle el adecuado y manejo para reducir las probabilidades de un posible hurto y afectación a las instalaciones de cada sede de la Secretaria General
- Desarrollar un análisis de riesgos, con base en lo observado en las áreas de seguridad física y seguridad electrónica, para su administración y mitigación

SEGURIDAD FÍSICA

BARRERAS PERIMÉTRICAS

El Super Cade Suba cuenta con barreras perimetrales propias y conformadas de la siguiente manera:

PERIMETRAL COSTADO NORTE



La barrera perimetral costado norte por carrera 104, su altura es mayor al estándar minimizando el riesgo de intrusión por este sector, sumado el hecho que su estructura física es de concreto reforzado, dificultando el fácil acceso de la delincuencia. A su vez también dificulta la visibilidad hacia su exterior desde la parte interna de la sede.

PERIMETRAL NOROCCIDENTAL




La barrera perimetral costado noroccidental por la intersección de la carrera 104 con calle 145, su altura es mayor al estándar minimizando el riesgo de intrusión por este sector es medio bajo, se adiciona el hecho que su estructura física es de vidrio no reforzado lo cual no permite una total tranquilidad, su gran ventaja es que permite la fácil visibilidad desde el interior, ya que actualmente por temas de orden público se instalaron las placas de superboard para la protección de los vidrios. Debido a los actos vandálicos se han presentado ataque a las instalaciones generando afectación en su estructura.

PERIMETRAL SUR ORIENTA

ENTRADA PRINCIPAL





CONCLUSIÓN PARTICULAR:


Las barreras perimetrales del **SUPER CADE SUBA**, en su gran mayoría alcanzan la altura mínima requerida es un apoyo grande arquitectónico con el fin de reforzar los tramos circundantes, ya que por varios factores restringen efectivamente un ingreso no autorizado. El problema principal que se ha presentado últimamente en el Super Cade Suba es la exposición a los grafitis que son causados por personas malintencionadas que lo único que hacen es causar daño y afectación a la fachada de la sede.

ILUMINACIÓNPÚBLICA

La iluminación externa es acorde emite buena luminosidad al exterior de las instalaciones, aportando positivamente lo que minimiza las posibilidades de una intrusión a las instalaciones.








La iluminación pública está en óptimas condiciones lo que permite observar con claridad las barreras perimetrales de los cuatro costados.

PROPIA

La iluminación interna es suficiente, sumando con alumbrado público nos permite observar con claridad todo este sector, reduciendo en gran porcentaje el riesgo de intrusión sin ser detectados por la vigilancia.

CONCLUSIÓN PARTICULAR:


El Súper Cade Suba cuenta con una iluminación suficiente, la cobertura de las zonas que conforman la sede se ilumina en toda su extensión gracias al aporte del alumbrado público y por su buena iluminación interna.

VISIBILIDAD

Gracias a la distribución arquitectónica de las instalaciones, es posible tener visibilidad de las instalaciones desde el área externa, lo que en gran manera se pueda tener conocimiento de la conformación física del Super Cade Suba y de la ubicación de sus equipos y personal de Seguridad.


TOPOGRAFÍA Y VÍAS DE ACCESO

La zona donde se encuentra ubicado el Super Cade Suba es llano, en una zona plana, sus víasde acceso son pavimentadas en buen estado, el ingreso principal se hace por la plazoleta de la calle 145 y/o Av. Suba de manera peatonal, cuenta con un segundo ingreso y salida de personas por la carrera 104 y/o Av. Ciudad de Cali, el cual es utilizado por de manera exclusiva por los funcionarios de la entidad. De esta manera dificulta el estacionamiento de un vehículo en caso de emergencia de igual manera el de las unidades de supervisión de la empresa de vigilancia y de las autoridades competentes.



TIPO DE CONSTRUCCIÓN:





La construcción del Super Cade Suba está construida en ladrillo y concreto, en Mono bloque, cuenta con puertas combinadas con vidrio aluminio estructural; dos de acceso peatonal ciudadanos y el otro peatonal funcionario. Su gran fortaleza es todo el lindero de sus barreras perimetrales.

TECHOS





La parte superior de la edificación del Super Cade Suba cuenta con perfecta estructura tipo cubierta estructural de gran altura, genera gran protección disminuyendo el riesgo de intrusión no permitido por este costado.

PARQUEADEROS

El Super Cade Suba cuenta con un espacio de parqueadero pequeño para bicicletas y motocicletas para uso exclusivo de funcionarios. El control de registro vehicular es llevado a diario por el personal de vigilancia, pero no cuentan con sistema de seguridad tipo guayas para evitar el hurto de las mismas.










El Super Cade Suba **NO** cuenta con parqueadero bajo custodia de bicicletas para los usuarios. Cuenta con un bicicletero público que a su vez no está bajo la protección de la empresa de vigilancia tampoco del SuperCADE Suba. Debido a lo anterior los usuarios dejan sus bicicletas sin ninguna protección tipo guaya que retrase el accionar de la delincuencia y se han presentado situaciones don la delincuencia aprovecha estas oportunidades y resultan hurtando algunas de estas bicicletas.

ADMINISTRACIÓN DE LLAVES

- **El personal de vigilancia:** maneja las llaves de portería principal y deparqueadero e ingreso personal de funcionarios.
- **Área administrativa:** El manejo de llaves de estas dependencias no es por parte de la vigilancia ya que se manejan tarjetas de proximidad para todos los funcionarios.



Áreas de riesgo: puertas marco en aluminio y cuerpo en vidrio y el manejo de llaves está a cargo del área administrativa. Vulnerabilidad por vandalismo. Perfectamente aseguradas para los momentos de desmanes protegidas por láminas de superboard.

APERTURA Y CIERRE DE LAS INSTALACIONES


La apertura en jornada diurna con ingreso al ciudadano está distribuida de la siguiente manera:

✓	**LUNES A VIERNES**	**07:00 A 17:00 HORAS**
✓	**SABADO**	**08:00 A 12:00 HORAS**
✓	**DOMINGO Y FESTIVOS**	**CERRADO**

ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL Y RECOMENDADO

El Súper Cade Suba, tiene asignado por la Secretaria General Distrital para prestar el servicio de vigilancia así:

Dispositivo de seguridad




ACTUAL	RECOMENDADO
Tres (3) servicios 24H. 01 servicio, OMT 01 servicio, RECORREDOR 01 servicio, IN FUNCIONAROS	Tres (3) servicios 24H. 01 servicio, OMT 01 servicio, RECORREDOR 01 servicio, IN FUNCIONARIOS
Tres (3) servicios 12H. L-S 01 servicio ING CIUDADANOS 01 servicio, SAL CIUDADANOS 01 servicio, RECORREDOR	Tres (3) servicios 12H. L-V 01 servicio, ING CIUDADANOS 01 servicio, SAL CIUDADANOS 01 servicio, RECORREDOR

SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y CCTV

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV

El Super Cade Suba cuenta con un sistema de seguridad electrónica (CCTV) para el monitoreo de todas las áreas críticas; el mantenimiento y el control del CCTV está a cargo de empresa contratista UT AINLUB.





ALARMAS CON SENSORES

- El Super Cade Suba cuenta con sistema de alarma con teclado en la OMT. La anterior es importante actualizar y poner en marcha ya que no está activa en los lugares críticos de la Sede.

CONTROL DE ACCESO DE CIUDADANOS


- Todo el personal es filtrado e identificado antes de su ingreso, lo que minimiza el riego de intrusión a personas con malas intenciones, **Riego Medio**

CONTROL DE ACCESO DE FUNCIONARIOS


- El SuperCADE Suba cuenta con una portería dedicada solo para el ingreso y salida de funcionarios.
- El personal de servicios generales se registra en libro salida de las instalaciones.

CONCLUSIONES GENERALES

El nivel de cumplimiento frente al diagnóstico de la seguridad física del SUPER CADE SUBA, se encuentra en el 92.5% de cumplimiento, de acuerdo a lo siguiente:





El nivel de cumplimiento frente al diagnóstico de la seguridad electrónica del Super Cade Suba, se encuentra en el 45% de cumplimiento, de acuerdo a lo siguiente:




Los aspectos más críticos recaen en que el CCTV, toda vez que no tiene unos monitores que permita visualizar todo el número de cámaras que posee sumado el estado de las cámaras actuales, ni UPS de respaldo.

CONCLUSIONES PARTICULARES
VULNERABILIDAD






El nivel de cumplimiento de la visibilidad de la sede es de un 90.5% de cumplimiento, El Super Cade cuenta con buena visibilidad natural en los puntos críticos.



El nivel de cumplimiento en cuanto a la topografía del sector fue valorado con un 100% de favorabilidad, pero la muy corta distancia al portal de Suba nos incrementa el riesgo de vandalismo en las protestaras públicas.



El tipo de construcción del Super Cade Suba en un 100% de cumplimiento, la vulnerabilidad refiere a la posibilidad de instrucción a las instalaciones lo cual por el tipo de construcción nos minimiza esa posibilidad por la gran parte de sus costados solo a excepción de los costados de la cercanía a la AV, Suba que está en su mayoría con ventanera estructural, los techos por su gran altura nos reducen la posibilidad de instrucción.

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Implementar más señalización de plan de evacuación.
- Notificar al personal de vigilancia cuando se realicen eventos especiales como reuniones, conferencias, para poder agilizar el ingreso respectivo a las actividades y no causar traumatismo, por la falta de información.
- Crear campañas educativas con el fin de hacer llegar a dar a conocer la importancia decumplir con las normas mínimas de seguridad.
- Socializar con personal administrativo, funcionarios, y servicios generales, la necesidad de acatar la norma de revisión de bolsos, paquetes o similares al ingreso y salida del Centro.
- Analizar las recomendaciones de seguridad que la empresa de vigilancia le envió, y enlo posible socializarlas y aplicarlas.
- Mantener los equipos contra incendio debidamente recargados.
- En caso de que los extintores que están distribuidos por todo el Súper Cade, no se encuentran en gabinetes, considerar el colocarles gabinetes para evitar su manipulación inadecuada, perdida y que se caigan de los ganchos que los tienen sujetos a la pared ocasionando alguna lesión.
- Verificar si los contadores tanto de agua como de gas cuentan con la respectiva seguridad (reja), de lo contrario la recomendación es la instalación de esta para evitar el posible hurto de los contadores y daño a las redes de agua o gas.
- Realizar el mantenimiento preventivo y reparación de los reflectores generales.
- Se recomienda la instalación de mallas o rejas en los costados de la zona del contiguo a las instalaciones del portal de Suba.
- Implementar la cultura de escritorios limpios a fin de reducir el hurto por oportunidad.
- Instalar guayas de acero para los quipos que están a la mano de los módulos de atención al ciudadano.
- Instalar barras metálicas para amarrar las bicicletas a fin de evitar el hurto de las mismas.
- Hacer la recomendación por medio de un aviso donde se especifique que el Super Cade Suba y la empresa de vigilancia **NO** se hace responsable por las bicicletas que son dejadas sin ninguna protección como guayas en el bicicletero que se encuentra ubicado al costado izquierdo de la entrada principal de usuarios.

Actualizado Por:



SAMUEL ANTONIO MATEUS ORTIZ
Operaciones – LUBECK SECURITY