Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co

PUREBAS SENSOR DE HUMEDAD CS210

INFORMACIÓN CLIENTE

EMPRESA	IDIGER	**NIT:**	800154275
DIRECCIÓN	DIG 47 # 77-A09 negativa	**TEL:**	3013922975
CIUDAD	Bogotá D.C	**E-MAIL**	
CONTACTO	Iván Bautista Combita <ibautista@idiger.gov.co>		
ASESOR COMERCIAL: José Luis Agudelo			

DESCRIPCIÓN CASO / REQUERIMIENTO:

El cliente IDIGER solicita pruebas de funcionamiento de 32 equipos de humedad CS210 antes de instalar en campo.


EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PC Portátil	**x**	**Multímetro**	**x**	**Software**	LOGGERNET
Otros	Batería de 12V 12AH DATALOGGER CR1000x,CR6 y CR300				

ACTIVIDADES

Fecha de inicio prueba	11/01/2023	**Fecha termino prueba**	11/01/2023

1 SERIALES: 188, 140, 168 que corresponden a Enc_RH1, Enc_RH2, Enc_RH3



Dato de los sensores

Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co




Pruebas del sensor



Dato para comparar

2 SERIALES: 198, 173, 120 que corresponden a Enc_RH1, Enc_RH2, Enc_RH3




Dato de los sensores

Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co



Pruebas del sensor

3 SERIALES: 199, 146, 179que corresponden a Enc_RH1, Enc_RH2, Enc_RH3




Dato de los sensores

Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co



Pruebas del sensor

4 SERIALES: 180, 178, 156 que corresponden a Enc_RH1, Enc_RH2, Enc_RH3



Dato de los sensores

Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co




Pruebas del sensor




Dato para comparar

5 SERIALES: 122, 200, 157que corresponden a Enc_RH1, Enc_RH2, Enc_RH3



Dato de los sensores

Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co




Pruebas del sensor



Dato para comparar

6 SERIALES: 189, 128, 187que corresponden a Enc_RH1, Enc_RH2, Enc_RH3



Dato de los sensores

Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co




Pruebas del sensor



Dato para comparar

7 SERIALES: 181, 126, 164 que corresponden a Enc_RH1, Enc_RH2, Enc_RH3



Dato de los sensores

Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co




Pruebas del sensor



Dato para comparar

8 SERIALES: 139, 172, 186que corresponden a Enc_RH1, Enc_RH2, Enc_RH3



Dato de los sensores

Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co




Pruebas del sensor



Dato para comparar

9 SERIALES: 141, 151, 150 que corresponden a Enc_RH1, Enc_RH2, Enc_RH3



Dato de los sensores

Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co




Pruebas del sensor



Dato para comparar

10 SERIALES: 165, 169que corresponden a Enc_RH1, Enc_RH2,



Dato de los sensores

Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co




Pruebas del sensor



Dato para comparar

11 SERIALES: 112, 147 que corresponden a Enc_RH1, Enc_RH2



Dato de los sensores

Carrera 53 No. 103 B - 39 · Ph. (571) 2575000 · Fax (571) 2567026
Bogotá - COLOMBIA · info@acerta.com.co · www.acerta.com.co



Pruebas del sensor



Dato para comparar

Resultados Prueba sensores de humedad CS210

Se ejecutan las pruebas de los sensores de humedad CS210 y se detecta que de 32 equipos 3 estan de 4 a 6 digitos de diferencia del dato de coparacion los demas 29 sensores tiene el dato en los parametros correctos.

Se solicita por parte del IDIGER el sertificado de calibracion de cada equipo.

Elaboró	ING. Juan camilo mejía Servicio y Soporte Técnico Ambiental Acerta SAS