Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico		**INFORME TÉCNICO PG 071 - 2023**	
DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	27 de marzo de 2023	EXPEDIENTE No.	**2020573490112647E**
OBJETO DE LA VISITA	VISITA TÉCNICA VERIFICACIÓN DE OBRAS INSPECCIÓN DE POLICÍA 7D.		
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	**POLÍGONO 201 COLINDANCIA EL MATORRAL OCUPACIÓN 247 E: 85674; N: 102304**	CHIP	AAA0251KJHK
NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE	**No atienden**	IDENTIFICACIÓN	--
PROPIETARIO DEL INMUEBLE	Gilberto Pico Bolívar	IDENTIFICACIÓN	4060306
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN		TELÉFONO	

ASPECTOS TÉCNICOS			
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL			
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	NO	LICENCIA No.	N/A
FECHA DE EJECUTORIA	N/A	FECHA DE VIGENCIA	N/A
LICENCIA DE URBANISMO	NO	RESOLUCION No.	N/A
FECHA DE EJECUTORIA	N/A	FECHA DE VIGENCIA	N/A
ANÁLISIS DE LA LICENCIA APORTADA			
El propietario NO presenta Licencia de Construcción.			


CONSULTA NORMA URBANA				
DECRETO 555 DE 2021(vigente)		**TRATAMIENTO**	DESARROLLO D/Rg2	**PREDIO INTERES CULTURAL**
U.P.L.	**14. PORVENIR**	**ÁREA DE ACTIVIDAD**	AAE Área de actividad Estructurante	NO
DECRETO 190 DE 2021		**TRATAMIENTO**	N/A-	**BARRIO CATASTRAL**
U.P.Z.	**87. TINTAL SUR**	**ÁREA DE ACTIVIDAD**	N/A--	


EDIFICABILIDAD DEL PREDIO

U.P.L 14. EL PORVENIR. Decreto 555 del 29 de diciembre 2021 - D/Rg 2. Tratamiento de Desarrollo Rango de edificabilidad 2, Mapa No. CU-5.4.14

ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN			
¿ES OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	NO	**ANTEJARDÍN**	NO EXIGIDO
¿ES REPARACIÓN LOCATIVA?	NO		
TIEMPO ESTIMADO DE LAS OBRAS (VETUSTEZ DE CADA OBRA)	MAS DE 10 AÑOS	**AISLAMIENTO POSTERIOR**	NO VERIFICABLE
INICIO DE LAS OBRAS	2010		
USOS	VIVIENDA	**VOLADIZO**	0.60
ALTURA EN PISOS	DOS (2) PISOS.	**SÓTANO Y/O SEMISÓTANO**	N/A.

LOCALIZACIÓN


SINUPOT
Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial
Galería
Encuesta Multipropósito
Mapas Temáticos
Buscar dirección o lugar
Consulta por Coordenadas
Coordenadas
ingrese las coordenadas:
Limpiar
Sistema:
Planas (MAGNA_Bogota_DC_
Este (X)
85674
Norte (Y)
102304
Ejemplo: 93840.593, 105042.114
Localizar
(1 de 3)
Predio Rural: AAA0251KJHK
Código Lote
1053180424
CHIP
AAA0251KJHK
Nombre
VIA SAN JOSE LA ESTANCIA MZ A LOTE 14
Dirección
VIA SAN JOSE LA ESTANCIA MZ A LOTE 14
Acercar a
SAN BERNARDINO XVIII
TINTAL SUR
REMANSO URBANO
EL JARDIN
BOSA CENTRAL
KR 87
Secretaría Distrital de Planeación
1:564
UBICACIÓN DEL PREDIO SEGÚN LAS COORDENADAS


Carrera 87B
Carrera 87
202
200B
Leyenda
Latitud: 4.6167377, Longitud: -74.2063471 Magna Sirgas Geográficas (EPSG:4686)
IDECA La IDE de Bogotá D.C. | Secretaría Distrital del Hábitat
20m
SECRETARIA DEL HABITAT
MAPAS BOGOTÁ
OCUPACIÓN 247 - P 201




IMAGEN 1: FACHADA.





IMAGEN 2:



OBRAS EJECUTADAS

Esta visita se realiza de acuerdo con las coordenadas E:85674,410 N:102304,131 de la Secretaria del Habitat, encontrando que: Corresponde a un predio ubicado dentro del polígono de monitoreo denominado 201 COLINDANCIA EL MATORRAL ocupación 247. A folio 2 del expediente, en informe de 18 de junio de 2020. se observa una construcción con volumetría de dos pisos terminación en teja y ya su vetustez es de mayor de siete años. Actualmente la construcción tiene mas de 9 años. En el momento de la visita se encontró una construcción en iguales condiciones, dos pisos con cubierta en teja, con muros en bloque y placa de entrepiso en concreto reforzado maciza y columnas, en el frente un portón vehicular y una puerta peatonal, No se observa construcción adicional. El área del lote es de 4MX10M= 40M², el área de construcción total es de 80m².

Se deja la constancia que la visita se hace desde el exterior por que se hace el llamado y nadie atiende, igualmente las personas que habitan el sector, son agresivas con los funcionarios por lo que no se insiste para practicar la visita al interior del predio.

OBSERVACIONES

CHIP AAA0251KJHK. Según el aplicativo de la Defensoría del Espacio Público SIGDEP. igualmente Se observa que el predio no está invadiendo espacio público el predio se identifica como Via San José L Estancia MZ A lote 14. No tiene dirección oficial, pero se observa con carrera 87B No. 83-47 sur y en el mismo predio Carrera 87B No. 83-63 sur.

Norma: Decreto 555 del 29 de diciembre 2021, UPL 14 PORVENIR - D/Rg 2. Tratamiento de Desarrollo Rango de edificabilidad 2, Mapa No. CU-5.4.14

La visita se realizó ubicando las Coordenadas reales E; 85321 N: 102276. con la ayuda de la App de la Secretaría Distrital de Planeación SINUPOT. El predio no cuenta con identificación o dirección oficial sin embargo se encontró una placa con el numero Carrera 87 B No. 87B 45 sur casa D. Nadie atendió la visita.

El predio se encuentra ubicado dentro del Plan Parcial EL EDÉN EL DESCANSO Res, Distrital, 512 de 2006, suspendido por la Sentencia proferida el 4 de agosto de 2016 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de estado. Razón por la cual no por lo que no podrán expedirse

actos administrativos o realizarse cualquier tipo de actuación tendiente a su desarrollo, ello hasta tanto se lleve a cabo, de conformidad con el procedimiento determinado en la Directiva Presidencial No. 10 del 2013, para efectos de la consulta previa con la comunidad Indígena Muisca de Bosa en relación Plan Parcial y en el artículo tercero, le ordeno al Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa, continuar con el proceso de consulta previa garantizando en todo momento la participación de los miembros de la comunidad Indígena Muisca de Bosa.


Adicionalmente artículo 242 del decreto No. 555 de 2021: Sólo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido una vez cumplidas integralmente las obligaciones normativas generales y específicas, y previa obtención de la correspondiente licencia urbanística.1

Por lo anterior se concluye que la zona donde se encuentra el predio no se ha desarrollado legalmente, por lo tanto no hay ningún uso permitido hasta que se obtenga los permisos y licencias que lo legalicen.

CONCLUSIONES					
AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	**80 M²**	ÁREA LEGALIZABLE (M2)			**M²**
		ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)			80 M2
TIPO DE INFRACCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS SIN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. Art. 135.1.6.A Dec 1801 de 2016				
¿HAY OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI	~~NO~~	¿SE DEJÓ CITACIÓN?	~~SI~~	NO

ELABORADO POR	**RECIBIDO POR:**	**NOTA:**
PEDRO GARZON RONCANCIO Arq. Apoyo – Inspección de policía 7D		**Registro Fotográfico tomado en la fecha del informe. Lo descrito en el presente informe corresponde a lo observado a la fecha de la vista técnica. Cualquier demolición, parcial o total, modificación, ampliación, obra nueva, adicional a lo descrito deberá cumplir con la normatividad vigente del distrito capital, y se encuentra fuera de lo verificado en la visita técnica.**

TRATAMIENTO DE DESARROLLO (D)
Tratamiento de Desarrollo
D/Rg 1
Rango de edificabilidad



DECRETO 555 DE 29 DE DIC 2021
UPL 14 PORVENIR