
Viernes 24 / Marzo / 2023

Instalación de tapas para caja de paso
Kr 111C x Ac 63 / Externo 2953 / ID-814
En intersección se efectua instalación de 2 marcos para caja de paso afectados por hurto; Se instalan 2 tapas antivandalicas y se recupera 1 tapa normal, se efecta soldadura a tapa de caja de paso perimetral a AUCE.
En la intersección se trasladan 2 bases portatiles para instalar sobre tapas de cajas pero no se pueden instalar por la ubicación de las cajas.



Cristian Zapata
Inspector Interventoría

Norma