1468

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO No.	COP-234-2018		
VIGENCIA	OCHO (8) MESES		
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018		
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17		
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364		
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com		
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018		
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.		
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94		
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315		
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO		
INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4002975	EJE	DESDE	HASTA
	TRV 6C ESTE	CARRERA 6B ESTE	CALLE 33 SUR
DIRECCION	TRV 6C ESTE DESDE CARRERA 6B ESTE HASTA CALLE 33 SUR		
BARRIO	SAN VICENTE VII		
VALOR	$ 22.229.324,91		
INFORMACIÓN PÓLIZA			

POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO __X__

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	TRV 6C ESTE DESDE CARRERA 6B ESTE HASTA CALLE 33 SUR
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: La obra se encuentra en buen estado.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SAVIMAC SAS

OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4002975

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	DESDE	HASTA	EJE	DESDE	HASTA
TRV 6C ESTE	CARRERA 6B ESTE	CALLE 33 SUR	TRV 6C ESTE	CARRERA 6B ESTE	CALLE 33 SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	TRV 6C ESTE DESDE CARRERA 6B ESTE HASTA CALLE 33 SUR

FOTO 3



FOTO 4

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTADO ACTUAL DE LA VIA	

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 ACTA 8

BARRIO: SAN VICENTE VII

TRANSVERSAL 6C ESTE ENTRE CARRERA 6 B ESTE Y CALLE 33 SUR

CIV: 4002975

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía		*Datos zona a intervenir*
Long (M)	24,10	***Longitud a intervenir (M)***	**24,10**
Ancho PRO (M)	7,19	***Ancho a intervenir (M)***	**7,19**
Área (M2)	173,28	***Área a intervenir(M2)***	**173,28**
		Características del Anden	
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,007	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$ 1.066,97	191,54	$ 204.367,43
1,013	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 115.553,09	25,16	$ 2.907.315,74
1,014	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	$ 568.040,84	13,26	$ 7.532.221,54
2,002	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	$ 128.553,92	37,00	$ 4.756.495,04
3,038	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	$ 591.317,10	11,60	$ 6.859.278,36
8,003	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	$ 10.760,87	-2,820701	-$ 30.353,20
	COSTO TOTAL DIRECTO OBRA				**$ 22.229.324,91**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1471

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO No.	COP-234-2018		
VIGENCIA	OCHO (8) MESES		
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018		
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17		
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364		
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com		
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018		
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.		
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94		
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315		
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO		
INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4003016	EJE	DESDE	HASTA
	TRV 6C ESTE	SE	CARRERA 6B ESTE
DIRECCION	TRV 6C ESTE DESDE SE HASTA CARRERA 6B ESTE		
BARRIO	SAN VICENTE IX		
VALOR	$ 2.326.351,36		
INFORMACIÓN PÓLIZA			

POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ____	NO __X__

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	TRV 6C ESTE DESDE SE HASTA CARRERA 6B ESTE
F-03	TRV 6C ESTE DESDE SE HASTA CARRERA 6B ESTE
F-04	TRV 6C ESTE DESDE CARRERA 6B ESTE HASTA SE
F-05	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: ***La obra se encuentra en buen estado.***

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS



OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4003016

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	DESDE	HASTA	EJE	DESDE	HASTA
TRV 6C ESTE	CARRERA 6B ESTE	CALLE 33 SUR	TRV 6C ESTE	CARRERA 6B ESTE	CALLE 33 SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	TRV 6C ESTE DESDE SE HASTA CARRERA 6B ESTE


FOTO 3



OBSERVACIONES

TRV 6C ESTE DESDE SE HASTA CARRERA 6B ESTE

FOTO 4




OBSERVACIONES

TRV 6C ESTE DESDE CARRERA 6B ESTE HASTA SE



SAVIMAC SAS





F-05 ESTADO ACTUAL DE LA VIA

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS Director de Consultoría	**SANTIAGO CARRILLO VARGAS** Especialista en Patología de la Construcción

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018

ACTA 8

BARRIO: SAN VICENTE IX

TV 6C ESTE ENTRE SE Y CRA 6B ESTE

CIV: 4003016

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía		*Datos zona a intervenir*
Long (M)	14,00	***Longitud a intervenir (M)***	14,00
Ancho PPO (M)	7,29	***Ancho a intervenir (M)***	7,29
Área (M2)	102,06	***Área a intervenir(M2)***	102,06
		Características del Anden	
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 19.163,91	1.61	$ 30.853,90
2,013	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	$ 2.680,81	9.60	$ 25.735,78
2,014	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	$ 2.582,73	80.28	$ 207.341,56
2,015	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	$ 3.401,04	239.66	$ 815.093,25
2,018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	$ 7.360,83	50.50	$ 371.721,92
2,019	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 1.841,69	87.00	$ 160.227,03
6,028	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	$ 5.055,49	12.41	$ 62.738,63
6,034	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	$ 52.589,79	12.41	$ 652.639,29
	COSTO TOTAL DIRECTO OBRA				**$ 2.326.351,36**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORO CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1479

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO No.	COP-234-2018		
VIGENCIA	OCHO (8) MESES		
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018		
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17		
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364		
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com		
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018		
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.		
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94		
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315		
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO		
INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4003133	EJE	DESDE	HASTA
	TRV 6C ESTE	CALLE 36H SUR	DG 33 SUR
DIRECCION	TRV 6C ESTE DESDE CALLE 36H SUR HASTA DG 33 SUR		
BARRIO	SAN VICENTE IX		
VALOR	$ 37.411.679,36		
INFORMACIÓN PÓLIZA			

POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	TRV 6C ESTE DESDE CALLE 36H SUR HASTA DG 33 SUR
F-03	TRV 6C ESTE DESDE CALLE 36H SUR HASTA DG 33 SUR
F-04	TRV 6C ESTE DESDE DG 33 SUR HASTA CALLE 36H SUR
F-05	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: ***La obra se encuentra en buen estado.***

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SAVIMAC SAS

OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4003133


FOTO 1			FOTO 2		
EJE	DESDE	HASTA	EJE	DESDE	HASTA
TRV 6C ESTE	CALLE 36H SUR	DG 33 SUR	TRV 6C ESTE	CALLE 36H SUR	DG 33 SUR






OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	TRV 6C ESTE DESDE CALLE 36H SUR HASTA DG 33 SUR

FOTO 3	FOTO 4






OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
TRV 6C ESTE DESDE CALLE 36H SUR HASTA DG 33 SUR	TRV 6C ESTE DESDE DG 33 SUR HASTA CALLE 36H SUR



SAVIMAC SAS





F-05 ESTADO ACTUAL DE LA VIA

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS Director de Consultoría	**SANTIAGO CARRILLO VARGAS** Especialista en Patología de la Construcción

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 — ACTA 8

BARRIO: SAN VICENTE IX

TV 6C ESTE ENTRE CLL 38H SUR Y DG 33 SUR

CIV: 4003133

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Caracteristicas de la Vía	*Datos zona a intervenir*	
Long (M)	94,00	***Longitud a intervenir (M)***	94,00
Ancho PRO (M)	6,07	***Ancho a intervenir (M)***	6,07
Área (M2)	570,58	***Área a intervenir(M2)***	570,58
		Caracteristicas del Anden	
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 19.163,91	3,47	$ 66.498,77
2,013	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	$ 2.680,81	55,20	$ 147.980,71
2,014	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	$ 2.582,73	369,29	$ 953.776,36
2,015	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 "/4" (NO INCLUYE CANASTILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	$ 3.401,04	1102,45	$ 3.749.476,55
2,018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	$ 7.360,83	255,90	$ 1.883.636,40
2,019	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO CONCRETO 350 mm. AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 1.841,69	423,80	$ 780.508,22
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	312,08	$ 2.499.985,50
2,028	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc)	M2	$ 63.947,06	15,83	$ 1.012.281,96
6,028	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	$ 5.055,49	26,70	$ 134.981,58
6,034	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	$ 52.589,79	26,70	$ 1.404.147,39
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS)	M2	$ 36.134,00	101,88	$ 3.681.331,92
NP 21	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 14.032,00	1355,00	$ 19.013.360,00
NP 24	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 2.18m2	UN	$ 238.666,00	1,00	$ 238.666,00
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 461.262,00	4,00	$ 1.845.048,00
	COSTO TOTAL DIRECTO OBRA				**$ 37.411.679,36**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1479

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO No.	COP-234-2018		
VIGENCIA	OCHO (8) MESES		
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018		
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17		
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364		
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com		
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018		
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.		
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94		
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315		
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO		
INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4003287	EJE	DESDE	HASTA
	CALLE 36H	TRV 6C ESTE	CARRERA 8 ESTE
DIRECCION	CALLE 36H DESDE TRV 6C ESTE HASTA CARRERA 8 ESTE		
BARRIO	SAN VICENTE X		
VALOR	$ 31.778.966,52		
INFORMACIÓN PÓLIZA			

POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CALLE 36H DESDE TRV 6C ESTE HASTA CARRERA 8 ESTE
F-03	CALLE 36H DESDE TRV 6C ESTE HASTA CARRERA 8 ESTE
F-04	CALLE 36H DESDE TRV 6C ESTE HASTA CARRERA 8 ESTE
F-05	CALLE 36H DESDE CARRERA 8 ESTE HASTA TRV 6C ESTE
F-06	CALLE 36H DESDE CARRERA 8 ESTE HASTA TRV 6C ESTE
F-07	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: ***La obra se encuentra en buen estado.***

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS



OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4003287

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	DESDE	HASTA	EJE	DESDE	HASTA
CALLE 36H	TRV 6C ESTE	CARRERA 8 ESTE	CALLE 36H	TRV 6C ESTE	CARRERA 8 ESTE





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CALLE 36H DESDE TRV 6C ESTE HASTA CARRERA 8 ESTE


FOTO 3



OBSERVACIONES

CALLE 36H DESDE TRV 6C ESTE HASTA CARRERA 8 ESTE

FOTO 4



OBSERVACIONES

CALLE 36H DESDE TRV 6C ESTE HASTA CARRERA 8 ESTE



SAVIMAC SAS




OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4003287

FOTO 5			FOTO 6		
EJE	DESDE	HASTA	EJE	DESDE	HASTA
CALLE 36H	TRV 6C ESTE	CARRERA 8 ESTE	CALLE 36H	TRV 6C ESTE	CARRERA 8 ESTE





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CALLE 36H DESDE CARRERA 8 ESTE HASTA TRV 6C ESTE	CALLE 36H DESDE CARRERA 8 ESTE HASTA TRV 6C ESTE

FOTO 7	FOTO 8



OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTADO ACTUAL DE LA VIA	

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 — ACTA 8

BARRIO: SAN VICENTE X

CLL 36H SUR ENTRE TV 6C ESTE Y CRA 8 ESTE

CIV: 4003287

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía	*Datos zona a intervenir*	
Long (M)	105,00	***Longitud a intervenir (M)***	105,00
Ancho PRO (M)	7,40	***Ancho a intervenir (M)***	7,40
Área (M2)	777,00	***Área a intervenir(M2)***	777,00
	Características del Andén		
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	$ 19.163,91	1,99	$ 38.136,18
2.013	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	$ 2.680,61	64,80	$ 173.716,49
2.014	CANASTILLA PARAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	$ 2.582,73	474,64	$ 1.225.606,69
2.015	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	$ 3.401,04	1342,11	$ 4.564.569,79
2.016	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	$ 7.360,83	321,16	$ 2.364.004,16
2.018	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO CONCRETO 360 mm. AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 1.841,69	537,32	$ 989.576,87
2.021	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.20 m2	UN	$ 48.247,59	1,00	$ 48.247,59
2.027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	349,40	$ 2.798.945,67
2.028	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, lineas de pare, sanderos peatonales, achurados, etc).	M2	$ 63.947,06	14,89	$ 952.171,72
6.026	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m	M2	$ 5.055,49	15,33	$ 77.500,66
6.034	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundido y Curado)	M2	$ 52.589,79	15,33	$ 806.201,48
NP 18	DEMOLICION DE SUMIDERO (Incluye Cargue y Transporte)	UN	$ 157.524,00	-2,00	-$ 315.048,00
NP 18	DEMOLICION DE SUMIDERO (Incluye Cargue y Transporte)	UN	$ 136.169,00	2,00	$ 272.338,00
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	106,96	$ 3.865.616,32
NP 21	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 14.032,00	740,00	$ 10.383.680,00
NP 24	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm.Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 2.18m2	UN	$ 238.666,00	1,00	$ 238.666,00
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO (Incluye suministro e instalacion)	UN	$ 461.262,00	6,00	$ 2.767.572,00
NP 26	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.60 M2 (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA Incluye suministro y aplicación con equipo. Incluye microesferas)	UN	$ 527.464,00	1,00	$ 527.464,00
	COSTO TOTAL DIRECTO OBRA				**$ 31.778.966,52**

REVISO INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1483

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	COP-234-2018
VIGENCIA	OCHO (8) MESES
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4002675	EJE	DESDE	HASTA
	DG 36C SUR	CARRERA 5 ESTE	CARRERA 5A ESTE
DIRECCION	DG 36C SUR DESDE CARRERA 5 ESTE HASTA CARRERA 5A ESTE		
BARRIO	SAN VICENTE		
VALOR			

INFORMACIÓN PÓLIZA			
POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ____	NO __X__

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	DG 36C SUR DESDE CARRERA 5 ESTE HASTA CARRERA 5A ESTE
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: La obra se encuentra en buen estado.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS



OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4002675

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	DESDE	HASTA	EJE	DESDE	HASTA
DG 36C SUR	CARRERA 5 ESTE	CARRERA 5A ESTE	DG 36C SUR	CARRERA 5 ESTE	CARRERA 5A ESTE





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	DG 36C SUR DESDE CARRERA 5 ESTE HASTA CARRERA 5A ESTE

FOTO 3




FOTO 4

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTADO ACTUAL DE LA VIA	

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

1485

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO No.	COP-234-2018		
VIGENCIA	OCHO (8) MESES		
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018		
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17		
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364		
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com		
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018		
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.		
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94		
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315		
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO		
INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4008289	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 3 ESTE	CALLE 3 SUR	CALLE 4 SUR
DIRECCION	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 3 SUR HASTA CALLE 4 SUR		
BARRIO	VITELMA I		
VALOR	$ 8.993.668,10		
INFORMACIÓN PÓLIZA			

POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 3 SUR HASTA CALLE 4 SUR
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: La obra se encuentra en buen estado.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS




OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4008289

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 3 ESTE	CALLE 3 SUR	CALLE 4 SUR	CARRERA 3 ESTE	CALLE 3 SUR	CALLE 4 SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 3 SUR HASTA CALLE 4 SUR

FOTO 3



FOTO 4

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTADO ACTUAL DE LA VIA	

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

10249

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 ACTA 8

BARRIO: VITELMA I

CRA 3 ESTE ENTRE CALLES 3 SUR Y 4 SUR

CIV: 4008289

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía	*Datos zona a intervenir*	
Long (M)	116,30	***Longitud a intervenir (M)***	**116,30**
Ancho PRO (M)	6,57	***Ancho a intervenir (M)***	**6,57**
Área (M2)	764,09	***Área a intervenir(M2)***	**764,09**
Ancho Izquierdo(M)		*Características del Anden* *Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	195,20	$ 1.563.692,54
2.028	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	$ 63.947,06	20,81	$ 1.330.738,32
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS)	M2	$ 36.134,00	70,86	$ 2.560.455,24
NP 22	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye suministro e instalación	UN	$ 11.502,00	100,00	$ 1.150.200,00
NP 24	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 2.18m2	UN	$ 238.666,00	2,00	$ 477.332,00
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 461.262,00	3,00	$ 1.383.786,00
NP 26	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA incluye suministro y aplicación con equipo. Incluye microesferas).	UN	$ 527.464,00	1,00	$ 527.464,00
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 8.993.668,10**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORO CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1467

1488

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	COP-234-2018
VIGENCIA	OCHO (8) MESES
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4000262	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6 SUR	CALLE 4 SUR
DIRECCION	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6SUR HASTA CALLE 4 SUR		
BARRIO	VITELMA II		
VALOR	$ 7.716.549,75		

INFORMACIÓN PÓLIZA			
POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6SUR HASTA CALLE 4 SUR
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: La obra se encuentra en buen estado.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS




OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4000262

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 3 ESTE	CALLE 6 SUR	CALLE 4 SUR	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6 SUR	CALLE 4 SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6SUR HASTA CALLE 4 SUR

FOTO 3	FOTO 4



OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTADO ACTUAL DE LA VIA	

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 ACTA 8

BARRIO: VITELMA II

CRA 3 ESTE ENTRE CALLES 6 SUR Y 4 SUR

CIV: 4000262

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía		*Datos zona a intervenir*
Long (M)	63,30	***Longitud a intervenir (M)***	**63,30**
Ancho PRO (M)	6,63	***Ancho a intervenir (M)***	**6,63**
Área (M2)	419,68	***Área a intervenir(M2)***	**419,68**
		Características del Anden	
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,021	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.20 m2.	UN	$ 48.247,59	1,00	**$ 48.247,59**
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	117,60	**$ 942.060,67**
2,028	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	$ 63.947,06	38,44	**$ 2.458.124,99**
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	41,75	**$ 1.508.594,50**
NP 22	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye suministro e instalación	UN	$ 11.502,00	53,00	**$ 609.606,00**
NP 24	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 2.18m2	UN	$ 238.666,00	1,00	**$ 238.666,00**
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 461.262,00	3,00	**$ 1.383.786,00**
NP 26	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA Incluye suministro y aplicación con equipo. Incluye microesferas).	UN	$ 527.464,00	1,00	**$ 527.464,00**
	COSTO TOTAL DIRECTO OBRA				**$ 7.716.549,75**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1491

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO No.	COP-234-2018		
VIGENCIA	OCHO (8) MESES		
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018		
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17		
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364		
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com		
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018		
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.		
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94		
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315		
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO		
INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4007433	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6 SUR	CALLE 6A SUR
DIRECCION	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6 SUR HASTA CALLE 6A SUR		
BARRIO	VITELMA II		
VALOR	$ 2.551.074,96		
INFORMACIÓN PÓLIZA			

POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6 SUR HASTA CALLE 6A SUR
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: La obra se encuentra en buen estado.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS



OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4007433

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 3 ESTE	CALLE 6 SUR	CALLE 6A SUR	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6 SUR	CALLE 6A SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6 SUR HASTA CALLE 6A SUR

FOTO 3



FOTO 4

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTADO ACTUAL DE LA VIA	

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoria

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

10266

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 ACTA 8

BARRIO: VITELMA III

CRA 3 ESTE ENTRE CALLES 6 SUR Y 6A SUR

CIV: 4007433

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía	*Datos zona a intervenir*	
Long (M)	15,40	***Longitud a Intervenir (M)***	**15,40**
Ancho PRO (M)	6,62	***Ancho a intervenir (M)***	**6,62**
Área (M2)	101,95	***Área a intervenir(M2)***	**101,95**
		Características del Anden	
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,021	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Inc Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 1.20 m2.	UN	$ 48.247,59	1,00	**$ 48.247,59**
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	30,80	**$ 246.730,18**
2,028	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	$ 63.947,06	4,16	**$ 266.019,77**
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	17,13	**$ 618.975,42**
NP 22	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye suministro e instalación	UN	$ 11.502,00	39,00	**$ 448.578,00**
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 461.262,00	2,00	**$ 922.524,00**
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 2.551.074,96**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1493

1494

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	COP-234-2018
VIGENCIA	OCHO (8) MESES
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4007407	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6 SUR	CALLE 6A SUR
DIRECCION	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6 SUR HASTA CALLE 6A SUR		
BARRIO	VITELMA IV		
VALOR	$ 2.805.866,81		

INFORMACIÓN PÓLIZA			
POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ____	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6 SUR HASTA CALLE 6A SUR
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: La obra se encuentra en buen estado.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS



OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4007407

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 3 ESTE	CALLE 6 SUR	CALLE 6A SUR	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6 SUR	CALLE 6A SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6 SUR HASTA CALLE 6A SUR

FOTO 3




FOTO 4

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTADO ACTUAL DE LA VIA	

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

10273

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 ACTA 8

BARRIO: VITELMA IV

CRA 3 ESTE ENTRE CALLES 6 SUR Y 6A SUR

CIV: 4007407

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía		*Datos zona a intervenir*
Long (M)	33,30	***Longitud a intervenir (M)***	**33,30**
Ancho PRO (M)	6,62	***Ancho a intervenir (M)***	**6,62**
Área (M2)	220,45	***Área a intervenir(M2)***	**220,45**
		Características del Anden	
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	66,60	**$ 533.513,95**
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	19,29	**$ 697.024,86**
NP 22	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye suministro e instalación	UN	$ 11.502,00	51,00	**$ 586.602,00**
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 461.262,00	1,00	**$ 461.262,00**
NP 26	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA Incluye suministro y aplicación con equipo. Incluye microesferas).	UN	$ 527.464,00	1,00	**$ 527.464,00**
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 2.805.866,81**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

14996

1497

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	COP-234-2018
VIGENCIA	OCHO (8) MESES
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 400324	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6C SUR	CALLE 6A SUR
DIRECCION	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6C SUR HASTA CALLE 6A SUR		
BARRIO	VITELMA V		
VALOR	$ 4.694.818,59		

INFORMACIÓN PÓLIZA			
POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6C SUR HASTA CALLE 6A SUR
F-03	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6C SUR HASTA CALLE 6A SUR
F-04	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6A SUR HASTA CALLE 6C SUR
F-05	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: La obra se encuentra en buen estado.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 ACTA 8

BARRIO: VITELMA V

CRA 3 ESTE ENTRE CALLES 6C SUR Y 6A SUR

CIV: 4000324

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía		*Datos zona a intervenir*
Long (M)	59,70	***Longitud a intervenir (M)***	**59,70**
Ancho PRO (M)	6,61	***Ancho a intervenir (M)***	**6,61**
Área (M2)	394,62	***Área a intervenir(M2)***	**394,62**
Ancho Izquierdo(M)		*Características del Anden* *Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	78,00	**$ 624.836,16**
2,028	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	$ 63.947,06	12,80	**$ 818.522,37**
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	37,09	**$ 1.340.210,06**
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 461.262,00	3,00	**$ 1.383.786,00**
NP 26	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA Incluye suministro y aplicación con equipo. Incluye microesferas).	UN	$ 527.464,00	1,00	**$ 527.464,00**
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 4.694.818,59**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018



SAVIMAC SAS



OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 400324

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 3 ESTE	CALLE 6C SUR	CALLE 6A SUR	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6C SUR	CALLE 6A SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6C SUR HASTA CALLE 6A SUR

FOTO 3





FOTO 4



OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6C SUR HASTA CALLE 6A SUR	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6A SUR HASTA CALLE 6C SUR



SAVIMAC SAS





F-05 ESTADO ACTUAL DE LA VIA

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS Director de Consultoría	**SANTIAGO CARRILLO VARGAS** Especialista en Patología de la Construcción

10273

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 ACTA 8

BARRIO: VITELMA IV

CRA 3 ESTE ENTRE CALLES 6 SUR Y 6A SUR

CIV: 4007407

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía		*Datos zona a intervenir*
Long (M)	33,30	***Longitud a intervenir (M)***	**33,30**
Ancho PRO (M)	6,62	***Ancho a intervenir (M)***	**6,62**
Área (M2)	220,45	***Área a intervenir(M2)***	**220,45**
		Características del Anden	
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	66,60	$ 533.513,95
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	19,29	$ 697.024,86
NP 22	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye suministro e instalación	UN	$ 11.502,00	51,00	$ 586.602,00
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 461.262,00	1,00	$ 461.262,00
NP 26	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA Incluye suministro y aplicación con equipo. Incluye microesferas).	UN	$ 527.464,00	1,00	$ 527.464,00
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 2.805.866,81**

REVISO INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

150

1502

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	COP-234-2018
VIGENCIA	OCHO (8) MESES
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4000369	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6C SUR	CALLE 6D SUR
DIRECCION	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6C SUR HASTA CALLE 6D SUR		
BARRIO	VITELMA VI		
VALOR	$ 6.275.386,24		

INFORMACIÓN PÓLIZA			
POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6C SUR HASTA CALLE 6D SUR
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: **La obra se encuentra en buen estado.**

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS



OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4000369

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 3 ESTE	CALLE 6C SUR	CALLE 6D SUR	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6C SUR	CALLE 6D SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6C SUR HASTA CALLE 6D SUR

FOTO 3




FOTO 4

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

10285

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 — ACTA 8

BARRIO: VITELMA VI

CRA 3 ESTE ENTRE CALLES 6C SUR Y 6D SUR

CIV: 4000369

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía		*Datos zona a intervenir*
Long (M)	101,50	***Longitud a intervenir (M)***	101,50
Ancho PRO (M)	6,71	***Ancho a intervenir (M)***	6,71
Área (M2)	681,07	***Área a intervenir(M2)***	681,07
		Características del Anden	
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	204,24	**$ 1.636.109,45**
2,028	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	$ 63.947,06	19,63	**$ 1.255.280,79**
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	58,00	**$ 2.095.772,00**
NP 22	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye suministro e instalación	UN	$ 11.502,00	112,00	**$ 1.288.224,00**
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 6.275.386,24**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

15 DA

1503

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	COP-234-2018
VIGENCIA	OCHO (8) MESES
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 400414	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6F SUR	CALLE 6D SUR
DIRECCION	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6F SUR HASTA CALLE 6D SUR		
BARRIO	VITELMA VII		
VALOR	$ 3.826.531,95		

INFORMACIÓN PÓLIZA			
POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6F SUR HASTA CALLE 6D SUR
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: La obra presenta se encuentra en buen estado.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SAVIMAC SAS


OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4000414

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	DESDE	HASTA	EJE	DESDE	HASTA





OBSERVACIONES

Ubicación CIV

OBSERVACIONES

CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6F SUR HASTA CALLE 6D SUR

FOTO 3




FOTO 4

OBSERVACIONES

ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018

ACTA 8

BARRIO: VITELMA VII

CRA 3 ESTE ENTRE CALLES 6F SUR Y 6D SUR

CIV: 4000414

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía	*Datos zona a intervenir*	
Long (M)	61,50	***Longitud a intervenir (M)***	**61,50**
Ancho PRO (M)	6,76	***Ancho a intervenir (M)***	**6,76**
Área (M2)	415,74	***Área a intervenir(M2)***	**415,74**
		Características del Anden	
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	123,00	**$ 985.318,56**
2,028	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	$ 63.947,06	2,78	**$ 177.772,83**
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	28,84	**$ 1.042.104,56**
NP 22	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye suministro e instalación	UN	$ 11.502,00	55,00	**$ 632.610,00**
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 461.262,00	1,00	**$ 461.262,00**
NP 26	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA Incluye suministro y aplicación con equipo. Incluye microesferas).	UN	$ 527.464,00	1,00	**$ 527.464,00**
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 3.826.531,95**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1508

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	COP-234-2018
VIGENCIA	OCHO (8) MESES
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4007422	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6F SUR	CALLE 7 SUR
DIRECCION	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6F SUR HASTA CALLE 7 SUR		
BARRIO	VITELMA VIII		
VALOR	$ 3.174.229,94		

INFORMACIÓN PÓLIZA			
POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6F SUR HASTA CALLE 7 SUR
F-03	DETALLE INTERSECCIÓN DG 7 SUR CRA 3 ESTE. BACHES JUNTO A TAPA DE POZO DE INSPECCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ACUEDUCTO.
F-04	DETALLE INTERSECCIÓN DG 7 SUR CRA 3 ESTE. BACHES JUNTO A TAPA DE POZO DE INSPECCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ACUEDUCTO.
F-05	DETALLE INTERSECCIÓN DG 7 SUR CRA 3 ESTE. BACHES JUNTO A TAPA DE POZO DE INSPECCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ACUEDUCTO.
F-06	DETALLE INTERSECCIÓN DG 7 SUR CRA 3 ESTE. BACHES JUNTO A TAPA DE POZO DE INSPECCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ACUEDUCTO.

OBSERVACIONES: LA FALLA EVIDENCIADA NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

1509



SAVIMAC SAS



CONCEPTO TÉCNICO

CONTRATO: 234-2018
OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 1, 2 Y 3".
BARRIO: BUENOS VITELMA VIII CIV 4007422
DIRECCIÓN: CRA 3 ESTE ENTRE CLL 6F Y 7 SUR
CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018
INTERVENTOR: R.L. ING INGENIERIA S.A.S.



SAVIMAC SAS



Contenido

FALLAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 3

- FALLA #1: DETALLE INTERSECCIÓN DG 7 SUR CRA 3 ESTE. BACHES JUNTO A TAPA DE POZO DE INSPECCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ACUEDUCTO. 3

DESCRIPCIÓN: 3

CAUSAS: 4

MODO DE REPARACIÓN: 4

CONCLUSIONES: 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

ILUSTRACIÓN 1 FALLA NO IMPUTABLE DETALLE BACHA #1 3

ILUSTRACIÓN 2 FALLA NO IMPUTABLE BACHE #2 3



SAVIMAC SAS



FALLAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

- **FALLA #1: DETALLE INTERSECCIÓN DG 7 SUR CRA 3 ESTE. BACHES JUNTO A TAPA DE POZO DE INSPECCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ACUEDUCTO.**

DESCRIPCIÓN:

Se evidencia que el pavimento presenta dos puntos de falla con baches y fisuras por reflexión de juntas, precisamente junto a las tapas de pozos de inspección de la red de alcantarillado del acueducto.

Bache #1: ubicado en el pavimento frente a vivienda de placas 7-05 (Restaurante SPA), donde se evidencia bache y fisuras múltiples entre las tapas de pozos de inspección de la red de alcantarillado. Área afectada 12.00 m2.

Bache #2: ubicado en esquina Dg 7 sur y Cra 3 este costado oriental, donde se presenta bache junto a pozo de inspección de la red de alcantarillado.

En las cantidades contratadas y ejecutadas se aprecia que el contratista no intervino el pavimento, por tal razón la falla no es imputable a éste la responsabilidad de las reparaciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



ILUSTRACIÓN 1 FALLA NO IMPUTABLE DETALLE BACHA #1



ILUSTRACIÓN 2 FALLA NO IMPUTABLE BACHE #2



SAVIMAC SAS



CAUSAS:

Evolución de otros daños tales como agrietamientos piel de cocodrilo, hundimientos, peladuras, etc., por falta de mantenimiento oportuno.

En este caso particular se precia que la aparición del bache se presenta justo en las transiciones del pavimento flexible al rígido que es el que anilla la tapa de los pozos de inspección. Se evidencia deficiente transición entre los materiales (asfalto – concreto), e inexistencia en la junta en l transición.

Otros factores que pueden haber formado parte de las causas son:

1. Fundaciones y/o capas estructurales, particularmente bases de pavimentos, débiles e inestables.
2. Espesores del pavimento insuficientes.

MODO DE REPARACIÓN:

1. Bacheo parcial (capa asfáltica), mezcla en caliente.
2. Bacheo profundo, incluyendo reposición base granular.
3. Construir una correcta junta de transición entre los materiales (concreto – asfalto), incluyendo una adecuada junta.

CONCLUSIONES:

En visita realizada al sitio, se efectuó la inspección técnica de las fallas de estabilidad presentes, determinando que se presenta una falla la cual no es imputable al contratista, ya que no está relacionada con la as actividades contratadas y ejecutadas en el CIV.

El daño en el pavimento, es de severidad alta, por lo que se recomienda la pronta intervención para evitar la evolución de la falla, y la inhabilitación de la vía.

Además, se sugiere realizar mantenimiento periódico para alargar la vida útil del tramo de vía.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS Director de Consultoría	**SANTIAGO CARRILLO VARGAS** Especialista en Patología de la Construcción



SAVIMAC SAS



OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4007422

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 3 ESTE	CALLE 6F SUR	CALLE 7 SUR	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6F SUR	CALLE 7 SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CARRERA 3 ESTE DESDE CALLE 6F SUR HASTA CALLE 7 SUR

FOTO 3



OBSERVACIONES

DETALLE INTERSECCIÓN DG 7 SUR CRA 3 ESTE. BACHES JUNTO A TAPA DE POZO DE INSPECCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ACUEDUCTO.

FOTO 4



OBSERVACIONES

DETALLE INTERSECCIÓN DG 7 SUR CRA 3 ESTE. BACHES JUNTO A TAPA DE POZO DE INSPECCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ACUEDUCTO.



SAVIMAC SAS




OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4007422

FOTO 5			FOTO 6		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 3 ESTE	CALLE 6F SUR	CALLE 7 SUR	CARRERA 3 ESTE	CALLE 6F SUR	CALLE 7 SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
DETALLE INTERSECCIÓN DG 7 SUR CRA 3 ESTE. BACHES JUNTO A TAPA DE POZO DE INSPECCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ACUEDUCTO.	DETALLE INTERSECCIÓN DG 7 SUR CRA 3 ESTE. BACHES JUNTO A TAPA DE POZO DE INSPECCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ACUEDUCTO.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 ACTA 8

BARRIO: VITELMA VIII

CRA 3 ESTE ENTRE CALLES 6F SUR Y 7 SUR

CIV: 4007422

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía		*Datos zona a intervenir*
Long (M)	34,10	***Longitud a intervenir (M)***	**34,10**
Ancho PRO (M)	6,63	***Ancho a intervenir (M)***	**6,63**
Área (M2)	226,08	***Área a intervenir(M2)***	**226,08**
		Características del Anden	
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	58,68	**$ 470.069,05**
2,028	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	$ 63.947,06	5,84	**$ 373.450,83**
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.184,00	24,09	**$ 870.468,06**
NP 22	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye suministro e instalación	UN	$ 11.502,00	26,00	**$ 299.052,00**
NP 24	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 2.18m2	UN	$ 238.666,00	1,00	**$ 238.666,00**
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 461.262,00	2,00	**$ 922.524,00**
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 3.174.229,94**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	COP-234-2018
VIGENCIA	OCHO (8) MESES
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4002085	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 8 ESTE	CALLE 6F SUR	CALLE 6G SUR
DIRECCION	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 6F SUR HASTA CALLE 6G SUR		
BARRIO	LA ROCA I		
VALOR	$ 2.857.380,80		

INFORMACIÓN PÓLIZA			
POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 6F SUR HASTA CALLE 6G SUR
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: ***La obra se encuentra en buen estado.***

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS



OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 4002085


FOTO 1			FOTO 2		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 8 ESTE	CALLE 6F SUR	CALLE 6G SUR	CARRERA 8 ESTE	CALLE 6F SUR	CALLE 6G SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 6F SUR HASTA CALLE 6G SUR

FOTO 3	FOTO 4



OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

10224

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 ACTA 8

BARRIO: LA ROCA I

CARRERA 8 ESTE ENTRE CALLE 6F SUR Y CALLE 6G SUR

CIV: 3002085

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía	*Datos zona a intervenir*	
Long (M)	36,44	***Longitud a intervenir (M)***	**36,44**
Ancho PRO (M)	8,87	***Ancho a intervenir (M)***	**8,87**
Área (M2)	323,22	***Área a intervenir(M2)***	**323,22**
Ancho Izquierdo(M)		*Características del Anden* *Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	110,20	$ 882.781,34
6,040	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	$ 47.057,78	31,81	$ 1.496.907,98
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	13,22	$ 477.691,48
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 2.857.380,80**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1518

1519

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	COP-234-2018
VIGENCIA	OCHO (8) MESES
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 3002100	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 8 ESTE	CALLE 7 SUR	CALLE 6G SUR
DIRECCION	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 7 SUR HASTA CALLE 6G SUR		
BARRIO	LA ROCA II		
VALOR	$ 7.649.640,96		

INFORMACIÓN PÓLIZA			
POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO __X__

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 7 SUR HASTA CALLE 6G SUR
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: ***La obra se encuentra en buen estado.***

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS



OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 3002100

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 8 ESTE	CALLE 7 SUR	CALLE 6G SUR	CARRERA 8 ESTE	CALLE 7 SUR	CALLE 6G SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 7 SUR HASTA CALLE 6G SUR

FOTO 3	FOTO 4



OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

10228

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018 ACTA 8

BARRIO: LA ROCA II

CARRERA 8 ESTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 6G SUR

CIV: 3002100

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía		*Datos zona a intervenir*
Long (M)	36,44	***Longitud a intervenir (M)***	**36,44**
Ancho PRO (M)	8,87	***Ancho a intervenir (M)***	**8,87**
Área (M2)	323,22	***Área a intervenir(M2)***	**323,22**
		Características del Anden	
Ancho Izquierdo(M)		*Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	203,40	$ 1.629.380,45
2,028	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN, (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	$ 63.947,06	9,13	$ 583.836,66
6,040	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	$ 47.057,78	90,68	$ 4.267.199,49
NP 16	DEMOLICION DE SUMIDERO (Incluye Cargue y Transporte)	UN	$ 157.524,00	-2,00	-$ 315.048,00
NP 16	DEMOLICION DE SUMIDERO (Incluye Cargue y Transporte)	UN	$ 136.169,00	2,00	$ 272.338,00
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	33,54	$ 1.211.934,36
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 7.649.640,96**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

152

1522

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO No.	COP-234-2018		
VIGENCIA	OCHO (8) MESES		
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018		
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17		
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364		
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com		
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018		
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.		
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94		
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315		
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO		
INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 3002111	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 8 ESTE	CALLE 7 SUR	CALLE 7A SUR
DIRECCION	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 7 SUR HASTA CALLE 7A SUR		
BARRIO	LA ROCA III		
VALOR	$ 2.627.410,52		
INFORMACIÓN PÓLIZA			

POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 7 SUR HASTA CALLE 7A SUR
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: *La obra se encuentra en buen estado.*

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS




OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 3002111


FOTO 1			FOTO 2		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 8 ESTE	CALLE 7 SUR	CALLE 7A SUR	CARRERA 8 ESTE	CALLE 7 SUR	CALLE 7A SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 7 SUR HASTA CALLE 7A SUR

FOTO 3	FOTO 4



OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

10234

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018					ACTA 8
BARRIO: LA ROCA III					
CARRERA 8 ESTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 7A SUR					
CIV: 3002111					
CONSTRUCCIÓN					
Ubicación	*SAN CRISTOBAL*				
	Características de la Vía		*Datos zona a intervenir*		
Long (M)	36,44		***Longitud a intervenir (M)***		**36,44**
Ancho PRO (M)	8,87		***Ancho a intervenir (M)***		**8,87**
Área (M2)	323,22		***Área a intervenir(M2)***		**323,22**
			Características del Anden		
Ancho Izquierdo(M)			*Ancho derecho(M)*		
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE					

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	45,60	$ 365.288,83
6,040	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	$ 47.057,78	29,50	$ 1.388.204,51
Nº 16	DEMOLICION DE SUMIDERO (Incluye Cargue y Transporte)	UN	$ 157.524,00	-2,00	-$ 315.048,00
Nº 16	DEMOLICION DE SUMIDERO (Incluye Cargue y Transporte)	UN	$ 136.169,00	2,00	$ 272.338,00
Nº 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	10,77	$ 389.163,18
Nº 26	DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.60 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA Incluye suministro y aplicación con equipo. Incluye microesferas).	UN	$ 527.464,00	1,00	$ 527.464,00
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 2.627.410,52**

REVISO INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORO CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1524

1925

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	COP-234-2018
VIGENCIA	OCHO (8) MESES
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 3002116	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 8 ESTE	CALLE 8C SUR	CALLE 7A SUR
DIRECCION	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 8C SUR HASTA CALLE 7A SUR		
BARRIO	LA ROCA III		
VALOR	$ 19.987.741,30		

INFORMACIÓN PÓLIZA			
POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 8C SUR HASTA CALLE 7A SUR
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: ***La obra se encuentra en buen estado.***

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS




OBSERVACIONES SEGMENTOS VIALES


ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

CONTRATO 234-2018

CIV 3002116

FOTO 1			FOTO 2		
EJE	**DESDE**	**HASTA**	**EJE**	**DESDE**	**HASTA**
CARRERA 8 ESTE	CALLE 8C SUR	CALLE 7A SUR	CARRERA 8 ESTE	CALLE 8C SUR	CALLE 7A SUR





OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
Ubicación CIV	CARRERA 8 ESTE DESDE CALLE 8C SUR HASTA CALLE 7A SUR

FOTO 3	FOTO 4



OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Especialista en Patología de la Construcción

0420

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018					ACTA 8
BARRIO: LA ROCA III					
CARRERA 8 ESTE ENTRE CALLE 8C SUR Y CALLE 7A SUR					
CIV: 3002116					
CONSTRUCCION					
Ubicación	*SAN CRISTOBAL*				
	Características de la Vía		*Datos zona a intervenir*		
Long (M)	36,44		*Longitud a intervenir (M)*		36,44
Ancho PRO (M)	8,87		*Ancho a intervenir (M)*		8,87
Área (M2)	323,22		*Área a intervenir(M2)*		323,22
Características del Anden					
Ancho Izquierdo(M)			*Ancho derecho(M)*		
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE					

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	181,40	$ 1.453.144,61
2,028	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	$ 63.947,06	8,25	$ 527.563,25
6,040	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI)	ML	$ 47.057,78	32,02	$ 1.506.790,12
NP 16	DEMOLICION DE SUMIDERO (Incluye Cargue y Transporte)	UN	$ 157.524,00	-3,00	-$ 472.572,00
NP 16	DEMOLICION DE SUMIDERO (Incluye Cargue y Transporte)	UN	$ 136.169,00	3,00	$ 408.507,00
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).	M2	$ 36.134,00	48,48	$ 1.751.776,32
NP 21	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 14.032,00	940,00	$ 13.190.080,00
NP 24	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm,Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 2.18m2	UN	$ 238.666,00	1,00	$ 238.666,00
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 461.262,00	3,00	$ 1.383.786,00
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					$ 19.987.741,30

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1524

1528

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO No.	COP-234-2018		
VIGENCIA	OCHO (8) MESES		
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018		
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17		
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364		
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com		
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018		
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.		
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94		
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315		
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO		
INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 400444	EJE	DESDE	HASTA
	CARRERA 3 ESTE	DG 7 SUR	CALLE 8 SUR
DIRECCION	CARRERA 3 ESTE DESDE DG 7 SUR HASTA CALLE 8 SUR		
BARRIO	BUENOS AIRES IX		
VALOR	$ 5.505.261,51		
INFORMACIÓN PÓLIZA			

POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CARRERA 3 ESTE DESDE DG 7 SUR HASTA CALLE 8 SUR
F-03	DETALLE FRENTE A VIVIENDA DE PLACA 7-06. FISURAS O AGRIETAMIENTO POR PIEL DE COCODRILO.
F-04	DETALLE FRENTE A VIVIENDA DE PLACA 7-06. FISURAS O AGRIETAMIENTO POR PIEL DE COCODRILO.
F-05	CARRERA 3 ESTE DESDE DG 7 SUR HASTA CALLE 8 SUR
F-06	CARRERA 3 ESTE DESDE DG 7 SUR HASTA CALLE 8 SUR
F-07	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: La obra presenta DETALLE FRENTE A VIVIENDA DE PLACA 7-06. FISURAS O AGRIETAMIENTO POR PIEL DE COCODRILO. NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría



SAVIMAC SAS



CONCEPTO TÉCNICO

CONTRATO: 234-2018
OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 1, 2 Y 3".
BARRIO: BUENOS AIRES IX CIV 4000444
DIRECCIÓN: CRA 3 ESTE ENTRE DG 7 SUR Y CLL 8 SUR
CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018
INTERVENTOR: R.L. ING INGENIERIA S.A.S.



SAVIMAC SAS



Contenido

FALLAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 3

- FALLA #1: DETALLE FRENTE A VIVIENDA DE PLACA 7-06. FISURAS O AGRIETAMIENTO POR PIEL DE COCODRILO. 3

DESCRIPCIÓN: 3

CAUSAS: 3

MODO DE REPARACIÓN: 4


CONCLUSIONES: 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ilustración 1 DETALLE FRENTE A VIVIENDA 7-06 3



SAVIMAC SAS



FALLAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

- **FALLA #1: DETALLE FRENTE A VIVIENDA DE PLACA 7-06. FISURAS O AGRIETAMIENTO POR PIEL DE COCODRILO.**

DESCRIPCIÓN:

Se evidencia que el pavimento presenta un tramo de área afectada por piel de cocodrilo, falla descrita como una serie fisuras interconectadas entre sí, formando en la superficie del pavimento pequeños polígonos irregulares de ángulos agudos y dimensión mayor normalmente inferior de 0.30 m.

Área afectada medidas 14.00 x 6.40 m.

En las cantidades contratadas y ejecutadas se aprecia que el contratista no intervino el pavimento, por tal razón la falla no es imputable a éste la responsabilidad de las reparaciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




Ilustración 1 DETALLE FRENTE A VIVIENDA 7-06

CAUSAS:

1. Insuficiencia de los espesores y resistencia del pavimento frente a las repeticiones de carga (infradiseño estructural).
2. Pavimentos altamente deformables o resilientes (deflexiones recuperables importantes bajos radios de curvatura).



SAVIMAC SAS



MODO DE REPARACIÓN:

1. Bacheo superficial; mezclas asfálticas en frío/o caliente.
2. Bacheo parcial (capa asfáltica), mezclas asfálticas en caliente.
3. Bacheo profundo, incluida reposición de base granular.

CONCLUSIONES:

En visita realizada al sitio, se efectuó la inspección técnica de las fallas de estabilidad presentes, determinando que se presenta una falla la cual no es imputable al contratista, ya que no están relacionadas con la as actividades contratadas y ejecutadas en el CIV.

El daño en el pavimento, es de severidad baja, sin embargo, se recomienda la pronta intervención para evitar la evolución de la falla.

Además, se sugiere realizar mantenimiento periódico para alargar la vida útil del tramo vial.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS Director de Consultoría	**SANTIAGO CARRILLO VARGAS** Especialista en Patología de la Construcción

CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTOBAL 2018

ACTA 8

BARRIO: BUENOS AIRES IX

CRA 3 ESTE ENTRE DG 7 SUR Y CLL 8 SUR

CIV: 4000444

CONSTRUCCION

Ubicación	***SAN CRISTOBAL***		
	Características de la Vía	*Datos zona a intervenir*	
Long (M)	71,00	***Longitud a intervenir (M)***	71,00
Ancho PRO (M)	6,84	***Ancho a intervenir (M)***	6,84
Área (M2)	485,64	***Área a intervenir(M2)***	485,64
Ancho Izquierdo(M)		*Características del Anden* *Ancho derecho(M)*	
ESPACIO PUBLICO UNICAMENTE			

ITEM	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	M3	$ 19.163,91	1,47	$ 28.170,95
2,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE e=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 8.010,72	249,55	$ 1.999.075,18
2,028	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc)	M2	$ 63.947,08	6,34	$ 405.424,36
4,031	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	$ 128.553,92	1,13	$ 145.265,93
7,010	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	$ 450.623,27	2,00	$ 901.246,54
7,011	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	$ 87.922,75	-3,00	-$ 263.768,25
NP 10	LOSA DE CONCRETO MR 45 ACELERADO A 7 DIAS (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y ACABADO) NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS	M3	$ 687.584,00	0,74	$ 508.812,16
NP 19	PLACA CUBIERTA D=1.00m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 561.968,00	-5,00	-$ 2.809.840,00
NP 19	PLACA CUBIERTA D=1.00m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	$ 674.815,00	2,00	$ 1.349.630,00
NP 20	DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25m (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS)	M2	$ 36.134,00	50,96	$ 1.841.388,64
NP 24	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm.Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Inc. Microesferas). Marca Vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Area de la Marca: 2.18m2	UN	$ 238.666,00	2,00	$ 477.332,00
NP 25	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (Incluye suministro e instalación)	UN	$ 461.262,00	2,00	$ 922.524,00
COSTO TOTAL DIRECTO OBRA					**$ 5.505.261,51**

REVISÓ INTERVENTORIA
ING INGENIERÍA

ELABORÓ CONTRATISTA
CONSORCIO CONSERVACIÓN SAN CRISTÓBAL 2018

1534

SAVIMAC SAS

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD 4
FONDO DE DESARROLLO LOCAL
FDLSC-CPS- 639-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	COP-234-2018
VIGENCIA	OCHO (8) MESES
OBJETO OBRA	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LAS MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACION SAN CRISTOBAL 2018
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 13 No 32-93 T3 OF 1002 CARRERA 9B ESTE N.23-17
CONTACTO CONTRATISTA	6012458510 - 6012148460-6017469364
CORREO CONTRATISTA	ingenierogrupo2@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENT. No.	251-2018
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S.
DIRECCIÓN INTERVENTORIA	CALLE 114A # 53 - 94
CONTACTO INTERVENTORIA	6012148025 -3138870315
CORREO INTERVENTORIA	INFO@INGINGENIERIA.COM.CO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA OBRA EJECUTADA			
CIV 4000459	EJE	DESDE	HASTA
	CALLE 8 SUR	CARRERA 3 ESTE	CARRERA 4B ESTE
DIRECCION	CALLE 8 SUR DESDE CARRERA 3 ESTE HASTA CARRERA 4B ESTE		
BARRIO	BUENOS AIRES X		
VALOR	$ 3.024.118,24		

INFORMACIÓN PÓLIZA			
POLIZA DE ESTABILIDAD		VIGENCIA	
ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS	DESDE	HASTA
NÚMERO PÓLIZA	AA054952	17-ene.-2020	17-feb.-2025
DIRECCIÓN	CLL 114A No 53-94		
VALOR ASEGURADO	$ 1.540.617.110,40		
FALLAS DE ESTABILIDAD		SI ___	NO X

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
FOTO No	DETALLE DE LA FOTO
F-01	Ubicación CIV
F-02	CALLE 8 SUR DESDE CARRERA 3 ESTE HASTA CARRERA 4B ESTE
F-03	ESTADO ACTUAL DE LA VIA

OBSERVACIONES: La obra presenta se encuentra en buen estado.

SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS
Director de Consultoría