ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **119**

DATOS GENERALES

FECHA DE INFORME	**10/04/2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20234601342892**
DIRECCIÓN	**CARRERA 51 No. 145 A - 31** **CARRERA 51 No. 145 A - 52** **CARRERA 51 No. 145 A - 63**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	__ **CALLE 145 A No. 50 - 98 RUPI 1796-30** ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES
HECHO NOTORIO	OCUPACION INDEBIDA DEL ESPACIO PUBLICO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP



SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO


__PREDIO CARRERA 51 No. 145 A - 31
REJA OCUPANDO INDEBIDAMENTE EL ESPACIO PÚBLICO.




__PREDIO CARRERA 51 No. 145 A - 31
REJA OCUPANDO INDEBIDAMENTE EL ESPACIO PÚBLICO.



__ PREDIO CARRERA 51 No. 145 A - 52
REJA OCUPANDO INDEBIDAMENTE EL ESPACIO PÚBLICO.



__ PREDIO CARRERA 51 No. 145 A - 52
REJA OCUPANDO INDEBIDAMENTE EL ESPACIO PÚBLICO.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **119**

__ PREDIO CARRERA 51 No. 145 A - 63 REJA OCUPANDO INDEBIDAMENTE EL ESPACIO PÚBLICO.	**__PREDIO CARRERA 51 No. 145 A - 63** REJA OCUPANDO INDEBIDAMENTE EL ESPACIO PÚBLICO.
	

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular a los predios ubicados en las direcciones **CARRERA 51 No. 145 A - 31, CARRERA 51 No. 145 A - 52 y CARRERA 51 No. 145 A - 63**, con el objeto de VERIFICAR SI EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO**,** de acuerdo al radicado 20234601342892.

De acuerdo a lo anterior en el momento de la visita se evidencia que los predios se encuentran haciendo una ocupación indebida del espacio público (andén) ya que las puertas de los garajes que deben ir sobre el lindero del predio han sido proyectadas o extendidas entre 30 y 60 cms sobre el andén, obstaculizando el libre tránsito peatonal.

Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que el espacio público (andén) carrera 51 se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con el código **RUPI RUPI 1796-30 - ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES** , la zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico S.243/4-03 **URBANIZACIÓN COLPATRIA SANTA HELENA ,** se puede corroborar que existe ocupación indebida del espacio público.

Se concluye, al verificar el sistema de información digital Sigdep se constató que la zona objeto de inspección se sitúa en el plano urbanístico S.243/4-03 URBANIZACIÓN COLPATRIA SANTA HELENA, los predios ubicados en las direcciones **CARRERA 51 No. 145 A - 31, CARRERA 51 No. 145 A - 52 y CARRERA 51 No. 145 A - 63** se encuentran haciendo un uso y apropiación indebida del espacio público por las puertas de los garajes extendiéndolas hacia el espacio público del andén identificado con **RUPI 1796-30 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES.**

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	7.00 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2	
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	7.00 M2	
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Uso indebido del espacio público de cesión identificado con RUPI 1796-30 por los predios **CARRERA 51 No. 145 A - 31, CARRERA 51 No. 145 A - 52 y CARRERA 51 No. 145 A - 63 .(Ley 1801 del 2016 titulo XIV capitulo II, art 140 numeral 6).**			
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**		**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA	
ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 108-2023			BOGOTÁ