ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **124**

DATOS GENERALES


FECHA DE INFORME	**14/04/2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20236110069292**
DIRECCIÓN	**CALLE 143 No. 152 - 09 RUPI 1605- 85**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	__PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN **RUPI 1605- 85** ZONAS RECREATIVAS- ZONA VERDE USO ESPECIFICO:ZONA VERDE 3 - PARQUE COD: 11- 607
HECHO NOTORIO	CULTIVOS DE HORTALIZAS EN LA ZONA VERDE DE LA CALLE 143

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP



SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO

__PREDIO PÚBLICO CALLE 143 No. 152 - 09 RUPI 1605- 85 ZONAS RECREATIVAS- ZONA VERDE
CULTIVOS DE HORTALIZAS EN LA ZONA VERDE
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO.



__ __PREDIO PÚBLICO CALLE 143 No. 152 - 09 RUPI 1605- 85 ZONAS RECREATIVAS- ZONA VERDE
CULTIVOS DE HORTALIZAS EN LA ZONA VERDE
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO.







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **124**

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular al predio CALLE 143 No. 152 - 09 RUPI 1605- 85 , con el objeto de VERIFICAR SI EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO**,** de acuerdo al radicado 20236110069292.

De acuerdo a lo anterior en el momento de la visita se evidencia que en la zona verde de la Calle 143 con Carrera 152 se encuentra un cerramiento con alambre de púa y láminas de madera de 8.00 mt x 3.00 mt de fondo para la siembra de cultivos de maiz y hortalizas, por el cual se encuentra haciendo una ocupación indebida del espacio público(zona verde).

Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que la zona verde se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con el código **RUPI 1605-85 ZONAS RECREATIVAS- ZONA VERDE , USO ESPECIFICO: ZONA VERDE 3 - PARQUE COD: 11- 607.** La zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico S.517/4-05, S.517/4-07 **URBANIZACIÓN BILBAO SEGUNDO SECTOR SECCIONES A-B-C-D-E**, se puede corroborar que existe ocupación indebida del espacio público .

Se concluye, al verificar el sistema de información digital Sigdep se constató que la zona objeto de inspección se sitúa en el plano urbanístico **S.517/4-05, S.517/4-07 URBANIZACIÓN BILBAO SEGUNDO SECTOR SECCIONES A-B-C-D-E,** en la Zona Verde se encuentra siembra de cultivos de maiz y hortalizas ocupando indebidamente el espacio público de la zona recreativa - zona verde identificada con **RUPI 1605-85.**

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	24.00 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2	
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	24.00 M2	
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Zona Verde se encuentra siembra de cultivos de maiz y hortalizas ocupando indebidamente el espacio público de la zona recreativa - zona verde identificada con **RUPI 1605-85**.**(Ley 1801 del 2016 titulo XIV capitulo II, art 140 numeral 6).**			
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**		**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA	
ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 108 -2023			BOGOTÁ