ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **153**

DATOS GENERALES


FECHA DE INFORME	**21/04/2023**	Nº PRELIMINAR	-
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20236110074172**
DIRECCIÓN	**KR 49 - CL 129 / CL 128C RUPI 4385-36**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	__**PREDIO KR 49 - CL 129 / CL 128C RUPI 4385-36** - ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES USO ESPECIFICO : CARRERA 49 - TRAMO 2
HECHO NOTORIO	APROVECHAMIENTO ECONOMICO EN BAHIA VEHICULAR EN LA CARRERA 49 CON CALLE 129

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP




SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO

__**PREDIO KR 49 - CL 129 / CL 128C RUPI 4385-36 -** ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES __USO ESPECIFICO : CARRERA 49 - TRAMO 2 APROVECHAMIENTO ECONOMICO EN BAHIA VEHICULAR



__**PREDIO KR 49 - CL 129 / CL 128C RUPI 4385-36 -** ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES __USO ESPECIFICO : CARRERA 49 - TRAMO 2 APROVECHAMIENTO ECONOMICO EN BAHIA VEHICULAR



__**PREDIO KR 49 - CL 128 B -** ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES VEHICULOS ESTACIONADOS EN VIA VEHICULAR CARRERA 49



__**PREDIO KR 49 - CL 128 -** ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES VEHICULOS ESTACIONADOS EN VIA VEHICULAR CARRERA 49



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **153**

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular al predio **KR 49 - CL 129 / CL 128C RUPI 4385-36**, con el objeto de VERIFICAR SI EXISTE APROVECHAMIENTO ECONOMICO INDEBIDO EN EL ESPACIO PÚBLICO, de acuerdo al radicado 20236110074172 .

De acuerdo a lo anterior en el momento de la visita se evidencia que en la Carrera 49 entre Calle 129 y Calle 128C la bahía vehicular están siendo utilizada para estacionar vehículos obteniendo un aprovechamiento económico. Adicionalmente se presentan vehículos estacionados sobre la vía carrera 49 entre calle 128 b y calle 129 ocasionando congestión vehicular.

Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que la vía vehicular carrera 49 entre calle 129 y calle 128C se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con **RUPI 4385-36 - ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES , USO ESPECIFICO : CARRERA 49 - TRAMO 2 ,** la zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico S.392/4 **URBANIZACIÓN PRADO VERANIEGO 009107 SECTOR CATASTRAL,** se puede corroborar que existe ocupación indebida del espacio público.

Se concluye, que la bahía vehicular de la carrera 49 entre calle 129 y calle 128 C están siendo utilizadas para estacionar vehículos obteniendo un aprovechamiento económico en este espacio público encontrandose en el **RUPI 4385-36 - ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES , USO ESPECIFICO : CARRERA 49 - TRAMO 2.**

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	1.801 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	1.801.00 M2
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Aprovechamiento económico en bahias vehiculares encontrandose en el **RUPI 4385-36 - ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES.(Ley 1801 del 2016 titulo XIV capitulo II, art 140 numeral 6).**		
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA	
ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 108 -2023			BOGOTÁ