	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **INFORME DE INSPECCIÓN**
Lugar y Fecha	Boyacá -
Dependencia	Centro Minero
Areas Inspeccionadas	Centro Minero - Sede Sogamoso
Responsable	Ruby Vivian Becerra Abril

GENERALIDADES DE LA INSPECCION(Indica los motivos por el cual se realiza la inspección, verificación del áreas o procesos a solicitud, programada, de seguimiento, etc.)

La metodología adoptada para la realización de inspecciones planeadas la norma técnicas es la norma técnica colombiana NTC4114 de 1097 Seguridad industrial realización de inspecciones planeadas

1. OBJETIVO (Indica el qué, el cómo y el para qué de la inspección. Se redacta con verbos en infinitivo.)

Establecer los lineamientos para el desarrollo de inspecciones planeadas atendiendo el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, asi como las condiciones de trabajo, medio ambiente y eficiencia energética, a fin de identificar condiciones inseguras, determinar acciones de intervención, verificación y cumplimiento, para disminuir o eliminar las causas de lesiones a las personas, afectación a las salud daños a la propiedad y o al medio ambiente.

2. ALCANCE (Identifica a qué, a quiénes y en dónde se realiza la inspección y una breve descripción de la actividad(es) con la cual inicia y con la cual termina.)


El programa de de la Dirección General, Despachos Regionales , centros de formación y subsede a cargo del Sena, inicia con la planeacion de las inspecciones, se desarrolla con las inspección de las áreas y puestos de trabajo y de formación (incluye talleres y laboratorios), áreas de preparación y producción de alimentos; y finaliza con la generación de informa y su correspondiente nacionalización, formulación de actividades de intervención , seguimiento a medidas de control y cierre de actividades en la verificación




PARTICIPANTES

Nombre	Cargo

3. ASPECTOS POR RESALTAR (Describe los puntos más importantes identificados durante la inspección, avances, cierres de hallazgos anteriores, implementación de planes de mejoramiento, así como los puntos positivos del proceso o áreas inspeccionadas)

4. FACTORES DE RIESGO O CONDICIONES INSEGURAS (Relaciona los factores de riesgos o condiciones inseguras identificadas durante la inspección, realizando una breve descripción de la misma, detallando ubicación y estableciendo recomendaciones para su control)

UBICACIÓN	FACTOR DE RIESGO/CONDICIÓN INSEGURA/ DESCRIPCIÓN	DESCRIPCION	FOTOGRAFÍA	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE SOLUCION	HALLAZOS
Cuarto de químicos-Aseo	Quimicos (Líquidos (nieblas y rocíos)) / Tema eléctrico: cables en mal funcionamiento, no se encuentran organizados los elementos de aseo,no se encuentra ubicada ni socializada la matriz de peligros	Tema eléctrico: cables en mal funcionamiento, no se encuentran organizados los elementos de aseo,no se encuentra ubicada ni socializada la matriz de peligros		Retirar los cables que se encuentran en mal funcionamiento, realizar organización de los elementos de aseo, realizar ubicación y socializacion de matriz de peligros		2023-05-24	
Aulas piso 3-4	Instalaciones locativas: Superficies de trabajo / Los ambientes de formación y otras areas de la sede se encuentras sucias y hay desorden	Los ambientes de formación y otras areas de la sede se encuentras sucias y hay desorden		Realizacion de jornada de orden y aseo		2023-05-31	
Pasillo piso 3	Instalaciones eléctricas: Cableado, cordones, tomas, puestas a tierra, enchufes, conexiones, cajas de interruptores, paneles, transformadores, fusibles / No se cuenta con un candado en las instalaciones de energia tacos de la luz	No se cuenta con un candado en las instalaciones de energia tacos de la luz		Asegurar con candados y señalizacion de prevención		2023-06-30	

Oficina Don Edgar- Aula 10	Sistemas de iluminación: Lamparas, focos, luminarias / Parte eléctrica: deficiente Iluminación en las bombillas , conexión que puede generar recalentamiento	Parte eléctrica: deficiente Iluminación en las bombillas , conexión que puede generar recalentamiento	 	Cambio de bombillas, hacer revision de red electrica, brindar un multitoma para mejor conexión		2023-05-30	
Porteria Ingreso Centro Minero sede Carrera 11	Equipos para atención y respuesta ante emergencias (Extintores, hidrantes, gabinetes, camillas, alarmas, rociadores) / No se encuentra actualizado plan de emergencias y el plano de evacuación, no se encuentran ubicadas las camillas de emergencia, No se encuentra ubicado ni actualizado el botiquín de emergencias, no se a realizado el mantenimiento del DEA	No se encuentra actualizado plan de emergencias y el plano de evacuación, no se encuentran ubicadas las camillas de emergencia, No se encuentra ubicado ni actualizado el botiquín de emergencias, no se a realizado el mantenimiento del DEA	 	Actualizar plan de emergencias y actualización del plano de evacuación, ubicación de camillas de emergencia, ubicación y actualización de botiquín de emergencias, realizar mantenimiento del DEA		2023-06-30	
Pasillos pisos 1-2-3-4	Equipos para atención y respuesta ante emergencias (Extintores, hidrantes, gabinetes, camillas, alarmas, rociadores) / Los extintores se encuentran vencidos	Los extintores se encuentran vencidos		Revisar las fechas y realizar recargue, mantenimiento o cambio de existonres		2023-07-28	
Patio interno junto a los baños	Generación de Residuos / No se encuentra señalizacion de puntos ecológicos	No se encuentra señalizacion de puntos ecológicos		Realizar Señalizacion de puntos ecológicos		2023-05-25	

5. HALLAZGOS (Relaciona los hallazgos identificados durante la inspección)	
ID DEL HALLAZGO	**TÍTULO DEL HALLAZGO**

6. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA INSPECCIÓN (describe las medidas temporales inmediatas realizadas en el momento de la inspección, en caso de identificar peligros inminentes, como señalizar la condición insegura o aislar el área.)

7. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)