DPK-2928-ADM-132-2023

Bogotá D.C. 02 de febrero de 2023

Señores
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Javier Orlando Suarez Alonso
Subdirector Técnico de Parques
Calle 63 #59A – 06.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20232100035482 Código Web:0Xed@8
FECHA:02-02-2023 16:40:57 FOLIOS: 14
RADICADOR: LAURA ANDREA GORDILLO BONILLA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO DISPARK SANDRA CARDOZO
ASUNTO: REVISION Y VALIDACION INVENTARIO DESMONT
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Referencia 1: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2928 de 2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL CONTABLE/FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."


Referencia 2: CONTRATO DE OBRA No. 2664 "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES."



Asunto: Revisión y Validación Inventario desmonte mobiliario G4 Belzcon SAS



Respetados Señores,





Teniendo en cuenta la revisión realizada en sitio con relación al inventario presentado por BELZCON S.A.S., se presentan a continuación observaciones de cada módulo:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2023.04.28 12:23:53 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE


URBANIZACIÓN TIMIZA CÉLULA B TONOLI					
Elemento	Cantidad	**Estado**	**OBSERVACIONES**	**Registro**	
Columpio	2	Malo	Los columpios se encuentran en zona verde en mal estado, las cadenas se encuentran vandalizadas y se presenta desgaste de pintura. La estructura metálica es obsoleta.		
					


Balancín	3	Malo	Los balancines se encuentran en zona verde. En en balancín metálico no hay caballetes. Los otros son de madera, encontrándose en mal estado, de la misma forma que los asientos. Hay partes metálicas expuestas presentando un peligro para los usuarios.		
					
Pasamanos	2	Malo	Estructura en zona verde, presenta desgaste de pintura.		

Rueda	1	Malo	La rueda en madera se encuentra en zona verde, en mal estado, perdida de piezas y oxidación.	 


Rodadero	2	Malo	El tipo de rodadero existente metálico es obsoleto, se encuentran en zona verde, presentan desgaste en la pintura y hay desnivel en las uniones del propio rodadero.		
					
Juego de madera	1	Malo	Juego en zona verde. Le hace falta varias partes de la estructura como pasos, columpios, pasamanos. La madera se encuentra deteriorada.		









					
DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO					
Elemento	**Cantidad**	**Estado**	**OBSERVACIONES**	**Registro**	
Juego M-3	1	Malo	Juego metálico en zona dura (asfalto). La estructura presenta corrosión y fisuras.		




DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS

Elemento	Cantidad	Estado	OBSERVACIONES	Registro	
Juego M-3	3	Malo	La estructura se encuentra en zona dura (asfalto). Hay desgaste en la pintura. Sectores de la baranda de cerramiento se encuentra en mal estado.		

					
Juego M-5	1	Malo	Los asientos de los columpios se encuentran desgastados. Se presenta corrosión y no cuenta con tornillos en las uniones de la parte superior. La pintura se encuentra en mal estado.		
					

BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA					
Elemento	**Cantidad**	**Estado**	**OBSERVACIONES**	**Registro**	
Balancín	1	Malo	Balancín en madera ubicado sobre placa en concreto en zona verde. Los asientos están sueltos y la madera presenta fisuras considerables.		
					



Juego de madera	1	Malo	Juego en zona verde en mal estado. El terreno cuenta con huecos. Hay un desgaste considerable en la madera.	   

Teniendo en cuenta lo anterior, manifestamos lo siguiente:

1. El contratista realizó el inventario de los elementos que se van a retirar, con las observaciones del estado en que se encuentran dichos elementos, esta actividad se realizó con registro fotográfico y con la claridad del lugar o parque de donde se retira el mobiliario. Se anexa a estos documentos el oficio BEL-PGC-ADM-086-22- INVENTARIO DESMONTE Y DISPOSICION MOBILIARIO.
2. El contratista entregó este inventario a la Interventoría para el aval de esta actividad.
3. La Interventoría realizó la inspección del mobiliario generando sus propias observaciones, a fin de primera mano verificar las condiciones físicas de los mismos.
4. Finalmente, remitimos este inventario complementario ya avalado por Interventoria, a fin que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte emita la directriz, si se entrega este mobiliario al Instituto, a la comunidad o se da la autorización de darle disposición final a el mismo.



Atentamente,

Jairo Guevara
Director de Interventoría
CONSORCIO DISPARK

Elaboró: PAO
Revisó: CAB
Aprobó: JAG
Copia: Archivo
Anexo: BEL-PGC-ADM-086-22- INVENTARIO DESMONTE Y DISPOSICION MOBILIARIO.
Folio: ~~16~~ 3

Belzcon
Construcción Propositiva
Nit: 901.252.860-7

BEL-PGC-ADM-086-22

Bogotá D.C., enero 30 de 2023

Señores:
CONSORCIO DISPARK
Atn. Dra. Sandra Carolina Cardozo
Representante Legal
dispark@ingeplan.co
Ciudad


Referencia: **Contrato de Obra No. 2664:** "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES – GRUPO 4"

Asunto: INVENTARIO MOBILIARIO (DESMONTE Y DISPOSICIÓN)

Estimados Señores:



De acuerdo al comunicado DPK-2928-G4-037-2022 enviamos a ustedes el inventario de los elementos que se tiene previsto desmontar en los parques iniciales, con el fin de determinar si este mobiliario se entrega al IDRD, comunidad o si por el contrario se realiza la disposición final del mismo.

URBANIZACIÓN TIMIZA CÉLULA B TONOLI			
Elemento	**Cantidad**	**Estado**	**Registro**
Columpio	2	Malo	
Balancín	3	Malo	

Pasamanos	2	Malo	
Rueda	1	Malo	
Rodadero	2	Malo	
Juego de madera	1	Malo	

DESARROLLO EL LLANO DE BOSA SAN EDUARDO			
Elemento	**Cantidad**	**Estado**	**Registro**
Juego M-3	1	Malo	

Belzcon
Construcción Propositiva
Nit: 901.252.860-7

DESARROLLO GRAN COLOMBIANO II SECTOR NARANJOS			
Elemento	**Cantidad**	**Estado**	**Registro**
Juego M-3	3	Malo	
Juego M-5	1	Malo	

BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA			
Elemento	**Cantidad**	**Estado**	**Registro**
Balancín	1	Malo	
Juego de madera	1	Malo	

Quedamos atentos a su oportuna respuesta, teniendo en cuenta que estas actividades influyen en el correcto avance del proyecto.

Cordialmente,

GUSTAVO FRANCO CARBONELL
Director de Obra