PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: OCJ549

DATOS

MARCA: CHEVROLET	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: CAMION	MODELO: 2012
LINEA: FTR	CARROCERIA: MAQUINA DE BOMBEROS TIP
COLOR: ROJO FERRARI	CILINDRAJE: 7790
MOTOR: 6HK1-612954	NACIONALIDAD: EEUU
CHASIS: 9GDFTR343CB056718	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9GDFTR343CB056718	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE: 54888	COMBUSTIBLE: DIESEL

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS		X	
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
		60%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI X NO
REVISION TEC. MECANICA	SI X NO
SEGURO OBLIGATORIO	SI X NO

VEHICULO TIPO CAMION EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA ATENDER LAS DIFERENTES EMERGENCIAS EN LAS AREAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO CAMION EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO AL MUNICIPIO EN LAS DIFERENTES EMERGENCIAS TANTO EN EL CASCO URBANO COMO RURAL SE HACE UN DIAGNOSTICO ENCONTRANDO DEL ESTADO DEL VEHICULO DE PARTES COMO: COGINERIA EN ESTADO REGULAR, TECHO DE CABINA EN BUEN ESTADO, CARTERAS REGULAR CON LLANTAS AL 70 % PINTURA AL 60% CON ABOLLADURAS Y RAYONES LA CUAL SE RECOMIENDA LLEVAR A MANTENIMIENTO, EL SISTEMA ELECTRICO Y LUCES EN BUEN ESTADO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: CHEVROLET	CLASE: CAMION	LINEA: FTR

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: OCJ557

DATOS

MARCA: CHEVROLET	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: CAMION	MODELO: 2014
LINEA: NPR	CARROCERIA: GRUA
COLOR: BLANCO GALAXIA	CILINDRAJE: 5193
MOTOR: 4HK1-148098	NACIONALIDAD: EEUU
CHASIS: 9GDNPR75XEB028002	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9GDNPR75XEB028002	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE: 193566	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS		X	
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
		60%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI X NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI X NO	
SEGURO OBLIGATORIO	SI X NO __	

VEHICULO TIPO CAMION EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO CAMION EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO, SE HACE UN DIAGNOSTICO Y SE VERIFICA EN EL AUTOMOTOR PARTES COMO: COGINERIA EN ESTADO ACEPTABLE, TECHO DE CABINA EN BUEN ESTADO, CARTERAS REGULAR CON LLANTAS AL 90% Y PINTURA EN ESTADO REGULAR Y SE EVIDENCIA QUE LE FALTA UNA PIEZA AL LADO DERECHO QUE AJUSTA LA UNIDAD DE LUCES Y EXPLORADORAS,EL BOMPER TIENE ABOYADURAS Y RAYONES LA CUAL SE RECOMIENDA LLEVAR A TIEMPO AL TALLER DE MANTENIMIENTO Y SE VERIFICA QUE NO TIENE LICUADORAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA NOCHE, LA BOMBA DEL SISTEMA HIDRAULICO ESTA FALLANDO. LA BOMBA DE LA DIRECCION ESTA FALLANDO, EL CHASIS FUE REFORZADO PARA EL TEMA DEL PATIN LA CUAL CUMPLE LA FUNCION DE AYUDAR A LEVANTAR LOS VEHICULOS QUE SE INMOVILIZAN PERO EN ESTE MOMENTO SE PARTIO, DE IGUAL FORMA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA Y PRESENTA FUGAS TANTO DE MOTOR COMO DEL SISTEMA FRENOS, SISTEMA ELECTRICO Y LUCES EN BUEN ESTADO. SE RECOMIENDA LLEVAR A TIEMPO A MANTENIMIENTO AL VEHICULO PARA SU DEBIDA REPARACION.

FOTOS VEHICULO





MARCA: CHEVROLET	CLASE: CAMION	LINEA: NPR

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: OSK213

DATOS

MARCA: MAZDA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: CAMIONETA	MODELO: 2005
LINEA: B 2200	CARROCERIA: ESTACAS
COLOR: GRIS ASTRAL	CILINDRAJE: 2200
MOTOR: F2238539	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FJUN632550101584	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FJUN632550101584	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			X
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
	60%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI X NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI X NO	
SEGURO OBLIGATORIO	SI X NO __	

VEHICULO TIPO CAMIONETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON LLANTAS AL 90% Y PINTURA EN BUEN ESTADO, BOMPER CON RAYONES ABOLLADURAS GOLPES, EN EL MOMENTO SE HACE LA VERIFICACION DEL MOTOR Y SE EVIDENCIA QUE SE NECESITA REPARACION DEL MISMO, SILLETERIA Y COJINERIA EN BUEN ESTADO, SISTEMA ELECTRICO Y ARRANQUE FUNCIONALES NO LE SIRVE LOS TESTIGOS DE COMBUSTIBLE,CARROCERIA EN MAL ESTADO PAPELES AL DIA NO CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO SE RECOMIENDA LLEVAR AL TALLER PARA SU MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: MAZDA	CLASE: CAMIONETA	LINEA: B 2200

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: LBE49G

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO:2023
LINEA: XTZ125	CARROCERIA: N/A
COLOR: BLANCO-NEGRO	CILINDRAJE: 124
MOTOR: E3Y2E100797	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKDE0927P2100797	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKDE0927P2100797	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE: 7343	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
	80%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI __X__ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI __X__ NO __	
SEGURO OBLIGATORIO	SI __X__ NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA LA CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADA EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINSITRACION MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DEL DATMA, EL VEHICULO CUENTA CON LOS DOCUMENTOS AL DIA COMO CARTA DE PROPIEDAD, SEGURO OBLIGATORIO Y TECNOMECANICA.

EN EL PRECENTE AVALUO SE HACE UNA INSPECCION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA LA CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y SE ENCONTRABA EN LAS INTALACIONES DEL AREA DEL DATMA , VERIFICANDO EL VEHICULO ENCONTRANDO ESTADOS COMO LLANTAS AL 80% Y PINTURA AL 90%, MOTOR FUNCIONAL, SILLETERIA EN BUEN ESTADO, SISTEMA ELECTRICO Y ARRANQUE FUNCIONALES.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ125

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: PUJ36D

DATOS

MARCA: HONDA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO:2015
LINEA: XR 125 BRIO	CARROCERIA: N/A
COLOR: BLANCO ROSS	CILINDRAJE: 125
MOTOR: JD21E2267918	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FMJD2123FF002698	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FMJD2123FF002698	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
	80%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI __X__ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI __X__ NO __	
SEGURO OBLIGATORIO	SI __X__ NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA LA CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADA EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINSITRACION MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DEL DATMA, EL VEHICULO CUENTA CON LOS DOCUMENTOS AL DIA COMO CARTA DE PROPIEDAD, SEGURO OBLIGATORIO Y TECNOMECANICA.

EN EL PRECENTE AVALUO SE HACE UNA INSPECCION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA LA CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y SE ENCONTRABA EN LAS INTALACIONES DEL AREA DEL DATMA , VERIFICANDO EL VEHICULO ENCONTRANDO ESTADOS COMO LLANTAS AL 70% Y PINTURA AL 60%, MOTOR FUNCIONAL, SILLETERIA EN REGULAR ESTADO, SISTEMA ELECTRICO Y ARRANQUE FUNCIONALES, SE EVIDENCIA UNA FUGA EN EL MOTOR DE ACEITE SE RECOMIENDA LLEVAR A TIEMPO AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: HONDA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XR 125 BRIO

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: QLP74C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO:2012
LINEA: YBR 125SS	CARROCERIA: N/A
COLOR: NEGRO	CILINDRAJE: 124
MOTOR: 57C1021085	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKE1360C2021085	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKE1360C2021085	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE: 365943	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
	80%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI __X__ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI __X__ NO __	
SEGURO OBLIGATORIO	SI __X__ NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA LA CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADA EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINSITRACION MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DEL DATMA, EL VEHICULO CUENTA CON LOS DOCUMENTOS AL DIA COMO CARTA DE PROPIEDAD, SEGURO OBLIGATORIO Y TECNOMECANICA.

EN EL PRECENTE AVALUO SE HACE UNA INSPECCION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA LA CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y SE ENCONTRABA EN LAS INTALACIONES DEL AREA DEL DATMA , VERIFICANDO EL VEHICULO ENCONTRANDO ESTADOS COMO LLANTAS AL 60% Y PINTURA AL 70%, MOTOR FUNCIONAL, SE EVIDENCIA SILLETERIA ROTA, ADEMAS DE FUGAS DE ACEITE EN EL MOTOR Y SE RECOMIENDA CAMBIAR EL SISTEMA DE LA CADENA POR QUE PRESENTA DETERIORO, SISTEMA ELECTRICO Y ARRANQUE FUNCIONALES, SE RECOMIENDA LLEVAR A TIEMPO AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: YBR 125SS

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: UKO78D

DATOS

MARCA: SUZUKI	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO: 2016
LINEA: DRX200	CARROCERIA:N/A
COLOR: VERDE	CILINDRAJE: 199
MOTOR: H402-216492	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FSSH42AXGC025840	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FSSH42AXGC025840	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
		60%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo


LICENCIA DE TRANSITO	SI X NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI X NO	
SEGURO OBLIGATORIO	SI X NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE EVIDENCIO LA LLANTA DELANTERA AL 60% Y TRASERA EN UN ESTADO DE DESAGASTE, PINTURA AL 80%, MOTOR CON FUGAS DE ACEITE, SILLETERIA EN BUEN ESTADO, SISTEMA ELECTRICO Y LUCES EN BUEN ESTADO, ARRANQUE EN BUEN ESTADO PRESENTA CAMBIOS DUROS Y FRENO REGULAR LA BATERIA NO FUNCIONA Y SE RECOMIENDA CAMBIARLA.

FOTOS VEHICULO





MARCA: SUZUKI	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: DRX200

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM01C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO: 2013
LINEA: XTZ250	CARROCERIA: N/A
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G391E004914	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG0414D2004914	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKG0414D2004914	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
		60%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI __NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI _NO	
SEGURO OBLIGATORIO	SI ___NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO, SE ENCONTRABA UBICADA EN EL SITIO DE TRABAJO DE LOS AGENTES DE TRANSITO Y SE HACE LA INSPECCION EVIDENCIANDO QUE CUENTA CON LLANTAS AL 70% Y PINTURA AL 70%, PRESENTA FUGA EN EL MOTOR Y SE REQUIERE REPARACION INMEDIATA, SILLETERIA EN REGULAR ESTADO, SISTEMA ELECTRICO ARRANQUE Y EL SISTEMA DE FRENOS FALLANDO DE IGUAL FORMA LA BATERIA SE ENCUENTRA PARA CAMBIO, SE RECOMIENDA LLEVARLA AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ250

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM05C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO: 2013
LINEA: XTZ250	CARROCERIA: N/A
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G391E004901	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG0416D2004901	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKG0416D2004901	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
		60%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI __X__ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI __X__ NO	
SEGURO OBLIGATORIO	SI __X__ NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE EVIDENCIO LA LLANTAS AL 60%, PINTURA AL 60%, MOTOR QUE SE RECOMIENDA REPARAR, SILLETERIA EN BUEN ESTADO, SISTEMA ELECTRICO Y LUCES EN BUEN ESTADO, ARRANQUE EN BUEN ESTADO Y FRENO REGULAR LA BATERIA NO FUNCIONA Y SE RECOMIENDA CAMBIARLA EN ESTE CASO ES PRECISO LLEVARLA A TIEMPO PARA SU DEBIDO MANTENIMIENTO PARA SU BUEN SERVICIO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ250

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM08C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO: 2013
LINEA: XTZ250	CARROCERIA: N/A
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G391E004925	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG0419D2004925	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKG0419D2004925	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
		60%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI X__NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI X_NO	
SEGURO OBLIGATORIO	SI __X NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE EVIDENCIO LA LLANTAS AL 60%, PINTURA AL 60%, SILLETERIA EN BUEN ESTADO, SISTEMA ELECTRICO Y LUCES EN BUEN ESTADO, ARRANQUE EN BUEN ESTADO Y FRENO REGULAR LA BATERIA NO FUNCIONA Y SE RECOMIENDA CAMBIARLA EN ESTE CASO ES PRECISO LLEVARLA A TIEMPO PARA SU DEBIDO MANTENIMIENTO PARA SU BUEN SERVICIO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ250

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM11C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO: 2013
LINEA: XTZ250	CARROCERIA: N/A
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G391E004912	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG0410D2004912	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKG0410D2004912	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
		60%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI _X_ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI _X NO	
SEGURO OBLIGATORIO	SI _X_ NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO CUENTA CON LLANTAS AL 70% Y PINTURA AL 70%, MOTOR REPARADO RECIENTEMENTE, SILLETERIA EN REGULAR ESTADO, SISTEMA ELECTRICO ARRANQUE Y FRENOS EN BUEN ESTADO,KIT DE ARRASTRE NUEVO, NO CUENTA CON ESPEJO DERECHO Y SISTEMA DE DIRRECCION EN MAL ESTADO PRESENTA OXIDO SE RECOMIENDA LLEVARLA AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ250

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM12C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO:2013
LINEA: XTZ 250	CARROCERIA: N/A
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G691E004930	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG0412D2004930	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKG0412D2004930	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE: 68371	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
	80%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI __X__ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI __X__ NO __	
SEGURO OBLIGATORIO	SI __X__ NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO, SE ENCONTRABA UBICADA EN EL SITIO DE TRABAJO DE LOS AGENTES DE TRANSITO Y SE HACE LA INSPECCION EVIDENCIANDO QUE CUENTA CON LLANTAS AL 70% Y PINTURA AL 70%, EL ARRANQUE REQUIERE CAMBIO Y SE REQUIERE REPARACION INMEDIATA, SILLETERIA EN REGULAR ESTADO, SISTEMA ELECTRICO ARRANQUE Y EL SISTEMA DE FRENOS FALLANDO DE IGUAL FORMA LA BATERIA SE ENCUENTRA PARA CAMBIO,EL ACEITE SE ENCUENTRA PARA CAMBIO SE RECOMIENDA LLEVARLA AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ 250

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM13C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO:2013
LINEA: XTZ 250	CARROCERIA: N/A
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G691E004930	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG0412D2004930	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKG0412D2004930	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
	80%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI __X__ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI __X__ NO __	
SEGURO OBLIGATORIO	SI __X__ NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO CUENTA CON LLANTAS AL 70% Y PINTURA AL 70%, MOTOR EN BUEN ESTADO, SILLETERIA EN REGULAR ESTADO, SISTEMA ELECTRICO ARRANQUE Y FRENOS CON DESGASTE, LA BATERIA EN ESTADO REGULAR, SE RECOMIENDA LLEVARLA AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ 250

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM18C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO:2013
LINEA: XTZ 250	CARROCERIA: N/A
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G391E004965	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG041XD2004965	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKG041XD2004965	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE: 48893	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
	80%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI __X__ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI __X__ NO __	
SEGURO OBLIGATORIO	SI __X__ NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO, SE ENCONTRABA UBICADA EN EL SITIO DE TRABAJO DE LOS AGENTES DE TRANSITO Y SE HACE LA INSPECCION EVIDENCIANDO QUE CUENTA CON LLANTAS AL 80% Y PINTURA AL 80%, SILLETERIA EN REGULAR ESTADO, SISTEMA ELECTRICO ARRANQUE SISTEMA DE FRENOS EN BUEN ESTADO DE IGUAL FORMA LA BATERIA ESTA EN BUEN ESTADO,IGUALMENTE PRESENTA RECALENTAMIENTO SE RECOMIENDA LLEVARLA AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ 250

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM20C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO:2013
LINEA: XTZ 250	CARROCERIA: N/A
COLOR: VERDE LIMON	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G391E004990	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG0419D2004990	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKG0419D2004990	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
	80%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI __X__ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI __X__ NO __	
SEGURO OBLIGATORIO	SI __X__ NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO PRESENTA LLANTAS AL 70% Y PINTURA EN ESTADO REGULAR , MOTOR EN BUEN ESTADO, SILLETERIA EN BUEN ESTADO, SISTEMA ELECTRICO LUCES Y ARRANQUE EN BUEN ESTADO PRESENTA OXIDO EN EL SISTEMA DE DIRRECCION O MANUBRIO Y SE LE CAMBIO RECIENTEMENTE EL DISCO DEL CLUTCH O SISTEMA DE ARRANQUE SE RECOMIENDA LLEVARLA AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ 250

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM06C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO:2013
LINEA: XTZ 250	CARROCERIA: N/A
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G391E004916	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG0418D2004916	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKG0418D2004916	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE: 70515	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
	80%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI __X__ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI __X__ NO __	
SEGURO OBLIGATORIO	SI __X__ NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO, SE ENCONTRABA UBICADA EN EL SITIO DE TRABAJO DE LOS AGENTES DE TRANSITO Y SE HACE LA INSPECCION EVIDENCIANDO QUE FUE ACCIDENTADA, CUENTA CON LLANTAS AL 80% Y PINTURA AL 80%, MOTOR REAPARADO COMPLETAMENTE SILLETERIA EN REGULAR ESTADO, SISTEMA ELECTRICO ARRANQUE SISTEMA DE FRENOS EN REGULAR ESTADO DE IGUAL FORMA LA BATERIA ESTA EN BUEN ESTADO,NO POSEE SIRENA SE RECOMIENDA LLEVARLA AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ 250

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: TL90

DATOS

MARCA: NEW HOLLAND	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: TRACTOR	MODELO: 2000
LINEA: TL 90	CARROCERIA: CAPOTA
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 5000
MOTOR: 9T531	NACIONALIDAD: EEUU
CHASIS: 280412	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 280412	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS		X	
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
		60%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI X NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI X NO	
SEGURO OBLIGATORIO	SI X NO __	

VEHICULO TIPO TRACTOR EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION ESPECIALMENTE DEL DATMA PARA LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS EN LAS AREAS RURALES O TRANSPORTE DE MATERIALES QUE REQUIERAN DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA VEHICULO TIPO TRACTOR EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION ESPECIALMENTE DEL DATMA PARA LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS EN LAS AREAS RURALES O TRANSPORTE DE MATERIALES QUE REQUIERAN DEL MUNICIPIO PRESENTA LLANTAS AL 90% Y PINTURA EN ESTADO REGULAR , MOTOR CON FUGAS DE ACEITE, SILLETERIA EN MAL ESTADO, SISTEMA ELECTRICO REGULAR, EL SISTEMA DE LUCES EN REGULAR ESTADO. ALGUNAS PASTAS DE LAS DIRRECIONALES SE ENCUENTRAN ROTAS, SE EVIDENCIA FUGA EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE, TABLERO DE CONTROL ROTO E INDICADORES DE DE COMBUSTIBLE, TEMPERATURA Y ACEITE EN MAL ESTADO DE IGUAL FORMA EL TACOMETRO NO ESTA FUNCIONANDO, SE LE HACE UNA INSPECCION AL SISTEMA HIDRAULICO LA CUAL NO FUNCIONA Y SE NECESITA CAMBIARLO POR QUE EL ACTUAL ES OBSOLETO PARA LOS EQUIPOS QUE SE NECESITAN PARA PRENSENTAR UN BUEN SERVICIO, COMO BOTELLAS SE RECOMIENDA LLEVARLA AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: NEW HOLLAND	CLASE: TRACTOR	LINEA: TL 90

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM03C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO: 2013
LINEA: XTZ250	CARROCERIA: N/A
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G391E004935	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG0411D2004935	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKG0411D2004935	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE:	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
		60%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI X NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI X NO	
SEGURO OBLIGATORIO	SI X NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO, SE ENCONTRABA UBICADA EN EL SITIO DE TRABAJO DE LOS AGENTES DE TRANSITO Y SE HACE LA INSPECCION EVIDENCIANDO QUE CUENTA CON LLANTAS AL 80% Y PINTURA AL 80%, MOTOR SIN FUERZA, SILLETERIA EN REGULAR ESTADO, SISTEMA ELECTRICO ARRANQUE SISTEMA DE FRENOS EN REGULAR ESTADO DE IGUAL FORMA LA BATERIA EN MAL ESTADO,NO POSEE SIRENA SE RECOMIENDA LLEVARLA AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ250

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM22C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO:2013
LINEA: XTZ 250	CARROCERIA: N/A
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G391E004936	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG0413D2004936	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL:9FKKG0413D2004936	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE: 076796	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
	80%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI _X_ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI _X_ NO __	
SEGURO OBLIGATORIO	SI _X_ NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO, SE ENCONTRABA UBICADA EN EL SITIO DE TRABAJO DE LOS AGENTES DE TRANSITO Y SE HACE LA INSPECCION EVIDENCIANDO QUE CUENTA CON LLANTAS AL 80% Y PINTURA AL 80%,SE ENCUENTRA CON EL CLUTCH DAÑADO Y EL MOTOR SIN FUERZA, SILLETERIA EN REGULAR ESTADO, SISTEMA ELECTRICO Y DE ARRANQUE SISTEMA DE FRENOS EN REGULAR ESTADO DE IGUAL FORMA LA BATERIA EN MAL ESTADO,NO POSEE SIRENA SE RECOMIENDA LLEVARLA AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ 250

PERITAJE COMERCIAL

MAPA CONSULTORES S.A.S.

FECHA INSPECCION: 2023

PLACA: YPM15C

DATOS

MARCA: YAMAHA	TIPO PINTURA: PLANA
CLASE: MOTOCICLETA	MODELO:2013
LINEA: XTZ 250	CARROCERIA: N/A
COLOR: AZUL	CILINDRAJE: 249
MOTOR: G391E004903	NACIONALIDAD: JAPON
CHASIS: 9FKKG041XD2004903	TIPO CAJA: MECANICA
SERIAL: 9FKKG041XD2004903	REPOTENCIADO: NO
SERVICIO: OFICIAL	A MODELO:
KILOMETRAJE: 63401	COMBUSTIBLE: GASOLINA

CHEQUEO

CLIENTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
IDENTIFICACION: 890.680.378-4
DIRECCION: CALLE 17 KRA 11 ESQUINA
TELEFONO: 8243000
ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
V/R CLIENTE : $0
V/R FASECOLDA:
V/R AVALUO :
V/R ACCESORIOS : $0

DESCRIPCION

LATONERIA		X	
PINTURA		X	
VIDRIOS			
CHASIS		X	
TAPICERIA		X	
FUGAS FLUIDOS		X	
IDENTIFICACION			X
	80%		
	Deficiente	Aceptable	Optimo

LICENCIA DE TRANSITO	SI __X__ NO__	
REVISION TEC. MECANICA	SI __X NO __	
SEGURO OBLIGATORIO	SI __X NO __	

VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA CON DOCUMENTOS AL DIA COMO TECNOMECANICA SOAT Y CARTA DE PROPIEDAD.

EN EL PRESENTE AVALUO SE VERIFICA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA EL CUAL SE ENCUENTRA ACTIVO Y PRESTA EL SERVICIO A LA SECRETARIA DE TRANSITO PARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL VEHICULAR EN LAS AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO, SE ENCONTRABA UBICADA EN EL SITIO DE TRABAJO DE LOS AGENTES DE TRANSITO Y SE HACE LA INSPECCION EVIDENCIANDO QUE CUENTA CON LLANTAS AL 70% Y PINTURA AL 70%,SE ENCUENTRA CON FUGAS DE ACEITE, SILLETERIA EN BUEN ESTADO, SISTEMA ELECTRICO Y DE ARRANQUE SISTEMA DE FRENOS EN REGULAR ESTADO DE IGUAL FORMA LA BATERIA EN REGULAR ESTADO, SE RECOMIENDA LLEVARLA AL DEBIDO MANTENIMIENTO.

FOTOS VEHICULO





MARCA: YAMAHA	CLASE: MOTOCICLETA	LINEA: XTZ 250