ECOMEDICAL PLUSS	REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO	VERSION **0** CODIGO **FOR-DO-02** PAGINA **1 DE 6**

FECHA Mayo 2 de 2023

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre o Razón Social:	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA		
CC ó NIT:	890.202.0243	Ciudad:	FLORIDABLANCA
Dirección:	CRA 5 # 6 - 34	Teléfonos:	(607) 6751598

DATOS DEL EQUIPO			
Marca	MEDISON	Modelo	ACCUVIX V20
N° Serial	B0B601300001599	Versión Software actual	2.02.01.1025

ACTIVIDAD A REALIZAR									
Mant. Preventivo		Mant. Correctivo	X	Instalación		Diagnóstico		Garantía	

PROCEDIMIENTO					
MODULO PC	X	HARD DISK	X	SOFTWARE	X
MODULO ULTRASONIDO	X	TRACKBALL	X	RACK	X
FILTROS DE AIRE	X	LUBRICACIÓN	X	ACCESORIOS	X
FAN COOLER	X	ESTERILIZACIÓN	X	BORRADO EXAMENES	X
TECLADO ALFANUMERICO	X	TARJETAS ELECTRÓNICAS	X		
TECLADO ULTRASONIDO	X	FUENTE DE PODER	X		
MONITOR	X	TRANSDUCTORES	X		

OBSERVACIONES:

Se realizo mantenimiento preventivo según los protocolos, cambio pantalla (nueva), cambio tejeta madre del modulo de ultrasonido (nueva), cambio tarjeta BF(nueva), cambio de unidad de almacenamiento disco duro HDD a unidad de disco duro SSD(nueva), mantenimiento general, actualizacion y preconfigurados del equipo.

Equipo en prefectas condiciones fisicas y funcionales, acto para el diagnostico medico.

Se anexa registro fotografico. Proximo mantenimiento preventivo **Diciembre 4 de 2023**


Recibí 05/06/23


SERVICIO TÉCNICO		CLIENTE
Diagnóstico - Reparación	**Aprobado por**	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA
Tec. Jefferson Zora	Ing. Arturo Pedraza	Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO











ECOMEDICAL PLUSS	REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO	VERSION 0 CODIGO FOR-DO-02 PAGINA 3 DE 6

REGISTRO FOTOGRAFICO












ECOMEDICAL PLUSS	REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO	VERSION 0 CODIGO FOR-DO-02 PAGINA 4 DE 6

REGISTRO FOTOGRAFICO










ECOMEDICAL PLUSS	REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO	VERSION 0 CODIGO FOR-DO-02 PAGINA 5 DE 6

REGISTRO FOTOGRAFICO









ECOMEDICAL PLUSS	REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO	VERSION 0 CODIGO FOR-DO-02 PAGINA 6 DE 6

REGISTRO FOTOGRAFICO







