Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

ORDEN DE PAGO No. 129

Para: Adriana Boada Argüello, Profesional Especializado

De: EFRAÍN ALEXANDER PACHECO ROJAS

Asunto: Presentación de Documentos

Cumpliendo con las disposiciones establecidas por la Secretaría de Hacienda para la presentación de documentos para el pago de la obligación contraída por este despacho a favor de:

GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.098.774.300 por concepto de pago de **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No. 04** por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOSM/CTE ($4.500.000,00)** correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2023 por el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 00178 de 2023: Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA CIVIL PARA LA SECRETARÍA DE VÍAS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CON MÁS OPORTUNIDADES.

Sin otro particular,

EFRAÍN ALEXANDER PACHECO ROJAS
Secretaría de Vías Gobernación
Departamento Norte de Santander

Contiene ( ) folios

R: Carlos Alberto Brahim Castro
Asesor de Despacho Grado 12

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2023-04000-011829-3
2023-06-05 08:32 -INFRAESTRU
Destino: 4000
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO - G
Folios: 93
Anexos: SOPORTES

GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA

C.C. 1.098.774.300

CUENTA DE COBRO N.° 04

LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

N.I.T. 800.103.927.-7

GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA identificado con C.C. 1.098.774.300 de Bucaramanga, la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000)**

POR CONCEPTO DE:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00178 DE 2023: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA CIVIL PARA LA SECRETARÍA DE VÍAS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CON MÁS OPORTUNIDADES.

PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de mayo hasta el 01 de junio del 2023.

San José de Cúcuta, 02 de junio de 2023.

GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA
TP. No. 68202-436298 STD
Contratista

Declaración Juramentada para efectos tributarios – Ley 1819 de 2016 sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales.

Yo, **German Alonso Bayona Becerra**, identificada[o] con la Cedula y Ciudadanía número 1.098.774.300, expedida en la ciudad de Bucaramanga – Santander, obrando en nombre propio, me permito declarar bajo la gravedad de juramento que en el momento del pago correspondiente a la cuota número **04** por valor de cuatro millones quinientos mil pesos ($ 4.500.000) MTC/E del contrato 00178 del día 02 de febrero de 2023 objeto de esta declaración:

1. **Que** la Ley 1819 de 2016, introdujo sustanciales modificaciones al sistema de determinación del impuesto de las personas naturales, que **para efectos tributarios,** establece un sistema de tributación cedular, en virtud del cual se impone la obligación de determinar el impuesto en función del origen de las rentas, lo que implica que las personas naturales se vean obligadas a efectuar varias depuraciones cuando obtengan rentas de diferentes orígenes, considerando en cada caso, factores de depuración y tablas de impuestos diferentes. Es así como clasifica las rentas en cinco categorías, algunas de las cuales agrupa para efectos de la determinación de la tarifa del impuesto así:
   (X) Rentas de trabajo (Salarios, comisiones, honorarios, retribución a servicios personales).
   ( ) Pensiones (jubilación, vejez, sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas de pensiones, etc.)
   ( ) Rentas de Capital (Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de. propiedad intelectual)
   ( ) Rentas no laborales (rentas que no clasifiquen en otra cédula y aquellos honorarios recibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por lo menos noventa (90) días, dos o más trabajadores).
   ( ) Dividendos y participaciones.
2. Diligenciar solo cuando los ingresos sean por concepto de honorarios y por compensación por servicios obtenidos: Manifiesto que SI ( ) NO (X) he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad.
3. Que **no** estoy obligado a presentar declaración de impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2022, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 1951 de 2017 Articulo 1.6.1.13.2.7., en atención a que no soy responsable del impuesto a las ventas (IVA) y NO obtuve ingresos superiores a CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS ($53.206.000) y en mi condición de contribuyente de menores ingresos, manifiesto que NO poseía un patrimonio bruto en el último día del año 2022 superior a CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS ($171.018.000).
4. Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio *respecto a la categoría tributaria.*

En constancia de lo anterior se firma el 02 de junio de 2023.



Firma:
Nombre: German Alonso Bayona Becerra
Documento de Identificación: 1098774300 de Bucaramanga – Santander.
Correo Electrónico: ing.germanbayona@outlook.com
Teléfono: 3173750236

Nota 1: Recuerde que en desarrollo del decreto 1070 de 2013 toda persona está en obligación de auto clasificarse dentro de la categoría tributaria que le corresponda e informarle por escrito a sus pagadores. Es importante que antes de diligenciar este formato usted valide e identifique efectivamente a que categoría tributaria pertenece conforme a las descritas en el Art 329 del E.T.

Nota 2: ARTICULO 18°. Adiciónese el artículo 388 Estatuto Tributario el cual quedará así:

ARTICULO 388. DEPURACIÓN DE LA BASE DEL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. Para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a personas naturales, se podrán detraer los siguientes

1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 Estatuto Tributaría y rentas que la ley manera taxativa prevé como exentas. todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y devoluciones ahorro pensiona/.

La exención prevista en el numeral 10 artículo 206 del Estatuto Tributario procede también para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios obtenidos por personas informen que no han contratado o vinculado (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Los factores depuración de la base retención los trabajadores cuyos ingresos no provengan una relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento equivalente o el documento expedido por las no obligadas a facturar en los términos del inciso del artículo 771-2 Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO. Para efectos la aplicación la de retención en la fuente en el artículo 383 del Estatuto Tributario a las personas naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá en cuenta la totalidad de
los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respetivo mes,

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA:	JUNIO 02 DE 2023	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	04

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	No. 00178 DE 2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE VÍAS
CONTRATISTA	GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA
C.C.	1.098.774.300 DE BUCARAMANGA (SANTANDER)
REPRESENTANTE LEGAL	-
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. o N.I.T	1.098.774.300
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA CIVIL PARA LA SECRETARÍA DE VÍAS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CON MÁS OPORTUNIDADES.
RUBRO	No. 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000156 DE 24 DE ENERO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 000224 DE 31 DE ENERO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($18.000.000,00)
PLAZO O DURACIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE ENERO DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2023
ACTAS DE SUSPENSIÓN (No aplica)	
ACTAS DE REINICIO (No aplica)	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (No aplica)	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (No aplica)	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (No aplica)	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (No aplica)	
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($18.000.000,00)
FECHA DE TERMINACION	01 DE JUNIO 2023
GARANTIAS (No. de Póliza de Cumplimiento)	No. 460-47-994000061114 Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA Fecha de Expedición: 31/01/2023 Fecha de aprobación: 31/01/2023

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 3	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

	<table><tr><th>AMPAROS</th><th>VALOR ASEGURADO ANTERIOR</th><th>VIGENCIA</th></tr><tr><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>$ 1.800.000,00</td><td>31/01/2023 – 01/10/2023</td></tr><tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>$ 1.800.000,00</td><td>31/01/2023 – 01/10/2023</td></tr></table>
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO – ASESOR DE DESPACHO GRADO 12.
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N/A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	INFORME No.01 – 03 DE MARZO DE 2023 INFORME No.02 – 11 DE ABRIL DE 2023 INFORME No.03 – 02 DE MAYO DE 2023

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El Contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: el dos (02) de mayo al primero (01) de junio de 2023. Se anexa o describe informe de actividades del Contratista con ( ) folios.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO

1	**VALOR INICIAL**	$ 18.000.000.00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 18.000.000.00
4	- TOTAL DE PAGOS A REALIZAR Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$ 13.500.000.00
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$4.500.000.00
6	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$ 0,00

CONTROL DE PAGOS

No.	PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
01	01	CE 442	$ 4.500.000,00
02	02	CE 001885	$ 4.500.000,00
03	03	CE 002825	$ 4.500.000,00

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo **CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.222.142 expedida en Cúcuta (Norte de Santander) en mi condición de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N.º 00178 de 2023, **CERTIFICO** que:

1. GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del segundo (02) de mayo al primero (01) junio de 2023.

2. El valor a reconocer y pagar es la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000)** correspondientes al pago N° 04 de cuatro estimados en el contrato.

3. De igual forma **CERTIFICO** que el Contratista acreditó los siguientes pagos:

Ítems	Mes ABRIL de2023	Mes MAYO de 2023
Entidad de aporte en línea	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Empresa de pensiones	PORVENIR	PORVENIR
Valor	$ 288.000	$ 288.000
Empresa administradora de salud	NUEVA E.P.S.	NUEVA E.P.S.
Valor $	$ 225.000	$ 225.000
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Valor	$ 9.400	$ 9.400
Valor total de cotización	$ 522.400	$ 522.400
N° de Planilla	7876880212	7878575204
Referencia de pago PIN	2032411230	2083497407
Clave SOI	Usuario: 1098774300 - Clave: 1098774300Gb	Usuario: 1098774300 - Clave: 1098774300Gb
Entidad financiera	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
Periodo Cotización	2023-04	2023-05
Fecha de pago	19/04/2023	16/05/2023

Observaciones (Si hay lugar a ello):

N/A

CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO
Asesor Grado 12
Supervisor

GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA
Contratista

Vo. Bo. EFRAÍN ALEXANDER PACHECO ROJAS
Secretario de Vías

CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 00178 DEL 2023 CERTIFICA QUE UNA VEZ REVISADOS LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS REFERENTES AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SE PUDO COMPROBAR QUE:

EL SEÑOR GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA, CON CEDULA DE CIUDADANIA 1.098.774.300 DE BUCARAMANGA, FIGURA COMO COTIZANTE ACTIVO A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL Y DE MAYO DEL AÑO 2023 DE LA SIGUIENTE MANERA:

EN EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023 DE LA SIGUIENTE MANERA:

MES		**ABRIL**	**MAYO**
SALUD:	NUEVA E.P.S	$ 225.000	$ 225.000
PENSIÓN:	PORVENIR	$ 288.000	$ 288.000
RIESGOS:	POSITIVA	$ 9.400	$ 9.400
	TOTAL PLANILLA:	**$ 522.400**	**$ 522.400**

MI PLANILLA
USUARIO: 1098774300
CLAVE: German/199509

Atentamente,

ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO
Asesor de Despacho grado 12
Supervisor

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098774300
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 9AN # 15E-36	TELÉFONO:	9886051
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7876880212		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/19		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203241230

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																											PENSIÓN							SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098774300	BAYONA BECERRA GERMAN ALONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000	109877430	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 522.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098774300
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE SAN # 15E-36	TELÉFONO:	8886051
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		78785752O4		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	208349707

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1098774300	BAYONA BECERRA GERMAN ALONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.800.000	109877430	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 522.400

INFORME DE ACTIVIDADES

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 00178 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA CIVIL PARA LA SECRETARÍA DE VÍAS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CON MÁS OPORTUNIDADES.

VALOR MENSUAL: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000).

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2023.

DURACION: 04 MESES.

FECHA DE TERMINACION: 01 DE JUNIO DE 2023.

PERIODO LABORADO: 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se asiste al comité de seguimiento para los tres contratos viales con la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART en el CONVENIO SC020420, que son los siguientes: Contrato No. 01105-2021 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A CONVENCIÓN CON LA VEREDA DE CULEBRITAS, MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20210044540033)", Contrato No. 01106-2021 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL OASIS, CHAMIZÓN, EL HOYO, NARANJITO, FILO DE PALO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" y el Contrato No. 00980-2021 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA MESA LLANA, SANTA CLARA Y YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER". En donde se envió el cuadro de Legalización de Recursos de los proyectos anteriormente mencionados.

- Se asiste al comité de obra del Contrato de Obra Pública No. 02333-2022 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA VÍA ONDINA – LLANOGRANDE – CONVENCIÓN, RUTA 70NS01, NORTE DE SANTANDER" en conjunto el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en donde la interventoría hace ciertas correcciones a los estudios y diseños entregados por parte del contratista.

- Se asiste al comité de obra del Contrato de Obra Pública No. 02333-2022 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA VÍA ONDINA – LLANOGRANDE – CONVENCIÓN, RUTA 70NS01, NORTE DE SANTANDER" en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en donde se hicieron observaciones y correcciones en el Plan de Manejo de Tránsito – PMT, Plan de Manejo Ambiental – PMA. También se le hicieron correcciones al adiconal.

- Se hace Inventario Vial desde Ocaña – Agua de la Virgen – Limites con el Cesar. Este recorrido dio una distancia de K27+900.

- Se hace visita al corredor vial CONVENCIÓN – CARTAGENITA – MIRAFLORES, con el fin de conocer el estado de este y proyectar un informe donde se anexe la necesidad.

- Se envía Cuadro de Legalización de Recursos a la Agencia de Renovación del Territorio – ART para la revisión de los proyectos Viales que tienen como Numero de Contrato de Obra: 01105-2021, 01106-2021 y 00980-2021.

- Se envía Acta de Aprobación de Pólizas del Contrato de Interventoría No. 01388-2021 para que sea cargada a la plataforma SECOP I y poder proyectar el Acta de Liquidación del contrato.

- Se envía Acta de Aprobación de Pólizas del Contrato de Interventoría No. 01389-2021 para que sea cargada a la plataforma SECOP I y poder proyectar el Acta de Liquidación del contrato.

- Se envía Acta de Aprobación de Pólizas del Contrato de Interventoría No. 01105-2021 para que sea cargada a la plataforma SECOP II y poder proyectar el Acta de Liquidación del contrato.

- Se envía Acta de Aprobación de Pólizas del Contrato de Interventoría No. 02333-2022 para que sea cargada a la plataforma SECOP II y mantener actualizada la plataforma.

- Se envía informe técnico producto de la visita realizada al corregimiento de Cartagenita en el municipio de Convención, en donde se hizo recorrido al tramo vial que conduce al corregimiento de Cartagenita desde el municipio de Convención para evaluar el estado de la vía.

- Se hace entrega del documento de Caracterización Vial del tramo vial de OCAÑA – AGUA DE LA VIRGEN – LIMITES CON EL CÉSAR. Para un total de 27 kilómetros con novecientos metros. (K27+900).

GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA
C.C 1.098.774.300 de Bucaramanga
TP. 68202-436298 STD

Vo. Bo. CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO
Asesor de Despacho grado 12
Supervisor

San José de Cúcuta, junio de 2023



Ingeniero:
CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO
Asesor de Despacho grado 12
Departamento Norte de Santander



Referencia: ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2023 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 00178 de 2023.




Mediante el presente me permito relacionar Informe de actividades realizadas durante el periodo de la referencia, dentro del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00178 de 2023,** cuyo Objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA CIVIL PARA LA SECRETARÍA DE VÍAS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CON MÁS OPORTUNIDADES.



GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA
C.C 1.098.774.300 de Bucaramanga
TP. 68202-436298 STD

Vo. Bo. CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO
Asesor de Despacho grado 12
Supervisor

	COMITÉ DE SEGUIMIENTO EN CONJUNTO CON LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO- ART, DONDE SE HIZO ENTREGA DEL CUADRO DE LEGALIZACIÓN DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS VIALES, QUE TIENEN COMO NÚMERO DE CONTRATO 01105-2021, 01106-2021 Y 00980-2021.
	COMITÉ DE OBRA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 02333-2022 PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DEL CONTRATISTA
	SE REALIZA CARACTERIZACIÓN VIAL DE LA VÍA OCAÑA – AGUA DE LA VIRGEN – LIMITES CON EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

	COMITÉ DE OBRA PARA EL CONTRTO DE OBRA PÚBLICA No. 02333-2022 EN EL CUAL LA INTERVENTORÍA EXPONE LAS OBSERVACIONES DEL PMT, PMA Y ALGUNAS DIRECTRICES PARA EL ADICIONAL QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ
	SE HACE VISITA AL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN CON EL CORREGEMIENTO DE CARTAGENITA PARA HACER UN INFORME DETALLADO DE LAS AFECTACIONES DEL TRAMO VIAL MENCIONADO.
	SE ENVÍA BORRADOR DEL CUADRO DE LEGALIZACIÓN DE RECURSOS A LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO – ART PARA REVISIÓN.

	SE ENVÍA ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01388-2021 PAR PODER HACER LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
	SE ENVÍA ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS PARA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01389-2021 PARA PODER HACER LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	SE ENVÍA ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 01105-2021 PARA TENER LA PLATAFORMA ACTUALIZADA Y A SU VEZ PODER PROYECTAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

	SE ENVÍA ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 02333-2022 PARA TENER LA PLATAFORMA DE SECOP II ACTUALIZADA.
	SE ENVÍA INFORME TECNICO PRODUCTO DE LA VISITA AL CORREGIMIETO DE CARTAGENITA EN EL MUNICIPIO DE COVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
	SE ENVÍA DOCUMENTO QUE CONTIENE INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN VIAL EN EL TRAMO OCAÑA – AGUA DE LA VIRGEN – LIMITES CON EL CESAR.

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

INFORME TÉCNICO

Elaboró:

GERMAN A. BAYONA BECERRA
Ingeniero Civil Contratado
Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

SECRETARÍA DE VÍAS DEPARTAMENTAL
17 DE MAYO DE 2023
NORTE DE SANTANDER

Acorde a la solicitud presentada por la Asociación de Juntas de Cartagenita y sus alrededores en donde hace referencia al mantenimiento preventivo y correctivo del corredor vial, el cual conecta a trece juntas de Acción Comunal tales como: Macanal, Santa Barbara, Agua Blanca, Los Limos, Patiecitos, Cartagenita, Gramales, Bella Luz, El Retiro, Santa María, Carolina, Miraflores, Mesa Rica y San Isidro. Se hace visita a este corredor vial para verificar e identificar la problemática presentada en este.

En el recorrido se hizo en conjunto con el señor Jesús Emilio Suarez Sánchez, Presidente de Junta de Acción Comunal – JAC del corregimiento de Cartagenita, el señor Carlos Andrés Torrado Sánchez, Fiscal de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal "ASOJUNTAS" de Cartagenita, el señor Yamith Galvis Mandón, tesorero de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal "ASOJUNTAS" de Cartagenita y el señor Mauricio Páez, Presidente de Junta de Acción Comunal del corregimiento de Miraflores.

De acuerdo con el recorrido se observa lo siguiente:

- La distancia que se recorrió fueron 17,62 kilómetros, que van desde la Y de Matadenea con coordenadas (8°29'59.43"N; 73°22'57.44"O) hasta la Y que conduce a la vereda de Miraflores con coordenadas (8°34'44.60"N; 73°20'19.16"O) haciendo la salvedad que no se tomo la distancia en la zona céntrica del corregimiento de Cartagenita.






Imagen 1. Tramo de los 17.62 kilómetros recorridos.

- En el recorrido se identificaron 22 puntos críticos que necesitan aplicación de material de recebo y vibro compactación ya que en tiempo de inverno estos puntos críticos se vuelven inmanejables a la hora de transitar por el corredor vial.

PUNTOS	COORDENADAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO
PTO 1	(8°30'18") -(73°22'56")	
PTO 2	(8°30'22") -(73°22'59")	
PTO 3	(8°30'32") -(73°23'9")	

PTO 4	(8°30'38") -(73°23'14")	
PTO 5	(8°30'48") -(73°23'16")	
PTO 6	(8°30'51") -(73°23'16")	
PTO 7	(8°31'6") -(73°23'14")	

PTO 8	(8°31'6") -(73°23'0")	
PTO 9	(8°31'5") -(73°22'52")	
PTO 10	(8°31'16") -(73°22'28")	
PTO 11	(8°31'18") -(73°22'24")	

PTO 12	(8°31'27") -(73°22'19")	
PTO 13	(8°31'56") -(73°22'13")	
PTO 14	(8°32'16") -(73°22'6")	
PTO 15	(8°32'50") -(73°22'2")	

PTO 16	(8°32'55") -(73°22'2")	
PTO 17	(8°33'2") -(73°22'0")	
PTO 18	(8°33'18") -(73°21'54")	

PTO 19	(8°33'19") -(73°21'55")	
PTO 20	(8°33'40") -(73°21'55")	
PTO 21	(8°33'49") -(73°21'53")	

PTO 22	(8°34'25") -(73°20'58 ")	

Tabla 1. Puntos críticos encontrados.




Imagen 2. Puntos críticos identificados en el recorrido.

- Se necesita perfilado y cuneteo para todo el tramo vial recorrido, al igual que se necesita limpieza y rocería, ya que todas las obras de arte encontradas en el tramo están trabajando al 50% y otras se encuentran colmatadas al 100% por lo que se ve afectado el corredor vial al no tener como manejar el agua superficial.

De acuerdo con toda la información recopilada y a la petición hecha por parte de la Asociación de Juntas de Cartagenita y sus alrededores la cual es "Iniciativa al mantenimiento preventivo y correctivo vial de los corredores principales que conectan a las trece Juntas de Acción Comunal que hacen parte de la Asociación." Se hizo las siguientes cotizaciones maquinaria pesada requeridos para tal petición:

MAQUINARIA	UNIDAD	COTIZACIÓN 1 (Mavicol)	COTIZACIÓN 2 (OAF)	COTIZACIÓN 3 (Comunidad)
Motoniveladora	Hora	$ 160.000,00	$ 200.000,00	$ 170.000,00
Vibrocompactador	Hora	$ 110.000,00	$ 110.000,00	$ 120.000,00
Retrocargador tipo CAT	Hora	$140.000,000	$150.000,00	$ 140.000,00
Volqueta	Día	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00

Tabla 2. Cotizaciones de maquinaria puesta en sitio.

Los representantes de la comunidad piden que sean 20 días de trabajo con una motoniveladora, un vibrocompactador, un retrocargador tipo CAT y 3 volquetas para poder hacer todo el mantenimiento a los 17.62 kilómetros por lo que el presupuesto queda de la siguiente manera:

Este presupuesto se hizo con los valores que la comunidad expreso.

PRESUPUESTO PARA 20 DÍAS DE TRABAJO						
ITEMS	MAQUINARIA	UNIDAD	VALOR	TIEMPO DE TRABAJO (Días)	NUMERO DE MAQUINARIA	TOTAL
1	Motoniveladora	Hora	$ 170.000,00	20	1	$ 27.200.000,00
2	Vibrocompactador	Hora	$ 120.000,00	20	1	$ 19.200.000,00
3	Retrocargador tipo CAT	Hora	$ 140.000,00	20	1	$ 22.400.000,00
4	Volqueta	Día	$ 700.000,00	20	3	$ 42.000.000,00
					Total	$ 110.800.000,00

También se hizo un presupuesto ajustado para esa cantidad de kilómetros y teniendo en cuenta la aplicación de material de recebo en lo puntos críticos, tenemos un presupuesto tentativo para el proyecto, el cual incluye: una motoniveladora, un vibrocompactador, un retrocargador tipo Cat y dos volquetas. Dicho presupuesto es el siguiente:

PRESUPUESTO TENTATIVO PARA EL PROYECTO						
ITEMS	**MAQUINARIA**	**UNIDAD**	**VALOR**	**TIEMPO DE TRABAJO (Días)**	**NUMERO DE MAQUINARIA**	**TOTAL**
1	Motoniveladora	Hora	$ 170.000,00	16	1	$ 21.760.000,00
2	Vibrocompactador	Hora	$ 120.000,00	16	1	$ 15.360.000,00
3	Retrocargador tipo CAT	Hora	$ 140.000,00	16	1	$ 17.920.000,00
4	Volqueta	Día	$ 700.000,00	16	2	$ 22.400.000,00
					Total	$ 77.440.000,00

Se adjunta documentos:

- *Documento con firmas de las personas presentes en el recorrido.*
- *Documentos de las cotizaciones hechas a las diferentes empresas.*

German A. Bayona Becerra
Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles.

Gobernación de Norte de Santander

Jesus E Suarez C.C. 13374653	C.C.
Carlos Andres Tolrado. S. C.C. 1090983080	C.C.
Yamith Galvis M. C.C. 1091.533.976	C.C.
Mauricio Páez S. C.C. 1090483062	C.C.
C.C.	C.C.
C.C.	C.C.
C.C.	C.C.
C.C.	C.C.
C.C.	C.C.
C.C.	C.C.
C.C.	C.C.
C.C.	C.C.

Sociedad Mantenimiento de Vias de Colombia

NIT 900.164.688-5

Via Universidad KDX 194 - 885 Piso 2

Ocaña N. de Santanc

COTIZACION

2023-05

FECHA	Dia	Mes	Año
	16	05	2023

Nombre GERMAN BAYONA — **NIT** XXXXXX — **OCAÑA**

Direccion SECRETARIA DE VIAS — **Celular** 3173750236

CANTIDAD	CONCEPTO	Unidad	V.HORA	V. TOTAL
1	VIBROCOMPACTADOR	Hora	110,000.00	110,000
1	MOTONIVELADORA TIPO CAT 120G	Hora	160,000.00	160,000
1	RETROCARGADOR TIPO CAT 416 E	Hora	140,000.00	140,000

SON : CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUB TOTAL	410,000
IVA 19%	77,900
TOTAL	487,900

Firma Autorizada

21/4/23

maquinaria y equipos

COTIZACION

Direccion: calle 21 # 13-64 barrio camino real Tel: 317 638 6947 EMAIL: OCTAVIANOAF@outlook.com

INFORMACION PARA FACTURACION		FECHA:	16/05/2023
CLIENTE:	A QUIEN INTERESE	CC/NIT:	
DIRECCION:	CARTAGENITA, MUNICIPIO DE CONVENCION	CIUDAD:	
EMAIL:		TELS:	
RESPONSABLE		CARGO	

DIRECCCION DE ENVIO DEL PEDIDO

MAQUINARIA		
MOTONIVELADORA	HORA	$200.000 MINIMO 4 HORAS DE STAN BY DIRIAS
VIBRO COMPACTADOR DE 8 TONELADAS	HORA	$110.000 MINIMO 4 HORAS DE STAN BY DIARIAS
PAJARITA	HORA	$150.000 MINIMO 4 HORAS DE STAN BY DIARIAS

FORMA DE PAGO: 50% **DISPONIBILIDAD:** AVISAR CON DOS DIAS DE ANTICIPACION **TRANSPORTE:** POR PARTE DEL CLIENTE IDA Y VUELTA

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NO. 31816554660

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER:

-EL CLIENTE ASUME HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL OPERADOR.

-EL CLIENTE ASUME EL COMBUSTIBLE DE LAS MAQUINAS, AL FINAL ES DESCONTADO DE LAS HORAS.

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INFORME SEMANAL

FECHA	31/05/2023	PERIODO INFORME	lu, 22/05/2023	AL	sá, 27/05/2023

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELECTRONICO	NUMERO DE CONTRATO	01204-2020	NUMERO DE CONVENIO		

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN DESDE LA VÍA NACIOANL (SARDINATA - OCAÑA) A LA ENTRADA DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.124.851.377,00	VALOR ADICIONAL	$ -	VALOR FINAL CONTRATO	$ 3.124.851.377,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDA PRESUPUESTAL	No. 13621 MARZO 09 DE 2021				
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 13921 MAYO 11 DE 2021				
PLAZO EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES.	ADICIONAL DE TIEMPO		PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS	SEIS (06) MESES.
ALCANCE:	796 METROS LINEALES DE PAVIMENTO ASFALTICO.				

DESEMBOLSOS	N°1	$ 563.950.012,00	DESCUENTOS APLICADOS	$ 117.301.601,00	PAGOS O DESEMBOLSOS	$ 446.648.411,00
	N°2	$ 1.187.641.572,00		$ 247.029.447,00		$ 940.612.125,00
	N°3	$ 656.209.030,00		$ 120.086.253,00		$ 536.122.777,00
	N°4	$ 716.870.948,00		$ 585.683.566,00		$ 131.187.382,00
	N°5					$ -
	N°6					$ -

SUSPENSIONES O PRORROGAS A SUSPENSION	N°1	REINICIOS		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	TERMINADO PENDIENTE LIQUIDACIÓN
	N°2				
	N°3				
	N°4				
	N°5				
	N°6				


OBSERVACIONES O NOVEDADES SEGÚN EL ESTADO:	PENDIENTE POR LA CARACTERIZACIÓN VIAL PARA LIQUIDAR

CONTRATISTA:	CONSORCIO GIANI LA PAYA	EJECUTOR DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA JAC	
INTERVENTORIA:	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 00464-2021
SUPERVISOR:	ING. GUSTAVO LAMUS MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INGENIERO DE APOYO	ING. GERMAN A. BAYONA BECERRA

FECHA DE INICIO	04/10/2021	FECHA FIN DE PROYECTO	18/05/2022	TIEMPO PARA FINALIZAR O ATRASO PRESENTADO (DIAS)	-378
% AVANCE PROYECTADO	100%		% AVANCE FINACIERO PROYECTADO	100%	
% AVANCE REAL EJECUTADO	100%		% AVANCE FINACIERO EJECUTADO	100%	
% ATRASO	0%		% AVANCE FINACIERO ATRASO	0%	

CAPITULO DE OBRA	ALCANCE O ABSCISA	% AVANCE (TRAMO)	ESTADO INICIAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)	ESTADO ACTUAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)
EXPLANACIONES		100%		
SUB-SABES, BASES Y AFIRMADOS		100%		
PAVIMENTOS ASFALTICOS		100%		

2/06/23

ESTRUCTURAS Y DRENAJES		100%		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD		100%		
TRANSPORTE		100%		
INFORMACIÓN DE SECOP				
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO				

2/6/23

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INFORME SEMANAL

FECHA	31/05/2023	PERIODO INFORME	lu, 22/05/2023	AL	sá, 27/05/2023

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELECTRONICO	NUMERO DE CONTRATO	01105-2021	NUMERO DE CONVENIO		

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A CONVENCIÓN CON LA VEREDA DE CULEBRITAS, EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.757.921.671,00	VALOR ADICIONAL	$ -	VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.757.921.671,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDA PRESUPUESTAL	No. 1463 ABRIL 21 DE 2021				
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 004171 SEPTEIMBRE 28 DE 2021				
PLAZO EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES.	ADICIONAL DE TIEMPO		PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS	
ALCANCE:	854 METROS LINEAES DE PLACA HUELLA - 5 ALCANTARILLAS.				

DESEMBOLSOS		DESCUENTOS APLICADOS		PAGOS O DESEMBOLSOS	
	N°1 $ 631.765.796,00		$ 103.626.250,00		$ 528.139.546,00
	N°2 $ 1.126.155.872,00				$ 1.126.155.872,00
	N°3				$ -
	N°4				$ -
	N°5				$ -
	N°6				$ -

SUSPENSIONES O PRORROGAS A SUSPENSION		REINICIOS		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
	N°1 11/02/2022		02/03/2022		
	N°2 17/03/2022		06/05/2022		
	N°3				
	N°4				
	N°5				
	N°6				

OBSERVACIONES O NOVEDADES SEGÚN EL ESTADO:	SE ESTÁN ELABORANDO ACTAS PARA LIQUIDAR

CONTRATISTA:	MAVICOL S.A.S	EJECUTOR DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA JAC	
INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL NTERVÍA CONVENCIÓN	CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 01389-2021
SUPERVISOR:	ING. JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINEO PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INGENIERO DE APOYO	ING. GERMAN A. BAYONA BECERRA
FECHA DE INICIO	15/12/2021	FECHA FIN DE PROYECTO	17/11/2022	TIEMPO PARA FINALIZAR O ATRASO PRESENTADO (DIAS)	-195
% AVANCE PROYECTADO	100%	% AVANCE FINACIERO PROYECTADO		100%	
% AVANCE REAL EJECUTADO	100%	% AVANCE FINACIERO EJECUTADO		100%	
% ATRASO	0%	% AVANCE FINACIERO ATRASO		0%	

CAPITULO DE OBRA	ALCANCE O ABSCISA	% AVANCE (TRAMO)	ESTADO INICIAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)	ESTADO ACTUAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)
MEJORAMIENTO VIAL EN PLACA HUELLA	K2+200 - K2+996	100%		
ALCANTARILLAS	PR2+200, PR2+330, PR2+430, PR2+765 Y PR2+970	100%		

INFORMACIÓN DE SECOP	
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	

2/6/23

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INFORME SEMANAL

FECHA	31/05/2023	PERIODO INFORME	lu, 22/05/2023	AL	sá, 27/05/2023

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELECTRONICO	NUMERO DE CONTRATO	01106-2021	NUMERO DE CONVENIO		

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL OASIS, CHAMIZÓN, EL HOYO, NARANJITO, FILO DE PALO , EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.826.688.890,00	VALOR ADICIONAL	$ 75.623.379,00	VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.902.312.269,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDA PRESUPUESTAL	No. 1461 ABRIL 21 DE 2021				
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 003577 AGOSTO 31 DE 2021				
PLAZO EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES.	ADICIONAL DE TIEMPO		PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS	
ALCANCE:	800 METROS LINEALES DE PLACA HUELA Y 5 ALCANTARILLAS DE 36"				

DESEMBOLSOS			DESCUENTOS APLICADOS		PAGOS O DESEMBOLSOS	
	N°1	$ 310.957.240,00		$ 62.502.900,00		$ 248.454.340,00
	N°2	$ 437.301.880,00		$ 95.134.000,00		$ 342.167.880,00
	N°3	$ 194.706.078,00		$ 38.610.704,00		$ 156.095.374,00
	N°4	$ 287.773.678,00		$ 57.840.984,00		$ 229.932.694,00
	N°5	$ 635.572.929,00		$ 15.199.046,00		$ 620.373.883,00
	N°6					$ -

SUSPENSIONES O PRORROGAS A SUSPENSION			REINICIOS		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
	N°1	24/06/2022		09/10/2022		
	N°2					
	N°3					
	N°4					
	N°5					
	N°6					

OBSERVACIONES O NOVEDADES SEGÚN EL ESTADO:	ELABORACIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA RIAR S.A.S		EJECUTOR DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA JAC		
INTERVENTORIA:	GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 01388-2021	
SUPERVISOR:	ING. GUSTAVO LAMUS MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO		INGENIERO DE APOYO	ING. GERMAN A. BAYONA BECERRA	
FECHA DE INICIO	10/12/2021	FECHA FIN DE PROYECTO	09/12/2022	TIEMPO PARA FINALIZAR O ATRASO PRESENTADO (DIAS)	-173
% AVANCE PROYECTADO	100%		% AVANCE FINACIERO PROYECTADO	100%	
% AVANCE REAL EJECUTADO	100%		% AVANCE FINACIERO EJECUTADO	100%	
% ATRASO	0%		% AVANCE FINACIERO ATRASO	0%	

CAPITULO DE OBRA	ALCANCE O ABSCISA	% AVANCE (TRAMO)	ESTADO INICIAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)	ESTADO ACTUAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)
MEJORAMIENTO VIAL EN PLACA HUELLA	TRAMO 1: K10+500 - K11+070 TRAMO 2: K12+300 - K12+530	100%		
ALCANTARILLAS	PR10+570, PR10+745, PR10+935, PR12+315 Y PR12+530	100%		
SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA	8 UND	100%		

INFORMACIÓN DE SECOP	
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INFORME SEMANAL

FECHA	31/05/2023	PERIODO INFORME	lu, 22/05/2023	AL	sá, 27/05/2023

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELECTRONICO	NUMERO DE CONTRATO	00980-2021	NUMERO DE CONVENIO		

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA MESA LLANA, SANTA CLARA YERBABUENA, EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.954.552.671,00	VALOR ADICIONAL		VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.954.552.671,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDA PRESUPUESTAL	No. 1372 ABRIL 19 DE 2021				
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 003779 SEPTIEMBRE 09 DE 2021				
PLAZO EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES.	ADICIONAL DE TIEMPO		PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS	
ALCANCE:	880 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, 5 ALCANTARILLAS Y 3 BOX CULVERTS				

DESEMBOLSOS			DESCUENTOS APLICADOS		PAGOS O DESEMBOLSOS	
	N°1	$ 556.591.158,00		$ 115.772.912,00		$ 440.818.246,00
	N°2	$ 282.956.494,88		$ 58.855.737,00		$ 224.100.757,88
	N°3	$ 916.717.012,13		$ 176.479.454,00		$ 740.237.558,13
	N°4	$ 198.287.611,64		$ 157.043.354,64		$ 41.244.257,00
	N°5					$ -
	N°6					$ -

SUSPENSIONES O PRORROGAS A SUSPENSION			REINICIOS		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
	N°1	26/04/2022		28/06/2022		
	N°2					
	N°3					
	N°4					
	N°5					
	N°6					
						TERMINADO PENDIENTE LIQUIDACIÓN

OBSERVACIONES O NOVEDADES SEGÚN EL ESTADO:	

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN CAIXTO		EJECUTOR DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA JAC	
INTERVENTORIA:	GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 01387-2021
SUPERVISOR:	ING. GUSTAVO LAMUS MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO		INGENIERO DE APOYO	ING. GERMAN A. BAYONA BECERRA
FECHA DE INICIO	15/12/2021	FECHA FIN DE PROYECTO	16/06/2022	TIEMPO PARA FINALIZAR O ATRASO PRESENTADO (DIAS)	-349
% AVANCE PROYECTADO	100%		% AVANCE FINACIERO PROYECTADO	100%	
% AVANCE REAL EJECUTADO	100%		% AVANCE FINACIERO EJECUTADO	100%	
% ATRASO	0%		% AVANCE FINACIERO ATRASO	0%	

CAPITULO DE OBRA	ALCANCE O ABSCISA	% AVANCE (TRAMO)	ESTADO INICIAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)	ESTADO ACTUAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)
MEJORAMIENTO VIAL EN PLACA HUELLA	TRAMO 1: PR0+000 - PR0+250 TRAMO 2: PR4+540 - PR4+670 TRAMO 3: PR4+850 - PR4+960 TRAMO 4: PR10+700 - PR10+900 TRAMO 5: PR12+490 - PR12+680	100,00%		
ALCANTARILLAS	PR0+000, PR4+570, PR4+670, PR4+915 Y PR12+490	100,00%		

BOX CULVERTS	PR8+340 PR11+870 PR10+850	100,00%		
INFORMACIÓN DE SECOP				
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO				

GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INFORME SEMANAL

FECHA	31/05/2023	PERIODO INFORME		lu, 22/05/2023	AL	sá, 27/05/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ELECTRONICO	NUMERO DE CONTRATO	02333-2022	NUMERO DE CONVENIO			
OBJETO:	MANTENIMIETO DE LA VÍA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN. RUTA 70NS01, NORTE DE SANTANDER.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.446.247.806,00	VALOR ADICIONAL		VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.446.247.806,00		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDA PRESUPUESTAL	No. 002537 MAYO 16 DE 2022						
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 007650 NOVIEMBRE 25 DE 2022						
PLAZO EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES.	ADICIONAL DE TIEMPO		PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS			
ALCANCE:	1330 METROS LINEALES DE PAVIMENTO ASFALTICO						

DESEMBOLSOS	N°1		DESCUENTOS APLICADOS	PAGOS O DESEMBOLSOS	$ -
	N°2				$ -
	N°3				$ -
	N°4				$ -
	N°5				$ -
	N°6				$ -
SUSPENSIONES O PRORROGAS A SUSPENSION	N°1	22/03/2023	REINICIOS	10/04/2023	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: TERMINADO PENDIENTE LIQUIDACIÓN / EN EJECUCIÓN
	N°2				
	N°3				
	N°4				
	N°5				
	N°6				

OBSERVACIONES O NOVEDADES SEGÚN EL ESTADO:	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA REVISIÓN DE AJUSTES Y DISEÑOS		
CONTRATISTA:	NORTE INGENIEROS CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.S	EJECUTOR DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA JAC	
INTERVENTORIA:	ALGAR INGENIEROS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 03132-2022
SUPERVISOR:	ING. GLORIA RUTH BELTRÁN LOZANO PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INGENIERO DE APOYO	ING. GERMAN A. BAYONA BECERRA
FECHA DE INICIO	01/02/2023	FECHA FIN DE PROYECTO: 01/06/2023	TIEMPO PARA FINALIZAR O ATRASO PRESENTADO (DIAS): 1
% AVANCE PROYECTADO	0%	% AVANCE FINACIERO PROYECTADO	0%
% AVANCE REAL EJECUTADO	0%	% AVANCE FINACIERO EJECUTADO	0%
% ATRASO	0%	% AVANCE FINACIERO ATRASO	0%

CAPITULO DE OBRA	ALCANCE O ABSCISA	% AVANCE (TRAMO)	ESTADO INICIAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)	ESTADO ACTUAL (REGISTRO FOTOGRAFICO)
EXPLANACIONES		0,00%		
SUB-SABES, BASES Y AFIRMADOS		0,00%		

PAVIMENTOS ASFALTICOS		0,00%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		0,00%		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD		0,00%		
TRANSPORTE		0,00%		
INFORMACIÓN DE SECOP				
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO				

40

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL	
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9				
ANCHO DE VIA			5,19				
ALTITUD	INICIO						%P
ALTITUD	FINAL						T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO DEL	ABSCISADO AL	COORDENADAS LATITUD (N)	COORDENADAS LONGITUD (E)	DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA SI	DAÑOS EN CALZADA NO	TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION SI	SEÑALIZACION NO	TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
2	K0+000		8,234562	-73,362345	**Kilometro 0** Box Culvert 1x1	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)	x		Vertical		Regular
3	K0+153		8,234647	-73,363729	Box Culvert 1x1	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
4	K0+281		8,235143	-73,364757	Alcantarilla - Tuberia Ø=30" de concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 100%	Regular
5	K0+348	K0+367	8,235456	-73,365239	Muro de contención	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 19*6m Corona: 0,25 m Colmatado al 80%	Regular
6	K0+417	K0+452	8,235786	-73,365794	Muro de confinamiento	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 57*4m Corona: 0,25 m	Regular
7	K0+427	K0+557	8,235801	-73,365855	**Punto de referencia**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				130 metros lineales de pavimento en buen estado.	Buena
8	K0+492		8,235958	-73,366462	Ponton	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 2,50*3m Requiere limpieza	Regular
9	K0+500		8,236004	-73,366523	**Punto de referencia**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
10	K0+557	K0+761	8,236248	-73,366949	**Punto de referencia**	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				204 metros lineales de tramo en mal estado No hay cunetas en ningún costado	Malo
11	K0+642		8,236442	-73,36766	Alcantarilla - Tuberia Ø=30" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
12	K0+665	K0+884	8,236483	-73,36785	Desprendimiento de talud	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL	
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9				
ANCHO DE VIA			5,19				
ALTITUD		INICIO					%P
ALTITUD		FINAL					T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
13	K0+696		8,236701	-73,36804	Box Culvert 1x1	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
14	K0740		8,237055	-73,368222	Alcantarilla - Tuberia Ø=30" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 100%	Regular
15	K0+761		8,237236	-73,368288	Inicio de carpeta asfaltica	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
16	K0+781		8,237425	-73,368321	Alcantarilla - Tuberia Ø=30" de concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 100%	Regular
17	K0+825		8,237787	-73,3684	Box Culvert 1x1	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 100%	Regular
18	K0+884		8,238233	-73,368675	Alcantarilla - Tuberia Ø=30" de concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
19	K0+929		8,238557	-73,368918	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 50%	Regular
20	K0+952	K0+987	8,238755	-73,369006	Desprendimiento de talud	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
21	K0+997		8,239077	-73,369231	Alcantarilla Ø=30" de concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 50%	Regular
22	K1+000		8,239107	-73,369257	**Kilometro 1**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL	
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9				
ANCHO DE VIA			5,19				
ALTITUD		INICIO					%P
ALTITUD		FINAL					T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
22	K1+000		8,239107	-73,369257	**Kilometro 1**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x			Regular
23	K1+054		8,23951	-73,369531	Box culvert 1,50x1 Inicia cuneta costado izquierdo (K1+054 - K1+203)	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
24	K1+171		8,239504	-73,370422	Alcantarilla Ø=30" de concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 100%	Regular
25	K1+183	K1+968	8,23941	-73,370493	Desprendimiento de talud	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
26	K1+253		8,239105	-73,371011	Alcantarilla Ø=30" de concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
27	K1+304		8,239163	-73,371471	Alcantarilla Ø=24" de concreto Inicia cuneta costado izuierdo (K1+304 - K1+434)	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmtada 80%	Buena
28	K1+460		8,239844	-73,372489	Desprendimiento de talud	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
29	K1+500		8,239756	-73,372855	**Punto de referencia**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
30	K1+596		8,239602	-73,373682	Alcantarilla Ø= 30" en concreto Muro de contención	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Alcantarilla colmatada 100% Dimensiones de muro: 14*1m	Malo
31	K1+681		8,239137	-73,374281	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 90%	Regular
32	K1+752		8,239302	-73,374879	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 100%	Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL	
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9				
ANCHO DE VIA			5,19				
ALTITUD		INICIO					%P
ALTITUD		FINAL					T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
33	K1+797		8,239049	-73,375184	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 90%	Regular
34	K1+812	K1+845	8,238917	-73,375204	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones 33*2,50 m	Regular
35	K1+854		8,238779	-73,375072	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 100%	Regular
36	K1+854		8,238651	-73,374951	Entrada a vereda por el costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
37	K1+888		8,238401	-73,374848	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 90%	Regular
38	K1+988		8,237731	-73,375406	Box culvert 1x1	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 100%	Regular
39	K2+000		8,237639	-73,375404	**Kilometro 2**	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO			FOTO INTERM			FOTO FINAL								
LONGITUD TRAMO VIAL				27,9															
ANCHO DE VIA				5,19															
ALTITUD			INICIO														%P		
ALTITUD			FINAL														T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)						ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
39	K2+000		8,237639	-73,375404	**Kilometro 2**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)										Regular
40	K2+030		8,237401	-73,375501	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 70%						Regular
41	K2+106		8,237156	-73,376169	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 30%						Regular
42	K2+178		8,237195	-73,376793	Entrada a la vereda Pueblo Nuevo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)										Regular
43	K2+264		8,236905	-73,377391	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%						Regular
44	K2+343		8,236237	-73,377305	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 70%						Buena
45	K2+371	K2+387	8,236056	-73,37712	Muro de confinamiento costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 16*1m						Regular
46	K2+500		8,235083	-73,37705	**Punto de referencia**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)										Regular
47	K2+568		8,234778	-73,377536	Escuela Sede La Selva	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)										Malo
48	K2+629		8,234712	-73,378106	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 70%						Regular
49	K2+663		8,234743	-73,378419	Box culvert 250x1,50	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatado 50%						Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL	
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9				
ANCHO DE VIA			5,19				
ALTITUD		INICIO					%P
ALTITUD		FINAL					T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
50	K2+740	K2+792	8,234438	-73,378952	Deslizamiento costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
51	K2+837		8,233578	-73,379027	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatado 70%	Regular
52	K2+927		8,23289	-73,379387	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatado 80%	Regular
53	K2+971		8,23277	-73,379745	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatado 70%	Regular
54	K3+000		8,232603	-73,379926	**Kilometro 3**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL		
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9					
ANCHO DE VIA			5,19					
ALTITUD		INICIO					%P	
ALTITUD		FINAL					T. TERRENO	

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
54	K3+000		8,232603	-73,379926	**Kilometro 3**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
55			8,239613	-73,373679		Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
56	K3+035		8,232323	-73,380123	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
57	K3+168		8,231644	-73,379512	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
58	k3+330		8,2307	-73,378767	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
59	K3+354		8,230546	-73,378572	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Buena
60	K3+372	K3+617	8,230343	-73,378539	Desprendimeinto de talud costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
61	K3+497		8,229273	-73,378774	Box culvert 1x1	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
62	K3+500	K3+511	8,229234	-73,378821	Muro de confinamiento	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 11*1m	Malo
63	K3+617		8,228309	-73,378746	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		.		Colmatada 100%	Regular
64	K3+706		8,227533	-73,378461	Alcantarilla Ø= 30" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 100%	Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

| | | |

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL	
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9				
ANCHO DE VIA			5,19				
ALTITUD		INICIO					%P
ALTITUD		FINAL					T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
69	K4+000		8,225363	-73,377527	**Kilometro 4**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
70	K4+117		8,224388	-73,377629	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
71	K4+196	K4+206	8,223665	-73,377633	Muro de contención	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 10*2,0m	Regular
72	K4+198		8,223628	-73,37763	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
73	K4+386		8,22275	-73,37895	Centro de rehabilitaión San Rafael	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
74	K4+383	K4+471	8,222725	-73,378938	Muro de confinamiento costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 88*1,0m	Regular
75	K4+419		8,222605	-73,379198	Descole con disipador costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
76	K4+482		8,222061	-73,379306	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
77	K4+500		8,222061	-73,379306	**Punto de referencia**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 10*3,50m	Regular
78	K4+605	K4+615	8,221894	-73,379274	Muro de contención costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 10*3,50m	Regular
79	K4+612		8,220901	-73,37923	Box culvert 1,50x3,0	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

| | | |

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | **FECHA:** 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL			
LONGITUD TRAMO VIAL		27,9	
ANCHO DE VIA		5,19	
ALTITUD	INICIO		
ALTITUD	FINAL		

FOTO INICIO



FOTO INTERM



FOTO FINAL



# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
91	K5+000		8,218805	-73,378689	**Kilometro 5**	Pavimentada			Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
92	K5+023	K5+252			Inicio cuneta costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
93	K5+098				Parador turistico Los Arrayanes	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
94	K5+153	K5+157			Muro de contención costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 4*1,0	Regular
95	K5+195	K5+199			Muro de contención costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 4*1,0	Regular
96	K5+255				Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
97	K5+327	K5+330			Perdida de banca costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Lingitud : 3 metros	Regular
98	K5+330	K5+337			Muro de contención costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 7*3m	Regular
99	K5+366	K5+380			Muro de contención costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 14*2m	Regular
100	K5+374				Box culvert 1,20 x 1,50	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
101	K5+392	K5+400			Muro de contención costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 8*1m	Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

| | | |

52

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL									
LONGITUD TRAMO VIAL				27,9															
ANCHO DE VIA				5,19															
ALTITUD			INICIO														%P		
ALTITUD			FINAL														T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)		ESTADO DE LA VIA				
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
115	K5+933	K5+937			Muro de contención costado izquierdo	Pavimentada			Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 4*0,8m		Regular				
116	K5+991				Alcantarilla Ø= 20" en concreto	Pavimentada			Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 70%		Regular				
117	K5+991	K6+015			Muro de contención costado izquierdo	Pavimentada			Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 24*0,8m		Regular				
118	K6+000				**Kilometro 6**	Pavimentada			Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)						Regular				

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL			FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL		
LONGITUD TRAMO VIAL		27,9					
ANCHO DE VIA		5,19					
ALTITUD	INICIO					%P	
ALTITUD	FINAL					T. TERRENO	

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
118	K6+000		8,213923	-73,378243	**Kilometro 6**	Pavimentada			Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
119	K6+071	K6+075	8,213269	-73,378353	Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 4*0,8m	Regular
120	K6+078	K6+176	8,213243	-73,378372	Inicio de cuneta costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
121	K6+238		8,211988	-73,378966	Desprendimiento de talud		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
122	K6+297	K6+303	8,211996	-73,379444	Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 46*0,8m	Regular
123	K6+356	K6+363	8,212426	-73,379753	Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 7*2,50m	Regular
124	K6+361		8,212462	-73,379788	Alcantarilla Ø= 24" en concreto		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
125	K6+363	K6+380	8,212465	-73,379819	Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 17*4m	Regular
126	K6+386	K6+391	8,212611	-73,379931	Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 5*2,50m Muro sobre gavión	Regular
127	K6+418		8,212527	-73,380214	Alcantarilla Ø= 24" en concreto Muro de contención costado izquierdo (K6+418 - K6+423)		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones de muro: 5*0,8m	Regular
128	K6+476	K6+488	8,212328	-73,380669	Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 12*1,0m Muro sobre gavión	Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL			FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL		
LONGITUD TRAMO VIAL		27,9					
ANCHO DE VIA		5,19					
ALTITUD	INICIO					%P	
ALTITUD	FINAL					T. TERRENO	

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
129	K6+500		8,212254	-73,380914	**Punto de referencia**		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
130	K6+598		8,212316	-73,381705	Entrada al Santuario de Agua de La Virgen		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
131	K6+640		8,211926	-73,38186	**Alcantarilla Ø= 30" en concreto**		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
132	K6+653	K6+659	8,211813	-73,381864	Muro de confinamiento costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 6*0,8m	Regular
133	K6+681	K6+684	8,211588	-73,381878	Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 3*0,8 Muro sobre gavión	Regular
134	K6+691		8,211487	-73,381919	Alcantarilla Ø= 24" en concreto				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
135	K6+818		8,210597	-73,38195	Alcantarilla Ø= 30" en concreto				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 70%	Regular
136	K6+889	K6+932	8,210373	-73,382549	Muro de contención costado izquierdo				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 43*6m	Regular
137	K6+949	K6+972	8,210028	-73,382849	Muro de contención costado izquierdo				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 23*5m	Regular
138	K6+975		8,209845	-73,382806	Alcantarilla Ø= 24" en concreto				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
139	K7+000		8,209625	-73,38279	**Kilometro 7**				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL			FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL		
LONGITUD TRAMO VIAL		27,9					
ANCHO DE VIA		5,19					
ALTITUD	INICIO					%P	
ALTITUD	FINAL					T. TERRENO	

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
139	K7+000		8,209625	-73,38279	**Kilometro 7**				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
140	K7+114				Box culvert 1,20 x 1,20		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
141	K7+174	K7+195			Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 21*5m	Regular
142	K7+180				Box culvert 1,0 x 1,50		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
143	K7+274	K7+282			Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 8*4m	Regular
144	K7+337	K7+345			Muro de gavión costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 8*6m	Regular
145	K7+345	K7+373			Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 28*6m	Regular
146	K7+361	K7+397			Falla por deslizamiento		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
147	K7+465	K7+490			Muro de contención costado izquierdo Falla por desprendimieno de material (K7+465 - K7+482)		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 25*0,80m Muro sobre gravión	Regular
148	K7+500				**Punto de referencia**		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
149	K7+548	K7+553			Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 5*0,8m	Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL			FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL	
LONGITUD TRAMO VIAL		27,9				
ANCHO DE VIA		5,19				
ALTITUD	INICIO					%P
ALTITUD	FINAL					T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
150	K7+550				Alcantarilla Ø=30" en concreto		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
151	K7+673	K7+685			Muro de contención costado izquierdo		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 12*3m	Regular
152	K7+679				**Alcantarilla Ø= 20" en concreto**		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
153	K7+754				Alcantarilla Ø= 24" en concreto		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
154	K7+864				Entrada Reserva de Aves		X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
155	K7+888				Alcantarila Ø= 36" en concreto				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 70%	Regular
156	K7+942	K7+966			Muro de contención costado derecho				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 24*4,5m	Regular
157	K7+961				Box culvert de 3,0 x 2,5				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
158	K7+986	K7+993			Muro de conteción costado derecho				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 7*1,0m Muro sobre gavión	Regular
159	K8+000				**Kilometro 8**				Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL	
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9				
ANCHO DE VIA			5,19				
ALTITUD		INICIO					%P
ALTITUD		FINAL					T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
159	K8+000		8,202758	-73,380946	**Kilometro 8**	Pavimentada			Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
160	K8+034		8,202568	-73,381112	Alcantarilla Ø= 24" en concreto Inicio de cuneta costado izquierdo (K8+034 - K8+301)	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 100%	Regular
161	K8+099	K8+115	8,202055	-73,380986	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 16*4m	Regular
162	K8+120	K8+163	8,201924	-73,38087	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 43*4m	Regular
163	K8+149		8,201717	-73,380867	Box culvert 1,50 x 1,20	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
164	K8+180	K8+193	8,2016	-73,381045	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 13*4m	Regular
165	K8+208	K8+231	8,201524	-73,381265	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 23*4m	Regular
166	K8+227		8,201513	-73,381423	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%	Regular
167	K8+288	K8+297	8,201572	-73,382012	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 9*1m Muro sobre gavión	Regular
168	K8+301		8,201474	-73,382093	Box culvert 1,20 x 1,20 Perdida de banca por desprendimiento de cabezote de salida (K8+301 - K8+303)	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
169	K8+304	K8+308	8,20147	-73,382117	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 4*1m Muro sobre gavión	Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL									
LONGITUD TRAMO VIAL				27,9															
ANCHO DE VIA				5,19															
ALTITUD			INICIO																
ALTITUD			FINAL														%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)		ESTADO DE LA VIA				
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
170	K8+327	K8+334	8,201371	-73,382273	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 7*2m		Regular				
171	K8+346	K8+426	8,201291	-73,382451	Inicio de cuneta costado izquierdo	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)						Regular				
172	K8+356	K8+362	8,20129	-73,38253	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 6*0,8m Muro sobre Gavión		Regular				
173	K8+362	K8+377	8,201256	-73,382584	Perdida de banca	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				15 metros lineales de perdida de banca		Regular				
174	K8+371		8,201244	-73,38262	Alcantarilla Ø= 24 en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Perdida de cabezote de salida		Regular				
175	K8+426		8,201085	-73,383095	Box culvert 1,0 x 1,50	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)						Regular				
176	K8+470	K8+485	8,200705	-73,383066	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 15*5m		Regular				
177	K8+478		8,200616	-73,383049	Box culvert 1,0 x 1,50	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)						Regular				
178	K8+500		8,200425	-73,382983	**Punto de referencia Muro de contención costado derecho (K8+500 - K8+517)**	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)						Regular				
179	K8+504		8,200393	-73,382928	Alcantanrilla Ø= 24" en concreto	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Colmatada 80%		Regular				
180	K8+582	K8+592	8,199841	-73,382622	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 10*2m		Regular				
181	K8+587		8,199829	-73,382591	Alcantarilla Ø= 24" en concreto Inicia cuneta costado izquierdo (K8+587 - K8+636)	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)						Regular				
182	K8+625	K8+653	8,19963	-73,382347	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 28*3m		Regular				

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL	
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9				
ANCHO DE VIA			5,19				
ALTITUD		INICIO					%P
ALTITUD		FINAL					T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
183	K8+636		8,199512	-73,382353	Box culvert 1,0 x 1,0	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
184	K8+752	K8+765	8,198997	-73,38316	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)				Dimensiones: 13*3m	Regular
185	K8+757		8,198936	-73,38313	Box 1,0 x 1,0	Pavimentada	X		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)					Regular
186	K8+814		8,198512	-73,382997	**Alcantarilla Ø= 24" No hay carpeta asfaltica (K8+814 + K9+345)**	Afirmado							Alcantarilla colmatada al 80% Vía sin pavimento 531 metros	Regular
187	K8+868		8,198249	-73,382564	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado							Colmatada 80%	Regular
188	K8+932	K8+963	8,197813	-73,382199	Muro de contención costado derecho	Afirmado							Dimensiones: 31*2,5m	Regular
189	K8+941		8,197761	-73,382121	Alcantarilla Ø= 24 en concreto	Afirmado							Colmatada 80%	Regular
190	K8+976	K9+023	8,197517	-73,38191	Muro de contención costado derecho	Afirmado							Dimensiones: 47*3m	Regular
191	K9+000		8,197397	-73,381716	**Kilometro 9**	Afirmado								Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL							
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9														
ANCHO DE VIA			5,19														
ALTITUD		INICIO															
ALTITUD		FINAL													%P		
															T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)		ESTADO DE LA VIA		
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO						
191	K9+000		8,197397	-73,381716	**Kilometro 9**	Afirmado					x				Regular		
192	K9+047	K9+076	8,197063	-73,38154	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 29*3m		Regular		
193	K9+088	K9+118	8,196719	-73,381591	Desprendimieno de material	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x				Regular		
194	K9+108		8,196522	-73,381628	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%		Regular		
195	K9+176	K9183	8,195932	-73,381558	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 7*1m Muro en Gavión		Regular		
196	K9+183	K9+194	8,195861	-73,38155	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 1*3m		Regular		
197	K9+189		8,195848	-73,381569	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%		Regular		
198	K9+194	K9+206	8,195833	-73,381616	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 12*2m Muro en gavión		Regular		
199	K9+345		8,194734	-73,381838	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%		Regular		
200	K9+405	K9+407	8,194281	-73,381632	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 2*3m		Regular		
201	K9+448		8,193939	-73,381422	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%		Regular		

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL							
LONGITUD TRAMO VIAL				27,9													
ANCHO DE VIA				5,19													
ALTITUD			INICIO														
ALTITUD			FINAL												%P		
															T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)		ESTADO DE LA VIA		
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO						
202	K9+500		8,193648	-73,38112	**Punto de referencia**	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x				Regular		
203	K9+504	K9+513	8,193664	-73,381038	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 9*1,5m		Regular		
204	K9+581		8,193645	-73,380427	Inicia cuneta costado izquierdo	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x				Regular		
205	K9+587	K9+619	8,193704	-73,380393	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 32*0,8 Muro sobre gavión		Regular		
206	K9+628		8,193822	-73,380112	Box culvert 3,0 x 2,5	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x				Regular		
207	K9+637	K9+647	8,193794	-73,380109	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 10*4m		Regular		
208	K9+703	K9+711	8,193331	-73,380334	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 8*1,5m		Regular		
209	K9+747	K9+753	8,192994	-73,380567	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 6*2m		Regular		
210	K9+753		8,19294	-73,380585	**Alcantarilla Ø= 36" en concreto**	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%		Regular		
211	K9+920		8,19184	-73,380538	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%		Regular		
212	K9+949	K9+960	8,191659	-73,380343	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 11*0,8 Muro sobre gavión		Regular		
213	K9+986		8,191357	-73,3804	Alcantarila Ø= 36" en concreto Muro de contención costado derecho (K9+986 - K9+994)	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Alcantarilla colmatada 80% Dimensiones de muro: 8*0,8		Regular		
214	K10+000		8,191204	-73,380412	**Kilometro 10**	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x				Regular		

62

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL									
LONGITUD TRAMO VIAL				27,9															
ANCHO DE VIA				5,19															
ALTITUD			INICIO																
ALTITUD			FINAL														%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)						ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
214	K10+000		8,191204	-73,380412	**Kilometro 10**	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x								Regular
215	K10+029	K10+041	8,190963	-73,380429	Muro de contención costado dereho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 12*0,80m Muro sobre gavión						Regular
216	K10+045		8,190824	-73,380373	Box culvert 1 x 1	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x								Regular
217	K10+094		8,190425	-73,380242	Box culvert 1 x 1,5	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x								Regular
218	K10+103	K10+116	8,190352	-73,380182	Muro en gavión costado derecho Inicio cuneta costado izquierdo (K10+103 - K10+10+277)	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 13*3m						Regular
219	K10+139		8,190094	-73,380054	Ponton	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x								Regular
220	K10+196		8,190327	-73,380444	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%						Regular
221	K10+277		8,190694	-73,381074	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%						Regular
222	K10+333		8,190439	-73,381514	Perdida de banca en el costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Distancia 6 metros						Regular
223	K10+376		8,190119	-73,381696	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%						Regular
224	K10+463		8,189985	-73,382354	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%						Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL						
LONGITUD TRAMO VIAL				27,9												
ANCHO DE VIA				5,19												
ALTITUD			INICIO												%P	
ALTITUD			FINAL												T. TERRENO	
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA		
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO					
225	K10+500		8,190211	-73,382536	**Punto de referencia**	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x			Regular		
226	K10+548		8,190333	-73,382895	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%	Regular		
227	K10+640		8,189943	-73,383665	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%	Regular		
228	K10+678	K10+729	8,189644	-73,383436	Muro de contención costado dereho Perdida de banca, 5 metros	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 51*5m	Regular		
229	K10+776		8,188951	-73,38329	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%	Regular		
230	K10+897		8,188009	-73,383016	Muro de contención en costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: altura de 5 m	Regular		
231	K10+913		8,187881	-73,382988	Alcantarilla Ø= 20# en concreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%	Regular		
232	K10+969		8,187474	-73,38301	Alcantarilla Ø= 36" en cocreto	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%	Regular		
233	K10+972	K10+994	8,187452	-73,383033	Muro de contención costado derecho	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Dimensiones: 22*2m	Regular		
234	K11+000		8,187301	-73,382841	**Kilometro 11**	Pavimentada	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x			Regular		

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO			FOTO INTERM			FOTO FINAL								
LONGITUD TRAMO VIAL				27,9															
ANCHO DE VIA				5,19															
ALTITUD			INICIO																
ALTITUD			FINAL														%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)		ESTADO DE LA VIA				
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
234	K11+000		8,187301	-73,382841	**Kilometro 11**	Afirmado	x				x				Regular				
235	K11+029		8,18711	-73,382726	Box culvert 1,0 x 1,0	Afirmado	x				x				Regular				
236	K11+030	K11+043	8,187078	-73,38275	Muro de contención costado derecho	Afirmado	x				x		Dimensiones: 13*2,5m		Regular				
237	K11+160		8,186515	-73,383592	Centro Educativo	Afirmado	x				x				Regular				
238	K11+226		8,186087	-73,383961	Alcantarilla Ø= 36" en concreto Inicia cuneta por ambos costados	Afirmado	x				x		Alcantarilla colmatada 80% Cuneta costado derecho (K11+226 - K11+350) Cuneta costado izquierdo (K11+226 - K11+305)		Regular				
239	K11+410		8,184807	-73,384699	Fin de carpeta asfaltica	Afirmado	x				x				Regular				
240	K11+439	K11+443	8,184585	-73,384549	Muro de contención costado derecho	Afirmado	x				x		Dimensiones: 4*1,5m		Regular				
241	K11+500		8,184346	-73,384047	**Punto de referencia**	Afirmado	x				x				Regular				
242	K11+534	K11+541	8,184288	-73,383833	Muro de contención costado derecho	Afirmado	x				x		Dimensiones: 7*2m		Regular				
243	K11+597		8,183777	-73,383529	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado	x				x		Colmatada 80%		Regular				
244	K11+612	K11+619	8,183731	-73,383384	Muro de contención costado derecho	Afirmado	x				x		Dimensiones: 7*2m		Regular				

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL									
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9																
ANCHO DE VIA			5,19																
ALTITUD		INICIO																	
ALTITUD		FINAL															%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)				ESTADO DE LA VIA		
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
245	K11+663		8,183601	-73,382976	**Alcantarilla Ø= 24" en concreto**	Afirmado	x				x		Colmatada 80%				Regular		
246	K11+724		8,183291	-73,382578	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado	x				x		Colmatada 80%				Regular		
247	K11+800		8,18274	-73,382817	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado	x				x		Colmatada 80%				Regular		
248	K11+830	K11+837	8,182496	-73,38279	Muro de contención costado derecho	Afirmado	x				x		Dimensiones: 7*0,80m Muro sobre gavión				Regular		
249	K11+846	K11+853	8,182366	-73,382668	Muro de contención costado derecho	Afirmado	x				x		Dimensiones: 7*0,80m Muro sobre gavión				Regular		
250	K11+904	K11+911	8,181887	-73,382623	Muro de contención costado derecho	Afirmado	x				x		Dimensiones: 7*0,80m Muro sobre gavión				Regular		
251	K11+990	K12+002	8,181237	-73,382885	Muro de contención costado derecho	Afirmado	x				x		Dimensiones: 7*0,80m Muro sobre gavión				Regular		
252	K12+000		8,181144	-73,382876	**Kilomtro 12**	Afirmado	x				x						Regular		

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL									
LONGITUD TRAMO VIAL				27,9															
ANCHO DE VIA				5,19															
ALTITUD			INICIO																
ALTITUD			FINAL														%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)						ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
252	K12+000		8,181144	-73,382876	**Kilometro 12**	Afirmado	x				x								Regular
253	K12+020		8,180972	-73,382833	Alcantarilla Ø= 20" en concreto	Afirmado	x				x		Colmatada 80%						Regular
254	K12+304		8,180024	-73,380858	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Afirmado	x				x		Con muro de 8 metros de distancia						Regular
255	K12+352	K12+368	8,179988	-73,380417	Muro de contención costado derecho	Afirmado	x				x		Dimensiones: 16*3m						Regular
256	K12+359		8,179993	-73,380371	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Afirmado	x				x		Colmatada 80%						Regular
257	K12+460	K12+477	8,179293	-73,379963	Muro de contención costado derecho	Afirmado	x				x		Dimensiones: 17*3 m						Regular
258	K12+468		8,17919	-73,380093	Box 1,50 x 1,50	Afirmado	x				x								Regular
259	K12+500		8,17901	-73,380116	**Punto de referencia**	Afirmado	x				x								Regular
260	K12+509		8,179003	-73,380181	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Afirmado	x				x		Colmatada 80%						Regular
261	K12+625		8,17861	-73,381041	Alcantarilla Ø= 20" en concreto	Afirmado	x				x		Colmatada 80%						Regular
262	K12+838		8,177339	-73,38127	Alcantarilla Ø= 36" en concreto	Afirmado	x				x		Colmatada 80%						Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL	
LONGITUD TRAMO VIAL			27,9				
ANCHO DE VIA			5,19				
ALTITUD		INICIO					%P
ALTITUD		FINAL					T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
263	K12+922		8,177039	-73,380543	**Alcantarilla Ø= 36" en concreto**	Afirmado	x				x		Colmatada 80% Tuberia se encuentra superficial	Regular
264	K12+982	K13+000	8,176699	-73,380144	Muro de contención costado derecho	Afirmado	x				x		Dimensiones: 18*2,5m	Regular
265	K12+994		8,176557	-73,380138	Batea	Afirmado	x				x			Regular
266	K13+000		8,175839	-73,380852	**Kilometro 13**	Afirmado	x				x			Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL									
LONGITUD TRAMO VIAL				27,3															
ANCHO DE VIA				5,19															
ALTITUD			INICIO																
ALTITUD			FINAL														%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)						ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
265	K13+000		8,176557	-73,380138	**Kilometro 13**	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)										Regular
266	K13+122		8,175839	-73,380852	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)				Muro de contención de salida 5ml extremo derecho e izquierdo, Ancho de via: 5,5 ml						Regular
267	K13+207		8,175372	-73,381422	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)				Colmatada 80%						Regular
268	K13+350	K13+362	8,174142	-73,38095	Muro lateral izquierdo	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)				Dimensiones: 12*3m						Regular
269	K13+374	K13+385	8,17397	-73,380866	Ponton en concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)				Falta de mantenimiento (roceria y limpieza) Dimensiones: 6*4m						Regular
270	K13+445		8,174013	-73,381485	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)				Colmatada 80%						Regular
271	K13+494		8,174252	-73,381901	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)				Colmatada 20%						Regular
272	K13+500		8,17429	-73,381934	**Punto de referencia**	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)				Colmatada 30%						Regular
273	K13+570		8,174617	-73,382455	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)				Colmatada 10%						Regular
274	K13+674		8,175404	-73,382918	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto, Inicio placa huella en construcción,	Pavimentada		X			X		Ancho de placa huella 5,5 m						Buena
275	K13+760		8,175587	-73,383549	Placa huella en construcción	Pavimentada		X			X		Ancho de placa huella 5,5 m						Buena

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL			
LONGITUD TRAMO VIAL		27,3	
ANCHO DE VIA		5,19	
ALTITUD	INICIO		
ALTITUD	FINAL		

FOTO INICIO



FOTO INTERM



FOTO FINAL



%P	
T. TERRENO	

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
276	K13+847		8,175439	-73,384268	Placa huella en construcción	Pavimentada		X			X		Ancho de placa huella 5,5 m	Buena
277	K13+926		8,175785	-73,384883	Placa huella en construcción	Pavimentada		X			X		Ancho de placa huella 5,5 m	Buena
278	K13+972		8,175901	-73,385281	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto, Placa huella en construcción	Pavimentada		X			X		Ancho de placa huella 5,5 m	Buena
279	K14+000		8,176071	-73,385468	**Kilometro 14**	Pavimentada		X			X		Ancho de placa huella 5,5 m	Buena

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | **FECHA:** 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL			
LONGITUD TRAMO VIAL		27,3	
ANCHO DE VIA		5,19	
ALTITUD	INICIO		
ALTITUD	FINAL		

FOTO INICIO



FOTO INTERM



FOTO FINAL



%P

T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO DEL	ABSCISADO AL	COORDENADAS LATITUD (N)	COORDENADAS LONGITUD (E)	DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA SI	DAÑOS EN CALZADA NO	TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION SI	SEÑALIZACION NO	TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
279	K14+000		8,176071	-73,385468	**Kilometro 14**	Pavimentada		X			X			Regular
280	K14+123		8,175884	-73,385657	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Pavimentada		X			X			Regular
281	K14+193		8,175298	-73,385472	Fin de la placa huella en construccion	Pavimentada		X			X			Regular
282	K14+216		8,175145	-73,385342	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Colmatada 50%	Regular
283	K14+359		8,174395	-73,384346	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Colmatada 20%	Regular
284	K14+448		8,17371	-73,384621	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Colmatada 50%	Regular
285	K14+535		8,17301	-73,384705	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Colmatada 30%	Regular
286	K14+623		8,172287	-73,384411	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Colmatada 20%	Regular
287	K14+734		8,171439	-73,384104	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Colmatada 10%	Regular
288	K14+796		8,170941	-73,38433	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Colmatada 60%	Regular
289	K14+879	K14+892	8,170484	-73,383818	Muro de contención lateral derecho	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Dimensiones (13*3)ml	Regular
290	K15+000		8,169612	-73,383377	**Kilometro 15**	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL			
LONGITUD TRAMO VIAL		27,3	
ANCHO DE VIA		5,19	
ALTITUD	INICIO		
ALTITUD	FINAL		

FOTO INICIO



FOTO INTERM



FOTO FINAL



%P	
T. TERRENO	

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
290	K15+000		8,169612	-73,383377	**Kilometro 15**	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)					Regular
291	K15+130		8,168621	-73,382825	Alcantarilla - Tuberia Ø=24" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)					Regular
292	K15+214		8,168493	-73,382178	Alcantarilla - Tuberia Ø=24" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)					Regular
293	K15+383		8,167242	-73,381469	Perdida de banca	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)				5 ml de largo x 2,5 ml de ancho	Regular
294	K15+428	K15+433	8,166959	-73,381158	Muro de contención lateral derecho	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)				1 ml de altura	Regular
295	K15+452	K15+440	8,166881	-73,381085	Punto critico	Afirmado	X		Perdida de banca con grado de severidad alto					Regular
296	K15+480	K15+504	8,166549	-73,38102	Muro de contención lateral derecho	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)				Altura 3m	Regular
297	K15+491		8,166462	-73,381038	Batea en concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)					Regular
298	K15+500		8,166368	-73,38108	**Punto de referencia**	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)					Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL		
LONGITUD TRAMO VIAL			27,3					
ANCHO DE VIA			5,19					
ALTITUD		INICIO						
ALTITUD		FINAL					%P	
							T. TERRENO	

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
299	K15+589		8,16561	-73,381352	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)					Regular
300	K15+660		8,165155	-73,381558	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)					Regular
301	K15+845		8,16353	-73,381613	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)					Regular
302	K15+893	K15+960	8,163078	-73,38167	Punto critico	Afirmado	X		Perdida de banca con grado de severidad medio					Regular
303	K16+000		8,162331	-73,382206	**Kilometro 16**	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)					Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL									
LONGITUD TRAMO VIAL			27,3																
ANCHO DE VIA			5,19																
ALTITUD		INICIO																	
ALTITUD		FINAL															%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)		ESTADO DE LA VIA				
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
303	K16+000		8,162331	-73,382206	**Kilometro 16**	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X				Regular				
304	K16+103		8,16159	-73,382748	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X				Regular				
305	K16+183		8,161403	-73,382929	Entrada sector las Lanadas	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X				Regular				
306	K16+210		8,161066	-73,382357	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X				Regular				
307	K16+342		8,161278	-73,381259	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X				Regular				
308	K16+443		8,161856	-73,380782	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X				Regular				
309	K16+500		8,162306	-73,381031	**Punto de referencia**	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X				Regular				
310	K16+547		8,162582	-73,380931	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X				Regular				
311	K16+641		8,163108	-73,380495	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X				Regular				

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO			FOTO INTERM			FOTO FINAL								
LONGITUD TRAMO VIAL				27,3															
ANCHO DE VIA				5,19															
ALTITUD			INICIO															%P	
ALTITUD			FINAL															T. TERRENO	
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA					
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
312	K16+718		8,163778	-73,380541	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular					
313	K16+841		8,163659	-73,379456	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular					
314	K16+919	K16+942	8,16404	-73,379044	Muro de contención lateral izquierdo	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular					
315	K16+926		8,164102	-73,378999	Pontón en concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular					
316	K16+983		8,163784	-73,378599	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular					
317	K17+000		8,16363	-73,378536	**Kilometro 17** Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular					

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO			FOTO INTERM			FOTO FINAL								
LONGITUD TRAMO VIAL				27,3															
ANCHO DE VIA				5,19															
ALTITUD		INICIO																	
ALTITUD		FINAL															%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA					
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
317	K17+000		8,16363	-73,378536	**Kilometro 17** Alcantarilla - Tubería Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular					
318	K17+078		8,162972	-73,37857	Alcantarilla - Tubería Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Colmatada 80%	Regular					
319	K17+157		8,162281	-73,37868	Alcantarilla - Tubería Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Colmatada 80%	Regular					
320	K17+220		8,161741	-73,378498	Alcantarilla - Tubería Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Colmatada 100%	Regular					
321	K17+391		8,161996	-73,377329	Alcantarilla - Tubería Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular					
322	K17+425	K17+435	8,16202	-73,377012	Desprendimiento de talud	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular					
323	K17+437	K17+451	8,162007	-73,376851	Muro de contencion lateral derecho	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Dimensiones: 3 alto * 14 ancho	Regular					
324	K17+500		8,162073	-73,37635	**Punto de referencia**	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular					
325	K17+538		8,162093	-73,376015	Pontón en concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Dimensiones: 3 alto * 3 ancho	Regular					

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

| | | |

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

| | | |

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO	FOTO INTERM	FOTO FINAL	
LONGITUD TRAMO VIAL			27,3				
ANCHO DE VIA			5,19				
ALTITUD		INICIO					%P
ALTITUD		FINAL					T. TERRENO

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
340	K18+996		8,155156	-73,382041	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X		Con muro de salida, Colmatada 20%	Regular
341	K19+000		8,15511	-73,38204	**Kilometro 19**	Afirmado	X		Baches, falta de mantenimiento (perfilado, cuneteo, roceria y limpieza)		X			Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL			
LONGITUD TRAMO VIAL		27,3	
ANCHO DE VIA		5,19	
ALTITUD	INICIO		
ALTITUD	FINAL		

FOTO INICIO



FOTO INTERM



FOTO FINAL



%P	
T. TERRENO	

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
341	K19+000		8,15511	-73,38204	**Kilometro 19**	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x			Regular
342	K19+105		8,154398	-73,38179	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%	Regular
343	K19+137	K19+147	8,154284	-73,381512	Puente	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Sin barandas laterales	Regular
344	K19+251		8,153556	-73,381481	Batea en concreto	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x			Regular
345	K19+321		8,153444	-73,382006	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%	Regular
346	K19+366		8,153344	-73,382439	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Con muro de salida de 4ml, Colmatada 80%	Regular
347	K19+477		8,154216	-73,382932	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%	Regular
348	K19+500		8,154373	-73,383062	Punto de referencia	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x			Regular
349	K19+552		8,154317	-73,383475	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Con muro de salida de 4ml, Colmatada 80%	Regular
350	K19+610	K19+623	8,154806	-73,383618	Muro de contención lateral derecho	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x			Regular
351	K19+617		8,154879	-73,383624	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%	Regular
352	K19+822		8,1565	-73,384129	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%	Regular
353	K19+943		8,156438	-73,385096	Alcantarilla - Tuberia Ø=36" de concreto	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x		Colmatada 80%	Regular
354	K20+000		8,156041	-73,385419	**Kilometro 20**	Afirmado	x		Baches, falta de mantenimiento (roceria y limpieza)		x			Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL									
LONGITUD TRAMO VIAL			27,3																
ANCHO DE VIA			5,19																
ALTITUD		INICIO																	
ALTITUD		FINAL															%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)						
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
354	K20+000		8,156041	-73,385419	**Kilometro 20**	Afirmado					x								
355	K20+500		8,152238	-73,386071	**Punto de referencia**	Afirmado					x								
356	K20+580	k20+605	8,151687	-73,385814	Muro de contención costado derecho	Afirmado					x		Dimensiones: 25*2,5m						
357	K20+600		8,151488	-73,385868	Batea	Afirmado					x		Ancho: 5m Largo: 6m						
358	K21+000		8,150226	-73,388082	**Kilometro 21**	Afirmado					x								

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO			FOTO INTERM			FOTO FINAL								
LONGITUD TRAMO VIAL				27,3															
ANCHO DE VIA				5,19															
ALTITUD			INICIO																
ALTITUD			FINAL														%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)						
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
358	K21+000		8,150226	-73,388082	**Kilometro 21**	Afirmado					x								Regular
359	K21+400		8,147341	-73,387319	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Muro lateral derecho de 10 de largo						Regular
360	K21+500		8,147018	-73,387198	**Punto de referencia**	Afirmado					x								Regular
361	K21+560	K21+570	8,146485	-73,386909	Muro de contención costado derecho	Afirmado					x		Dimensiones: 10*2,5m						Regular
362	K21+600		8,14646	-73,386682	Sitio critico, despredimiento de roca	Afirmado					x								Regular
363	22+000		8,144639	-73,388243	**Kilometro 22**														

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARIA DE VIAS

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO			FOTO INTERM			FOTO FINAL								
LONGITUD TRAMO VIAL				27,3															
ANCHO DE VIA				5,19															
ALTITUD			INICIO																
ALTITUD			FINAL														%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA					
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
363	K22+000		8,144639	-73,388243	**Kilometro 22**	Afirmado					x			Regular					
364	K22+500		8,142066	-73,387659	**Punto de referencia**	Afirmado					x			Regular					
365	K22+570	K22+600	8,141702	-73,387269	Muro de contención costado derecho	Afirmado					x		Dimensiones: 30*5m	Regular					
366	K22+572		8,141684	-73,3873	Pontón	Afirmado					x			Regular					
367	K22+630		8,141343	-73,387214	Batea	Afirmado					x			Regular					
368	K22+690	K22+710	8,141228	-73,387267	Muro de contención costado derecho	Afirmado					x		Dimensiones: 20*3m	Regular					
369	K22+910		8,140162	-73,388637	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Perdida de banca antes de la alcantarilla	Regular					
370	K23+000		8,139708	-73,389777	**Kilometro 23**	Afirmado					x			Regular					

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL				FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL										
LONGITUD TRAMO VIAL			27,3																
ANCHO DE VIA			5,19																
ALTITUD		INICIO																%P	
ALTITUD		FINAL																T. TERRENO	
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA					
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
370	K23+000		8,139708	-73,389777	**Kilometro 23**	Afirmado					x			Regular					
371	K23+010		8,139692	-73,389849	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 100%	Regular					
372	K23+100		8,13929	-73,389419	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 100%	Regular					
373	K23+500		8,136439	-73,389293	**Punto de referencia**	Afirmado					x			Regular					
374	K23+510		8,136339	-73,389376	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Doble alcantarilla	Regular					
375	K23+790		8,136006	-73,391575	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 100%	Regular					
376	K23+940		8,135117	-73,392048	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 100%	Regular					
377	K24+000		8,13483	-73,392294	**Kilometro 24**	Afirmado					x			Regular					

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO			FOTO INTERM			FOTO FINAL								
LONGITUD TRAMO VIAL			27,3																
ANCHO DE VIA			5,19																
ALTITUD		INICIO																	
ALTITUD		FINAL															%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA					
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
377	K24+000		8,13483	-73,392294	**Kilometro 24**	Afirmado					x			Regular					
378	K24+100		8,134426	-73,393071	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80"	Regular					
379	K24+200		8,134496	-73,393986	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80"	Regular					
380	K24+300		8,134246	-73,395065	Escuela Curos parte baja, vereda Nuevo Amanecer	Afirmado					x			Regular					
381	K24+390		8,133854	-73,394746	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80%	Regular					
382	K24+500		8,133121	-73,394262	**Punto de referencia**	Afirmado					x			Regular					
383	K24+520		8,132834	-73,394139	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80%	Regular					
384	K24+600		8,132397	-73,393744	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80%	Regular					
385	K24+700	K24+710	8,131502	-73,393784	Muro de conteción costado derecho	Afirmado					x		Dimensiones: 10*5m	Regular					
386	K24+730		8,131286	-73,393955	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80%	Regular					
387	K25+000		8,129422	-73,394233	**Kilometro 25**	Afirmado					x			Regular					

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL					FOTO INICIO		FOTO INTERM			FOTO FINAL									
LONGITUD TRAMO VIAL			27,3																
ANCHO DE VIA			5,19																
ALTITUD		INICIO																	
ALTITUD		FINAL															%P		
																	T. TERRENO		
# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA					
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO								
387	K25+000		8,129422	-73,394233	**Kilometro 25**	Afirmado					x			Regular					
388	K25+210		8,127636	-73,394886	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80%	Regular					
389	K25+335	K25+345	8,126784	-73,395043	Muro de contención costado izquierdo	Afirmado					x		Dimensiones: 10*3m	Regular					
390	K5+000		8,124752	-73,395916		Afirmado					x			Regular					
391	K25+650		8,124329	-73,396156	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		colmatada 80%	Regular					
392	K26+000		8,121761	-73,397054	**Kilometro 26**	Afirmado					x			Regular					

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

Gobernación de Norte de Santander

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO:** 40NS02 | **TRAMO:**

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL			
LONGITUD TRAMO VIAL		27,3	
ANCHO DE VIA		5,19	
ALTITUD	INICIO		
ALTITUD	FINAL		

FOTO INICIO



FOTO INTERM



FOTO FINAL



%P	
T. TERRENO	

# P.GPS	ABSCISADO DEL	ABSCISADO AL	COORDENADAS LATITUD (N)	COORDENADAS LONGITUD (E)	DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA SI	DAÑOS EN CALZADA NO	TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION SI	SEÑALIZACION NO	TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
392	K26+000		8,129422	-73,394233	**Kilometro 26**	Afirmado					x			Regular
393	K26+040		8,127636	-73,394886	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80%	Regular
394	K26+500		8,126784	-73,395043	**Punto de referencia**	Afirmado					x			Regular
395	K27+000		8,124752	-73,395916	**Kilometro 27**	Afirmado					x			Regular

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DE VIAS
INVENTARIO VIAL

CORREDOR VIAL: OCAÑA - AGUA DE LA VIRGEN - LIMITES | **CODIGO**: 40NS02 | **TRAMO**:

RESPONSABLE: RESPONSABLE: TOPOGRAFO RUBEN HERNANDEZ/ INGENIERO JAIVER CAMILO PEREZ SEPULVEDA / INGENIERO GERMAN BAYONA | FECHA: 18 MAYO DE 2023

LONGITUD CORREDOR VIAL			
LONGITUD TRAMO VIAL		27,3	
ANCHO DE VIA		5,19	
ALTITUD	INICIO		
ALTITUD	FINAL		

FOTO INICIO



FOTO INTERM

FOTO FINAL



%P	
T. TERRENO	

# P.GPS	ABSCISADO		COORDENADAS		DESCRIPCION	PAVIMENTADA DESTAPADA AFIRMADO	DAÑOS EN CALZADA		TIPO DE DAÑO	SEÑALIZACION		TIPO SEÑALIZACION VERT. - HORIZ.	OBSERVACIONES (ALCANTARILLAS - BOXCOULVER - SITIO CRITICO - BACHEO - ETC)	ESTADO DE LA VIA
	DEL	AL	LATITUD (N)	LONGITUD (E)			SI	NO		SI	NO			
395	K27+000		8,116249	-73,401808	**Kilometro 27**	Afirmado					x			Regular
396	K27+080		8,115416	-73,402731	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80%	Regular
397	K27+200	K27+212	8,115438	-73,403599	Muro de contención costado izquierdo	Afirmado					x		Dimensiones: 12*3m	Regular
398	K27+210		8,115402	-73,403712	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80%	Regular
399	K27+300		8,114855	-73,404066	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80%	Regular
400	K27+500		8,114171	-73,404724	**Punto de referencia**	Afirmado					x			Regular
401	K27+700		8,113347	-73,405279	Alcantarilla Ø= 24" en concreto	Afirmado					x		Colmatada 80%	Regular
402	K27+900		8,115012	-73,406578	Limite con el departamento del Cesar						x			Regular

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-LQ-04	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 23/07/2010	VERSIÓN 1
	LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 4	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 00178 DE ENERO DE 2023 (GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA)

1. GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATO No:	No. 00178 de 31 de enero de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA CIVIL PARA LA SECRETARÍA DE VÍAS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: PLAN VIAL DEPARTAMENTAL CON MÁS OPORTUNIDADES.
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	Secretaría de Vías
VALOR INICIAL.	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 18.000.000.00)
VALOR ADICIÓN. (Si hay lugar a ello)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 18.000.000.00)
FORMA DE PAGO.	La entidad estatal contratante pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: por concepto se honorarios mediante mensualidades vencidas a razón de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 4.500.000.00)
LUGAR DE EJECUCIÓN.	San José de Cúcuta – Gobernación Norte de Santander
PLAZO INICIAL.	Cuatro (04) meses
PRÓRROGA. (Si hay lugar a ello)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	31 de enero de 2023
FECHA DE INICIO.	02 de febrero de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN. (Si hay lugar a ello)	No aplica
FECHA DE REINICIO. (Si hay lugar a ello)	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN.	01 de junio de 2023
SUPERVISOR. (Acto administrativo y fecha de designación)	INGENIERO. CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO Asesor de Despacho – Supervisor
INTERVENTOR. (Acto administrativo y fecha de designación)	No aplica
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000156 ENERO 24 DE 2023
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES).	No. 00 0000224 ENERO 31 DE 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (No aplica)	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-LQ-04	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 23/07/2010	VERSIÓN 1
	LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 4	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 00178 DE ENERO DE 2023 (GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA)

GARANTIAS (No. de Póliza de Cumplimiento)	No. 460-47-994000061114 Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA Fecha de Expedición: 31/01/2023 Fecha de aprobación: 31/01/202

AMPAROS	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 1.800.000,00	31/01/2023 – 01/10/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.800.000,00	31/01/2023 – 01/10/2023

AMORTIZACIONES ANTICIPO (SI HAY LUGAR A ELLO)

CONCEPTO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR ENTREGADO	VALOR DESCONTADO
Anticipo (%)	-	-	-
Amortización Acta No.	-	-	-
Amortización Acta No.	-	-	-
TOTALES	-	-	-

CONTROL DE PAGOS			
No.	PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
01	$4.500.000	442	$4.500.000
02	$4.500.000	001885	$4.500.000
03	$4.500.000	002825	$4.500.000
04	$4.500.000	PENDIENTE	$4.500.000

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
VALOR ADICIÓN (Si las hubo)	-----
VALOR TOTAL DE PAGOS	$ 18.000.000,00
VALOR A RETENER DESTINO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES POR IBC INFERIOR AL DE LEY (U OTRO CONCEPTO -SI HAY LUGAR A ELLO)	N/A
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ --------
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ --------
$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 00178 DE ENERO DE 2023 (GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 11 de la ley 1150 de 2007, se reunieron en la ciudad de, San José de Cúcuta, del mes de junio de 2023, en las oficinas de la Secretaría de Vías, las siguientes personas: **EFRAÍN ALEXANDER PACHECO ROJAS**, Secretario de Vías Departamental; en su condición de ordenador del gasto, **CARLOS ALBERTO BRAHÍM CASTRO,** Supervisor del contrato, y **GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA** como contratista, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.774.300 de Bucaramanga, con el fin de **LIQUIDAR EN FORMA CONJUNTA Y DE MUTUO ACUERDO** el presente contrato.

3. ACUERDO.

3.1 El objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD según consta en el Certificado de Cumplimiento de junio de 2023 expedido por el Supervisor.

3.2 Que el CONTRATISTA según consta en la Certificación de Cumplimiento de junio de 2023 expedida por el Supervisor del contrato durante todo el término de ejecución del contrato acreditó el cumplimiento de sus obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social en salud y pensiones (tratándose de persona natural), así como riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y SENA (persona jurídica, consorcio / unión temporal) respecto de todo el personal contratado para la ejecución del contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y 1122 de 2007, y demás normas concordantes y pertinentes.

3.3 Que el CONTRATISTA según consta en las Certificaciones de Cumplimiento presentadas durante el desarrollo del contrato, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social integral en los porcentajes que las disposiciones legales vigentes y pertinentes ordenan.

3.4 Que, conforme a lo consignado en la Certificación Cumplimiento de junio de 2023, se procedió a retener de las sumas adeudadas al CONTRATISTA el valor de $ 00,00 por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (u otro concepto, si hay lugar a ello), el cual deber ser consignado a la entidad (es) correspondiente (s).

3.5 Que, no obstante, las consideraciones aquí contenidas, EL CONTRATISTA asume la obligación de responder patrimonial, fiscal y penalmente, así como coadyuvar a la Entidad en la defensa judicial o ante los órganos de control, por demandas y demás acciones judiciales o legales que se adelanten en contra de la Gobernación de Norte de Santander por hechos relacionados con la ejecución del presente contrato y que le sean imputables.

3.6 Que, las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con los valores reseñados en el acápite de "Estado Financiero del Contrato", y, en consecuencia, quedando como única obligación pendiente el pago de los saldos que allí aparecen a su favor (si hay lugar a ello), una vez generado el mismo se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto emanado de la relación contractual sometida a la presente liquidación.

3.7 Queda entendido que el Contrato de prestación de servicios No. 00178 del 2023 no genera ningún tipo de relación laboral entre el Departamento Norte de Santander y EL CONTRATISTA, quien siempre ha tenido la condición de independiente para todos los efectos de ley.

En constancia de aceptación se firma por los intervinientes

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 00178 DE ENERO DE 2023 (GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA)

CARLOS ALBERTO BRAHÍM CASTRO
Asesor Grado 12 Despacho Gobernador
Supervisor

GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA
Contratista

Vo. Bo. EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS
Secretario de Vías

Nota 1: *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor externo deberán suscribir el presente documento.*
Nota 2: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría General

EL AREA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

HACE CONSTAR

Que, el señor **GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.774.300, contratista de la Gobernación de Norte de Santander- Secretaría de Vías- vinculado mediante contrato No. 00178 del 02 de febrero del 2023, al momento de la terminación de su contrato no tenía o poseía elementos devolutivos a su cargo, tal como se observa en reporte de inventario por responsable software TNS-Activo fijo Área de Almacén de la Secretaría General

Dado lo anterior, expide el PAZ Y SALVO de bienes muebles a solicitud del interesado, a los 29 días del mes de mayo del 2023.

ALONSO TOSCANO NIÑO
Secretario General

Proyecto: Adriana rojas
Auxiliar administrativo

Certificado Bancario

Martes, 31 de enero de 2023

Señor(a)
GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GERMAN ALONSO BAYONA BECERRA identificado(a) con CC 1098774300, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	31827532927	2014/07/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia