INSPECCIÓN DE EQUIPOS ARNÉS DE SEGURIDAD

Modelo del arnés	**IN 8009 1H**	**Fecha de Fabricación**	**Octubre 2017**
Lote/serial	**7469 31**	**Marca**	**INSAFE**

Para revisar el arnés se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.


Comentarios: Equipo que pertenece a la empresa **SIEMENS**, se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los lineamientos del fabricante.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Herrajes (Incluye anillos en D, hebillas, pasadores y protectores de espalda) Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	**C**		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.) Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	**C**		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	**C**		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	**C**		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Parqueadero temporal de eslinga: debe contar al menos con una, asegúrese de que estén en buen estado.	**C**		Sin novedad.
6.) Indicador de impacto: revíselo para verificar si esta elongado, o se tiene rasgaduras.	**C**		No se encuentra activado
DECISIÓN FINAL	**APTO PARA SU USO**	FIRMA DEL INSPECTOR: NOMBRE: Erika Gisell Aroca Real CEDULA: 1016027648 FECHA DE LA INSPECCIÓN: 17/02/2022	

C= CUMPLE aprueba los parámetros de inspección.

N/C=NO CUMPLE los ítems requeridos por el fabricante para su uso de manera segura.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ETIQUETAS	INDICADOR DE IMPACTO
	
REATAS	**VISTA POSTERIOR**
	

Bogotá D.C, Colombia
Calle 127D # 45 - 60
Pbx: (1) 7044648 - 7044638
WhatsApp: +57 323 2208502
E-mail: info@isama.com.co