
# Inspección anual de equipos para trabajo en altura

| INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo de la eslinga** | **IN 8041 R** | **Fecha de Fabricación** | **Septiembre 2019** |
| **Lote/serial** | **13643 609** | **Marca** | **INSAFE** |
| **Para revisar la ESLINGA se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.** | | | |
| Comentarios: Equipo que pertenece a la empresa **SIEMENS**, se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los lineamientos del fabricante | | | |

| FACTORES GENERALES | CUMPLE | NO CUMPLE | DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS |
|---|---|---|---|
| 1.) Ganchos Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, fracturas y corrosión. | C | | Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación. Abren y cierran completamente si presentar retroceso. |
| 2.) Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración. | C | | Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna. |
| 3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas. | C | | No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón. |
| 4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles. | C | | son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo. |
| DECISIÓN FINAL | **APTO PARA SU USO** | FIRMA DEL INSPECTOR:<br>NOMBRE: Erika Gisell Aroca Real<br>CEDULA: 1016027648<br>FECHA DE LA INSPECCIÓN:17/02/2022 | |




**C= CUMPLE aprueba los parámetros de inspección**.

**N/C=NO CUMPLE los ítems requeridos por el fabricante para su uso de manera segura.**

Bogotá D.C, Colombia
Calle 127D # 45 - 60
Pbx: (1) 7044648 - 7044638
WhatsApp: +57 323 2208502
E-mail: info@isama.com.co

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

| ETIQUETAS | GANCHOS |
|---|---|
|     |   |

## VISTA GENERAL



Bogotá D.C, Colombia
Calle 127D # 45 - 60
Pbx: (1) 7044648 - 7044638
WhatsApp: +57 323 2208502
E-mail: info@isama.com.co