
Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA			
Modelo de la eslinga	**IN 8040RD**	**Fecha de Fabricación**	**Septiembre 2019**
Lote/serial	**16635 54**	**Marca**	**INSAFE**
Para revisar la ESLINGA se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.			
Comentarios: Equipo que pertenece a la empresa **SIEMENS**, se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los lineamientos del fabricante			

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Ganchos Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, fracturas y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación. Abren y cierran completamente si presentar retroceso.
2.) Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
DECISIÓN FINAL	**APTO PARA SU USO**	FIRMA DEL INSPECTOR: NOMBRE: Erika Gisell Aroca Real CEDULA: 1016027648 FECHA DE LA INSPECCIÓN:17/02/2022	




C= CUMPLE aprueba los parámetros de inspección.

N/C=NO CUMPLE los ítems requeridos por el fabricante para su uso de manera segura.

Bogotá D.C, Colombia
Calle 127D # 45 - 60
Pbx: (1) 7044648 - 7044638
WhatsApp: +57 323 2208502
E-mail: info@isama.com.co

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ETIQUETAS	GANCHOS
	
VISTA GENERAL	
	

Bogotá D.C, Colombia
Calle 127D # 45 - 60
Pbx: (1) 7044648 - 7044638
WhatsApp: +57 323 2208502
E-mail: info@isama.com.co