ISAMA
Ingeniería, Salud y Medio Ambiente

# Inspección anual de equipos para trabajo en altura

| INSPECCIÓN DE EQUIPOS TIE OFF /ANCLAJE PORTATIL | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo del tie off** | **IN8051** | **Fecha de Fabricación** | **Agosto 2019** |
| **Lote/serial** | **13440 41** | **Marca** | **INSAFE** |
| **Para revisar el tie off se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.** | | | |
| Comentarios: Equipo que pertenece a la empresa **SIEMENS**, se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los lineamientos del fabricante. | | | |

| FACTORES GENERALES | CUMPLE | NO CUMPLE | DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS |
|---|---|---|---|
| 1.)Herrajes (Incluye anillos en D, hebillas, pasadores y protectores de espalda) Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión. | **C** | | Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación. |
| 2.) Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración. | **C** | | Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna. |
| 3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas. | **C** | | No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón. |
| 4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles. | **C** | | Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo. |
| DECISIÓN FINAL | **APTO PARA SU USO** | FIRMA DEL INSPECTOR:<br>NOMBRE: Erika Gisell Aroca Real<br>CEDULA: 1016027648<br>FECHA DE LA INSPECCIÓN: 17/02/2022 | |

**C= CUMPLE**

**aprueba los parámetros de inspección**.


**N/C=NO CUMPLE**

**los ítems requeridos por el fabricante para su uso de manera segura.**

Bogotá D.C, Colombia
Calle 127D # 45 - 60
Pbx: (1) 7044648 - 7044638
WhatsApp: +57 323 2208502
E-mail: info@isama.com.co

# REGISTRO FOTOGRAFICO

## ETIQUETAS







## HERRAJES



## VISTA GENERAL



Bogotá D.C, Colombia
Calle 127D # 45 - 60
Pbx: (1) 7044648 - 7044638
WhatsApp: +57 323 2208502
E-mail: info@isama.com.co