INFORME SST MENSUAL No. 2
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
(18 Febrero a 17 de Marzo de 2023)

Folios 1812

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: UAECOB-CONTRATO-621- 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



CONTRATANTE: UAE- CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
BOGOTÁ D.C 2023

YOHAN BERMUDEZ PARRA
yohanbermudez@bpingeniería.com
(310) 287 20 12
Cra 71b # 55 - 18 - Bogotá

INFORME SST MENSUAL No. 2 - INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: UAECOB-CONTRATO-621- 2022		
ELABORÓ	PROFESIONAL SST INTERVENTORÍA	FIRMA Monica SST Interventoria SST NOMBRE: MÓNICA LIZETH SANCHEZ ANGARITA
REVISÓ Y APROBÓ	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	FIRMA NOMBRE: YOHAN BERMUDEZ PARRA

Durante este periodo la interventoría YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA, realiza seguimiento, vigilancia y verificación a las obligaciones contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) suscritas en el CONTRATO DE OBRA N°: UAECOB-CONTRATO-623- 2022, citadas a continuación:

1) **Verificar que el contratista Certifique la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, presentando como mínimo la Política en SST firmada por el representante legal y la última evaluación de estándares mínimos firmados por el representante legal.**

La interventoría remite oficio al contratista el 13 de febrero referente a las correcciones del Plan SST donde se menciona la importancia de incluir la política SST de la empresa. El día 21 de febrero de 2023 se remite nuevo oficio solicitando al contratista remitir la última evaluación de estándares mínimos firmados por el representante legal, donde se evidencia cumplimiento del 96% con un nivel de evaluación aceptable. *Ver Anexo 3. Ultima evaluación de estándares mínimos de acuerdo con R03122019 Contratista* del Informe No. 1 de la interventoría.

2) **Verificar que el contratista realiza la entrega de EPP necesarios para el ejercicio de sus actividades, lo cual debe verificar los registros de entrega de EPP, para todas las actividades a realizar, incluyendo tapabocas (protector nasobucal). Así mismo deberá reportar cualquier novedad en su condición de salud antes de ingresar a las instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos.**

La interventoría verifico la entrega de EPP, encuestas de sintomatologia y firma de consentimiento informado e Inducción, correlacionado con el Anexo 8. Listado para ingreso (17032023), Anexo 10. Inducciones realizadas durante el periodo al personal del contratista:

No.	NOMBRES	APELLIDOS	No. CÉDULA	FECHA EXAMEN	ARL	CONSENTIMIENTO COVID-19	INDUCCIÓN
1	Adriana Lucia	Rivera Rivera	24.050.401	08/11/2022	Planilla 03 de marzo de 2023	SI	100%
2	Usandro	Rodriguez Rodriguez	7.179.824	08/11/2022	Planilla 03 de febrero de 2023	SI	100%
3	Edwin Alfredo	Reyes Mendoza	1.057.435.607	24/09/2022	08/02/2023	SI	100%
4	Julie Paola	Vargas Lozada	1.098.660.811	27/01/2023	Planilla 03 de febrero de 2023 -Anexo 4.6	SI	100%
5	Didiana Vanesa	Giraldo	1.053.782.449	24/09/2022	Planilla 06 de febrero de 2023	SI	100%
6	Ana Ilma	Rodriguez	40.031.962	24/09/2022	Planilla 03 de febrero de 2023	SI	100%
7	Rafael	Oquendo Escobar	15.682.589	6/01/2023	23/01/2023	SI	98%
8	José Abel	Riaño	79.874.357	6/01/2023	23/01/2023	SI	100%
9	Juan Carlos	Sánchez	12.384.084	1/02/2023	1/02/2023	SI	100%
10	Juan Uriel	Viernan	93.393.535	1/02/2023	Radicado de Planilla 03/01/2023	SI	100%
11	William	Pineda Hernández	7.179.867	1/02/2023	2/02/2023	SI	100%
12	Yilber Andrés	Molano	1.012.351.421	No ingreso	2/02/2023	No ingreso	No ingreso
13	Leonel	Sánchez Durán	93.434.315	1/02/2023	2/02/2023	SI	100%
14	Jackson Armando	Rojas	PPT5.656.549	20/08/2022	05/02/2023	SI	100%
15	Alexis	Camarillo	PPT 4.182.583	17/05/2022	06/02/2023	SI	100%
16	Carlos Humberto	Rojas	1.023.914.723	07/01/2023	10/01/2023	SI	90%
17	Rubén Darío	Espinosa Parra	1.118.120.613	10/01/2023	07/02/2023	SI	100%
18	Robinson	Gutiérrez Castaño	1.000.134.715	1/02/2023	7/02/2023	SI	100%

19	Wilmer Andrés	Castellanos Gaitán	1.033.732.188	1/02/2023	Radicado de afiliación 07/02/2023	SI	100%
20	Brayan Hemey	Olivares	1.000.895.429	No ingreso	8/02/2023	No ingreso	No ingreso
21	Edward Leonardo	Ardila	1055272738	Anexo 12 - 15/02/2023	03/03/2023	SI	100%
22	Eduar Luis	Olivar	1055272738	22/02/2023	02/03/2023	SI	Colocar lugar de inducción
23	Wilson	Camilo Duque	1144162701	17/02/2023	22/02/2023	SI	Colocar lugar de inducción
24	Juan Andrés	Rangel Rizzo	12603580	17/02/2023	22/02/2023	SI	Colocar lugar de inducción
25	Jorge	Flórez Hernández	1065631642	24/02/2023	27/02/2023	SI	100%
26	Jaime	García Talero	79424401	12/02/2022 Recomendaciones Auditivas	02/03/2023	SI	100%
27	Luis Carlos	Téllez Mora	1022366887	Se presentará en el próximo periodo	Personal rotativo	→	Se presentará en el próximo periodo
28	Edwins	Mora	79746705	Se presentará en el próximo periodo	Personal rotativo	→	Se presentará en el próximo periodo
29	Juan Carlos	Polo	18928692	Se presentará en el próximo periodo	Instalación de concertina	→	Se presentará en el próximo periodo
30	David Julian	Polo	100324260	Se presentará en el próximo periodo	Instalación de concertina	→	Se presentará en el próximo periodo
31	Andrés	Domínguez	1000324260	Se presentará en el próximo periodo	Ayudante de alturas	→	Se presentará en el próximo periodo
32	Jader Alonso	Montoya	1002795851	13/03/2023	Radicación de afiliación 16/03/2023	SI	Colocar lugar de inducción

La interventoría evidencia hallazgo en examen médico de JAIME TALERO donde se indica la necesidad del trabajador de usar doble protección auditiva, por lo cual solicitara para el próximo periodo anexar carta con recomendaciones a Jaime Talero y soporte de capacitación de acuerdo con resultado de exámenes médicos, así misma evidencia donde se especifique entrega de doble protección auditiva.

3) Debe Informar las desviaciones en SST que observe y que puedan ocasionar lesiones o enfermedades en los trabajadores.

La interventoría sugiere realizar capacitación a trabajadores acerca de ficha de datos de seguridad de las sustancias químicas, posturas adecuadas, manejo de cargas, incluir foto de los equipos de alturas en las hojas de vida y anexar diligenciamiento para el próximo periodo.

Para el personal que realiza actividades únicamente un día, se debe realizar inducción previa, inclusive virtualmente, con el fin de garantizar conocimiento de la Entidad y evitar incumplimientos contractuales, para tal fin se establecerá un formato unificado que incluya los parámetros más relevantes, facilitando el proceso.

En la planeación de la pintura de fachada de Bosa, se evidencia el riesgo de trabajo en alturas, sin embargo, no se relacionan los equipos a utilizar por lo cual se solicita al contratista relacionar los equipos a utilizar, para las actividades realizadas incluyendo la pintura de fachada de Bosa.


Se solicita al contratista relacionar en el informe SST literal 5.1.5. trabajos en alturas y/o de alto riesgo, correspondientes a las actividades realizadas en el periodo.
La interventoría evidencio la participación de 2 trabajadores en la actividad de pintura de fachada de la Estación Bosa, en la planeación de la actividad solo firma el señor William Pineda, se solicita al contratista verificar la inclusión de todos los trabajadores involucrados.


Se identifico para la actividad corte de Eterboard no uso de gafas de seguridad, por lo anterior, se recomienda entregar gafas con antiempañante para realizar actividades de corte de superboard con el fin de garantizar el adecuado uso de los EPP´s y el confort del trabajador.

En la hoja 59 de AST de la versión 1 del informe no especifica lugar, se solicita al contratista corregir, indicando que se realizó la actividad de mantenimiento y cerramiento en estación Bosa.

Diferencia con reporte en informe ambiental, en el número de sustancias químicas utilizadas, 39 reportadas en informe SST y 20 reportadas en el inventario ambiental.

Se solicita al contratista especificar frente de trabajo entendiendo que todas las estaciones son de bomberos para todos los documentos diligenciados, toda vez que se encontraron los siguientes registros:





El 17 de marzo en la Estación Suba se presento accidente de trabajo mientras que el trabajador Wilmer Castellanos se encontraba llenando lonas con material de excavación para trasiego y cargue de volqueta, realizo mal manejo de cargas, ocasionando fuerte dolor, y presunta dislocación de hombro derecho, se prestaron primeros auxilios en estación y se realizo el respectivo reporte por medio de FURAT a la ARL Positiva como se evidencia en el Anexo 11. FURAT 17 DE Marzo Wilmer Castellanos

4) **Debe verificar la implementación de controles según los riesgos identificados en la Matriz de Peligros, presentada por el contratista, como lo señala la Resolución 2400 de 1979, la Ley 9a de 1979, la Resolución 1016 de 1989 y la Resolución 2413 de 1979.**

La interventoría verifica que en la matriz se catalogan como riesgos altos: el riesgo público, biológico, físico, eléctrico, trabajo en alturas, locativos/ condiciones de seguridad. *Ver anexo 6. Matriz de Peligros Enero 2023 (1) del informe de interventoría No.1.*

5) **Verificará la firma de los permisos de trabajo, para la ejecución de tareas de alto riesgo (Trabajo en caliente, trabajo en alturas, riesgo eléctrico, espacios confinados).**

La interventoría verifico el diligenciamiento de la planeación laboral de las siguientes actividades:

Actividad	Lugar	Fecha	Equipos/ Herramientas Utilizados	No. De trabajadores involucrados
Instalación y terminación de SHUT	Estación Garcés Navas	13/03/2023-18/03/2023	Rodillo, espatula, taladro	2
Instalación de puntos de soldadura	Estación Bosa	13/02/2023-18/02/2023	Equipo soldadura	1
Pintura Fachada	Estación Bosa	15/02/2023 18/02/2023	Espatula Rodillo Brocha	1
Mantenimiento Cerramiento	Estación Garcés Navas	20/02/2023 25/02/2023	Lijas	2
Mantenimiento fachada	Estación Bosa	22/02/2023 25/02/2023	Espatula	2
Mantenimiento cerramiento	Estación Bosa	20/02/2023 25/02/2023	Taladro	5
Mantenimiento, cerramiento, pintura Fachada	Estación Bosa	25/02/2023 04/03/2023	Pulidora Taladro Extensión	6
Adecuación Shut de basuras, pintura rejas	Estación Garcés Navas	06/03/2023 11/03/2023	Cegueta Destornillador Taladro	3
Adecuación para placa, shut de basuras, mantenimiento	Estación Suba	06/03/2023 11/03/2023	Pica Pala Batea Pulidora Taladro Carreta	3

Mamposteria y cerramiento estación	Estación Bosa	06/03/2023 11/03/2023	Pala Palustre Batea	4
		13/03/2023 18/03/2023	Pala Palustre Carretilla Pulidora	3
Adecuación zona de lavanderia	Estación Suba	13/03/2023 18/03/2023	Pica Pala Martillo Pulidora Taladro	3
Demolición, cambio de puertas y adecuación baño discapacitados	Edificio Comando	30/01/2023- 04/02/2023	Pulidora	3
Instalación de cerramientos	Estación Bosa	06/02/2023	Pulidora	4
Mantenimiento – Cerramiento	Estación Garcés Navas	06/02/2023	Pulidora Taladro	3
Adecuación Cerramiento	Estación Bosa	08/02/2023	Equipo de soldadura	2
Demolición, instalación cerramiento, estructura mampostería	Estación Bosa	13/02/2023- 18/02/2023	Pulidora	3

La interventoría verifico el diligenciamiento de los siguientes permisos de trabajo y AST:

Actividad	Lugar	Fecha	Equipos/ Herramientas Utilizados	No. De trabajadores involucrados	PTS	AST
Instalación de puntos de soldadura (mantenimiento y pintura)	Estación Bosa	13/02/2023-18/02/2023	Herramientas manuals Equipo soldadura	2	Altura Aproximada 5 mts	SI
Pintura Fachada	Estación Bosa	15/02/2023 18/02/2023	Espatula Rodillo Brocha Taladro Pulidora	1	Altura Aproximada 8 mts	SI
Mantenimiento Pintura fachada Cerramiento	Estación Garcés Navas	20/02/2023 25/02/2023	Lijas Espatula Llana	4	Altura Aproximada 8 mts	SI Firmado solo por William Pineda
Mantenimiento fachada	Estación Bosa	22/02/2023 25/02/2023	Espatula Andamio certificado	1	Altura Aproximada 8 mts	SI

yohanbermudez@opingenieria.com
(316) 237 20 42
Cra 71b # 55 - 15 - Bogotá

Mantenimiento, cerramiento, pintura Fachada	Estación Bosa	25/02/2023 04/03/2023	Rodillo Espatula Brocha Pincel Equipo de soldadura Llana	3	Altura Aproximada 8 mts	SI
Construcción Shut de basuras	Estación Garcés Navas	06/03/2023 11/03/2023	Cegueta Destornillador Taladro	2	Altura Aproximada 3 mts	SI 3 trabajadores
Adecuación zona de lavanderia	Estación Suba	13/03/2023 18/03/2023	Pica Pala Martillo Pulidora Taladro	3	N/A	SI
Pintura baño de discapacitados	Edificio Comando	13/02/2023 18/02/2023	Andamio	3	Altura Aproximada 5 mts	SI Se relaciona altura 4 mts
Demolición instalación cerramiento estructura mampostería	Estación Bosa	13/02/2023- 18/02/2023	Pulidora	3	N/A En ATS 2 mts	SI

yohanbermudez@bpingenieria.com
(316) 237 20 42
Cra 71b # 55 - 15 - Bogotá

ATS:

Actividad	Lugar	Fecha	Equipos/ Herramientas Utilizados	No. De trabajadores involucrados
Mantenimiento de cerramiento 2 mt no se evidencia permiso de trabajo	Estación Garcés Navas	06/02/2023 18/02/2023	Taladro Pulidora	2
Demolición	Estación Bosa	13/02/2023 18/02/2023	Taladro Pulidora Rotomartillo	3
Instalación, masillado y pintura, acabado Shut de Basuras	Estación Garcés Navas	13/02/2023 18/02/2023	Espatula Taladro Llana Cinta	2
Pintura fachada 2 mt no se evidencia permiso de trabajo	Estación Bosa	06/03/2023 11/03/2023	Llana Espatula Rodillo Brocha Pincel	1
Masillado y pintado No se evidencia PTS altura 2mt	Edificio Comando	20/02/2023 25/02/2023	Llana Espatula	2
Terminación baños No se evidencia PTS altura 2mt	Edificio Comando	28/02/2023 04/03/2023	Espatula Atornilladores	1
Mantenimiento, cerramiento estación, mamaposteria	Estación Bosa	06/03/2023 11/03/2023	Pala Espatula	3
Adecuación placa concreto para shut de basuras	Estación Bosa	28/02/2023 04/03/2023	Espatula Rotomartillo Rodillo	2
Mantenimiento cerramiento	Estación Bosa	27/02/2023 04/03/2023	Taladro Pulidora	3

6) **El interventor debe verificar los certificados de alturas vigentes del personal que realice trabajo en alturas y entregar al supervisor del contrato y/o el apoyo a la supervisión designado por éste, la correspondiente evidencia, en cumplimiento de la resolución 1409 de 2012 y otras.**

La interventoría realizo acompañamiento a las actividades de alturas ilustradas a a continuación:

Ilustración 1. Trabajo en alturas estación Bosa




Ilustración 2. Trabajo en alturas Estación Garcés Navas




YOHAN BERMUDEZ PARRA
yohanbermudez@hpingenieria.com
(316) 267 20 12
Cra 71 B # 55 - 15 - Bogotá

Ilustración 3. Equipos de alturas utilizados por el contratista



Se realizo verificación de las constancias vocacionales de los trabajadores autorizados para ingreso, así como los relacionados en el numeral 4.1.6. del informe SST, Anexo 1. Informe Febrero- Marzo 2023.1_ FIRMADO INTERVENTORIA:

Ilustración 4. Verificación constancia vocacional Wilmer Castellanos



app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_lista.aspx

CONSULTAS - CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA LA GESTION DEL RIESGO

MINISTERIO DEL TRABAJO

CENTROS

CONSULTAS / CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARALA GESTION DEL RIESGO

RESULTADO CONSULTA :

WILMER ANDRES CASTELLANOS GAITAN Documento : 1033732188


TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272	1033732188	01/11/2022 12:00:00 a. m.	01/11/2022 12:00:00 a. m.	CCP TRABAJO EN ALTURA SAS	Ccp trabajo en altura sas	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	TRABAJADOR AUTORIZADO	1033732188	09/02/2023 12:00:00 a. m.	12/02/2023 12:00:00 a. m.	CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA SAS	CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA SAS	GENERAR CONSTANCIA

Sede Principal del Ministerio
Dirección: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13

Sede de Atención al Ciudadano Nivel Central
Dirección: Carrera 7 No. 32-63 Primer Piso

Atención Call Center
Fuera de Bogotá: 018000512100

Ilustración 5. Verificación constancia vocacional Robinson Gutiérrez



app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_lista.aspx

CONSULTAS / CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARALA GESTION DEL RIESGO

RESULTADO CONSULTA :

ROBINSON GUTIERREZ CASTAÑO Documento : 1000134715

PROGRAMA	NIVEL	DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ORGANIZACIÓN	SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	1000134715	10/04/2019 12:00:00 a. m.	11/04/2019 12:00:00 a. m.	GYP SEGURIDAD	SEDE PRINCIPAL	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	1000134715	05/08/2021 12:00:00 a. m.	06/08/2021 12:00:00 a. m.	GEPAR SAS	GEPAR	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272	1000134715	15/01/2023 12:00:00 a. m.	15/01/2023 12:00:00 a. m.	CCP TRABAJO EN ALTURA SAS	Ccp trabajo en altura sas	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	TRABAJADOR AUTORIZADO	1000134715	09/02/2023 12:00:00 a. m.	12/02/2023 12:00:00 a. m.	CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA SAS	CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA SAS	GENERAR CONSTANCIA

Sede Principal del Ministerio
Dirección: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13

Sede de Atención al Ciudadano Nivel Central
Dirección: Carrera 7 No. 32-63 Primer Piso
Horario de atención: Lunes a Viernes 7:30 am - 4:30

Atención Call Center
Fuera de Bogotá: 018000512100
En Bogotá: 5186868 Opc. 2

Ilustración 6. Verificación de antecedentes Contraloría

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 06 de marzo de 2023, a las 16:04:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1000324260
Código de Verificación	1000324260230306160422

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Ilustración 7. Verificación constancia vocacional Carlos Ballesteros

PROGRAMA	NIVEL	DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ORGANIZACIÓN	SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	79746705	31/10/2019 12:00:00 a. m.	01/11/2019 12:00:00 a. m.	HSEQ INTERNATIONAL SAS	HSEQ INTERNATIONAL SAS	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	79746705	23/11/2020 12:00:00 a. m.	24/11/2020 12:00:00 a. m.	ACTIVIDADES LABORALES SEGURAS ALS S.A.S	Actividades Laborales Seguras S.A.S	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	COORDINADOR	79746705	06/09/2021 12:00:00 a. m.	13/09/2021 12:00:00 a. m.	CENTRO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO SAFETY WORK INDUSTRIA SAS	SAFETY WORK INDUSTRIA SAS	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	79746705	04/12/2021 12:00:00 a. m.	05/12/2021 12:00:00 a. m.	CENTRO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO SAFETY WORK INDUSTRIA SAS	SAFETY WORK INDUSTRIA SAS	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272	79746705	01/12/2022 12:00:00 a. m.	01/12/2022 12:00:00 a. m.	2DME SAS CENTRAL GROUP	2DME SAS CENTRAL GROUP	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	CURSO ACTUALIZACIÓN DE COORDINADORES TRABAJO SEGURO EN ALTURAS RES. 4272	79746705	05/11/2022 12:00:00 a. m.	06/11/2022 12:00:00 a. m.	2DME SAS CENTRAL GROUP	2DME SAS CENTRAL GROUP	GENERAR CONSTANCIA

Ilustración 8. Verificación constancia vocacional Andrés Domínguez

MINISTERIO DEL TRABAJO

CENTROS

CONSULTAS / CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARALA GESTION DEL RIESGO

RESULTADO CONSULTA :

ANDRES MAURICIO MORENO DOMINGUEZ Documento : 1000324260

PROGRAMA	NIVEL	DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ORGANIZACIÓN	SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	AVANZADO	1000324260	22/07/2022 12:00:00 a. m.	25/07/2022 12:00:00 a. m.	D.F.M.A ALTURAS SAS.	D.F.M.A ALTURAS SAS.	GENERAR CONSTANCIA

Ilustración 9. Verificación constancia vocacional Juan Carlos Polo

JUAN CARLOS POLO CAMARGO Documento : 18928692

PROGRAMA	NIVEL	DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ORGANIZACIÓN	SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	18928692	01/06/2019 12:00:00 a. m.	02/06/2019 12:00:00 a. m.	SERVICES Y TRAINING HSE COLOMBIA SAS	SERVICES Y TRAINING HSE COLOMBIA SAS	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	18928692	19/10/2020 12:00:00 a. m.	20/10/2020 12:00:00 a. m.	INDUSTRIAL SOLUTIONS IS SAS	INDUSTRIAL SOLUTIONS IS SAS	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	18928692	25/11/2021 12:00:00 a. m.	26/11/2021 12:00:00 a. m.	INDUSTRIAL SOLUTIONS IS SAS	INDUSTRIAL SOLUTIONS IS SAS	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	TRABAJADOR AUTORIZADO	18928692	16/02/2023 12:00:00 a. m.	19/02/2023 12:00:00 a. m.	INDUSTRIAL SOLUTIONS IS SAS	INDUSTRIAL SOLUTIONS IS SAS	GENERAR CONSTANCIA

Ilustración 10. Verificación de antecedente Julián Polo

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:41:10 PM horas del 07/03/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1001881117**

Apellidos y Nombres: **POLO MARTINEZ DAVID JULIAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas

Volver al Inicio

Ilustración 11. Verificación constancia vocacional Wilson Carrillo Duque



CONSULTAS / CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARALA GESTION DEL RIESGO

RESULTADO CONSULTA :

WILSON CARRILLO DUQUE Documento : 11442731

PROGRAMA	NIVEL	DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ORGANIZACIÓN	SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	11442731	03/12/2019 12:00:00 a. m.	04/12/2019 12:00:00 a. m.	AYE OCUPACIONALES SAS	SEDE PRINCIPAL	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	11442731	14/01/2021 12:00:00 a. m.	15/01/2021 12:00:00 a. m.	CERTIFICADOS DE ALTURAS Y SERVICIOS SAS	CERTIFICADOS DE ALTURAS Y SERVICIOS SAS	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	11442731	31/05/2022 12:00:00 a. m.	01/06/2022 12:00:00 a. m.	L R I SAS	LRI SAS	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	TRABAJADOR AUTORIZADO	11442731	23/02/2023 12:00:00 a. m.	26/02/2023 12:00:00 a. m.	CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA SAS	CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA SAS	GENERAR CONSTANCIA

Ilustración 12. Constancia vocacional Juan Andrés Rangel



CONSULTAS - CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA LA GESTION DEL RIESGO

MINISTERIO DEL TRABAJO

CENTROS

CONSULTAS / CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARALA GESTION DEL RIESGO

RESULTADO CONSULTA :

JUAN ANDRES RANGEL RIZZO Documento : 12603580

PROGRAMA	NIVEL	DOCUMENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ORGANIZACIÓN	SEDE	
TRABAJO EN ALTURAS	REENTRENAMIENTO	12603580	12/02/2022 12:00:00 a. m.	13/02/2022 12:00:00 a. m.	PREVENCIÓN TECNICA EN ALTURAS	PREVENCIÓN TÉCNICA EN ALTURAS S.A.S	GENERAR CONSTANCIA
TRABAJO EN ALTURAS	TRABAJADOR AUTORIZADO	12603580	23/02/2023 12:00:00 a. m.	26/02/2023 12:00:00 a. m.	CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA SAS	CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA SAS	GENERAR CONSTANCIA

9) Contar con un protocolo de bioseguridad debidamente registrado en cumplimiento de la normatividad vigente.

El día 21 de febrero de 2023 la interventoría remite oficio solicitando al contratista compartir el protocolo de bioseguridad de acuerdo con la resolución 777 de 2022 y Res. 692 de 2022

Se verifican consentimientos informados del siguiente personal:

- Adriana Elena Álvarez Rivera
- Lisandro Rodríguez Rodríguez
- Edwin Alfredo Reyes Mendoza
- Julie Paola Vargas Lozada
- Didiana VanesaGiraldo
- Ana Iima Rodriguez

- Rafael Oquendo Escobar
- José Abel Riaño
- Juan Carlos Sánchez
- Jhon Harol Vásquez
- William Pineda Hernández
- Yilber Andrés Molano
- Leonel Sánchez Durán
- Jackson Armando Rojas
- Alexis Camarillo
- Carlos Humberto Rojas
- Rubén Darío Espinosa Parra
- Robinson Gutiérrez Castaño
- Wilmer Andrés Castellanos Gaitán
- Brayan Herney Olivares
- Edward Leonardo Ardila
- Eduar Luis Olivar
- Wilson Carrillo Duque
- Juan Andrés Rangel Rizzo
- Jorge Flórez Hernández
- Jaime García Talero
- Jaider Alonso Montoya

10) Conocer y cumplir el protocolo de bioseguridad de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

La interventoría verifica en el Anexo 6. Capacitaciones realizadas durante el periodo, el desarrollo de programa de formación y capacitación donde se incluyen las medidas de prevención enmarcadas en el protocolo de bioseguridad, a continuación, se describen los temas:

TEMA CAPACITACIÓN	FECHA	Lugar	No. De trabajadores participantes	Tiempo
Medidas de prevención COVID-19, Uso adecuado de Tapabocas	18/02/2023	Estación Garcés Navas	3	30 minutos
Autocuidado, protocolo e higiene; cuidado personal	06/03/2023	Estación Suba	3	20 minutos
Autocuidado, protocolo e higiene; cuidado personal	06/02/2023	Estación Garcés Navas	3	30 minutos
Autocuidado, protocolo e higiene; cuidado personal	07/03/2023	Estación Suba	3	18 minutos

- Inspecciones verificadas en el Anexo 4. Inspecciones realizadas por el contratista en las sedes:

Fecha	**Equipo**	**Lugar**
06/03/2023	Taladro	Garcés Navas
06/03/2023	Pulidora	Estación Suba
06/03/2023	Pulidora	Estación Bosa
06/03/2023	Pulidora	Garcés Navas
13/03/2023	Pulidora	
13/02/2023	Pulidora	Estación Bosa
13/02/2023	Taladro	Estación Bosa
17/02/2023	Taladro	Estación Bosa
06/02/2023	Amés	
16/02/2023	Amés	
20/02/2023	Andamio	
22/02/2023	Andamio	
20/02/2023	Escalera	
11/03/2023	Herramientas manuales	Estación Bosa

Ilustración 13. Registro Fotográfico Estación Garcés Navas







YOHAN
BERMUDEZ
PARRA

Ilustración 14. Instalación de concertina Estación Garcés Navas



Ilustración 15. Registro fotográfico Comando



YOHAN BERMUDEZ PARRA
yohanbermudez@bpingeniera.com
(316) 257 20 42
Cra 71b # 55 - 15 - Bogotá

Ilustración 16. Registro Fotográfico Estación Bosa



Ilustración 17. Registro Fotográfico Estación Bosa




Ilustración 18. Registro Fotográfico Estación Suba



YONAN BERMUDEZ PARRA







YOHAN
BERMUDEZ
PARRA

yohanbermudez@bohaconcreta.com
(316) 237 20 42
Cra 71b # 55 - 15 - Bogotá

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Anexar carta con recomendaciones a Jaime Talero y soporte de capacitación de acuerdo con resultado de exámenes médicos.
- Realizar capacitación a trabajadores acerca de ficha de datos de seguridad de las sustancias químicas,
- Incluir foto de los equipos de alturas en las hojas de vida y anexar diligenciamiento para el próximo periodo.
- Para el personal que realiza actividades únicamente un día, se debe realizar inducción previa, inclusive virtualmente, con el fin de garantizar conocimiento de la Entidad y evitar incumplimientos contractuales, para tal fin se establecerá un formato unificado que incluya los parámetros más relevantes, facilitando el proceso.
- La interventoría sugiere entregar formatos de inspección preoperacional a trabajadores para equipos como pulidora, taladro, soldadura, con el fin de verificar el correcto funcionamiento y evitar la materialización de accidentes de trabajo.
- Entregar gafas con antiempañante para realizar actividades de corte de superboard con el fin de garantizar el adecuado uso de los EPP´s y el confort del trabajador.
- Realizar acompañamiento en todos los frentes de trabajo verificando que se implementen los controles de los riesgos.
- El contratista debe fortalecer el control a los riesgos más altos, aumentando la frecuencia de las inspecciones a equipos y capacitando al personal para que se realicen de manera autónoma cuando la profesional SST no se encuentre presente en el frente de trabajo.
- Es importante fortalecer el control del riesgo para los trabajos en alturas, realizando las inspecciones preoperacionales a los equipos de prevención de caídas antes de cada uso.
- Las inducciones al personal son más efectivas previo al inicio de actividades, por lo tanto, se recomienda programarlas cumpliendo estos tiempos. Así mismo, especificar el lugar de ejecución de las inducciones para el personal que no se registró.
- Se sugiere colocar fotos de los equipos de alturas en las hojas de vida con el fin de mejorar su identificación, así como registrar su uso en cada frente de trabajo, dejando registro con fecha. Para facilitar su diligenciamiento la interventoría sugiere capacitar a los trabajadores acerca de la hoja de vida de los equipos de alturas con el fin que cuando la profesional SST no se encuentre presente en el frente de trabajo, los trabajadores la realicen.
- Se deben realizar Inspecciones preoperacionales a las escaleras utilizadas, de la misma manera que se explicó en el ítem anterior.
- Incluir en la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos el cumplimiento al Acuerdo Distrital 381 de 2009, para prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, controles.
- Incluir en la bitácora de obra las actividades ejecutadas, del personal y de los equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato.
- Incluir en el plan de capacitación a trabajadores operativos y administrativos una charla acerca de toma de decisiones ágiles y oportunas.
- Fortalecer el programa de orden y aseo en los trabajadores.
- Entregar barbuquejo para uso de cascos de seguridad, dado que se evidencia movimiento en realización de actividades.

ANEXOS

- Anexo 1. Informe Febrero- Marzo 2023.1_FIRMADO INTERVENTORIA
- Anexo 2. Seguridad social Personal contratista
- Anexo 3. Consentimiento COVID-19 Personal contratista
- Anexo 4. Inspecciones realizadas por el contratista en las sedes
- Anexo 5. Soporte de Entrega de EPP´S
- Anexo 6. Capacitaciones realizadas durante el periodo
- Anexo 7. Permisos de trabajo
- Anexo 8. Listado para ingreso (17032023)
- Anexo 9. Oficio 75. Actividades cumplimiento acuerdo distrital 381 de 2009
- Anexo 10. Inducciones realizadas durante el periodo al personal del contratista
- Anexo 11. FURAT 17 de Marzo Wilmer Castellanos
- Anexo 12. Exámenes personal contratista

CONTRATO DE OBRA No. UAECOB 623 - 2022

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C. -SGC"

CONTRATANTE: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C.

CONTRATISTA: ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

ASUNTO: INFORME SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

PERIODO DEL 18 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 17 DE MARZO DE 2023

CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Versión	Fecha	Descripción
002	23/03/2023	Informe de SGSST

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Julie Vargas Profesional SST Contratista	Adriana Álvarez Director de obra Contratista	Mónica Sánchez Angarita Profesional ambiental-SST Interventoría
Fecha: 23-03-2023	Fecha: 23-03-2023	Fecha:

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN *4*

1.OBJETIVOS *5*

1.1 OBJETIVO GENERAL **5**

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 5

2. GENERALIDADES *5*

2.1 DESCRIPCION DEL CONTRATO **5**

3.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA *6*

3.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO **6**

3.2 PERSONAL EN OBRA **6**

3.3 INDUCCION **7**

4. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST *8*

4.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO **8**

4.1.1 Seguridad social 8
4.1.2 Exámenes de ingreso 8
4.1.3 Implementación de encuesta de condiciones de salud 9
4.1.4 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o vigía SST 9
4.1.5 Comité de convivencia laboral 9
4.1.6 Verificación cursos alturas 9
4.1.7 Inspección de seguridad en obra 10
4.1.7 Señalización en zonas de trabajo 10
4.1.8 Atención de emergencias 11
4.1.9 Formación en emergencias 11
4.1.10 Reporte e investigación de accidentes de trabajo 13

5. ACTIVIDADES EN OBRA *13*

5.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL **13**

5.1.1 Dotación y elementos de protección personal EPP 13
5.1.2 Capacitaciones 14
5.1.3 Manejo de maquinaria y equipos 15
5.1.4 Acompañamiento en campo durante la ejecución de actividades 15
5.1.5 Trabajos en alturas y/o de alto riesgo 15
5.1.6 Permisos de trabajo en caliente, inspecciones preoperacionales 16
5.1.7 Hojas de seguridad de químicos utilizados 16
5.1.7 Evidencias fotográficas 17

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Matriz personal activo.

Anexo 2. Inducciones y evaluación inducción personal

Anexo 3. Soportes seguridad social.

Anexo 4. Exámenes de ingreso de personal.

Anexo 5. Soportes covid 19.

Anexo 6. Acta Reunión vigía y creación comité de convivencia laboral

Anexo 7. Inspecciones de seguridad

Anexo 8. Soporte entrega EPP y dotación

Anexo 9. Asistencia capacitaciones

Anexo 10. Hoja de vida de equipos (Entregado en informe #1) se entregan inspecciones

Anexo 11. Permiso TSA y AST, hoja de vida equipos alturas (entregado informe #1)

Anexo 12. Soportes trabajos en caliente e inspecciones preoperacionales

Anexo 13. Registro fotográfico

INTRODUCCIÓN

La seguridad y salud en el trabajo es un pilar en la ejecución de cualquier actividad siempre que exista la mano de obra humana, ya que esta nos permite mitigar cada uno de los riesgos identificados dentro de los proyectos, logrando así un ámbito laboral saludable para todo el personal vinculado a la empresa.

El presente informe hace referencia a las actividades desarrolladas por el área SST durante el periodo comprendido entre el 18 de febrero y 17 de marzo de 2023, en el desarrollo de la ejecución del proyecto que tiene como objeto "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C. -SGC."

En este informe se da a conocer las acciones de manejo y monitoreo que la empresa contratista ADRIANA ALVAREZ, desarrolla para atenuar los impactos y mejorar la salud individual y colectiva de los colaboradores en cada una de sus ocupaciones, así como el bienestar general de la organización.

1.OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo aplicable a los requisitos establecidos por el cliente y la legislación colombiana, mitigando los impactos que pudiesen afectar la seguridad y salud del personal que ejecuta actividades propias del proyecto.

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Implementar la intervención para la identificación, manejo y control de los riesgos en los lugares de trabajo
- ✓ Diseñar actividades de capacitación y educación que permita reforzar conocimientos y sensibilizar al personal del proyecto

2. GENERALIDADES

2.1 DESCRIPCION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA


Contrato de obra No	UAECOP 623-2022
Contratista	Adriana Elena Álvarez Rivera
Nit	24050401-1
ciudad	Bogotá D.C.
Contratante	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C.
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C. -SGC.
Tiempo de ejecución	5 meses
Fecha de inicio	17 de enero de 2023

DESARROLLO DEL INFORME

3.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

3.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Para el periodo del informe tenemos al grupo de profesionales líder del proyecto de la siguiente forma:



3.2 PERSONAL EN OBRA

En relación con el personal activo, se cuenta con una matriz la cual se actualiza de manera permanente según las novedades presentadas, así mismo se efectúan mensualmente los correspondientes pagos a seguridad social.

Se cuenta adicionalmente con personal rotativo el cual asiste a obra a realizar actividades específicas, estos tienen una inducción especial la cual incluye temas completos del área.

Anexo 1. Matriz personal activo.

Tabla 1. Relación personal

Empresa	Total, ingresos en el periodo	Total, persona no ingresaron	Total, retiros	Personal total activo
Adriana Álvarez operativo	7	3	0	18

Adriana Alvarez administrativo	0	0	0	7
Personal rotativo				4
		TOTAL		29

Personal profesional en obra.

Tabla 2

ITEM	TIPO ID.	NUMERO	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO
1	CC	24050401	Adriana Elena	Alvarez Rivera	director obra
2	CC	7179824	Lisandro	Rodríguez Rodríguez	Residente
3	CC	1057436607	Edwin Alfredo	Reyes Mendoza	Residente
4	CC	1098660811	Julie Paola	Vargas Lozada	SST
5	CC	1053782449	Diciana Vanesa	Giraldo Osorio	Ambiental
6	CC	40031962	Ana Ilma	Rodríguez	Ambiental

3.3 INDUCCION

Para el presente periodo se realizó el proceso de inducción a 13 operativos. donde se realizó la socialización de los siguientes temas:

- Organización de la compañía
- Aspectos sobre la relación contractual
- Seguridad y salud en el trabajo
- Manejo ambiental
- Emergencias
- Protocolo de bioseguridad covid-19

Anexo 2. Inducciones y evaluación inducción personal

Fotografía 1



Inducción de personal

4. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST

En este se presentan las medidas en seguridad y salud en el trabajo tomadas para realizar la ejecución del proyecto en las instalaciones administrativas de BOMBEROS en la ciudad de Bogotá, con el fin de prevenir, mitigar y controlar los impactos que se puedan generar en la salud física e integral del personal que labora en el proyecto diariamente.

4.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Dentro de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, se realizó la siguiente:

4.1.1 Seguridad social

Se realizan afiliaciones al sistema de seguridad con el fin de tener al personal con la cobertura apropiada para la ejecución de actividades; se realizan las afiliaciones al iniciar actividades y el pago mensual según el día que le corresponda a la empresa.

Anexo 3. Soportes seguridad social.

4.1.2 Exámenes de ingreso

Los exámenes de ingreso se realizan al personal con el fin de evidenciar las condiciones de salud de los trabajadores antes de iniciar labores y dar cumplimiento así de la normatividad legal vigente.

Anexo 4. Exámenes de ingreso de personal.

4.1.3 Implementación de encuesta de condiciones de salud

Para el inicio de actividades el personal diligencia la encuesta de condición de salud y el acta de compromiso de cumplimiento de medidas preventivas covid 19, con el fin de prevenir el contagio y en caso de adquirir el virus realiza seguimiento al personal.

Anexo 5. Sopories covid 19.

4.1.4 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o vigía SST

Para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente el área SST se realiza el nombramiento de un vigía por sede de ejecución con el fin de fomentar la responsabilidad laboral en los operarios.

4.1.5 Comité de convivencia laboral

El comité de convivencia laboral, desde el inicio se establece como una medida preventiva de acoso laboral, la reunión se realizó la semana comprendida el 24 de febrero del presente año.

Anexo 6. Acta Reunión vigía y creación comité de convivencia laboral

4.1.6 Verificación cursos alturas

Se realiza la relación del personal con curso de alturas vigente con el fin de habilitar al personal para ejecutar actividades qué requieran altura de dos metros en adelante. Se realizan permisos de forma semanal o cuando el operario cambia la actividad.

RELACION CURSOS DE ALTURAS

IDENTIFICACION	NOMBRES	APELLIDOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ESTADO
15682589	Rafael Antonio	Oquendo Escobar	27/01/2023	26/01/2024	Activo
79874357	José Abel	Riaño Riaño	27/01/2023	26/01/2024	Activo
1012384084	Juan Carlos	Sánchez Duran	7/02/2023	6/02/2024	Activo
82392636	Jhon Harol	Vásquez	28/01/2023	27/01/2024	Activo

7179067	William Ricardo	Pineda Hernández	4/02/2023	3/02/2024	Activo
93434315	Leonel	Sánchez Duran	7/02/2023	6/02/2024	Activo
5656549	Jackson Armando	Rojas González	14/08/2022	13/08/2023	Activo
41825533	Alexis	Camarillo	17/05/2022	16/05/2023	Activo
1023914793	Carlos Humberto	Rojas Méndez	13/01/2023	12/01/2024	Activo
1000985429	Brayan Hemey	Olivares Ramírez	13/02/2023	12/02/2024	Activo
1033732188	Wilmer Andrés	Castellanos Gaitán	12/02/2023	11/02/2024	Activo
1000134715	Robinson	Gutiérrez Castaño	12/02/2023	11/02/2024	Activo
12603580	Juan Andrés	Rangel Rizzo	26/02/2023	25/02/2024	Activo
1144273 1	Wilson	Carrillo Duque	26/02/2023	25/02/2024	Activo
1065631642	Jorge Jose	Florez Hernández	05/03/2023	04/03/2024	Activo

4.1.7 Inspección de seguridad en obra

Durante el mes se realizan las adecuaciones para el desarrollo de las actividades de forma segura y cumpliendo las normas de seguridad, durante este periodo se realizaron las siguientes inspecciones:

- Inspección de pulidora
- inspección de taladro
- Inspección de arnés (si aplica)
- Inspección herramientas manuales
- Inspección orden y aseo
- Inspección equipos alturas
- Inspección botiquín

Anexo 7. Inspecciones de seguridad

4.1.7 Señalización en zonas de trabajo

Dentro de las actividades preoperacionales esta incluido señalizar las áreas donde se ejecutarán labores, esto con el fin de informar al personal propio y ajeno de los riesgos existentes y lograr así la mitigación de los mismos.

Fotografía 2



Señalización de áreas

4.1.8 Atención de emergencias

Para el desarrollo de este ítem la empresa dispone de una brigada de para atención de emergencias conformada de la siguiente manera:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	ROL
1098660811	Julie Paola Vargas Lozada	Coordinador de brigada
1057436607	Edwin Alfredo Reyes Mendoza	Brigadista 1
79874357	José Abel Riaño Riaño	Brigadista 2

4.1.9 Formación en emergencias

La formación en emergencias con temas como primer respondiente se realizo por parte del profesional sst antes de iniciar el proyecto y se esta gestionando con la arl la capacitación para los dos brigadistas con el fin de brindar mejoras en los conocimientos.

- Botiquín

Cuenta con implementos básicos de:

- Limpieza y desinfección
- Protección de tejidos
- Material de apoyo

Contenido de botiquín principal:

1. Alcohol antiséptico
2. Algodón
3. Aplicadores
4. Bajalenguas
5. Bolsa roja
6. Cinta Micropore
7. Esparadrapo
8. Gasas individuales o precortadas
9. Guantes quirúrgicos
10. Jabón contra bacterias
11. Jeringa
12. Linterna con pilas
13. Parche ocular
14. Protector nasal
15. Suero fisiológico (bolsa)
16. Termómetro
17. Tijeras
18. Venda algodón
19. Venda elástica rollo 2*5
20. Venda elástica rollo 3*5
21. Venda elástica rollo 4*5
22. Venda elástica rollo 5*5
23. Venda elástica rollo 6*5

Contenido botiquín de apoyo:

1. Alcohol antiséptico
2. Algodón
3. Baja lenguas
4. Cinta Micropore
5. Curas
6. Gasas individuales
7. Guantes quirúrgicos
8. Linterna con pilas
9. Protector nasal
10. Silbato
11. Suero para disolver
12. Tijeras
13. Venda elastica 2*5

➢ Extintor

Se cuenta con extintor de polvo químico seco, tipo ABC multipropósito para extinguir fuego de:

- Tipo A sólidos, madera, telas y papel
- Tipo B combustibles, grasas, pinturas, líquidos inflamables, y combustibles
- Tipo C equipos eléctricos

4.1.10 Reporte e investigación de accidentes de trabajo

Para este periodo no se presenta reporte de algún tipo de novedad en cuanto a la salud física de algún colaborador se refiere

Promedio total de trabajadores	9	**Numero horas hombre trabajadas**		450h/semana
INDICADORES BASE				
Accidentalidad	incidentes	0	Tipo	N/a
	Accidentes	0	Tipo	N/a
Reporte condiciones de salud	Casos reportados			0
	Casos en sospecha			0
	Casos confirmados			0
	Casos recuperados			0

5. ACTIVIDADES EN OBRA

5.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

5.1.1 Dotación y elementos de protección personal EPP

El elemento de protección personal EPP es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, con el fin de protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad y salud en el trabajo, las ventajas que se obtiene a partir del uso de dichos elementos son las siguientes:

- Proporciona una barrera entre el riesgo y la persona
- Mejora el resguardo de la integridad física del trabajador
- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador

Fotografía 3



Entrega epp para lavado de muros

Anexo 8. Soporte entrega EPP y dotación

5.1.2 Capacitaciones

Las capacitaciones con realizadas durante la jornada laboral con el fin de informar y sensibilizar a los trabajadores sobres su seguridad y salud.

Por lo general se habla de temas relacionados con los diferentes riesgos evidenciados para la ejecución de actividades. así como los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las diferentes áreas de trabajo y las medidas que se deben tomar para reaccionar ante estos eventos.

Fotografía 4



Capacitaciones

Anexo 9. Asistencia capacitaciones

5.1.3 Manejo de maquinaria y equipos

Al momento de realizar las labores se verifica que equipo van a utilizar y que el mismo cumpla con seguridad en guardas y cada una de sus partes, esto con el fin de mitigar cualquier tipo de incidente o accidente que se pueda presentar.

Para el periodo del informe se ingresaron equipos eléctricos como pulidora, taladro y rotomartillo de los cuales se tiene hoja de vida de cada uno.

Fotografía 5



Equipos eléctricos

Anexo 10. Hoja de vida de equipos (Entregado en informe #1) se entregan inspecciones

5.1.4 Acompañamiento en campo durante la ejecución de actividades

Se realiza el acompañamiento en las actividades con el fin de verificar las buenas prácticas de trabajo seguro, el uso adecuado de elementos de protección personal y el porcentaje de ejecución y avance de obra, sensibilización, limpieza de zonas de trabajo, adecuación de áreas y verificación de actividades.

5.1.5 Trabajos en alturas y/o de alto riesgo

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades en alturas: instalación estructura liviana, desmonte cerramiento, cada una con sus respectivos soportes y verificación de cursos de alturas activos.

Anexo 11. Permiso TSA y AST, hoja de vida equipos alturas (entregado informe #1)

5.1.6 Permisos de trabajo en caliente, inspecciones preoperacionales

Para ejecutar labores que impliquen el uso de herramientas eléctricas las cuales pueden generar algún tipo de daño se realizan permisos especiales e inspecciones con el fin de verificar el estado de los mismos.

Anexo 12. Soportes trabajos en caliente e inspecciones preoperacionales

5.1.7 Hojas de seguridad de químicos utilizados

En obra se está utilizando diferentes sustancias químicas, para lo cual se realiza la demarcación del recipiente, se publica la hoja de seguridad del mismo y la matriz de compatibilidad.

Sustancias utilizadas en obra:

1. SUPERMASTICK
2. ACPM
3. ACRONAL
4. ELASTOSIL
5. GASOLINA
6. LIMPIADRO PVC
7. SOLDADURA PVC
8. THINNER
9. ACEITE LUBRICANTE
10. GRASA LUBRICANTE
11. PEGANTE AMARILLO XL
12. ACELERNTE DE CONCRETO SIKASET-L
13. IMPERMEABILIZANTE SIKA 1
14. PEGACOR
15. CAOLÍN
16. DEOXIPHOS
17. ESTUCO
18. ACIDO NITRICO
19. AJUSTADOR EPOXICO
20. ANTOCORROSIVO EPOXICO
21. ANTISOL BLANCO
22. LUBRICANTE 556
23. PINTURA BLER
24. PINTURA EPOXICA
25. SIKADUR 32
26. SIKADUR ANCHORFIX – 4
27. SIKAFLEX AT
28. SIKAFLEX 221
29. ADERCRIL
30. SISMOFLEX
31. SIKAFLEX1CSL
32. SIKAVISCOCRETE
33. CEMENTO HOLLCIM
34. MEGAPEGA
35. PINTURA CORAZA
36. PINTURA PINTULUX
37. ETERBOARD
38. DESINFECTANTE
39. SILICONA LIQUIDA