[redacted] FORMATO DE INSPECCION POSTMORTEM
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

FECHA 16/03/23

ESPECIE BOVINA X PORCINA

Abreviaturas: D T Decomiso Total, D P Decomiso Parcial, O P: Quistes Parasitarios, I O Intestino Delgado

CODIGO	PRODUCTO	CAUSA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
98-206	Nariz	Necrosis	200 gramos	D P
16-222	I.D Tripa	Q.P	1	D.T
169-199	Pulmón	Bronconeumonía	2	D T
235-251	Pulmón	Tuberculosis	1	D T
79-204	Pulmón	Adherencias	2	D T
63-229	Pulmón	Tuberculosis	2	D T
63-235	I.D Tripa	Q.P	1	D T
55-248	Higado	Abceso	1	D T
55-249	Pulmón	Bronconeumonia	2	D T
20-256	Pulmón	Bronconeumonia	2	D T
30-215	Pulmón	Neumonia	2	D T
65-264	Pulmón	Fibrosis	2	D.T
163-269	I.D Tripa	Q.P	1	D T
163-268	I.D Tripa	Q.P	1	D T
446-273	I.D Tripa	Q.P	1	D T
67-287	Higado	Fibrosis	200 gramos	D.P
163-270	Musculo	Hematoma	1 kg.	D.P
554-289	Pulmón	Neumonia	2	D T
204-197	Pulmón	Neumonia	2	D.T
205-210	Pulmón	Neumonia	2	D.T
158-203	Pulmón	Parasitosis	2	D T
158-203	Estomago	Atrofia	-	D.T

OBSERVACIONES: Hora Finalizacion Sacrificio = 12:35 p.m. Ver Hoja 84-205 y 158-203 Contaminada se realiza Inyecto

[redacted] Rocha Mabrut B.
MEDICO VETERINARIO INSPECTOR

21426
TARJETA PROFESIONAL

CODIGO M810-F87
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 18/07/2022

Anexo 1

invima

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
FORMATO CONSOLIDADO MENSUAL DE ANIMALES SACRIFICADOS - BOVINOS
Código: IVC-INS-F-M040 Versión: 00 Fecha de Emisión: 2015-04-01

INSPECCIÓN

ESTABLECIMIENTO: PLANTA DE BENEFICIO MUNICIPAL DE YOPAL CÓDIGO: 277 B NIT.: 9009202111

GTT: ORINOQUIA DEPARTAMENTO: CASANARE MUNICIPIO: YOPAL

MES: FEBRERO

DIAS DE SACRIFICIO:

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
X	X	X	X	X	X	

CONSOLIDADO MENSUAL ANIMALES SACRIFICADOS			
DIA	NUMERO ANIMALES SACRIFICADOS	DIA	NUMERO ANIMALES SACRIFICADOS
1	96	17	64
2	80	18	0
3	100	19	0
4	127	20	0
5	0	21	139
6	87	22	0
7	42	23	0
8	75	24	X 122
9	110	25	91
10	227	26	0
11	0	27	116
12	0	28	72
13	64	29	0
14	54	30	0
15	100	31	0
16	0	SUB TOTAL	604
SUB TOTAL	1162		

EDAD DE LOS ANIMALES SACRIFICADOS			
EDAD POR CATEGORIAS	TOTAL		
< 1 AÑO	0		
1-2 AÑOS	44	TOTAL	1766
2-3 AÑOS	389		
> 3 AÑOS	1353		

TOTAL ANIMALES SACRIFICADOS
1766

TIPO DE PRODUCCION DE LOS ANIMALES SACRIFICADOS			
PRODUCCION	TOTAL		
CARNE	1620	TOTAL	1766
LECHE	42		
DOBLE PROPOSITO	104		

SEXO DE LOS ANIMALES SACRIFICADOS			
SEXO			
MACHOS	408	TOTAL	1766
HEMBRAS	1358		

FIRMA: Linda V. Marin C

Para uso Oficial

NOMBRE: LINDA VANESSA MARIN CORREA

C.C.: 1121904066

FIRMA:

Para uso del Establecimiento

NOMBRE: OSCAR JAVIER PEÑA ARCHILA

C.C.: 1049604569

Nota
1 En caso de que el representante legal del establecimiento no pueda firmar lo hará quien este designe por escrito
2 La informacion consignada corresponde a la reportada directamente por el establecimiento
3 Código* código asignado al establecimiento por INVIMA

Anexo 1

Invima	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	INSPECCIÓN
	FORMATO CONSOLIDADO MENSUAL DE ANIMALES SACRIFICADOS - BOVINOS	
	Código: IVC-INS-FM040 Version: 00	Fecha de Emisión: 2015-04-01

ESTABLECIMIENTO: PLANTA DE BENEFICIO MUNICIPAL DE YOPAL CÓDIGO: 277 B NIT.: 891855017-7

GTT: ORINOQUIA DEPARTAMENTO: CASANARE MUNICIPIO: YOPAL

MES: MARZO

DIAS DE SACRIFICIO:

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
x	x	x	x	x	x	

CONSOLIDADO MENSUAL ANIMALES SACRIFICADOS

DIA	NUMERO ANIMALES SACRIFICADOS	DIA	NUMERO ANIMALES SACRIFICADOS
1	78	17	90
2	119	18	88
3	81	19	0
4	62	20	0
5	0	21	60
6	85	22	0
7	78	X 23	120
8	68	24	51
9	111	25	130
10	94	26	0
11	67	27	0
12	0	28	87
13	51	29	104
14	48	30	101
15	84	31	128
16	125	SUB TOTAL	959
SUB TOTAL	1151		

EDAD DE LOS ANIMALES SACRIFICADOS

EDAD POR CATEGORIAS	TOTAL		
< 1 AÑO	0		
1-2 AÑOS	42	TOTAL	2110
2-3 AÑOS	450		
> 3 AÑOS	1618		

TOTAL ANIMALES SACRIFICADOS

2110

TIPO DE PRODUCCION DE LOS ANIMALES SACRIFICADOS

PRODUCCION	TOTAL		
CARNE	1670	TOTAL	2110
LECHE	186		
DOBLE PROPOSITO	254		

SEXO DE LOS ANIMALES SACRIFICADOS

SEXO			
MACHOS	436	TOTAL	2110
HEMBRAS	1674		

FIRMA: Linda V. Marin C

Para uso Oficial

NOMBRE: LINDA VANESSA MARIN CORREA

C.C.: 1121904066

FIRMA:

Para uso de Ciudadano Usuario

NOMBRE: OSCAR JAVIER PEÑA ARCHILA

C.C.: 1049604569

Nota:
1. En caso de que el representante legal del establecimiento no pueda firmar lo hará quien este designe por escrito
2. La información consignada corresponde a la reportada directamente por el establecimiento
3. Código* código asignado al establecimiento por INVIMA

Anexo 1.

Anexo 1

Powered by CamScanner

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

DEPENDENCIA: PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

FECHA DE ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2023 AL 23 DE MARZO DEL 2023

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	PELIGROS		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*NE)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ESTRATEGICO	Oficina de dirección	Gestión Gerencial elaboración de documentos	Locativo; superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto), paredes en mal estado con grietas, Estructura en condiciones regulares.	CONDICIONES DE SEGURIDAD (LOCATIVOS)	Deslizamiento, golpes, tropezones, caídas a distinto nivel, caída de estructuras			Autocuidado , simulacros de evacuación	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				Dar a conocer los riesgos que se tienen de estructura del sitio.	
			Acometidas electricas en mal estado	Condiciones de seguridad: Riesgo Electrico	Cortos, incendios Insipientes,				2	2	4	Mejorable: Mejorar el control existente			mantenimiento al cableado y ubicación	Revision de redes electricas, capacitaciones en riesgo electrico.	
			Iluminación (Luz visible por exceso o deficiencia), Temperaturas extremas (calor), ruido,	Fisico	Perdida de visión, dolor de cabeza,				2	2	4	Mejorable: Mejorar el control existente				Mediciones electronicas de iluminación, capacitaciones en riesgo visual.	
			atrapamiento, cortones y lesiones en manos con herramientas de oficina y/o cajon	Mecanico	lesiones en menos			autocuidado	2	2	4	Mejorable: Mejorar el control existente			mantenimiento a las instalaciones y adecuaciones	Capacitar al personal en autocuidado. Realizar inspeccion de seguridad periodicas	
			contenido de la tarea, sobrecarga laboral	psicosocial	estrés o distres laboral			Implementar SVE Psicolaboral.	2	2	4	Mejorable: Mejorar el control existente				Implementar SVE Psicolaboral.	

Anexo 2.1

Area de corrales	Recepcion - separacion y Arreo de ganado	Al digitar video terminales, realizar tareas en el escritorio, posturas inadecuadas	Biomecanicos	sindrome del tunel carpiano, dolores de espalda, escoliosis, adormecimiento de miembros inferiores y superiores			Pausas activas	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				Psicolaboral.	
		Manipulacion de trancas, compuertas, puerta de vasculo.	Biomecanico	Golpes, atrapamientos, traumas craneoencefalico, caidas, lesiones de tejidos blandos, lesiones osteomusculares,			Autocuidado, pausas activas	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				Capacitar en riesgo mecanico, personal idoneo para la actividad.	Utilizacion de EEP
		fisico: exposicion a radiacion UV y lluvias	fisico	envejecimiento prematuro de la piel y daños que pueden resultar en cancer de piel, infecciones de vias respiratorias, otitis o inflamación del oido, conjuntivitis, bronquitis, neumonia entre otras			casco, camisa manga larga, botas de caucho, impermeable	2	4	8	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.			Instalaciones de techos en areas de corrales		Utilizacion de EPP principalmente casco y barbuquejo, cascho impermeable, botas de caucho.
		realizar tareas en el escritorio, posturas inadecuadas	Biomecanicos	sindrome del tunel carpiano, dolores de espalda, escoliosis, adormecimiento de miembros inferiores y superiores			pausas activas	2	2	4	Mejorable: Mejorar el control existente				capacitacion de higiene postural, seguimiento a la ejecucion de tareas	
		manipulacion de sustancias quimicas (gasolina, soda caustica, pintura entre otras)	químico	quemaduras de diferentes grados Irritación y corrosión, decoloración u oscurecimiento de la piel o cánceres de piel. La sustancia química puede causar dermatitis			Guantes industriales, bota de caucho.	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				capacitacion manimipulacion de sustancias quimicas (rotulacion)	Utilizacion de EPP principalmente guantes industriales
		convivencia laboral, atencion al gremio ganadero	psicosocial	Agresiones verbales fisicas, psicologica entre otras.			charlas de convivencia laboral	2	3	8	Mejorable: Mejorar el control existente				Capacitacion convivencia laboral, preparacion al personal en atencion al publico	
		manipulacion de herramientas (taladro electrico)	electrico	descargas electricas			precaucion, autocuidado y uso de EPP	2	3	6	Mejorable: Mejorar el control existente				capacitacion riesgos electricos	utilizacion de EPP
		Contacto con fluidos excrementos de ganado, picaduras de aveja, mosquitos, zancudos.	Biologico	Dengue, fiebre, alergias, enfermedades parasitarias,			Guantes industriales, bota de caucho.	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				Capacitaciones riesgo Biologico, personal idoneo para la actividad, lavado y desinfección de areas.	
		Contacto con fluidos excrementos de ganado, picaduras de aveja, mosquitos, zancudos.	biologico	Dengue, fiebre, alergias, enfermedades parasitarias,			Guantes industriales, bota de caucho.	2	3	6	Aceptable: Adopter medidas de control adicionales.				Capacitaciones riesgo Biologico, personal idoneo para la actividad, lavado y desinfección de area	

Anexo 2.2

	físico; exposicion a radiacion UV y lluvias	Físico	envejecimiento prematuro de la piel y daños que puedan resultar en cáncer de piel, infecciones de vías respiratorias, otitis o inflamación del oído, conjuntivitis, bronquitis, neumonía entre otras			casco, camisa manga larga, botas de caucho, impermeable	2	2	8	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.					Utilizacion de EPP, principalmente casco y impermeable botas de caucho
	manipulacion de herramientas (carretilla, palas, rastrillo entre otros)	biomecanico	Caidas del mismo o distinto niveles, golpes, lesiones menores, desviacion de la columna vertebral			Autocuidado, pausas activas	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.					autocuidado
	Iluminacion (luz visible por exceso o deficiencia).	Fisico	Perdida de visión, dolor de cabeza, Caidas del mismo nivel o distinto nivel, golpes lesiones menores			Autocuidado	2	4	8	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.					Autocuidado Utilizacion de EPP
	posturas forzadas prolongadas y movimientos repetitivo	biomecanico	Lesiones osteomusculares, lesiones osteoarticulares y Lesiones Musculoesqueléticas			programe pausas activas, exámenes periódicos, recomendaciones, control de posturas	2	1	4	Mejorable: Mejorar el control existente					Practica de pausas activas de manera frecuente para activación de sistema musculo esquelético
	Contacto con fluidos excrementos de ganado, picaduras de aveja, mosquitos, zancudos.	Biologico	Dengue, fiebre, alergias, enfermedades parasitarias.			Guantes industriales, bota de caucho.	2	4	8	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.					Utilizacion de EPP

centro de acopio del altiplano local

Anexo 2.3

		postures: forzadas prolongadas y movimientos repetitivo	biomecanico	Lesiones osteomusculares, lesiones osteoarticulares y Lesiones Musculoesqueléticas			programa pausas activas, exámenes periódicos, recomendaciones, control de posturas	2	3	6	Aceptable: Adopta: medidas de control adicionales.				Capacitación riesgo locativo, autocuidado, realizar inspecciones periodicas locativas, orden y aseo.	
		Contacto con fluidos excrementos de ganado, picaduras de avejo, mosquitos, zancudos,	Biológico	Dengue, fiebre, alergias, enfermedades parasitarias,			Guantes Industriales, bota de caucho.	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.					utilizacion de EPP
		manipulacion de pistola	Mecanico	Golpes, cortes, laceraciones, abresiones, punción, choques, aplastamiento, amputaciones			guantes industriales, casco, berbuquejo	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				Inspecciones de seguridad, maquina y equipos	utilizacion de EPP
		postures: forzadas prolongadas y movimientos repetitivo	biomecanico	Lesiones osteomusculares, lesiones osteoarticulares y Lesiones Musculoesqueléticas			autocuidado	2	2	4	Mejorable: Mejorar el control existente					

Anexo 2.

al realizar cada impacto al bovino se exponen a la vibración y a un ruido mayor de 85 decibeles	Físico	alteraciones auditivas temporales (fatiga auditiva) o permanentes (hipoacusia o sordera) vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares, Efectos principales:- Trastornos vasculares.- Trastornos del hueso y las articulaciones.- Trastornos neurológicos.			Utilizar epp (guantes y tapaoidos).	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				Capacitación riesgo físicos: ruido vibracion	utilización de EPP
(almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia de nivel) condiciones de orden y aseo, caidas de objeto)	Condiciones de seguridad: locativo	Caidas a distinto nivel, golpes, lesiones mercres,			Auto cuidado, utilizar epp (casco y berbuquejo)	2	4	8	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				Capacitaciones de riesgo locativo, campañas orden y aseo,	utilización de EPP
la reacción del animal al momento de sujetar la extremidad trasera izquierda con la cadena con carrito para hacer izada	físico	golpes, lesiones, fracturas			autocuidado, utilizacion de EPP	6	3	18	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.					Utilización de botes de caucho antideslizantes
caida de objetos	físico	golpes, lesiones, fracturas e incluso la muerte			autocuidado, utilizacion de EPP	6	3	18	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.			cambio de infraestructura en zona de trabajo		utilizacion de EPP, principalmente el casco
exposicion al ruido	físico	alteraciones auditivas temporales (fatiga auditiva) o permanentes (hipoacusia o sordera)			Utilizar epp (tapaoidos).	6	3	18	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				capacitacion de Ruido y utilizacion de EPP	utilizacion de EPP
la reacción del animal al momento de sujetar la extremidad trasera izquierda con la cadena con carrito para hacer izada	físico	golpes, lesiones, fracturas			autocuidado, utilizacion de EPP	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.					Utilizacion de EPP
caida de objetos, caida del mismo nivel o distinto nivele	físico	golpes, lesiones, fracturas e incluso la muerte			autocuidado, utilizacion de EPP	2	4	8	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.					utilizacion de EPP principalmente casco

Anexo 25

exposicion a fluidos y escrementos	Biologico	Enfermedades Bacterianas			autocuidado, utilizacion de EPP	2	4	8	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				capacitacion de riesgo biologico	utilizacion de EPP
posturas; forzadas prolongadas y movimientos repetitivo	biomecanico	Lesiones osteomusculares, lesiones osteoarticulares y Lesiones Musculoesqueléticas			autocuidado	2	2	4	Mejorable: Mejorar el control existente.					
Manipulación de elementos corto pulzantes	Mecanico	Cortes, laceraciones.			Pausas activas, Auto cuidado									
Pisos resbalozos, escaleras sin antideslizante, plataformes sin antideslizantes, (caida de objetos, caida del mismo nivel o distinto nivele)	fisico	golpes, lesiones, fracturas			autocuidado, utilizacion de EPP	6	4	24					Mantenimiento preventivo, inspeccion de herramienta y equipo.	
exposicion a fluidos y escrementos	biologico	enfermedades bacterianas			autocuidado, utilizacion de EPP	6	4	24	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				Capacitaciones en riesgo biologico, inspeccione de uso de EPP	
posturas; forzadas prolongadas y movimientos repetitivo	biomecanico	Lesiones osteomusculares, lesiones osteoarticulares y Lesiones Musculoesqueléticas			autocuidado, utilizacion de EPP	2	4	8	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				Capacitaciones riesgo mecanico y biomecanico, inpecciones de herramientas y equipos.	
Manipulación de elementos corto pulzantes	Mecanico	Cortes, laceraciones.			autocuidado	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				capacitacion de riesgos mecanicos	
exposicion a ruido	Fisico	afenaciones auditivas temporales (fatiga auditiva) o permanentes (hipoacusia o sorders)			autocuidado, uso de EPP (tapa oidos)	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				capacitacion de riesgo fisico y uso de EPP	
manipulacion de maquinas y equipos	Mecanico - biomecanico	Cortes, laceraciones, lesiones			inspección de maquinas y equipos	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				Capacitación riesgos mecanico y tegnologicos	

Operativo

Area de ejecución y ejecutado

Anexo2.1

s a c r i f i c i o y f a e n a d o d e b o y i n o s y p o r c i n o s	Pisos resbalozos, escaleras sin antideslizante, plataformas sin antideslizantes. (caida de objetos, caida del mismo nivel o distinto niveles)	fisico	golpes, lesiones, fracturas		autocuidado, utilizacion de EPP	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.					utilizacion de EPP
	exposicion a fluidos y excrementos	biologico	enfermedades bacterianas		autocuidado, utilizacion de EPP	6	4	24					capacitacion de riesgo biologico	utilizacion de EPP
	posturas: forzadas prolongadas y movimientos repetitivo	biomecanico	Lesiones osteomusculares, lesiones osteoarticulares y Lesiones Musculoesqueléticas		autocuidado, utilizacion de EPP	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				capacitacion de riesgos biomecanicos (posturas adecuadas en el trabajo)	
	Manipulación de elementos corto punzantes	Mecanico	Cortes, laceraciones.		autocuidado	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.					autocuidado
	exposicion a ruido y altas vibraciones	Fisico	alteraciones auditivas temporales (fatiga auditiva) o permanentes (hipoacusia o sordera)vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares, Efectos principales: - Trastornos vasculares, - Trastornos del hueso y las articulaciones, - Trastornos neurológicos		autocuidado, uso de EPP (tapa oidos guantes dielectricos)	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.					utilizacion de EPP (tapaoidos guantes dielectricos)
	manipulacion de maquinas y equipos .	Mecanico - biomecanico	Cortes, laceraciones, lesiones		inspección de maquinas y equipos	2	1	2	Mejorable: Mejorar el control existente				Capacitaciones en riesgo locativos, orden y aseo.	
	Pisos resbalozos, plataformas sin antideslizantes. (caida de objetos, caida del mismo nivel o distinto niveles)	Fisico y condiciones de seguridad locativo	golpes, lesiones fracturas y muerte		autocuidado, utilizacion de EPP (utilizacion de casco con su respectivo barbuquejo)	6	3	18	Mejorable: Mejorar el control existente					utilizacion de EPP principalmente casco y barbuquejo
	Manipulación de herramienta y equipos	Mecanico	Cortes, machucones, amputacion de extremidades y muerte		autocuidado del personal uso de EPP.	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				Capacitación de riesgo mecanico, personal competente, inspeccion de herramienta y equipos a utilizar para las labores.	

Anexo 1.3

exposición a ruido alta vibración y cambios de temperatura altas y bajas	físico	alteraciones auditivas temporales (fatiga auditiva) o permanentes (hipoacusia o sordera)vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares, Efectos principales:- Trastornos vasculares.- Trastornos del hueso y las articulaciones.- Trastornos neurológicos			Utilizacion de EPP (principalmente tapaoidos y guantes dielectricos)	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales.				capacitacion riesgo físico al personal completo inspección del uso de lo EPP.	Utilizacion de EPP
Exposición a agentes biológicos	biologico	enfermedades bacterianas o biológicas			autocuidado, utilizacion de EPP (guantes, pantalón y delantal en pvc, tapabocas, gafas	2	1	2	Aceptable: Mejorar el control existente				capacitación de riesgo biologico, personal completo	utilizacion de EPP Y autocuidado
Pisos resbalizos, escaleras sin antideslizante, plataformas sin antideslizantes, caida de objetos, caida del mismo nivel o distinto nivels)	Condiciones de seguridad: locativo	golpes, lesiones, fractura y muerte			autocuidado, utilizacion de EPP (utilizacion de casco con su respectivo barbuquejo)	6	3	18	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales		realizar cambio en la infraestructura del piso, implementando pisos antideslizantes			Utalizacion adecuada a los EPP
manipulacion de armas cortapunzantes (cuchillo entre otros)	riesgo mecanico	cortones, fracturas, amputaciones y muerte			autocuidado, utilizacion de EPP (principalmente guantes)	2	2	4	Mejorable: Mejorar el control existente				Capacitaciones manejo adecuado de herramientas	Autocuidado, utilizacion, adecuada y permanente delo EPP
temperatura altas y bajas	riesgos físicos	Efectos principales:- Trastornos vasculares, Trastornos del hueso y las articulaciones.- Trastornos neurológicos			autocuidado	6	4	24						Utalizacion adecuada a los EPP
Exposición a agentes biológicos (materia fecal- sangre entre otros)	biologico	enfermedades bacterianas o biologicas.			autocuidado, utilizacion de EPP (guantes, pantalón y delantal en pvc, tapabocas, gafas	6	4	24						utilizacion adecuada y permanente de EPP
manipulacion de maquina (limpiadora de penzas)	riesgo físico (exposicion alta nivel de ruido vibraciones y temperaturas), mecanico, electrico y biomecanico	alteraciones auditivas temporales (fatiga auditiva) o permanentes (hipoacusia o sordera)vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares, Efectos principales:- Trastornos vasculares.- Trastornos del hueso y las articulaciones.- Trastornos neurológicos, por otro lado se expone a machucones cortones y lesiones osteomusculares			autocuidado, utilizacion permanente de EPP (Tapaoidos, guantes entre otros)	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionalese		cambio de la maquina lava penzas certificada para realizar la actividad			Utilizacion de EPP

Anexo 2-8

Area de proceso	posturas; forzadas prolongadas y movimientos repetitivo	Biomecanico	Lesiones osteomusculares, lesiones osteoarticulares y Lesiones Musculoesqueléticas			Autocuidado	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales					autocuidado (posturas adecuadas)
	Exposición a agentes biológicos (materia fecal- sangre entre otros)	biologico	enfermedades bacterianas o biologicas			autocuidado, utilizacion de EPP (guantes, pantalón y delantal en pvc, taperbocas, gafas	2	2	4	Mejorable: Mejorar el control existente				Capacitación en riesgo mecanico, personal idoneo para la actividad,	
	posturas; forzadas prolongadas y movimientos repetitivo	Biomecanico	Lesiones osteomusculares, lesiones osteoarticulares y Lesiones Musculoesqueléticas			Autocuidado	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales					
	manipulacion de maquina (invadora y escaladora de patas)	riesgo fisico (exposicion alta nivel de ruido vibraciones y temperaturas), mecanico, electrico y biomecanico	alteraciones auditivas temporales (fatiga auditiva) o permanentes (hipoacusia o sordera)vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares, Efectos principales: - Trastornos vasculares. - Trastornos del hueso y las articulaciones. - Trastornos neurológicos, por otro lado se expone a machucones cortantes y lesiones osteomusculares			autocuidado, utilizacion permanente de EPP (Tapaoidos, guantes entre otros)	2	2	4	Mejorable: Mejorar el control existente				Campañas de riesgo mecanico, manipulación de herramienta, personal calificado,	
	posturas; forzadas prolongadas y movimientos repetitivo	Biomecanico	Lesiones osteomusculares, lesiones osteoarticulares y Lesiones Musculoesqueléticas			Autocuidado	2	3	6	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales					autocuidado (posturas adecuadas)
	manipulacion de armas cortopunzantes (cuchillo entre otros)	riesgo mecanico	cortones, fracturas, amputaciones y muerte			autocuidado, utilizacion de EPP (principalmente guantes)	2	2	4	Aceptable: Adoptar medidas de control adicionales					utilizacion de EEP

Anexo 2.9

ACTA DE REUNIÓN

MUNICIPIO DE TOPAL

ACTA DE REUNIÓN No: _____

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN

Concertación de horario De Inicio de Actividades.

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio		Hora de finalización	
2023 | 07 | 29	7 : 40	AM [X] PM [ ]	8 : 30	AM [X] PM [ ]

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Planta De Beneficio Animal.

ASISTENTES				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	SI	NO
1.	Ver listado De Asistencia				
2.					
3.					
4.					
5.					

INVITADOS				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN7 DEPENDENCIA	SI	NO
1.					
2.					
3.					

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

✓ Concertar con el personal contratado el horario de ingreso a la ZBA.

✓ los horarios concertado tendran vigencia durante el periodo actual contratado.

ORDEN DEL DÍA

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 7:40 am, el profesional Oscar Javier Peña se reune con el personal operativo de la planta de beneficio Animal para concertar entre todos cuál sería el horario factible para dar inicio con las actividades de beneficio y faenado teniendo en cuenta que es un proceso donde no se pueden realizar las actividades individualmente para lo cual se determinó que sea a las 6:30 am de lunes a Sábado, teniendo validez durante el periodo contratado.

Anexo 3,1

ACTA DE REUNIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

ACTA DE REUNIÓN No:	

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma Nombre Email	Firma Nombre Email
Firma Nombre Email	Firma Nombre Email
Firma Nombre Email	Firma Nombre Email

IV. ANEXOS

Control de Asistencia Interno (8) folios

CONTROL DE ASISTENCIA INTERNO

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	Reunión Socialización Horario de Ingreso.						
ÁREA RESPONSABLE	PBA.	FECHA	21	04	2023		
LUGAR	Planta de Beneficio Animal	HORA INICIO	0	6	3	0	
DIRIGIDO A	Personal PBA.	HORA FINAL	0	8	4	0	

II. INFORMACIÓN DE LOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

Ítem	Nombres	Apellidos	Tipo de documento	Número de documento	Edad	GÉNERO: Masculino	GÉNERO: Femenino	GÉNERO: OSIGD	Teléfono	GRUPO ÉTNICO: NARP	GRUPO ÉTNICO: Indígena	GRUPO ÉTNICO: RROM	GRUPO ÉTNICO: Ninguno	POBLACIÓN VULNERABLE: Discapacidad	Víctima	Migrante	Habitante de calle	Reincorporado	Privado de la Libertad	Cabeza de hogar	Gestante	Campesino	Ninguno	DATOS INSTITUCIONALES: Entidad / Dependencia	Cargo	Correo electrónico	¿Acepta la Política de tratamiento de datos? * SI / NO	FIRMA O HUELLA
1	Jhon Aristizabal	Cano Cifuentes		1012 3317		X			3144751504				X										X			Jhonjairs@gmail		
2	Jaime	Pinzón		74344750.		X			3229968705				X										X					
3	Andres Humberto	Cordoba Cortina		1118536766		X			3204777 9105				X										X	PBA	Operario			
4	ANTEBRAZO HERRERA	ALBERTANO		9437975		X			3151400615				X											PBA	OPR.			
5	William	Tuman		1118 540270		X			3133827 0830					X										P.B.A.	O.P.R.			
6	Leiluis	Lopez		92601 007		X			3227445603					X										PBA	IT			
7	Dairo Julian	Alarcon It	CC	1118536946		X			3212536943															PBA	Veterinario			
8	Martha Ruby	Quiguivc Garces	C	1118542137			X		3144514006				X											P.B.A	O.P.R.			
9	Asia.	Pina		1144860869					3015272999																			
10													X											PBP.	OP.			

III. INFORMACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE		DOCUMENTO		CARGO / NÚMERO DE CONTRATO		PROGRAMA / ÁREA / PROYECTO	

Convenciones: OSIGD - Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversa NARP - Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros

* Política de tratamiento de datos: www.yopal-casanare.gov.co/Transparencia y acceso a la información pública/ 2. Información de la Entidad/ Políticas y lineamientos (http://www.yopal-casanare.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales-595359)

Anexo 3.1

CONTROL DE ASISTENCIA INTERNO

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	Reunion concertacion de Horario Ingreso				
ÁREA RESPONSABLE	PBA	FECHA	27	02	2023
LUGAR	Planta de Beneficio Animal	HORA INICIO	6	30	A
DIRIGIDO A	personal contratado	HORA FINAL	8	40	X

II. INFORMACIÓN DE LOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

Ítem	Nombres	Apellidos	Tipo de documento	Número de documento	Edad	GÉNERO			GRUPO ÉTNICO				POBLACIÓN VULNERABLE									DATOS INSTITUCIONALES			¿Acepta la Política de tratamiento de datos? * SI / NO	FIRMA O HUELLA
						Masculino	Femenino	OSIGD	NARP	Indígena	RROM	Ninguno	Discapacidad	Víctima	Migrante	Habitante de calle	Reincorporado	Privado de la Libertad	Cabeza de hogar	Gestante	Campesino	Ninguno	Entidad / Dependencia	Cargo	Correo electrónico		
1	Lucero	Vargas I	CC	47.441.373	39		X					X									X	X	SDEGA	Operario		X	Nidia Lucero Vargas T.
2	NINI YOVANA	URIBE	CC	47.440.940	39		X					X									X	X	SDEGA	operario		X	NINI URIBE
3	Luz Dary	Vargas I.	CC	47433121.	48		X					X									X	X	SDEGA	Operario		X	Luz Dary Vargas.
4	Claudia	Torres	CC	1.118.529167.			X					X										X	SDEGA	OPERARIO		X	Claudia Torres.
5	Henry K	Moreno	CC	1.118 561042			X					X										X	SDEGA	OPERARIO		X	Henry Moreno
6	Jhon	Cañate		1.118.553.420		X						X										X	SDEGA	Operario		X	Jhon Cañate
7	Carmen Luisa	Joya Barrera		47 432 480			X					X									X		P.B.A	operario		X	Luisa
8	Henry	Rodriguez		74861714		X					X										X		P.B.A.	Tecnico		X	
9	Diomedes	Ramirez		9635855		X						X											P.B.A	operario		X	
10	Leonel	Rojas		96549424		X						X									X		P B A	operario		X	

III. INFORMACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE		DOCUMENTO		CARGO / NÚMERO DE CONTRATO		PROGRAMA / ÁREA / PROYECTO	

Convenciones: OSIGD - Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversa NARP - Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros

* Política de tratamiento de datos: www.yopal-casanare.gov.co/Transparencia y acceso a la información pública/ 1. Información de la Entidad/ Políticas y lineamientos (http://www.yopal-casanare.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales-595359)

CONTROL DE ASISTENCIA INTERNO

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	Reunión Concertación De Horario De Ingreso.						
ÁREA RESPONSABLE	PBA.	FECHA	21	04	2023		
LUGAR	Planta De Beneficio Animal	HORA INICIO	06	30	X		
DIRIGIDO A	personal PBA.	HORA FINAL	08	40	X		

II. INFORMACIÓN DE LOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

Ítem	Nombres	Apellidos	Tipo de documento	Número de documento	Edad	GÉNERO			Teléfono	GRUPO ÉTNICO				POBLACIÓN VULNERABLE											DATOS INSTITUCIONALES			¿Acepta la Política de tratamiento de datos? * SI / NO		FIRMA O HUELLA
						Masculino	Femenino	OSIGD		NARP	Indígena	RROM	Ninguno	Discapacidad	Víctima	Migrante	Habitante de calle	Reincorporado	Privado de la Libertad	Cabeza de hogar	Gestante	Campesino	Ninguno	Entidad / Dependencia	Cargo	Correo electrónico			
1	Tatiana	Cardozo	CC	1118 563 521	27		X		320470 2545				X										X	SDEGA	Prof. Contable		X		Tatiana Cardozo
2	EDGAR	QUIROVE	CC	1.193 133712					321988 3072				X												OPERARIO				
3	Richard	Soler	CC	1118530 195		X			321998 6044				X										X		Operario.				
4	Cindy	Beltrán	CC.	1118036454			X		3126471352				X										X	PBA	Apoyo a la Gestión	cindybeltranos@gmail.com			
5	KEIDY DANIELA	SUAREZ PEREZ	CC	1007749112	22		X		3207179940				X										X	PBA	OPERARIO	diannaperez@gmail.com			
6	DERLY YELENY	OROZCO RINCON	CC	1074358535	40		X		3103841418				X										X	PBA	OPERARIO	yeleny0020720@gmail.com			
7	BLANCA MIRERY	RODRIGUEZ	CC	24166952	49		X		3133350218				X										X	PBA	OPERARIO				
8	NUBIA P.	VILLAMIZAR	CC	1086044 913356			X		3182205088				X										X	PBA	OPERARIO	NUBIA P.			
9	WILSON	ABRIL ABRIL		9738508					3187581675															PBA	OPERARIO				
10	OLGA LUCIA	ABRIL BARRERA		47426908			X		3103506727															PBA	OPERARIO				

III. INFORMACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE		DOCUMENTO		CARGO / NÚMERO DE CONTRATO		PROGRAMA / ÁREA / PROYECTO	

Convenciones: OSIGD - Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversa NARP - Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros

* Política de tratamiento de datos: www.yopal-casanare.gov.co/Transparencia y acceso a la información pública/ 1. Información de la Entidad/ Políticas y Lineamientos (http://www.yopal-casanare.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales-595359)

ACTA DE REUNIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

ACTA DE REUNIÓN No: _____

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN

Revisión de avance en plan de Mejoramiento de la PBA.

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	AM	Hora de finalización	AM
2023 | Oct | 21	7 : 30	PM ☐	8 : 30	PM ☐

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Instalaciones Planta de Beneficio Animal

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA NO
1.	Paola Martinez	Medico Veterinario	PBA	✓	
2.	Erika Useche	Ing. Alimentos			
3.	Julian Alarcon	Medico Veterinario			
4.	Tatiana Cardozo	Ing. Ambiental			
5.	Oscar Javier Peña.	Coordinador Operativo.			

INVITADOS

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA NO
1.					
2.					
3.					

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- ✓ Socializar plan de Mejoramiento y evidenciar de qué manera se Puede
- ✓ Dar Avance al MISMO.
- ✓

ORDEN DEL DÍA

- ✓ Saludo Inicial
- ✓ Lectura Plan de Mejoramiento
- ✓ Generar compromisos.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión con los profesionales adscritos a la planta de beneficio Animal donde se hace lectura y revisión del plan de Mejoramiento realizado con los requerimientos hechos por INVIMA, de evidencia que la mayoría de estos se les podrá dar avance o cierre únicamente ejerciendo inversión económica y sin esta no se puede llevar a cabo las actividades proyectadas.

Por otro lado, se menciona que se debe realizar un informe

Anexo 4

MUNICIPIO DE YOPAL

ACTA DE REUNIÓN No:

con los requerimientos hechos por la profesional encargada de la inspección permanente por parte de INVIMA

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma		Firma	
Nombre	Tatiana Cardozo Acosta	Nombre	
Email	cardozo1532@gmail.com	Email	dairegulariza@gmail.com
Firma		Firma	
Nombre	Paola Martinez B.	Nombre	
Email	yday pmb@hotmail.com.	Email	
Firma		Firma	
Nombre	Erika Ubache	Nombre	
Email	erikt_45@hotmail.com	Email	

IV. ANEXOS

HOJA DE CONTROL- GESTION DOCUMENTAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, GANADERIA Y AGRICULTURA
periodo: 24 de febrero al 23 de marzo del 2023

ITEM	AREA GENERADORA	TIPO DE FORMATOS	FOLIOS	CONDICIONES DEL ARCHIVO	TOTAL FOLIOS ARCHIVO GENERADO	ESTADO ACTUAL	UBICACIÓN ACTUAL	RESPONSABLE DE GENERACION		REVISO	FIRMA
								NOMBRE-APELLIDO	N° CONTRATO	NOMBRE-APELLIDO	
1	AREA CORRALES	LIBRO DE CONTABILIDAD	1 LIBRO, 63 FOLIOS	BUENAS CONDICIONES	AREA GENERADORA	ARCHIVO PBA	AREA DE CORRALES	CRISTIAN MORENO	1100-2023	OSCAR JAVIER PEÑA	
2	AREA POST MORTEM	ACTAS DE DECOMISO	24 FOLIOS	BUENAS CONDICIONES	AREA GENERADORA	ARCHIVO PBA	AREA ADMINISTRATIVA DE LA	PAOLA MARTINEZ	1098-2023	OSCAR JAVIER PEÑA	
3	INOCUIDAD DE ALIMENTOS	FORMATO DE POES FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION FORMATO DE BPM FORMATO DE CONTROL DE PLAGAS FORMATO DE ASISTECIA A CAPACITACION FORMATO DE PROVEDORES FORMATO ENTRADA DE PRODUCTOS FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION FORMATO DE INSPECCION DE VEHICULOS	24 FOLIOS 24 FOLIOS 24 FOLIOS 24 FOLIOS 24 FOLIOS 24 FOLIOS 24 FOLIOS 24 FOLIOS 24 FOLIOS	BUENAS CONDICIONES	AREA GENERADORA	ARCHIVO PBA	AREA ADMINISTRATIVA DE LA PBA	ERIKA USECHE	1096-2023	OSCAR JAVIER PEÑA	
4	AREA AMBIENTAL/PTAP	MUESTRA DIARIA DE CLORO RESIDUAL DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS LIMPIEZA DE ÁREAS EXTERNAS REGISTRO JORNADA DE ASEO	24 FOLIOS 24 FOLIOS 24 FOLIOS 1 FOLIO	BUENAS CONDICIONES	AREA GENERADORA	ARCHIVO PBA	AREA ADMINISTRATIVA DE LA PBA	TATIANA CARDOZO	1095-2023	OSCAR JAVIER PEÑA	

*Los archivos generados, diligenciados y archivados por el personal contratado para cada area.

PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO:		REQUERIMIENTOS POR INVIMA PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE YOPAL									FECHA ACTUALIZACION:	24	07	2023		
LIDER DEL PROCESO:		Dar avance a los requerimientos por el Invima en Acta de Visita - Diligencieda de Inspección, Vigilancia y Control										25	05	2023		
		SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO GANADERIA Y AGRICULTURA														
Item	Numeral / requisito de la norma afectado	Tipo de Hallazgo	Fecha hecho de identificacion del hallazgo (Dia/Mes/Año)	Origen del Hallazgo u Accion de Mejora.	Descripción del hallazgo	Causa	Tipo de Accion a Implementar	Accion(es) a Implementar	Fecha Inicio (Dia/Mes/Año)	Fecha Final (Dia/Mes/Año)	Seguimiento a acciones implementadas	Porcentaje de cumplimiento de la accion (%)	Estado del Hallazgo CERRADA / ABIERTA	Responsable	Observaciones o evidencia	Eficacia de las acciones implementadas
1		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Algunos operarios no cuentan con el certificado medico que indique la aptitud para manipular alimentos	Estos operarios tienen una actividad en el area de corrales no se le exige ese certificado medico.	AC- Accion Corrective	se da culminacion con respecto de este certificado a estos trabajadores dando cumplimiento con una capacitacion a todo el personal de la importancia de la manipulacion de alimentos.	10/5/2023	10/5/2023		100%	CERRADA	Desarrollo Economico	se presenta evidencia de la capacitacion y asistencia de los trabajadores para lo mismo	PARCIAL
2		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Se observan estructuras metálicas de las ventanas y puertas con falta de mantenimiento en el área de proceso, área de pieles, vigas metálicas tipo s soporte del riel aéreo, espacios sin protección, en la puerta de ingreso para animales caídos y parte superior del toril y parte inferior de las puertas de despacho de canales.	Deterioro por uso, falta de mantenimiento por años y vencimiento de la vida util	AM-Acción de Mejora	Solicitar los materiales para realizar respectivos mantenimientos	12/7/2022	25/11/2022		10%	ABIERTA	Desarrollo Economico	Se presentan videndias de orientacion y acciones encaminadas con desarrollar esta actividad	PARCIAL
							AC- Accion Corrective	Programar los mantenimientos con el personal a cargo	12/7/2022	25/11/2022		100%			Se presentan videncias de orientacion y acciones encaminadas con desarrollar esta actividad	
							AC- Accion Corrective		12/7/2022	25/11/2023		15%				
3		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Pérdida de cubierta en la cabina y taller de mantenimiento.	Deterioro por uso, falta de mantenimiento por años y vencimiento de la vida util	AC- Accion Corrective	adicatar materiales y arreglos para la zona afectada	12/7/2022	12/11/2022		15%	ABIERTA	Desarrollo Economico	Se presenta evidencias de orientación a equipo PBA en Calidad	PARCIAL
4							AC- Accion Corrective	adicatar materiales y arreglos para la zona afectada	12/7/2022	12/11/2022		15%			Se publican Formatos codificados en la plataforma OF CALIDAD	
5		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Las áreas para productos cárnicos no cuentan con puertas.	Deterioro por uso, falta de mantenimiento por años y vencimiento de la vida util	AC- Accion Corrective	adicatar materiales y arreglos para la zona afectada	12/7/2022	12/11/2022		15%	ABIERTA	Desarrollo Economico	Se presenta evidencias de orientación a equipo PBA en Calidad	PARCIAL
6		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	La planta de energía eléctrica no se encuentra en funcionamiento, no cuenta con plan de contingencias para garantizar el funcionamiento de las diferentes áreas y procesos.	Deterioro por uso, falta de mantenimiento por años y vencimiento de la vida util	AC- Accion Corrective	Se requiere mantenimiento general (bateria electrica, filtros de aceite, filtos de aire y cambio de combustible)	12/7/2022	12/11/2022		80%	ABIERTA	Desarrollo Economico y medio ambiente	Se publica procedimientos en la plataforma OF CALIDAD	SI

Anexo 6.1

7		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Los corrales bovinos se encuentran por fuera del cerco perimetral del establecimiento	Esta para realizar esta accion correctiva se requiere una inversion economica muy alta, ya que el perimetro de la planta es de mas de 10 hectareas, esta se incluira dentro del plan de modernizacion de la planta pero no es una accion correctiva ni a corto ni a mediano plazo.	AC- Accion Corrective	se requiere inversion en cerco perimetral con materiales que impidan la entrada de otras especies animales como bovinos y equinos.								
8		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Los pisos, las paredes, los techos y puertas presentan un estado de deterioro y en algunos casi perdidas la condición sanitaria.	Deterioro por uso, falta de mantenimiento por años y vencimiento de la vida util	AC- Accion Corrective	solicitar materiales y arreglos para la zona afectada								
9		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Los sistemas de drenaje de algunos sitios de procesamiento de visceras blancas, la máquina escalada de peines y esterilizadores no drenan directamente a los desagues de la planta. Los sitios de los sistemas de desague no cuentan con un diseño que evite la salida de olores y posible ingreso de plagas, en algunos sitios presenta deterioro y no cuenta con rejilla.	Deterioro por uso, falta de mantenimiento por años y vencimiento de la vida util	AC- Accion Corrective	solicitar materiales y arreglos para la zona afectada segun la normatividad								
10		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Sanitarios y vestieres. El area de terminacion y salida no cuenta con vestieres y sanitarios independientes. No se cuenta con instalaciones para el lavado, desinfeccion y almacenamiento de delantales.	se requiere ajustes en infraestructura en el que implique cambios en los planos arquitectonicos	AC- Accion Corrective	solicitar materiales y arreglos para la zona afectada segun la normatividad								
11		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Filtros sanitarios. El establecimiento cuenta con un solo filtro para el ingreso del personal operativo para las areas de insensibilización, sangria intermedia y terminación y salida. Durante la visita se observo un filtro sanitario en el area de terminación y salida el cual era utilizado solo para el personal de parque de vehiculos de transporte de canales y visceras, la planta realiza su denotación para ejecutar otras civiles	se requiere ajustes en infraestructura en el que implique cambios en los planos arquitectonicos	AM-Acción de Mejora	solicitar materiales y arreglos para la zona afectada segun la normatividad								
12		No conformidad		Auditoria Externa	Instalaciones para realizar operaciones de limpieza y desinfección en áreas de proceso: Los puestos de aturdido de sangria, corte de cabezas y retiro de visceras rojas no cuentan con lavamanos de accionamiento no manual	se requiere establecer lavamanos en estas zonas determinadas	AC- Accion Corrective	solicitar materiales y arreglos para la zona afectada segun la normatividad								
13		No conformidad		Auditoria Externa	Control integrado de plagas*: La planta cuenta con un programa documentado e implementado, con diagnóstico inicial pero este no tiene un enfoque integral preventivo, los procedimientos, cronogramas y registros deben ajustarse. No se evidencia señales de presencia de plagas o contaminación dentro de las áreas de proceso, no se han implementado las acciones preventivas para evitar el ingreso de insectos y roedores	El diagnostico inicial de control de plagas no tiene enfoque en el plan preventivo de plagas	AC- Accion Corrective	se requiere que la empresa que contrata realice el diagnostico inicial de la planta el enfoque ses para manejo integral	1/8/2023	1/10/2023	contratar la empresa de control y plagas para que realice el diagnostico inicial de manejo integral de plagas	0%	ABIERTA	ERIKA USECHE		NO
13		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Manejo de residuos líquidos y sólidos: El establecimiento cuenta con un gestor para el transporte de residuos de aprovechamiento industrial, sin embargo, actualmente no cuenta con contrato donde se determine las obligaciones del gestor. La planta no cuenta con convenio o contrato, soporte para la recolección de los decomisos y productos de riesgo biológico. El establecimiento no cuenta con plano donde se indique la ruta sanitaria de los residuos. La planta no cuenta con permiso de vertimiento que se otorga por la corporación ambiental CORPORINOQUIA.	No se cuenta con vigencia del permiso de vertimiento aguas residual desde el año el año 2006. Las unidades del sistema de tratamiento del agua residual se encuentra en alto grado de deterioro y no cumplen con la remoción de carga organica	AC- Accion Corrective	Para su renovación se requiere optimización del actual sistema de tratamiento de aguas residual con el fin de obtener remociones de carga contaminante que permiten obtener un permiso de vertimiento a no que impacte negativamente con los recursos	1/8/2023	1/10/2023	Establecer cumplimiento de la optimización mediante contrato.	0%	ABIERTA	Secretaria de desarrollo economico		
							AC- Accion Corrective	Tramitar permiso de vertimiento ante la Corporación Autonoma Regional de la Orinoquia-CORPORINOQUIA	1/8/2023	1/10/2023	Recopilar documentacion requerida por la Corporación Autonoma Regional de la Orinoquia	0%	ABIERTA	Secretaria de desarrollo economico		
					Calidad del agua*: La planta cuenta con programa de agua potable el cual describe el proceso de filtración con cambio de los lechos anualmente, sin embargo, actualmente el establecimiento no presenta documento o registro de esta	A la fecha no se ha culminado el proceso contractual encargado de mantenimiento de las unidades de la PTAP de la PBA por la cual no se ha ejecutado la actividad.	AC- Accion Corrective	Se requiere finalizar el contrato con el tercero especializado en mantenimiento de filtros y retrolavados	1/8/2023	1/10/2023	Verificación del avance en el cumplimiento del proceso contractual	0%	ABIERTA	Secretaria de desarrollo económico		

Anexo 6.2


					actividades de los recolectados realizados a los techos de Nivel1, Las tapas de los tanques de almacenamiento de agua potable tabicados por fuera del cerco perimetral se cuentan con seguridad.	A la fecha no se ha culminado el proceso contractual encargado de mantenimiento de las unidades de la PTAP de la PBA, por lo cual no se ha ejecutado la actividad.	AC- Accion Correctiva	Se requiere de la compra de materiales (abrazos y 4 candados) para implementar la seguridad de las tapas del tanque.	1/9/2023	1/10/2023	Solicitud de materiales y programación para la implementación con el personal operativo encargado de reparación y mantenimiento	0%	ABIERTA	Secretaria de desarrollo económico		
15		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Operaciones sanitarias: La planta no realiza, ni registra la verificación de la concentración de desinfectante utilizado en los puestos donde se tiene contemplado este sistema. El establecimiento no cuenta con todos los registros de limpieza de las partes altas de las diferentes áreas de proceso	Los desinfectantes que se utilizan en la planta para realizar el proceso de desinfección de utensilios, superficies y ambientes deben cumplir con una concentración establecida para poder inactivar la presencia microbiana y su efectividad; por lo cual debe existir un metodo y equipo de verificación de dicha concentración a lo que por el momento no se realiza	AC- Accion Correctiva	solicitar cotizaciones de los kit de medicion de concentracion de acido lactico acido acetico y acido citrico	1/8/2023	1/10/2023	cotizaciones de empresas insumos quimicos para alimentos	0%	ABIERTA	ERIKA USECHE		NO
							AC- Accion Correctiva	implementar en el manual de operaciones sanitarias el procedimiento de medicion de concentración de los desinfectantes dependiendo los kit de medicion y su metodo	1/8/2023	1/10/2023	manual de operaciones sanitarias	0%	ABIERTA	ERIKA USECHE		NO
							AC- Accion Correctiva	modificar el formato de inspección preoperativa incluyendo la concentración de los desinfectantes utilizados y la verificación de los mismos	1/8/2023	1/10/2023	formato de operaciones sanitarias	0%	ABIERTA	ERIKA USECHE		NO
16		No conformidad	24/2/2023	Auditoria Externa	Capacitación: Se cuenta con cronograma de las capacitaciones efectuadas en el año 2022 y 2023, sin embargo, para los meses de septiembre y octubre de 2022 las participaciones para ETAS y control de plagas no se efectuaron y no se realizó reprogramación de estas. Parte de los operarios no cuentan con las evaluaciones efectuadas en cada capacitación,	Dentro del manual de capacitación se encuentran establecido un cronograma de capacitacion mensual se cual corresponde a un profesional a cargo de cada profesional en el cual no se cumplio a cabalidad por los profesionales ambientales	AC- Accion Correctiva	implementar el cronogrema de capacitación del año 2023, acostumbrados a los profesionales a cargo y darle seguimiento mediante indicador de cumplimiento	1/8/2023	1/10/2023	programa de capacitación y cronogrema de año 2023	50%	ABIERTA	ERIKA USECHE	cronogrema del año 2023 y acta de socialización con profesionales	PARCIAL
17		No conformidad	24/2/2023		Prácticas higiénicas y medidas de protección?: La limpieza y desinfección de la ropa de trabajo no se efectuada por el establecimiento actualmente esta actividad se realiza por cada uno de los operarios en sus viviendas. La mayoria de los operarios que realizan actividades de deshuese y corte no cuentan con guante metalico	se requiere compra de maquinaria (lavadoras) e implementacion del metodo de lavado y elaboracion del procedimiento.	AC- Accion Correctiva	solicitar equipos y materiales para poner en marcha esta accion correctiva								
18		No conformidad		Auditoria Externa	REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y UTENSILIOS EN LAS PLANTAS DE BENEFICIO. Área de ingreso y/o recepción: El establecimiento no cuenta con un sistema de arco de desinfección o sistema equivalentes para vehículos al ingreso y a la salida de la planta de beneficio. La planta de beneficio no cuenta con una sección para el lavado de vehículos al durante el ingreso a la planta se detectan animales sospechosos de enfermedades infectocontagiosas	se requiere ajustes en infraestructura en el que implique cambios en los planos arquitectonicos	AC- Accion Correctiva	solicitar equipos y materiales para poner en marcha esta accion correctiva								
19		No conformidad		Auditoria Externa	AREA DE CORRALES: Requisitos generales: Los corrales de sacrificio no cuentan con plataforma de observaciones para las actividades de inspección ante-mortem, Algunos corrales presentan deterioro en su condición, evidenciando daños en tubos, columnas y estructura soporte de techos.	se requiere ajustes en infraestructura en el que implique cambios en los planos arquitectonicos.	AC- Accion Correctiva	solicitar equipos y materiales para poner en marcha esta accion correctiva								
20		No conformidad		Auditoria Externa	Requisitos especificos: El Corral de Observación en su diseño no cumple con los siguientes requisitos: Faltan escapatorias sanitarias en partes altas de paredes y se observan en algunas paredes con huecos, Las paredes deben tener una altura que garantice el aislamiento de los demás animales y corrales. Las uniones entre paredes y de estas con los pisos son en ángulo recto lo cual no facilita la limpieza y desinfección, El corral de observación no cuenta con sistema de sanción que facilite la toma de nuestros y seguridad del personal en las actividades de inspección, Los líquidos procedentes de este corral no desaguan directamente al colector se cruzan con los desagües de otras secciones de la planta.	se requiere ajustes en infraestructura en el que implique cambios en los planos arquitectonicos	AC- Accion Correctiva	solicitar equipos y materiales para poner en marcha esta accion correctiva								

AMCX06

21		No conformidad			Requisitos para las operaciones: El comité de observación no cuenta con sistema de seguridad a cargo de la autoridad sanitaria, este cuenta con una puerta corrediza en lados metálicos con comunicación directa al área de corrales y permanece abierta. La planta no cuenta con los equipos e instrumentos para la toma de exámenes y muestras de uso exclusivo para esta área.	se requiere ajustes en infraestructura en el que emplique cambios en los planos arquitectonicos e inversion de equipos o maquinaria.	AC- Accion Corrective	solicitar equipos y materiales para poner en marca esta accion corrective								
22		No conformidad		Auditoria Externa	Requisitos de equipos y utensilios *: El sistema de izaaj presenta fallas en su operación observando dificultad en el manejo por parte del operario, el mando del equipo presenta fallas en su funcionamiento ya que no permite la descarga de la polea del grifete en el riel de sangría, El operario de sangría utiliza un solo cuchillo para realizar el rayado de la piel y corte de yugulares y vasos.	se requiere ajustes en infraestructura en el que emplique cambios en los planos arquitectonicos e inversion de equipos o maquinaria, adicional a esto se requiere capacitacion a la persona que realice la accion	AC- Accion Corrective	solicitar cambio de equipo de insencitalizacion y materiales para poner en marca esta accion corrective								



Anexo 4

INFORME A DE PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE MEJORA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL


EQUIPO/ AREA/ESTRUCTURA	ESTADO ACTUAL	PLAN DE MEJORA
GENERADOR ELECTRICO 	EQUIPO NO OPERATIVO REQUIERE DE CAMBIO DE BATERIA, MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE TUBOS OXIDADOS. LA PLANTA DEBE CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE CORTE DE FLUIDO ELECTRICO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO DE SACRIFICIO.	REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS, BAJA CONCENTO DEL TECNICO MECANICO.
SISTEMA DE AGUA A CALDERA Y ACCESORIOS DE CALDERA  	TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADOS EN MALAS CONDICIONES POR DESGASTE, DETERIORO CON PRESENCIA DE OXIDO Y FUGAS.	ADQUISISCION DE TUBERIA Y ACCESORIOS NUEVOS

Anexo 7.1

PISO EN TODAS LAS AREAS DE LA LINEA DE BOVINOS Y PORCINOS  	PISOS CON FISURAS Y NO APTO PARA LADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION, DETERIORO POR EL CONTACTO CONTINUO CON LIQUIDOS Y USO. GENERANDO UN FOCO DE CONTAMINACION Y POLIFERACION DE PLAGAS.	SE REQUIERE INSUMOS Y PERSONAL CALIFICADO PARA SU REPARACION, ELEMENTOS COMO CEMENTO, ARENA, TRITURADO, GRAVILLA, EN GENERAL,
PISOS EXTERIORES  	DETERIORO DE PISOS, LO QUE GENERA EMPOZAMIENTO DE AGUA Y CONTAMINACION DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE Y ADEMAS SON FOCOS DE PROLIFERACION DE PLAGAS. LOS ACCESOS A LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL NO DEBEN GENERAR LEVANTAMIENTO DE PARTICULAS QUE PUEDAN PROVOCAR CONTAMINACION A LOS PRODUCTOS CARNICOS	SE REQUIERE INSUMOS Y PERSONAL CALIFICADO PARA SU REPARACION, ELEMENTOS COMO CEMENTO, ARENA, TRITURADO, GRAVILLA, EN GENERAL,


MANGUERAS Y REGISTROS  	LAS MANGUERAS Y REGISTROS NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DEBE SER DE COLOR CLARO, SE PRESENTAN REGISTROS DETERIORADOS CON PRESENCIA DE FUGAS DE AGUA.	RE REQUIERE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CON LA ADQUISISCION DE NUEVOS INSUMOS.
VENTANALES  	VENTALES NO INDICADAS PARA LAS INSTALACIONES YA QUE PERMITE EL PASO DE AIRE Y PARTICULAS CONTAMINANTES Y PLAGAS, EL MATERIAL ACTUAL ES ANGEO, EL CUAL NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS HIGIENICOSANITARIAS.	SE REQUIERE LA COMPRA E INSTALACION DE LAMINAS QUE OBSTRUYA EL FLUIDO DE AIRE E INGRESO DE PLAGAS DEL EXTERIOR A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

Anexo 23

TRAMPA DE ATURDIMIENTO 	ESTRUCTURA SE ENCUENTRA DETERIORADA NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PRESENTA OXIDO, DEBIDO A QUE ESTA DEBE ESTAR CONSTRUIDA EN MATERIAL SANITARIO.	MANTENIMIENTO DEL AREA, CAMBIO DE ALGUNAS ZONAS QUE SE ENCUENTRAN OXIDADAS, CON LA COMPRA DE INSUMOS.
BAJADOR DE GRILLETES 	ESTRUCTURA DETERIORADA NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD, EL MATERIAL EN EL QUE ESTÁ CONSTRUIDO NO ES APTO YA QUE GENERA OXIDO, ADICIONAL A ELLO LA ESTRUCTURA ESTA REPARADA EN DIFERENTES TRAMOS.	SE REQUIERE REALIZAR NUEVAMENTE, MODIFICANDO LA ESTRUCTURA PARA QUE CUMPLA LA MISMA FUNCIÓN CON CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIOS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD SANITARIA.

Anexo 29

BASE DE PLATAFORMAS PARA PROCESO DE SACRIFICIO 	ESTRUCTURAS FABRICADAS EN MATERIAL NO ADECUADO, YA QUE AL ESTAR EN CONTACTO CONTINUO CON LIQUIDOS SE OXIDAN, ENCONTRANDOSE EN ALTO GRADO DE DETERIORO.	SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE NUEVAS ESTRUCTURAS EN MATERIAL SANITARIO (ACERO INOXIDABLE) CON EL FIN DE EVITAR QUE ESTAS ESTRUCTURAS SE OXIDEN.
ESTRUCTURA BASE MOTOR DE MAQUINA DESOLLADORA DE PIELES 	MAQUINA Y ESTRUCTURA DETERIORADA NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD, EL MATERIAL EN EL QUE ESTÁ CONSTRUIDO NO ES APTO YA QUE GENERA OXIDO, ADICIONAL A ELLO LA ESTRUCTURA ESTA REPARADA EN DIFERENTES TRAMOS.	SE REQUIERE HACER PROCEDIMIENTO DE SAMBLASTING PARA RETIRAR OXIDO Y MEJORAMIENTO QUE GARANTICE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y DE INOCUIDAD DURANTE EL PROCESO DE DESOLLADO Y RETIRO DE PIELES.

LAVAMANOS DE LA LINEA 	LOS LAVAMANOS DEBEN CUMPLIR CON EL ACCIONAMIENTO DE PEDAL PARA EVITAR MANIPULACION DIRECTA, SE DEBEN ADECUAR Y MEJORAR LOS EXISTENTES, IMPLEMENTANDO LOS ESTERILIZADORES DE VAPOR PARA LOS CUCHILLOS.	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL LAVAMANOS, COMPRA E INSTALACION DE OTRO SISTEMA DE LAVADO, CUBRIR LLA NECESIDAD.
CUARTOS FRIOS 	LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL NO CUENTA CON SISTEMA DE REFRIGERACION FUNCIONALES, LOS EQUIPOS NO FUNCIONAN. CABE DESTACAR QUE LAS PUERTAS PRESENTAN DETERIORO QUE LO QUE NO PERMITE EL AISLAMIENTO HERMETICO.	DE ACUERDO CON EL DECRETO 1500 DE 2007. SEGÚN EL ARTICULO 8. CADENA DE FRÍO. CON EL FIN DE GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE LA CARNE, PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES Y LOS DERIVADOS CÁRNICOS DESTINADOS PARA EL CONSUMO HUMANO, TODO ESLABÓN DE LA CADENA ALIMENTARIA DEBE GARANTIZAR LA TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN EN LAS ETAPAS DEL PROCESO A PARTIR DE LA PLANTA DE BENEFICIO, EN EL DESPOSTE, DESPRESE, EMPAQUE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EXPENDIO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, DE TAL FORMA QUE SE ASEGURE SU ADECUADA CONSERVACIÓN HASTA EL DESTINO FINAL. COMPRA E INSTALACION DE NUEVO CUARTO FRIO.

Anexo 76

TECHOS 	LA CUBIERTA DE TODA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL TIENE PRESENCIA DE GOTERAS, CANALES EN ALTO GRADO DE DETERIORO, NO CUENTA CON MATERIAL SANITARIO. NO GARANTIZA LA HERMETICIDAD DE LA PLANTA, PROVOCA CONTAMINACION A LOS PRODUCTOS CÀRNICOS.	MANTENIMIETO, ADECUACION Y CAMBIO DE ALGUNAS PIEZAS DEL TECHO EN TOTALIDAD.
TUBERIA DE VAPOR  	LA TUBERIA DE AGUA Y VAPOR PRESENTA ALTO GRADO DE DETERIORO CON PRESENCIA DE OXIDO LO CUAL GENERA CONTAMINACION A LOS PRODUCTOS CARNICOS	

Anexo 2

TANQUE DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 	TANQUE DE AIREACION DEL AGUA POTABLE CON PÉRDIDA DE REVESTIMIENTO DE PINTURA Y ESTRUCTURA METÁLICA CON OXIDO SE DEBE HACER UN PROCEDIMIENTO DE SAMBLASTING Y APLICACIÓN DE PRODUCTO QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE	MANTENIMEITO, COMPRA E INTALACION DE PARTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS OPERARIOS, TÉCNICOS Y PROFESIONALES
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GANADERÍA Y AGRICULTURA
periodo evaluado: 24 de febrero al 23 de marzo del 2023

ITEM	NOMBRES	APELLIDOS	N° CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS	DESARROLLO DE ACTIVIDADES
1	REINALDO	RODRIGUEZ CATIVE	671	REALIZAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION EN CORRALES (CORRALERO 3) DEL GANADO BOVINO Y PORCINO A SACRIFICAR EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Efectuar las actividades de recepción y verificación del ganado bovino y porcino a sacrificar en la planta de beneficio animal del municipio de Yopal. 2. Colocar el número de identificación individual o trazabilidad y los códigos de los expendios a cada uno de los bovinos y porcinos a sacrificar. 3. Hacer acompañamiento a la Policía para determinar la legalidad de los bovinos y porcinos con la Guía Sanitaria de Movilización Interna-GSMI o ICA y Adelantar acompañamiento al Inspector del Invima o Veterinario de la Planta para el respectivo chequeo Ante-Mortem y proceder a la "liberación de corrales" 4. Distribuir los bovinos y porcinos recibidos en los diferentes corrales de acuerdo a su capacidad, seleccionar los animales autorizados para sacrificio en cada corral y conducirlos a la manga. 5. Una vez finalizada las labores de sacrifico, realizar lavado de los corrales para la recepción nuevamente de bovinos y porcinos.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO. ✓
2	OLGA MILENA	MARTIN ROA	1102	CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA LOS PROCESOS OPERATIVOS DE GANADO BOVINO Y PORCINOS EN LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	1. Realizar diariamente la inspección pre operativa en la planta de beneficio animal, diligenciar el formato establecido MI1-F40 FORMATO DE INSPECCION DIARIA PREOPERATIVA. 2. Desinfectar el producto cárnico (canales) bajo las dosificaciones dadas por el profesional a cargo del proceso. Diligenciar formato establecido MI10-42 FORMATO DIARIO DE DESINFECCION DE CANALES. 3. Realizar la verificación diaria de los procedimientos operativos estandarizados establecidos en la PBA y realizar el diligenciamiento del formato MI10-44 FORMATO VERIFICACION DE POES. 4. Verificar durante el cargue de productos cárnicos comestibles que los cuartos de canal lleven el sello de inspección y la trazabilidad.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO. ✓
3	CRISTIAN ALBERTO	MORENO GUTIERREZ	1100	RECEPCIONAR Y VERIFICAR LA DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA PARA EL SACRIFICIO DE GANADO BOVINO, PORCINO Y BUFALINO EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNCIPIO DE YOPAL, REGISTRANDO LA TRAZABILIDAD RESPECTIVA.	1. Recibir el ganado bovino y porcino para la verificación de los documentos. 2. Recepcionar las guías sanitarias de movilización, bonos de venta, pagos de degüello, verificando que la información contenida se clara y correcta. 3. Diligenciar la trazabilidad en las ICAS y los libros contables, a fin de documentar toda la información pertinente para las visitas de pork Colombia e ICA. 4. Acompañar a la autoridad encargada, para dar legalidad a los animales ingresados, teniendo en cuenta la información registrada en los bonos de venta e ICA. 5. Coadyuvar en el diligenciamiento diario del formato de los respectivos códigos y trazabilidades de los animales ingresados a la panta de beneficio animal. 6. Verificar que en los bonos de venta estén todos los hierros de los animales, cualquier eventualidad comunicar a la policía que adelanta el proceso en la planta. 7. Recolectar y custodiar las chapetas de los porcinos, para posteriormente hacer su respectiva entrega a la entidad de pork Colombia. 8. Apoyar con el desarrollo de las actividades establecidas en el Manual de Procedimientos de Bovinos y Porcinos de la Planta de Beneficio Animal. 9. Contribuir en las actividades generales de aseo y ornato que se realizan periódicamente en las instalaciones de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Yopal.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO. ✓
4	WUILBERTO	SOLER VARGAS	657	EJECUTAR ACTIVIDADES DE ARREO DE GANADO BOVINO Y PORCINOS A SACRIFICAR EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.	1. Arrear y conducir el ganado bovino y porcino por la manga hasta la trampa donde serán insensibilizados. 2. Evitar apilamiento del ganado bovino y porcino en la manga para evitar asfixia o sufrir fracturas. 3. Utilizar el tábano de una forma técnica para desplazar e ingresar el ganado bovino y porcino por la manga. 4. Evitar causar maltratos al ganado bovino y porcino (no golpee con palos ni objetos contundentes).	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO. ✓
5	MILTON EFREN	LEON SOCHA	659	REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INSENSIBILIZACIÓN DE GANADO BOVINO A SACRIFICAR EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Verificar el funcionamiento correcto de la pistola neumática, la lanza y las puertas de ingreso y salida de la trampa de aturdimiento 2. Operar la puerta de entrada para permitir el ingreso del bovino a la trampa evitando golpearlo. 3. Observar que el bovino lleve en la piel el sello de la policía, trazabilidad y/o expendió, reportar o detener el proceso si hay dudas del marcaje o identificación del bovino. 4. Tomar la pistola y aturdir el bovino accionándola sobre el hueso frontal 5. Verificar que quede bien insensibilizado mediante respuesta del reflejo ocular. 6. Operar la puerta de salida de la trampa de insensibilización para permitir que el bovino ruede hacia la zona de izado, cierre la puerta y preparar la trampa para un nuevo semoviente	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO. ✓
6	JHON JAIRO	STIZABAL LIZC/	663	REALIZAR EL IZADO DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Verificar si el sistema de izado (diferencial y cadena) funciona correctamente y que los grilletes estén disponibles. 2. Verificar que el bovino está debidamente insensibilizado y que la extremidad derecha del mismo este libre para su enganche. Colocar la cadena del grillete en la pata derecha y engánchela a la cadena transportadora que baja del polipasto. 3. Operar el control de mando de la cadena de izado del polipasto, Eleve el bovino, ubicándolo en el riel y desplácelo hasta la zona de sangría. 4. Realizar la limpieza de su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO. ✓
7	OGAR YOBANI	UIQUIVE GARCI	660	REALIZAR EL PROCESO DE SANGRIA DE GANADO BOVINO Y PORCINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Seccionar los grandes vasos sanguíneos del bovino a ambos lados del cuello: □ A nivel del cuello seccione los grandes vasos sanguíneos con un cuchillo hasta causar su muerte (sangría alta). □ Realizar el corte de los vasos sanguíneos a nivel de la unión del cuello y el pecho. (Sangría baja). 2. Comprobar que el bovino esta muerto y marcar la cabeza (zona de los carillos) con el número del expendio correspondiente. 3. Desangrar los bovinos dentro de la canaleta de sangría para evitar exceso de sangre en las demás zonas, verifique que los bovinos hayan desangrado correctamente. 4. Realice limpieza a su puesto y elementos de trabajo durante del proceso y antes de retirarse del mismo.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO. ✓
8	DRES HUMBEI	MBRANO CORT	688	REALIZAR PROCESO DE CORTE DE MANOS Y RAYADO DE BRAZOS Y PECHO DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Desplazar el bovino sacrificado a su puesto de trabajo. 2. Ubicar la mano derecha del bovino en la guaya para facilitar el rayado. 3. Hacer el rayado de la piel de los brazos, el cuello y el esternón mediante operación manual con un cuchillo recto. 4. Cortar las manos a la altura de la articulación carpiana. 5. Depositar las manos cortadas correctamente en el recipiente dispuesto para tal fin. 6. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO. ✓
9	NILSON	ABRIL ABRIL	679	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE PIERNA 1 DEL GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Hacer una incisión alrededor del recto, profundizando el corte para permitir que salga de la cavidad pélvica y luego ser embolsado y anudado. 2. Desollar completamente del corvejón hacia la pierna y hacer el rayado alrededor de la articulación del miembro que se encuentra libre sin dejar piel adherida a la pierna. 3. Cortar el miembro posterior izquierdo y depositarlo correctamente en el recipiente. 4. Desplazar el animal a la siguiente zona. 5. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo. .	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO. ✓
10	DIOMEDES	MIREZ CASTAÑI	678	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA REHABILITACION A NIVEL DE PAVIMENTO EN LA RED VIAL URBANA Y ELABORAR DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL.	1. Realizar el cálculo de cantidades de obra para el mejoramiento a nivel de pavimento de la red vial urbana del municipio de Yopal. 2. Realizar un diagnóstico de necesidades de mínimo 25 corredores viales en la red vial urbana que contenga georreferenciación y datos del perfil de la vía con su respectivo registro fotográfico. 3. Realizar el seguimiento y control al mejoramiento de 10 km a nivel de pavimento de la malla vial urbana del municipio de Yopal. 4. Brindar acompañamiento a comités técnicos con demás entes públicos y/o privados que implementen alternativas al mejoramiento de la red vial urbana del municipio de Yopal 5. Elaborar mensualmente informes técnicos de las actividades específicas estipuladas en el objeto con sus respectivos anexos. 6. Presentar paz y salvo por cada vez que se presente un acta parcial de pago del contrato, por respuestas a la PQRS que surjan durante el desarrollo del contrato i	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO. ✓
11	ANDERSON	ERFANO OTALC	680	REALIZAR ACTIVIDADES DE DESUELLO DORSAL Y MARCACIÓN DE CANALES DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Cortar la borla de las colas de los bovinos que van en la línea y depositarlas en el recipiente correspondiente. 2. Marcar con tinta grado comestible sobre el musculo del bovino (entre costilla-cuello y paleta) el número de trazabilidad y código de expendio a fin de mantener los mismos registros que traía la piel. 3. Entrelazar o amarrar las puntas de la cadena del polipasto con las puntas de la piel del cuello del bovino a fin de halar con la máquina y retirar la piel de la canal. 4. Accionar el control de tracción para que la máquina desprenda la piel del músculo. 5. Desplazar la piel del bovino hasta la sala de cueros. 6. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo. .	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO. ✓

Anexo 8.

12	JACINTO	REYES MARIÑO	677	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE EVISCERACION BLANCA DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Ejecutar las actividades de retiro de vísceras blancas de bovinos sacrificados en la planta de beneficio animal del municipio de Yopal, conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos Operativos. 2. Retirar la libre aprobada para consumo humano o los testículos y depositelos en el recipiente correspondiente, Retire y deposite las ubres de hembras lactante o mastitcas y depositelas en el recipiente de decomisos según el concepto del veterinario de línea. 3. Llevar el registro de punto de control 5. MI1-FO-025 "Registro Punto de Control 5". 4. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
13	ONEL ALFONS	MILLAN PARRA	682	REALIZAR EL PROCESO DE EVISCERACION ROJA DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Cortar el músculo del diafragma de las paredes de la cavidad torácica y proceda a desprender las vísceras. 2. Retirar de la caja torácica del animal el conjunto de órganos que conforman la víscera roja y depositarla en el carro de transporte. 3. Proceder a marcar el conjunto con el número o código del animal. 4. Llevar las vísceras a la sala respectiva y colgarlas junto con las ubres o los testículos en los ganchos para su inspección y lavado. (se permite tener de a dos vísceras rojas en el carro). 5. Llevar el registro de punto de control 6... MI1-FO-026 "Registro Punto de Control 6". 6. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
14	REYES	BONILLA LOPEZ	1136	REALIZAR EL PROCESO DE DIVISION DE CANAL DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Verificar que la sierra de canal, ascensor y suministro de aire estén funcionando correctamente y que la hojilla se encuentre en la posición correcta. 2. Operar la palanca del espernancado para abrir las piernas de la canal. 3. Manipular el ascensor con presión de aire subiendo con la sierra y colocarla entre las piernas. Ubicar la cola a un lado y constatar que la hojilla de corte quede en toda la línea media de la columna del bovino. 4. Activar el mando eléctrico de la sierra e iniciar el corte usando presión sobre la maquina controlando la dirección del corte, esta debe ser por todo el centro de la columna hasta el cuello. 5. Activar el freno para desplazar la canal a la siguiente zona. 6. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
15	JAIME	JCON HERNAND	683	REALIZAR EL PROCESO DE DESMEDULACIÓN DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Verificar que el sistema de lavado tenga el agua y presión requerida. 2. Retirar la médula de la canal con la ayuda de un cuchillo y depositarla en el recipiente correspondiente. 3. Lavar y limpiar completamente la canal. 4. Desplazar la canal a la siguiente zona de proceso. 5. Evitar que las canales se unan entre sí. 6. Llevar el registro de punto crítico de control 1. MI1-FO-027 "Registro Punto Crítico de Control 7. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
16	MARTHA RUB	UIQUIVE GARCI	672	REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE CANALES GENERADOS EN EL SACRIFICIO DE GANADO BOVINO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Efectuar la verificación, desinfección y entrega de la carne en canal producto del sacrifico ganado mayor en el área de despacho al personal encargado que hace el cargue a los vehículos autorizados para su transporte. 2. Llevar el registro de desinfección de canales. Formato MI1-FO-016 "Registro Diario desinfección de Canales" 3. Verificar que cada canal este identificado con código de expendio y trazabilidad. 4. Realizar registro en Formato "Entrega Diaria de subproductos para procesamiento industrial." MI1-FO-012 5. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
17	DEYSY YELEN	ROZCO RINCO	673	REALIZAR ACTIVIDADES DE LAVADO DE CABEZAS DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Verificar la identificación correcta de cada cabeza de acuerdo a código de expendio y trazabilidad. 2. Revisar que la cabeza del bovino sacrificado este sin contenido ruminal 3. Realizar el proceso de lavado con agua a presión 4. Ubicar las cabezas lavadas en el sitio establecido para su posterior entrega al personal encargado y autorizado para su transporte. 5. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
18	NIDIA LUCER	RGAS IZQUIER	674	REALIZAR LA COCCION DE PANZAS DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Realizar el lavado y cocción de panzas en la maquina centrifuga siguiendo las especificaciones técnicas de los productos utilizados para este proceso. 2. Verificar el funcionamiento, estado y limpieza de la máquina centrifuga lava panzas y que el suministro de vapor funcione adecuadamente. 3. Después de lavadas, ubicar las panzas en ganchos para su respectiva inspección y transporte. 4. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
19	ENNY KATHERI	MORENO PERE	675	REALIZAR EL PROCESO DE DESENSEBE DE INTESTINOS DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Desentrelazar los intestinos del ganado bovino sacrificado 2. Separar el intestino grueso y lavar con suficiente agua. 3. Retirar la grasa y depositarla en la caneca destinada para tal fin. 4. Realice limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
20	NUBIA PATRICI	LECILLA MONT	685	REALIZAR EL PROCESO DE AMARRADO DE TRIPA Y DESENSEBE DE CUAJO DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Lavar con suficiente agua el intestino delgado, escurrir, amarrar y colgar en el gancho. 2. Verificar que la temperatura del tanque de sancochados sea de 100 °C. 3. Introducir los cuajos amarrarlos con otras tripas y dejarlos sancochar durante 15 a 20 minutos. 4. Sacarlos y depositarlos en las canastillas para tal fin a la espera de la entrega. 5. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
21	BLANCA NIEVE	DRIGUEZ MORE	678	REALIZAR EL PROCESO LAVADO DE LIBRILLOS DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Realizar el lavado y cocción de los librillos en la tolva a vapor destinada para tal fin. 2. Verificar el funcionamiento, estado y limpieza de la tolva donde se realiza el proceso de lavado y que el suministro de vapor funcione adecuadamente. 3. Después de lavados, ubicar los librillos en ganchos para su respectiva inspección y transporte. 4. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
22	JULIO ULISES	LOPEZ	686	REALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VISCERAS BLANCAS Y ROJAS DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Tomar el peso de las vísceras rojas y blancas generadas en el sacrificio de bovinos en la planta de beneficio animal del municipio de Yopal. 2. Efectuar la entrega de vísceras blancas y rojas generadas en el sacrificio de ganado mayor y enor al personal autorizado para el transporte en la planta de beneficio animal del municipio de Yopal. 3. Cumplir a cabalidad con las buenas prácticas de manufactura (BPM) establecidas en el Manual de Procedimientos de Bovinos y Porcinos y las normas de HSE (Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente) de la planta de beneficio animal del municipio de Yopal. 4. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
23	CLAUDIA EDIT	ORRES ESPINO	689	REALIZAR EL LAVADO DEL COLON ASCENDENTE DE GANADO BOVINO SACRIFICADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Lavar el intestino grueso con abundante agua para evacuar el contenido fecal en su totalidad 2. Despejar del intestino grueso el colon ascendente 3. Desensebar el colon ascendente verificando que quede sin presencia de contaminantes 4. Lavar el colon ascendente con abundante agua y depositarlo en el recipiente correspondiente 5. Realizar limpieza a su puesto de trabajo durante el proceso y antes de retirarse del mismo.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
24	ORLANDO	ERON MONTAÑ	664	REALIZAR ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUCTO DEL SACRIFICIO Y FAENADO BOVINO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Realizar la recolección de residuos sólidos (grasa, cebo, pelos, lodos, estiércol y demás) dispuestos en las unidades de la PTAR tales como cajas de inspección, trampa de grasas, tanques de sedimentación y piscinas de oxidación de la planta de beneficio animal del municipio de Yopal. 2. Mantener despejadas de sedimentos las cajas de inspección y trampa de grasas ubicadas en la planta de beneficio animal del municipio de Yopal. 3. Contribuir con el orden y aseo de las áreas aledañas a la PTAR y dejar limpias y en orden las herramientas y elementos utilizadas para el desarrollo de las actividades.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
25	OLIVERIO	LEON ACEVEDO	665	REALIZAR ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA DE CORRALES EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Efectuar las actividades de limpieza y mantenimiento del estercolero de la planta de beneficio animal del municipio de Yopal. 2. Realizar la limpieza y recolección de residuos sólidos de las cajas de inspección del área de corrales de la planta de beneficio animal del municipio de Yopal. 3. Contribuir con el orden y aseo de las áreas aledañas del estercolero y corrales en la planta de beneficio animal del municipio de Yopal.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.

Anexo3

26	DAIRO JULIAN	RCON HERNAN	1067	REALIZAR MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO POST-MORTEM DE LOS ANIMALES SACRIFICADOS E INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA UTILIZACION DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FAENADO BOVINO EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL Y PRESENTAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES EN ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DEL INVIMA	1. Ejecutar el procedimiento de inspección post-mortem de los bovinos sacrificados en la planta de beneficio animal de Yopal, aplicando los formatos establecidos por la Alcaldía de Yopal. 2. Vigilar y realizar seguimiento a las canales cuándo se presente alguna enfermedad que clasifique el musculo o animal completo, como no apto para consumo humano, 3. Emitir aprobación sanitaria a los productos cárnicos obtenidos en el área de línea de faenado la cual está distribuida en zona sucia, zona intermedia y zona limpia, garantizando que lleven la documentación requerida antes de su despacho. 4. Supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en el proceso de sacrificio y faenado de los animales. 5. Controlar y verificar la salida final de los productos cárnicos en condiciones inocuas con el personal de entrega , para el respectivo cargue y posterior desplazamiento a cargo del personal de transporte. 6. Realizar una jornada de capacitación al personal operativo, sobre procesos operativos de faenado y bienestar animal. 7. Apoyar en la atención a requerimientos e informes de las entidades de control , planes de mejoramiento, Sistema de Gestión de Calidad, MIPG y demás de la Alcaldía, frente al cumplimiento de la normas vigentes establecidas para el funcionamiento y operación de la planta de Beneficio de Yopal. 8. Aplicar las directrices de gestión documental y Sistema de gestión de calidad en la generación y organización de los documentos (entregar documentos con hoja de control). 9.. Registrar todas las actividades una matriz en que se evidencien indicadores frente a los requerimientos del INVIMA haciendo el análisis correspondiente y la formulación de recomendaciones para mejorar, en las actividades contratadas. Nota : En la ejecución de todas las actividades debe tener en cuenta que los registros se realicen en los formatos establecidos y aplicar las normas y/o protocolos de bioseguridad establecidos por la Alcaldía de Yopal para el desarrollo del objeto del contrato. Así como el registro fotográfico correspondiente.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
27	YUDY PAOLA	RTINEZ BARRE	1098	REALIZAR MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO ANTE-MORTEM DE LOS ANIMALES SACRIFICADOS Y VERIFICACION DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FAENADO BOVINO EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL Y PRESENTAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES EN ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DEL INVIMA	1. Efectuar el procedimiento de inspección monitoreo ante-mortem verificando las condiciones sanitarias del ganado bovino y ingresado a la planta de beneficio antes de su sacrificio, aplicando los formatos establecidos por la alcaldía de Yopal. 2. Verificar los animales caídos, fracturados, o con traumas graves que pueden implicar sufrimiento en el animal o deterioro de su carne para ser autorizados bajo sacrificio de emergencia en la planta beneficio animal, con los formatos respectivos generando estadística mensual de las desviaciones de los mismos. 3. Efectuar seguimiento y control de buenas prácticas de manufactura en la zona de productos cárnicos comestibles dando cumplimiento a la normatividad vigente establecida por la autoridad sanitaria INVIMA. 4. Emitir dictamen médico final, a cada uno de los productos cárnicos comestibles y órganos inspeccionados durante el proceso de sacrificio realizando el decomiso de los mismos cuando no son aptos para el consumo humano. 5. Realizar una jornada de capacitación al personal operativo, sobre procesos operativos de faenado y bienestar animal. 6. Apoyar en la atención a requerimientos e informes de las entidades de control, planes de mejoramiento, Sistema de Gestión de Calidad, MIPG y demás de la Alcaldía, frente al cumplimiento de las normas vigentes establecidas para el funcionamiento y operación de la planta de Beneficio de Yopal. 7 aplicar las directrices de gestión documental y Sistema de gestión de calidad en la generación y organización de los documentos (entregar documentos con hoja de control). 8. Registrar todas las actividades una matriz en que se evidencien indicadores frente a los requerimientos del INVIMA haciendo el análisis correspondiente y la formulación de recomendaciones para mejorar, en las actividades contratadas. <Nota: En la ejecución de todas las actividades debe tener en cuenta que los registros se realicen en los formatos establecidos y aplicar las normas y/o protocolos de bioseguridad establecidos por la Alcaldía de Yopal para el desarrollo del objeto del contrato. Así como presentar el registro fotográfico correspondiente.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
28	YULY TATIAN	ARDOZO ACOS	1095	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL Y PRESENTAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES EN ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DEL INVIMA	1. Realizar las actividades de operación de la planta de tratamiento de agua potable, llevando a cabo actividades de control y seguimiento que permitan el cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos y normatividad vigente referenciándolos en los formatos establecidos por la alcaldía, analizando las desviaciones de los parámetros adquiridos. 2. Ejecutar actividades encaminadas a garantizar el uso eficiente y ahorro de agua en los procesos operativos desarrollados en la planta de beneficio animal de Yopal, referenciándolos en los formatos establecidos por la alcaldía 3. Efectuar inspección, seguimiento y control a las actividades de saneamiento ambiental que se lleven a cabo en la operación y mantenimiento a las unidades de la Planta de Tratamiento de Agua Residual. 4. Elaborar respuestas a los requerimientos ambientales solicitados por las autoridades competentes en relación con la planta de tratamiento de agua potable y agua residual de la Planta de Beneficio Animal de Yopal. 5. Coadyuvar en la planeación y ejecución de las jornadas de aseo y ornato periódicas que se realizan en las instalaciones de la planta de beneficio animal de Yopal. 6. Apoyar en la atención a requerimientos e informes de las entidades de control, planes de mejoramiento, Sistema de Gestión de Calidad, MIPG y demás de la Alcaldía, frente al cumplimiento de las normas vigentes establecidas para el funcionamiento y operación de la planta de Beneficio de Yopal. 7 aplicar las directrices de gestión documental y Sistema de gestión de calidad en la generación y organización de los documentos (entregar documentos con hoja de control). 8. Registrar todas las actividades una matriz en que se evidencien indicadores frente a los requerimientos del INVIMA haciendo el análisis correspondiente y la formulación de recomendaciones para mejorar, en las actividades contratadas.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
29	ERIKA BEATRIZ	ECHE MARTIN	1096	ACTUALIZAR, SOCIALIZAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO POES, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE EN EL SACRIFICIO Y FAENADO DEL GANADO BOVINO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL Y PRESENTAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES EN ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DEL INVIMA	1. Aplicar y asegurar la aplicación de los procesos y normas técnicas de adecuación, mantenimiento, limpieza y desinfección de las instalaciones de la planta desde el ingreso de ganado bovino,, hasta el despacho de los productos y subproductos generados en la planta; diligenciado los formaros de registro y control 2. Apoyar en la atención a requerimientos e informes de las entidades de control ,el Sistema de Gestión de Calidad, MIPG y demás de la Alcaldía, frente al cumplimiento de la normas vigentes establecidas para el funcionamiento y operación de la planta de Beneficio de Yopal 3. Articular las acciones técnicas y operativas para garantizar el cumplimiento de las operaciones sanitarias (poes) en todos los procesos de la PBA, diligenciando los formatos y registros correspondientes 4. Elaborar el diseño y velar por la ejecución del plan de capacitación para operarios, técnicos y profesionales de acuerdo a los lineamiento normativos realizando los registros correspondientes (registro de asistencia y fotográfico). 5. Realizar inspección y vigilancia de los vehículos de transporte de productos cárnicos terminados verificando el cumplimiento de las normas, realizando los registros en los formatos establecidos para generar el informe con las observaciones del caso. 6. Aplicar las directrices de gestión documental y Sistema de gestión de calidad en la generación y organización de los documentos (entregar documentos con hoja de control) . 7. Registrar todas las actividades una matriz en que se evidencien indicadores frente a los requerimientos del INVIMA haciendo el análisis correspondiente y la formulación de recomendaciones para mejorar, en las actividades contratadas Nota : En la ejecución de todas las actividades debe tener en cuenta que los registros se realicen en los formatos establecidos y aplicar las normas y/o protocolos de bioseguridad establecidos por la Alcaldía de Yopal para el desarrollo del objeto del contrato. Así como el registro fotográfico correspondiente según caso.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
30	CINDY GINNET	ELTRAN TAFU	1101	RECEPCIONAR,VERIFICAR Y ELABORAR GUIAS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE BOVINOS Y PORCINOS SACRIFICADOS EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL UBICADA EN LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Elaborar las guías de transporte de cada uno de los bovinos y porcinos sacrificados en la planta de beneficio animal, de acuerdo a las especificaciones dadas por los expendedores, 2. Recepcionar y organizar con su respectiva foliación las guías sanitarias de movilización y bonos de venta de bovinos y porcinos ingresados a la planta de beneficio animal de Yopal. 3. Verificar cada una de las guías de movilización en el sistema SIGMA (sistema de información para guías de movilización animal). 4. Organizar en medio magnético las guías de transporte de bovinos y porcinos, expedidas por la planta de beneficio animal. 5. Colaborar con el desarrollo de las demás actividades establecidas en el Manual de Procedimientos de Bovinos y Porcinos de la Planta de Beneficio Animal.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
31	HENRRY	DRIGUEZ TORR	1099	REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A UN BUEN ESTADO DE LAS ÁREAS COMUNES Y A SU VEZ RECUPERACIÓN DE ESPACIOS NECESARIOS EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL UBICADA EN LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE YOPAL.	1. Efectuar actividades de reparaciones menores tales como resanes, pañetes, pintura, y demás labores que se requieran en las áreas comunes y de faenado, garantizando la continua operatividad de la planta de beneficio animal de Yopal. 2. Realizar la verificación a los sistemas hidráulicos tales como arreglo de tubería, mangueras, correcciones de fuga de agua, adecuación y arreglo de sanitarios, de las áreas de corrales y la línea de operación en las instalaciones de la PBA. 3. Brindar ayuda en actividades de rehabilitación de componentes de la infraestructura de la PBA, donde sea requerido. 4. Participar en las actividades generales de aseo, ornato y mantenimiento que se realizan periódicamente en las instalaciones en las áreas internas y externas de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Yopal.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.

Anexo 3

32	SCAR ORLANC	PEREZ AVELLA	662	EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL SACRIFICIO Y FAENADO EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Efectuar mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos eléctricos e hidráulicos de la planta de beneficio animal. 2. Realizar el mantenimiento correctivo de las máquinas y equipos de la planta de beneficio animal de Yopal, cuando sea requerido, según lo indicado por el supervisor. 3. Hacer inspección diaria del funcionamiento de las maquinas utilizadas en el sacrificio de bovinos al inicio y al finalizar el sacrificio en la planta de beneficio animal del municipio de Yopal. 4. Actualizar las ficha técnica y revisión periódica del mantenimiento de máquinas y elementos funcionales de la planta.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
33	ULIO ROBERT(	SUAREZ CUTA	660	EJECUTAR ACTIVIDADES DE SOLDADURA DE LA INFRAESTRUCTURA METALICA DE CORRALES Y LINEA DE FAENADO Y SACRIFICIO DE LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Efectuar actividades soldadura de las estructuras metálicas de los corrales, el área de faenado, en equipos y máquinas de las instalaciones de la planta de beneficio animal del municipio de Yopal, 2. Realizar el mantenimiento de pintura a la maquinaria, equipos y estructuras metálicas de la planta de beneficio animal del municipio de Yopal. 3. Diligenciar el formato "Mantenimiento preventivo y correctivo" con la información relacionada a trabajos de soldadura realizados.	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.
34	OLGA LUCIA	ABRIL BARRERA	666	REALIZAR ACTIVIDADES DE ASEO Y DESINFECCION DE ÁREAS Y EQUIPOS EN LA ZONA 1 EN LA UNIDAD ESTRATEGICA DE SERVICIOS PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL	1. Realizar las actividades de aseo, limpieza y desinfección en la zona 1 de la planta de beneficio animal del municipio de Yopal. 2. Prestar apoyo en actividades de aseo y desinfección cuando se requiera de las áreas de insensibilización, sangría, desuello, corte de esternón, evisceración, sierra de canal, lavado de canales 3. Colocar bolsas en los recipientes dispuestos en la zona 1 para la recolección de residuos y disponer de los mismos producidos en la Planta de Beneficio Animal de manera organizada en el cuarto de acopio, para su posterior recolección por parte de la empresa de aseo. .	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA ACORDE A LO PLANEADO Y ESTIPULADO POR EL CONTRATO.

* contratos bajo supervisicion de la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, GANADERÍA Y AGRICULTURA

elaboro:

OSCAR XAVIER PEÑA ARCHILA
CONTRATO No. 005-2023

Anexo 8,