San José de Cúcuta, 24 de Julio de 2023

SEÑORES:

E.S.E Hospital Local de Los Patios
Calle 7 #9-59 daniel jordan

Asunto: Informe Manejo integrado de plagas

Nos permitimos presentarle el informe del mes inmediatamente anterior según los servicios ejecutados en las instalaciones de su empresa.

Con el fin de establecer parámetros de control y establecer índices de mejora en el tiempo es importante definir primero que todo los grados de infestación para cada una de las plagas.

GRADO DE INFESTACION	Cucaracha	Hormiga- Comejen	Roedores - Ofidios - Alacranes	Zancudo	Mosca
0: Nulo	Sin presencia de insectos	Sin presencia de insectos	Sin avistamientos, ni indicios de presencia de la plaga	Sin presencia de insectos	Sin presencia de insectos
1: Bajo	Hasta 10 insectos	Se detectan caminos o alimentos contaminados	Avistamiento ocasional	Se detecta presencia o reporte por parte de personal interno	Hasta 10 insectos
2: Alto	Mayor a 10 y hasta 50 insectos	Se detectan varios caminos y en varios lados	Avistamiento permanente, capturas	Se observan permanentemente se reportan quejas del personal	Mayor a 10 y hasta 50 insectos
3: Muy alto	Mayor a 50, se observan en el día	Se detectan en todo momento y en varios sitios	Daños a materiales o alimentos	Se ven en todo momento y hay constantes quejas de personal interno	Mayor a 50 se observan en todo momento

Tabla 1 . Grados de infestación

CONVENCIONES: Para interpretación de las graficas las convenciones son las siguientes:

C: Cucaracl **H: Hormiga** **R: Roedores** **Z: Zancudo** **M: Mosca**

I:
Isópteros - comejen A: Alacranes O: Ofidios

¡SIN TOXICOS, SI ES POSIBLE!


INFORME DE COMPORTAMIENTO DE PLAGAS

EMPRESA	PRINCIPAL HOSPITAL DE LOS PATIOS - calle 7 #9-59 daniel jordan, Los Patios, Norte de Santander

PERIODO REPORTADO	14	**de**	julio	**AÑO**	2023

DESINSECTACION

Metodo	producto	Dosis	Registro	Lote	F.vto	Observacion
Aspersión	Alfacipermetrina	5-10 ml/3L	380218	aasc21j002	may-24	cumpliendo con los protocolos de limpieza y desinfeccion de maquinas, Se realiza desinsectación con métodos generales de aspersión y nebulización en areas de archivo,consultorios, hospitalización, morgue, shut de basuras, externas y perefericas, pasillos, zonas verdes,area administrativa, asistencial, de servicios generales,bodega, cafeteria, orificios, rincones,sifones, baterias sanitarias, gel en interruptores y puntos estrategicos. Se realizo control de comejen pasillos guardaescobas cielo raso exteriores de pasillos machimbre exteriores, se recomienda
Nebulización	Alfacipermetrina	5-10 ml/5L	380218	aasc21j002	may-24	
Gel	Fipronil gel	0,0625g/p /90p	5046	22A10F	dic-25	
Aspersión , Inyeccion y brochado	Deltametrina(LM)	8ml/10L	124200	6212022	jun-24	
Espolvoreo	Tierras diatomeas	2,5 g/m¨2	ICA FJo 9865	47830H1	nov-23	
Al voleo	bacillus truringensis	2,5 g/m¨2	117-2000	331-297-n830	nov-24	



DESINFECCIÓN

Metodo	producto	Dosis	Registro	Lote	F.vto	Observacion
Aspersión Nebulización	Acido peracetico	3ml/5L	NSNRNSO	E63709AF	ago-23	cumplendo con los protocolos de limpieza y desinfeccón de maq 20, se realiza desinfeccion de ambientes en todas las areas del hospital

DESRATIZACIÓN

Metodo	producto	Dosis	Registro	Lote	F.vto	Observacion Mejora
laminas adhesivas	Lamina juliao	4 und	Se instalaron en almacen, archivo,y deposito			Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad se realizó limpieza y cambio de atrayente en los mecanismos, se instala laminas adhehsiva en almacén, archivo y depósito. Se recomienda no mover ni obstuir las trampas
Mecanismos no toxicos	trampas de captura	3 und	8095	19459	oct-25	


INFORME DE COMPORTAMIENTO DE PLAGAS

EMPRESA	UBA PATIO CENTRO - CALLE 32 # 9-99 PATIO CENTRO, Los Patios, Norte de Santander.

PERIODO REPORTADO	15	**de**	julio	**AÑO**	2023

DESINSECTACION

Metodo	producto	Dosis	Registro	Lote	F.vto	Observacion
Aspersión	Alfacipermetrina	5-10 ml/3L	380218	aasc21j002	may-24	cumpliendo con los protocolos de limpieza y desinfeccion de maquinas, Se realiza desinsectación en todas las areas del hospital con métodos generales de aspersión y nebulización en areas externas, pasillos, zonas verdes, oficinas,orificios, rincones,sifones, baños, gel en interruptores y puntos estrategicos. .
Nebulización	Alfacipermetrina	5-10 ml/5L	380218	aasc21j002	may-24	
Gel	Fipronil gel	0,0625g/p /90p	5046	22A10F	dic-25	
Aspersión , Inyeccion y brochado	Deltametrina(LM)	8ml/10L	124200	6212022	jun-24	
Espolvoreo	Tierras diatomeas	2,5 g/m¨2	ICA FJo 9865	47830H1	nov-23	
Al voleo	bacillus truringensis	2,5 g/m¨2	117-2000	331-297-n830	nov-24	




DESINFECCIÓN

Metodo	producto	Dosis	Registro	Lote	F.vto	Observacion
Aspersión **Nebulización**	Acido peracetico	3ml/5L	NSNRNSO	E63709AF	ago-23	cumplendo con los protocolos de limpieza y desinfección de maq 20, se realiza desinfeccion de ambientes en todas las areas del hospital

DESRATIZACIÓN

Metodo	producto	Dosis	Registro	Lote	F.vto	Observacion Mejora
laminas adhesivas	Lamina juliao	4 und	Se instalaron en almacen, archivo,y deposito			Se realizó limpieza y cambio de atrayente en los mecanismos, se instala laminas adhehsiva en archivos. Reportan presencia de murciélago se sugiere instalar ultrasonido .
Mecanismos no toxicos	trampas de captura	3 und	8095	19459	oct-25	

SIN TOXICOS, SI ES POSIBLE!



cumpliendo con los protocolos de bioseguridad no se encontraron capturas, se trabajo en prevencción contra de la proliferacion.

* en la sede calle 7 #9-59 daniel jordan se recomienda recortar maleza y recoger la chatarra y escombros que estan a la interperiee dado que son posible foco para anidamiento y reprodución de plagas
* se recomienda hacer mas intervenciones para control de comejen dado que su nivel dfe infestación es medio-alto para un mejor control y cambiar maderas afectadas.
* en la sede Uba patio centro se sugiere cambiar maderas infectadas dado que sirven de foco de contaminacion para las que aun no lo estan.
* no permanecer en las áreas tratadas por el tiempo recomendado limpiar superficies para quitar residuos químicos, resanar
paredes dónde había el comejen en pasillos
Recomendación a tener presente, que los días que se haga desinsectación posteriormente se deben lavar bien las superficies despues de una desinsectación No ingresar hasta después de 120 minutos y lavar utensilios y zonas antes de proximo uso
* Se recomienda nivelar pisos que se encuentren agrietados ya que sirven para ser foco de anidamiento de plagas.
* Se recomienda organizar materiales, en des uso, y mantener siempre los contenedores de basura tapados
* se recomienda incrementar labores de limpieza y rotacion de productos en almacen y archivadores para evitar anidacion de plagas.
* Se recomienda mantener las puertas cerradas el mayor tiempo posible controlando el ingreso de plagas rastreras y voladoras.

Toda la descripción de los mecanismos, dosis, numero de servicios, técnicas y toda la documentación soporte del programa de plagas está a su disposición en nuestro software en el cual usted puede acceder en tiempo real a revisar el comportamiento de su programa, los soportes y evidencias requeridas en caso de una auditoria o revisión por parte de los entes de control.

Cordialmente,

DIANA PATRICIA SUAREZ GARCIA
Asistente MIP – SST CÚCUTA
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS(MIP)
PALMERA JUNIOR SAS
56896883 - 3112939237

REGISTRO FOTOGRAFICO














¡SIN TOXICOS, SI ES POSIBLE!

Calle 6n Nº 3 - 17 Colpet pescadero
Tel: 589 6883 - Cel. 316-520 8822
E-mail: cucuta@palmerajunior.com

REGISTRO FOTOGRAFICO













¡SIN TOXICOS, SI ES POSIBLE!

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS CAMINOS DE COMEJEN TRATADOS

























¡SIN TOXICOS, SI ES POSIBLE!

Calle 6n Nº 3 - 17 Colpet pescadero
Tel: 589 6883 - Cel. 316-520 8822
E-mail: cucuta@palmerajunior.com
www.palmerajunior.com