





ALZADO REFUERZO- CIMENTACIÓN - COLUMNAS EJE 1


Esc: 1:50

COLUMNAS

SON: 3 UNIDADES


Esc: 1:50

PLANTA VIGAS SEGUNDO NIVEL




VIGA CIMENTACIÓN - VC-01 (SON:2)

Esc:1:50.




ZAPATAS EJE 1

Esc: 1:50




VIGA SEGUNDO NIVEL - VA-03 (SON:2)

Esc:1:50.



VIGA SEGUNDO NIVEL - VA-02 (SON:2)

Esc:1:50.



VIGA SEGUNDO NIVEL - VA-04 (SON:1)

Esc:1:50.

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROYECTO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TERMINACION DE COCINA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

MUNICIPIO DE PALMIRA
DPTO. VALLE DEL CAUCA

ALCALDIA DE PALMIRA

OBSERVACIONES:

ARCHIVO:
INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

NORTE:

GRUPO DE DISEÑO:
SECRETARIA DE EDUCACION

CONTENIDO:
DISEÑO ESTRUCTURAL

Plano Nº
2 de 3

FECHA:
01/02/2023

ESCALA: