




El restaurante colinda con el predio vecino en el Eje 1 y con los baños de la I.E en la zapata A5.


PLANTA CIMENTACIóN




ALZADO REFUERZO- CIMENTACIÓN - COLUMNAS EJE 4
Esc: 1:50




ZAPATAS EJE 4
Esc: 1:50




VIGA CIMENTACIÓN - VC-01 (SON:2)
Esc:1:50.



VIGA CIMENTACIÓN - VC-02 (SON:2)
Esc:1:50.



VIGA CIMENTACIÓN - VC-03 (SON:2)
Esc:1:50.



MUNICIPIO DE PALMIRA

PROYECTO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TERMINACION DE COCINA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

MUNICIPIO DE PALMIRA
DPTO. VALLE DEL CAUCA

ALCALDIA DE PALMIRA

OBSERVACIONES:

ARCHIVO:
INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

NORTE:

GRUPO DE DISEÑO:
SECRETARIA DE EDUCACION

CONTENIDO:
DISEÑO ESTRUCTURAL

Plano N°
1 de 3

FECHA:
01/02/2023

ESCALA: