

COMEDOR EXISTENTE




CIMENTACIÓN
Esc: 1:50


COMEDOR EXISTENTE




VIGAS SEGUNDO NIVEL
Esc: 1:50




VIGA CIMENTACIÓN - VC-01 (SON:2)
Esc:1:50.




VIGA VA-01 (SON:2)
Esc:1:50.




VIGA CIMENTACIÓN - VC-02 (SON:4)
Esc:1:50.



VIGA VA-02 (SON:4)
Esc:1:50.



DESPIECE VIGAS CIMENTACIÓN



DESPIECE VIGAS AEREAS

MUNICIPIO DE PALMIRA

PROYECTO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TERMINACION DE COCINA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLAS DE LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE PALMIRA
DPTO. VALLE DEL CAUCA

ALCALDIA DE PALMIRA

OBSERVACIONES:

ARCHIVO:
INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLAS DE LA ESPERANZA

NORTE:

GRUPO DE DISEÑO:
SECRETARIA DE EDUCACION

CONTENIDO:
DISEÑO ESTRUCTURAL

Plano N°
2 de 3

FECHA:
01/02/2023

ESCALA: