ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
INSPECCIÓN 7D - CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME
PG - 192 -2023

DATOS GENERALES

FECHA DE VISITA	**06 de junio de 2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	**Verificación de Ocupación Espacio Publico**	Nº ACTUACIÓN ADMINIST.	**2020574490114718E**
DIRECCIÓN	**CARRERA 92 No. 71 - 41 Sur Etapa 1 Casa 182**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	**NORBERTO NOGERA**	Nº IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE		Nº IDENTIFICACIÓN	

ASPECTOS TÉCNICOS

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL


LICENCIA DE URBANISMO (SI APLICA)	**SI**_____ **NO** _____	RESOLUCIÓN Nº	
FECHA DE EJECUTORIA (SI APLICA)		FECHA DE VIGENCIA	
CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	**NO_X____**		
HECHO NOTORIO			


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FOTOGRAFÍAS














OBSERVACIONES

Se realiza verificación al predio ubicado en la Dirección Carrera 92 Sur No. 71 - 41, corresponde a la agrupacion de vivienda Conjunto Los Cerezos casa 182 con CHIP AAA0163RYPA, donde al frente del predio se enduracio la zona blanda que hace parte de las zonas comunes del conjunto residencial, igualmente dentro de esta zona se instalo una matera permanente en forma circular en ladrillo. el area intervenida es de 4.27m X 2.67m = 11.4m2. espacio que actualmente es utilizado para parqueo de motos.

No se observa construccion o ampliacion dentro del predio, la intervencion se realizo al frente del predio en zona comunal. El area no hace parte de Espacio Publico, SIN RUPI, segun el aplicativo SIGDEP de la Defensoria del Espacio Publico el cual se consulto.

Por lo anterior se puede determinar que existe contrabencion a la norma urbanistica al inetrevenir espacios sin licencia de construccion o permiso otorgado por atoridad competente. La Intervencion es Lagalizable por que puede obtener la licencia de construccion cumpliendo con las condiciones del conjunto y de las decreto DECRETO 1077 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.6.1.1.7 Licencia de construcción y sus modalidades

Según la Norma: Decreto 555 de 2021 UPL 14 PORVENIR, C/3 TRATAMIENTO CONSOLIDACION - Tres Pisos, Mapa No. CU-5.4.14

-

CONCLUSIONES

ÁREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	**11,4 M2**		**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	**11,4 M²**	
			ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)	**M²**	
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN					
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	SI __	NO __X___	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI	NO ____

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	
_____ NOMBRE **PEDRO GARZON RONCANCIO** A25011998-79538445-ARQUITECTO		BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO