Secretaría GOBIERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
INSPECCIÓN DE POLICÍA 7-D - CONTROL URBANÍSTICO

INFORME TÉCNICO No. PG-212- 2023

DATOS GENERALES

FECHA DE VISITA	**13 de junio de 2023**	N.º PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICACIÓN	Nº ACTUACIÓN ADMINIST.	2018574490114593E
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	POLÍGONO 201 A OCUPACIÓN 274 SECTOR SAN BERNARDINO XXII		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE	NO ATIENDE NADIE	Nº IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE		Nº IDENTIFICACIÓN	

ASPECTOS TÉCNICOS

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	**SI**_____ **NO** ___**X**__	LICENCIA Nº	
FECHA DE EJECUTORIA		FECHA DE VIGENCIA	
LICENCIA DE URBANISMO	**SI**_____ **NO** _____	RESOLUCIÓN Nº	
FECHA DE EJECUTORIA		FECHA DE VIGENCIA	

CONSULTA NORMA URBANA

U.P.L	14 PORVENIR	TRATAMIENTO / MODALIDAD	CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA	EDIFICABILIDAD (VER NOTA 1)	D/Rg 2
BARRIO	SECTOR SAN BERNARDINO XXII	ÁREA DE ACTIVIDAD	RESIDENCIAL	PREDIO DE INTERÉS CULTURAL SI _____ NO _X	

ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN

ES OBRA EN CONSTRUCCIÓN?	SI_____ NO ___X__	ANTEJARDÍN	
ES REPARACIÓN LOCATIVA? (Artículo 10 del Decreto 1469 de 2010)	SI_____ NO ____X_	AISLAMIENTO LATERAL	N/A
TIEMPO ESTIMADO DE LAS OBRAS	N/A	AISLAMIENTO POSTERIOR	
USOS	COMERCIO - AUTOLAVADO	VOLADIZO	0
ALTURA EN PISOS	UN PISO - CERRAMIENTO	SÓTANO Y/O SEMISÓTANO	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO









FACHADA PRINCIPAL - LOTE AUTOLAVADO - PARQUEADERO



NO EXISTE NOMENCLATURA OFICIAL


Secretaría GOBIERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
INSPECCIÓN DE POLICÍA 7-D - CONTROL URBANÍSTICO

INFORME TÉCNICO No. PG-212- 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se hace la anotación que la visita se realiza desde el exterior Debido a que los habitantes de estos predios son agresivos con los funcionarios y no permiten el ingreso ni dan información de los ocupantes de estas construcciones, se observa que corresponde a un predio ubicado por la Secretaría del Hábitat dentro del polígono de monitoreo denominado 201A SECTOR SAN BERNARDINO XXII ocupación 274, Se encontró un lote con cerramiento perimetral compuesto por zócalo de 60cm y malla eslabonada donde funciona un lavadero de vehículos. "Auto lavado Parques de Bogotá" y también funciona como Parqueadero. Se consultó con la APP de la Defensoría del Espacio Publico donde nos informa que en el sector hay 14 chips pero a la fecha no se han caracterizado, el primero es CHIP: AAA0140EKRJ Lote de Gran extensión No se observa que se encuentre afectado por corredor ecológico de ronda.

El área del lote es 900m². A folio 1 del expediente se observa en informe de fecha 26 de agosto de 2020, construcción en proceso construcción. Actualmente el cerramiento ya esta totalmente terminado. Por lo que se puede concluir que la vetustez es de dos (2) años diez10 meses.

La visita se realizo ubicando las Coordenadas reales E; 85202 N: 102853. Con la ayuda de la App de la Secretaría Distrital de Planeación SINUPOT.

Norma: Decreto 555 del 29 de diciembre 2021 UPL 14 PORVENIR - D/Rg 2. Tratamiento de Desarrollo, Rango de edificabilidad 2, en el sector objeto de verificación.
El predio se encuentra ubicado dentro del Plan Parcial EL EDÉN EL DESCANSO Res, Distrital, 512 de 2006, suspendido por la Sentencia proferida el 4 de agosto de 2016por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de estado. Razón por la cual no por lo que no podrán expedirse actos administrativos o realizarse cualquier tipo de actuación tendiente a su desarrollo, ello hasta tanto se lleve a cabo, de conformidad con el procedimiento determinado en la Directiva Presidencial No. 10 del 2013, para efectos de la consulta previa con la comunidad Indígena Muisca de Bosa en relación Plan Parcial y en el articulo tercero, le ordeno al Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa, continuar con el proceso de consulta previa garantizando en todo momento la participación de los miembros de la comunidad Indígena Muisca de Bosa.

Observaciones Técnicas

ÁREA EN PRESUNTA CONTRAVENCIÓN (M²)	900m²		**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	mts2
			ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)	900m² Área afectada pisos
TIPO DE INFRACCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO SIN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	SI X	NO	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI / NO X

ELABORADO POR	RECIBIDO POR
PEDRO GARZON RONCANCIO	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

