ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
INSPECCIÓN 7D - CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME
PG - 171-2022

DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	**06 de junio de 2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	**Verificación de Ocupación Espacio Publico**	Nº ACTUACIÓN ADMINIST.	**2022574490100931E**
DIRECCIÓN	**ubicación Calle 75A con 103 - Direccion según SINUPOT carrera 100A No.75A 01 SUR**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	**MAURICIO VIVAS**	Nº IDENTIFICACIÓN	**79.570.138**
NOMBRE DEL RESPONSABLE	**MAURICIO VIVAS**	Nº IDENTIFICACIÓN	**79.570.138**

ASPECTOS TÉCNICOS			
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL			
LICENCIA DE URBANISMO (SI APLICA)	**SI**_____ **NO** _____	RESOLUCIÓN Nº	
FECHA DE EJECUTORIA (SI APLICA)		FECHA DE VIGENCIA	
CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	**NO_X____**		
HECHO NOTORIO			

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FOTOGRAFÍAS
















OBSERVACIONES

Se realiza verificación al predio ubicado en la Dirección CL 75A Sur No. 92 99, CHIP AAA0180ZMWF, información extraída de SINUPOT de la SDP.
Se realiza la consulta al Aplicativo de la Defensoría del Espacio Publico de donde se extrae que el área objeto de verificación es con puesto por dos zonas
A) Dirección oficial KR 100A 75A 01 SUR, Barrio SAN BERNARDINO XIX, Manz 23, Código Predio 96, Chip AAA0190DSXS
B) Dirección oficial CL 75A S 92 99 Barrio SAN BERNARDINO XIX, Manz 01, Código Predio 02, Chip AAA0180ZMWF, Área Terreno 27.771,60

En sitio se observa que la zona objeto de verificación esta siendo utilizada para un parqueadero con aproximadamente 30 vehículos de todos los tipos como motos automóviles volquetas etc., sin cerramiento, existe una caseta removible en tela, nos atiene el señor Mauricio Vivas quien manifiesta ser el responsable del parqueadero. El área de la zona objeto de verificación es de aproximadamente 3.000m2. como conclusión se observa que estas zonas no están identificadas con RUPI, pero la zona A esta como parte de la vía calle 75 A Sur y la B hace parte de zona de Corredor Ecológico Ronda del canal Tintal 4.

Según la Norma: Decreto 555 de 2021 UPL 14 PORVENIR, El área Objeto de verificación se encuentra dentro del trazado de la avenida San Bernardino.

Por lo anterior se concluye que el área donde se ubica el Parqueadero esta invadiendo Espacio Publico con el parqueo de vehículos

CONCLUSIONES

ÁREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	**3000 M2**		**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**		**M²**
			ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)		**3000M²**
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	INVASIÓN DE ESPACIO PUBLICO.				
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	SI __	NO __X___	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI	NO ____

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	
_____ NOMBRE **PEDRO GARZON RONCANCIO** A25011998-79538445-ARQUITECTO		BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO