ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **293**

DATOS GENERALES


FECHA DE INFORME	**21/07/2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20236110103122**
DIRECCIÓN	**CARRERA 101 - CALLE 153B/ CALLE 153 RUPI 311-2**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	EDILBERTO CAÑON	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	**__PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN RUPI 311-2 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES**
HECHO NOTORIO	INTERVENCIÓN EN LA VIA VEHICULAR CARRERA 101

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP



SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO

__ RUPI 311-2 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES INTERVENCION INDEBIDA DEL ESPACIO PUBLICO VIA VEHICULAR 101



__RUPI 311-2 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES INTERVENCION INDEBIDA DEL ESPACIO PUBLICO VIA VEHICULAR 101







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **293**

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular al predio CARRERA 101 CON CALLE 153, con el objeto de VERIFICAR SI EXISTE INTERVENCION DEL ESPACIO PÚBLICO**,** de acuerdo al radicado 20236110103122 .

De acuerdo a lo anterior en el momento de la visita se identifica que el predio ubicado en la dirección Carrera 101 No. 153 – 10 propiedad del Señor Edilberto Cañón, quien intervino el espacio público de la vía vehicular carrera 101 a lo largo del frente de su predio, realizando un sobre piso en concreto y sumideros para aguas lluvias, lo cual genero afectación a los vecinos por el empozamiento de aguas lluvias al cambiar los desniveles de evacuación.

Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que la vía vehicular carrera 101 se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con el código **RUPI 311-2 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES.** La zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico S.388/4-00 **URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DESARROLLO.**

Se concluye, al verificar el sistema de información digital Sigdep se constató que la zona objeto de inspección se sitúa en el plano urbanístico **S.388/4-00 URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DESARROLLO,** en la que realizo intervención del espacio público carrera 101 sin tener los respectivos permisos, encontrandose en el RUPI 311-2 ZONAS VIALES - VIAS VEHICULARES.

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	1,200 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2	
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	1,200 M2	
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Intervención indebida del el espacio público vía vehicular - **RUPI 311-2 (Ley 1801 de 2016 título XIV capítulo I, art 135, numeral 3)**			
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**		**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA	
ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 108 -2023			BOGOTÁ