ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **302**

DATOS GENERALES


FECHA DE INFORME	**24/07/2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20236110140542**
DIRECCIÓN	**CARRERA 71A No. 128 - 99 RUPI 1741-11** **CALLE 128 A No. 70G - 71 RUPI 1741- 12**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	**__PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN RUPI 1741-11 ZONAS RECREATIVAS - ZONA VERDE** **USO ESPECIFICO: ZONA VERDE 1** **__PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN RUPI 1741-12 ZONAS RECREATIVAS - ZONA VERDE** **USO ESPECIFICO: ZONA VERDE 2**
HECHO NOTORIO	CERRAMIENTO EN PARQUE CALATRAVA I SECTOR

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP



SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO

__PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN CARRERA 71A No. 128 - 99 RUPI 1741-11
__ PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN CALLE 128 A No. 70G - 71 RUPI 1741- ZONAS RECREATIVAS - ZONA VERDE.
CERRAMIENTO EN PARQUE CALATRAVA ID_ PARQUE 11-1020
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO.



__PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN CARRERA 71A No. 128 - 99 RUPI 1741-11
__ PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN CALLE 128 A No. 70G - 71 RUPI 1741- ZONAS RECREATIVAS - ZONA VERDE.
CERRAMIENTO EN PARQUE CALATRAVA - ID_ PARQUE 11-1020
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO.









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **302**

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular a los predios CARRERA 71A No. 128 - 99 RUPI 1741-11 y CALLE 128 A No. 70G - 71 RUPI 1741, con el objeto de VERIFICAR SI EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO, de acuerdo al radicado 20236110140542 .

De acuerdo a lo anterior en el momento de la visita se evidencia un cerramiento en reja entre el costado oriental de la Av. Carrera 72 (av. Boyacá) con la Calle 128A y la zona verde del Parque, el cual impide el libre tránsito peatonal, el ingreso para su uso y el mantenimiento de los árboles que se encuentran en esta zona verde.

Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que las zonas recreativas - zona verde - Parque se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con el código **RUPI 1741-11 Y RUPI 1741-12 ZONAS RECREATIVAS - ID_ PARQUE 11-1020 CALATRAVA I SECTOR .** La zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico S.124/4-3 **URBANIZACIÓN CALATRAVA PRIMER SECTOR** , se puede corroborar que existe ocupación indebida del espacio público.

Se concluye, al verificar el sistema de información digital Sigdep se constató que la zona objeto de inspección se sitúa en el plano urbanístico **S.124/4-3 URBANIZACIÓN CALATRAVA PRIMER SECTOR,** por consiguiente se confirma que se encuentra una ocupación indebida del espacio público, encontrandose en los **RUPI 1741-11 Y RUPI 1741-12 ZONAS RECREATIVAS - ID_ PARQUE 11-1020 CALATRAVA I SECTOR.**

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	4.100 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2	
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	4.100 M2	
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	ocupación indebida sobre el espacio público en los **RUPI 1741-11 Y RUPI 1741-12 ZONAS RECREATIVAS- ZONA VERDE (Ley 1801 del 2016 titulo XIV capitulo II, art 140 numeral 6).**			
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**		**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA	
ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 108 -2023			BOGOTÁ