ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **277**

DATOS GENERALES


FECHA DE INFORME	**14/07/2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20236110116002**
DIRECCIÓN	**CALLE 145 No. 58 C - 21 RUPI 822-1 KR 58 C No. 143 - 04 RUPI 822-2 KR 58 C No. 142 - 10 RUPI 822-3**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	**__CALLE 145 No. 58 C - 21 RUPI 822-1 - ZONAS RECREATIVAS __KR 58 C No. 143 - 04 RUPI 822-2- ZONAS RECREATIVAS __KR 58 C No. 142 - 10 RUPI 822-3 - ZONAS RECREATIVAS**
HECHO NOTORIO	CERRAMIENTO EN REJA RUPI 822-1 - URBANIZACION ATENAS CIUDAD PRIVADA

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP



SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ



REGISTRÓ FOTOGRÁFICO


__CALLE 145 No. 58 C - 21 RUPI 822-1 - ZONAS RECREATIVAS
CERRAMIENTO EN REJA METALICA
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO




__CALLE 145 No. 58 C - 21 RUPI 822-1 - ZONAS RECREATIVAS
CERRAMIENTO EN REJA METALICA
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO



__KR 58 C No. 143 - 04 RUPI 822-2 - ZONAS RECREATIVAS
NO EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO



__KR 58 C No. 142 - 10 RUPI 822-3 - ZONAS RECREATIVAS
NO EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **277**

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular al predios ubicados en las direcciones **CALLE 145 No. 58 C - 21 RUPI 822-1 , KR 58 C No. 143 - 04 RUPI 822-2 y KR 58 C No. 142 - 10 RUPI 822-3**, **Id_Parque 11-117** URBANIZACÍON CIUDAD PRIVADA ATENAS; con el objeto de VERIFICAR SI EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO**,** de acuerdo al radicado 20234601046122, donde se evidencio lo siguiente:

1. El predio público de cesión **RUPI 822-1 ZONA RECREATIVA** ubicado en la dirección Calle 145 No. 58C -21 se encuentra un cerramiento en reja metálica sobre el costado norte del parque que colinda con la calle 145. De tal forma existe ocupación indebida del espacio público.
2. El predio público de cesión **RUPI 822-2 ZONA RECREATIVA** ubicado en la dirección KR 58 C No. 143 - 04 y **RUPI 822-3** ubicado en la dirección KR 58 C No. 142 - 10 no se evidencia ocupación indebida del espacio público.

Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que la zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico S.293/4-00 **- URBANIZACIÓN CIUDAD PRIVADA ATENAS.**

Se concluye, que se encuentra una reja metálica ocupando indebidamente el espacio público del **RUPI 822-1 ZONA RECREATIVA -** URBANIZACIÓN CIUDAD PRIVADA ATENAS.

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	1.050 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	1.050 M2
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	ocupacion indebida del espacio público **RUPI 822-1**. **(Ley 1801 del 2016 titulo XIV capitulo II, art 140 numeral 6).**		
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA	
ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 108 -2023			BOGOTÁ