ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **286**

DATOS GENERALES


FECHA DE INFORME	**18/07/2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	VERIFICAR E INFORMAR OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO	Nº ACTUACIÓN POLICIVA	**20236110125872**
DIRECCIÓN	**CALLE 148 No. 102 B - 60 - RUPI 2203-1 CARRERA 103 B No. 150- 30 - RUPI 4210-2 CARRERA 103 B No. 150- 30 INT 1 - RUPI 4210-3**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	NO APLICA	Nº IDENTIFICACION	NO HAY INFORMACIÓN

VERIFICACION DE DOCUMENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	**__PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN RUPI 2203-1 ZONAS RECREATIVAS - PARQUE __PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN RUPI 4210-2 ZONAS RECREATIVAS - PARQUE __PREDIO PÚBLICO DE CESIÓN RUPI 4210-3ZONAS RECREATIVAS - PARQUE**
HECHO NOTORIO	CERRAMIENTO EN LAMINAS DE ZINC Y PUERTA EN MALLA ESLABONADA EN PARQUE

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - SIGDEP




SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL - MAPAS BOGOTÁ




REGISTRÓ FOTOGRÁFICO

__ RUPI 2203-1 ZONAS RECREATIVAS - PARQUE
__ RUPI 4210-2 ZONAS RECREATIVAS - PARQUE
__ RUPI 4210-3ZONAS RECREATIVAS - PARQUE
CERRAMIENTO EN PARQUE
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO.



__ RUPI 2203-1 ZONAS RECREATIVAS - PARQUE
__ RUPI 4210-2 ZONAS RECREATIVAS - PARQUE
__ RUPI 4210-3ZONAS RECREATIVAS - PARQUE
CERRAMIENTO EN PARQUE
EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO.







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SUBA
GRUPO DE GESTION JURIDICA
CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME TECNICO No. **286**

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES

Se realizó visita de inspección ocular al predio CALLE 148 No. 102 B - 60 - RUPI 2203-1, CARRERA 103 B No. 150- 30 - RUPI 4210-2,CARRERA 103 B No. 150- 30 INT 1 - RUPI 4210-3, con el objeto de VERIFICAR SI EXISTE OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO, de acuerdo al radicado 20236110125872 .

De acuerdo a lo anterior en el momento de la visita se evidencia un cerramiento perimetral en láminas de zinc, una parte en el costado norte en alambre de púa y una puerta en malla eslabonada en la zona verde del parque ubicado en el costado oriental de la carrera 103B, las cuales impiden el ingreso al parque para su uso.

Se verifica en el sistema de información Geográfica de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP y Mapas Bogotá, se constató que la zona verde - parque se encuentra incorporado en el Inventario Único del Patrimonio Inmobiliario identificado con el código **RUPI 2203-1**, **RUPI 4210-2 Y RUPI 4210-3 ZONAS RECREATIVAS - ID_ PARQUE 11-847 VALLE PATRICIA I SECTOR - I ETAPA.** La zona objeto de investigación se sitúa en el Plano Urbanístico S.560/4-00 - CU3-S.51/4-20 **URBANIZACIÓN VALLE PATRICIA I SECTOR Y URBANIZACIÓN TORRES PORTAL DE SUBA** , se puede corroborar que existe ocupación indebida del espacio público.

Se concluye, al verificar el sistema de información digital Sigdep se constató que la zona objeto de inspección se sitúa en el plano urbanístico **S.560/4-00 - CU3-S.51/4-20 URBANIZACIÓN VALLE PATRICIA I SECTOR Y URBANIZACIÓN TORRES PORTAL DE SUBA,** por consiguiente se confirma que se encuentra una ocupación indebida del espacio público, encontrandose en los **RUPI 2203-1, RUPI 4210-2 Y RUPI 4210-3 ZONAS RECREATIVAS - ID_ PARQUE 11-847 VALLE PATRICIA I SECTOR - I ETAPA.**

CONCLUSIONES

AREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	4.579 M2	**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**	00.00 M2
		AREA NO LEGALIZABLE (M2)	4.579.00 M2
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	ocupación indebida sobre el espacio público en los **RUPI 2203-1, RUPI 4210-2 Y RUPI 4210-3 ZONAS RECREATIVAS -PARQUE (Ley 1801 del 2016 titulo XIV capitulo II, art 140 numeral 6).**		
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	**SI**	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	**NO**

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	NOTA
ARQ.TULLY MILENA GONZÁLEZ GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA CTO 108 -2023		

BOGOTÁ