FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		13 (Trece) de Junio de 2022.	
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:		23 (Veintitrés) de Febrero de 2022.	
FECHA ACTA DE INICIO:		22 (Veintidós) de Febrero de 2022.	
CONTRATISTA	Contratista	IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT:	900.828.771-1.
CONTRATO No.:		033-2022 del 17 de Febrero de 2022.	
OBJETO DEL CONTRATO:		CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES ASCENSORES MARCA ANDINO UBICADOS EN LAS ESTACIONES BETANIA - CAMBULOS DEL SISTEMA CABLE AEREO MANIZALES Y EL ASCENSOR ALTIVONI UBICADO EN LA ESTACIÓN CAMINO DE LA PALMA DEL ANTIGUO TELEFERICO YARUMOS – CAMINO DE LA PALMA, SISTEMAS QUE ADMNISTRA LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2022.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)		000215 del 21 de Febrero de 2022.	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL:		Desde el 22 de Febrero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022. y/o hasta agotar el presupuesto.	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA:		N.A.	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA:		18 (Dieciocho) de Febrero de 2022.	
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:		OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: i. Cumplir el objeto contractual conforme las condiciones técnicas, especificaciones, actividades y cantidades contempladas en el contrato, la invitación pública, la oferta económica y los documentos previos, acatando el plazo y la forma pactados para tales efectos. ii. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso.	

	iii. Pagar oportunamente los impuestos y costos que requiera la suscripción, ejecución y legalización del presente contrato. iv. Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones. v. Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual. vi. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. vii. Asumir y llevar a cabo la totalidad de protocolos y medidas tendientes a evitar la propagación del COVID-19 al momento de ejecutar las actividades aquí contempladas, por lo que deberá suministrar a su personal todos los elementos de protección necesarios para evitar el contagio y propagación del mismo. viii. Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.
CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR :	Después de verificar los reportes de mantenimiento, la Supervisión autoriza la cancelación de la Factura No. FVE – 2550. Se evidencia que el contratista realizo la visita de Mantenimiento correspondiente al mes de Junio de 2022, para lo cual entrega el reporte del día 7 de junio de 2022.
SUPERVISOR:	Carlos Eduardo Gómez Montoya
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$16'620.650,42 (Dieciséis Millones Seiscientos Veinte Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con Cuarenta y Dos Centavos M/Cte.) incluido IVA.
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	$16'620.650,42 (Dieciséis Millones Seiscientos Veinte Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con Cuarenta y Dos Centavos M/Cte.) incluido IVA.
FORMA DE PAGO	El pago se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación de la factura, previo Informe del Supervisor manifestando el cumplimiento y calidad de los servicios contratados, además del certificado de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, según corresponda.

ESTAMPILLAS	**TIPO**	**APLICA (SI/NO)**
	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL OBRA PUBLICA 5%	**NO.**
	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 0.5%	**SI.**
	PRO ADULTO MAYOR 2%	**SI.**
	UNIVERSIDADES 1%	**SI.**
	PROCULTURA 0.5%	**SI.**

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR.

FECHA	No DE ORDEN	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
MARZO 22 DE 2022.	033- 001	FVE - 2129	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cambulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$15'109.682.42
MARZO 24 DE 2022.	033- 002	FVE - 2156	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cambulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$13'598.714.42
ABRIL 25 DE 2022.	033- 003	FVE - 2255	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cambulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$12'087.746.42
MAYO 24 DE 2022.	033- 004	FVE - 2479	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cambulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales.	$10'576.778.42

			$396.629.oo Para La InfiCaldas.	
JUNIO 13 DE 2022.	033- 005	FVE - 2550	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cambulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$9'065.810.42
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA:	Un Millón Quinientos Diez Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos M/Cte.			

En mi calidad de supervisor, certifico que he verificado que el pago se seguridad social del contratista se realizó sobre el Ingreso base de cotización (IBC).

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO
SUPERVISOR: **CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA**		

IMPERIAL
elevadores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVE 2000

Fecha de expedición	2022-06-10 14:16:47
Forma de pago	Crédito a 30 días
Fecha de vencimiento	2022-07-10
Modalidad de pago	Crédito

CUFE: 7c3bae4e49e659b2c6e80925fc39569caa2ce22f742d09ffc5c2efb5a2851cc460c83f76a0db144edafc5cdb3e22e4f8

Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764025352560 de fecha 14/02/2022 hasta 13/02/2023. Rangos autorizados desde el FVE 2001 hasta el FVE 3000.

No somos grandes contribuyentes. Responsables de IVA

ORDEN DE COMPRA:

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

RECIBIDO 10 JUN. 2022
Rd 2022-E1-0000861

Dirección	CALLE 51 B 81 29	Ciudad	MEDELLÍN
Nit	900828771-1	Celular	
Teléfono	4019754 /		
E-mail	imperialelevadoressas@gmail.com		

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

Dirección	VIA PANAMERICANA ESTACION LOS	Ciudad	MANIZALES
Nit / Cédula	900315506 - 2	Celular	3127845132
Teléfono	875220		
E-mail	supervisoroperaciones@cableaereomanizales.gov.		

Item	Descripción	Cantidad	Tipo Unid.	Precio Unitario	IVA %	Valor Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (ESTACION CABULOS)	1.00	UNIDAD	317,430.28	19.00	317,430.28
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (ESTACION BETANIA)	2.00	UNIDAD	317,430.28	19.00	634,860.56
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (ESTACION CAMILO DE LA PALMA	1.00	UNIDAD	317,430.28	19.00	317,430.28

Observaciones:

CUENTA DE AHORROS 58039313691 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

A PARTIR DE LA ECHA DE VENCIMIENTO ESTA FACTURA CAUSA INTERESES POR MORA (ART. 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

Valor en letras
UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS

Valor bruto	1,269,721
Descuento	0
Subtotal	1,269,721
Base AIU	0.00
IVA	241,247
Rte fuente	0
Valor total	1,510,968

Documento generado por Helisa Software para el Trabajo - PROAsistemas S.A. N.T: 800042928 -1 / Proveedor tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT. 90096599 -7.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO DE 2008)

| | | |

en línea

DATOS-GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900828771	1	IMPERIAL ELEVADORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPERIAL ELEVADORES SAS	CALLE 51 B 81 29	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4019754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05		9434888679	E	2022/05/17			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IMPERIAL ELEVADORES SAS (48 Afiliados)																								$65,088,943	$10,478,100			$65,088,943	$2,845,600			$64,022,274	$2,562,200			$65,088,943		$4,112,900			$0	$0		$19,996,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)																								$5,396,668	$863,600			$5,396,668	$452,500			$5,363,334	$214,600			$5,396,668		$28,300			$0	$0		$1,559,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																								$5,396,668	$863,600			$5,396,668	$452,500			$5,363,334	$214,600			$5,396,668		$28,300			$0	$0		$1,559,000
1	CC	64929378	CASTAÑEDA CARMINA										X									25-14	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$1,400	CCFD4	0	$0	$0	14-11	1	$33,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$6,800
2	CC	64929378	CASTAÑEDA CARMINA																			25-14	29	$1,063,334	$170,200	EPS010	29	$1,063,334	$42,600	CCFD4	29	$1,063,334	$42,600	14-11	29	$1,063,334	0.522%	$5,600	29	$0	$0	Si	$261,000
3	CC	71715737	CASTAÑEDA ERIBERTO																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCFD4	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
4	CC	25808144	EALO LUZ																			25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCFD4	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
5	CC	1017138055	LARA ADELINA																			23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCFD4	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
6	CC	39200757	LOPEZ DIANA																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCFD4	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	43049843	QUINTERO ELSY																				0	$0	$0	EPS010	10	$0	$236,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$236,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (42 Afiliados)																								$59,692,275	$9,614,500			$59,692,275	$2,389,100			$58,658,940	$2,347,600			$59,692,275		$4,084,600			$0	$0		$18,435,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (42 Afiliados)																								$59,692,275	$9,614,500			$59,692,275	$2,389,100			$58,658,940	$2,347,600			$59,692,275		$4,084,600			$0	$0		$18,435,800
8	CC	98711261	ACEVEDO LUIS																			23020 1	30	$2,220,000	$355,200	EPS010	30	$2,220,000	$88,800	CCFD4	30	$2,220,000	$88,800	14-11	30	$2,220,000	6.960%	$154,600	30	$0	$0	Si	$687,400
9	CC	1152699293	ACEVEDO SEBASTIAN										X									23020 1	30	$1,474,688	$236,000	EPS010	30	$1,474,688	$59,000	CCFD4	30	$1,474,688	$59,000	14-11	30	$1,474,688	6.960%	$102,700	30	$0	$0	S	$456,700
10	CC	1027884322	AGUDELO GABRIEL	X									X									23020 1	19	$675,001	$108,100	EPS010	19	$675,001	$27,100	CCFD4	19	$675,001	$27,100	14-11	19	$675,001	6.960%	$47,000	19	$0	$0	Si	$209,300
11	CC	43925827	AGUIRRE SANDRA										X									23030 1	30	$2,658,526	$425,400	EPS010	30	$2,658,526	$106,400	CCFD4	30	$2,658,526	$106,400	14-11	30	$2,658,526	6.960%	$185,100	30	$0	$0	Si	$823,300
12	CC	1017145278	ALVAREZ CHARLY																			25-14	30	$1,070,000	$171,200	EPS010	30	$1,070,000	$42,800	CCFD4	30	$1,070,000	$42,800	14-11	30	$1,070,000	6.960%	$74,500	30	$0	$0	Si	$331,300
13	CC	1042465437	ARROYAVE DANIEL																			23100 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCFD4	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
14	CC	1051421111	ATENCIO DAVID										X									23020 1	30	$1,658,594	$265,400	EPS002	30	$1,658,594	$66,400	CCFD4	30	$1,658,594	$66,400	14-11	30	$1,658,594	6.960%	$115,500	30	$0	$0	Si	$513,700
15	CC	1075282024	AYALA GUSTAVO										X									23030 1	30	$1,078,125	$172,500	EPS005	30	$1,078,125	$43,200	CCFD4	30	$1,078,125	$43,200	14-11	30	$1,078,125	6.960%	$75,100	30	$0	$0	Si	$334,000
16	CC	1128432930	CARDONA ANDRES		X																	23100 1	18	$600,000	$96,000	EPS010	18	$600,000	$24,000	CCFD4	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	6.960%	$41,800	18	$0	$0	Si	$185,800
17	CC	98587327	CARDONA GUSTAVO										X									23100 1	30	$1,459,896	$233,600	EPS010	30	$1,459,896	$58,400	CCFD4	30	$1,459,896	$58,400	14-11	30	$1,459,896	6.960%	$101,700	30	$0	$0	Si	$452,100
18	CC	1036663369	CARDONA JORGE										X									25-14	30	$1,396,354	$223,500	EPS002	30	$1,396,354	$55,900	CCFD4	30	$1,396,354	$55,900	14-11	30	$1,396,354	6.960%	$97,200	30	$0	$0	Si	$432,900
19	CC	1017184119	CASTAÑEDA EDWIN										X									23020 1	30	$1,354,688	$216,800	EPS010	30	$1,354,688	$54,200	CCFD4	30	$1,354,688	$54,200	14-11	30	$1,354,688	6.960%	$94,300	30	$0	$0	Si	$419,500
20	CC	1125080341	CASTILLO ALVARO		X																	23020 1	6	$200,000	$32,000	EPS002	6	$200,000	$8,000	CCFD4	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	6.960%	$14,000	6	$0	$0	Si	$62,000
21	CC	43086762	CLAVIJO MARIA		X																	23020 1	18	$600,000	$96,000	EPS010	18	$600,000	$24,000	CCFD4	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	6.960%	$41,800	18	$0	$0	Si	$185,800
22	CC	71705361	FORONDA OSCAR																			25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCFD4	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
23	CC	70531323	FUENTES MARLON										X									25-14	30	$1,422,552	$227,700	EPS010	30	$1,422,552	$57,000	CCFD4	30	$1,422,552	$57,000	14-11	30	$1,422,552	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,800
24	CC	1000884654	GALEANO JEFRY																			23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCFD4	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
25	CC	1020419874	GARCES HAROL																			23020 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS010	30	$1,100,000	$44,000	CCFD4	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	6.960%	$76,600	30	$0	$0	Si	$340,600
26	CC	16279818	GARCIA ROBEIRO										X									25-14	30	$1,070,313	$171,300	EPS042	30	$1,070,313	$42,900	CCFD4	30	$1,070,313	$42,900	14-11	30	$1,070,313	6.960%	$74,500	30	$0	$0	Si	$331,600
27	CC	8071349	GONZALEZ JOHN																			23020 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCFD4	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
28	CC	1020407862	HERRERA BENJAMIN											X								23020 1	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCFD4	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$13,400

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900828771	1	IMPERIAL ELEVADORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPERIAL ELEVADORES SAS	CALLE 51 B 81 29	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4019754	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05		9434888879	E	2022/05/17			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$11,022,100	$0	$0	$11,022,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,920,600	$0	$0	$1,920,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$3,549,400	$0	$0	$3,549,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,507,400	$0	$0	$1,507,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$4,044,700	$0	$0	$4,044,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$4,349,600	$0	$1,199,457	$3,150,143
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	50	$4,349,600	$0	$1,199,457	$3,150,143
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				50	$2,698,200	$0	$0	$2,698,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$96,000	$0	$0	$96,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	47	$2,562,200	$0	$0	$2,562,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				51	$2,977,600	$0	$0	$2,977,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$42,900	$0	$0	$42,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	34	$2,202,500	$0	$0	$2,202,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$56,000	$0	$0	$56,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$633,000	$0	$0	$633,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$43,200	$0	$0	$43,200
TOTAL				50	$21,047,500	$0	$1,199,457	$19,848,043

2022/05/17 08:13 AM

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a estas y a otras normas y requerimiento, el suscrito Representante Legal de ***IMPERIAL ELEVADORES S.A.S****, identificada con NIT No.* ***900828771-1****, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado todos los pagos correspondientes a la seguridad social y aportes parafiscales, durante los 6 últimos 6 mese*

A los 10 días del mes de junio de 2022 se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Expide en Medellín, 10 al junio días del mes del 2022.

LUIS FERNANDO ACEVEDO Q
Representante Legal
IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

Nit: 900.828.771-1

REPORTE TÉCNICO

5226

CIUDAD Y FECHA MANIZALES 08 JUNIO /22 OTRO No. DE EQUIPO _____

EDIFICIO CABLE AÈREO EDIFICIO CABLE AÈREO

No. EQUIPO ESTACIÓN BETANIA ASC 1 No. EQUIPO ESTACIÓN BETANIA ASC 1

IMPERIAL elevadores

SERVICIO EFECTUADO		HORARIO		SITUACIÓN LLEGADA		SITUACIÓN SALIDA	
Mantenimieto Preventivo	X	Llamada		Funcionando	X	Funcionando	
Freno y Seguridad		Recibo		Parado		Parado	X
Llamada Diurna		Salida para instalación				Defecto localizado y solucionado	
Llamada Nocturna		Llegada de instalación				Defecto no encontrado	
		Llegada de instalación				Defecto localizado y necesidad de repuestos	

FALLA: **Motivo (1-9)** _____ **Código** _____

PERSONAS ENCERRADAS: **SI** _____ **NO** _____

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

MTTO PREVENTIVO JUNIO 2022. REVISIÓN A CONTROL, REVISIÓN Y ASEO OPERADOR PUERTAS, REVISIÓN ENCLAVAMIENTOS MECÁNICOS PUERTAS, ASEO DE QUICIO, REVISIÓN FOSO. VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO CITOFONÍA

FIRMA DEL TÉCNICO IVAN GONZÁLEZ

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

Artnova Studio : 3002436120

REPORTE TÉCNICO

5227

CIUDAD Y FECHA MANIZALES 08 JUNIO /22 OTRO No. DE EQUIPO _____

EDIFICIO CABLE AÉREO EDIFICIO CABLE AÉREO

No. EQUIPO ESTACIÓN BETANIA ASC 2 No. EQUIPO ESTACIÓN BETANIA ASC 2

IMPERIAL elevadores

SERVICIO EFECTUADO		HORARIO		SITUACIÓN LLEGADA		SITUACIÓN SALIDA	
Mantenimieto Preventivo	X	Llamada		Funcionando	X	Funcionando	X
Freno y Seguridad		Recibo		Parado		Parado	
Llamada Diurna		Salida para instalación				Defecto localizado y solucionado	
Llamada Nocturna		Llegada de instalación				Defecto no encontrado	
		Llegada de instalación				Defecto localizado y necesidad de repuestos	

FALLA: **Motivo (1-9)** _____ **Código** _____

PERSONAS ENCERRADAS: **SI** _____ **NO** _____

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

MTTO PREVENTIVO JUNIO 2022
REVISIÓN A CONTROL, REVISIÓN Y ASEO OPERADOR PUERTAS, REVISIÓN ENCLAVAMIENTOS MECÁNICOS PUERTAS, ASEO DE QUICWS, REVISIÓN FOSO.
VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO CITOFONÍA

FIRMA DEL TÉCNICO IVAN GONZÁLEZ **FIRMA DEL CLIENTE** _____ **FIRMA DEL SUPERVISOR** _____

Artnova Studio : 3002436120

REPORTE TÉCNICO

5228

CIUDAD Y FECHA MANIZALES 08 JUN 22

EDIFICIO CABLE AÉREO

No. EQUIPO ESTACIÓN CAMBULOS

OTRO No. DE EQUIPO

EDIFICIO CABLE AÉREO

No. EQUIPO ESTACIÓN CAMBULOS

IMPERIAL elevadores

SERVICIO EFECTUADO		HORARIO		SITUACIÓN LLEGADA		SITUACIÓN SALIDA	
Mantenimieto Preventivo	X	Llamada		Funcionando	X	Funcionando	X
Freno y Seguridad		Recibo		Parado		Parado	
Llamada Diurna		Salida para instalación				Defecto localizado y solucionado	
Llamada Nocturna		Llegada de instalación				Defecto no encontrado	
		Llegada de instalación				Defecto localizado y necesidad de repuestos	

FALLA: Motivo (1-9) ____ Código ____

PERSONAS ENCERRADAS: SI ____ NO ____

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

MTTO PREVENTIVO JUNIO 2022. REVISIÓN A CONTROL, REVISIÓN OPERADOR PUERTAS VERIFICACIÓN MEDIDA ESTRADA CERRADO, VERIFICACIÓN ENCLAVAMIENTOS PUERTAS, ASEO DE QUICIOS.

NOTA: FOSO PRESENTA AGUA, ESTA DEBE SER DRENADA CUANTO ANTES.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL SUPERVISOR
JUAN GONZALEZ.		

Artnova Studio : 3002436120

REPORTE TÉCNICO

5229

CIUDAD Y FECHA MANIZALES 08 JUNIO/22 OTRO No. DE EQUIPO _____

EDIFICIO CABLE AEREO EDIFICIO CABLE AEREO

No. EQUIPO EST. CAMINO DE LA PALMA No. EQUIPO EST. CAMINO DE LA PALMA

IMPERIAL elevadores

SERVICIO EFECTUADO		HORARIO		SITUACIÓN LLEGADA		SITUACIÓN SALIDA	
Mantenimieto Preventivo	X	Llamada		Funcionando	X	Funcionando	X
Freno y Seguridad		Recibo		Parado		Parado	
Llamada Diurna		Salida para instalación				Defecto localizado y solucionado	
Llamada Nocturna		Llegada de instalación				Defecto no encontrado	
		Llegada de instalación				Defecto localizado y necesidad de repuestos	

FALLA: **Motivo (1-9)** ____ **Código** ____

PERSONAS ENCERRADAS: **SI** ____ **NO** ____

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

MTTO PREVENTIVO JUNIO 2022. REVISION A CONTROL, TECHO CABINA, FOSO, VERIFICACION COMPRESION RESORTES FRENO, PUERTAS PISO 3 PRESENTAN MUCHA OXIDACION EXTERIORMENTE. NOTA: CABLES DE TRACCION DEBEN SER RECUPERADOS AL MOMENTO DE PONEN EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL SUPERVISOR
JUAN GONZALEZ	DAVID BERRIO	

Artnova Studio : 3002436120

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
NOTAS: Mantenimiento preventivo junio 2022

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACION BETANIA ASC 1
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
CLASIFICACIÓN 1:
TIPO:
CLASIFICACIÓN 2:
PRIORIDAD:
CENTRO DE COSTO:
CÓDIGO DE BARRAS / NFC:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 1
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-06-08 08:20
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-06-08 09:13
PRIORIDAD: Media
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:52:24
CLASIFICACIÓN 1:
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00
CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS




	INICIO DE ACTIVIDAD	Cl. 48 #36b-19, Manizales, Caldas, Colombia 5.0580342 -75.5089024 8/6/2022, 8:44:18 a. m.
INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	Si No N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	Si No N/A

Todos los derechos reservados



INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	Si No N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	Si No N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	Si No N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	Si No N/A
FOSO	ESCALERA	Si No N/A
FOSO	STOP DE FOSO	Si No N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	Si No N/A
FOSO	FOTOGRAFIA DE FOSO	Si No N/A
FOSO	LUZ DE POZO	Si No N/A
	FINALIZACION DE ACTIVIDAD	Cl. 48 #36b-19, Manizales, Caldas, Colombia 5.0581816 -75.5089414 8/6/2022, 9:13:03 a. m.
	OBSERVACIONES	Mantenimiento preventivo junio 2022. Revisión a control, aseo operador de puertas, quicios, y bolsillos puertas, revisión enclavamientos puertas, y verificación medida espadín cerrado.

ADJUNTOS DE LA TAREA



Todos los derechos reservados

Descripción	Detalles
Parada principal	
Maniobra	
Revisión operador puertas	



Todos los derechos reservados

Revisión puertas	
Aseo operador puertas	
Aseo de quicios	

Todos los derechos reservados

Verificación medida cierre espadín	
Foso	
Aseo bolsillos puertas	

Todos los derechos reservados

		
Operador de turno	DUVAN ALEXIS PARRA LOTERO	IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.
900828771-1
Orden de Trabajo

N°: OT-1624
Fecha: **2022-06-07**
Calificación: 1

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACION BETANIA ASC 2
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
TIPO:
PRIORIDAD:
CÓDIGO DE BARRAS / NFC:
CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:
CENTRO DE COSTO:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 1
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
PRIORIDAD: Media
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:
FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-06-08 09:15
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-06-08 10:45
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 01:29:43
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

SUBTAREAS



	INICIO DE ACTIVIDAD	Cl. 48 #36b-19, Manizales, Caldas, Colombia 5.0582043 -75.50896 8/6/2022, 9:16:07 a. m.
INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	Si No N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	Si No N/A

Todos los derechos reservados




INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	Si No N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	Si No N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	Si No N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	Si No N/A
FOSO	ESCALERA	Si No N/A
FOSO	STOP DE FOSO	Si No N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	Si No N/A
FOSO	FOTOGRAFIA DE FOSO	Si No N/A
FOSO	LUZ DE POZO	Si No N/A
	FINALIZACION DE ACTIVIDAD	Cl. 48 #36b-19, Manizales, Caldas, Colombia 5.0579201 -75.5088141 8/6/2022, 9:51:08 a. m.
	OBSERVACIONES	Mantenimiento preventivo junio 2022. Revisión a control, operador de puertas, aseo operador de puertas, verificación medida espadín cerrado, aseo de quicios, revisión enclavamientos puertas.

ADJUNTOS DE LA TAREA


Todos los derechos reservados

Descripción	Detalles
Parada principal	
Maniobra	
Revisión Puertas de hall	


Todos los derechos reservados

Revisión operador de puertas	
Revisión enclavamientos puertas	
Verificación medida espadín cerrado	

Todos los derechos reservados

Aseo operador puertas	
Aseo de quicios	
Revisión techo cabina	

Todos los derechos reservados

Revisión foso	

Operador de turno	DUVAN ALEXIS PARRA LOTERO	IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados

GENERÓ: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACIÓN CAMBULOS
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
CLASIFICACIÓN 1:
TIPO:
CLASIFICACIÓN 2:
PRIORIDAD:
CENTRO DE COSTO:
CÓDIGO DE BARRAS / NFC:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 1
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-06-08 09:59
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-06-08 10:37
PRIORIDAD: Media
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:38:00
CLASIFICACIÓN 1:
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00
CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

	INICIO DE ACTIVIDAD	Terminal de Transportes Local 10, Los Cambulos, Manizales, Caldas, Colombia 5.0501102 -75.5066425 8/6/2022, 9:59:28 a. m.
INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	Si No N/A



Todos los derechos reservados

INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☐ Si ☐ No ☑ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☐ Si ☐ No ☑ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☐ Si ☐ No ☑ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☐ Si ☐ No ☑ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	FOTOGRAFIA DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	FINALIZACION DE ACTIVIDAD	Terminal de Transportes Local 10, Los Cambulos, Manizales, Caldas, Colombia 5.0502356 -75.5066825 8/6/2022, 10:37:03 a. m.

Todos los derechos reservados

	OBSERVACIONES	Mantenimiento preventivo junio 2022. Revisión a control, operador de puertas, enclavamientos puertas, aseo de quicios, foso presenta agua, debe ser drenada cuanto antes, para ésta maniobra, por favor coordinar con el supervisor Duván, para prestar el apoyo logístico bloqueando el equipo para que personal de cable aéreo haga el drenaje respectivo.


ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
Revisión a control	
Verificación medida espadín cerrado	



Todos los derechos reservados

Revisión operador de puertas	
Revisión techo cabina	
Revisión enclavamientos puertas	

 Todos los derechos reservados

Aseo de quicios	
Puertas cabina sucias	
Aseo de puertas cabina	

Todos los derechos reservados

Foso presenta agua, debe ser drenado por personal del cable aereo	
Revisión de foso	

Operador de turno	DUVAN ALEXIS PARRA LOTERO	IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.
900828771-1
Orden de Trabajo

N°: OT-4628
Fecha: **2022-06-07**
Calificación: 1

GENERÓ: DUVAN ALEXIS PARRA LOTERO
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
RESPONSABLE: IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: CABLE AEREO ESTACIÓN CAMIÑO DE LA PALMA
UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // EJE CAFETERO/ CALDAS/ CABLE AEREO/
TIPO:
PRIORIDAD:
CÓDIGO DE BARRAS / NFC:
CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:
CENTRO DE COSTO:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 1
FECHA PROGRAMADA: 2023-02-28
TIPO DE TAREA: PREVENTIVA
PRIORIDAD: Media
ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)
CLASIFICACIÓN 1:
CLASIFICACIÓN 2:
FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-06-08 11:01
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-06-08 11:48
DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:47:00
TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

SUBTAREAS

	INICIO DE ACTIVIDAD	Cl 64A #20a-99 a 20a-1, Manizales, Caldas, Colombia 5.0575744 -75.4848747 8/6/2022, 11:17:35 a. m.
INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	Si No N/A

Todos los derechos reservados




INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	Si No N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	Si No N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	Si No N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	Si No N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	Si No N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	Si No N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	Si No N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	Si No N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	Si No N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	Si No N/A
FOSO	ESCALERA	Si No N/A
FOSO	STOP DE FOSO	Si No N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	Si No N/A
FOSO	FOTOGRAFIA DE FOSO	Si No N/A
FOSO	LUZ DE POZO	Si No N/A
	FINALIZACION DE ACTIVIDAD	Cl 64A #20a-99 a 20a-1, Manizales, Caldas, Colombia 5.0575514 -75.4850204 8/6/2022, 11:46:27 a. m.
	OBSERVACIONES	Mantenimiento preventivo junio 2022. Revisión a control,cuarto de máquinas, verificación compresión muelles freno de máquina, revisión a foso. Puertas exteriores piso 3 presentan oxidación. Al momento de poner en funcionamiento el equipo, se deben recuperar cables de tracción

Todos los derechos reservados




ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
Parada principal	
Revisión foso	

Todos los derechos reservados

Revisión techo cabina	
Revisión compresión freno	
Revisión control	

Todos los derechos reservados

Oxidación puertas piso 3	
Foso	
Pozo	

Todos los derechos reservados

DAVID PERDOMO		IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
Guarda de seguridad	DUVAN ALEXIS PARRA LOTERO	IVAN DARIO GONZALEZ CELIS
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados