| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPONENTE DE LA EEP** | **RESERVA DISTRITAL DE HUMEDAL EL BURRO** | | | | |
| **DIRECCIÓN** | **Carrera 83 # 7D-00** | **LOCALIDAD** | **KENNEDY** | **BARRIO** | **CIUDAD TECHO II** |
| **RADICADO DE ENTRADA** | **N/A** | **FECHA DE RADICADO** | **N/A** | **PROCESO** | **N/A** |
| **FECHA DE LA VISITA** | **27/06/2023** | **HORA DE INICIO** | **10:00 AM** | | |
| **AUTORIDAD COMPETENTE** | **SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE** | **EXPEDIENTE N°** | **N/A** | | |

## 1- MOTIVO DE LA VISITA

Realiza visita mensual de seguimiento y control a la Reserva Distrital Humedal El Burro, verificación de posibles construcciones ilegales dentro del humedal, disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

## 2- SITUACIONES ENCONTRADAS

| | C | I | NA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos | | X | | En el recorrido no se evidencia disposición de escombros y residuos sólidos. Ver registro fotográfico |
| La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos. | | X | | Se evidencia disposición de residuos RCD y maderas en el cerramiento del humedal. Ver registro fotográfico |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente | X | | | No se evidencia en el momento de la visita |
| Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA | X | | | No se evidencia en el momento de la visita |
| El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos | X | | | No se evidencia en el momento de la visita |
| El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros) | X | | | No se evidencia ninguna afectación en suelo dentro de la EEP |
| El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras) | X | | | El arbolado presente en zonas verdes se encuentra protegido de afectaciones. |
| El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado | X | | | Cerramiento del humedal se encuentra en buen estado |
| Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT | X | | | No se evidencia en el momento de la visita |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| La EEP se encuentra libre de endurecimientos. | X | | | No se evidencian endurecimientos dentro de la EEP |
| El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva | X | | | No se evidencia en el momento de la visita |

**NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974** Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

| | **SI** | **NO** | **N.A.** | **DESCRIPCIÓN** |
|---|---|---|---|---|
| Se evidencian especies Ferales | X | | | Se evidenció presencia de mascotas. |
| Se evidencian procesos de eutroficación | X | | | Se evidencia algunos procesos de eutroficación en el sector 1 |
| Se evidencia presencia de habitantes de calle | | X | | No se evidenció presencia de habitantes de calle |
| Se evidencia pastoreo de semovientes | | X | | No se evidenció pastoreo de semovientes en zonas verdes. |
| Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico | | X | | No se evidenció captación ilegal del recurso hídrico. |
| Se evidencian descarga de aguas | | X | | |


| | EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas | | | | |
| Se evidencian quemas a cielo abierto | | X | | No se evidenció quemas a cielo abierto. |
| La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones | X | | | La fauna observada se encuentra protegida de afectaciones |
| Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB | X | | | Se evidencia correcta delimitación del cerramiento del humedal. |



| **CONSIDERACIONES FINALES** |
|---|
| El día 27 de junio del año 2023 siendo las 10:00 am se inició recorrido (visita de seguimiento y control) al interior de la Reserva Distrital Humedal El Burro, en conjunto con el administrador del humedal Ricardo González y la profesional de apoyo de SCASP (SDA) Laura Álvarez. |
| No se evidenció afectación a la fauna y flora existente. |
| En general se evidencia que el humedal se encuentra en buen estado |
| Se evidencia en algunas entradas de agua al humedal con procesos de eutroficación |
| Por último, se hace recorrido en el sector 4, en donde se evidencia que la estructura de contención que se encuentra allí ya está deteriorada, para lo cual la EAAB ya tramito el permiso y está en periodo de evaluación y también se visitó la zona donde la CAR planea hacer la solicitud del permiso POC. |
| Se evidencia disposición residuos RCD y maderas en el cerramiento del humedal. |
| Se evidencia vertimiento de agua potable de conjunto aledaño al humedal. |
| Se evidencio mantenimiento por parte de aguas de Bogotá en el humedal |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>En el sector 1 se evidencia vertimiento de agua potable de conjunto aledaño</td><td>Espejo de agua en buenas condiciones</td><td>Espejo de agua con acumulación de residuos</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Espejo de agua en buenas condiciones</td><td>Mantenimiento de la cuadrilla de aguas de Bogotá</td><td>Disposición de RCD en cerramiento del humedal</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

| | VISITA ATENDIDA POR | PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | **Ricardo González** | **Laura Álvarez Ramírez** |
| **CARGO** | **Administrador RDH Del Burro** | **Profesional de Apoyo** |
| **EMPRESA** | **SDA** | **SDA** |
| **FIRMA** |  |  |

**Control de Cambios**

| Versión | Descripción de la Modificación | Fecha |
|---|---|---|
| 2 | Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, secambia el nombre del formato. | Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018 |
| 3 | Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. | Radicado 2020IE159258de septiembre 17 de 2020 |