Pereira, junio 14 de 2023

Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira

Mantenimiento de Planta Eléctrica principal del edificio de la Gobernación de Risaralda

La cual se le realizo cambio de filtros de aceite y combustible, cambio de aceite de motor diésel cambio de líquido refrigerante, limpieza general, mantenimiento preventivo a batería, verificación de torque en tornillería de cableado eléctrico, verificación de estado de cableado y equipos de control.
Informe fotográfico.

SUMINISTRO DE ACEITE



DRENAJE DE ACEITE



CAMBIO FILTRO DE ACEITE



CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE



CAMBIO DE CORREAS



REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO



CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co



SUMINISTRO DE CARGADOR



LAVADO GENERAL



SUMINISTRO DE REFRIGERANTE

Luis Felipe Salcedo S.

FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

Pereira, junio 14 de 2023


Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira


Mantenimiento de Transferencia:

La cual se le realizo cambio limpieza de componentes y gabinete, verificación de torque en tornillería de cableado eléctrico.

Informe fotográfico.







Luis Felipe Salcedo S

FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

Pereira, junio 14 de 2023

Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira

Mantenimiento de Planta Eléctrica auxiliar del edificio de la Gobernación de Risaralda

La cual se le realizó cambio de filtros de aceite y combustible, cambio de aceite de motor diésel, cambio de líquido refrigerante, limpieza general, mantenimiento preventivo a batería, verificación de torque en tornillería de cableado eléctrico, verificación de estado de cableado y equipos de control.

Informe fotográfico.

CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE



CAMBIO FILTRO DE AGUA



CAMBIO FILTRO DE ACEITE



SUMINISTRO REFRIGERANTE




SUMINISTRO DE ACEITE



CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

LAVADO DE MOTOR




SUMINISTRO DE BATERIAS



CAMBIO DE CORREA



CAMBIO DE TENSOR DE CORREA



Luis Felipe Salcedo S

FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

Pereira, junio 14 de 2023


Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira

Mantenimiento Planta Eléctrica principal del edificio de Laboratorio de salud.

La cual se le realizó cambio de filtros de aceite y combustible, cambio de aceite de motor diésel, cambio de líquido refrigerante, limpieza general, mantenimiento preventivo a batería, verificación de torque en tornillería de cableado eléctrico, verificación de estado de cableado y equipos de control y sustitución de cargador de batería.

Informe fotográfico.

LIMPIEZA GENERADOR



SUMINISTRO DE CARGADOR



SUMINISTRO BATERIAS



CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

DRENAJE DE ACEITE



SUMINISTRO DE ACEITE



LAVADO DE MOTOR



CAMBIO FILTRO DE ACEITE



CAMBIO FILTROS DE COMBUSTIBLE



CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE



Luis Felipe Salcedo S.

FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

Pereira, junio 14 de 2023

Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira

Mantenimiento de Planta Eléctrica auxiliar del edificio de Laboratorio de salud Departamental
Potencia: 31 KVA

La cual se le realizó cambio de filtros de aceite y combustible, cambio de aceite de motor diésel, cambio de líquido refrigerante, limpieza general, mantenimiento preventivo a batería, verificación de torque en tornillería de cableado eléctrico, verificación de estado de cableado y equipos de control.

Informe fotográfico.

CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE



CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE



SUMINISTRO DE REFRIGERANTE



CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

DRENAJE DE ACEITE



LAVADO DE MOTOR



SUMINISTRO DE BATERIA



SUMINISTRO DE ACEITE



SUMINISTRO DEL CARGADOR



Luis Felipe Salcedo S.

FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co




Pereira, junio 14 de 2023




Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira
Mantenimiento de Transferencia Automática Laboratorio

La cual se le realizó limpieza de componentes y gabinete, verificación de torque en tornillería de cableado eléctrico, ajustes de conexión y potencia, aplicación de dieléctrico y pruebas en vacío y con carga


Informe fotográfico.

AJUSTES Y CONEXIONES DE CONTROL


CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co





FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

Pereira, junio 14 de 2023

Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira

Mantenimiento de Planta Eléctrica del edificio del Centro Regional de Emergencias


La cual se le realizó cambio de filtros de aceite y combustible, cambio de aceite de motor diésel, cambio de líquido refrigerante, limpieza general, mantenimiento preventivo a batería, verificación de torque en tornillería de cableado eléctrico, verificación de estado de cableado y equipos de control.

Informe fotográfico.


CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE



DRENAJE DE ACEITE



LAVADO DE MOTOR



CAMBIO FILTRO DE AIRE



CAMBIO FILTRO DE ACEITE



CAMBIO FILTRO DE SEPARADOR



CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

SUMINISTRO REFRIGERANTE



SUMINISTRO ACEITE



FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

Pereira, junio 14 de 2023


Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira





Mantenimiento de Transferencia automática edificio centro regional.


La cual se le realizó limpieza de componentes y gabinete, verificación de torque en tornillería de cableado eléctrico, ajustes de conexión y potencia, aplicación de dieléctrico y pruebas en vacío y con carga

Informe fotográfico.


AJUSTES Y CONEXIONES DE CONTROL






CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co





FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

Pereira, junio 14 de 2023


Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira.


Mantenimiento preventivo a motobomba eléctrica de agua potable y sistema contraincendios del edificio de la Gobernación de Risaralda.

La cual se le realizó verificación de bobinados y borneras de conexión, lubricación, limpieza interna, pintura de carcaza, lavado de tanque subterráneo de 36 mts cúbicos, lavado de tanque aéreo de mts cúbicos casa del deporte.

Reporte Fotográfico









CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co














CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co



FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

Pereira, junio 14 de 2023

Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira.

Mantenimiento de sistemas de inyección y extracción de aire del edificio de la Gobernación de Risaralda.

La cual se realizó lubricación de rodamientos, verificación de bobinado y borneras de conexión, limpieza, pintura de carcaza, tensión de correas de transmisión, limpieza de campanas y ductos.

Reporte Fotográfico










CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

DIESEL ELECTRIC














CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co






FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

Pereira, junio 14 de 2023

Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira.


Mantenimiento preventivo a motobomba eléctrica de agua del edificio del Centro Regional de Emergencias

La cual se realizó verificación de bobinado y borneras de conexión, lubricación, limpieza interna, pintura de carcaza y lavado de 2 tanques de 5000 litros ubicado a nivel del piso

Reporte Fotográfico










CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co










Luis Felipe Salcedo. S

FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

Pereira, junio 14 de 2023

Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira.


Descripción de suministro de hidroflo, accesorios y tubería edificio de la Gobernación


La cual se realizó tanque hidro acumulada la 200 52696000D4, accesorios para acondicionamiento entrada y salida de hidroflo.

Reporte Fotográfico







CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co



Luis Felipe Salcedo. S

FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910


CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co

Pereira, junio 14 de 2023


Señores,
GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Pereira.


Descripción de suministro de módulo de control de transferencia automática con sus protecciones, cableado y pruebas.

Reporte Fotográfico







CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co









Luis Felipe Salcedo. S

FIRMA DE REPESENTANTE
Luis Felipe Salcedo Sepúlveda
CC.: 1.088.028.910

CRA 9 # 26-75 LOCAL 1 PEREIRA
TELEFONOS 3185260410-3117354901
EMAIL: Corporacion@dieselelectric.com.co serviciodieselsas@hotmail.com
www.dieselelectric.com.co