INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Secretaría de Educación y Cultura	
PERIODO: 24 de julio a 07 agosto de 2023	Informe N°1

Contratante: Secretaría de Educación y Cultura	**Contrato N°** 1004-CPS-348-2023
Informe N° 01 de 05	**Fecha del informe**: 16 de agosto de 2023

Nombre del contratista:	Juliana Salazar Zuluaga
Documento identidad:	1036.937.465
Correo:	anajuli4@gmail.com
Teléfono:	3122532645

Supervisor: Yonatan Castro	**Correo electrónico**: yonatan.castro@guarne-antioquia.gov.co

Origen de la contratación
Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión con el fin de implementar acciones para la promoción y conservación de la escuela de música de la casa de la cultura José Luis Zapata Sánchez de Guarne.

ACTIVIDAD N° 1 **Descripción**		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**
Brindar apoyo a las mesas de trabajo y capacitación sobre el adecuado cuidado, preservación y conservación de los instrumentos musicales	Se realizaron talleres y asesorías con relación a los cuidados básicos y esenciales para preservar y asegurar el buen estado de los instrumentos musicales y así ayudar a generar espacios de aprendizaje musicales óptimos para los usuarios de la escuela de música.	Fotografía #1

ACTIVIDAD N° 2 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**
Promover estrategias al interior de la escuela de música para revisión del inventario	Se realizó asesoría inicial con el coordinador de la casa de la cultura y la coordinadora de la escuela de música, donde se abordaron temáticas relacionadas con el diagnóstico realizado al instrumental a atender.	Fotografía #2

ACTIVIDAD N° 3 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**
Asesorar a los docentes de la casa de la cultura en el ensamble técnico para los conciertos musicales		

ACTIVIDAD N° 4 Descripción

OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	ACCIONES REALIZADAS	PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA
Revisar la logística requerida en los ensambles musicales de la escuela de música Alfonso Herrera		

ACTIVIDAD N° 5 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**
Brindar charlas técnicas sobre la importancia de una postura adecuada al momento de manipular y operar los instrumentos musicales dirigida a la comunidad de la casa de la cultura	Esta actividad se realizará según el cronograma que se establezca con cada uno de los docentes de la escuela de música, teniendo en cuenta la programación previa de cada uno de ellos.	

ACTIVIDAD N° 6 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**

Realizar un informe detallado de cada uno de los instrumentos musicales	Se realizó mantenimiento general a los primeros instrumentos entregados por los encargados del inventario. Los instrumentos intervenidos fueron: Clarinete bajo, saxofón alto, dos trompetas y un bongo. Los procedimientos específicos serán reportados en las evidencias, en el formato establecido para dicho fin.	Fotografías y Formatos orden de servicios con fotografía de cada instrumento

ACTIVIDAD N° 7 **Descripción**		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**
Desarrollo y aplicación de métodos de seguimiento y evaluación en los talleres y ensambles musicales		

ACTIVIDAD N° 8 **Descripción**		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**
Inventario, revisión, limpieza y cuidado de los instrumentos, material de estudio y enseres	Se realizó revisión y diagnóstico de los instrumentos musicales de la Banda sinfónica y la escuela de cuerdas pulsadas, con el fin de establecer los procedimientos necesarios a realizar con cada uno de ellos, según su estado inicial.	Fotografía #4

ACTIVIDAD N° 9 **Descripción**

OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	ACCIONES REALIZADAS	
Brindar apoyo en los montajes y desmontajes de los diferentes eventos liderados por la Escuela, y en pruebas de sonido cuando sea indispensable para los eventos tanto internos, como de acompañamiento. Verificación del stage plot y rider técnico		

ACTIVIDAD N° 10 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	
Fortalecer la escuela de música a través de la realización de jornadas, asesorías y capacitación para el buen uso y manejo de los instrumentos	Se realizó asesoría con respecto al estado y fabricación de uno de los instrumentos musicales atendido, explicando las falencias técnicas que afectan el correcto funcionamiento del mismo, en este caso, el clarinete bajo.	Fotografía #5

ACTIVIDAD N° 11 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	
Llevar a cabo visitas de capacitación y asesoría en los centros educativos rurales en donde la escuela de música tenga presencia, a fin		

de realizar campaña de buena cultura instrumental y musical		

ACTIVIDAD N° 12 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	
Desarrollar encuentros formativos para el fortalecimiento técnico y de ensamble de los estudiantes de clarinete y saxofón en todos los niveles		

ACTIVIDAD N° 13 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	
Velar por el buen manejo y cumplimiento de los bienes que el municipio de Guarne ponga a su disposición para la ejecución del contrato, responder por los daños que se causen a estos bienes por su culpa y hacer entrega de los mismos al superior del contrato, una vez termine la ejecución del objeto contratado, so pena de hacer	Durante la ejecución del presente contrato se hace un uso adecuado y responsable de los bienes del municipio de Guarne, manteniendo en excelentes condiciones todo aquel bien utilizado durante las actividades propias del contrato, con el fin de poder preservarlos durante el tiempo en buen estado y hábiles para seguir prestando el servicio para el cual han sido designados.	

válidas las pólizas de cumplimiento		

ACTIVIDAD N° 14 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	
Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del objeto contractual	Se asistió a las reuniones programadas por los directivos de la Escuela de música, donde abordaron temas concernientes a la contratación, asuntos administrativos, asesoría en reglamentación de la ARL, inducción para la presentación del informe de actividades, entre otros.	Fotografía #6

OBSERVACIONES (Recomendaciones- Dificultades)
Contratista:


RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
Seguridad social Cuenta de cobro. Informe actividades Control de asistencia profesores Formato Orden de servicio por instrumento

Evidencias:

Fotografía #1



Fotografía #2



Fotografías y Formato Orden de Servicio #1

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 1			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	26 jul 23		
Fecha Entrega:			
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
TROMPETA	YAMAHA	YTR2330	318564

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, bombas y pistones pegadas, pistones desnivelados, faltan fieltros, falta guías, falta gancho de desagüe, falta gancho para apoyo de bomba 3 y tornillo, reconstruir bomba de afinación y bomba 2, falta tapa de pistón.

PROCEDIMIENTO

Lavado químico, limpieza y lubricación de bombas y pistones, limpieza de cuerpo, rectificación de pistones (rotores), cambio de fieltros, guías, resortes y corcho de desagüe según necesidad particular, reposición gancho para apoyo de bomba 3 y tornillo, reconstrucción bomba de afinación, reconstrucción bomba 2, reposición tapa de pistón, desinfección estuche.


REPUESTOS E INSUMOS


Ácido, desengrasante, aceites, grasas, lámina de latón, soldadura, fieltros, corchos, anillo bomba 3, tapa de pistón.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.







Fotografías y Formato Orden de Servicio #2

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 2			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	26 jul 23		
Fecha Entrega:			
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
CLARINETE BAJO	JINBAO	N/A	N/A

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, faltan fieltros y corchos, desnivelación general, faltan agujas, falta lubricación, llaves torcidas.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento preventivo general (Desensamble, limpieza de cuerpos y llaves, lubricación, cambio de hasta 3 zapatillas, nivelación detallada, cambio de corchos, fieltros y agujas según necesidad particular, desinfección estuche.


REPUESTOS E INSUMOS

Aceites, grasas, agujas, corchos, fieltros, pegamento termico, pegamento de contacto.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.







Formato Orden de Servicio #3

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 3

Nombre:	CASA DE LA CULTURA
Teléfono:	
Dirección:	GUARNE
Fecha Ingreso:	26 jul 23
Fecha Entrega:	

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
SAXOFÓN ALTO	PRESTINI	N/A	R2759

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, faltan fieltros y corchos, desnivelación general, Llaves pegadas, faltan tornillos de canastilla.

PROCEDIMIENTO


Mantenimiento preventivo general (Desensamble, limpieza de cuerpos y llaves, lubricación, cambio de hasta 3 zapatillas, nivelación detallada, cambio de corchos, fieltros y agujas según necesidad particular, reposición tornillos de canastilla faltantes, desinfección estuche.


REPUESTOS E INSUMOS


Aceites, grasas, agujas, corchos, fieltros, pegamento termico, pegamento de contacto, tornillos de canastilla.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.







Formato Orden de Servicio #4

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 4			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	26 jul 23		
Fecha Entrega:			
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
TROMPETA	YAMAHA	YTR2330	318607

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, bombas y pistones pegadas, pistones desnivelados, faltan fieltros, falta guías, falta gancho de desagüe, falta gancho para apoyo de bomba 3 y tornillo, reconstruir bomba de afinación y bomba 2, falta tapa de pistón.

PROCEDIMIENTO

Lavado químico, limpieza y lubricación de bombas y pistones, limpieza de cuerpo, rectificación de pistones (rotores), cambio de fieltros, guías, resortes y corcho de desagüe según necesidad particular, reposición gancho para apoyo de bomba 3 y tornillo, reconstrucción bomba de afinación, reposición tapa de pistón, desinfección estuche

REPUESTOS E INSUMOS

Ácido, desengrasante, aceites, grasas, lámina de latón, soldadura, fieltros, corchos, anillo bomba 3, tapa de pistón.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.








Fotografías y Formato Orden de Servicio #5

	ORDEN DE SERVICIO		
ORDEN N° 5			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	26 jul 23		
Fecha Entrega:			
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
BONGOE	TYCOON	N/A	N/A
DIAGNOSTICO			
Parches sinteticos rotos.			
PROCEDIMIENTO			
Mantenimiento general, Cambio de parches sintéticos.			
REPUESTOS E INSUMOS			
Parches sinteticos.			
FIRMA TECNICO			
Juliana Salazar T.			









Fotografía #4



Fotografía #5



Fotografía #6



Juliana Salazar Z.

_____




Nombre del Contratista: Juliana Salazar Zuluaga
Documento: 1036.937.465

	TALLERES CASA DE LA CULTURA **CONTROL DE ASISTENCIA PROFESORES**	**Código**: PDS-FR-09 **Versión**: 03 **Página**: 1 de 1 Vigencia: 14/08/2015

TALLER: Luthería__ PROFESOR: Juliana Salazar Zuluaga_____ SEMANA: Del 24 de Julio al 07 de agosto

FECHA	LUGAR	TEMA	ACTIVIDADES	FIRMA RESPONSABLE
26 de julio	Casa de la Cultura Guarne	Inducción	Se realizó asesoría inicial con el coordinador de la casa de la cultura y la coordinadora de la escuela de música, donde se abordaron temáticas relacionadas con el diagnóstico realizado al instrumental a atender.	
26 de julio	Casa de la Cultura Guarne	Revisión inicial del instrumental	Se realizó revisión y diagnóstico de los instrumentos musicales de la Banda sinfónica y la escuela de cuerdas pulsadas, con el fin de establecer los procedimientos necesarios a realizar con cada uno de ellos, según su estado inicial.	
26 julio	Casa de la Cultura Guarne	Registro salida instrumental	Se realizó el registro de los instrumentos que salieron para mantenimiento en la primera jornada.	
28 julio	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Se realizó el mantenimiento general del clarinete bajo Jinbao. se recomienda realizar cambio de la boquilla por una marca yamaha	
01 agosto	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Se inició el mantenimiento y reparación general de trompeta Yamaha que tenía la bomba principal con piezas dañadas.	

	TALLERES CASA DE LA CULTURA **CONTROL DE ASISTENCIA PROFESORES**	**Código**: PDS-FR-09 **Versión**: 03 **Página**: 1 de 1 Vigencia: 14/08/2015

02 agosto	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Se realizó mantenimiento general de saxofón alto prestini	
04 agosto	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general y cambio de parches de bongos	
04 agosto	Casa de la cultura Guarne	Reunión equipo música	Se asistió a la reunión programada por los directivos, para organizar asuntos relacionados con las actividades a programar este segundo semestre con la banda sinfónica, entre otros temas de interés general	
04 agosto	Casa de la cultura Guarne	Capacitación ARL	Se asistió a la capacitación y asesoría sobre la importancia de la ARL como contratistas, donde se resolvieron dudas sobre el tipo de riesgo, cómo solicitar atención en caso de accidente, entre otros.	
05 agosto	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Se inició el mantenimiento y reparación de trompeta yamaha que tenía la bomba principal totalmente pegada. Se requiere la compra de diferentes piezas para finalizar la reparación.	

	TALLERES CASA DE LA CULTURA **CONTROL DE ASISTENCIA PROFESORES**	**Código**: PDS-FR-09 **Versión**: 03 **Página**: 1 de 1 Vigencia: 14/08/2015

Juliana Salazar T.

FIRMA DEL PROFESOR:_____