


LOCALIZACIÓN ESC. 1/5500

CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

DIRECCIÓN. C 58A 8A 35 TUNJA- BOYACÁ
MATRÍCULA INMOBILIARIA. 070-11969
NÚMERO PREDIAL. 010300270004000

CONTIENE.
- PLANTA DE LOCALIZACIÓN
- REGISTRO FOTOGRÁFICO
- PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE LO EXISTENTE

ESCALA. INDICADA | **PLANO.** 1/2

Secretaría del Interior y Seguridad Territorial
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja La Capital que nos UNE

REGISTRO FOTOGRÁFICO


EXTERIOR




Acceso desde la CALLE 15, Avenida Patriotas. Distancia aproximada del cuerpo de agua de 1,5 metros, ancho de vía de 4,0 aproximadamente. No cuenta con andén o espacio para paso peatonal **VISTA 1**




Conexión con Avenida Patriotas.
Cuerpo de agua, asilamiento con vegetación natural, sin tratamiento. **VISTA 2**



Se observa acceso al *Centro de Atención a Personas en Condición de Discapacidad* el cual cuenta con andén de aproximadamente 1,0m (no cumple con el ancho mínimo) vía vehicular en recebo y grava. **VISTA 3**



INTERIOR DEL INMUEBLE



PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE LO EXISTENTE. ESC 1/200

OBSERVACIONES.
Verificar el documento en el que se encuentra la descripción de las actividades.
Dentro de lo que se observa en el levantamiento y el registro fotográfico, el inmueble se encuentra en condiciones aptas para realizar modificación espacial en algunas partes específicas como lo son los espacios de servicios (baños) su accesibilidad en cuanto a mejora y amplitud, continuación de barandas a los costados de la circulación.
Pintura y limpieza general del inmueble.

CIRCULACIÓN EXTERIOR DEL INMUEBLE


TOMA 1


TOMA 2


TOMA 3


TOMA 4

CIRCULACIÓN INTERIOR DEL INMUEBLE


TOMA 5


TOMA 6


TOMA 7


TOMA 8

CIRCULACIÓN INTERIOR DEL INMUEBLE


TOMA 9


TOMA 10


TOMA 11


TOMA 12


TOMA 13


TOMA 14


TOMA 15


TOMA 16


TOMA 17


TOMA 18


TOMA 19


TOMA 20