FICHA INFORMACIÓN DE PARQUES O ESCENARIO

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE O ESCENARIO

FECHA DE VISITA	VISITA REALIZADA POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
7/07/2023	Ing. Fredy Fuquen Moreno	PARQUE EL CLARET
CÓDIGO	**DIRECCIÓN**	**LOCALIDAD**
06-004	Calle 48A sur entre Cr. 27-28	TUNJUELITO

II. ESTADO GENERAL DEL PARQUE

ESTADO GENERAL DEL PARQUE O ESCENARIO	BUENO		REGULAR	X	MALO		
TIPO DE ZONA	RESIDENCIAL	X	INDUSTRIAL		COMERCIAL		MIXTO	
PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE USA EL PARQUE	INFANTIL (<10 AÑOS)	30	JUVENIL (11-25 AÑOS)	50	MAYOR (>26 AÑOS)	20	

VIAS DE ACCESO

CALLES - AVENIDAS	SI	X	NO			
ESTADO	B	X	R		M	
GENERA A.E.	SI		NO	x		

Porqué?

TIPO DE ADMINISTRACIÓN

IDRD	X	JAC	
PRIVADA		OTRA	
NOMBRE RESPONSABLE			
NÚMERO DE CONVENIO			

JUEGOS INFANTILES

TIPO	CANT	MATERIAL	ESTADO B	ESTADO R	ESTADO M
COLUMPIO	2	Metalico (hurto)			X
BALANCIN	0				
BARRAS	1	Metalico	X		
PASAMANOS	0				
RUEDA	0				
RODADERO	1	Plastico	X		
MIXTO	0				
RUTA DE LA VIDA	0				
JUEGO INF M3	0				
JUEGO INF M3A	0				
OTROS	0				

MOBILIARIO URBANO

TIPO	CANT	MATERIAL	ESTADO B	ESTADO R	ESTADO M
BANCAS	4	Concreto		X	
CANECAS	0				
LUMINARIAS	8	Halogeno LED	X		
MONUMENTOS					
SEÑALES	0				
CICLOPARQUEADERO					
VALLAS ADMON					
OTRAS					

ESCENARIOS DEPORTIVOS

TIPO	CANT	ESTADO B	ESTADO R	ESTADO M
COLISEO				
PISCINA				
PISTA PATINAJE				
PATINAJE ARTÍSTICO				
HOCKEY				
PATINAJE RECREATIVO				
VELÓDROMO				
PISTA BICICROS				
PISTA DE TROTE				
LAGOS				
FUENTES				
PISTA DE ATLETISMO				
DEPORTE EXTREMO				
BASEBALL				
SOFTBALL				
PLAZA DE EVENTOS				
CONCHA ACUSTICA				
OTRO	X			

CANCHAS DEPORTIVAS

TIPO	CANT	ESTADO B	ESTADO R	ESTADO M	MALLAS SI	MALLAS NO	ILUMIN. SI	ILUMIN. NO
FÚTBOL								
BALONCESTO								
VOLEIBOL								
MICROFUTBOL	2		X		X		X	
MULTIPLE								
TENIS								
VOLEY PLAYA								
HOCKEY								
OTRAS								

TIPO	CANT	ESTADO B	ESTADO R	ESTADO M
MODULOS DE VENTA	0			
CUPOS DE PARQUEO	0			
BATERIAS BAÑOS H.	0			
BATERIAS BAÑOS M.	0			
CAMERINOS	0			
OTRAS				

ÁREA

ZONA	MTS²	ESTADO B	ESTADO R	ESTADO M
ÁREA TOTAL	1520	X		
OTRAS	1160		X	

CERRAMIENTO PERIMETRAL

TOTAL		PARCIAL		NINGUNO	X	
MODULO ADMON		SI		NO	**X**	
AFORO						

III. RECREACIÓN (ORGANIZACIONES QUE HACEN USO DEL PARQUE O ESCENARIO)

COLEGIOS	X	UNIVERSIDADES		CLUB DEPORTIVO		ESCUELA DE FORMACIÓN		OTROS	X


FICHA INFORMACIÓN DE PARQUES O ESCENARIO

I. INFORMACIÓN DEL PARQUE O ESCENARIO

FECHA DE VISITA	VISITA REALIZADA POR	NOMBRE PARQUE O ESCENARIO
7/07/2023	Ing. Fredy Fuquen Moreno	PARQUE EL CLARET

CÓDIGO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
06-004	Calle 48A sur entre Cr. 27-28	TUNJUELITO

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO





V. OBSERVACIONES

Existen dos canchas con acabado asfaltico. La primera tiene un deterioro muy considerable (la más pequeña) y la segunda tiene observaciones menores, se puede presentar para reparación/reparcheo.
El cerramiento contraimpacto se encuentran en condiciones aceptables. En una cancha no se encuentran 7 barrotes. Se encuentra para mantenmiento en pinturas y otros.
El espacio biosaludable tiene afectaciones moderadas, en su mayoria de recuperación de cintas antideslizantes y corrección de pivotes, ya sea por falta de engrasar o por otro factor de corrosión.
El cerramiento del parque infantil se ve afectado por hurto de unas laminas como se observa en las fotograficas.
En la zona de juegos infantiles, si bien cuenta con una buena condición, la zona de columpios fueron hurtados. En otros casos requiere retoques de pintura.