INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Secretaría de Educación y Cultura	
PERIODO: 08 de agosto al 07 de septiembre de 2023	Informe N°2

Contratante: Secretaría de Educación y Cultura	**Contrato N°** 1004-CPS-348-2023
Informe N° 02 de 05	**Fecha del informe**: 14 de septiembre de 2023

Nombre del contratista:	Juliana Salazar Zuluaga
Documento identidad:	1036.937.465
Correo:	anajuli4@gmail.com
Teléfono:	3122532645

Supervisor: Yonatan Castro	**Correo electrónico**: yonatan.castro@guarne-antioquia.gov.co

Origen de la contratación
Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión con el fin de implementar acciones para la promoción y conservación de la escuela de música de la casa de la cultura José Luis Zapata Sánchez de Guarne.

ACTIVIDAD N° 1 **Descripción**		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES- EVIDENCIA**
Brindar apoyo a las mesas de trabajo y capacitación sobre el adecuado cuidado, preservación y conservación de los instrumentos musicales	Para este mes se realizaron dos asesorías con respecto a los cuidados básicos que se deben tener con algunos de los instrumentos de viento y de cuerda, donde se explicaron aspectos generales indispensables para preservar los instrumentos musicales en buen estado después de ser intervenidos.	Fotografía #1

ACTIVIDAD N° 2 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**
Promover estrategias al interior de la escuela de música para revisión del inventario	Se inició la implementación del formato designado para realizar seguimiento a cada uno de los instrumentos que están siendo intervenidos, con el fin de tener el registro del estado inicial del instrumento, del procedimiento que se le realiza a cada uno, las fechas de ingreso y salida, entre otros datos importantes para hacer la trazabilidad del proceso.	Formato Registro Instrumentos (Escuela de Música)

ACTIVIDAD N° 3 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**
Asesorar a los docentes de la casa de la cultura en el ensamble técnico para los conciertos musicales	Esta actividad se realizará en previo acuerdo con la coordinadora de la escuela de música, para las presentaciones agendadas para fin de año.	

ACTIVIDAD N° 4 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**

Revisar la logística requerida en los ensambles musicales de la escuela de música Alfonso Herrera	Esta actividad se proyecta para los eventos a realizarse en los próximos meses, cuando sea requerido por la coordinadora de la escuela de música.	

ACTIVIDAD N° 5 **Descripción**		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES- EVIDENCIA**
Brindar charlas técnicas sobre la importancia de una postura adecuada al momento de manipular y operar los instrumentos musicales dirigida a la comunidad de la casa de la cultura	Se programaron dos charlas para realizar con los estudiantes de la banda sinfónica del municipio, a realizarse en el mes de septiembre y octubre, en acuerdo con la coordinadora de la escuela de música y con el director de la banda sinfónica, donde se abordarán temas concernientes a los cuidados y el mantenimiento preventivo básico a realizarse con los instrumentos de viento sinfónicos, tanto de la familia de las maderas como en los metales.	

ACTIVIDAD N° 6 **Descripción**		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES- EVIDENCIA**
Realizar un informe detallado de cada uno de los instrumentos musicales	Se continuó con los mantenimientos generales preventivos a los instrumentos de viento y cuerdas programados para el presente mes, según las necesidades de cada uno de los docentes de la escuela de música. Los instrumentos intervenidos se relacionarán en cada una de	Fotografías y Formatos orden de servicios con fotografía de cada instrumento

	las órdenes de servicios presentadas como evidencias en el presente documento, donde se especifica el trabajo realizado a cada uno.	

ACTIVIDAD N° 7 **Descripción**		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**
Desarrollo y aplicación de métodos de seguimiento y evaluación en los talleres y ensambles musicales	Esta actividad no se desarrolló durante el periodo informado	

ACTIVIDAD N° 8 **Descripción**		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**
Inventario, revisión, limpieza y cuidado de los instrumentos, material de estudio y enseres	Se realizó el diagnóstico pertinente a cada uno de los instrumentos, en este caso, se diagnosticaron 27 instrumentos, tanto de viento, como de cuerda, antes de ser intervenidos, con el fin de conocer su estado inicial y poder hacer un comparativo con el estado final, después del procedimiento realizado.	

ACTIVIDAD N° 9 **Descripción**		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	
	Se participó como músico activo en la inauguración de los juegos intercolegiados en el municipio de Guarne, con el ensamble de	Fotografía #2

Brindar apoyo en los montajes y desmontajes de los diferentes eventos liderados por la Escuela, y en pruebas de sonido cuando sea indispensable para los eventos tanto internos, como de acompañamiento. Verificación del stage plot y rider técnico	docentes de la casa de la cultura, donde apoyé la presentación musical ejecutando el saxofón alto, en las tres obras elegidas para tal protocolo: Himno Nacional, Himno Antioqueño e Himno al municipio de Guarne. Previo a la presentación, se realizó un ensayo general donde abordamos las obras mencionadas e hicimos correcciones con respecto a la ejecución, con el fin de lograr una buena presentación.	

ACTIVIDAD N° 10 **Descripción**		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	
Fortalecer la escuela de música a través de la realización de jornadas, asesorías y capacitación para el buen uso y manejo de los instrumentos	Se realizó una asesoría con respecto al diagnóstico realizado a los instrumentos de cuerda trabajados durante el mes, donde se explicó al docente sobre varios aspectos indispensables para el correcto uso de los instrumentos de cuerda. Además se realizaron algunas sugerencias con respecto a algunos productos que se pueden utilizar para la limpieza de los instrumentos de cuerda.	Fotografía #3

ACTIVIDAD N° 11 **Descripción**		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	
Llevar a cabo visitas de capacitación y asesoría en los centros educativos rurales en donde la escuela de música tenga presencia, a fin de realizar campaña de	Esta actividad no se realizó durante el mes informado.	

buena cultura instrumental y musical		

ACTIVIDAD N° 12 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	
Desarrollar encuentros formativos para el fortalecimiento técnico y de ensamble de los estudiantes de clarinete y saxofón en todos los niveles	Esta actividad se proyecta para realizarse al finalizar el año, en acuerdo con la coordinadora de la escuela de música.	

ACTIVIDAD N° 13 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	
Velar por el buen manejo y cumplimiento de los bienes que el municipio de Guarne ponga a su disposición para la ejecución del contrato, responder por los daños que se causen a estos bienes por su culpa y hacer entrega de los mismos al superior del contrato, una vez termine la ejecución del objeto contratado, so pena de hacer	Durante la ejecución del presente contrato se hace un uso adecuado y responsable de los bienes del municipio de Guarne, manteniendo en excelentes condiciones todo aquel bien utilizado durante las actividades propias del contrato, con el fin de poder preservarlos durante el tiempo en buen estado y hábiles para seguir prestando el servicio para el cual han sido designados.	

válidas las pólizas de cumplimiento		

ACTIVIDAD N° 14 Descripción		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	
Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del objeto contractual	Se realizaron 5 visitas a la escuela de música donde se hizo entrega y revisión con cada uno de los profesores, de los instrumentos trabajados durante el mes, donde se hicieron observaciones generales sobre los cuidados básicos después de ser intervenidos.	Fotografía #4

OBSERVACIONES (Recomendaciones- Dificultades)
Contratista:


RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN
Seguridad social Cuenta de cobro. Informe actividades Control de asistencia profesores Formato Orden de servicio por instrumento

Evidencias:

Fotografía #1



Formato Registro Instrumentos (Escuela de Música)



FORMATO DE SALIDA- REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS
ESCUELA DE MÚSICA 2023

Alcaldía de GUARNE

Este formato de préstamo es designado específicamente para el control de salida y entrada de instrumentos que van a ser reparados o sometidos a proceso de mantenimiento por la Luthier Juliana Salazar. LOS INSTRUMENTOS SÓLO PUEDEN SER SACADOS POR LA PROFESIONAL

NOMBRE INSTRUMENTO/ ACCESORIO:	Clarinet Yamaha
REFERENCIA Y SERIAL	YCL 34 II C0238047
PLACA:	0012990

DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO (razón de salida, estado del instrumento):
Sale para mantenimiento por mal estado

Fecha de salida:	28 Agosto 2023		
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA LA SALIDA	Jhon Fredy Ruíz Jaramillo	Yonatan Castro	Natalí Espinosa Herrera
FIRMA DE SALIDA LUTHIER:	Juliana S. A.		
RECIBIDO A SATISFACCIÓN:	SI (x)		NO (x)
Fecha de devolución:			
FIRMA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Jhon Fredy Ruíz Jaramillo	Yonatan Castro	Natalí Espinosa Herrera

INSTRUMENTOS DE VIENTO

Fotografías y Formato Orden de Servicio #6

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 6			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	4-ago-23		
Fecha Entrega:	14-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
TROMBÓN	YAMAHA		239161

DIAGNOSTICO

Suciedad general, vara desnivelada, bombas pegadas, faltan fieltros y corcho de desagüe, boquilla golpeada, soporte de llave de desagüe despegada, falta bomper.

PROCEDIMIENTO


Lavado químico, limpieza y lubricación de bombas y vara, limpieza de cuerpo, rectificación de rotores y vara, cambio de fieltros, y corcho de desagüe según necesidad particular, corrección golpes en boquilla, soldadura soporte llave de desagüe, reposición bomper, desinfección estuche


REPUESTOS E INSUMOS

Ácido, aceites, grasas, corchos, fieltros, soldadura, bomper, pegamento.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.







Fotografías y Formato Orden de Servicio #7

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 7			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	4-ago-23		
Fecha Entrega:	14-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
FLAUTA TRAVERSA	SELMER		

DIAGNOSTICO

Suciedad general, desnivelación general, faltan fieltros, corchos, llaves pegadas, corcho de cabeza desgastado.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento preventivo general (Desensamble, limpieza de cuerpos y llaves, lubricación, lustrado de baño de plata, cambio de hasta 3 zapatillas, nivelación detallada, cambio de corchos, fieltros y agujas según necesidad particular. Cambio de corcho de cabeza, desinfección de estuche.

REPUESTOS E INSUMOS

Corchos, fieltros, aceite para llaves, grasa, corcho de cabeza, pegamento de contacto.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.





Fotografías y Formato Orden de Servicio # 8

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 8			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	4-ago-23		
Fecha Entrega:	16-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
OBOE	BUFFET		

DIAGNOSTICO

Suciedad general, desnivelación general, faltan fieltros, corchos, llaves pegadas, falta lubricación.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento preventivo general, desensamble, limpieza de cuerpos y llaves, lubricación, lustrado de baño de plata, cambio de hasta 3 zapatillas, nivelación detallada, cambio de corchos, fieltros y agujas según necesidad particular, desinfección de estuche.

REPUESTOS E INSUMOS

Corchos, fieltros, aceites, grasas, pegamento de contacto, pegamento térmico.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.





Fotografías y Formato Orden de Servicio #9

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 9			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	14-ago-23		
Fecha Entrega:	22-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
TROMBÓN	JÚPITER		M44171

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, vara desnivelada, bombas pegadas, faltan fieltros y corcho de desagüe, boquilla golpeada, receptor de vara desoldado, corregir soldadura de puente.

PROCEDIMIENTO

Lavado químico, limpieza y lubricación de bombas y vara, limpieza de cuerpo, rectificación de rotores y vara, cambio de fieltros, y corcho de desagüe según necesidad particular, corrección golpes en boquilla, soldadura receptor de vara, corrección soldadura en puente, desinfección estuche

REPUESTOS E INSUMOS

Ácido, aceites, grasas, corchos, fieltros, soldadura, pegamento de contacto, desengrasante.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.







Fotografías y Formato Orden de Servicio #10

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 10			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	14-ago-23		
Fecha Entrega:	22-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
CORNO FRANCÉS	YAMAHA	YHR 567	52436

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, bombas pegadas, guías desgastadas, boquilla golpeada, campana golpeada, amarres desgasados.

PROCEDIMIENTO

Lavado químico, limpieza y lubricación de bombas y rotores, limpieza de cuerpo, rectificación de rotores y paletas, cambio de guías, resortes y corcho de desagüe según necesidad particular, cambio de amarres, corrección golpes en boquilla, corrección golpes campana, desinfección estuche

REPUESTOS E INSUMOS

Ácido, aceites, grasas, resortes, hilo para amarres, corcho, desengrasante

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.







Fotografías y Formato Orden de Servicio #11

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 11			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	14-ago-23		
Fecha Entrega:	22-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
EUFONIO	YAMAHA		11961

DIAGNOSTICO

Suciedad general, Bombas y pistones pegados, falta lubricación, bomba desoldada.

PROCEDIMIENTO

Lavado químico, limpieza y lubricación de bombas y pistones, limpieza de cuerpo, rectificación de pistones (rotores), cambio de fieltros, guías, resortes y corcho de desagüe según necesidad particular, soldadura bomba, desinfección estuche.

REPUESTOS E INSUMOS

Ácido, desengrasante, pegamento de contacto, grasa, aceite, soldadura.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.







Fotografías y Formato Orden de Servicio #12

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 12			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	4-ago-23		
Fecha Entrega:	28-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
CLARINETE SOPRANO	LARK	M4001	

DIAGNOSTICO

Suciedad general, faltan fieltros y corchos, desnivelación general, falta pivot.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento preventivo general, desensamble, limpieza de cuerpos y llaves, lubricación, cambio de hasta 3 zapatillas, nivelación detallada, cambio de corchos, fieltros y agujas según necesidad particular, reposición de pivot, desinfección estuche.


REPUESTOS E INSUMOS

Aceites, grasas, corchos, fieltros, pegamento de contacto, pegamento térmico.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.





Fotografías y Formato Orden de Servicio #13

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 13			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	14-ago-23		
Fecha Entrega:	28-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
CORNO FRANCÉS	YAMAHA	28136	YHR 567

DIAGNOSTICO

Suciedad general, bombas pegadas, guías desgastadas, boquilla golpeada, campana golpeada, amarres desgasados.

PROCEDIMIENTO

Lavado químico, limpieza y lubricación de bombas y rotores, limpieza de cuerpo, rectificación de rotores y paletas, cambio de guías, resortes y corcho de desagüe según necesidad particular, cambio de amarres, corrección golpes en boquilla, desinfección estuche

REPUESTOS E INSUMOS

Ácido, aceites, grasas, resortes, hilo para amarres, corcho, desengrasante

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.







Fotografías y Formato Orden de Servicio #14

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 14			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	4-ago-23		
Fecha Entrega:	28-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
CLARINETE SOPRANO	ARISTTON		

DIAGNOSTICO

Suciedad general, faltan fieltros y corchos, desnivelación general, faltan 3 corchos de juntas, tratar la madera, 5 zapatillas rotas.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento preventivo general, desensamble, limpieza de cuerpos y llaves, lubricación, cambio de 5 zapatillas, nivelación detallada, cambio de corchos, fieltros y agujas según necesidad particular, tratamiento a la madera, reposición de 3 corchos de juntas, desinfección estuche.

REPUESTOS E INSUMOS

Aceites, grasas, agujas, corchos, fieltros, pegamento térmico, pegamento de contacto, zapatillas de diferentes medidas.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.







Fotografías y Formato Orden de Servicio #16

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 16			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	28-ago-23		
Fecha Entrega:	11-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	YCL 34II	23507

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, faltan fieltros y corchos, desnivelación general, llaves torcidas, tratar la madera, 5 zapatillas rotas, espiga quebrada.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento preventivo general, desensamble, limpieza de cuerpos y llaves, lubricación, cambio de 5 zapatillas, nivelación detallada, cambio de corchos, fieltros y agujas según necesidad particular, tratamiento a la madera, reposición de 3 corchos de juntas, restauración espiga quebrada, nivelación llaves torcidas, desinfección estuche.


REPUESTOS E INSUMOS

Aceites, grasas, agujas, corchos, fieltros, pegamento térmico, pegamento de contacto, zapatillas de diferentes medidas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Sabater T.







Fotografías y Formato Orden de Servicio #17

ORDEN DE SERVICIO

ORDEN N° 17			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	28-ago-23		
Fecha Entrega:	11-sept-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
CLARINETE SOPRANO	YAMAHA	YCL 34II	23804

DIAGNOSTICO

Suciedad general, faltan fieltros y corchos, desnivelación general, llaves pegadas, falta lubricación, faltan corchos de juntas.

PROCEDIMIENTO

Enzapatillado y mantenimiento preventivo general, desensamble, limpieza de cuerpos y llaves, lubricación, nivelación detallada, cambio de corchos, fieltros y agujas según necesidad particular, reposición de pivot, desinfección estuche.

REPUESTOS E INSUMOS

Aceites, grasas, corchos, fieltros, zapatillas diferentes medidas, pegamento de contacto, pegamento térmico, lámina de corcho natural.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.







INSTRUMENTOS DE CUERDA

Fotografía y Formato Orden de Servicio #2

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 2

Nombre:	CASA DE LA CULTURA
Teléfono:	
Dirección:	GUARNE
Fecha Ingreso:	01/09/2023
Fecha Entrega:	01/09/2023

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
GUITARRA CLÁSICA			

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado, puente desajustado.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), cambio de encordado, ajuste de puente.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para guitarra, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.



Fotografías y Formato Orden de Servicio #9

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 9			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	1-sept-23		
Fecha Entrega:	1-sept-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
GUITARRA CLÁSICA			

DIAGNOSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado, no requiere encordado.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), cambio de encordado.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para guitarra, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.



Fotografías y Formato Orden de Servicio #11

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 11			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	1-sept-23		
Fecha Entrega:	11-sept-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
GUITARRA CLÁSICA			

DIAGNOSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado, encordado en mal estado.

PROCEDIMIENTO


Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente) cambio de encordado.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para guitarra, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.



Fotografías y Formato Orden de Servicio #17

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 17

Nombre:	CASA DE LA CULTURA
Teléfono:	
Dirección:	GUARNE
Fecha Ingreso:	1-sept-23
Fecha Entrega:	1-sept-23

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
BANDOLA			

DIAGNOSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), cambio de encordado 16 cuerdas.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para bandola, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.



Fotografías y Formato Orden de Servicio #19

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 19			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	1-sept-23		
Fecha Entrega:	11-sept-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
BANDOLA			

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado, tapa trasera con abolladura.

PROCEDIMIENTO


Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), cambio de encordado 16 cuerdas, corrección de abolladura tapa trasera.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para bandola, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas, pegamentos especiales.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.



Fotografías y Formato Orden de Servicio #20

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 20			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	26-jul-23		
Fecha Entrega:	14-sept-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
BANDOLA			

DIAGNOSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado.

PROCEDIMIENTO


Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), cambio de encordado 16 cuerdas.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para bandola, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.



Fotografías y Formato Orden de Servicio #22

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 22			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	26-jul-23		
Fecha Entrega:	14-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
BANDOLA			

DIAGNOSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado, tapa trasera quebrada, falta hueso puente.

PROCEDIMIENTO


Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), cambio de encordado 16 cuerdas, grieta en tapa trasera, fabricar hueso puente.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para bandola, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.



Fotografías y Formato Orden de Servicio #23

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 23			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	26-jul-23		
Fecha Entrega:	14-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
BANDOLA			

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado, falta hueso de cejilla tapa trasera quebrada.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), cambio de encordado 16 cuerdas,fabricar hueso de cejilla, grieta en tapa trasera.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para bandola, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas, pegamentos especiales.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.



Formato Orden de Servicio #24

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 24

Nombre:	CASA DE LA CULTURA
Teléfono:	
Dirección:	GUARNE
Fecha Ingreso:	26-jul-23
Fecha Entrega:	14-ago-23

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
BANDOLA			

DIAGNOSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), cambio de encordado 16 cuerdas.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para bandola, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.

Formato Orden de Servicio #25

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 25			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	26-jul-23		
Fecha Entrega:	14-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
TIPLE			

DIAGNOSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado, tapa trasera quebrada.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), cambio de encordado, reparación grieta tapa trasera.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para tiple, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.



Formato Orden de Servicio #34

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 34

Nombre:	CASA DE LA CULTURA
Teléfono:	
Dirección:	GUARNE
Fecha Ingreso:	4-ago-23
Fecha Entrega:	14-ago-23

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
TIPLE			

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado, faltan 2 primeras y 1 segunda requintilla, bajar altura de huesoen puente.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), 2 primeras y 1 segunda requintilla, ajuste de altura de hueso en puente.

REPUESTOS E INSUMOS

Cuerdas para tiple, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.

Formato Orden de Servicio #35

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 35

Nombre:	CASA DE LA CULTURA
Teléfono:	
Dirección:	GUARNE
Fecha Ingreso:	1-sept-23
Fecha Entrega:	1-sept-23

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
TIPLE			

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente)

REPUESTOS E INSUMOS

Cuerdas para tiple, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.

Fotografías y Formato Orden de Servicio #38

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 38			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	4-ago-23		
Fecha Entrega:	14-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
TIPLE			

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado, falta hueso de pontezuela.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), Incluye encordado, fabricar hueso de pontezuela.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para tiple, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.



Fotografías y Formato Orden de Servicio #39

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 39			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	4-ago-23		
Fecha Entrega:	14-ago-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
TIPLE			

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, encordado en mal estado.

PROCEDIMIENTO


Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), Incluye encordado.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para tiple, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.



Fotografías y Formato Orden de Servicio #58

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 55			
Nombre:	CASA DE LA CULTURA		
Teléfono:			
Dirección:	GUARNE		
Fecha Ingreso:	1-sept-23		
Fecha Entrega:	1-sept-23		
INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
GUITARRA CLÁSICA			

DIAGNOSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados, cambio de encordado.

PROCEDIMIENTO


Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente), incluye encordado.

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para guitarra, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TECNICO

Juliana Salazar T.



Fotografías y Formato Orden de Servicio #59

ORDEN DE SERVICIO CUERDAS PULSADAS

ORDEN N° 59

Nombre:	CASA DE LA CULTURA
Teléfono:	
Dirección:	GUARNE
Fecha Ingreso:	1-sept-23
Fecha Entrega:	1-sept-23

INSTRUMENTO	MARCA	MODELO	SERIAL
GUITARRA CLÁSICA			

DIAGNÓSTICO

Suciedad general, clavijas desajustadas, huesos desajustados.

PROCEDIMIENTO

Mantenimiento general (MG) Limpieza, brillo e hidratación de cuerpo y diapasón, lubricación y ajuste de clavijas, ajuste de huesos (cejilla y puente).

REPUESTOS E INSUMOS

Encordado para guitarra, limpiadores de madera, paños microfibra, alcohol, cera de abejas.

FIRMA TÉCNICO

Juliana Salazar T.




Fotografía #2



Fotografía #3



Fotografía #4



Juliana Salazar Z.

_____

Nombre del Contratista: Juliana Salazar Zuluaga
Documento: 1036.937.465

	TALLERES CASA DE LA CULTURA **CONTROL DE ASISTENCIA PROFESORES**	**Código**: PDS-FR-09 **Versión**: 03 **Página**: 1 de 1 Vigencia: 14/08/2015

TALLER: Luthería PROFESOR: Juliana Salazar Zuluaga SEMANA: Del 08 de Agosto al 07 de Septiembre de 2023

FECHA	LUGAR	TEMA	ACTIVIDADES	FIRMA RESPONSABLE
09/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Se realizó mantenimiento general de trombón Yamaha	
11/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Se realizó mantenimiento general de flauta traversa selmer	
13/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Se realizó mantenimiento general de oboe Yamaha	
14/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general de dos bandolas	
14/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general de tres tiples	
16/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general de trombón Júpiter	

	TALLERES CASA DE LA CULTURA **CONTROL DE ASISTENCIA PROFESORES**	**Código**: PDS-FR-09 **Versión**: 03 **Página**: 1 de 1 Vigencia: 14/08/2015

20/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general de corno francés	
22/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general eufonio Yamaha	
22/08/2023	Coliseo Municipio de Guarne	Acompañamiento musical	Participación en la inauguración de los juegos intercolegiados en el municipio de Guarne, con el ensamble de docentes de la casa de la cultura	
22/08/2023	Casa de la Cultura Guarne	Jornada de entrega y revisión de instrumental	Se realizó jornada de entrega y revisión del instrumental asignado para la fecha, después de ser intervenidos.	
23/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general de clarinete Lark	
25/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general de corno francés	
28/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general de clarinete Aristton	

	TALLERES CASA DE LA CULTURA **CONTROL DE ASISTENCIA PROFESORES**	**Código**: PDS-FR-09 **Versión**: 03 **Página**: 1 de 1 Vigencia: 14/08/2015

28/08/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general de dos bandolas	
28/09/2023	Casa de la Cultura Guarne	Jornada de entrega y revisión de instrumental	Se realizó jornada de entrega y revisión del instrumental asignado para la fecha, después de ser intervenidos	
01/09/2023	Casa de la Cultura Guarne	Jornada de mantenimiento preventivo y asesorías con los docentes encargados	Se realizó una jornada de mantenimiento y reparación de los instrumentos de cuerda in situ. Además se hicieron una serie de recomendaciones de cuidados a los docentes encargados.	
03/09/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general de saxofón tenor Yamaha	
05/09/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general de clarinete Yamaha	
07/09/2023	Taller especializado de reparación	Mantenimiento general instrumental	Mantenimiento general de clarinete Yamaha	

FIRMA DEL PROFESOR: Juliana Salazar T.