Visita ID: 80

- **Fecha:** 31/5/2023
- **Organización / Entidad:** Organización de Acción Comunal (OAC)
- **Subtipo de organización:** Juntas de Acción Comunal
- **Dirección territorial:** Boyacá
- **Departamento:** Boyacá
- **Municipio:** Macanal
- **Vereda:** Centro
- **Código de la vía:** 15425_56BY05
- **Nombre de la vía:** Via Los Chizos - Las Orellanas
- **Abscisa Inicial (Km + M):** 0 + 0
- **Abscisa Final (Km + M):** 2 + 0
- **Observaciones generales:**
- **Usuario Survey123:** territorial.boyaca

Recolector



Nombre: Lorena Camargo/Jaime Gonzalez
Cargo: Prof Aproyo/Prof. Especializado

Dignatario o delegado



Nombre: Aleida Yamile Mondragon
Cédula: 23694709
Celular: 3114774923

Inventario – Propiedades

- **Tipo Terreno:** No diligenciado
- **Tipo de superficie:** No diligenciado
- **Estado:** No diligenciado
- **Número de Carriles:** 3
- **Ancho Carriles (m):** 2
- **Ancho Berma (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Separador (m):** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



Inventario – Obras de drenaje

- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado
- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 5
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.6
- **Observaciones:** No diligenciado
- **¿Requiere Mantenimiento?:** No





- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado
- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 7
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.3
- **Observaciones:** requiere reemplazo
- **¿Requiere Mantenimiento?:** Si






- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado

- **Tipo de Intervención:** Reconstrucción
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 7
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.9
- **Observaciones:** requiere reemplazar
- **¿Requiere Mantenimiento?:** Si





- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado
- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 5
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.6
- **Observaciones:** requiere limpieza
- **¿Requiere Mantenimiento?:** Si





- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado

- **Tipo de Intervención:** Reconstrucción
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 5
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.3
- **Observaciones:** requiere reemplazar
- **¿Requiere Mantenimiento?:** Si





- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado
- **Tipo de Intervención:** Reconstrucción
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 7
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.9
- **Observaciones:** requiere realizar cabezotes
- **¿Requiere Mantenimiento?:** Si





- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado

- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 6
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.6
- **Observaciones:** requiere reemplazar
- **¿Requiere Mantenimiento?:** Si





- **Estado de servicio:** No diligenciado
- **Estado General:** No diligenciado
- **Tipo de Intervención:** No diligenciado
- **Tipo:** No diligenciado
- **Material:** No diligenciado
- **Longitud (m):** 6
- **Número de secciones:** 1
- **Ancho de la obra de drenaje (m):** 0.9
- **Observaciones:** rquiere construir cabezotes
- **¿Requiere Mantenimiento?:** Si





Mejora – Placa huella

- **Longitud placa huella (m):** 150
- **Ancho placa huella (m):** 5



- **Longitud placa huella (m):** 140
- **Ancho placa huella (m):** 5



- **Longitud placa huella (m):** 35
- **Ancho placa huella (m):** 5



- **Longitud placa huella (m):** 10
- **Ancho placa huella (m):** 5



- **Longitud placa huella (m):** 60
- **Ancho placa huella (m):** 5



Mejora – Obras de drenaje

- **Obras:** Cuneta
- **Longitud Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Ancho Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Longitud Alcantarilla (m):** No diligenciado
- **Diametro Alcantarilla (m):** No diligenciado
- **Longitud Cuneta (m):** 25
- **Ancho Cuneta (m):** 0.8
- **Margen Cuneta:** Margen derecho en sentido definido de la vía
- **Longitud Filtro (m):** No diligenciado
- **Ancho Filtro (m):** No diligenciado
- **Longitud Disipador (m):** No diligenciado
- **Ancho Disipador (m):** No diligenciado



- **Obras:** Alcantarilla
- **Longitud Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Ancho Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Longitud Alcantarilla (m):** 5

- **Diametro Alcantarilla (m):** 0.9
- **Longitud Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Margen Cuneta:** No diligenciado
- **Longitud Filtro (m):** No diligenciado
- **Ancho Filtro (m):** No diligenciado
- **Longitud Disipador (m):** No diligenciado
- **Ancho Disipador (m):** No diligenciado



- **Obras:** No diligenciado
- **Longitud Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Ancho Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Longitud Alcantarilla (m):** No diligenciado
- **Diametro Alcantarilla (m):** No diligenciado
- **Longitud Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Margen Cuneta:** No diligenciado
- **Longitud Filtro (m):** No diligenciado
- **Ancho Filtro (m):** No diligenciado

- **Longitud Disipador (m):** No diligenciado
- **Ancho Disipador (m):** No diligenciado

- **Obras:** Alcantarilla
- **Longitud Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Ancho Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Longitud Alcantarilla (m):** 6
- **Diametro Alcantarilla (m):** 0.9
- **Longitud Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Margen Cuneta:** No diligenciado
- **Longitud Filtro (m):** No diligenciado
- **Ancho Filtro (m):** No diligenciado
- **Longitud Disipador (m):** No diligenciado
- **Ancho Disipador (m):** No diligenciado



- **Obras:** Filtro
- **Longitud Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Ancho Box Culvert (m):** No diligenciado

- **Longitud Alcantarilla (m):** No diligenciado
- **Diametro Alcantarilla (m):** No diligenciado
- **Longitud Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Margen Cuneta:** No diligenciado
- **Longitud Filtro (m):** 30
- **Ancho Filtro (m):** 0.8
- **Longitud Disipador (m):** No diligenciado
- **Ancho Disipador (m):** No diligenciado



- **Obras:** Alcantarilla
- **Longitud Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Ancho Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Longitud Alcantarilla (m):** 6
- **Diametro Alcantarilla (m):** 0.9
- **Longitud Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Margen Cuneta:** No diligenciado
- **Longitud Filtro (m):** No diligenciado

- **Ancho Filtro (m):** No diligenciado
- **Longitud Disipador (m):** No diligenciado
- **Ancho Disipador (m):** No diligenciado



Mejora – Construcción de bateas

- **Largo Bateas (m):** 5
- **Ancho Bateas (m):** 2



Mejora – Obras de estabilización

- **Obras:** Gavión
- **Longitud muro de contención (m):** No diligenciado
- **Ancho muro de contención (m):** No diligenciado
- **Altura muro de contención (m):** No diligenciado
- **Longitud gavión (m):** 10
- **Ancho gavión (m):** 3
- **Altura gavión (m):** 5

