ECOMEDICAL PLUSS	**REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO**	VERSION **0** CODIGO **FOR-DO-02** PAGINA **1 DE 9**

FECHA SEPTIEMBRE 19 DE 2023

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre o Razón Social:	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
CC ó NIT:	890.501.438-1	Ciudad:	OCAÑA
Dirección:	CALLE 7 # 29 - 144 BARRIO LA PRIMAVERA	Teléfonos:	5636330

DATOS DEL EQUIPO			
Marca	MEDISON	Modelo	ACCUVIX V10
N° Serial	AB5509300000672	Versión Software actual	

ACTIVIDAD A REALIZAR									
Mant. Preventivo	X	Mant. Correctivo		Instalación		Diagnóstico		Garantía	

PROCEDIMIENTO					
MODULO PC	X	HARD DISK		SOFTWARE	
MODULO ULTRASONIDO	X	TRACKBALL	X	RACK	
FILTROS DE AIRE	X	LUBRICACIÓN	X	ACCESORIOS	
FAN COOLER	X	ESTERILIZACIÓN	X	BORRADO EXAMENES	
TECLADO ALFANUMERICO	X	TARJETAS ELECTRÓNICAS	X		
TECLADO ULTRASONIDO	X	FUENTE DE PODER	X		
MONITOR		TRANSDUCTORES	X		

OBSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento preventivo según los protocolos . *Le falta boton modulo TGC, Sonda Endocavitari en Convex presenta distrocion en cono.

Equipo en perfectas condiciones físicas y funcionales, apto para el diagnóstico médico.

Se anexa registro fotográfico. Próximo mantenimiento preventivo **Marzo 19 de 2024**


SERVICIO TÉCNICO		**CLIENTE**
Diagnóstico - Reparación	**Aprobado por**	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
		
Tec. Jefferson Zora	Ing. Arturo Pedraza	Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO










REGISTRO FOTOGRAFICO











REGISTRO FOTOGRAFICO









REGISTRO FOTOGRAFICO









REGISTRO FOTOGRAFICO










REGISTRO FOTOGRAFICO











REGISTRO FOTOGRAFICO









ECOMEDICAL PLUSS	**REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO**	VERSION **0** CODIGO **FOR-DO-02** PAGINA **9 DE 9**

REGISTRO FOTOGRAFICO





