ECOMEDICAL PLUSS	REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO	VERSION **0** CODIGO **FOR-DO-02** PAGINA **1 DE 7**

FECHA SEPTIEMBRE 18 DE 2023

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre o Razón Social:	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
CC ó NIT:	890.501.438-1	Ciudad:	OCAÑA
Dirección:	CALLE # 29 - 144 BARRIO LA PRIMAVERA	Teléfonos:	5636330

DATOS DEL EQUIPO			
Marca	SAMSUNG MEDISON	Modelo	MYSONO U6
N° Serial	S0SPM3HH200001A	Versión Software actual	1.02.02.1117

ACTIVIDAD A REALIZAR									
Mant. Preventivo	X	Mant. Correctivo		Instalación		Diagnóstico		Garantía	

PROCEDIMIENTO					
MODULO PC	X	HARD DISK		SOFTWARE	
MODULO ULTRASONIDO	X	TRACKBALL	X	RACK	X
FILTROS DE AIRE	x	LUBRICACIÓN	X	ACCESORIOS	X
FAN COOLER	X	ESTERILIZACIÓN	X	BORRADO EXAMENES	
TECLADO ALFANUMERICO	X	TARJETAS ELECTRÓNICAS	X		
TECLADO ULTRASONIDO	X	FUENTE DE PODER	X		
MONITOR		TRANSDUCTORES	X		

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento según los protocolos . *Base porta sonda del carro presenta fisura, se recomienda arreglo de carcasa.

Equipo en perfectas condiciones físicas y funcionales, apto para el diagnóstico médico.


Se anexa registro fotográfico. Próximo mantenimiento preventivo **Marzo 18 de 2024**

SERVICIO TÉCNICO		**CLIENTE**
Diagnóstico - Reparación	**Aprobado por**	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
		
Tec. Jefferson Zora	Ing. Arturo Pedraza	Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO









REGISTRO FOTOGRAFICO












REGISTRO FOTOGRAFICO










REGISTRO FOTOGRAFICO












REGISTRO FOTOGRAFICO









REGISTRO FOTOGRAFICO



