ECOMEDICAL PLUSS	**REPORTE DE SERVICIO EQUIPO MÉDICO**	VERSION **0** CODIGO **FOR-DO-02** PAGINA **1 DE 10**

FECHA SEPTIEMBRE 18 DE 2023

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre o Razón Social:	ESE HOSPIRAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
CC ó NIT:	890.501.438-1	Ciudad:	OCAÑA
Dirección:	CALLE # 29 - 144 BARRIO LA PRIMAVERA	Teléfonos:	5636330

DATOS DEL EQUIPO			
Marca	MEDISON	Modelo	SONOACE X6
N° Serial	B06510300003687	Versión Software actual	1.02.01.053

ACTIVIDAD A REALIZAR									
Mant. Preventivo	X	Mant. Correctivo		Instalación		Diagnóstico		Garantía	


PROCEDIMIENTO					
MODULO PC	X	HARD DISK		SOFTWARE	
MODULO ULTRASONIDO	X	TRACKBALL	X	RACK	X
FILTROS DE AIRE	X	LUBRICACIÓN	X	ACCESORIOS	
FAN COOLER	X	ESTERILIZACIÓN	X	BORRADO EXAMENES	
TECLADO ALFANUMERICO		TARJETAS ELECTRÓNICAS	X		
TECLADO ULTRASONIDO	X	FUENTE DE PODER	X		
MONITOR		TRANSDUCTORES	X		

OBSERVACIONES:


Se realiza mantenimiento según preventivo según los protocolos. **OBSERVACION:** Algunas teclas como el PW, de ENCENDIDO y otras de ultrasonido no estaban funcionando correctamente, se realizo reapacion del teclado y se dejo funcionando correctamente.

Equipo en perfectas condiciones físicas y funcionales, apto para el diagnóstico médico.


Se anexa registro fotográfico. Próximo mantenimiento preventivo **Marzo 18 de 2024**


SERVICIO TÉCNICO		**CLIENTE**
Diagnóstico - Reparación	**Aprobado por**	ESE HOSPIRAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
		
Tec. Jefferson Zora	Ing. Arturo Pedraza	Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO










REGISTRO FOTOGRAFICO











REGISTRO FOTOGRAFICO












REGISTRO FOTOGRAFICO












REGISTRO FOTOGRAFICO











REGISTRO FOTOGRAFICO










REGISTRO FOTOGRAFICO










REGISTRO FOTOGRAFICO









REGISTRO FOTOGRAFICO



