metrocali	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
Para digilenciar consulte la hoja "Instructivo"					
FECHA	17-jul-23	CONTRATO NÚMERO	OC.3.2023	INFORME	FINAL
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	HEYLER ANDRES MURILLO MORENO		No. Identificación/ NIT	1.193.518.011	
ÁREA	DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		CLASE DE CONTRATO	SERVICIOS	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la prestacion del servicio de control integral de plagas y fumigacion para el Edificio Antigua Estacion del Ferrocarril ubicado en la Calle 25N No. 2F-136				
VALOR DEL CONTRATO		Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP		Registro Presupuestal - RP	
		Número	Fecha	Número	Fecha
Valor inicial del contrato	$ 11.595.628,00	20230253	30-may-23	20230861	7-jun-23
Vigencias Futuras					
Valor adicional del contrato	5.700.000,00	20230300	7-jul-23	20231446	10-jul-23
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	$ 17.295.628,00				
FORMA DE PAGO					

Plazo del contrato	15 DIAS	Fecha Acta de Inicio	6/06/2023	Fecha terminación	20/06/2023
Adición de plazo	20 DIAS	Desde	21/06/2023	Hasta- Fecha de terminación	10/07/2023
Adición de plazo	21 DIAS	Desde	11/07/2023	Hasta- Fecha de terminación	31/07/2023
Suspensión	(relacionar el tiempo de suspensión) adicionar cuantas casillas como suspensiones realizadas	Desde		Hasta	fecha acta de reinicio cuando aplique
Modificatorios /Otrosi	(relacionar el número del modificatorio)dicionar cuantas casillas como modificaciones realizadas	Fecha modificatorio		Objeto modificatorio	(relacionar sucintamente el objeto del modificatorio)

2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA, DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).	x	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley de la la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente))	x	
(Si quiere puede, adicionalmentte, relacionar una a una las obligaciones o dejar solo la descripción anterior)	x	

2.1. SEGURIDAD SOCIAL

El representante legal ( ) o revisor fiscal ( ) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.	FECHA CERTIFICACIÓN	17/07/2023

metrocali	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

Para digilenciar consulte la hoja "Instructivo"

FECHA	17-jul-23	CONTRATO NÚMERO	OC.3.2023	INFORME	FINAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	HEYLER ANDRES MURILLO MORENO	No. Identificación/ NIT	1.193.518.011

Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	CUOTA O PERIODO	2	SI	X	NO	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	¨055	Fecha de la Factura o cobro	17-jul-23

Valor del TOTAL Contrato ($) (Valor con adiciones si las hay)	Valor del pago que se autoriza	Saldo después de este pago ($)
$ 17.295.628,00	$ 14.239.940,00	$ -

3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor
1	´054	$ 3.055.688,00
2	¨055	$ 14.239.940,00
Vr. Total Pagado a la fecha		$ 17.295.628,00
Saldo a favor del Contratista		$ -
Saldo a favor de Metro Cali (Dilegenciar solo en el informe final)		

4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)

ASEGURADORA	CLASE	No.Póliza	Fecha expedición Poliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMINETO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	45-44-101148431	13/06/2023	16/06/2023	CUMPLIMIENTO/CALIDAD DEL SERVICIO/PROVISION DE REPUESTOS
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMINETO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	45-44-101148431 ANEXO 3	22/06/2023	23/06/2023	CUMPLIMIENTO/CALIDAD DEL SERVICIO/PROVISION DE REPUESTOS
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMINETO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	45-44-101148431 ANEXO 5	11/07/2023	12/07/2023	CUMPLIMIENTO/CALIDAD DEL SERVICIO/PROVISION DE REPUESTOS

5. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR

(Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)

OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ	DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	
Nombre completo supervisor	Cargo	Firma
Designado Supervisor mediante	*SEGÚN EL NUMERAL 5 DE LA ORDEN DE COMPRA*	

Nota. La periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.

Santiago de Cali, 17 de julio del 2023

CUENTA DE COBRO N.º 055

METRO CALI S.A

NIT: 805013171-8

DEBE A

HEYLER ANDRES MURILLO MORENO

NIT: 1193518011-8

La suma de **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($14.239.940),** Por concepto de cobro del 70% del valor total de los repuestos y mano de obra de la orden de compra **NO. OC.3.2023.**

Heiler Murillo

HEYLER ANDRES MURILLO MORENO

C.C 1193518011

Declaro bajo la gravedad del juramento que no soy responsable del IVA y de acuerdo al art.42 del decreto 3541. de 19g3 y Art. 511 del É.T., no estoy obligado a expedir factura de venta.

Gracias por preferirnos

CANTIDAD	Respuestos	Valor Repuesto	Valor MANO DE OBRA
	Reten trasero	$ 218.563	$ 400.000
	Kit de embrague	$ 2.800.000	
2	guardapolvo de direccion	$ 248.000	$ 100.000
	Tubo calefaccion	$ 278.000	$ 150.000
	Radiador agua	$ 3.700.000	$ 120.000
2	Soporte motor	$ 740.000	$ 200.000
4	Buje tijera superior	$ 660.000	$ 150.000
4	Buje tijera inferior	$ 1.200.000	$ 200.000
2	buje barra estabilizadora	$ 150.000	$ 40.000
6	cuartos de aceite diferencial y caja 80w	$ 191.065	$ 50.000
	SUB TOTAL	$ 10.185.628	$ 1.410.000
	TOTAL	$ 11.595.628	

Heiler Morillo
C.c. 1192613511

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HEYLER ANDRES MURILLO MORENO identificado(a) con CC 1193518011 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ALIANZA INTERNACIONAL CORP SAS NI 901584471

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-06	2023-07	1740256	9452488545	E	2023-07-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$6,918,400	$1,107,000
ARL	LA EQUIDAD SEGUROS	30	0.522%	$6,918,400	$36,200
CCF	COMCAJA	30	4%	$1	$100
EPS	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	4%	$6,918,400	$276,800

Este certificado se expide el día 2023-07-17 a las 08:59.

HACHE Automotriz

NIT 1193518011-8

Santiago de Cali, 17 de julio del 2023


SEÑORES (AS)
Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración
Nit: 805.013.171-5
Dirección: calle 25 N # 2F 136


Informe del vehiculo TOYOTA FORTUNER de placas ONK 463 ingresa al taller el dia 4 de Julio del 2023 con una previa cotizacion para realizar un trabajo el cual consistia en corrregir una fuga por el reten trasero cigüeñal con el kit de embrague que ya presentaba desgaste, los guardapolvos de direccion estaban rotos, tubo de calefacion con pequeñas filtraciones de refrigerante, radiador con el tanque superio color marron, lo que nos indica un deterioro. Bujes de tijera superior e inferior rotos, bujes de barra estabilizadora desgastados y aceite de diferencial y caja de cambios ya se encontraban muy oscuros.


Ya en el desarme se encontro que el refrigerante estaba muy deteriorado, se sugiere cambio de termostato y refrigerante, se encontro fuga por la base del filtro de aceite se sugiere cambio de empaque base filtro de aceite, el soporte cardan estaba completamente roto, se sugiere cambio. Bujes de la palanca de cambio con desgaste, se sugiere cambio, caja de direccion con fuga de aceite y bujes defectuosos, se sugiere cambio de empaquetadura, bujes de caja de direccion y aceite de direccion, los tornillo y levas de alineacion se encontraban oxidados y con la rosca dañada, se sugiere cambio. Empaque multiple de admision con desgates, se sugiere cambio, volante motor con desgaste irregular se sugiere rectifica, se sugierio cambio de reten trasero de caja salia cardan y se sugiere cambio de aceite motor, filtro de aceite motor filtro de aire acondicionado filtro de aire motor y filtro de gasolina, se sugiere sincronizacion con cambio de orrin y microfiltros de inyectores, amortiguadores delanteros sin presion se sugiere cambio.

Todos los trabajos mencionados anteriormente fueron autorizados y realizados, para evidencia y constancia de ellos; se adjuntan fotos y videos.

HACHE Automotriz
3122627116
Calle 45 # 10-52










HACHE Automotriz

3122627116
Calle 45 # 10-52




HACHE Automotriz
3122627116
Calle 45 # 10-52








HACHE Automotriz

3122627116
Calle 45 # 10-52











HACHE Automotriz

3122627116
Calle 45 # 10-52




HACHE Automotriz

3122627116
Calle 45 # 10-52










HACHE Automotriz

3122627116
Calle 45 # 10-52









HACHE Automotriz


3122627116
Calle 45 # 10-52






HACHE Automotriz


3122627116
Calle 45 # 10-52



HACHE Automotriz


3122627116
Calle 45 # 10-52







HACHE Automotriz


3122627116
Calle 45 # 10-52






HACHE Automotriz
3122627116
Calle 45 # 10-52





HACHE Automotriz

3122627116
Calle 45 # 10-52



Heiker Murillo
1193518011

HACHE Automotriz
3122627116
Calle 45 # 10-52