VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL **QUINTO** PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **N° 68-ICFE-2023** "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE **TUNJA, BOYACÁ**".

CONTRATISTA: JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO

SOPORTE	SI	NO
CUENTA DE COBRO – DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
ACTA DE CORTE	X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES FIRMADA POR EL CONTRATISTA	X	
PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	X	
CUMPLE CON LA FORMA DE PAGO	X	

EP. CLAUDIA GUTIERREZ ROMERO
Tesorera ICFE

EP. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Grupo Financiero ICFE

SV. ROBERTO C. GONZÁLEZ VÁSQUEZ
Supervisor del Contrato 068/2023

CT. JOSE ALEXANDER MONTAÑEZ
Oficial Oficina Contratos ICFE

ACTA No. 03753

LUGAR Y FECHA : Tunja, Boyacá, 21 de junio de 2023

INTERVIENEN : **SV. ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ VÁSQUEZ**
Supervisor del Contrato N° 68-ICFE-2023

JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
CC. 80.016.030 de Tunja, Boyacá
Contratista

ASUNTO : ACTA DEL QUINTO CORTE DEL CONTRATO No. 68-ICFE-2023 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE TUNJA, BOYACÁ."

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Tunja, el día veintiuno (21) del mes de junio del Dos Mil veintitrés (2023), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO, contratista y el señor SV. ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ VÁSQUEZ, supervisor del contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del quinto corte del Contrato de Servicios N° 68-ICFE-2023, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (9) MESES
PRORROGAS:	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	17 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 18.000.000,00
ADICIONES: ($)	
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	De acuerdo a facturación y/o actividades realizadas
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	NUEVE (9) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 18.000.000,00

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$

VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. CASA TUA 08 CONJUNTO MALDONADO. Se realiza resane y aplicación de estuco y pintura general a toda la casa incluyendo techo. Se realiza cambio de 04 Tejas De Cemento; Teja #10 Gris Perfil 7. Se realiza arreglo y pintura de puertas en madera de los muebles de la cocina, utilizando 01 Madecor RH tablero 18 mm blanco y 04 juegos de bisagras. Se realiza instalación de 01 sanitario dos piezas completas, con boquilla y accesorias. Se realiza el cambio e instalación de 01 lavamanos con pedestal y sus accesorios y grifería para lavamanos. Se realiza el cambio e instalación de 06 Interruptores sencillos blanco. Se realiza la instalación de 02 Panel LED RD 12W redondo de sobreponer. Se realiza Instalación de piso laminado color miel a las 4 habitaciones y pasillo del segundo piso. Las 4 Habitaciones un área general	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
trabajada: 28.41 m². Pasillo segundo piso un área general trabajada: 6.83 m². Total área en m² que se instaló piso laminado: 35.24 m², para un total de 26 cajas de piso laminado color miel 8mm de 2.131 m² cada caja, 06 rollos de Superlón Jumbolom y 06 Guarda escoba MDF. 2. APTO. 101 EDIFICIO "INOCENCIO CHINCA". Se realiza impermeabilización y aplicación de estuco y pintura general a la casa incluyendo techo, área general de 75,15 m². Se realiza la instalación de 02 Cerradura Alcoba Poma en Madera. Se realiza resane de huecos de línea de cableado eléctrico con cemento en la sala y una habitación. Se realiza pintura y arreglo de puertas en madera del apartamento. Se realiza arreglo de cajones metálicos, puertas metálicas en las habitaciones y cocina, se cambiaron rieles de cajones. Se realiza el cambio de 08 toma corriente polo a tierra blanco, y 08 interruptores sencillos, así mismo se realiza cambio de aproximadamente 04 metros de alambre de cobre THHN/THWN 90º # 8. Se realiza instalación de 01 sanitario nuevo completo y 01 lavamanos con pedestal y todos sus accesorios. Se realiza la instalación de 06 panel LED RD 12W redondo de sobreponer.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	NUEVE (9) MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	TREINTA (30) DÍAS
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	CUATRO (4) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	CUATRO (4) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 18.000.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 2.000.000,00	
	PAGO 2DO CORTE	$ 2.000.000,00	
	PAGO 3ER CORTE	$ 2.000.000,00	
	PAGO 4TO CORTE	$ 2.000.000,00	
	PAGO 5TO CORTE	$ 2.000.000,00	
	PAGO 6TO CORTE	$	
	PAGO 7MO CORTE	$	

	PAGO 8VO CORTE	$	
	PAGO ULTIMO CORTE	$	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 8.000.000,00	
SUMAS IGUALES		$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		MARZO	☑	☐
2	Informe de actividades		MARZO	☑	☐
3	Factura SIA90	VALOR	$ 2.000.000,00	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el representante legal Teniente Coronel ERNERTO MEJIA ARAQUE autoriza el pago del quinto (5) corte y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Tunja, Boyacá, a los 21 días del mes de junio de 2023.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ VÁSQUEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO 068/2023

POR EL CONTRATISTA

JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
CONTRATISTA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS		
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	VERSIÓN: 01	EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015

			CONTRATO 68-ICFE-2023		
ACTA DEL QUINTO CORTE DEL CONTRATO No 68-ICFE-2023 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL DE TUNJA, BOYACÁ. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 68-ICFE-2023.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
			15	FEBRERO	2023
CONTRATISTA			**JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO**		
FORMA DE PAGO			DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS		
SUPERVISOR			SV. ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ VÁSQUEZ		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			***$ 18.000.000,00***		
ACTA DE INICIO			No. AROINT-2023-00940 17 DE FEBRERO DE 2023		
PLAZO			NUEVE (9) MESES		
PRORROGA	No. 1		N/A		
	FECHA DE INICIACIÓN		N/A		
	PLAZO		N/A		
CONTRATO ADICIONAL	No. 1		N/A		
	PLAZO		N/A		
	VALOR		N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO			***$ 18.000.000,00***		
FECHA FINAL DE ENTREGA			NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	01	JUNIO	2023	21	JUNIO	2023

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
PAGOS	NUEVE (9) MESES	CUATRO (4) MESES Y CUATRO (4) DÍAS	CUATRO (4) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS
PORCENTAJE	100%	44,44%	55,56%

BALANCE DEL CONTRATO No. 68-ICFE-2023				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$ ***18.000.000,00***
VALOR CONTRATO ADICIONAL				
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$	***2.000.000,00***	
CORTES	VALOR 2DO CORTE	$	***2.000.000,00***	
CORTES	VALOR 3ER CORTE	$	***2.000.000,00***	
CORTES	VALOR 4TO CORTE	$	***2.000.000,00***	
CORTES	VALOR 5TO CORTE	$	***2.000.000,00***	
CORTES	VALOR 6TO CORTE	$		
CORTES	VALOR 7MO CORTE	$		
CORTES	VALOR 8VO CORTE	$		
CORTES	VALOR 9NO CORTE	$		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$	***8.000.000,00***	
SUMAS IGUALES		$	**18.000.000,00**	$ **18.000.000,00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS		
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
1. **CASA TUA 08 CONJUNTO MALDONADO**. Se realiza resane y aplicación de estuco y pintura general a toda la casa incluyendo techo. Se realiza cambio de 04 Tejas De Cemento; Teja #10 Gris Perfil 7. Se realiza arreglo y pintura de puertas en madera de los muebles de la cocina, utilizando 01 Madecor RH tablero 18 mm blanco y 04 juegos de bisagras. Se realiza instalación de 01 sanitario dos piezas completas, con boquilla y accesorias. Se realiza el cambio e instalación de 01 lavamanos con pedestal y sus accesorios y grifería para lavamanos. Se realiza el cambio e instalación de 06 Interruptores sencillos blanco. Se realiza la instalación de 02 Panel LED RD 12W redondo de sobreponer. Se realiza Instalación de piso laminado color miel a las 4 habitaciones y pasillo del segundo piso. Las 4 Habitaciones un área general trabajada: 28.41 m². Pasillo segundo piso un área general trabajada: 6.83 m². Total área en m² que se instaló piso laminado: 35.24 m², para un total de 26 cajas de piso laminado color miel 8mm de 2.131 m² cada caja, 06 rollos de Superlón Jumbolom y 06 Guarda escoba MDF. 2. **APTO. 101 EDIFICIO "INOCENCIO CHINCA"**. Se realiza impermeabilización y aplicación de estuco y pintura general a la casa incluyendo techo, área general de 75,15 m². Se realiza la instalación de 02 Cerradura Alcoba Poma en Madera. Se realiza resane de huecos de línea de cableado eléctrico con cemento en la sala y una habitación. Se realiza pintura y arreglo de puertas en madera del apartamento. Se realiza arreglo de cajones metálicos, puertas metálicas en las habitaciones y cocina, se cambiaron rieles de cajones. Se realiza el cambio de 08 toma corriente polo a tierra blanco, y 08 interruptores sencillos, así mismo se realiza cambio de aproximadamente 04 metros de alambre de cobre THHN/THWN 90° # 8. Se realiza instalación de 01 sanitario nuevo completo y 01 lavamanos con pedestal y todos sus accesorios. Se realiza la instalación de 06 panel LED RD 12W redondo de sobreponer.	SATISFACTORIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
NINGUNA.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR CONTRATO
	SV. ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ VÁSQUEZ Supervisor del contrato No. 68-ICFE-2023 Cédula: 7.730.067 Dependencia: Seccional TUNJA, BOYACÁ Correo: tunja@icfe.gov.co Teléfono: 321-2214629



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE
NIT: 860.041.247-8
Carrera 11B No. 104-48
Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

No. Consecutivo: **2340**

Fecha: 23/06/2023
Nombres: JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
Nit o C.C.: 80016030

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTE NO 05 CONTRATO NO 068 DE 2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA SECCIONAL DE TUNJA	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
		SUBTOTAL:	$ 2,000,000.00
		RETEFUENTE:	$ 0.00
		RETEICA:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 2,000,000.00

Elaborado por: BUSTAMANTE PAREJA JORGE HERNAN
Revisado por:
Aprobado por:

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. Bogotá D.C. 21 de junio de 2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO

DIRECCION Y CIUDAD: CLL 3. # 3 – 33 MOTAVITA (BOYACÁ)

NIT O RUT: 80.016.030 de TUNJA, BOYACÁ

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 005

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2023 MES JUNIO DÍA 21

"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004-07" Servicios de Terminación y Acabados edificios.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA CIUDAD DE TUNJA, BOYACÁ. SEGÚN CONTRATO No. 68-ICFE-2023.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000,00) M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO COLPATRIA 7302005059

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.
Cordialmente,

JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
C. C. No. 80.016.030 de TUNJA, BOYACÁ
Teléfono 311-8065517

Bogotá, D.C., 21 de junio de 2023

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO** C.C. 80.016.030 DE TUNJA, BOYACÁ CACERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 68-ICFE-2023, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

Jorge A Rivera

JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
C.C. 80.016.030 de TUNJA, BOYACÁ
Teléfono 311-8065517

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80016030
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4500880728	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994745516

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP																									
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80016030	RIVERA QUINTERO JORGE ARMANDO	INDEPEND		$ 1.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000				$ 0	$ 0	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 330.600

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	80016030
NOMBRE O RAZON SOCIAL			JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO
CIUDAD/MUNICIPIO			BOYACA
DIRECCION			MEDIO
TIPO APORTANTE			INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA			Actividades reguladoras y limitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION			NO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	4500880728	TIPO DE PLANILLA			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION APORTES	MES 06	Año 2023	PERIODO DE LIQUIDACION SALUD	MES 06	Año 2023
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023/06/21	NUMERO AUTORIZACION			30947482

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	CONTANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23101	PROTECCION PENS	1	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.800	$ 0	$ 140.800
SUBTOTALES										$ 140.800	$ 0	$ 140.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR APORTES	COTIZACION	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS SANITAS EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 140.800
SUBTOTALES													$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 140.800

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	RECEPTACION	NOMBRES	DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO RESIDENTE	NOVEDADES	PENSION: ADMIN	IBC	COTIZACION	FSP: SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
1	CC 80016030	RIVERA QUINTERO JORGE ARMANDO	DEPENDIENTE		$ 1.140.000				23-ORIENTE	$ 1.140.800	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.800	PSS37-NUEVA EPS	$ 1.140.800	$ 140.800	$ 0	$ 140.800		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 330.600

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 93650158 OU. 720117
Cajero: BOFARIAM
Cliente beneficiario:
110263 PIZA RECAUDO
Fecha: - 21/06/2023 14:52:52
PS Recaudador:
307108 PIZARRA SANTAMARIA
Cantidad cupones: 1
Identificacion: 80016030
Nombre: RIVERA
Apellido 1: QUINTERO
Apellido 2: JORGE ARMANDO
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 1111111111
Codigo Planilla: 4500880728
Periodo Pago: 2023/06
Valor Cantidad: 0
Valor Iva Comision: Valor
Valor Iva Comision: 0
Valor Comision: 0
Valor Recibido $330.600.00
80016030 EFECTIVO
Valor recibido: $330.600.00
Forma de pago: EFECTIVO
Nota condiciones particulares con el
cliente beneficiario unico
Conserve este recibo es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente ha entregado a Efectivo
Ltda. Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)
6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

PAGINA 1 DE

Tunja, Boyacá, 21 de junio de 2023

Señor Mayor
OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Jefe de Mantenimiento del ICFE
Gn-

Asunto: Informe Actividades Mantenimiento


Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al señor mayor Jefe de mantenimiento del Instituto de casas Fiscales del Ejército Nacional, las actividades realizadas en el mantenimiento efectuados a las viviendas fiscales por el señor **JORGE ARMANDO RIVERA QUINTERO**, quien realizo adecuaciones y correcciones del mantenimiento de algunas viviendas, durante el mes de junio de 2023.

1. **CASA TUA 08 CONJUNTO MALDONADO**. Se realiza resane y aplicación de estuco y pintura general a toda la casa incluyendo techo. Se realiza cambio de 04 Tejas De Cemento; Teja #10 Gris Perfil 7. Se realiza arreglo y pintura de puertas en madera de los muebles de la cocina, utilizando 01 Madecor RH tablero 18 mm blanco y 04 juegos de bisagras. Se realiza instalación de 01 sanitario dos piezas completas, con boquilla y accesorias. Se realiza el cambio e instalación de 01 lavamanos con pedestal y sus accesorios y grifería para lavamanos. Se realiza el cambio e instalación de 06 Interruptores sencillos blanco. Se realiza la instalación de 02 Panel LED RD 12W redondo de sobreponer. Se realiza Instalación de piso laminado color miel a las 4 habitaciones y pasillo del segundo piso. Las 4 Habitaciones un área general trabajada: 28.41 m². Pasillo segundo piso un área general trabajada: 6.83 m². Total área en m² que se instaló piso laminado: 35.24 m², para un total de 26 cajas de piso laminado color miel 8mm de 2.131 m² cada caja, 06 rollos de Superlón Jumbolom y 06 Guarda escoba MDF.

ANTES	
	
Piso De habitación principal en mal estado	Paredes de la sala sin estucar



Tejas plásticas deterioradas por el tiempo



Interruptores dañados



Pared de habitación auxiliar con humedad






Piso De habitación secundaria en mal estado




Cocina sin mueble en madera




Paredes de ventanas con hongos y humedad


DURANTE	
	
Haciendo mueble en madera para cocina	Instalando sanitario y lavamanos con pedestal nuevos
	
Instalando Toma corrientes e interruptores nuevos	Instalando piso laminado en habitación
	
Instalando tejas plásticas en techo del patio	Instalando piso laminado en pasillo

	
Instalando piso laminado en habitación principal	Instalando panel Led 12W en la sala


DESPUÉS	
	
Mueble en madera de la cocina instalado	Sanitario y accesorios nuevos instalado
	
Piso laminado instalado en habitación principal	Tejas plásticas instaladas en techo del patio




Interruptores nuevos instalados



Toma corrientes nuevos instalados








Paredes del segundo piso estucadas y pintadas



Piso laminado instalado en habitaciones

2. **APTO. 101 EDIFICIO "SS. INOCENCIO CHINCA"**. Se realiza impermeabilización y aplicación de estuco y pintura general a la casa incluyendo techo, área general de 75,15 m². Se realiza resane de huecos de línea de cableado eléctrico con cemento en la sala y una habitación. Se realiza pintura y arreglo de puertas en madera del apartamento. Se realiza arreglo de cajones metálicos, puertas metálicas en las habitaciones y cocina, se cambiaron rieles de cajones. Se realiza el cambio de 08 toma corriente polo a tierra blanco, y 08 interruptores sencillos, así mismo se realiza cambio de aproximadamente 04 metros de alambre de cobre THHN/THWN 90° # 8. Se realiza instalación de 01 sanitario nuevo completo y 01 lavamanos con pedestal y todos sus accesorios. Se realiza la instalación de 06 panel LED RD 12W redondo de sobreponer.

ANTES	
	
Rosetas y dañados ocasionando corto	Closet dañados en su totalidad
	
Paredes con humedad y sin toma corrientes dañados	Paredes de habitaciones con huecos
	
Paredes de la sala con humedad y hongos	Sanitario viejo y con fuga de agua




Cableado eléctrico en mal estado y con corto eléctrico



Paredes de habitación con humedad y hongos

DURANTE



Pintando paredes de la sala y techo



Pintando los closet metálicos



Instalando lavamanos con pedestal y accesorios nuevos



Instalando sanitario completo y accesorios nuevos



Instalando toma corrientes nuevos



Pintando los marcos de las puertas



Instalando los panel LED de la sala y habitaciones




Cambiando cableado eléctrico dañado por nuevo



DESPUÉS



Sanitario completo y lavamanos con pedestal nuevos



Closet de las habitaciones arreglados y pintados

	
Paredes de la sala resanadas, estucadas y pintadas	Paredes del pasillo resanadas, estucadas y pintadas
	
Panel LED instalados en habitaciones, sala y pasillo	Toma corrientes nuevos instalados
	
Interruptores nuevos instalados	Paredes de la sala resanadas, estucadas y pintadas

Respetuosamente,

SV. ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ VÁSQUEZ
Administrador Seccional Tunja, Boyacá