ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA		
02	Mayo	2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

PROYECTO: Contrato de obra box culver en la vereda porvenir del municipio de Marinilla.


Entidad contratante: SUMAR

Entidad Interventora: GoodStart

Entidad ejecutora de la Obra: FUNDAR

Vereda: El porvenir Municipio: Marinilla

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Maria Jose Jaramillo de Palacio

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Maria Jose Jaramillo de Palacio

Dirección: Finca #2 (Vereda el porvenir)

Teléfono: 3108272885 No. de pisos ___

Long. del frente (mts) ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6, Televisión cable	☒	☐	
7, Otros	☐	☒	Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado

MUROS: No Aplica

CUBIERTA: No Aplica

PISOS: No Aplica

FACHADA: No Aplica

GRIETAS Y FISURAS: No Aplica

HUMEDADES: No Aplica

HUNDIMIENTO PISO: No Aplica

DESPLAZAMIENTOS: Si Aplica

OTRO: Cuál? ___

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
02 DD	Mayo MM	2023 AA	PROYECTO: Contrato de obra de box culvert en la vereda el porvenir del Municipio de Marinilla
ACTA No.:	1		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Porteria manual en buen estado, la parte donde linda la finca con la obra tiene deslizamiento de tierra ocasionado por el sureste de la creciente de la cuenca

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO






Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO:





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre: María José Jaramillo V.
C.C. O NIT 21631722 de Caicedonia

Firma Representante de la Interventoria
Nombre: Alfonso FERNAC
C.C. 70'908'146

Representante de la entidad ejecutoria
Nombre: Diego Ramirez
C.C. 70'908.981

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA		
02	Mayo	2023
DD	MM	AA

ACTA No.: 1

PROYECTO: Contrato de obra bax silver en la vereda porvenir del municipio de Marinilla.

Entidad contratante: SUMAR

Entidad ejecutora de la Obra: FUNDAR

Entidad Interventora: GoodStart

Vereda: El porvenir Municipio: Marinilla

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Maria Jose Jaramillo de Palacio

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Maria Jose Jaramillo de Palacio

Dirección: Finca #2 (Vereda el porvenir)

Teléfono: 3108272885 No. de pisos ___

Long. del frente (mts) ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☐	☒	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6, Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☒	Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☒	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos ___
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado

MUROS: No Aplica

CUBIERTA: No Aplica

PISOS: No Aplica

FACHADA: No Aplica

GRIETAS Y FISURAS: No Aplica

HUMEDADES: No Aplica

HUNDIMIENTO PISO: No Aplica

DESPLAZAMIENTOS: Si Aplica

OTRO: Cuál?

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
DD: 02	MM: Mayo	AA: 2023
ACTA No.:	1	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: Contrato de obra de box culvert en la vereda el porvenir del Municipio de Marmilla

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Porteria manual en buen estado, la parte donde linda la finca con la obra tiene deslizamiento de tierra ocasionado por el suceso de la creciente de la cuenca

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO





Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO:
ACTA No.:	1		





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre: María José Gramillo V.
C.C. O NIT 21631722 de Carolina

Firma Representante de la Interventoría
Nombre: Alfonso Serna C
C.C. 70408146

Representante de la entidad ejecutoria
Nombre: Diego Ramirez
C.C. 70'909.981

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
02	Mayo	2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: Contrato de obra bac saber en la vereda porvenir del municipio de Marinilla.

Entidad contratante: SUMAR

Entidad Interventora: GoodStart

Entidad ejecutora de la Obra: FUNDAR

Vereda: El porvenir Municipio: Marinilla

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Nombre del Propietario

Dirección Finca #1 (Vereda el porvenir)

Teléfono No. de pisos

Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES	
Garaje	SI ☐ NO ☐
Cuantos	
El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "6. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura de la porteria delal

MUROS: No Aplica

CUBIERTA: No Aplica

PISOS: No Aplica

FACHADA: No Aplica

GRIETAS Y FISURAS: Si Aplica

HUMEDADES: No Aplica

HUNDIMIENTO PISO: Si Aplica

DESPLAZAMIENTOS: Si Aplica

OTRO: Cuál? Cercado en extremo y palmeras

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
02 DD	Mayo MM	2023 AA
ACTA No.:	1	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: Contrato de obra de box culvert en la vereda el porvenir del Municipio de Manaure

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Durante el invierno ocurrido de la inundacion el material que soporta la porteria fue arrasado por lo que en la actualidad solo se encuentra la viga de soporte del poste, está en riesgo el debilitamiento de esta estructura. Por la parte de la finca que linda con la obra tiene un cercado de eugenios de 1,70 mts aproximadamente y unas palmeras de 3 mts aproximadamente. El frente de la finca esta cercado con eugenios con una estension de 50 mts y una altura 1,60 mts aproximadamente

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO







Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA			
DD	MM	AA	PROYECTO:
ACTA No.:	1		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES









FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre: John Jairo Quintero
C.C. O NIT CC 79892744

Firma Representante de la Interventoría
Nombre: Alfonso Serna S
C.C. 70408146

Representante de la entidad ejecutoria
Nombre: 70908981
C.C. Diego Ramirez

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

FECHA		
02 (DD)	Mayo (MM)	2023 (AA)

ACTA No.: 1

PROYECTO: Contrato de obra box culvert en la vereda el porvenir del municipio de Marinilla

Entidad contratante: SUMAR

Entidad Interventora: GoodStart

Entidad ejecutora de la Obra: FUNDAR

Vereda: El porvenir Municipio: Marinilla

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Jaime Andres Muñoz Escobar

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Nombre del Propietario: Jaime Andres muñoz Escobar

Dirección: Finca 139 Vereda el Rosario

Teléfono: 3203449239 No. de pisos ____

Long. del frente (mts) ____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6, Televisión cable		X	
7, Otros		X	Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	SI NO X
4. Institucional		Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En buen estado

MUROS: No aplica

CUBIERTA: No aplica

PISOS: No aplica

FACHADA: No Aplica

GRIETAS Y FISURAS: No aplica

HUMEDADES: No aplica

HUNDIMIENTO PISO: No aplica

DESPLAZAMIENTOS: No aplica

OTRO: Cuál? Arboles frutales, cacumanto en aparte y palmas

4. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico)

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

FECHA		
02	Mayo	2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: Contrato de obra box culvert en la vereda el porvenir del municipio de Marinilla.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La obra limita con la finca #139 donde se encuentran arboles frutales (limonar - Guayabos) con una altura aproximada de 1,50 a 2,00 mts, esta rodeada con cuarenta Camellones con una distancia de 2 mts y una altura 1,50 mts aproximadamente, tambien tiene 6 palmeras de 2 mts de alto, tiene una portería Corrediza manual en buen estado.

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





Powered by CamScanner
Powered by CamScanner


ACTA DE VECINDAD

FECHA		
DD	MM	AA

ACTA No.: 1

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO:





FIRMAS

Firma Responsable/Propietario/poseedor
Nombre: Jaime Andrés Muñoz E.
C.C. O NIT 80088429

Firma Representante de la Interventoría
Nombre: Alianza SAS NIT
C.C. 70908946

Representante de la entidad ejecutoria
Nombre: Diego Ramirez
C.C. 70'908.981

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ACTA DE ENTORNO

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

FECHA DD	MM	AA	ACTA No.:
02	Mayo	2023	1

PROYECTO: Contrato de obra box culvert en la vereda el Porvenir del Municipio de Maicao

Entidad contratante: SUMAR


Entidad Interventora: Good Start

Entidad ejecutora de la Obra: FUNDAR

Vereda: El porvenir

Municipio: Maicao

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



1. TRAMO

Dirección: Vereda el porvenir

Long. Aprox (mts)

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

Pavimento: Se encuentra desplomado 25 mts lineales de una existente. Se encuentra varias placas colgantes que seran necesarias demoler

Escalinatas y escaleras: la empresa SUMAR solicita hacer la adecuacion de acceso.

Accesos a predios: Durante el suceso ocurrido de la inundacion el material que soporta la porteria de la Finca #1 fue arrastado por lo que en la actualidad solo se encuentra la viga de soporte del porte. porteria de fincas #2 y #139 se encuentran en buen estado.

Sumideros: No se observan

Zonas verdes: En la parte de la obra que linda con la finca #139 se encuentran arboles frutales (limones y guayabos) con una altura aproximada de 1,50 a 2,00 mts.

Otros: Se tiene dos puente provisional por donde cruzan Peatones y motos despues de la evaluación se observa inestabilidad en dicha estructura que es necesaria reforzar

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotografico o filmico)

Powered by CamScanner

FECHA			ACTA DE ENTORNO
02 DD	Mayo MM	2023 AA	FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR
ACTA No.: 1			PROYECTO: Contrato de obra box culvert en la vereda el Porvenir del Municipio de Marinilla

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR")

En general la via se encuentra en buen estado pero con inestabilidad en los costados. Aproximadamente a 500 mts se observa un fallo en la via posiblemente con el paso de volquetas podria incrementarse.

FIRMAS

onesimogarsia

Firma Representante Espacio Público o Líder comunitario

Nombre:

c.c. 70950274

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: Alfonso Serna C.

c.c. 70908146

Representante de la entidad ejecutoria

Nombre: Diego Ramirez

c.c. 70'908.981

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner