CCT-DE- 727

Armenia, Septiembre 26 de 2023

Señora

JULIETH MARCELA PERAZA TORRES

Rep. Legal FUNDACIÓN COCHA MOLINA

Valledupar, Cesar

Cordial saludo.

Por medio de la presente queremos manifestar la preocupación con respecto al contrato **No CCTA-CMC-006-2023** cuyo objeto es **FORTALECIMIENTO DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE ARMENIA A TRAVÉS DE ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES.**

El día 17 de Octubre del presente año recibimos dos instrumentos musicales los cuales fueron, Trombón y Saxofón Alto; el TROMBÓN TENOR/BAJO DORADO Bb YAMAHA YSL- 620 SERIAL – 21781991, al cual se le hizo la respectiva revisión técnica y se recibió de forma parcial a satisfacción por parte de la entidad, con la calidad del producto y todos sus componentes técnicos incluyendo la factura y el registro de importación del producto.

Respecto al **SAXOFÓN ALTO YAMAHA YAS 280 con serial 589412**, se nos presentaron algunas dudas con respecto a las características de la autenticidad del instrumento, por lo cual la entidad acudió a una revisión más exhaustiva por parte de un experto, que para el caso de los instrumentos musicales es un luthier, autorizado por YAMAHA Musical para el Servicio Técnico, el cual presenta un informe del instrumento musical saxofón YAMAHA **YAS 280 con serial 589412**, dando a conocer especificaciones tecnicas y caracteristicas del instrumento basado en la comparáción de un saxofón autentico de dicha marca y manifiesta por medio de cuadro comparativo las diferencias entre ambas versiones, dando como resultado que el saxofón YAMAHA **YAS 280 con serial 589412**, no corresponde en sus características y especificaciones técnicas, dimensiones y partes originales al auténtico fabricado por YAMAHA , por lo que

Powered by CamScanner

no puede ser respaldado a futuro por una casa matriz y se pueda proporcionar repuestos originales para su mantenimiento tal como está consignado en el Estudio Previo páginas 3 y 4 del contrato **No CCTA-CMC-006-2023**, además no cuenta con una factura ni registro de importación.

Por todo lo anterior y pensando y garantizando a futuro el proceso formativo que llevan las niñas, niños y jovenes de la Banda Sinfonica Juvenil de Armenia, se toma la determinación de no recibir el instrumento Saxofón YAMAHA YAS 280 con serial 589412.

Se anexa informe escrito de luthier certificado por YAMAHA Musical para el Servicio Técnico Autorizado.

Quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,

Diana María Giraldo
Directora
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Proyectó y elaboró-: – Julio Jaramillo _ contratista
Revisó: Diana María Giraldo - Directora

Powered by CamScanner

CONCEPTO TECNICO

El abajo firmante Antonio Manuel Adsuara Musoles, identificado con cédula de extranjería 424397, como técnico autorizado por Yamaha Musical Colombia, me permito dar mi concepto técnico al respecto de la solicitud realizada por los señores Julio Andrés Jaramillo y Juan José Ramírez para la compra de un saxofón para el proceso con código F-DD-PGJ-379 de Corpocultura de Armenia (Quindío) en mínima cuantía presentado a concurso en el Secop II, dado que existen dudas de que el instrumento proporcionado sea un instrumento de calidad inferior a la especificada en las condiciones técnicas requeridas y que viene remarcado (falseado).

Después de realizar las respectivas evaluaciones me permito informar que efectivamente se trata de una réplica de un saxofón Yamaha YAS280 para lo que muestro las siguientes evidencias.

COMPARACIÓN SAXOFON ALTO YAS 280

El instrumento proporcionado (1ª imagen) no posee protector en forma de J como si poseen otros Yas 280






Protector de llave estilo J


El protector de teclas integrado estilo J protege las teclas y los teclados contra daños accidentales.



Replica YAS 280 con grabados en la campana



Original YAS 280 sin grabados en la campana



BOQUILLA REPLICA



BOQUILLA ORIGINAL




Llave no corresponde al modelo YAS 280




Modelo YAS 280 original




CAMPANA ATORNILLADA Y DEFECTOS DE ALINIAMIENTO (Copia)



CAMPANA ENSAMBLADA Y ALINEAMIENTO (original)



PUENTE DE CAMPANA (Copia)



PUENTE DE CAMPANA (Original Yas 280)



NO CORRESPONDE A LA REFERENCIA YAS 280




IMAGEN SAXOFON YAS 280 ORIGINAL




Replica YAS 280 sin tornillos de calibración Para Las Notas Fa, Mi, Re




YAS 280 Tornillos De Calibración Para Las Notas Fa, Mi, Re



PERLA EN LA LLAVE DE SOL# (Copia)



LLAVE DE YAS 280 (Original)



EMBLEMA NO CORRESPONDE A ESTA REFERENCIA YAS 280

IMAGEN # 1



PRESENTA OXIDACIÓN DE MATERIAL #2

IMAGEN # 2



EL ESTUCHE NO CORRESPONDE AL PRODUCTO # 1




ESTUCHE DE SAXOFON ORIGINAL # 2



DEFECTOS DEL PRODUCTO PRESENTADO

PRESENTA RAYON EN LA LLAVE DE LA RE AGUDO



PRESENTA HONGO EN LA LACA



CONCLUSIÓN

Desde mi punto de vista, el instrumento aportado es claramente una réplica que no cuenta con las especificaciones técnicas, dimensiones y partes originales, por lo que no puede ser respaldado a futuro por una casa matriz que proporcione repuestos originales para su mantenimiento.

Y para que conste, firmo en Pereira a 26 de octubre de 2023



Antonio Manuel Adsuara Musoles

CE 424397

YAMAHA

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

ANTONIO MANUEL ADSUARA

has fulfilled the requirements for YAMAHA Authorized Wind Instruments Repair Technician and is hereby awarded this Certificate.

Yamaha Music Latin America, S.A.

Date: Octubre 12 de 2021

Roberto Cedeño	Juan Gonzalo Saldarriaga	Milena Monge
YMLA General Manager	YMLA Key Tech	YMLA Key Tech

Registration No. 0017
Term of validity: Octubre 12 de 2024